


JISUANTU
YUANLI HE
HUIZHI
FANGFA



计算图原理和绘制方法

孟宪铎 编著

23

机械工业出版社

本书介绍在工程技术工作中经常使用的计算图的原理和绘制方法，并对共点计算图、共线计算图以及其他特殊型计算图的选型问题进行了分析。书中举出了较多的各种算图的实例。

本书可供工程技术人员、工科院校师生以及技术工人自学或参考。

计算图原理和绘制方法

孟宪铎 编著

*

机械工业出版社出版（北京阜成门外百万庄南街一号）

（北京市书刊出版业营业许可出字第 117 号）

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 $787 \times 1092 \frac{1}{32}$ · 印张 $7 \frac{1}{8}$ · 字数 157 千字

1981 年 6 月北京第一版 · 1981 年 5 月北京第一次印刷

印数 00,001—14,000 · 定价 0.67 元

*

统一书号：15033 · 4939

目 录

引言	1
第一章 共点计算图	4
第一节 坐标轴的标值	4
一、坐标法	4
二、作图法	9
三、线性分式函数的刻度	14
第二节 有三个变量的共点计算图	16
第三节 多变量的共点计算图	32
第四节 网络共点计算图	40
第二章 共线计算图的基本型	49
第一节 有三个平行图尺的共线计算图〔A 型〕	49
第二节 有两个平行图尺和一斜图尺的共线计算图〔B 型〕	55
第三节 三个直线图尺相交于一点的共线计算图〔C 型〕	66
第四节 有两个平行图尺和一曲线图尺的共线计算图〔D 型〕	71
第五节 有两个平行图尺和一网线图尺的共线计算图〔E 型〕	78
第三章 共线计算图的原理	88
第一节 共线计算图的解析证明	88
第二节 共线计算图的可图解方程	91
一、在直角坐标系中的可图解方程	92
二、在平行坐标系中的可图解方程	93
三、将方程写成可图解行列式的方法	96
第三节 共线计算图的图形设计	102
一、行列式的展开式和基本性质	102

IV

二、共线计算图基本型的图解行列式	105
三、共线计算图的图形设计举例	110
第四节 多变量的组合式共线计算图	125
第五节 计算图变换的作图法	144
一、共点计算图变换成共线计算图的作图法	144
二、共线计算图变换的作图法	148
第四章 特殊型计算图	155
第一节 有圆图尺的共线计算图的作图法	155
第二节 相交轴共线计算图	165
第三节 求解线平行的计算图	170
第四节 求解线垂直的计算图	177
第五节 用圆作求解线的计算图	185
第六节 其他型计算图	192
第七节 绘制计算图时应注意的几点	194
附录: 计算图示例	201

引 言

计算图又叫诺谟图。它是根据数学原理, 将一个方程式各变量的函数关系画成图。这种图由一些相互间有一定几何位置, 并刻有分度标值的曲线和直线组成。利用这种图, 在已知几个变量数值的情况下, 再用极简单的几何图线, 就能很快的求得满足方程的未知量的数值。

例如在某零件上要同时钻 3 个 $\phi 13$ 的孔, 被加工材料为灰铸铁 (HB190), 钻削用量: $S_o = 0.24\text{mm/r}$, 钻削速度 $V = 16\text{m/min}$ ($\approx 400\text{r/min}$), 钻床的主电动机功率 $N = 2.5\text{kW}$, 机械传动的总效率 $\eta = 0.6$, 问该电动机是否过载?

解:

利用计算图 (图 1), 按计算图的用法说明画出三条求解线:

① $S_o = 0.24$ ——HB190—— T

② T —— $D = 13$ $\begin{cases} M \approx 1060\text{kgf}\cdot\text{mm} \\ P_o \approx 240\text{kgf} \end{cases}$


③ $n = 400$ —— $M = 1060$ —— $N \approx 0.47\text{kW}$

电动机的输出功率

$$N_e = \frac{0.47 \times 3}{0.6} \approx 2.35\text{kW} < 2.5\text{kW}$$

不会超载。

由上例可以看出, 计算图有显著的优点。它可以简化计算工作节省时间。比如, 在工程设计的计算中, 经常发生所



用法: $\sigma_b > T$
1. $S < 110 P_0$
2. $T - D < M$
3. $n - M - N$

图 1

求的数据不能适应技术设计的特定条件，这就必须反复修正各个已知数据，使所求的数据趋于合理，这项工作利用专门的计算图将是很方便的。借助于计算图能够迅速地提供几种方案，通过数据进行比较，选出其中较好的方案。

用计算图得出的数据虽然是近似值，但在多数情况下，对一般要求的工程计算是足够的。因此，即使在电子计算机飞速发展的今天，计算图仍然有其实用价值。特别是在普及技术教育和群众性的技术革新中，计算图便于工人掌握因而值得推广。为此，本书把最常用的共线计算图列为基本型，并用平面几何的相似定理证明各图尺之间的关系和刻度方法。具有中学水平的读者可以先学习第二章的内容。

一般说来，将已知公式画成计算图是不困难的。因此，建议读者在学习过程中，利用书中所提出的画法和要点，将自己所熟悉的公式绘制一些计算图，这对掌握计算图的几何原理和画法是很有帮助的。

由于编者水平所限，书中一定存在不少缺点和错误，诚恳地希望读者给予批评和指正。

第一章 共点计算图

第一节 坐标轴的标值

所谓共点计算图，就是在直角坐标系中绘制函数式 $y = f(x)$ 的几何图形。在等分标值的直角坐标系中，除一次函数式 $y = kx + b$ 外，函数图形均为曲线。为了便于绘制函数图形和提高共点计算图的读数精确度，常用改变坐标系或坐标轴的标值方法，使曲线变为直线。下面讨论坐标轴上刻度的标值方法。

一、座标法

例如方程 $y = 2x^2$ ，当给自变量以 $x = 0, 1, 2, 3, \dots, 10$ 数值时，根据方程计算出 y 的数值如下：

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	0	2	8	18	32	50	72	98	128	162	200

在直角坐标系中，以横坐标轴表示 x ，用 100mm 长代表 $x = 0 \sim 10$ 的数值；以纵坐标轴表示 y ，用 100mm 长代表 $y = 0 \sim 200$ 的数值，在 x 、 y 坐标轴上刻上等分刻度线，标注变量 x 、 y 的数值，再根据 x 、 y 的坐标值，用描点作图法绘制出 $y = 2x^2$ 函数的曲线图形，见图 1-1。它是一条抛物线。

若纵坐标轴的标值不变，而横坐标轴采用 $x' = x^2$ 来标值，则方程 $y = 2x^2$ 在新的坐标系 $x' - y$ 中，可以写成 $y = 2x'$ ，即为过坐标原点，斜率为 2 的直线。在 x' 坐标轴上以




图 1-1

x 标值进行刻度时, 将是不等分的。其刻度线的画法是: 如 x' 轴长定为 100mm 做成 100 个等分格线, 根据 $x' = x^2$ 计算出 x 、 x' 的对应数值如下:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x'	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100

其刻度标值见图 1-2 的 x' 轴。

对于方程 $y = ax^2 + bx + c$ 可以写成 $y - B = a(x - A)^2$ 的形式, 式中 A 、 B 、 a 为常数。在新坐标系 $y - x'$ [其中 $x' = (x - A)^2$] 中, 函数图形是直线。

又如方程 $y = 10^x$, 在等分标值的 $x - y$ 直角坐标系中, 绘制的函数图形为曲线, 见图 1-3。

若对方程 $y = 10^x$ 取以 10 为底的对数, 则有




图 1-2




图 1-3

$$\lg y = x \lg 10 = x$$

以横坐标轴表示 x ，采用等分标值，而纵坐标轴采用 $y' = \lg y$ 的对数标值（在对数坐标轴上标注 y 的真数时，是不等分的），所绘制的函数图形是直线，见图 1-4。




图 1-4

在半对数坐标系 $x - \lg y$ 中，函数式 $y = ma^x$ 的图形都是直线。

由上述例子可以看出：共点计算图的 x 、 y 坐标轴上的刻度和标值方法，可以直接按变量的数值刻成等分刻度（图 1-1 和图 1-2 的 y 标值）；也可在经过简单变换后，再进行刻度，这时标注变量的数值时，其刻度常常是不等分的（图 1-2 的 x 标值和图 1-4 的 y 标值）。

根据变量 x 的函数式 $f(x)$ 的值刻度的图尺（坐标轴）叫做函数图尺。计算图中的大多数图尺是函数图尺。

一般函数图尺的刻度方法是：设某函数 $f(x)$ ， x 为函数图尺上所要表示的变量，在图尺上刻出 x 的标值范围从 a 到 b 的刻度标值线，函数图尺的全长为 L ，图尺系数 m_x 表示单位长度上的函数值，定义为

$$m_x = \frac{L}{f(b) - f(a)}$$

在绘制计算图时，要根据预定的图尺长度和变量的标值范围计算出图尺系数 m ，并写出相应的标值方程

$$X_x = m_x f_1(x)$$

$$X_y = m_y f_2(y)$$

根据标值方程计算出 x 、 X_x 以及 y 、 X_y 的数值，并列表成表格，以便在图尺上量度出相应的长度 X_x 、 X_y ，标注相应的变量 x 、 y 的数值。

例如将函数 $2 \lg x$ 绘制成函数图尺， x 的取值范围为 $x = 1 \sim 100$ ，图尺长度 $L = 100\text{mm}$ ，图尺系数

$$m_x = \frac{L}{f(b) - f(a)} = \frac{100}{2 \lg 100 - 2 \lg 1} = 25\text{mm}$$

标值方程为

$$X_x = m_x f(x) = 25 \times 2 \lg x$$

将 x 、 $2 \lg x$ 、 X_x 计算出的数值列表如下：

x	1	5	10	50	100
$2 \lg x$	0	1.4	2	3.4	4
X_x	0	35	50	85	100

根据表中数值绘制的函数图尺，见图 1-5。

绘制共点计算图时，最常用的座标系的形式有：等分刻度的座标系，半对数座标系和双对数座标系。




图 1-5

二、作图法

当函数式 $F(x, y) = 0$ 比较复杂时, 往往变量 x 、 y 不可分离, 即不能写成 $f_2(y) = f_1(x)$ 的形式。这时, 坐标轴上只能按变量 x 、

y 的标值范围刻成等分刻度, 则函数图形是曲线。如使函数图形的曲线变成直线, 经常利用图解法确定新坐标轴上的刻度标值, 其作图法如下 (见图 1-6):

首先在普通的等分标值的直角坐标系中绘制方程 $F(x, y) = 0$ 的

曲线图形。然后将曲线的两个端点连一直线 AB , 过 x 轴上相应的标值点, 如过 1、2、3……作平行于 y 轴的一组平行线, 与曲线相交于 B_1 、 B_2 、 B_3 ……点, 再过 B_1 、 B_2 、 B_3 ……




图 1-6

点作平行 x 轴的平行线, 与直线 AB 相交于 $A_1, A_2, A_3 \dots$ 点, 再过 $A_1, A_2, A_3 \dots$ 点作平行于 y 轴的平行线, 与新坐标轴 x' 相交, 对各交点标注相应 x 轴的标值 $1, 2, 3 \dots$, 即得新坐标轴 x' 的刻度标值位置。在新坐标系 $x'-y$ 中, 当函数 $F(x, y) = 0$ 的取值范围在区间 $[A, B]$ 内时, 其图形为近似直线。

在 $x-y$ 坐标系中有一组曲线群 l_1, l_2, l_3 和 l_4 , 当只改变一个坐标轴的标值时往往不容易得到满意的结果, 这时可以同时改变两个坐标轴的刻度标值。其作图方法如下 (见图 1-7):

(1) 在图 1-7 a 中任选两支曲线 l_1 和 l_2 , 在曲线 l_1 和




图 1-7

l_2 之间作分别平行于 x 轴和 y 轴一组折线, 与两支曲线相交的对应点为: 在 l_1 上 2、4、6……14; 在 l_2 上 1、3、5……15。

(2) 假设在新坐标系 $x'-y'$ 中两支曲线 l_1 和 l_2 变成相应的直线 l'_1 和 l'_2 (图 1-7 b), 如果在原坐标系中两支曲线有相交的趋势时, 在 $x'-y'$ 坐标系中可以取两条相交的直线, 若原曲线相交点为无穷远时可以取两条平行直线。

(3) 在 $x'-y'$ 坐标系中, l'_1 和 l'_2 的倾角和两条直线间的距离与 x' 、 y' 轴上的刻度标值范围、读数精确度 (刻度密度) 有关, 如 l'_1 和 l'_2 的距离大, 则 x' 、 y' 轴上的刻度间隔大, 坐标轴要长一些。又如 x' 轴的读数精确度要求比 y' 轴上刻度高些, 则 l'_1 直线与 x' 轴的夹角要小些。

(4) 在 l'_1 和 l'_2 之间作平行于 x' 和 y' 轴的一组折线, 取与 l_1 和 l_2 相对应的分隔点, l'_1 : 2'、4'、6'……14' 和 l'_2 : 1'、3'、5'……15'。

(5) 过曲线 l_1 上 2、4、6……14 各点, 作平行 x 轴的作图线; 过直线 l'_1 上 2'、4'、6'……14' 各点, 作 x' 轴的作图线。上述作图线的相交点为 2''、4''、6''……14'' 点, 用曲线板将 2''、4''、6''……14'' 点光滑地连接起来得一曲线 C_I (图 1-7 c), 曲线 C_I 叫做 y' 轴标值的矫直曲线。如 y 轴上的刻度标值 4 通过矫直曲线 C_I 可以确定它在 y' 轴上的标值位置, 其作法见图 1-7 c。

(6) 过曲线 l_2 上 1、3、5……15 各点作平行 y 轴的作图线; 过直线 l'_2 上 1'、3'、5'……15' 各点作平行 y' 轴的作图线。上述作图线相交得 1''、3''、5''……15'' 点, 用曲线板将 1''、3''、5''……15'' 点光滑地连接起来得一曲线 C_{II} (图 1-7 d), 曲线 C_{II} 叫做 x' 轴标值的矫直曲线。如在 x 轴上的

刻度值 7 通过矫直曲线 C_I 确定出它在 x' 轴上的标值位置, 见图 1-7 d。

(7) 若曲线 l_3 和 l_4 系由 l_1 、 l_2 的同族曲线所绘制成, 那么它们在新坐标系 $x'-y'$ 中也是直线。在曲线 l_3 上取 A 和 B 两点, 通过矫直曲线 C_I 和 C_{II} 转化到 $x'-y'$ 坐标系中为 A' 和 B' , 连接 $A'B'$ 即为 l'_3 。

同理, 可以作出 l'_4 。

(8) 为了刻出 x' 、 y' 轴上的细分度标值线, 一般采用作图法, 它根据下述射影变换定理作出(见图 1-8)。

如果直线 l 和 l' 是互成射影变换的, 两直线上各有任意四点 A、B、C、D 和 A' 、 B' 、 C' 、 D' 也是成射影对应的, 则其交比是不变量, 即




图 1-8

$$\frac{AC \times BD}{BC \times AD} = \frac{A'C' \times B'D'}{B'C' \times A'D'}$$

证明:

设 A、B、C、D 是 l 线上四个点, 它们分别属于透视线束 S 里的四条对应直线 a 、 b 、 c 、 d 。用字母 $\bar{a}$ 、 $\bar{b}$ 、 $\bar{c}$ 、 $\bar{d}$ 分别来表示线段 SA、SB、SC、SD。用 h 表示由 S 点到直线 l 的距离。于是线束的两条射线与直线 l 构成的每个三角形的面积可以用两种方法表示, 例如 $\triangle ABS$ 的面积为

$$F_{\text{ABS}} = \frac{1}{2} \bar{a}\bar{b} \times \sin(a, b) = \frac{1}{2} AB \times h$$

则有

$$AB = \frac{\bar{a}\bar{b} \times \sin(a, b)}{h}$$

其他三角形面积也可以用类似的公式表示, 并得到

$$AC = \frac{\bar{a}\bar{c}}{h} \sin(a, c), \quad BD = \frac{\bar{b}\bar{d}}{h} \sin(b, d)$$

$$AD = \frac{\bar{a}\bar{d}}{h} \sin(a, d), \quad BC = \frac{\bar{b}\bar{c}}{h} \sin(b, c)$$

我们可以利用这些公式证明上述定理, 即

$$\begin{aligned} \frac{AC \times BD}{BC \times AD} &= \frac{\frac{\bar{a}\bar{c}}{h} \sin(a, c) \times \frac{\bar{b}\bar{d}}{h} \sin(b, d)}{\frac{\bar{b}\bar{c}}{h} \sin(b, c) \times \frac{\bar{a}\bar{d}}{h} \sin(a, d)} \\ &= \frac{\sin(a, c) \times \sin(b, d)}{\sin(b, c) \times \sin(a, d)} \end{aligned}$$

在 l' 直线上也有四个点 A' 、 B' 、 C' 、 D' 是属于同一透视线束 S 里的 a 、 b 、 c 、 d 线上的点, 则有

$$\frac{A'C' \times B'D'}{B'C' \times A'D'} = \frac{\sin(a, c) \times \sin(b, d)}{\sin(b, c) \times \sin(a, d)}$$

$$\therefore \frac{AC \times BD}{BC \times AD} = \frac{A'C' \times B'D'}{B'C' \times A'D'} \quad (\text{证毕})$$

由上述定理可知: 如果直线 l 和 l' 是互成射影变换的, 其中有三个对应点对重合, 则所有其余的对应点对也必重合。

细分度标值的作图方法 (见图 1-9):

如已知 x 轴上的标值 8、9、10 及其细分度, x' 轴上只知道 8、9、10 三点的刻度位置, 求作 x' 轴上 8~9、9~10