




电工操作技术



● 城乡实用新技能丛书

电工操作技术

陈景涛 编

海天出版社

(粤)新登字 10 号

责任编辑: 杜继步

装帧设计: 龙 润

● 城乡实用新技术丛书 电工操作技术 陈景涛 编

海天出版社出版

(中国·深圳)

海天出版社发行 香港市印刷厂印刷

开本 787mm×1092mm 1/32 印张 20 字数 460 千字

1995年11月第一版 1995年11月第一次印刷

印数 1—10000 册

ISBN 7-80615-280-6/T·14

定价: 23.00 元

目 录

一、电工工具

验电笔	1
螺丝刀	2
钢丝钳	3
尖嘴钳	3
电工刀	4
鑿子	4
拉具	5
喷灯	5
电烙铁	6
转速表	7
手摇绕线机	8
手电钻	9
万用表	10
钳形电流表	13
兆欧表	14

二、电工基本知识

电工常用计算表	18
公英制线规对照表	21
电工常用文字符号表	22

电工常用图形符号表	26
导体、绝缘体和半导体	36
绝缘击穿	36
超导体	36
静电感应、静电屏蔽	37
直流电、交流电	37
电流、电流强度	37
电压、电动势	38
电阻、电阻率	39
欧姆定律	39
短路、断路	40
电功率	41
电能效率	41
电流的热效应	42
电路	43
串联电路	43
并联电路	44
混联电路	44
电容器、电容量	45
电容量的大小	46
电容器的耐压	46
电容器串联	47
电容器的并联	47
磁铁、磁场、磁路和磁力线	48
磁通密度、磁通	49
左手定则	49

右手定则	50
自感电动势	51
互感现象	51
单相交流电	52
周期、频率和角频率	53
交流电的最大值、有效值	53
交流电有效值计算	55
交流电的相位、相位差	55
正弦交流电表示方法	55
纯电阻电路	57
纯电阻电路功率计算	57
纯电感电路	57
纯电感电路的功率计算	58
纯电容电路	58
纯电容电路的功率计算	59
实际的电感线圈计算	59
阻抗三角形、功率三角形	60
功率因数	61
串联谐振	62
并联谐振	63
三相交流电路	63
三相三线制、三相四线制	64
相线（或火线）、中线（或零线）	65
相电压、线电压、相电流、线电流	65
三相负载星形联接	66
三相负载星形联接的线电压、相电压、线电流和	

相电流计算	66
三相负载三角形联接法的线电压、相电压、线电 流和相电流计算	67
三相负载的功率计算	68
相序	69
变压器	69
变压器组成	71
自耦变压器、调压器	72
变压器初级线圈与次级线圈	73
变压器的电压变化率	73
变压器的调压	73
常用小型变压器	74
变压器在运行中的损失	75
变压器过负荷运行	75
变压器在运行中的测试	76
变压器的极性及判别	77
晶体二极管	80
晶体二极管的极性判别	81
晶体二极管的使用	82
稳压二极管	82
光电二极管	83
晶体二极管整流电路	84
稳压管主要参数	84
整流电路	84
三相桥式整流电路	86
二倍压整流电路	87

滤波电路	88
直流稳压电路	89
晶体三极管	89
晶体三极管接线方式	90
晶体三极管主要参数	91
三极管放大倍数的检测	92
三极管的管型和管脚的判别	92
高频管低频管的判别	93
三极管是硅管还是锗管的判别	93
三极管好与坏的判别	93
可控硅整流元件	93
可控硅整流元件的使用	95
过电流保护	95
过电压保护	96
单结晶体管	96
低频放大器	96
直流放大器	97
运算放大器	97
传感元件	97
模拟电路的数字电路	98
逻辑门电路	98
有源滤波器	98
晶体管振荡器	98

三、 电工仪表

直读指示仪表	100
测量误差的计算	101
电压表和电流表的使用	101
用电压表、电流表测量直流电阻	102
功率表接线法	103
功率表的读数	104
三相电路的功率测量	105
电度表	106
电度表接线法	107
电压互感器	108
电流互感器	109
电压互感器的使用	110
两瓦法	110
电度表的容量选择	111
电度表使用	112
兆欧表	112
用兆欧表测量绝缘电阻	113
接地电阻测定仪	113
钳形电流表	113
万用表	115
万用表的使用	116
用万用表来检查电容器的好坏	119
电桥	120
示波器、双踪示波器	121
数字式仪表	122

四、电工材料

裸导线	125
绝缘电线	127
聚氯乙烯绝缘电线	127
聚氯乙烯绝缘软线	128
丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软线	129
橡皮绝缘电线	129
橡皮绝缘棉纱编织软线	130
聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线	130
电力和照明用氯乙烯绝缘软线	130
耐热电线	133
工业热偶补偿导线	134
氟塑料绝缘耐热电线	135
屏蔽电线	135
聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	136
电力电缆	137
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	137
交联聚乙烯绝缘电力电缆	138
通用橡套软电缆	141
橡皮绝缘电力电缆	141
油浸纸绝缘铅包电缆	142
可控型电焊机电缆	143
非铠装电力和照明用聚氯乙烯绝缘电缆	143
控制电缆	144
KVV、KLVV、KYV、KLYV、KYVD、KLYVD	

系列塑料绝缘控制电缆	144
KXV、KLXV、KXF、KXVD 系列橡皮	
绝缘控制电缆	144
橡皮绝缘非燃性橡套控制电缆	145
PVV、PYV、PVGV、PYGV 型塑料绝缘	
塑料护套信号电缆	145
电缆附件	145
电缆终端接线盒	146
电缆中间接线盒	147
连接管	148
铜铝过渡排	148
铜铝接线端子	148
钢薄板接线槽	148
电缆桥架	149
漆包铜线	149
铜丝的熔断电流	151
铜板、铜带（条）	151
电阻合金线	153
镀锌铁丝	153
钢绞线	154
钢管	154
硬聚氯乙烯管	155
软聚氯乙烯管	155
自熄塑料电线管	156
聚乙烯塑料板	156
聚丙烯塑料板	157

硬聚氯乙烯板	157
酚醛层压板	157
绝缘胶带	158
三种绝缘胶带的耐压强度	158
电工绝缘材料的分级	159
电工用塑料	161
电缆用塑料	161
电工用橡胶	161
无机绝缘材料	161

五、电动机

三相异步电动机	164
笼型异步电动机	165
绕线型异步电动机	166
防护型式不同的电动机	166
异步电动机的“连续”、“短时”及“断续”工作制	167
电动机的防护等级	168
电动机的绝缘等级	171
温升与电动机的绝缘等级	171
新型的 Y 系列及派生系列三相异步电动机	172
用 Y 系列电动机取代老型号 J2、JO2 系列 电动机时的功率选择	173
用 Y 系列电动机取代老型号 JO2 系列时在 安装上的问题	177
笼型三相异步电动机	177

三相异步电动机接线盒内的接线	181
定子铁芯与转子铁芯之间的空气隙	183
绕组的极距	184
绕组线圈的节距	184
三相异步电动机定子绕组在铁芯中的布置	185
定子绕组	186
单层绕组	187
双层绕组	187
定子旋转磁场的旋转速度（同步速）	188
三相异步电动机的转速	189
异步电动机的转动方向	190
异步电动机的空载电流	191
异步电动机的起动电流	192
电动机的额定转矩	193
电动机的起动转矩	193
电动机的最大转矩	195
电动机的功率因数	195
电动机的输入功率和输出功率	196
电动机的效率	196
三相异步电动机的输入功率计算	197
三相异步电动机铭牌内容含义	197
三相异步电动机起动的要求	199
笼型异步电动机的直接起动	200
直接起动设备	201
开启式负荷开关（闸刀开关）	202
闸刀开关的安装和使用	203

封闭式负荷开关（铁壳开关）	204
铁壳开关的安装和使用	206
组合开关（转换开关）	207
组合开关的使用	209
塑壳式断路器（自动空气开关）	209
断路器（自动开关）的使用	211
基本的控制电器	212
按钮开关	213
交流接触器	214
交流接触器的选用	217
接触器的额定工作制	218
时间继电器	219
电动机的单向点动控制	224
电动机单向直接起动控制	225
电动机的正反转控制	225
行程限位控制	228
自动往复控制	229
电磁起动器（磁力起动器）	230
电磁起动的选用	230
电阻降压起动和电抗降压起动	231
星形-三角形降压起动法	231
星形-三角形起动法专用起动设备	233
用按钮来实现星形-三角形起动	236
用时间继电器实现星形-三角形自动延时 换接起动	237
自耦变压器降压起动法	239

自耦变压器降压起动法起动设备	241
自耦变压器降压起动时用时间继电器来实现自动控制	243
延边三角形起动法	244
延边三角形起动法起动设备	246
笼型异步电动机的降压起动方法的选择	248
绕线型异步电动机起动方法	251
使用起动变阻器起动绕线型电动机	252
频敏变阻器	256
频敏变阻器的使用	256
用频敏变阻器的专用起动设备	259
三相异步电动机的制动方法	261
电动机的机械制动控制	263
电动机的能耗制动	264
电动机的反接制动	266
三相异步电动机的调速方法	268
电动机起动前的检查	268
电动机起动时注意事项	270
电动机运行中注意事项	271
用小灯泡和电池判别电动机定子绕组的首末端 ...	273
用万用表和电池判别电动机定子绕组的首末端 ...	275
用转子的剩磁和万用表判别电动机定子绕组的首末端	276
频率 60 赫的电动机能否接频率 50 赫的电源上使用	277
电源电压过高或过低对电动机的危害	278

三相电压不平衡对电动机的危害	279
电动机长期超载运行的后果	279
电动机长期轻载运行的后果	280
电动机运行中温升变化的监测	280
电动机轴承运转检查	281
电动机在哪些情况下必须立即切断电源	282
电动机绝缘电阻的测量	282
电动机绝缘电阻提高的方法	283
烘干电动机绕组的方法	284
烘干电动机绕组时应注意的问题	288
电动机的定期维修	288
电动机的拆装	290
电动机起动困难或不能起动	294
电动机转速低	295
电动机温升过高或冒烟	295
电动机轴承过热	297
电动机运行时有异常噪声	298
电动机在运行中振动过大	298
电动机运行时，电流表指针来回摆动	299
电动机外壳带电	299
电动机在运行中三相电流不平衡	300
电动机发生断相运行	300
电动机过载运行	301
电动机缺相运行	301
电动机起动后有一种无味的白烟冒出	303
电动机起动时烧熔丝	304

绕线型电动机电刷冒火花	304
电动机故障的检查	304
电动机的保护措施	305
电动机短路保护装置	307
异步电动机短路保护用熔丝（或熔体）和	
熔断器的选用	307
电动机的过载保护	308
热继电器的选用	309
两极（两相）型热继电器	311
三极（三相）型热继电器	312
热继电器的安装和使用	312
断相保护	313
利用欠电流继电器作电动机的缺相运行	
保护	314
利用断丝电压作电动机的断相保护	316
电动机欠电压（低电压）保护	317

六、供电

电力负荷分级	328
一级负荷的供电要求	328
二级和三级负荷的供电要求	329
配电所位置的选择	329
民用建筑变电所的结构形式	330
电力变压器	330