

乡镇企业机电 实用技术手册

主编 曹志超 副主编 俞一鸣

上册

化学工业出版社



乡镇企业机电实用技术手册

上册

主编 曹志超
副主编 俞一鸣

化学工业出版社
·北京·

(京)新登字039号

图书在版编目(CIP)数据

乡镇企业机电实用技术手册 上册/曹志超等编. —北京：
化学工业出版社，1997.12
ISBN 7-5025-1519-4

I. 乡… II. 曹… III. 机电-技术手册 IV. TH-62

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第02945号

乡镇企业机电实用技术手册

上册

曹志超 主编

责任编辑：王仁杰

责任校对：凌亚勇

封面设计：于 兵

化学工业出版社出版发行
(北京市朝阳区北街1号 邮政编码100029)

新华书店北京发行所经销

北京市密云云浩印制厂印刷

三河市前程装订厂装订

*

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 66¹/₂ 字数 2219 千字

1997年12月第1版 1997年12月北京第1次印刷

印 数：1—3000

ISBN 7-5025-1519-4/TH·30

定 价 (上、下卷)：170.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责调换

内 容 提 要

本手册分上下两册出版。第一篇到第四篇为上册，第五篇到第十三篇为下册。本书为上册。

各篇基本内容及作者：第一篇为基础篇，共分 3 章，介绍机械的一般标准，公差与配合，紧固件与联接件的有关数据和因素；作者，陈曾群。第二篇为常用工程材料，共分 6 章，介绍各种常用的金属和非金属材料的牌号、性能和应用场合等；作者，章书苑、无畏。第三篇为机械设计，共分 13 章，分别介绍金属材料的强度、机械零部件结构设计的工艺性、联接与紧固、各种传动方式以及轴承、联轴器、离合器、制动器、弹簧等有关设计数据和设计方法等；作者，朱刚恒、朱力波。第四篇为机械制造技术与工艺，共分 19 章；作者，陈辉华（第一章到第五章），杨玉（第六章到第八章），赵芝眉、赵俊伟（第九章到第十七章），俞一鸣（第十八，十九章）。第五篇农业和渔业机械及其维修，共分 13 章；作者，王晓竹（第一章），冯葵贞（第二章），陈巧敏、王权（第三章），袁钊和（第四章），陈南云、袁建宁、李显红（第五章），戚建界（第六章），袁超（第七章），侯子平（第八章），黄燕珍（第九章），吴国强（第十章），路毓英、栾国祥（第十一章），戚积琏（第十二章），袁超、路毓英（第十三章）。第六篇为化工管道和设备及其维修，共 4 章，分别介绍化工管道及管件、换热设备、塔设备，以及塑料加工机械的结构和维修技术；作者，徐坚（第一、二、三章），李七一（第四章）。第七篇为家用电器及维修，共 3 章，分别阐述电冰箱、空调器和洗衣机的结构、电气系统及其维修技术；作者，杜培（第一、二章），杨学文、纪立柔（第三章）。第八篇为汽车及维修，共分 3 章；作者，何春泉、金明新（第一章），孙仲铭（第二、三章）。第九篇电工及维修，共 4 章，分别介绍低压电器、电机、变压器和电动工具的构造及使用、维修技术；作者张尧鹏（第一章），张尧鹏、胡敏强（第二章），胡敏强（第三章），杜炎森（第四章）。第十篇为工业锅炉、风机、空气压缩机和木工机械，共 4 章；作者，张子馨（第一章），顾念祖（第二、三章），石如庚、王宝金（第四章）。第十一篇为仪器仪表，共 7 章；作者张攸德、蒋孝银、孟繁惠。第十二篇为全面质量管理和新产品开发，共 2 章；作者，李世清（第一章），俞一鸣、王春宁（第二章）。第十三篇为对外贸易和税务，共分 2 章；作者，王征宇（第一章），蒋渝麟、蒋玮、黄虹（第二章）。

上册 目录

第一篇 基 础 篇

第一章 一般标准

第一节 零件的结构要素	3
一、球面半径	3
二、零件倒圆与倒角	3
三、滚花	4
四、润滑槽	5
五、砂轮越程槽	7
六、T形槽	8
七、中心孔	10
八、螺栓和螺钉用通孔	12
九、铆钉用通孔	12
十、沉头用沉孔	13
十一、圆柱头和六角头用沉孔	13
第二节 螺 纹	14
一、实用资料提要	14
二、常用螺纹的规范	18
第三节 常用的图形符号	73
一、机构运动简图符号	73
二、管路系统的图形符号	81
三、液压气动图形符号	84
四、农业机械图形符号	95
五、焊缝符号及其表示法	105

第二章 公差与配合、形状和位置公差及表面粗糙度

第一节 公差与配合	117
一、公差	117
二、配合	143
三、未标注公差尺寸的极限偏差	145

四、公差与配合的选择	151
五、公差与配合在图样上的注法	155
第二节 形状和位置公差	158
一、常用术语简介	158
二、形状和位置公差带定义和示例说明	161
三、公差原则及其应用	177
四、形状和位置公差的选用	181
五、形状和位置公差在图样上的标注方法	193
第三节 表面粗糙度	196
一、基本概念	196
二、表面粗糙度参数及其数值系列	197
三、表面粗糙度的选择与应用	198
四、表面粗糙度符号、代号及其标注法	204

第三章 紧固件和联接件

第一节 紧固件	211
一、螺栓	211
二、螺柱	217
三、螺钉	219
四、螺母	226
五、垫圈	231
第二节 联接件	233
一、键联接	233
二、销联接	239
第三节 挡 圈	241
基本参考文献	243

第二篇 常用工程材料及热处理

第一章 碳钢

第一节 碳钢的化学成分、分类及编号方法	
一、碳钢的化学成分	247
二、碳钢的分类	247
三、碳钢的编号	248

第二节 碳素结构钢和碳素工具钢的牌号、成分、性能及用途	248
一、一般碳素结构钢的牌号、成分、性能及用途	248
二、优质碳素结构钢的牌号、成分、性能及用途	249

三、碳素工具钢的牌号、成分、性能及用途	250	六、不锈钢热轧等边角钢	269
第三节 一般工程用铸造碳钢件的牌号、成分、性能及用途	252	第三节 钢管	290
第四节 我国常用金属材料的相对价格	253	一、低压流体输送焊接管	290
第二章 合金钢		二、电焊钢管	290
第一节 合金钢的分类与编号	254	三、结构用和输送流体用无缝钢管	293
一、合金钢的分类	254	第四节 钢丝	301
二、合金钢的编号方法	254	一、低碳钢钢丝	301
第二节 合金结构钢的种类、牌号、成分、性能及用途	254	二、镀锌低碳钢钢丝	302
一、低合金结构钢	254	三、优质碳素结构钢钢丝	303
二、合金渗碳钢	255	四、碳素弹簧钢钢丝	303
三、合金调质钢	255	五、油淬火-回火碳素弹簧钢钢丝	304
四、合金弹簧钢	255	六、油淬火-回火硅锰弹簧钢钢丝	304
五、滚珠轴承钢	255	七、硅锰及铬钒弹簧钢钢丝	305
六、易切削结构钢	261		
第三节 合金工具钢的种类、牌号、成分、性能及用途	261	第四章 铸铁	
一、合金刃具钢	262	第一节 概述	306
二、合金模具钢	264	一、铸铁的化学成分	306
三、合金量具钢	265	二、铸铁的内部组织结构	306
第四节 特殊用途钢的种类、牌号、成分、热处理、性能及用途	265	三、铸铁的性能和用途	306
一、不锈钢	265	四、铸铁的分类与代号	306
二、耐热钢	265		
三、耐磨钢	265	第二节 一般铸铁的种类、牌号、性能和用途	307
第三章 钢材		一、灰口铸铁	307
第一节 钢板	269	二、球墨铸铁	307
一、锅炉用碳素钢和低合金钢钢板的牌号、成分和性能	269	三、可锻铸铁	307
二、压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板的牌号、成分和性能	269	四、蠕墨铸铁	308
三、不锈钢冷、热轧钢板的牌号、成分、性能和热处理制度	269		
四、耐热钢板的牌号、成分、性能和热处理制度	269	第三节 特殊用途铸铁的种类、牌号、成分、性能及用途	308
第二节 型钢	269	一、耐蚀铸铁	308
一、热轧扁钢	269	二、耐热铸铁	308
二、热轧圆钢、方钢和六角钢	269	三、耐磨铸铁	308
三、热轧等边角钢	269		
四、热轧槽钢	269	第五章 有色金属及粉末冶金材料	
五、优质结构钢冷拉钢材交货状态的力学性能	269	第一节 铝及铝合金	311
		一、铝及铝合金的特点、分类、性能及代号	311
		二、铸造铝合金的牌号、成分、性能及用途	311
		三、常用变形铝合金的牌号、成分、性能及用途	312
		第二节 铜及铜合金	316
		一、黄铜的分类、牌号、成分、性能及用途	316
		二、青铜的分类、牌号、成分、性能及用途	317
		三、白铜的分类、牌号、成分、性能及	

用途	319	第二节 陶瓷材料	324
第三节 滑动轴承材料	319	一、陶瓷材料的特性	324
一、用铸造方法成型的滑动轴承材料	319	二、陶瓷材料的分类及用途	324
二、用粉末冶金方法成型的滑动轴承材料		第三节 橡胶	324
	320	一、橡胶的特性	324
第四节 粉末冶金材料	320	二、橡胶的品种、特点及用途	324
第六章 工程常用非金属材料		第四节 粘接材料	325
第一节 工程塑料	321	第五节 复合材料	326
一、塑料的组成、分类及特性	321	一、复合材料的特性	326
二、常用塑料的力学性能、使用温度和		二、复合材料的分类、性能与用途	326
用途	321	第六节 非金属履层	326
三、塑料制品成型简介	323	基本参考文献	327
四、我国常用工程塑料的相对价格	323		

第三篇 机 械 设 计

第一章 金属材料强度

第一节 金属材料强度试验	331
一、静拉伸试验	331
二、静压缩试验	331
三、冲击试验	331
四、硬度试验	331
五、疲劳试验	333

第二节 影响金属材料力学性能的主要因素	334
一、含碳量的影响	334
二、合金元素的影响	334
三、温度的影响	334
四、热处理工艺的影响	334

第三节 影响机械零件疲劳强度的主要因素	334
一、应力集中的影响	334
二、绝对尺寸及剖面形状的影响	334
三、表面状态的影响	338

第二章 机械零部件结构设计的工艺性

第一节 概述	340
第二节 零件结构工艺性	340
一、铸件结构工艺性	340
二、金属切削加工零件的结构工艺性	340
三、零部件装配和调整的结构工艺性	346
四、焊接零件的结构工艺性	348
五、锻造零件的结构工艺性	349
六、热处理零件的结构工艺性	350

第三章 联接与紧固

第一节 螺纹	353
一、螺纹的种类、特点和应用	353
二、螺纹零件的结构要素	354
第二节 螺纹联接	363
一、螺纹联接的主要类型及其应用	363
二、螺栓、螺母等的性能等级和推荐材料	
	363
三、螺栓螺纹的保证载荷	364
四、螺栓联接的拧紧和防松	365
第三节 键、销联接	368
一、键和键联接的类型、特点和应用	368
二、平键联接的强度校核	369
三、平键和键槽的剖面尺寸	370
四、销的选择和联接强度计算	371
第四节 花键联接	372
第五节 铆接、焊接和粘接	373
一、铆接	373
二、焊接	375
三、粘接	377
第六节 过盈联接	377
第四章 齿轮传动	
第一节 概述	379
第二节 渐开线圆柱齿轮传动	380
一、渐开线圆柱齿轮轮齿的原始齿廓及	
其基本参数	380
二、圆柱齿轮传动的精度	380
三、圆柱齿轮传动几何尺寸计算	381
四、渐开线圆柱齿轮传动的参数选择	382

五、外啮合变位齿轮	383	第六节 软轴	472
六、渐开线圆柱齿轮传动的设计计算	385	第七章 轴承	
七、齿轮的材料及热处理	388	第一节 滚动轴承	473
八、圆柱齿轮的结构	389	一、滚动轴承的基本结构	473
九、渐开线圆柱齿轮零件工作图及其技术 参数的标注	392	二、滚动轴承的类型和特性	473
第三节 直齿圆锥齿轮传动的设计计算	413	三、滚动轴承的代号	475
一、概述	413	四、滚动轴承类型的选择	477
二、作用力的计算	413	五、滚动轴承的寿命计算	477
三、强度计算	414	六、滚动轴承的润滑和密封	482
四、结构设计	414	七、滚动轴承的安装与拆卸	482
五、圆锥齿轮零件工作图及其技术参数 的标注	415	八、国产滚动轴承	484
第四节 蜗杆传动	422	第二节 滑动轴承	484
一、蜗杆传动的特点和类型	422	一、概述	484
二、圆柱蜗杆传动的主要参数	422	二、滑动轴承的类型和结构	484
三、圆柱蜗杆传动的几何计算	424	三、轴瓦和轴承衬的材料	485
四、蜗杆传动的受力分析和强度计算	426	四、轴瓦的结构	486
五、蜗杆传动的效率、润滑及热平衡计算	427	五、润滑剂和润滑装置	486
六、蜗杆和蜗轮的材料及其结构	428	六、非液体摩擦滑动轴承的计算	490
七、蜗杆和蜗轮零件工作图及其技术参数 的标注	429	七、液体动压润滑轴承的计算	490
第五章 带传动与链传动		八、液体静压轴承简介	493
第一节 带传动	439	第八章 联轴器、离合器和制动器	
一、带传动的类型和应用	439	第一节 联轴器、离合器的类型和应用	515
二、普通V带传动的计算	440	第二节 联轴器	515
三、V带轮的材料及结构	448	一、刚性联轴器	515
四、带传动的张紧	448	二、可移式刚性联轴器	516
五、带轮装置安装的公差	453	三、联轴器的安装与调整	518
六、同步带传动	453	第三节 离合器	518
第二节 链传动	457	一、牙嵌式离合器	518
一、概述	457	二、圆盘摩擦离合器	519
二、滚子链传动的设计计算	458	三、磁粉离合器	519
三、滚子链链轮端面齿形	460	四、超越离合器	520
四、链传动的布置	462	五、安全离合器	521
第六章 轴		六、制动器	521
第一节 轴的功用和类型	463	第九章 弹簧	
第二节 轴所用材料	463	第一节 弹簧的功用和类型	522
第三节 轴的结构设计	465	第二节 圆柱形拉伸、压缩螺旋弹簧的计算	522
第四节 轴的强度计算	469	第三节 弹簧的制造、材料和许用应力	529
一、按扭转强度计算	469	一、弹簧的制造	529
二、按弯扭合成强度计算	469	二、弹簧的材料及其许用应力	529
第五节 轴的刚度计算	471	第四节 压缩、拉伸弹簧作用力的调整结构	531
		第五节 圆柱形螺旋扭转弹簧	532
		第六节 碟形弹簧	533

第十章 液压传动

第一节 概述	535
第二节 液压传动的工作原理	538
第三节 液压油	539
一、液压油的主要性能和要求	539
二、温度和压力对液压油粘度的影响	540
三、液压油粘度的选择	541
四、液压系统压力的分级	541
第四节 油泵	541
一、油泵的有关参数	541
二、油泵的类型	542
第五节 液压缸	547
一、液压缸的分类	547
二、几种常用的液压缸的结构	549
三、液压缸一般性能计算	550
第六节 液压缸的缓冲和排气装置	553
一、固定节流缓冲装置	553
二、可变节流缓冲装置	554
第七节 液压缸主要零件的结构、材料和技术要求	555
一、缸体端部连接形式	555
二、活塞与缸体间的密封结构	555
三、活塞杆的导向、密封和防尘	556
四、缸体材料及制造技术要求	557
五、活塞材料及制造技术要求	557
六、活塞杆材料及制造技术要求	558
七、导向套	558
第八节 液压控制阀	558
一、压力阀	558
二、流量阀	559
三、方向阀	561

第十一章 气压传动

第一节 气缸	564
一、气缸的分类	564
二、几种常用气缸	564
三、气缸主要零部件的结构、材料及技术	

要求	568
----	-----

第二节 气缸辅助元件	574
一、分水滤气器	574
二、油雾器	574
三、消声器	574
第三节 气动控制元件	575
一、压力控制阀	575
二、流量控制阀	577
三、方向控制阀	579

第十二章 计算机辅助设计简介

第一节 计算机辅助设计系统的组成	583
一、计算机辅助设计系统的硬件系统	583
二、计算机辅助设计系统的软件	585
第二节 机械CAD的基本内容	585
一、几何建模	585
二、计算分析	586
三、仿真	587
四、绘图	588

第十三章 电力传动

第一节 电动机的选择	589
一、电动机的选择原则	589
二、电动机的机械特性	589
三、电动机类型的选择	590
四、电动机外壳结构形式的选择	595
五、电动机电压和转速的选择	596
六、电动机容量计算	597
七、电动机过载能力和平均启动转矩	598
第二节 常用电器控制线路	600
第三节 电动机的启动及制动	602
一、电动机的启动	602
二、电动机的制动	606
第四节 电动机的调速方法	608
一、调速的主要指标	608
二、三相感应电动机的调速	608
三、直流电动机的调速	611
基本参考文献	612

第四篇 机械制造技术与工艺

第一章 铸造

第一节 铸造生产概述	615
第二节 砂型铸造	615
一、造型	615
二、合金熔炼	618

三、砂型铸件质量控制	618
第三节 特种铸造	624
一、金属型铸造	624
二、压力铸造	625
三、低压铸造	626

四、离心铸造	626	三、缩口	668
五、熔模铸造	627	第五节 冲压件的结构工艺性	670
第四章 锻造		一、冲裁件的结构工艺性	670
第一节 常用合金铸件的生产特点	628	二、弯曲件的结构工艺性	671
一、灰口铸铁件生产	628	第四章 焊接	
二、铸钢件生产	629	第一节 概述	674
三、铜合金铸件生产	629	第二节 常用焊接方法及其应用	676
四、铝合金铸件生产	630	一、手工电弧焊及焊接质量控制	678
第五章 铸件结构设计	630	二、其它焊接方法工艺要点	683
一、铸造工艺对铸件结构设计的要求	630	第三节 焊接结构设计	689
二、合金铸造性能对铸件结构设计的要求		一、接头设计及坡口制备	689
	630	二、焊缝	689
三、铸造方法对铸件结构设计的要求	632	第四节 常用金属材料的焊接	692
第二章 锻造		一、碳钢的焊接	692
第一节 锻造生产概述	633	二、普低钢的焊接	693
一、锻造生产过程实质与特点	633	三、不锈钢的焊接	693
二、锻造生产的类型及其应用	633	四、铸铁的焊补	694
三、常用合金的锻压性	633	五、铝、铜及合金的焊接	695
第三章 冲压		六、异种金属的焊接	697
第一节 分离工序	653	第五章 工程材料表面技术	
一、落料与冲孔	653	第一节 概述	699
二、精冲	656	第二节 表面覆层技术	700
三、其它冲裁方法	657	一、涂装	701
第二节 弯曲	657	二、堆焊	703
一、弯曲工艺要点	657	三、热喷涂（焊）	704
二、弯曲力的计算	659	第三节 表面覆膜技术	705
三、弯曲毛坯长度的确定	660	一、电镀	705
第三节 拉深	660	二、化学镀	708
一、直壁形零件的拉深	660	三、化学转化膜技术	709
二、拉深力、拉深功和压力机吨位	663	四、气相沉积技术	711
三、拉深中的退火、酸洗和润滑	664	五、金属着色	713
第四节 其它成形工序	665	第四节 其它材料表面新技术	715
一、翻边	665	一、金属材料表面复合强化技术	715
二、胀形	667	二、高密度能量表面技术	716
第六章 机械加工工艺规程的制定		第一节 机械加工工艺过程的基本概念	718
		一、生产过程和工艺过程	718
		二、机械加工工艺过程的组成	718
		三、工件的安装与获得尺寸的方法	719
		第二节 制定机械加工工艺规程的技术	
		经济要求	720
		一、加工质量的基本概念	720
		二、影响加工质量的因素	720
		三、劳动生产率的基本概念	727

四、提高劳动生产率的途径	728	第四节 表面粗糙度的测量	809
五、经济分析的概念	729	一、比较法	809
第三节 机械加工工艺规程的制定	731	二、光切法	809
一、概述	731	三、干涉法	809
二、定位基准的选择	734	四、针描法	810
三、工艺路线的拟定	735		
四、加工余量和工序间尺寸的确定	741		
第四节 工艺尺寸链	743		
一、尺寸链的基本概念	743		
二、工艺尺寸链的计算方法	743		
三、几种工艺尺寸链的分析和计算	744		
第七章 机床夹具设计			
第一节 机床夹具概述	746	第一节 刀具材料必须具备的性能	812
一、机床夹具的定义及组成	746	第二节 碳素工具钢及合金工具钢	812
二、机床夹具的功用及其分类	746	一、碳素工具钢	812
第二节 工件在夹具中的定位	748	二、合金工具钢	813
一、工件的定位原理	748	第三节 高速钢	813
二、常见的定位方式及定位元件	750	一、通用型高速钢	813
三、定位误差分析	756	二、高性能高速钢	813
第三节 工件在夹具中的夹紧	760	三、粉末冶金高速钢	813
一、夹紧装置的组成和基本要求	760	第四节 硬质合金	816
二、夹紧力的确定	760	一、硬质合金的特点	816
三、基本夹紧机构及其设计要点	763	二、常用硬质合金的分类、性能及应用	
四、夹紧的动力装置	768	816
第四节 各类机床夹具的设计特点	768	第五节 涂层刀具材料	820
一、车床夹具	768	第六节 其它刀具材料	821
二、钻床和镗床夹具	770	一、陶瓷	821
三、铣床夹具	778	二、金刚石	822
第五节 专用夹具的设计方法	781	三、立方氮化硼	823
一、夹具设计方法和步骤	781		
二、夹具总图上技术要求的制定	782		
三、夹具制造特点和结构工艺性	783		
第八章 测量技术基础			
第一节 测量的基本概念	785	第十章 车刀、刨刀和插刀	
一、概述	785	第一节 车刀的种类和应用	824
二、测量方法及测量器具	785	第二节 车刀的几何参数	825
三、测量误差和数据处理	787	一、基本定义	825
第二节 长度和角度测量	794	二、车刀几何参数的选择	826
一、长度基准和尺寸传递	794	三、断屑槽的选用	826
二、常用长度测量器具	795	第三节 车刀的结构型式和尺寸	830
三、角度和锥度测量	802	一、高速钢车刀条	830
第三节 表面形状和位置误差的测量	804	二、焊接式硬质合金车刀	832
一、形位误差的检测原则	804	三、可转位硬质合金车刀	839
二、形位误差检测原则的应用举例	805	第四节 车削切削用量及车削参数的计算	
		一、切削深度的选择	858
		二、进给量的选择	858
		三、切削速度的计算	861
		四、切削力、切削功率的计算	866
		五、车削切削用量的选择举例	868
		第五节 刨刀	870
		一、刨刀的种类和应用	870
		二、刨刀的几何参数	871
		三、刨削切削用量及刨削参数的计算	871

第六节 插刀	877	四、可转位硬质合金铣刀的标记	932
一、插刀的种类和应用	877	第五节 铣削切削用量及铣削参数的计算	
二、插刀的几何参数	877	935
三、插削切削用量及插削参数的计算	877	一、铣削的切削要素	935
第十一章 孔加工刀具		二、切削层深度及铣刀直径的选择	936
第一节 孔加工刀具的种类和应用	879	三、铣削进给量的选择	936
第二节 钻头	879	四、铣削时切削速度的计算	939
一、中心钻	879	五、铣削时铣削力、扭矩和铣削功率的	
二、麻花钻	880	计算	943
三、高速钢麻花钻的型式和尺寸	884	六、铣削切削用量的选择举例	943
四、硬质合金钻头	889		
五、深孔钻	892		
第三节 扩孔钻及锪钻	895		
一、扩孔钻	895		
二、锪钻	897		
第四节 铰刀	899		
一、铰刀的种类和应用	899		
二、铰刀的结构和几何参数	900		
三、铰刀的型式和尺寸	900		
第五节 钻、扩、铰孔切削用量及其参数的			
计算	906		
一、孔加工的切削要素	906		
二、进给量的选择	907		
三、钻、扩、铰孔时切削速度的计算	909		
四、钻孔及扩孔时轴向力、扭矩及切削			
功率的计算	911		
五、钻、扩、铰孔切削用量的选择举例			
.....	913		
第六节 錾刀	915		
一、鎌刀的种类和应用	915		
二、鎌孔切削用量	916		
第七节 孔加工复合刀具	917		
一、孔加工复合刀具的种类和应用	917		
二、孔加工复合刀具的特点	919		
第十二章 铣刀			
第一节 铣刀的种类和应用	920		
第二节 铣刀的几何角度	920		
第三节 铣刀的型式和尺寸	923		
第四节 可转位硬质合金铣刀	927		
一、可转位硬质合金铣刀刀片的夹紧形式			
.....	927		
二、可转位硬质合金铣刀的刀片	927		
三、可转位硬质合金铣刀的型式和尺寸			
.....	930		
四、可转位硬质合金铣刀的标记	932		
第五节 铣削切削用量及铣削参数的计算			
.....	935		
一、铣削的切削要素	935		
二、切削层深度及铣刀直径的选择	936		
三、铣削进给量的选择	936		
四、铣削时切削速度的计算	939		
五、铣削时铣削力、扭矩和铣削功率的			
计算	943		
六、铣削切削用量的选择举例	943		
第十三章 拉刀			
第一节 拉刀的种类和应用	946		
第二节 拉刀的结构和几何参数	947		
一、拉刀的结构	947		
二、拉刀的几何参数	947		
第三节 拉削方式	948		
一、分层(普通)拉削方式	948		
二、分块(轮切)拉削方式	948		
三、综合拉削方式	949		
第四节 常用拉刀使用参考数据	949		
第五节 拉削表面常见的缺陷和解决方法			
.....	956		
第十四章 螺纹刀具			
第一节 螺纹刀具的种类和应用	957		
第二节 螺纹车刀	957		
一、螺纹车刀的结构和几何参数	957		
二、车螺纹时切削用量与切削参数的计算			
.....	958		
第三节 丝锥	959		
一、丝锥的结构和几何参数	959		
二、丝锥的型式和尺寸	959		
三、丝锥攻螺纹工艺参数的选择和计算			
.....	962		
第四节 圆板牙	966		
一、圆板牙的结构和几何参数	966		
二、圆板牙的型式和尺寸	966		
三、圆板牙套螺纹时切削速度及切削参数			
计算	968		
第五节 螺纹铣刀	968		
一、螺纹铣刀的结构和型式尺寸	968		
二、螺纹铣刀铣螺纹时的切削用量	968		
第六节 螺纹滚压工具	970		
一、滚压工具的结构	970		
二、滚压螺纹的坯件直径及公差的确定			

.....	971
三、滚压工具的型式和尺寸	972
四、滚压螺纹工艺参数的选择和计算	975
第十五章 齿轮刀具	
第一节 齿轮刀具的种类和应用	977
一、加工圆柱齿轮的齿轮刀具	977
二、加工蜗轮的刀具	977
三、加工锥齿轮的刀具	977
第二节 成形齿轮铣刀	978
一、成形齿轮铣刀的工作原理	978
二、齿轮铣刀的型式尺寸及刀号的选择	978
第三节 插齿刀	980
一、插齿刀的工作原理	980
二、插齿刀的结构和型式尺寸	980
第四节 齿轮滚刀	984
一、齿轮滚刀的工作原理	984
二、齿轮滚刀的结构	985
三、齿轮滚刀的型式和尺寸	985
第五节 剃齿刀	987
一、剃齿刀的工作原理	987
二、剃齿刀的结构和型式尺寸	987
第六节 花键滚刀	989
一、花键滚刀的工作原理	989
二、花键滚刀的结构及型式尺寸	989
第七节 齿轮加工的切削用量及切削参数的计算	991
一、切削深度(走刀次数)的选择	991
二、进给量的选择	991
三、切削速度的计算	995
四、校验机床功率	995
第十六章 磨具	
第一节 普通磨料磨具	999
一、普通磨具的标志	999
二、普通磨料的选择	999
三、普通磨料粒度的选择	1000
四、普通磨具硬度的选择	1001
五、普通磨具结合剂的选择	1001
六、普通磨具组织的选择	1002
七、普通磨具形状和尺寸的选择	1002
第二节 超硬磨料磨具	1007
一、超硬磨具的标志	1007
二、超硬磨料的选择	1008
三、超硬磨料粒度的选择	1008
四、超硬磨具结合剂的选择	1009
五、超硬磨具浓度的选择	1010
六、超硬磨具形状和尺寸的选择	1010
第三节 砂轮的保管、安装、平衡和修整	
一、砂轮的保管	1012
二、砂轮的安装	1012
三、砂轮的平衡	1013
四、砂轮的修整	1013
第四节 磨削用量的选择	1016
第十七章 数控机床用刀具	
第一节 数控机床对刀具的要求	1017
第二节 数控机床的工具系统	1017
第三节 刀具尺寸耐用度及尺寸自动补偿	1021
第四节 数控机床的换刀方式	1022
第五节 刀具状态的在线监测	1022
基本参考文献(第一章到第十七章)	1023
第十八章 乡镇企业机电方面生产中的技术问题	
第一节 拖拉机、柴油机和汽油机的技术问题	
一、设计技术	1025
二、手扶拖拉机	1025
三、轮式拖拉机	1025
四、中小功率柴油机	1025
五、中等功率柴油机	1026
六、柴油发电机组	1026
七、汽油机	1026
第二节 电工电器产品的技术问题	1026
一、设计技术	1026
二、制造技术	1027
三、检测技术	1027
四、材料工程技术	1027
五、安全及防止污染技术	1027
第三节 机床工具产品的技术问题	1027
一、设计技术	1027
二、制造技术	1027
第四节 通用机械的技术问题	1027
一、设计技术	1027
二、制造技术	1028
第五节 工程机械的技术问题	1028
一、设计技术	1028

二、制造技术	1028
三、试验检测技术	1028
四、其它技术	1028
第六节 基础件的技术问题	1029
一、设计技术	1029
二、制造技术	1029
三、检测技术	1029
四、其它技术	1029
主要参考文献	1029
第十九章 机电一体化技术及其产品	
第一节 机电一体化名词来源及其作用	1030
一、名词来源	1030
二、机电一体化对机械工业的作用	1030
第二节 国内外机电一体化发展概况	1030
一、数控机床及机电一体化铸锻设备	1031
二、电子化量具量仪	1034
三、电子化仪器仪表	1034
四、电子化家用电器	1034
五、微电子控制的轻工机械	1035
六、微电子控制的纺织机械	1036
七、机电一体化的医疗器械	1037
八、汽车与内燃机的电子化	1038
九、机电一体化的办公机械	1038
十、采用微电子技术的印刷机械	1039
十一、电子式照相机	1039
十二、工业机器人	1039
十三、电子化低压电器	1040
十四、电气传动控制装置	1040
第三节 机械工业的常规工艺技术以及机电 一体化技术产品	1040
一、机械工业的常规工艺技术中的新工艺、 新技术	1040
二、机电一体化技术	1048
三、机电一体化产品	1049
基本参考文献	1049

第一篇 基 础 篇

第一章 一般标准

第一节 零件的结构要素

一、球面半径 GB 6403·1—86

(一) 常见的球面结构

一般机械零件的球面结构如图 1-1-1 所示。




图 1-1-1 常见的球面结构

(二) 球面半径系列

球面半径尺寸系列值按表 1-1-1，并优先选用第 1 系列。

表 1-1-1 球面半径尺寸系列

	毫米														
第1系列	0.2	0.4	0.6	1	1.6	2.5	4	6	10	16	20				
第2系列		0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	12	18	22			
第1系列	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250				
第2系列		28	36	45	56	71	90	110	140	180	220	280			
第1系列	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200				
第2系列		360	450	560	710	900	1100	1400	1800	2200	2800				

二、零件倒圆与倒角 GB 6403·4—86

(一) 倒圆、倒角型式和尺寸系列

用于一般机械切削加工零件的外角和内角的倒圆、倒角型式如图 1-1-2 所示。其尺寸系列值按表 1-1-2。




图 1-1-2 倒圆与倒角型式