

轉爐土鐵煉鋼

冶金工业出版社

出 版 者 的 話

最近冶金工业部在天津召开的全国地方炼钢现场促进会
议上，着重讨论了土铁炼钢问题，从思想上肯定了土铁能够
炼成钢，也必须炼成钢，而且交流了土铁炼钢的经验。

我們特将会议的有关资料汇编成这个小册子，以帮助广
大读者学习和推广这个经验，以促进全民炼钢运动的迅速开
展。

这本小册子里，包括有冶金工业部刘彬付部长在会上的
讲话和冶金工业部土铁炼钢工作组关于转炉土铁炼钢的试验
报告。另外还收集了唐山钢厂和衡阳矿山机械修造厂的转炉
土铁炼钢的两篇资料。

前两篇报告是会议的主要文件，也是本书的中心内容，
后两篇资料可作参考。

目 录

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. 土鐵能够煉成鋼，也必須煉成鋼 | 1 |
| 2. 轉爐土鐵煉鋼技术報告 | 18 |
| 3. 小轉爐采用土鐵煉鋼試驗總結 | 45 |
| 4. 唐山鋼廠試用土鐵吹煉經驗總結 | 55 |

土鐵能够煉成鋼 也必須煉成鋼

——冶金工业部刘彬付部長在全国
地方煉鋼現場促進會議上的講話摘要

我們的任务是一手抓鐵，一手抓鋼，广泛开展
土鐵煉鋼和土法煉鋼的群众运动

自从党中央政治局扩大会議以后，各地在省市委統一領導，書記亲自挂帅，各方热烈的协助与支持下，充分发动了群众，全党全民大办鋼鐵事业，形成了一个全国范围的鋼鐵生产大跃进的高潮。在国庆前夕，出現了鋼鐵丰产的卫星日，全国有五千多万人参加了鋼鐵战綫的斗争，鐵产量由原来平均日产3.5万吨跃到29.5万吨，鋼产量由原来的2.6万吨跃到5.8万吨。鋼鐵生产的这种巨大跃进是古今中外聞所未聞的，它充分說明了党中央和毛主席所指示的大中小結合、土洋結合和小土群政策的正确；也再次証明了政治挂帅、貫彻执行群众路綫所能产生的无比偉大的力量。

在今年前三个季度中，全国生产了生鐵677万吨，鋼539万吨。为了完成全年1070万吨鋼的跃进計劃，在第四季度中还需要完成鐵1013万吨，鋼 531 万吨。这就要求我們第四季度生鐵的日产量要从九月份的平均 5.2 万吨提高到11万吨以上，鋼的日产量从九月份的平均3.3万吨提高到 5.8 万吨以

上，增长的速度是很大的。

目前在生铁的生产上各地已經抓起来了，广大群众也基本上掌握了土爐煉鐵的生产技术，铁的产量正在飞跃上升。今后三个月我們还必須繼續抓紧铁的生产，以充分及时地保証煉鋼所需要的原料。铁的生产虽然上涨很快，潜力很大，但目前产量还不稳定，有些省增长得还缓慢，尤其是北方的冬季，南方的雨季都将給土高爐和其他土炼铁爐的生产操作和原料的供应带来一些困难，如果不抓紧时机采取预防措施，那末对生铁的繼續增产仍会带来威脅。而在改进土铁的质量方面还有許多工作需要抓紧进行。目前有些省份烧結铁（毛铁）的比例过大，它不算是真正的生铁，只是一种半铁，是不能进轉爐煉钢的，因为它的品位很低，含铁量从百分之二十到百分之六十几。除了較好的部分可以鍛成土鋼或当富矿供給平爐用以外，其他的只能加入热风小高爐进行第二次冶炼。小高爐及其他土法炼铁一方面的任务是大面积丰收，另一方面任务是爭取铁的质量的不断改进，以保証煉钢的跃进。因此，它就需要注意从原料挑选（有条件的地方，也可以进行简单的土法洗煤）和注意造渣等方面来降低含硫量，以減輕煉钢的困难。在有条件的地方，我們应提倡在土高爐上增加简单的热风装置。因为有了简单的热风操作，不仅可以提高生铁产量，也大大有利于提高生铁质量和帮助土高爐过冬。

当前，應該同时抓紧钢的生产。九月份钢的产量已经有了新的增长，但和铁比起来，可以说增长得还很小。現在各地必須一手抓铁，一手抓钢。而十月份就是一个钢的关键月份，只有分秒必争，力争上游地來保証钢的大跃进，全年計

划才能有把握地完成。

鋼怎样抓呢？基本的办法是一手抓洋鋼，一手抓土鋼。洋鋼指的是轉爐、平爐、電爐煉鋼；土鋼指的是各种土法煉鋼。在今后三个月中，各省将有許多轉爐投入生产，这是鋼增产的主力，必須紧紧抓住这个主力。与此同时，还必须广泛地发动小、土、群的土法煉鋼运动。群众性的煉鋼运动和群众性的煉鐵运动同样是具有偉大潜力和迅速增产的重要途径。例如山西故县鋼鐵厂主要依靠大搞土平爐和土槽爐的办法，在十月五日使鋼产量直线上升为日产1100吨，它比太原鋼鐵厂的日產鋼量还多得多；河南在八月份以前几乎是手无寸鋼的省，过去的鋼統計表里就找不到河南省的戶头，但由于貫彻了小、土、群方針和全面发动群众，大搞全 民 土 法 煉 鋼，到月底就建成了几万座土煉鋼爐，放出了日产5000吨鋼的高产卫星。可以看到，发展煉鋼也必須政治挂帅和发动群众性的土法煉鋼运动，土洋并举，用两条腿走路，广泛开辟煉鋼战綫上的第二条战綫，它是一个具有广泛的鋼的潜力的战綫。同志們，只要两条腿走路，只要开展洋法和土法相結合的煉鋼战綫，我們就能立于不敗之地，就能更加主动地去完成鋼的翻一番的跃进計劃，这个計劃是一定要完成和一定能完成的，不仅是按期完成，而且要全力爭取提前来完成。而保証提前完成的关键則是广泛开展小土群运动，广泛开展土法煉鋼的群众运动。

土鐵能不能炼成鋼？

在“洋鋼”中需要抓住三个主要問題：即迅速保証新轉爐投入生产和掌握生产，正常出鋼問題；土鐵煉鋼問題以及

一切原有的煉鋼爐力爭提高利用系数，插高产红旗，充分发掘潜力的問題。我这里主要来談土鐵煉鋼問題。

随着土生鐵生产的激增，今后三个月內煉鋼必須大量使用土鐵。按第四季度生产計劃，全国洋生鐵即用热风高爐生产的生鐵产量約為 280 万吨，其中鞍鋼、太原、重庆、大冶等地所产的生鐵是自用煉鋼生鐵（这些企业也还要大量掺用土鐵），还有小部分需要供給机器制造业（鑄造鐵）和一些出口生鐵。因此各省市和許多重点厂将必須用土鐵和土洋結合的小高爐鐵來炼鋼。它的比重将占原料生鐵的70至80%，有的地方在一定时期內还可能要用 100% 的土鐵炼鋼。今后三个月中，鋼的增产主要靠轉爐，因此土鐵煉鋼的主要任务就落在轉爐身上。但是由于土鐵的生产十分分散，原料条件和操作方法都各有差別，而且一般是冶炼溫度低，所以土鐵就具有（1）成份波动很大；（2）碳、矽、錳的含量一般較低；以及（3）硫含量高等弱点，对于轉爐煉鋼來說是不利的。轉爐煉鋼虽然已經存在了一百年，但是世界上却沒有过任何地方用过象我們的土鐵那样的原料来炼鋼的。土鐵进洋爐子煉鋼是冶金技术上从来没有遇到过的新鮮問題。很明显，这个問題如不迅速有效地加以解决，煉鋼就沒有原料，鋼产量翻一番就会受到严重的影响。

土鐵究竟能不能煉鋼呢？回答是肯定的，土鐵可以煉成合用的鋼。就鋼鐵生产的形势和任务来看，土鐵也必須煉成鋼。土鐵煉鋼不只是一个技术經濟任务，而且也是一个政治任务。完成这个任务，关键是什么呢？关键就在于政治挂帅，群众路綫和創造性的生产技术活动。在这里必须过一个技术关，但首先要过一个思想关。如果土铁能否炼成钢的思想

想不解放，怀疑土鐵能煉成鋼，認定只有洋鐵才能煉成鋼的传统习惯和迷信不能打破，那么就只会看到土鐵的消极方面，就只会看到土鐵碳低、矽低、硫高的化学成分；就祇会見物不見人，就只会強調这件事外国人沒干过，书本本上找不到，因而我們也不能干。思想上插了白旗，当然不肯去发动群众动脑筋想办法，当然就沒有可能去找克服土鐵煉鋼技术上的困难的途径。这样的人即使不成为土鐵煉鋼的直接反对派，至少也是一个怀疑派，觀潮派，实际上也就成了鋼生产大跃进中的促退派、消极派。

冶金工业部組織的天津技术工作組和新兴钢厂的努力，使我們解放了思想，打破了一个迷信，这就是土鐵基本上可以炼成合用的鋼。他們采用河南硫高矽低碳低的土鐵配合20% 洋鐵作为原料，已經煉出鋼來，并軋成合用的鋼材，現在也正用百分之百的土鐵來作进一步的生产。在生产中既沒有用矽鐵或鋁提溫，而且煉成沸騰鋼也不用矽鐵脫氧，人們脫硫原来都采用苏打，而他們采用干燥石灰。錳鐵仍然使用但也並沒有多的增加。新兴所采取的措施也具有广泛的适应性，簡易可行，可以到处开花結果。因此，新兴的經驗和办法應該成为全国的經驗和办法加以迅速采用和推广，它的采用与推广不仅能够解决土鐵煉鋼，而且对于就是轉爐用洋鐵煉鋼也带来一系列的好处。当然，土鐵煉鋼的思想解放了，那么技术也就解决了，同志們在創造性的劳动中还会出現好的新經驗的。

在土鐵是否能煉成鋼的怀疑派和促退派中，往往是所謂有學問的人，他們迷信洋不信土，被书本和外国經驗或自己的传统經驗束縛住了，不能解放出来，不敢想不敢干，被化

学成分所吓倒，因此就夸大土铁的消极面和困难面，不敢向土铁炼钢这个技术上的堡垒进攻。这种有害的技术观点，也反映了一定的政治情绪。同志們，我們一定要有敢想敢干的精神，要以共产主义的风格来发动群众，迅速打破土铁炼钢的这个思想关和技术关，一定争取做土铁炼钢的左派，坚决不作怀疑派和促退派。

土铁怎样才能炼成钢（方法問題）？

在战略上我們要蔑視土铁炼钢的困难，但在战术上亦即在生产組織和技术措施上我們必須針對土铁的特点；采取一切必要的措施来保证炼出合用的钢。

第一、提高温度和保持温度的斗争，是轉爐煉鋼和土鐵煉鋼的中心环节

在轉爐操作中并没有外来的加热，钢水的高温主要是依靠原料铁水中碳、矽、錳（有时还有磷）等元素氧化时所产生的热而达到的，因此一般的碱性侧吹轉爐要求原料生铁含碳3.5至3.8%，含矽0.9至1.2%，含錳0.6至1.5%。根据河南、河北、湖南等省土生铁的分析結果，含碳一般在2.5至3%之間，含矽只有0.1至0.5%，含錳也大多在0.2%以下，都比正常的铁低得多。这样的铁水吹炼时发热量不足，如不采取措施，会使钢的温度比正常操作低約180度，这是一个巨大的差額，它可能使土铁在吹炼中冻结，即使不冻结也难炼出好钢，“浇成好锭”。因此土铁炼钢的一个首要和中心問題，是如何提高冶炼时的温度問題。

在提温問題上有两条方針，两种方法的斗争。現在各厂普遍用的办法是向轉爐內加矽鐵或鋁。这对提温来講确是簡

单有效的办法，但却是一个极不合理的办法。矽鐵和鋁都是耗用大量电力才煉出来的东西，它們比鋼貴得多，而且目前供应情况都很紧张，拿这样貴重的材料大量丢到爐子里当燃料燒，是极大的浪费。同时加矽鐵或鋁都使轉爐爐衬受到重大的破坏，这一时期爐衬寿命的大大下降是与它的浸蝕破坏密切相关的，这就成为当前轉爐生产中的一个严重威胁。所以，用矽鐵和鋁提溫是一个懒汉的办法。严重的是我們的轉爐甚至在用发热量本来不低的洋生鐵煉鋼时，也大量地耗用着矽鐵和鋁，抱起大块的矽鐵和鋁块連續不断地向噴着火的爐子里丢，已經成为轉爐厂中一个普遍严重的情况。可以肯定的一个結論是，使用矽鐵和鋁提高溫度不仅来源困难，增高鋼的成本，而且大大破坏爐衬寿命，破坏鋼的产量。它是不符合多快好省的方針的，因此應該坚决不用矽鐵和鋁提溫，而采用新兴钢厂的經驗来提溫，当然在某一爐钢由于耽誤严重影响溫度时，在个别情况下小量使用一点也还是可以的。新兴钢厂的經驗給同志們亲眼見到了不用矽鐵提溫的現實可行的办法。在煉沸騰鋼的情况下也就不必用矽鐵來脫氧了。节约矽鐵和鋁的斗争，就要求改变旧的操作而采用新的操作方法；改变旧的思想而树立新的思想。

提溫的另一条道路是我們應該采取的道路，就是提高裝爐鐵水溫度的道路。基本的措施是化鐵爐用热风。天津工作組在新兴钢厂建立的管式热风爐结构简单，簡易可行，應該普遍推广。在有条件的地方，也可以建立更完善的、用化鐵爐废气作燃料的管式热风爐。热风溫度應該达到300度以上，如可能达到400度以上就更好了。此外在化鐵爐本身的操作中，也應該采取一切手段來設法提高鐵水溫度，例如配用适

当的焦比，降低焦炭的灰份，减小铁块的尺寸，用石灰部份或全部代替石灰石并使它经过乾燥入爐等。另外，化鐵爐的前爐也應該加热，以避免鐵水在經過前爐时的温度损失。在有条件的地方可以用焦油或煤气加热，也可以在前爐頂上裝一小烟囱，将部份化鐵爐气抽入前爐起保温作用。

轉爐本身运用面吹技术，以及采用留渣操作，对于提高吹煉温度也有显著效果。在有条件的地方还應該采用三排风眼，但要注意风眼的数目、大小、角度的配合，以求达到最好的效果。

特別值得指出的，是在温度問題上的方針和措施是既要开源也要节流。煉鋼厂整个冶炼过程都是在高出常温一千几百度的高温下进行的，每分每秒都有大量的热散失到周围环境中。例如，铁水或钢水在普通轉爐厂所用的小型盛铁桶或盛钢桶内停留，每分钟就会损失温度十度以上。新砌轉爐和桶子的烘烤也有重大意义，而且烤热了的桶子如果不立刻使用，在空气里的冷却是很快的，結果也使金属温度降低更多；化鐵爐出铁口太小，拖长出铁时间；轉爐本身出了钢不立即装铁水；或出钢后不及时浇注，都会造成温度的重大损失。总之，在煉鋼车间的生产过程中任何耽誤都会使得来之不易的高温受到严重损失，影响到吹煉的成功。对于生产单位較小的轉爐煉钢尤其是土铁轉爐煉钢，避免耽誤就更有头等重要的意义。我們常常在轉爐车间看到一方面工人十分辛苦地向轉爐丢砂铁，铁水吊在旁边长时间等待装爐，向大气散布大量热量，这是极端不合理的現象，但却是比较普遍的現象。任何轉爐车间必須把整个生产过程組織得准确及时，有节奏地进行生产，避免一切不必要的耽誤。分秒必争的思想

想，对于土铁炼钢来说是一个关系到能否出钢的重要关键。

第二、坚决与铁钢中的右派——高硫作斗争，是土铁炼钢的第二个中心环节

硫在钢里是一个有害杂质。如果含硫太多，钢会变脆，特别是在红热的时候变脆，以致不易加工。以往我们用的碱性转炉炼钢生铁含硫在0.06%以下；但各地土铁的含硫量却一般都在0.2至0.7%之间，个别高的甚至达到1%、2%或3%以上，超出以往生铁含硫量数倍到数十倍。因此，土铁炼钢另一个严重的問題，是如何将这么多的硫除去。

碱性侧吹转炉操作具有优越的脱硫能力。但在一般条件下，要炼出合格的钢，就要求铁水含硫不超过0.15%~0.2%之间。这比绝大多数地区的土铁的实际含硫量要低得多。为了去除多余的硫，最合理和有效的方法是采用碱性化铁炉，在化铁炉内配制碱度较高的、因而有脱硫能力的熔渣。按天津工作组的生产试验结果，在碱性化铁炉中配碱度为1.4的熔渣，脱硫效率就可以达到50至70%，最高达80%左右。可以看到，如果把含硫高低不同的土铁搭配起来使用，那末经过碱性化铁炉熔化后，就可以得到含硫量合用的铁水。

目前除少数例外，各转炉厂的化铁炉都是酸性炉衬，这样的化铁炉根本不能抵抗碱性渣的浸蚀作用，因此不可能使它起脱硫作用。为了迎接土铁炼钢，除少数生铁含硫本来不高而含磷也低的地方可以仍用酸性化铁炉以外，应该将化铁炉的熔化带（即风咀和风咀以上的一段）改用碱性耐火材料（白云石砖）衬砌。应该注意的是，碱性炉衬寿命一般比酸性炉衬较低，因此必须十分注意所用耐火材料以及衬砌炉子工作的质量。在有条件的地方，化铁炉的这一部份应该加上

水冷。

在碱性化铁炉操作中应按脱硫的需要在实际操作中确定加石灰石(或石灰)的数量。应该避免加过多的石灰石(或石灰)。但在任何情况下渣子的数量会比酸性操作中多，所以炉内消耗的热也比酸性操作多。需要适当地提高焦比，但更需要的是提高风温。因此在建立碱性化铁炉的同时，应该如前面所述建立起热风炉来。可以说，热风操作和碱性操作对化铁炉各有其作用，但把两者结合起来成为热风碱性化铁炉，我们就有了对付土法炼钢的两个主要困难(低发热量，高硫)的有力武器。

但是热风碱性化铁炉的采用还不能解决土铁炼钢的全部困难。例如，个别地区土铁含硫特别高，可能经化铁炉后仍然太高。如果铁水温度够高，那末可以采取其他的辅助脱硫措施。鞍钢试验在盛钢桶内用石灰粉处理铁水，达到了80%以上甚至90%以上的脱硫率。但这种方法容易在炉外降低铁水钢水的温度；同时，应该进一步发展在前炉内吹石灰粉的脱硫方法，以避免铁水温度下降。天津土铁炼钢工作组试验用转炉的风向熔池带入石灰粉(掺加炭粉)，也初步证明有脱硫效果，而且也非常简易可行。有平炉电炉的大工厂利用炉渣脱硫也是可以大大推广的。

应该指出，目前在许多厂广泛地使用着苏打灰脱硫的方法，是不正确的。苏打灰产量有限，价钱也贵，而且对于炉衬有很大的破坏作用，应该停止苏打灰脱硫，而采用经过干燥的石灰来脱硫，则更为经济有效和有利于保护炉衬。

有一些含硫特别高的土铁(例如高过2%以上)，如果搭配使用也无法用完，那末也可以考虑加到热风高炉里去附

带熔化，同时应将高爐渣的碱度略加提高，以增强高爐的脱硫作用。

第三、土铁成份的均匀化問題

土铁是分散的小量生产集中起来的，成份极不一致，这也给轉爐煉鋼带来很大的困难。为了減輕成份不均所引起的恶果（成份出格，温度波动，等等），在化鐵爐的配料中應該把来源不同的土铁根据大致成份范围作适当配合，以取得合于煉鋼要求的成份，而且减少一爐与一爐之間的成份差別。如果完全用土铁配不出在本厂具体情况下所需要的最低含矽量，可以掺用一部份灰生铁。

为了能較准确地配料，也为了更好地控制操作和成品，在煉钢厂应設置必要的化驗力量。采用簡易方法，简单分析设备来分析生铁、钢及原料中的硫磷矽锰碳五种元素的含量。目前各地缺乏劳动力的情况下，化驗工作交给女学生女同志来学来做就很好了，冶金部組織了一支化驗力量到各地去了，希望很好地运用他們，建立工作，培养化驗人員。

开展爭取爐襯寿命的斗争，是轉爐煉鋼的一个基本斗争

当前，轉爐煉鋼生产中，有两个最基本的环节和最基本的斗争。一个是与土铁作斗争，亦即与低矽低碳高硫作斗争；一个是与爐衬寿命作斗争，亦即爭取产量的斗争。各地的爐衬寿命很短。新开工的厂爐衬寿命一般为五爐，轉爐煉钢有多年經驗的唐山鋼厂也只三十几爐。上鋼六厂一个时期内平均寿命达到 100 爐左右，在全国算是一个較高的数字，但仍然太低。而目前上海轉爐的寿命已降为40爐以下。爐衬寿命一直維持在較好水平的是故县鋼鐵厂，他們使用的生铁

含硫量高，但爐衬寿命一直保持平均90爐以上。由此可見，提高爐衬寿命是當前提高鋼產量的最迫切和最關鍵的問題，它的解決對於超額完成鋼產量翻一番的任務具有重大的意義。

現在國內的爐衬材料有用白云石的，有用鎂砂的，也有兩者混合使用的。根據鋼鐵研究院調查，白云石爐衬並不比鎂砂爐衬差，甚至在某些方面還比鎂砂好。同時鎂砂產地有限而白云石到處都有，所以應該推廣白云石爐衬。白云石礦各地都有，只要領導抓緊一下，它的開采和運輸問題也就解決了。

白云石是含有杂质的鈣鎂碳酸化合物，一般含氧化鈣35至38%，氧化鎂14至20%，二氧化碳43至46%。在焙燒過程中二氧化碳分解逸出，燒成的白云石含氧化鎂應在24%以上。有些廠對於白云石原料的選擇太不注意，含氧化鎂太低，甚至燒成後也只有10%。這與其說是白云石還不如說是石灰，當然不可能指望較高的爐衬壽命。為了維持正常生產，首先應該對原料白云石作簡單的化學分析，確定其成份合適，才可使用。

白云石的焙燒除了趕走所含的二氧化碳以外，還必須起一定的燒結作用，就是說使它所含的杂质部分熔化，將氧化鈣和氧化鎂的複合結晶粘結起來。充分燒結的白云石才不易從空气中吸收水份而風化；只有這樣的白云石才可以用作爐衬。不同成份的白云石有不同的燒結溫度；例如一般的白云石在1400度可以燒結，而有些含杂质低的白云石要1700度才燒結。目前各廠所用的白云石常常燒結不透，對爐衬壽命顯然是很不利的，因此需要採取提高焙燒溫度的措施，主要是

配适当的焦比，用窑窖需要有足够的高度，使白云石在炉内有足够的加热时间等。出炉的成品还应该加以选择，将未烧透的部份及附有焦灰的部份除去，然后粉碎使用。为了尽可能避免风化，烧好的白云石应该新鲜时就用，一般不应放置超过三天（尤其是夏季）。将已经使用过的白云石研细后和新料混合使用，是一个很好的措施。

白云石的粉碎必须按一定的方式进行，以保证粒度的配合不致波动过大。作粘合剂用的焦油沥青必须在100度以上煮透，驱除残留的水份，防止白云石遇水风化。混油的温度，捣打的温度，都应严格控制。特别需要强调的是，不论直接捣打炉衬或者先打成油砖捣打必须坚实。

爐子的烘烤也会影响爐衬寿命。烘烤初期应使温度上升快些，使焦油裂化而形成焦炭，将白云石结紧。如果加热太慢，则焦油会大部蒸发，失去粘合作用。

吹炼操作本身也影响爐衬寿命。必须坚决反对向爐内加砂铁或铝，或不必要增加萤石。苏打脱硫的渣子带入爐内也会很快地浸蚀爐衬，必须防止。

可以看到，提高爐衬寿命的斗争是一个多方面的斗争。必须对每一方面给予充分的注意，来达到爐衬寿命的迅速提高。

化铁爐的碱性爐衬寿命也需要大力提高，上面对于轉爐爐衬材料和制作的要求，对于化铁爐也是适用的。

同志們，爐衬寿命的下降，是威脅鋼产量的主要敌人，要求发动群众与它作坚决的斗争。特别值得指出的是，炼钢厂应把爐衬問題作为生产中的一个中心課題来抓紧解决，自己动手采用故县钢铁厂的簡易有效办法来自力更生解决爐

村，特别是解决风咀的内衬。把自己的命运牢牢掌握在自己的手里；采取有效措施，力争迅速巩固地大大提高爐村寿命，为插上爐村寿命达到100爐的红旗而斗争。

大炼沸腾钢，改进质量，节约砂铁

前面已经说明在转爐操作中禁用砂铁和鉛提温的必要性。它对节约当前供应紧张的砂铁来说具有很大的意义。除此以外，钢的脱氧也耗用不少砂铁。

目前我国的转爐鋼绝大部分都是作的镇静钢，含砂0.20%左右。由于钢锭太小，不能用浇注镇静钢所必需的保温帽，所以不但不能得到镇静钢内部致密的好处，反而在钢锭中形成一个很长的缩孔，对成品质量有损无益。为了提高钢锭质量，同时又节约砂铁，对于小钢锭应该大量推行沸腾钢及部份采用半镇静钢。最近天津工作组在新兴钢厂顺利地浇注成功了沸腾钢小钢锭，说明过去不敢作沸腾钢小锭的考虑是多余的。在沸腾钢的生产中必要时也可以用少量的鋁控制钢液的沸腾，其用量应按具体条件在生产中确定。

由此可见，土铁转爐炼钢不但不必增加砂铁的消耗，反而可以不用砂铁，或只在特殊情况下小量使用。而对于用洋铁生产的转爐，当然更没有耗用砂铁的理由了。

转爐鋼含硫标准問題

过去我国的普通炭素钢含硫规定不得超过0.055%，0号钢不超过0.06%。在钢生产较少，只有较重要的用途才轮得上用钢的条件下，这样的标准对于保证使用质量是可以的。随着国家钢产量的飞跃增长，今后将有更多的用途可以用