

橡胶工厂設計实用手册

第九冊

供電設計

化学工業部橡膠工業研究設計院 編

亲爱的讀者：

为了帮助我們改进工作，請您在讀過
本書后，尽量地提出本書內容、設計、校
对、印刷和裝幀上的錯誤和缺点，以及對
我社的意見和要求。來信請寄北京安定門
外和平北路 16 号 化學工業出版社收，并
請詳告您的通訊地址和工作职务，以便經
常联系。

化學工業出版社

统一書号：15063·0321

定 价：(10)1.00元

橡膠工廠設計實用手冊

第九冊

供電設計

化學工業部橡膠工業研究設計院 編

化 學 工 業 出 版 社

为了满足各地橡胶工厂建厂的需要，及帮助地方设计人员系统地掌握工厂设计知识，橡胶工业研究设计院编写了一部橡胶工厂设计实用手册，这套手册将分11册陆续出版，这是其中的第九册。

本書总结了几年来橡胶工厂供电设计和各厂的先进经验，对各种电力设备的选择和配置，照明和电讯设计，作了较详尽的叙述，同时附有必要的设计计算资料和数据，并从理论上作了简明的阐述。

本書可供地方有关工业企业电气设计人员进行橡胶工厂供电设计的实用和参考，也可作为各橡胶工厂电气工程技术人员和技术工人的学习资料。

橡胶工厂设计实用手册

第九册

供 电 设 计

化学工业部橡胶工业研究设计院 编

化学工业出版社（北京安定门外和平北路）出版

北京市新华书店总发行所代售 052号

印刷一厂印刷 新华书店发行

开本：850×1168·名	1958年11月第1版
印张：5.5	1958年11月第1次印制
字数：120千字	印数：1—3000
定价：(10)1.00元	书名：15063·0321

目 录

前言	5
第一章 設計組成和設計方法	6
第一 节 設計組成	6
第二 节 設計步驟	6
第三 节 几点注意	7
第二章 供电設計	8
第一 节 概論	8
第二 节 电力負荷	8
第三 节 供电系統、电源、电压及变电所的型式	12
第四 节 短路电流計算	28
第五 节 高压设备和母線選擇	36
第六 节 提高功率因数	41
第七 节 变压器的繼電保护	41
第八 节 防雷及接地	42
第九 节 量度与計量	50
第三章 电力設備	51
第一 节 概論	51
第二 节 电动机选择	52
第三 节 起动方式的选择	52
第四 节 控制保护设备	56
第五 节 低压網絡短路电流計算	83
第六 节 配电系統	92
第七 节 網絡計算和敷設	93
第八 节 接地	101
第九 节 变流所	101
第十 节 蓄电池車充电站	104
第十一节 电修工段	104
第四章 照明設計	108
第一 节 照明系統及照明种类	108
第二 节 照度、灯具型式及敷綫方式的选择	110
第三 节 按單位面積容量計算照明	110

第四节 線路計算	125
第五节 配電箱及开关设备的选择	127
第六节 厂区照明外綫	128
第五章 电訊	128
第一 节 行政電話	128
第二 节 直通電話	130
第三 节 有綫广播	131
第四 节 电訊綫路	133
附录	134

前　　言

这一手册具有較強烈的專業性，是針對橡膠工廠的供電設計而編的，因而对于其他工業企業的供電設計只有部分参考价值。

根据近一时期可能采用的建設規模，手册內容主要适用于全厂混煉膠年消耗量在 36000 吨及 36000 吨以下和工厂电源电压在 35000 伏及 35000 伏以下的各种橡膠工厂，当規模或电源电压超过上述范围，手册只具有部分参考意义。

由于几年来对于膠乳制品工厂及再生膠工厂的設計經驗积累很少，同时許多工艺流程与設備尚未定型，因而手册中這方面的內容較少，并且不够成熟，有待今后陸續补充修正。

使用手册时应充分注意“因地制宜”，尤其应多采用各地的材料和設備。

第一章 設計組成和設計方法

第一节 設計組成

一般情況下，設計分為簡明初步設計和施工設計兩階段。在任務較緊或規模較小時也可以採用一段設計，即在初步規劃後直接進行施工設計，也可以結合具體情況邊設計邊施工。

初步設計通常包括下列內容：

1) 簡略說明：主要說明本廠電源、電壓、電力負荷、供電系統和主要設備選擇，以及車間電力設備、照明和工廠電訊設計的重要原則性決定。

2) 全廠供電系統圖。

3) 負荷計算及變壓器選定表。

4) 設備材料表。

5) 概算。

施工設計通常包括下列內容：

1) 施工說明。

2) 各項工程平、斷面佈置圖(部分只需有平面圖)。

3) 各種設備的安裝圖。

4) 各種部件的製造與安裝圖。

5) 設備材料表的修正(變動不大則不作修正)。

第二节 設計步驟

設計的步驟大致如下：

1. 根據工藝、機械化運輸、動力、熱力、供暖、通風、供排水、機修、試驗室的動力和照明用電條件與配置情況進行各車間和全廠的負荷計算，並考慮功率因數的補償原則和水平，然後進行變電所及變壓器數量和容量的選擇。

2. 向電業部門調查電力系統情況，了解可能對本廠供電的電源及其供電方式和短路容量等。並對供電方式進行初步協商。

3. 根據內部與電源條件，選擇政治上、技術經濟上最合理的電

源方案，及供电、配电、电压和全厂供电系统。

4.会同建設單位与電業部門协商确定电源及厂外送电线路方案和电能计量的裝設位置，最后由建設單位与電業部門簽訂協議，并办理厂外送电线路由電業部門設計和施工的合同。

5.进行高压側短路电流計算和设备材料选择。

6.进行繼电保护、防雷保护、接地保护的設計。

7.根据生产机械条件，車間环境特征进行电动机，控制保护设备选择，并进行車間配电网路的設計和計算，选定各项線路設備和材料。

8.根据四滾壓延机。三滾壓延机及各种大型压出机对于傳动方面变速的要求进行供直流电机用的变流站的設計。

9.根据工艺佈置，与操作要求，厂房建筑与結構条件，以及車間的环境特征，进行照明設計。

10.根据工厂規模和生产要求，进行工厂電訊設計。

11.根据供电線路、配电線路、照明線路、電訊線路的要求进行厂区線路設計。

12.进行电修工段（或車間）的設計。

13.进行充电站的設計。

14.开列设备材料清單。

15.編制概算。

16.进行各項工程施工圖的制作与标准圖的选择。

当設計按一段进行时可根据上述步驟。若分兩段进行时則上述1—5 及 14—15 应在簡明初步設計中完成，而 6—13 在簡明初步設計中只作原則規定和进行主要设备材料的选择，詳細設計則在施工設計中进行。

第三节 几点注意

設計当中必須特別注意下列几点：

1.必須深入研究工艺及其他專業部門对于电气設計的要求。

2.最好事先收集当地有关的气象、地質水文以及设备材料供应情况等有关資料，以便正确地选择设备与材料。

3. 設計中，尤其是施工圖設計中，應密切與其他專業相配合，作到相互協調，而車間內及厂区的線路設計與其他各種管道的設計，應加以特別注意，防止衝突。

第二章 供電設計

第一节 概論

本章所敘述的橡膠工廠供電設計各項專門問題是編制工廠設計任務所需要解決的基本問題。一般橡膠工廠不常遇到的問題則僅量簡略。

本章所有圖表和公式，都可以供設計時實際採用。其中某些圖表曲線可以直接套用有：

- 1) 橡膠工廠負荷分類表（表2-1）；
- 2) 橡膠工廠需要系數表（表2-2）；
- 3) 各種規模橡膠工廠用電設備容量、需要容量和年電能消耗量概略估算表（表2-3）；
- 4) 供電系統方案圖（圖2-1）及供電系統方案選擇表（表2-7）；
- 5) 各種變壓器裝置佈置圖（圖2-2—圖2-6）；
- 6) 短路電流近似計算表（表2-8）；
- 7) 保護電力變壓器的IIK型熔斷器選擇表（表2-9）；
- 8) 3-35/0.4千伏降壓變壓器低壓母線選擇表（表2-10）；
- 9) 常見範圍內熱穩定截面表（表2-11）；
- 10) 校驗母線動穩定的諾模圖（圖2-10）；
- 11) 變壓器繼電保護原理圖（圖2-11、圖2-12）；
- 12) 常用接地極選擇表（表2-22）。

第二节 电力負荷

1. 負荷性質分類 在劃分負荷類別時，應考慮企業在國民經濟中的地位和重要性，以及工廠規模、生產品種和生產技術條件等具體情況。輪胎及工業用橡膠制品，是近代飛機、汽車、拖拉機工業

不可缺少的配件；平帶、膠管等制品，又是發展礦治、農業的必需品；橡膠日用品也直接关系人民生活，是近代工業體系和國民經濟發展不可缺少的部門，因此具有重要的地位。

橡膠廠用電設備的負荷可根據一般工業企業用電設備的負荷分類法則和橡膠廠的具體情況分類如下。

橡膠廠負荷分類表

表 2-1

負荷類別	定義	第一方案	第二方案
第一類	停電時將使大量產品成為廢品或次品，造成巨大損失。	供硫化罐及平板硫化機用的高壓水泵，硫化罐用底水循環水泵，消防水泵，水源水泵，鍋爐給水泵，12°C水泵，供內胎硫化機及密閉式壓膠機用的空氣壓縮機。	供硫化罐及平板硫化機用的高壓水泵。
第二類	停電時機械停頓，產量減少，造成少量次品，人員停工。	除了第一類及第三類以外的設備。	除了第一類及第三類以外的設備。
第三類	所有不屬第一類及第二類的負荷。	機修、電修、儀表檢修工段，試驗室，原料加工車間，一般運輸機械，一般不影響生產的衛生通風機械。	機修、電修、儀表檢修工段，試驗室，原料加工車間，一般運輸機械，一般不影響生產的衛生通風機械。

若能具備以下有利條件時，可採用第一方案：

1) 工廠規模較大(20000噸/年以上)，並已採用兩個獨立電源進線者；

2) 在投資費用增加不多，技術上無困難的前提下，可以取得兩個電源或取得保安電源，其容量能滿足第一方案要求者。

否則應該採用第二方案，其供電方式通常為一迴路主電源及一迴路小容量的保安電源，專門滿足第一類負荷不間斷供電的需要。

對第一類負荷，應該極尽可能地採用備用電源自動投入的供電措施，採用第一方案時可在高壓側自動投入；而採用第二方案時，則經常採用380伏側或機組備用電源自動投入。

採用第一方案時，第一類負荷約佔全廠總負荷的10~20%；採用第二方案時，第一類負荷約佔5%。通常輪胎廠第一類負荷較多，工業用橡膠制品廠較少。第二類負荷約佔70~80%，余為第三類負荷。

2. 負荷計算 橡膠厂的負荷計算采用需要系数法，并且以成品混煉膠重量的單位耗电量进行校核。根据經驗，全厂需要系数值(K_c)一般在0.45~0.55之間，平均为0.5。但在年产100吨以下的一些小型企業里，则可能达到0.6以上。

計算負荷所采用的各项系数如下：

1) 需要系数如表2~2所示。

橡膠厂需要系数表

表 2-2

名 称	K_c	$\cos\varphi$	$\operatorname{tg}\varphi$	名 称	K_c	$\cos\varphi$	$\operatorname{tg}\varphi$
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
I. 一般設備							
水泵空气压缩机	0.85	0.88	0.54	三角带成型机測長机	0.2	0.6	1.33
通风机	0.8	0.85	0.62	包布机織水布机	0.5	0.7	1.02
皮帶运输机	0.6	0.7	1.02	浸膠联动裝置	0.6	0.75	0.88
升降机，吊車	0.2	0.5	1.73				
金属切削机床	0.18	0.65	1.17				
电焊设备	0.35	0.35	2.68				
照明	0.8	1.0	0				
II. 准备车间							
密閉式煉膠机	0.65	0.8	0.75	三角帶車間			
开放式煉膠机(單連)	0.7	0.8	0.75	包水布机,卷成机	0.5	0.7	1.02
开放式煉膠机(双連)	0.8	0.85	0.62	铁芯校正清洗机	0.4	0.6	1.33
压延及压出机(及双連以上)	0.75	0.8	0.75	編織机	0.4	0.6	1.33
压出及压延联动裝置	0.6	0.75	0.88				
壓延机裁断, 布带							
整理机等	0.5	0.7	1.02	III. 平帶車間			
粉碎筛选机	0.7	0.8	0.75	平帶成型机, 切割机	0.5	0.7	1.02
IV. 輪胎成型車間							
輪胎成型机	0.25	0.5	1.73	卷取裝置	0.2	0.7	1.02
包布及貼合机	0.5	0.7	1.02				
繩絲附压出联动裝置	0.6	0.75	0.88	IV. 煉膠車間			
V. 輪胎硫化車間							
个体硫化机	0.15	0.5	1.73	粉碎机	0.75	0.8	0.75
噴膠磨盤机	0.6	0.75	0.88	筛选机攪拌机	0.7	0.8	0.75
				捏煉机精煉机	0.65	0.75	0.88
VI. 膠乳車間							
				膠漿球磨机	0.65	0.75	0.88
				膠体磨	0.7	0.8	0.75
				干燥鼓及整理鼓	0.65	0.75	0.88
				膠乳攪拌机	0.5	0.75	0.88

2) 計算車間及變電所母線負荷用參差系數(同時系數) K_2 ;

大部分為晝夜持續運行的設備, $K_2 = 0.9 \sim 0.95$; 斷續運行或每晝夜運行小時數低於 8 小時者, $K_2 = 0.85$

3) 按成品混煉膠重量的單位耗電量(班時/公斤):

生產規模, 以混煉膠計(噸/年)	成品混煉膠單位耗電量(班時/公斤)
1000 以下	1.8 ~ 1.5
1000 ~ 3000	1.4 ~ 1.2
5000 ~ 5000	1.1 ~ 0.9
5000 ~ 8000	1.0 ~ 0.8
8000 ~ 18000	0.9 ~ 0.75
18000 以上	0.75 ~ 0.65

通常輪胎工廠單位成品耗電量較高, 因而一般可取上限值校驗計算的準確性。

各種生產規模的用電設備容量、需要容量和

年電能消耗量概略估算表

表 2-3

生產規模(以 混煉膠計, 噸/ 年)	全廠設備容 量 P_y (班)	全廠需要容 量 P_p (班)	單位耗電量 (班時/公斤 混煉膠)	年電能消耗量 (班時 $\times 10^3$)	備註
100	40	25	1.2	120	
500	550	250	1.8	900	
1000	710	320	1.4	1400	
3000	1400	700	1.05	3180	
6000	2160	1080	0.82	4920	
12000	4100	2050	0.78	9360	
18000	5700	2850	0.72	13000	
24000	7200	3600	0.68	16300	
30000	8600	4300	0.65	19500	
36000	10200	5100	0.64	23000	

註: 輪胎工廠的設備容量、需要容量及年電能消耗量較大, 也可能大於表中數字, 但通常不超過 5%; 工業用橡膠制品工廠各項指標則較小, 但通常也在表中數字的 20% 以上。

3. 負荷計算範例。

負荷計算普通按照下列步驟:

- 1) 按需要系數, 確定各類機組負荷;
- 2) 根據機組負荷, 確定車間最大負荷;

- 3) 根据车间负荷，确定变电所负荷，并选择变压器容量；
 4) 根据变电所负荷，确定全厂总负荷和年电能消耗量。然后用单位产品耗电量校验计算结果，分析计算是否符合工艺生产条件。
 为了简明起见，通常计算均以表格的形式。附表 2-4 及表 2-5，即是一个典型的计算例子。

配炼车间负荷计算表

表 2-4

序号	机組名称	设备容量 (KW)	K_{30}	tgy	計算 負荷			備註
					KW	KVAR	KVA	
1.	密閉式壓縮機	960	0.65	0.75	624	468		
2.	660×619× 2130 壓片机	452	0.7	1.2	316	-380		同期电机
3.	通風机	49	0.8	0.62	39	24		
4.	运输机械	42	0.6	1.02	25	26		
	小計				1004	138		
	$K_Z=0.9$							
	總計				904	124	915	

第一变电所母线负荷及变压器容量计算表

表 2-5

序号	負荷名称	計算 負荷			變压器數量 (KVA)	備註
		KW	KVAR	KVA		
1.	配煉車間	904	124			
2.	空氣壓縮机站	495	-326			
3.	水泵房	255	138			
4.	压延车间	262	196			
5.	照明	70	-			
	小計	1986	132			
	$K_Z=0.95$					
	總計	1885	125	1890	0.98	2×1000

第三节 供电系统、电源、电压及变电所的型式

1. 电源与电压的选择 决定电源与供电电压时，应该兼顾电力系统和橡胶厂本身的要求，应该以政治及技术经济比较结果为依

據，選擇最合理的方案。如果技術經濟比較結果是電壓較高方案的指標，高於電壓較低方案的指標在 10~15% 以內時，為了便於工廠將來的發展和節約有色金屬起見，應該採用電壓較高的方案。

橡膠廠應該採用雙電源供電，或採用一個主電源及一個小容量保安電源的方式供電。

橡膠廠供電電源電壓常採用 20~35 千伏，3~10 千伏及 380/220 伏。配電電壓則分有 6000 伏，3000 伏及 380/220 伏。

250 匹以下電動機採用 380/220 伏總是最經濟的。250 匹以上的電動機，當供電電源電壓為 6000 伏時，採用 6000 伏，若為其他電源電壓時，採用 3000 伏或 380/220 伏。

橡膠廠可能選用的電壓組合方案

表 2-6

供電電源之電壓	車間配電電壓	適用規模	備註
35000 或 20000 伏	3000 伏及 380/220 伏	大型廠 (25,000 噸/年以上) 采用。	
同上	380/220 伏	同上	
10,000 伏及 3000 伏	3000 伏及 380/220 伏	一般中小型廠採用，當供電電壓為 10,000 伏時，也適用於大型廠。	
同上	380/220 伏	同上	
6000 伏	6000 伏及 380/220 伏	一般中小型廠採用，當發電廠和地區變電所距離橡膠廠在 2 公里以內時，適用於大型廠。	
同上	380/220 伏	同上	
380/220 伏	380/220 伏	小型廠採用。	

當廠擴建，在選擇電源電壓和供電系統時，應充分利用原有的基礎。

2. 供電系統 橡膠廠廣泛採用了放射式供電系統，集中設有全廠的配電變電所。變壓器則分散直接附設於車間邊緣或車間以內。

橡膠廠通常使用的變壓器在 560~1000 千伏安之間。廣泛採用負荷開關熔斷器作為保護器械。第一類負荷並裝置備用電源自動投入。為了減少低壓側的短路故障電流，變壓器平時分斷運行，不應

并联。

采用 20~35 千伏电压供电时，应该采用高压深入负荷中心的供电系统。直接将 20~35 千伏降压到 380/220 伏，容量不超过 1000 千瓦安的变压器，设置于车间边缘，接近负荷中心之处。这时应该广泛采用隔离开关及熔断器，作为变压器控制保护设备。变电所可以采用户外型或户内型。

图 2-1 列举了橡胶厂通用之供电系统方案，各方案的使用选择见表 2-7。



