

高等学校教学用书

---

---

# 圓齒輪漸開線 啮合原理

YUANCHILUN JIANKAIXIAN  
NIEHE YUANLI

Г. А. 庫符希尼科夫編  
張世民譯  
孙可宗校

人民教育出版社

高等学校教学用



圓齒輪漸開線  
嚙合原理

YUANCHILUN JIANKAIXIAN  
NIEHE YUANLI

F. A. 庫荷希尼科夫編

張世民譯  
孙可宗校

人民教育出版社

本书系根据苏联国立“高等学校”出版社(Государственное издательство “Высшая школа”)1961年莫斯科出版、A. B. 热利戈夫斯基(Желиговский)等集体编著的“平面机构原理和机器动力学”(Теория плоских механизмов и динамика машин)一书中第三章“圆齿輪漸开線啮合原理”的全部內容譯出的。該章編者为 Г. А. 库符希尼科夫(Кувшинников)。

本书內容比較突出地闡明圓齒輪漸开線啮合的一些最基本最主要的概念和原理。在編排上，有深入淺出、层次分明和难点分散的特点。由于把通常所謂的标准齒輪容合在移距齒輪中作为零(移距)齒輪介紹出来，既避免了一般教材中标准齒輪和斜矩齒輪两套的重复，在概念的建立上也更符合現代齒輪生产实际并且比較系統完整。在本书的最后一章專門介绍了選擇齒輪啮合参数的基本知識。

本书可用作高等工业学校机械制造类和机械类本科各专业机械原理課程齒輪部分的教学参考书或补充教材。对于从事齒輪方面的工程技术人员，本书也有一定的参考价值。

## 圓齒輪漸開線啮合原理

Г. А. 库符希尼科夫編

張世民 譯

北京市书刊出版业营业許可證出字第2号

人民教育出版社出版(北京景山东街)

人民教育印刷厂印装

新华书店北京发行所发行

各地新华书店經售

统一书号515010·110E 开本 850×1168<sup>1/2</sup> 印张 11<sup>9/16</sup>

字数 28,000 印数 1—6 000 定价(7)¥ 0.22

1963年8月第1版 1963年8月北京第1次印刷

## 目 录

§ 1. 基本定义。基本啮合定理.....	1
§ 2. 渐开线的几何学.....	9
§ 3. 噬合线，啮合角.....	11
§ 4. 齿轮与齿条的啮合.....	12
§ 5. 齿轮的切制方法.....	13
§ 6. 刀具齿条的几何学.....	18
§ 7. 齿轮的几何学.....	19
§ 8. 齿根圆半径的确定.....	22
§ 9. 轮齿的根切.....	23
§ 10. 移距和无根切条件的计算.....	25
§ 11. 齿厚的确定.....	28
§ 12. 渐开线齿轮的啮合.....	30
§ 13. 装配角的确定.....	33
§ 14. 中心距( $A$ )的确定.....	34
§ 15. 齿顶圆半径的确定.....	34
§ 16. 齿轮的零啮合.....	35
§ 17. 渐开线齿轮啮合几何图的繪制.....	36
§ 18. 噬合齿廓间的滑动.....	40
§ 19. 给定中心距的齿轮啮合计算.....	42
§ 20. 选择齿轮啮合参数的原则.....	45

## 圆齿輪漸升線齒合原理

### § 1. 基本定义。基本啮合定理

齿輪傳动的主要用途是按給定角速比由一个軸(主动軸)向另一个軸(从动軸)传递迴轉运动的。主动軸角速度对从动軸角速度之比称为傳动数(передаточное число),通常用字母*i*表示:

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \quad (1)$$

摩擦傳动是用来传递迴轉运动的最簡單的机构,可以适当地把它看成是齿輪傳动的运动学基础(图 1)。

摩擦傳动的构件被做成两个圓柱滾輪的形状。从动滾輪可以繞固定軸 $O_2$ 轉動。主动滾輪的轉軸 $O_1$ 应安装得能使两个滾輪相接触。如果使主动滾輪轉動,并且同时用某一 $N$ 力使它紧压在从动滾輪上,則两个滾輪之間将产生摩擦力,該摩擦力将迫使从动滾輪轉動。

#### 两滾輪接触点的圓周速度

$$v_1 = \omega_1 r_1 \text{ 和 } v_2 = \omega_2 r_2.$$

当压緊力 $N$ 足够时,两滾輪将作无滑动的轉動,因而它们的圓周速度相等:

$$v_1 = v_2 \text{ 和 } \omega_1 r_1 = \omega_2 r_2.$$

因此,傳动数 $i_{12}$ 等于




图 1. 摩擦傳动簡圖。

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} \quad (2)$$

如果满足如下条件，则将没有滑动：

$$F \geq P,$$

式中  $P$ ——所传递的圆周力；

$F$ ——摩擦力的极限值。

$$F = fN,$$

式中  $f$ ——滑动摩擦系数。

因此，

$$N \geq \frac{P}{f}.$$

例如对于铸铁滚轮来说， $f=0.2$ ；若须传递圆周力  $P=1000$  公斤，  
则必须的压紧力

$$N \geq \frac{1000}{0.2} = 5000 \text{ 公斤。}$$

巨大的压紧力将增加轴承中的摩擦损失，使效率降低，所以摩擦传动不用来传递大的扭矩。

在摩擦传动中，很难保证确定的传动数，因为在工作过程中，摩擦系数可能改变（例如由于温度升高、沾上润滑油等）。摩擦传动的这一主要缺点限制了它们的应用范围。

由齿轮所组成的传动，具有确定的传动数。在齿轮传动中，利用主动齿轮的齿侧表面与从动齿轮齿侧表面的推压来实现转动的传递。我们设想把齿圈固定到摩擦传动中互相作无滑动滚动的半径为  $r_1$  和  $r_2$  的两个滚轮上（图 1）。这时我们就得到齿轮传动，其中

$$\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2, \text{ 因而, } \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1}.$$

当齿轮啮合时，有两个圆互相作无滑动的滚动，它们的半径与

角速度成反比，这样的圆称为节圆。

如果用垂直于转轴的平面来剖切圆柱齿轮，则可在剖面中得到齿廓（图 2）。齿廓两侧被曲线（通常是渐开线）所限制。如果从齿




图 2. 齿轮的要素。

轮中心来看轮齿  $ABCD$ ，则曲线  $AB$  是左侧齿廓，而曲线  $CD$  是右侧齿廓。当两轮外啮合时，随着转动方向的不同，或是一个齿轮的左侧齿廓同另一齿轮的左侧齿廓相工作，或是前者的右侧齿廓同后者的右侧齿廓相工作。突出在节圆以外的那部分轮齿称为齿顶；位于节圆以内的部分轮齿称为齿根。齿廓的外缘为齿顶圆所限制，其半径以  $R_a$  表示；限制相邻两齿之间的齿间的圆称为齿根圆或齿间圆，其半径以  $R_d$  表示。齿顶圆与节圆之间沿半径度量的距离称为齿顶高，以  $h'$  表示。节圆与齿根圆之间沿半径度量的距离称为齿根高，以  $h''$  表示。齿的总高度

$$h = h' + h''. \quad (3)$$

相邻两齿的同名点之间沿节圆度量的距离称为节圆的啮合周节，以字母  $t$  表示，例如  $\widehat{ab} = \widehat{a'b'} = t$ 。互相啮合的两个齿轮，它们

的周节應該相同，因此得

$$2\pi r_1 = z_1 t \text{ 和 } 2\pi r_2 = z_2 t,$$

式中  $z_1$  和  $z_2$  为两齿輪的齒数，由此得

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{z_1}{z_2}.$$

如果  $n_1$  和  $n_2$  是两齿輪每分钟的轉數，則

$$\omega_1 = \frac{\pi n_1}{30} \text{ 和 } \omega_2 = \frac{\pi n_2}{30}.$$

因此，傳动数可表示为：

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{z_2}{z_1}. \quad (4)$$

傳动数与角速比、轉數比成正比，而与节圓半徑之比、齒数比成反比。

为了便于計算和測量齿輪起見，齿輪的半徑應該用有理数給出。因此不选取周节作为基本参数，而是选取周节与  $\pi$  之比作为基本参数；該比值称为啮合模数，并以字母  $m$  表示：




图 3. 两节圓的相对运动。

$$m = \frac{t}{\pi} [\text{毫米}]; \quad (5)$$

模数永远以毫米表示。

根据关系式  $2\pi r = zt$  得  $2r = \frac{t}{\pi} \cdot z$ ; 由此得到节圓直徑的計算公式：

$$d = mz. \quad (6)$$

設互相啮合的两个齿輪(图3)

各以角速度  $\omega_1$  和  $\omega_2$  轉動，并分別具有半徑为  $r_1$  和  $r_2$  的节圓。为了想像出該齿輪机构两构件間的相对运动，我們采用运动轉化法。我們給予整个系統——两个

齿輪以及用轉動付与齿輪相連接的机架——以数值等于  $\omega_2$  但方向与它相反的角速度的轉动。于是，齿輪 2 成为固定輪，而齿輪 1 則将按順时針方向以角速度  $\omega_1$  繼  $O_1$  軸轉動，同时按順时針方向以角速度  $\omega_2$  繼  $O_2$  軸轉動。在轉化运动中，齿輪 1 将圍繞齿輪 2 滚动，其时齿輪 1 的节圓将沿齿輪 2 的节圓作无滑动的滚动。两节圓的切点  $P$  是齿輪 1 这种运动的瞬时轉動中心，該点称为啮合极点。啮合极点把中心距  $A=O_1O_2$  分成与角速度成反比的两部分，这是因为

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

因此，节圓是瞬时轉動中心在相对运动中的轨迹，也就是两輪相对运动中的瞬心綫。

为了保証傳动数为常数，必要而充分的条件是使瞬心綫为圆，因为傳动数取决于两瞬心綫在相切点的半徑之比值；对于圆來說，該比值始終是常数

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \text{常数。}$$

这种齿輪称为圆齿輪(圆柱或圆錐齿輪)。工程中还应用非圆齿輪，它們的瞬心綫不是圆(例如椭圆)。对于非圆齿輪來說， $i_{12} \neq$  常数。目前，非圆齿輪在机器制造业中有非常广泛的应用。

輪齿随着齿輪的轉动而在輪廓各个不同的点上进行接触，因此，为了使瞬心綫是圆，必須使齿廓滿足一定的几何条件，亦即必須用一定方法来設計。

基本啮合定理制定出齿廓應該滿足的一些条件，以便能按給定的角速比来傳递轉動。滿足这个要求的成对齿廓称为共轭齿廓。

与构件刚性连接的主动齿廓  $\alpha_1 - \alpha_1'$  (图 4) 以角速度  $\omega_1$  转动。主动齿廓推压着与构件 2 刚性连接的从动齿廓  $\alpha_2 - \alpha_2'$ , 在保证给定的角速比  $i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$  的要求下把转动传给构件 2。




图 4. 推导基本啮合定理的简图。

过两齿廓的接触点  $A$  作它们的公法线  $n-n \perp t-t$ 。作两轮廓上在该瞬时接触于  $A$  点的  $A_1$  和  $A_2$  点的圆周速度矢量。

$$v_{A_1} \perp O_1 A \text{ 和 } v_{A_2} \perp O_2 A;$$

显然

$$v_{A_1} = \omega_1 R_1 \text{ 和 } v_{A_2} = \omega_2 R_2,$$

式中  $R_1 = O_1 A$  和  $R_2 = O_2 A$ 。

把两个速度矢量对法线  $n-n$  投影，并以记号  $u_1$  和  $u_2$  表示这些投影。

由两对相似三角形

$$\triangle \alpha_1 A \alpha_1' \sim \triangle A O_1 K \text{ 和 } \triangle \alpha_2 A \alpha_2' \sim \triangle A O_2 L$$

得

$$\frac{u_1}{v_{A_1}} = \frac{\rho_1}{R_1} \text{ 和 } \frac{u_2}{v_{A_2}} = \frac{\rho_2}{R_2},$$

式中  $\rho_1 = O_1 K$  和  $\rho_2 = O_2 L$ 。

由比例式得

$$u_1 = v_{A_1} \frac{\rho_1}{R_1} = \omega_1 R_1 \frac{\rho_1}{R_1} = \omega_1 \rho_1;$$

以此类推，得

$$u_2 = \omega_2 \rho_2.$$

由齿廓接触的連續性和順序性条件得知，應該遵守这样的条件： $u_1 = u_2$ 。事实上，假如  $u_1 < u_2$ ，則齿廓  $a_1 - a_1$  将会与齿廓  $a_2 - a_2$  分离；假如  $u_1 > u_2$ ，則齿廓  $a_1 - a_1$  势必要挤入齿廓  $a_2 - a_2$  中。如果  $u_1 = u_2$ ，那么就不会发生上述情况。这时

$$\omega_1 \rho_1 = \omega_2 \rho_2 \text{ 和 } \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}.$$

由相似三角形

$$\triangle PO_1K \sim \triangle PO_2L$$

得

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{O_2 P}{PO_1}.$$

把上面得到的关系式联合起来，可得

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{O_2 P}{PO_1}.$$

由此得出基本啮合定理：为了能以給定的角速比来傳递轉動，必須使两共軛齒廓接触点的公法綫分中心距为与角速度成反比的两部分，亦即必須使公法綫通过啮合极点。如果傳动比給定为常数（ $i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \text{常数}$ ），也就是說，瞬心綫是圓，則极点应在中心綫上占有不变的位置。在这种情况下，共軛齒廓在所有位置上的接触点的公法綫都應該通过固定平面中的同一个点。

如果某一曲线占有一系列的顺序位置，则总可以选择另一条曲线，使它能在所有上述各位置与第一条曲线相接触。第一条曲线称为被包络曲线，而第二条曲线则称为包络曲线。




图 5. 互包络线。  
在齿輪的相对运动中，共軛齒廓應該是互包絡線。

由上述得知，共軛齒廓中的一个可以任意选择，但是另一个共軛齒廓則應該按照基本啮合定理的要求来选择。

在工程中，現在几乎只按漸開線来做齒輪的齒廓，它具有一系列可貴的优点：例如，两个漸開線是互包絡線，因此两个共軛齒廓可以按同样的規律来制作，亦即按漸開線来制作。下文中将介紹相啮合的两个漸開線齒輪可以用同一把切削刀具来制造。具有漸開線齒廓的齒輪的啮合称为漸開線啮合。

把速度  $V_{A_1}$  和  $V_{A_2}$  对切線  $t-t$  投影(图 4)，然后作出矢量  $W_1$  和  $W_2$ 。要使这两个矢量相等，就必须使速度矢量  $V_{A_1}$  和  $V_{A_2}$  重合，因而也就是需要将半径  $R_1$  和  $R_2$  拉成一条直線。但是这只有在齿廓的一个特殊位置上才能发生，其时两齿廓的接触点与啮合极点重合。在一般情况下  $W_1$  不等于  $W_2$ 。由此得知，两个齿廓除了滚动以外，一个齿廓还对另一齿廓发生滑动，結果齿廓由于滑动摩擦而发生磨损。

如果把运动轉化法应用到上述的共軛齒廓上，使其中一个齿廓  $\alpha_1 - \alpha_1$  始終固定(图 5)，則在轉化的相对运动中，另一齿廓  $\alpha_2 - \alpha_2$  将相对于第一个齿廓占有一系列的顺序位置；同时两齿廓将在每个位置上互相接触，并且两輪廓的公法線將通过瞬时轉動中心。对于曲綫  $\alpha_2 - \alpha_2$  說來，曲綫  $\alpha_1 - \alpha_1$  是包絡曲綫，而曲綫  $\alpha_2 - \alpha_2$  則是被包絡曲綫。

## § 2. 漸开線的几何学

如果令直線沿着圓作无滑动的滚动(图6), 則直線上的每一点将在与該圓剛性連接的平面上描出曲線, 該曲線称为漸开線。用以形成漸开線的直線所沿之滚动的圓称为基圓, 它的半徑以字母 $r_0$ 来表示; 滚动的直線, 称为形成線或发生線。





图6. 漸开線的形成。

还可以提出漸开線的另一种形成方法: 假設在某一半徑为 $r_0$ 的圓盘上繞以綫繩。如果执住这条綫繩的末端, 并使繩經常張紧, 同时从圓盤上把綫繩卸下, 則綫繩卸下端的每一点将(在与圓盤剛性連接的平面上)形成漸开線。由上述显然可以看出, 漸开線是圓的展开線。从漸开線形成過程的本身可知, 漸开線不能进入基圓以內。漸开線发始于基圓上, 它上面的各点愈来愈离开基圓而伸向无穷远。漸开線有两个分支——左分支和右分支, 这取决于直線对基圓向哪个方向滚动。基圓的各个切綫綫段( $Bb$ 、 $Cc$ 、 $Dd$ 等)是基圓上各弧綫( $\widehat{A_0b}$ 、 $\widehat{A_0c}$ 、 $\widehat{A_0d}$ )的伸直綫段。由此得知, 基圓上的各个弧綫等于相应的切綫綫段:  $A_0b=Bb$ 、 $A_0c=Cc$ 、 $A_0d=Dd$ 。基圓(在 $b$ 、 $c$ 、 $d$ 等点)的各个切綫是漸开線(在 $B$ 、 $C$ 、 $D$ 等点)的法綫。如果由同一个基圓作两条漸开線( $A_0BCDE$ 和 $A'_0B'C'D'E'$ ), 則它們之間沿法綫方向度量的距离, 等于两漸开線始点之間( $A_0$ 和 $A'_0$ 两点之間)圆弧的伸直长度; 两漸开線之間在任一点沿法綫度量的距离都相同( $CC'=DD'=EE'=A_0A'_0$ )。因此, 同一个基圓的各条漸开線是等距(距离相等的)曲綫。基圓半



径  $r_o$  是确定渐开线的唯一参数。

各条切线与基圆的切点  $b, c, d, e$  是渐开线上  $B, C, D, E$  等点的曲率中心，因而基圆是渐开线的曲率中心轨迹。由切点到渐开线的切线长度是渐开线在该点的曲率半径。

在渐开线上选取任一点  $B$  (图 7)，则

$$\widehat{AC} = r_o(\theta + \alpha);$$

图 7. 推导渐开线方程式的简图。  
由  $\triangle OBC$  得： $BC = r_o \operatorname{tg} \alpha$ ；由于  $\widehat{AC} = BC$ ，所以  $r_o(\theta + \alpha) = r_o \operatorname{tg} \alpha$ ；因此  $\theta = \operatorname{tg} \alpha - \alpha$  (式中角度  $\theta$  和  $\alpha$  均以弧度表示)。

当  $B$  点沿渐开线移动时，矢量半径  $OB$ (它的变长度以字母  $r$  表示)将行转动，角  $\alpha$  亦将改变。角  $\theta$  也将随着  $\alpha$  角改变。上面所导出的确定这些角之间相互关系的函数称为渐开线函数：

$$\theta = \operatorname{tg} \alpha - \alpha = \operatorname{inv} \alpha \quad (7)$$

$\theta$  称为角  $\alpha$  的渐开线函数。

渐开线函数的数值列在工程手册的表格中。

矢量半径  $r$  的长度由  $\triangle OBC$  来确定：

$$r = \frac{r_o}{\cos \alpha}. \quad (8)$$

等式(7)和(8)是以参数形式表示的渐开线方程式。

渐开线上的点距离基圆愈远，则由该点向基圆所作切线的长

度愈大，亦即渐开线的曲率半径  $\rho$  愈大，因而渐开线的曲率愈小。

由  $\triangle OBC$  得知  $EC = \rho = r_0 \operatorname{tg} \alpha$ ，所以渐开线的曲率随着基圆半径的增大而减小，在  $r_0 \rightarrow \infty$  的极限情况下，渐开线变成垂直于发生线的直线。

### § 3. 啮合线，啮合角

当齿轮回转时，相啮合的两个齿各以自己齿廓上的不同点互相接触。现在来讨论两渐开线齿廓的接触点在齿轮回转过程中怎样沿固定平面运动。

由半径为  $r_{01}$  和  $r_{02}$  的基圆绘出在某点  $K$  互相接触的一对共轭齿廓的渐开线  $\beta-\beta$  和  $\gamma-\gamma$ （图 8）。由  $K$  点作两基圆的切线




图 8：确定啮合线的简图。

$KA$  和  $KB$ 。根据渐开线的性质得知，切线  $KA$  将是渐开线  $\beta-\beta$  的法线，而切线  $KB$  将是渐开线  $\gamma-\gamma$  的法线。由于两齿廓是共轭

的，所以根据基本嚙合定理得知，两齿廓接触点的公法綫應該通過嚙合极点。因而两齿廓應該在这样的K点相接触；两个基圓的两条切綫在該点延伸成一条直綫AB，并且該直綫是两齿廓的公法綫。

与两基圓相切的这条直綫AB，是一对共轭齿廓接触点的轨迹，并被称为嚙合綫。当齒輪轉動时，嚙合綫在固定平面上占据固定的位置，并通过嚙合极点，即通过半徑为 $r_1$ 和 $r_2$ 的两个节圓的切点。

一个齿对另一个齿的压力沿着它們輪廓的公法綫傳递，即沿着嚙合綫傳递。嚙合綫的直綫性是漸開綫嚙合所特有的，它使得所傳压力的方向保持不变，这是漸開綫齒廓的优点之一。

嚙合綫与节圓公切綫t-t所形成的角 $\alpha$ 称为嚙合角。

如果主动齒輪的轉動方向改变，则运动的傳递将不是由它的左侧齿廓而是由右侧齿廓来实现，而嚙合綫将位于另一个对称的位置，如图中虛綫所示。

現在來推导节圓半徑与基圓半徑之間的关系，为此我們由中心 $O_1$ 和 $O_2$ 对嚙合綫作垂綫 $O_1A$ 和 $O_2B$ 。根据对应边互相垂直的条件得 $\angle PO_1A = \angle PO_2B = \alpha$ 。

由 $\triangle PO_1A$ 和 $\triangle PO_2B$ 得到

$$r_{o_1} = r_1 \cos \alpha \text{ 和 } r_{o_2} = r_2 \cos \alpha,$$

由此得

$$\frac{r_{o_1}}{r_{o_2}} = \frac{r_1}{r_2}.$$

#### § 4. 齒輪与齒條的嚙合

假設节圓半徑 $r_2$ 逐漸增大，在极限情况下趋近于无穷大( $r_2 \rightarrow \infty$ )；此时 $r_{o_2} = r_2 \cos \alpha \rightarrow \infty$ ，第二个齒輪的漸開綫在此极限情况

下变成直线，即齿轮变成具有直线齿廓的齿条（图9）。

在齿条传动中，齿轮的节圆( $r_1$ )沿齿条的节线 $t-t$ 作无滑动的滚动。齿条传动用来把齿轮的转动变为齿条的直线移动（或反之）。

齿条的线速度同齿轮的角速度间应该存在如下的联系条件： $v_p = \omega_1 r_1$ 。

由于  $r_2 \rightarrow \infty$ ，所以齿条传动的传动比等于无穷大：

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \infty.$$

作直线运动的齿条，它的直线齿廓永远垂直于啮合线；齿条的齿廓角 $\alpha_p$ （图9）等于啮合角。

### § 5. 齿轮的切制方法

有两种原则上不相同的齿轮切制方法：仿形法和范成法。

在用第一种方法切制时，轮齿之间的各个齿间部分是在万能




图 10. 仿形法切制齿轮：  
a—盘状铣刀；b—指状铣刀。