

85.11805

FGT

# 小型锅炉提高输出力经验

纺织工业部技术司编



纺织工业出版社

# 小型鍋爐提高出力經驗

紡織工業部技術司編

\*

紡織工業出版社出版

(北京東長安街紡織工業部內)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 16 號

京華印刷廠印刷·新华書店發行

\*

850×1168 1/32 开本·530/32 印張·插頁 9 張·152千字

1960 年 3 月初版

1960 年 3 月北京第 1 次印刷·印数 1~3000

定价 (9) 0.77 元

# 小型鍋爐提高出力經驗

紡織工業部技術司編

紡織工业出版社

## 目 录

前言	( 4 )	
提高动力設備出力技术經驗交流座談会关于当前提高动力設備 出力的建議		( 5 )
兰开夏鍋炉改装外砌炉膛加水冷壁	(天津市紡織工业局)	( 8 )
甲、兰开夏鍋炉改装外砌炉膛加裝水冷壁工作小結		( 8 )
乙、改装圖紙		( 15 )
丙、改装鍋炉部分概略計算		( 16 )
丁、改装后的測定和效果		( 23 )
戊、兰开夏鍋炉改装外砌炉膛加水冷壁安全运行規程		( 24 )
己、关于小型鍋炉改装后几点注意事項		( 26 )
兰开夏鍋炉加裝水冷壁外砌炉膛	(国营上海綢紡織厂)	( 27 )
甲、兰开夏鍋炉加裝水冷壁外砌炉膛技术總結		( 27 )
乙、改装圖紙		( 46 )
丙、測定和运行資料		( 48 )
兰开夏鍋炉加裝爐前燃燒室		
(杭州絲綢印染聯合厂、紡織工业部基建設設計院)	( 50 )	
甲、改进鍋炉设备加裝兰开夏鍋炉爐前燃燒室工作總結	( 50 )	
乙、改装圖紙		( 55 )
改装兰开夏鍋炉增加水冷壁提高出力	(錦州紡織厂)	( 56 )
甲、改装兰开夏鍋炉加裝水冷壁增加出力總結		( 56 )
乙、改装圖紙		( 61 )
船舶式鍋炉加裝外置爐膛經驗	(營口針織一厂)	( 62 )
拔伯葛双縱汽鼓水管鍋炉改造	(西安大華紡織厂)	( 63 )
拔伯葛縱汽包鏈式鍋炉改造提高出力總結	(天津國棉三厂)	( 68 )
參考資料之一：鍋炉提高出力中的水循環安全性問題		
(摘自水利电力部技术改进局鍋炉室資料)	( 78 )	

- 参考資料之二：蒸汽鍋爐給水的熱力軟化法（斜槽式熱力軟化器）  
.....(蘇聯 維·伊·奧布列茲科夫)(105)
- 參考資料之三：關於安裝與使用蘇聯斜槽式熱力軟化器的  
一些經驗.....(一機部五局某廠)(126)
- 參考資料之四：80 馬力蘭開夏鍋爐安裝過熱器說明.....  
.....(一機部五局某廠)(129)
- 參考資料之五：蘭開夏自動撒煤機試制初步總結.....  
.....(一機部五局某廠)(131)

## 前　　言

紡織工業部于一九五九年十月在天津召开了提高動力設備出力技術經驗交流座談會。會議重點交流了改裝蘭開夏鍋爐提高蒸汽供應能力或改進馬達提高功率的先進經驗。到會代表要求將這些經驗匯編成書，以便學習和推廣。為了這個目的，我們收集了參加會議的幾個地區提出的有關蘭開夏鍋爐改穿外爐膛水冷壁提高蒸汽供應能力的幾項經驗，匯編出版，供各地在改裝蘭開夏等小型鍋爐時參考。

本書所列各項經驗是由天津、上海、杭州、遼寧、陝西等地紡織工業局及有關紡織工廠提供的。由於各地條件不一樣，因此所採取的方法各有不同；一般說來，由於時間不長，經驗也還是初步的，有待進一步總結提高，因此在採用這些經驗時，希望參照本廠具體情況和特點加以研究。

本書最後一部分的參考資料，是一機部五局、水利電力部技術改進局和勞動部保護局提供的；並承他們大力支援，允予轉載，特此致謝。

紡織工業部技術司

1960年1月

## 提高动力设备出力技术經驗交流座谈会 关于当前提高动力设备出力的建議

我們来自十二个省市的紡織工业动力职工代表在天津參加了紡織部召开的提高动力设备出力技术經驗交流座谈会。會議除重点交流了改装兰开夏鍋炉提高蒸汽供应量和改进馬达提高功率的先进經驗外，还进行了現場參觀。这次會議是在紡織工业新的跃进形势下召开的，我們一致認為这次會議的召开是及时的也是很成功的，因为提高現有动力设备的出力来迎接紡織工业的繼續跃进是当前动力工作的重要任务。會議帮助我們克服了缺少办法和怕困难等右傾情緒，因而信心增大了，干勁更足了，一致有决心回去以后，千方百計地繼續挖掘現有鍋炉和电气设备的潜力，保証滿足紡織工业进一步开展增产节约运动对动力的要求。

这次會議着重研究提高鍋炉和电气设备出力的有关問題，这是因为目前对改进这两項設備的要求比較普遍而且迫切。我們都理解提高设备出力的工作和一九五七年动力會議上提出“安全生产，經濟运行”的要求是完全一致的，是互相促进的。

这次會議是一个技术經驗交流座谈会，对于各个地区要以如何規模去推广这些經驗，會議沒有詳細研究，會議認為这应当从各地实际情况出发，經過各地领导和有关同志研究决定，至于有关的若干技术問題，通过現場參觀和討論，會議一致同意以下的看法。

### 关于鍋炉改装

(一) 提高出力，首先就是打破原有的某些习惯性的限度，例如兰开夏鍋炉每平方米受热面的額定蒸發量为 20~30 公斤的限度早已多次被事实打破。当然打破这种限度并不是不經過分析和試驗的，也就是說，既要發揮我們的主觀能动作用，同时也要充分了解客觀实际的可能。只有两者很好的結合，才能产生多快好省的效果。

2000213

(二) 会议认为兰开夏锅炉改外炉膛加水冷壁以提高出力的方法是可行的。具体式样可以多种多样，天津的式样有很多优点，但其他地区如杭州、辽宁、上海等地的办法或打算也有各自的特点，因为都贯彻了因地制宜、就地取材的原则。衡量的标准有以下几条：

1. 安全可靠；
2. 蒸发量大；
3. 适合当地燃料条件；
4. 经济效率高(省煤)；
5. 从全面考虑，改装容易，省料省工；
6. 操作方便，节省劳动力；
7. 使用寿命长。

为了不断提高这一技术和工作，会议认为改装工作中，重点进行科学测定和试验是很必要的。

(三) 改装工作应该注意的几个问题：

1. 为了保证安全，水循环一定要可靠，安全装置不能缺少，还要便于日常的检查和修理。
2. 应当重视水质问题，在水质特别不好的地区改装锅炉的第一项任务就是妥善解决水的处理问题。在一般情况下，如果水的永久硬度较低，采用热力软化器以改善水质的方法，值得进一步试验。锅炉排污问题也应该十分重视，在任何情况下都要进行必要的排污。
3. 增加蒸发量往往带来了用煤量和出灰量的增加。为了减轻劳动强度，锅炉的喂煤和出灰在改装时，应争取采用机械化和半机械化。
4. 在改装锅炉本体的同时，它的附属设备如给水、通风等等也要做相应的调整。
5. 锅炉改装后，新的运行管理制度，新的保全保养制度和新的操作方法，都要立刻跟上去，还要在有关职工中进行思想教育和技术教育，以保证制度的贯彻。
6. 所有改装后的锅炉都应经过一个试运行阶段，在这一时期内，

必須進行比較詳細的觀察和檢查，凡發現可疑之處，即應及時研究解決。

(四)關於設計和定型問題，目前由於經驗不夠豐富，各地條件不同，不宜過早地研究定型，而且一個地方一種形式的設計計算資料，只能作為其他地區的參考。各地區應創造更多更好的經驗，適應多種多樣的條件，同時也要注意防止不加分析地隨意選用，在選用前也必須作必要的鑑定①。

提高動力設備技術經驗交流座談會  
全體代表

1959年10月24日

---

① 以下有關提高馬達出力等問題從略，詳見“中國紡織”1959年第33期。

# 兰开夏鍋炉改装外砌炉膛加水冷壁

天津市紡織工业局

## 甲、兰开夏鍋炉改装外砌炉膛加装 水冷壁工作小結

### 一、迫切要求提高鍋炉蒸发量滿足生产需要

我局所属各厂所有鍋炉，大部分是兰开夏等筒式鍋炉，其中大多数设备年限老，结构不好，鍋炉效率很低。历年来經常发生爐胆裂紋、爐壳漏水等事故，影响了生产計劃的順利完成和威胁着职工的生命安全。兰开夏鍋炉的损坏，虽与操作运行水平有关，但也与鍋炉结构和设备安装方法有很大关系，如能合理改装，适应这种鍋炉特点，就能保証鍋炉的安全运行，并且也能提高鍋炉蒸发量和效率。

### 二、改装的設計、水冷壁的制造及爐膛的問題

#### (一) 改裝的設計問題

兰开夏鍋炉的改装，主要有下列几方面：(詳細情況見附圖)

1. 为了能够燃用低值煤和解决燃灼的不合理情况，在鍋炉外前端添裝了外砌炉膛，前火室寬 3000 毫米，前火室長 2000 毫米，火床寬度为 2800 毫米。

2. 为了提高鍋炉效能、蒸汽产量和改善燃灼条件，故在外置式爐膛中添裝了水冷壁(輻射傳熱面積)。水冷壁受热面管子布置在爐膛上礮与两侧牆位置，并由三个联箱与鍋炉本体連通。水冷壁管系用直徑 63 毫米的管子 32 根，水冷壁高度为 1670 毫米，受热面積为 16 平方米，本身蒸发量可达 1600 公斤/小時

3. 为了防止鍋筒下部因水垢形成而发生的鋼板过热而漏水或变形，同时改变了烟气通路方向，由原来的三返烟改为串联式两返烟烟道，由于烟道較寬暢还可以改善工人清除飞灰时的劳动条件。

4. 为了防止生成水垢和改善蒸汽品質，增添了表面連續排污設

备。

5. 将固定炉条改为半机械活动炉排，防止因清炉所引起的火室温度剧烈变化和热量损失。

### (二) 水冷壁的制造与安装

1. 水冷壁的管子部分(包括水冷壁管与输出下降管等)按照設計尺寸与弯曲半徑的大小, 加热到适当程度后再弯管制造。

2. 水冷壁联箱为 170 毫米寬的方盒子, 設計压力为 8 公斤/平方厘米, 系用 12 毫米鋼板加工成槽形, 对接焊口为 V 形, 再以电焊焊接而成。

3. 水冷壁各部分制造完工后, 送至拟改装的鍋炉处进行装配, 并与鍋炉連接。装配工程中联箱与管子接口, 及管子与鍋炉接合大部用焊接結構。

### (三) 炉膛的垒砌方法

1. 炉膛四面側壁是 370 毫米厚的机制紅磚和一层 115 毫米厚的耐火磚垒砌成 485 毫米厚的炉墙, 紅磚与耐火磚牆間留有一漲縮間隙, 炉墙四角及与上礮間也留有漲縮空隙, 以备填塞石棉繩。

2. 炉膛上礮系用双拱异形磚砌成, 异形磚規格为  $55 \times 65 \times 115 \times 230$  毫米, 炉膛上礮为三层磚, 厚度为 350 毫米(可改为两层), 为防止炉膛磚牆受热发生倒塌变形等情况, 用槽鋼及角鋼做一鋼架, 垒砌于炉墙中間, 以加固炉礮。鍋炉与外砌炉膛間用鋼板外套, 內鑲一层耐火磚。

### 三、改装后的效果

在党的开展技术革新运动的鼓舞下, 由于各厂鍋炉供汽緊張情况日益严重, 并在东北的鍋炉改装經驗的启发下, 我局开始了改装工作, 到目前已改装完成投入运行者 10 台(其中兰开夏 8 台, 外燃回烟管 2 台), 經过三个多月的运行与試驗結果証明, 經过改装的鍋炉蒸发量可提高近一倍, 而且能保証鍋炉的安全运行与經濟使用, 并且效果非常显著, 具体表現为:

(一) 在改装后經過初步測定, 在燃燒发热量为 4000 大卡的低值

混合煤时未改装炉蒸发量为 1.775 吨/时，改装后的鍋爐为 3.3917 吨/时，这表明了改装后鍋爐蒸发量提高了 91.08%，即几乎提高一倍，再如改装的外燃回火管鍋爐原蒸发量为 1470 公斤/时，鍋爐效率为 40%，改装后提高蒸发量达 2400 公斤/时，鍋爐效率达 65% 左右，即提高了鍋爐的蒸发量 70%，每天可节约用煤 2.5 吨。

(二) 由于外砌炉膛的容积扩大，使燃烧趋于完全，因而降低了小灰的形成，这就大大延长了烟道除灰时间。过去每一、两个月就必须除灰一次，除灰时只有占公休日，时间短促，炉膛内温度很高，劳动条件不好，鍋爐的急剧冷却损害了鍋爐寿命。改装后基本上解决了这一問題。

(三) 在炉內裝設了連續排污設備，炉內表面泡沫杂质能够及时排出，因而就能减少水垢的生成并提高了供汽的品質。

(四) 鍋爐加裝外砌炉膛后，燃烧比較穩定，炉胆溫度变化很小，解决了火筒經常损坏的一个大問題。改装后，鍋爐炉胆板邊免除除了变形裂紋的現象。

(五) 鍋爐外砌炉膛有足够容积，使煤的燃烧过程在炉膛中停留的时间增长，因此減少了化学未燃烧损失，烟囱冒黑烟的現象已減輕。

(六) 兰开夏鍋爐改装后，能适用燃灼各种劣質煤，如新丘、水洗露头等，在未改装的炉则是不好燃灼的，也可以燃用水分高的煤，因为外砌炉膛有較高的輻射溫度，即使燃点高亦能正常燃灼，从而解决了各厂鍋爐不能燃灼低質煤的关键問題。

(七) 外燃回烟管式炉改装后，由于改变了炉膛位置，改变了直接燒炉壳鋼板的不合理情况，保証了此型鍋爐的安全运行，延长鍋爐的使用寿命。

(八) 外砌炉膛增加的水冷壁单位面积蒸发率可高达 100 公斤/平方米 以上，兰开夏鍋爐水容积大及儲热量大、但蒸发率低的特点就可以互相补足，使改装后的鍋爐上汽快，又能儲藏热量，这就适应了印染工业用汽量大，而极不稳定的要求，克服了未改装前的汽压低上

汽慢的缺点。例如改装后的锅炉在十分钟内即可提高蒸汽压力2公斤/平方厘米，这对保证企业产品质量有极其重要的意义。

#### 四、改装及运行保养中的注意事项

根据我局在改装设计、制造和安装运行中的经验证明，改装兰开夏锅炉的措施是切实可行的，而且效果很大，这对解决锅炉设备不足有积极意义。但是进行锅炉外砌炉膛改装，特别是水冷壁的增设，需要根据不同情况和必要的技术条件进行设计安装，不然会产生不良后果，现将主要的条件扼要介绍如下。

(一) 外砌炉膛通常是根据锅炉大小配合做成长方型的。炉条的热载荷采用  $750 \sim 800 \times 10^3$  大卡/平方米小时，炉膛的热负荷采用  $250 \sim 300 \times 10^3$  大卡/平方米小时。

(二) 水冷壁敷设设计是根据炉膛形式决定的，水冷壁的水循环速度，在锅炉表压力为7公斤/平方厘米时应大于0.3米/秒，高于8公斤/平方米时，则应大于0.5米/秒。

(三) 水冷壁管的下降管、上升管和输出管截面的比值应采取0.2:1:0.3为宜。

(四) 水冷壁管的输出管接入锅炉本体的位置，最好在锅炉内蒸发面上150毫米处，并成 $30^\circ$ 角。

(五) 水冷壁管在火室中的布置角度的最大斜度不小于 $15^\circ$ ，并且水冷壁管中心与炉墙内壁最好保持150毫米的距离。

(六) 装有水冷壁的锅炉，锅炉给水总硬度最好不超过5度，可以不必作水处理，如能添装连续排污设备，即能减少水垢结存。如在6度以上则必须进行水处理。

(七) 设计外砌炉膛时，应不使炉膛温度超过 $1300^\circ\text{C}$ ，装有水冷壁的炉膛烟气流入炉胆的温度应不低于 $1000^\circ\text{C}$ ，因为温度过低将降低锅炉本体的蒸发强度。

(八) 改装锅炉时应将兰开夏炉体抬高2米，使水冷壁的下降管有足够的压头。锅炉底部应砌纵向隔墙，使烟气分左右两侧排出(即火箭为第一程，两侧为第二、第三程)。

(九)加裝外砌爐膛時，應將水位表、壓力表放到爐膛前部，防止管路堵塞，應把水位表的汽連管改為直徑不小于25毫米，水連管直徑不小于38毫米。

(十)為適應外砌爐膛的燃燒，鍋爐的投煤方法要特別注意研究。

(十一)在安裝水冷壁上聯箱和下聯箱時，應考慮其運行時的自由伸脹，否則可能引起變形或裂紋。

(十二)在鍋筒和聯箱上開管孔時，應注意管孔帶效率不可太低，應該進行強度計算，不要影響強度。

(十三)設計水冷壁高度時，最好應使上聯箱中心與鍋爐正常水位高度一致。在操作運行中，應盡量保持正常水位，防止忽高忽低，以避免影響水冷壁的水循環和正常蒸發。

(十四)加裝水冷壁在使用了一個時期後，應停爐進行檢查，查看聯箱和管子有無變形、裂紋、鼓泡等情況，以及各部膨脹是否正常。由於未作水循環計算，必須依靠實踐證明，如發現問題應及早處理。

(十五)蒸發量提高後，對安全閥截面積應進行核算，如排汽量不夠則應增添安全閥，但使用前安全閥應作好校驗。

(十六)加裝水冷壁後，對給水管路、給水泵、給煤、鼓風機、儀表等亦應作適應的調整。

(十七)因加裝外砌爐膛水冷壁，提高了鍋爐蒸發量後，其鍋爐用煤量相應地有所增加，司爐操作時受到較高輻射溫度，所以必須適當配備司爐工人，並加強勞動保護工作。

## 五、鑑定意見

對天津第一印染廠蘭開夏鍋爐改裝外砌爐膛加水冷壁，經市勞動局邀請了中央勞動部和天津市鍋爐安全技術研究委員會於1959年8月12日，在第一印染廠開會研究，綜合起來提出了以下意見：

(一)下降管、上升管、輸出管截面積的比例，按黑色冶金熱工手冊要求為0.3:1:0.35，此次改裝是按0.2:1:0.3進行的，實際還不夠，

似乎小了一些，因为都是經驗數字，須待一段時間的运行，經檢查如无異常現象，就沒問題。

(二)水冷壁輸出管排列位置偏后，这样可能影响均匀上升和水循环，应将輸出管在上联箱的排列适当前移，炉膛后部受热較烈，应适当偏后些。

(三)下降管与鍋炉本体連接部位可适当降低，并应接在爐体中心偏后的地方，以防止运行中水位低时断水和下降管过长因爐体伸脹而受到的影响。

(四)关于水冷壁的布置，水冷壁上联箱能分开裝两个，可能对水循环更好些。

(五)目前水冷壁管高度为 1.6 米，管长已在 2 米以上。如能将水冷壁管垂直部分加高到 2 米以上較好，以增加爐膛容积。

(六)目前水冷壁下部两个联箱直接受火燃燒，联箱焊縫暴露于火側，不安全，应設法使联箱保温隔热或使不受火燒。

(七)如果鍋炉房条件允許，应将改装的兰开夏鍋炉本体再加高一些，这样增加了水头压力，促进了水循环。

(八)爐膛热負荷为  $250 \sim 300 \times 10^3$  大卡/立方米小时，这种热負荷大了些，可适当加大爐膛容积，这样可減低爐前輻射温度。

(九)輸出管有向上的大漲縮弯，应尽量縮短其高度或改成向两边弯曲管，以減少上升阻力，更有利于水循环。

(十)輸出管与鍋炉連接部位在封头上，距水位表与鍋炉的連接部位很近，是否影响水位准确性，提出考慮。

(十一)兰开夏鍋炉本体两侧纵向縫是双盖三排对接，全部直接受热烟灼，易产生过热，应加絕热层。

(十二)水冷壁及爐膛各部分所留脹縮間隙太小，应加大。

(十三)改装鍋炉后提高了蒸发量，应进行安全閥截面計算，核对排汽面积是否够，以确保安全运行。

(十四)水冷壁下降管过长，应加一支撑垛，并应注意脹縮問題。

(十五)为了更詳細掌握鍋炉改装效果及鍋炉各項技术指标起見，应进行排烟温度測量及瓦斯成分分析，还应測定灰中可燃物以便改进燃燒。

(十六)水冷壁联箱运行中应适当放水排污，以減少鍋內汚垢，但現裝的排污管直徑太大。

(十七)对投入运行經過改装的1、2号爐应經過改装，对水冷壁管及联箱等部分的安全鑑定檢查，查看管子是否有过热变形等以及其它異常現象。

(十八)因蒸发量加大且蒸发速度加快，可采用連續上水設備，以保証維持安全水位。

(十九)为降低爐前輻射溫度，改善司爐劳动条件，可在生鐵爐門前增加石棉隔热保温材料。

(二十)应采取措施，定期清理水冷壁管外积灰，以保証受熱面正常。

(二十一)水冷壁联箱头部法兰处及上下联箱与爐体的連接管，应加强保温。

(二十二)水位表引出管法兰太多，应适当减少，并注意表示水位的准确性，引出管应加保温。

(二十三)兰开夏本体底烟道牆寬 800 毫米，寬度太大要減少受熱面积，应縮窄。

(二十四)給水應进行水处理以保証水質好，防止管中結垢，灼坏管子，建議加裝苛性脆化指示器。

(二十五)兰开夏鍋炉本体后部，建議增加排污管。

## 六、結束語

总之，大家一致認為兰开夏鍋炉和其他筒式爐改装的方向是正确的，需要鋼材少，效果大，是符合总路線要求的。最好不要将水冷壁上联箱作成上汽鼓，因为兰开夏爐本体已具有很大水汽容积，无作成两个爐的必要，否則使改装工作复杂化，鋼材需要量增加和加工技术要求高。根据天津第一印染厂改装后使用三个多月的情况，水

冷壁管，联箱等經檢查无变动，值得注意的是水質的要求要高，操作技术相应地也要提高，技术管理制度要加强，否則，难以幸免损坏水冷壁管的事故。

根据改装后使用三个月沒有发现异常情况，并結合同志們所提出的意見，将初步改进方案提出如下：

(一) 将鍋炉本体抬高到2米以上，以增加水头。水冷壁管可以相应加长，爐膛容积可增大。

(二) 为了簡化砌磚工作和节省鋼材，仍采用一个上联箱。

(三) 将輸出管在上联箱的排列位置适当前移，以达到流体上升均匀的目的，并适当縮短其高度。

(四) 将水冷壁下联箱，用耐火磚隔热，使不受火燒。

(五) 将下降管与鍋炉本体連接部位向下移300毫米，并連接在中部以后的地方。

(六) 下降管連接在本体后部者应加支撑，水位表連管加强保温。

(七) 加强技术管理制度，并制訂运行規程。

(八) 其他意見待再研究。

总起來說，进行鍋炉改装，对我们局來說，还是新的工作，經驗不多，技术水平差，在这样大的改装工程上，考慮不周，認識不到的地方以及缺点与存在問題还是很多的。在設計与安装过程中，中紡部及市劳动局等有关部門曾給以技术指导与支持。我們也根据各方面所提意見尽量作了改进，但仍不会是十全十美的。希望各有关部門繼續給予指导与支持，使目前鍋炉设备这一薄弱环节得以改觀，以适应生产更大跃进的要求和需要，为保証超额完成国家計劃而努力。

## 乙、改装图纸

有关的改装图纸如图1、图2、图3所示。