

科學圖書大庫

工業技術訓練叢書

配 管 作 業

譯者 張充鑫

徐氏基金會出版

譯序

本書主旨係說明配管作業時，如何按計畫、準備、製造、裝配、檢驗及完工處理等實施步驟。書中大部份內容係屬製造和裝配時所需之技能 (Skill) 與技術 (Technique) 並以圖示及文字說明各項工作程序，同時亦強調工廠安全以確保工作之落實有效。

本書分成上下兩篇，上篇主要介紹配管作業所需使用的機具，常用的彎管方法、材料的選擇、管件裝配、熱處理及管之安裝、檢驗等，下篇則著重在管接頭、管配件、管密合及管之安裝等所需之技術。至於其它有關配管之技術也詳細予以介紹，所以本書除供教育訓練外，對於從事機械製造或配管工作的人員，亦極具參考價值。

原書係英國工程工業訓練局 (Engineering Industry Training Board) 出版，其內容係以英國標準 (British Standard) 簡稱 B.S. 為依據，特提醒讀者注意，本書所用名詞係以國立編譯館出版之機械工程名詞辭典為依據，在此附帶說明。

張充鑫
師大工數研究所碩士

目 錄

譯序

上 篇

本書使用說明

工作前的準備事項

材料的認識.....	3
劃線工作.....	4
在工作台上繪製輪廓圖.....	5

冷熱作彎管工作時的瑕疵預

防法

矯 平.....	16
防 紋.....	16
防 薄.....	17
防變形（防管變成扁圓）.....	17

冷作彎管

管填料.....	18
油壓彎管機.....	18
水平彎管機.....	34
抽拉彎管機.....	38

鐵管和非鐵金屬管的熱作彎

管作業

塑膠管的熱作彎管作業

管的分割和接合

熱處理

在工業用爐內，管工作應力的 消除和正常化處理.....	78
使用火環加熱，以消除局部應 力法.....	79

裝 配

檢 驗

結業測驗

通 則.....	97
評 鑑.....	97

下 篇

標準符號

安全規則

員工的職責.....109

安全注意事項

許可施工程序.....110
許可施工證.....111
危險區的安全防護.....112
呼吸器具的使用.....113
呼吸器具的種類.....113
輻射的危險.....117
輻射的種類.....117

梯子，鷹架和台架

梯子的選擇.....118
梯子的搬運.....119
梯子的豎立.....119
延長梯.....120
梯子的使用.....120
移動式台架.....121
攀登台架.....122
在台架上工作.....122

平面圖和工程圖

一般配置圖所用的符號.....123
管工圖之各種常用符號.....124
熔接符號.....125
表示熔接位置的符號.....125
地區圖.....128
基礎佈置圖.....128
配置圖.....130
接合線.....131
管路佈置圖.....132

管路一般佈置圖（配管圖）.....133
管路規格.....135
閱讀流程圖.....137
管路的識別.....138
色碼和記號.....138
徒手畫草圖.....139

吊升和搬運

高架起重.....140
管重量.....141
重量估計.....142
重量比較法.....142
比較法.....142
吊升重物.....143
手勢信號.....143
起重機.....143
人字突臂起重機.....143
輪型或履帶起重機.....144
停 止.....144
緊急停止.....144
滑車的種類.....145
吊索的種類.....145
吊掛的技術.....146
用雙軟眼圈吊掛.....147
無端吊索.....148
雙鋼絲繩吊索.....148
雙鏈條吊索.....148
鏈條滑車的使用.....150
棘輪起重機的操作.....150
手搖絞盤.....151
手搖絞盤的使用.....151
千斤頂.....153
千斤頂的種類.....153

千斤頂的選擇	153	凸 緣	188	
測量工具		設備的認識		
捲 尺	154	閥	191	
捲尺的使用	154	閥的種類	191	
畫 線	154	離心泵	195	
鉛錘線	155	導葉(渦輪)泵	195	
酒精水平儀	156	泵入口通道	196	
有刻度的酒精水平儀	156	分件殼泵	197	
流量表	157	多級泵	197	
壓力表和真空表	158	往復運動泵	198	
壓力表(計)的校正	159	直接作用式泵	198	
工具的使用		雙缸直接作用泵		199
扭力扳鉗	161	旋轉泵	200	
衝擊式扭力扳鉗	161	迴轉泵	200	
螺紋切削機	162	齒輪泵	200	
螺紋切削機的使用	163	滾子泵	200	
萬能車床的使用	165	直列泵	201	
齒輪傳動式螺紋切削機的使用	165	壓縮機	202	
手提式加熱器	167	壓縮機的型式	203	
噴 燈	167	鍋 爐	204	
丙烷氣炬	168	熱交換器	204	
藥筒操作錘	171	空間加熱器	205	
板金工剪和剪刀	177			
木槌、修整器和型模	178			
材料與配件		加熱技術		
管工材料	179	預 熱	206	
配件的辨認	181	預熱的方法	206	
搭接短管	184	後 熱	207	
套筒熔接聯接器	184	就地加熱	208	
螺旋配件	185			
油壓彎管機				
手動油壓彎管機	209			
機件的安裝和操作	209			

管路的裝配和接合

密合墊的製作和使用	212
密合墊的製作	215
封閉劑	219
凸緣接合	220
螺旋凸緣的裝配	220
製作凸緣接頭的準備	221
用凸面凸緣製作接頭	221
拉緊凸緣螺栓	223
管之膨脹	224

陰極防護

地下管路的絕緣	225
凸緣絕緣	226
密合墊的種類	226
發熱熔接法	228

加襯和加套管

防護包覆料	230
管內加包覆料或襯料	230
管外面包覆料	231
熱絕緣	232
預製好的絕緣型件	232
組合絕緣	235
加襯管	236
加襯管的接合	237
加套管	238
將管路接到機器上的步驟	240

壓縮和螺旋接頭

壓縮接頭	241
用非操縱式壓縮接頭製作銅管	

接頭 241

用操縱式壓縮接頭製作銅管接頭	243
毛管填料	245
螺旋接頭	246
推拔蟲接頭	247

塑膠管的接合

管套熔合	248
聯珠熔接	250
熔合熔接之缺點	251
對頭熔接	252
螺紋製作	254

硬焊和鉛管試接

硬 焊	255
硬焊凸緣於管上	255
鉛管試接	256

管路之裝設

定管路線	258
小口徑管路之固定法	258
裝設固定件	260
管之定位	260
管之裝配	260
蒸汽管路定線	261
蒸汽管路之鋪設	262
大口徑鋼管的固定方式	267
管支架(座)	268
固定件和止塊	271
垂直管之支架(座)	272
吊 架	273
彈簧支架	274

在同一水平面上的支架	275
管線加熱器	276
加熱管路方法	276
利用蒸汽或熱水加熱	276
隔熱包層	279
利用電熱元件加熱	280
電連接	281

預試檢查

檢查系統	282
管路位置	282
管口蓋板和間隔板	284
管路系統之排洩和沖洗	285
清管作業	286
裝設測試儀表	290
管系統和配件之測試	291
水壓測試	292
壓縮空氣測試	294
管路系統之故障及排除法	295

管路之測試

洩漏測試	296
洩漏的定位	298
預防性的測試	300

管路之修理

選擇換置管	301
環氧樹脂	303

板料的切割與成型

遮雨板	304
金屬遮雨板	304
飾以突起物	305
切割和燒製	305
切 割	305
非金屬的遮雨板	306

陶瓷衛生用具的裝設

防護處理	308
裝 置	308
配 件	308
安裝水龍頭	308
出水口的裝配	309
用具的接管	309
污水管的連接	311
撓性連接	311

鑲嵌玻璃的工作

玻璃的種類	312
平板玻璃之切割	312
在玻璃上切割小孔	313
用油灰鑲嵌玻璃	313
用塑膠管鑲嵌玻璃	314
專利的玻璃鑲嵌法	314
鑲嵌天窗玻璃	314

結業測驗

上 篇

本書使用說明

本書是用來協助教師、技師和學員們在本課目訓練後，達到一定程度的技能與相關知識的水準。本書採用插圖並配合各種註解，來說明各項技術作業的要點。希望教師或學員們在任教或受訓及實習期間，都能擁有此書。因為此書具有下列兩大用途。

- (1) 學員們在聆聽及模仿教師所示範的特殊技能時，可供為自修之用。
- (2) 作為技師和教師的備忘錄，以提供正確的講授和重點的提示。

對於某一行作業，常有多途可循，予以達成，本書無意逐一介紹；也不可視本書所列為唯一可行之法。但教師與技師如有意改用其它方法講授時，應先考慮其安全與效用，方可施教。

本叢書無意涵蓋所有工廠必須的工藝學，因為那是技術員深造時研讀的課程，但所需的工作知識，則均已包含在內，使技師們在進修之前，在工廠內奠定良好的基礎，以便在技能上有更進一步的發展。

本書必須配合已刊印而與本課目有關的技能及訓練規範同時研讀。該項規範係經有豐富工作經驗的技師依工作分析原理及有效的生產步驟研究而來，並且經由技師、教師、及其他專家們所共同努力的結晶。

本書尚請讀者提供意見，作為修正與改進之參考，以臻完善，不勝感激。

本書尚有測驗範例，可作為學員結業時成績考核之用。其中有關測驗的說明，可供輔導員或其他監考人員之參考。本書暨各項測驗的目標，乃在協助學員達成高水準之技能。

本書特別注意安全，全書中有強調工作時的各項安全措施，請學員及教師均能隨時注意。

安全規則

教師在學員們受訓期間，必須要求其恪遵有關工廠安全的規定；並要他們依照標準來做。

此處還要特別強調在第一年訓練手冊第一冊中所述有關個人在工廠中的穿著、行為和實習期間的安全規則，對於剛由訓練中心踏入工廠的學員們特別有幫助。

技師和教師們有責任樹立一良好的楷模，如學員們有任何違反安全工作規定情事應立即阻止之。


工作前的準備事項

大多數的管品製造公司，皆從代理商或顧客處得到詳細的裝配圖，再依此圖分成各種製造圖或簡圖，然後製造，下面是一般常見的管件製造程序說明。

材料的認識

通常是以英國標準（B.S.）為依據訂定各項規格，學員要能正確認識、選擇各類的管件、配件和管接頭。

例如鐵管載於B.S. 3601，B.S. 3602中，非鐵管（銅管）則載於B.S. 659中。凸緣的裕度視所指定的型式而定。每一種型式凸緣的裕度可由B.S. 10或B.S. 806或有關的英國、美國或其他國家標準中獲得。下圖為若干典型。例子：



管：

英國、美國和歐洲標準對於管的規格皆有詳細的記載。下述為用於不同管料品質的英國標準：如B.S. 3601為一般用途碳鋼。B.S. 3605為沃斯田鐵不鏽鋼。

管件出廠前應標示：

- 製造廠商或註冊商標。
- 有關的英國國家標準編號例如B.S. 3602。
- 鋼的等級及參考標記，例如H.F.S. 23（熱加工無縫管）。

至於小直徑管其資料都印於金屬標籤，並綁在每捆管上。有些製造商還用不同的顏色標記來表明各種等級的管料。

注意事項：



- 合金鋼管不須標記。
- 禁止使用含有鉛、鋅、銅或錫的塗料。

配件：

管配件有許多型式，計有管套節、螺旋配件和熔接配件。有些有關配件的英國標準是：熔接配件有B.S. 1965和B.S. 1640，管套節和螺旋配件有B.S. 1740。

割線工作

依 B.S.308 規定，工作圖皆以第一角投射法畫成的。如圖(a)所示。圖(b)是用等比例的形式表示。



熔接符號

熔接型式	斷面圖形	表示符號
填角熔接		△
對頭熔接		
單V型 對頭熔接		▽
單U型 對頭熔接		○
聯珠熔接		○

熔接符號：

依 B.S. 499 典型工作草圖中常用的熔接符號如左表。


在工作台上繪製輪廓圖

標準製造程序如下：

例一、8吋管徑碳鋼管雙直角熱作彎管前的製作及準備工作。


(a) 從管理員處領取工作簡圖，仔細研究，應注意的是

- (i) 管件型式是 H.F.S. 22。
- (ii) 外徑為 8 $\frac{5}{8}$ 吋，厚度為 0.375 吋。
- (iii) 注意彎腳的長度和彎曲半徑大小；並選擇適合繪製輪廓圖的工作台。




(b) 在工作台上應準備的工作：

澈底清掃桌面，保持桌面的乾淨並準備必須的工具如尺、量規、分角器和白粉線等。




(c) 在工作台上定一基準線，並以此基準線代表 6 呎 6 吋的彎腳。白粉線依下述方法作業：

- (i) 從捲線軸上拉出定長的白粉線。
- (ii) 用粉筆在線上來回摩擦，直至塗上適量的白粉。




(iii) 用雙手提起白粉線，放於預先定好記號的工作台上。

(iv) 拉緊白粉線，並用拇指和食指拉“彈”一下。



如果所欲繪的線長超過你的雙手所能伸展的距離。則線的一端可用重物壓住固定之。


(d) 在基準線上量取相距 6 呎 6 吋的兩點“ A ”和“ B ”。




- (e) 從 B 點用分度規和滑石畫 90° 彎角的記號，如圖示。

注意事項：


90° 彎角記號可用角尺、圓規或分規代替。




- (f) 通過所畫的記號連接 B 點劃一條白粉線。




- (g) 量取 3呎 6吋的彎腳長，以決定凸緣位置“Y”點。



(h) 同樣的方法，由“ A ”點量取 3 呎 6吋長的彎腳，決定凸緣位置 “ X ”點。




(i) 以中心線為準量取管外徑。




(j) 畫直線表示每一彎腳上凸緣的位置。

注意事項：


用三角板檢查此直線是否和中心線垂直。



(k) 通過所測繪的記號用白粉線彈出直線。




(l) 用圓規、量規或分規量取彎曲圓弧的中心。




(m) 依已知半徑調整量規並畫出彎曲部份的中心線。

注意事項：

重複以上的步驟，畫出彎管的內半徑和外半徑曲線。



(n) 在管上劃出加熱線的起止點，即圓弧和中心線的相切點。




線模或斜桿模：

(a) 線模製作（用於彎曲中心曲線）。

(i) 選用適當長度，直徑在 $\frac{1}{4}$ 吋至 $\frac{3}{8}$ 吋間的線棒製作線模。彎管愈大則應選用較粗的線模。

(ii) 沿著彎管的中心線彎曲線模至完全吻合彎管輪廓為止。



(iii) 由枱上輪廓圖標出加熱長度的起止點。

安全規則

線模需有足夠的長度，使它能固持於
加熱的管上，而不致灼傷人員。