

上海市冶金工业局

全国转炉会议资料汇编

第 I 輯

目 录

对轉炉炼鋼車間布置的探討.....	上海市冶金工业局
轉炉炼鋼車間的調度工作.....	上海第一鋼鐵厂
化鉄炉工作經驗.....	上海第六鋼鐵厂
化鉄炉故障处理的几点經驗.....	上海市冶金工业局
炼鋼車間碱性化鉄炉去硫試驗报告.....	上海市冶金工业局中心試驗室 中国科学院冶金陶瓷研究所
側吹鼓形碱性轉炉中的脫硫.....	上海市冶金工业局中心試驗室 中国科学院冶金陶瓷研究所

上海科学技术出版社

內 容 提 要

1959年3月，冶金工业部在上海召开全国轉炉会議，交流側吹轉炉的操作經驗，上海市冶金工业局，綜合了上海各单位試驗研究的成就，汇编了本書，分一、二两輯。

本書內容包括：对轉炉炼鋼車間布置的探討、轉炉炼鋼車間的主要工作、化鉄炉工作經驗、化鉄炉故障处理、碱性化鉄炉去硫和側吹鼓形碱性轉炉中的脫硫等。內容极为丰富，可供全国轉炉炼鋼工作者参考。

上海市冶金工业局

全国轉炉会議資料汇编

第 1 輯

上海科学技术出版社出版

(上海南京西路2004号)

上海市书刊出版业营业許可証出093号

上海市印刷五厂印刷 新华书店上海发行所总經售

开本787×1092 1/16 印張6 1/8 字數157,000

1959年3月第1版 1959年3月第1次印刷

印數1—3,000

統一書号：15119·1230

定价：(十)0.62元

全国转炉会议資料

对轉炉炼鋼車間布置的探討

上海市冶金工业局

党提出了以鋼为繩带动一切工业的正确方針以后,1958年在全国各地新建了大批的炼鋼車間,其中尤以轉炉炼鋼車間占有絕大比重,对1100万吨鋼的胜利完成,起了决定性作用。今年的鋼产量,党中央已在八届六中全会上提出了1800万吨左右的偉大指标,因此,目前对如何选择一個比較合理的轉炉車間布置的問題,提出来研究討論,是具有现实意义的。

我們在过去曾經設計过几种不同类型的轉炉車間,在設計过程中走过弯路,碰过釘子,在生产考驗中还暴露了一些問題。現在我們仅将这些經驗和教訓汇集起来,提出看法,作一个嘗試性的探討,供大家討論和参考。

轉炉車間布置的几点看法

由于轉炉炼鋼車間与其它炼鋼車間有几点显著不同的地方:第一是操作频繁、緊張,各个工段必須密切配合,生产調度非常重要;第二是原料与成品的运输量大而周轉期短;第三是炉渣特別多;第四是烟尘大、劳动环境差。因此,在車間設計中考虑如何来适应以上这些情况,确实是一項十分重要的課題。过去我們在这些問題上没有很好加以重視,特別是运输和炉渣清除問題,更为突出。

一、关于車間布置基本形式的探討

就日前来說,我們認為有下列四种基本形式:

1. 单跨地坑式,如上鋼六厂。
2. 单跨小平台高架式,如上海試驗工厂及唐山鋼厂新車間。
3. 双跨地坑式,如上鋼三厂第一轉炉車間。
4. 双跨高架式,如上鋼五厂轉炉車間。

(一)对单跨、双跨形式的看法 单跨式的布置,是使所有化鉄,炼鋼及鑄錠等工段,都在一个長列車間的車間内进行。它的主要优点是:通风条件良好,中間气楼,可以两面进风。缺点在于車間長度比較長,如果修包、烘包及錠模冷却,都在同一跨間,則厂房更長,行車的調度比較困难。同时,炉座愈多,車間愈長,使行車不能很好利用,平板的排列也成問題,困难就更多了。如果为了不使車間太長,采用双列平板布置,則鑄錠工段的劳动条件又将非常恶劣。并且单跨厂房的跨度,一般不应太窄,否則車間内更形拥挤。双跨式車間则是将化鉄、炼鋼放在一个跨內,另一跨間作为鑄錠或脱模之用。一般双跨式厂房,有采用鑄錠車在主跨澆注后,駛入副跨脱錠整模时,也有采用盛鋼桶車將滿載鋼水的盛鋼桶送入副跨进行澆鑄的。前者一般用于地

坑式,后者用于高架式。由于双跨式車間可以避免单跨式存在的缺点,更能适宜于轉炉生产的特点。因此,我們认为,单跨式布置只适用于炉子吨位小,炉座比較少的車間。6吨以上的炉子,产量在20万吨左右的,一般以采用双跨式比較好。上鋼一厂第一轉炉車間在1953年建造时,就是采用单跨式,跨度16公尺,現在随着产量的增加和主导风向的不利,每届夏季,操作条件就显得异常恶劣。所以,在1956年設計上鋼三厂老轉炉車間时,一方面由于炉子較大,同时,也接受了上鋼一厂的經驗教訓,决定采用了双跨式布置,主副跨都是18公尺,行車軌頂标高也作了适当調整,提高到10.5公尺,并且都設置了气楼,炉子安放在常年主导风向的下风。这样一来,在操作环境上显得改进了一步。1958年秋季,上鋼一厂第一轉炉車間,在增加了炉座以后,也改成了双跨式。

(二)对轉炉采用地坑式或高架式的看法 地坑式轉炉,厂房建筑比較矮,单位造价也比较低,但地坑的建筑却要化一笔投資,为了防止发生爆炸,还必须严格防水,特別在南方地区,一般的地下水位較高,地坑是不能过淺的,6吨以上的炉子,地坑深度大都在4公尺左右,对于这样深的地坑,在要求严格防水的条件下,施工就显得非常困难。另一方面,碱性轉炉的大量炉渣,虽然大部分可聚集在炉前渣盘內,但还有一部分炉渣要积在地坑中,必須經常清除,这又是一个劳动条件非常恶劣的操作,每班清渣一次,約需一小时,对鋼产量大有影响,炉前渣盘又必須利用行車吊出,一方面使行車操作更頻繁,另一方面还要造成炉子跨間內的杂乱与温度增高,虽然在上鋼三厂老轉炉車間設計时,主观上想利用地坑的斜度用卷揚机将渣盘从炉后拉出去,但是經過实践效果比較低,目前仍旧只能在炉前吊出炉渣盘。

由于这一些情况的发生,我們在1958年設計8吨轉炉車間时,都采用了高架式。主要目的有二点:第一是解决出渣的困难,对改善劳动条件有了根本性的改变;第二是消除地坑施工的困难,加快建設进度。但是高架式轉炉厂房也有缺点:第一,厂房高度增加,又必須有操作平台,投資費用較大;就上海地区炉坑需要特殊防水的情况下,估計比地坑式高出3%左右,其他地区約高12%左右。第二,由于厂房标高的增加,而鉄水包又必須从地面吊起,因此,行車司机操作較不方便,距离太高,視線不够清晰。此外关于操作平台的标高,应该根据具体情况来确定,如果标高太大,除了增加厂房总高度外,出鋼时鋼水的冲击力容易冲开鋼包的塞棒,产生漏鋼事故;如标高过低,鋼包在电动鋼包車上走向副跨时,鋼包上口离开操作平台的鋼筋混凝土梁距离太小,幅射热的影响易于损坏鋼筋混凝土的結構。究竟应该多少,确实是要按照具体条件来考虑的。目前上鋼五厂的鋼水包上口至平台梁的淨空,約为200公厘,平台梁下侧还应增加隔热擋板,防止幅射热。

一般說来,3吨以下的小轉炉,在地下水位不高、生鉄含磷較少的情况下,以采用地坑式較為适宜,而对于6吨以上的轉炉在地下水位較高的地区,我們的看法是倾向于高架式。这里必須說明的,我們所指的高架式,不仅仅是轉炉台高,而且炉子跨間的炉前地区,全部是鋼筋混凝土的操作平台,不用鋼結構的小操作平台。因为小平台虽然也可以解决出渣問題,但对于炉前操作來說,有很大的不便,炉子傾动时工人无法躲避喷射的火花,上下也有困难,对于轉炉車間这种繁忙的操作条件,是不十分适宜采用这种操作平台的。

二、炉子跨間化鉄炉与轉炉的排列問題

在各种排列方法中,基本上可归納如下三种(图1):

(甲) 化鉄炉全部集中在車間的中間,轉炉在左右分成二組,如上鋼五厂。




图 1

(乙) 轉炉全部集中在車間的中間，化鉄炉在左右分成二組，如上鋼一、三厂第二轉炉車間。

(丙) 化鉄炉与轉炉穿插式排列。

这三种布置方法各有利弊，我們的分析如下：

1. 甲种布置的优缺点：

优点

(一) 原料运输集中，生鉄、焦炭可以堆放在一处，直綫，与其他綫路不相交，既近又方便，这是一个突出的优点。

(二) 由于左右分設二个翻渣場，因此渣綫成为專用綫，运输条件較好。

(三) 不論那一只化鉄炉檢修，或者是供应任何一只轉炉的鉄水，鉄水运输綫总是較短的。对于行車的調度就比較方便，行車不致于走很長的距离。

(四) 因为化鉄炉集中管理，工段操作上联系方便，化鉄炉工長指揮集中。

缺点 需要有两个渣場，投資多。两个风机房管理不便，风管綫路長，风压有一定損失，投資也較大。

2. 乙种布置的优缺点：

优点 渣綫集中，渣場只需一个。

缺点

(一) 化鉄炉原料場必須分为二处，若料場只有一个，势必要与渣綫相交。

(二) 化鉄炉工段操作时联系不方便，指揮不集中。

(三) 鉄水的供应必須調度得好，否則就延長了鉄水輸送距离，而且容易相互干扰。

3. 丙种布置的优缺点：

优点

(一) 每一座轉炉附近都有化鉄炉，鉄水供应路綫短。

(二) 行車調度灵活，不致相互干扰。

缺点

(一) 原料場分散，原料运输很不方便。

(二) 渣場必須分設二个，而且渣綫势必与料綫冲突。

(三) 化鉄炉工段的管理分散，难以掌握。

綜合以上三种布置，我們是傾向于甲式的，因为甲式的优越性比較大。

三、鑄錠方式的探討

根据車間布置基本形式的不同，对鑄錠方式分別对待。当采用单跨式布置时，鑄錠势必采用固定鑄坑；双跨地坑式布置，可以采用小型車跨式（如上鋼三厂第一轉炉車間），在主跨鑄錠，

副跨脫模、整模，这样布置的优点是：副跨行車負荷輕，鋼水包不必来回运送，鋼錠所产生的大量幅射热都在車間兩端，对車間中間影响較小。缺点是：鑄錠車卷揚設備基礎的投資及維護費用大，同样的平板數量而所占厂地面积却要大到一倍以上。当采用双跨高架式布置时，我們是选用了电动鋼包車直接将鋼水包送入副跨后，用行車吊起鋼包在固定平板上澆鑄的，它的优点是：主跨行車數量可以减少，設備費用少，占地面积也較少。缺点是万一发生漏鋼时鋼包車容易损坏。

四、鼓風機房的位置問題

鼓風機房的位置有三种摆法，一是要放在車間后面的正中間，把所有風機集中在一个風機房內；二是設置在車間左右兩側，將風機分成二組安裝；三是位置与第一种一样，采用高架式，風機放在樓上，樓板下面允許車輛通过。

第一种的优点：（一）風機集中使用，可节省各貨風機；

（二）風管綫路一般較短；

（三）管理集中，調度使用方便。

缺点：（一）占据了料場的位置，料綫也受到阻碍；

（二）渣綫受到阻碍。

第二种布置方法的优缺点恰巧与第一种相反。

第三种布置方法，應該說是兼有了上述二种的优点，但主要缺点在于土建造价高，料綫的布置要恰好讓开風機基础有一定困难。

就以上三种布置来看，我們意見，最好是第三种，但当第三种还没有得到妥善解决料綫布置的問題之前，則第二种又比第一种好，因为第二种虽然有缺点，但对轉爐的生产特点來說，我們还是应当充分地注意运料及出渣的严重性，宁可牺牲另一方面。

五、轉爐車間的設計对土建及供風的要求


1. 对土建方面的要求：車間的建筑結構，必須要适合于車間的特点，在排烟降溫方面主要應該依靠自然通风，因此厂房必須有气樓；特別是爐子跨間，厂房結構應該能符合于車間的頻繁操作；在高溫地区，不論是鋼結構或者是鋼筋混凝土，都應該特別注意防溫措施，例如轉爐頂上的行車梁，由于轉爐火焰难免因烟罩的安裝不良而噴射出来，就往往会使行車梁遭受到损坏。爐坑及鉄水包坑的四周、高架式爐座基础、操作平台的梁及樓板、爐口平台的大梁等，都應該采取防溫措施。

此外，对所有地坑一律要求严格防水，否則将引起爆炸，造成工伤事故。

2. 对供風的要求：一般是每座轉爐都應該有一支单独風管，避免二座爐子合用一支風管。因为如果相邻二座轉爐共用一支总風管，当 #1、#2 爐同时修理，而 #3、#4 爐需要生产时，就无法使二座爐子同时开。風管系統的布置不宜过分复杂，但又要求每台风機尽可能与几台轉爐接通，便于当某一風機发生故障时，可以用別的风機代替，不致造成因風機的损坏而影响了轉爐生产。

六、上鋼五厂轉爐車間設計上的主要优缺点

上鋼五厂轉爐車間基本上是吸取了上鋼一、三厂几个轉爐車間的經驗，在提高一步的基础



上进行设计的(图2),但是这一设计还是不完全令人满意的,仍旧存在着不少缺点,须要进一步改进,现在将其主要优缺点分述如下:

在车间的基本布置形式方面,我们采用了双跨高架式,一般说来是比较合理的。对于炉子跨间跨度的决定,由于我们在设计一、三厂新转炉车间时,采用的是15公尺,但在生产后,操作工人都认为太挤,因此五厂的炉子跨间跨度就采取了18公尺。操作平台标高的确定采取了4.2公尺,目的是为了降低车间总高度,但在现在看来,4.2公尺还是太低了一些,钢水包在平台下行走时,离开平台梁低200公厘左右,厂房轨面高度13公尺,虽然照顾到吊铁水包时的操作距离,但对炉口离开水箱的距离来说却是近了一些。

化铁炉与转炉的排列方式是合理的,更由于二跨相互毗连,两个操作平台之间,即化铁炉的对面,设置一条走廊,前后左右都能照顾,对指挥整个车间的生产调度工作来看,也是一个很大优点。炉子跨间的主要缺点,在于厂房施工时没有来得及采用50吨行车梁,虽然柱子及基础作了及时修改,炉座本身也是可卸式,但就是限于这一点,使炉子无法卸下,对整个车间的产量,造成很大的妨害。在炉龄不正常的情况下,8个炉座无法保持经常地吹炼四座,不能满足设计产量的要求。

铸锭跨间,目前在生产小钢锭时,采用的是固定平板浇铸,我们认为还是合理的,但整个铸锭跨间的布置还是有缺点:第一,平板的位置靠近主跨一边,这样车间的利用面积就减小了,同时钢锭所产生的辐射热又将影响到平台上的操作条件,如能将平板移到副跨的另一边,铸锭平台设在柱间,这样车间的利用面积可以更大一些,钢锭的热量也不致于波及到平台上操作;第二,钢锭冷却方式采用了冷却车,我们认为,这不及固定式采用空气冷却的钢锭模冷却架来得好,其原因:


- (一)冷却车的设备费用大,维护检修也很麻烦;
- (二)水冷钢锭模时大量水蒸汽将吹入车间,影响操作;
- (三)水冷钢锭模对钢锭模的寿命也有妨害,一般比空气冷却要短得多;
- (四)冷却车占地面积较钢锭模冷却架大得多。

对于铸锭跨间的跨度,采用21.5公尺,也是比较合理的。但高度的选择与主跨相同,这是一个缺点。根据操作工人的反映,这样的高度铸锭时很不方便,中注管不易对准,事实上也并不需要这样高,今后设计时,在不妨碍主跨的通风条件下,可以适当减低一些,且应该有一个气楼,借以排除烟尘及热气。

鼓风机房的位置分设在车间两端也是一个主要优点,这样的布置方式,能使车间后面留出大片宽广的料场,上料铁路一般都可以直线布置,出渣线路与料线各不相关,没有干扰,对于运输来说,是有很大的好处的,缺点在于翻渣场的位置太远。

针对以上所作的分析,我们在吸取了五厂的经验之后,又设计了一个新的车间,如图3所示,保留了现有的优点,对缺点进行了改正,更重要的我们认为在炉座数量上以不超过六座为限,同时在某些细小环节上,也作了适当改进,例如炉前渣料的运送,采用了升降机,运料小铁路左右贯通,便于运输,增加了好些扶梯,使指挥生产的人员,到处通行,便于把化铁炉、转炉、铸锭三个主要工段的操作紧密地联系在一起。

以上所作介绍,仅仅是我们一点粗略的看法,很不全面,而且还可能有错误,在有些问题上认识也还不是顶明确,希望能提出批评与指教。



轉爐煉鋼車間的調度工作

上海第一鋼鐵廠

一、轉爐煉鋼的特点

轉爐煉鋼與其他煉鋼法不同，要在很短時間內頻繁地運送重複的原料和成品，並且一爐接着一爐進行熔煉，很少空閒時間，因此要求迅速和及時地進行與轉爐有關的一切操作。

轉爐生產有下列三個特点：

1. 生產周期非常短：我廠煉一爐鋼僅 17~20 分鐘左右。

2. 各工序必須緊密配合：化鐵爐要及時供給轉爐鐵水，轉爐吹煉完畢，鑄鋼工段要預先準備好平板供它澆鑄，由於化鐵、吹煉、鑄錠是流水作業、高溫連續性的操作，鐵水出來必須要保持一定的溫度，鋼水在盛鋼桶內要鎮靜幾分鐘，也要保持一定的溫度，鑄錠也要一定的溫度，三者不能脫節。其他如拆爐、砌爐、鋼水包、鐵水包的準備都是一環接一環，圍繞這三個工段，互相配合，不能脫節。

3. 生產緊張：從一爐鋼出來到出另一爐鋼，只有 20 分鐘左右，因此一點也不能鬆勁。例如，鑄錠工段在這短短的時間內，要做好下列工作：轉爐出鋼後先鎮靜，然後澆注，最後脫模，出紅鋼錠，砌平板，擺模子，清潔工作等等。這些工作的時間都是以分鐘來計算，行車在二十四小時內幾乎沒有休息。

由於以上幾個特点，我廠經過幾年的生產摸索，初步認為必須做到以下幾點，方能均衡地完成生產任務。

二、勞動組織

合理的勞動組織是保證生產完成的條件之一，我廠班里有值班主任一人，負責管理整個班內的一切工作，下設四個工段，即化鐵、煉鋼、鑄鋼及爐衬，每個工段有工長一人，負責管理工段內的工作。各工段的工種如下：

1. 化鐵爐工段設有下列工種：上料工，加料工，開卷揚機工，開風工，通風眼工，開出鐵眼工，敲去硫劑工，拉渣子工，修爐工，領行車工。

2. 煉鋼工段設有下列工種：看火工，開角度工，倒鐵水工，加鐵合金工，拉平車工（包括調爐，鑄渣）。

3. 鑄鋼工段設有下列工種：領行車工，做澆口工，砌平板工，澆鋼工，裝泥心杆工，裝底肚磚工，鑄渣子工，推紅鋼工。

4. 爐衬工段設有下列工種：拌砂工，沖爐工，烘爐工，拆爐工等。

三、时分指示图表

由于轉炉生产的特点是緊張、連續、速度快，如果轉炉車間沒有一个科学的指示图表来組織均衡地生产，生产一定非常混乱。我們轉炉車間沒有采用时分指示图表以前，化鉄炉的出鉄与轉炉的吹炼沒有配合起来，即化鉄炉的熔化能力和轉炉的吹炼能力未配合好，若化鉄炉熔化得快，鉄水出得早，轉炉就来不及吹炼，使鉄水在鉄水包內冷却；若鉄水出得晚，則轉炉要等鉄水，造成炉温降低，使吹炼不正常。在轉炉和鑄鋼工段之間也有同样的情况，若轉炉吹炼時間快，而鑄鋼平板来不及准备，則將造成鋼水在炉內等待，这样不但不能完成产量計劃，而且造成車間各工段的工作混乱，工作时紧时松，发生很多漏鋼和低温等生产事故。

为了使轉炉車間能有节奏的进行生产，我們試行了时分指示图表制度。指示图表經過几次修改，形成目前使用的时分指示图表，如表1~4所示。

时分指示图表是以轉炉为中心，把各工段前后銜接起来，把附屬的工作配合起来，轉炉掌握倒鉄水、开风、吹炼的出鋼時間，化鉄炉掌握出鉄時間，鑄鋼工段掌握行車松下時間。例如轉炉吹炼第二炉时，即第一炉吹炼完毕，第二炉吹炼前4分鐘應該把鉄水吊起，吊鉄水時間規定以后，就要联系到这炉鉄水應該什么时候出，使它出得及时；鑄鋼工段松下行車，我們規定倒鉄水是在前3分鐘，倒鋼水是在前1分鐘，一部行車出完鋼，然后做鑄鋼工段的工作，如澆注、脫模、鉗紅鋼等。我厂轉炉車間有4部行車，第一部10吨行車專門負責出鉄、倒鉄，另外二部10吨行車專門負責澆鋼、脫模、鉗紅鋼等工作，还有一部15吨行車專門負責調炉及澆鋼、脫模等工作。各工段根据指示图表互相联系，进行有节奏的生产。

时分指示图表将操作和時間結合起来，以前仅規定每班出几炉，現在每炉都有規定。

时分指示图表有計劃与实际二項，可以随时比較，那一步差了几分鐘，自己心中有数。

时分指示图表由掌握操作的同志直接填写，并挂在黑板上，每个操作同志都可以看到。

由于时分指示图表針对轉炉生产最薄弱的一环，打中了要害，因此推行过程中，生产上逐漸出現了新气象，二个轉炉吹炼，平均日炼炉数由1954年的100炉增加到1957年的150炉，这个期間的产量增加了71%。在1958年10月添了副厂房后，最高日炼炉数曾达到322炉。

由于时分指示图表直接結合操作，各工段只要按照指示图表操作，全車間就能够均衡地生产。时分指示图表又与每个工人的工作有关，大家都比較关心，檢查周期很短，即使差了几分鐘，心中也有数。原来只能在班后會議上檢查工作进度，現在操作同志都能在工作中随时随地檢查、比較，因此时分指示图表起了整个生产計劃具体化的作用，使轉炉車間每个月都完成了計劃。

实行了时分指示图表后，班与班之間的协作情况有了显著改善，轉炉在下班前替下一炉准备好一炉鉄水倒在炉內，專等下一班来吹。

轉炉的时分指示图表还和其他的图表互相配合，如化鉄炉、鑄鋼、炉衬等。

根据时分指示图表执行情况，車間可以掌握生产上的不平衡現象，发现薄弱环节，从而采取措施，提高生产。

熔炼設備能力的計算：

为了更好的完成生产任务，挖掘設備潜力，我們把車間里的熔炼設備能力計算了一下，并以化鉄炉挖掘潜力后的实际最大的出鉄量为基础来安排每日的日炼炉数和产量。如20吨化鉄炉，搞了小风口，把离心式鼓风机串联，这样风压增加，使熔化率由每小时20吨达到每小

轉爐車間氧化鐵爐產生廢渣指示原始記錄表

志東在1955年 月 日 出生() 年 月 日

设备项目		非炉内时间				开风时间				非炉内时间				非炉内时间				非炉内时间				非炉内时间			
设备名称		15	30	45	分	15	30	45	分	15	30	45	分	15	30	45	分	15	30	45	分	15	30	45	分
1	非化铁炉																								
2	非化铁炉																								
3	非化铁炉																								
4	非化铁炉																								
5	非化铁炉																								
6	非化铁炉																								
7	非化铁炉																								
8	非化铁炉																								
9	非化铁炉																								
10	非化铁炉																								
11	非化铁炉																								
12	非化铁炉																								
13	非化铁炉																								
14	非化铁炉																								
15	非化铁炉																								
16	非化铁炉																								
17	非化铁炉																								
18	非化铁炉																								
19	非化铁炉																								
20	非化铁炉																								
21	非化铁炉																								
22	非化铁炉																								
23	非化铁炉																								
24	非化铁炉																								
25	非化铁炉																								
26	非化铁炉																								
27	非化铁炉																								
28	非化铁炉																								
29	非化铁炉																								
30	非化铁炉																								

[illegible]

表 2

表 圖 六 指 工 段 鋸 車 間 爐 轉

[illegible][illegible]

第一转炉车间炉衬工段指示图表

时25吨,12吨化铁炉熔化率可达到每小时15吨,若开2只20吨化铁炉,一只12吨化铁炉,每包铁水为5吨,则一小时可出13包铁水,即每小时可炼13炉钢,接着再考虑转炉是否有能力吹炼。因为化铁炉最好是不停风操作,尤其在使用土铁土焦的情况下,更不应停风或开小风,这样能使出铁温度高和熔化正常,因此转炉如果来不及吹炼,则计划要打乱,日炼炉数不能完成,此时应采取措施,如改变金属料配比、加氧化铁屑、吹压空气、增大鼓风量等,以缩短转炉吹炼时间。铸钢工段也要想法配合转炉的钢水,使能如期浇注完毕。如在1958年7月份,为了要增产3500吨钢,铸钢工段来不及浇注,操作同志想出把一块平板上的24支钢锭和21只钢锭模由六次吊走改为二次吊走,即同时脱模脱锭的联合操作,根据测定,整理一块平板可比以前缩短间隔时间2分钟,按日炼炉数165炉计,则每昼夜可多浇注16.5炉,大大加快了平板的周转期,使铸钢工段能及时准备平板供给转炉浇注,日炼炉数由165炉提高至180炉,保证了车间生产计划的完成。

四、編制时分指示图表的各项定額

1. 轉爐方面

- (一) 炉子寿命依 55 炉計算。
- (二) 換炉時間每只為 25 分鐘，包括炉坑及烟罩清理時間。

(三)每炉吹炼时间为 20 分钟。

(四)烘炉时间为 13 小时。

(五)每炉间隔时间为 3 分钟,包括出钢、增炭、倒铁水时间。

2. 修炉方面

(一)冷炉时间为 11 小时。

(二)拆炉时间为 6 小时。

(三)种炉时间为 15 小时。

(四)炉盖接缝时间为 1.5 小时。

3. 注钢方面

(一)砌一块平板为 8 分钟(四人),其中包括嵌砖缝,吹压缩空气。

(二)摆模子及浇口为 5 分钟(二人)。

(三)清理平板为 2 分钟(二人)。

(四)脱模及吊红钢为 6 分钟(二人)。

4. 化铁炉方面

(一)炉子寿命为 300 炉(20 吨化铁炉)。

(二)修炉时间为 21 小时(包括打炉与清理 7 小时半,砌砖 6 小时半,撑炉底及种炉底 2 小时,烘炉 3 小时,加料 1 小时,开风出铁 1 小时)。

五、建立轉炉行車調度


轉炉車間自建立时分指示图表以后,生产有了很大的提高,但由于行車的調度尚未建立起来,行車的使用和轉炉的生产不相适应,因此行車經常軋刹,使轉炉吹炼好的鋼水留在炉内,不能及时浇鋼,造成鋼水温度下降,結果浇不起而倒掉。由于 4 部行車沒有分工,平板也沒有編号,哪一輛行車浇哪一块平板沒有規定,根本不考虑合理的安排次序和鋼錠模的使用周轉期,有时甚至形成行車吊了盛鋼桶准备浇注,因平板沒有砌好,不能浇鋼,严重地妨碍了生产。针对这一关键問題,我們在 1954 年 2 月,在时分指示图表的基础上,建立起行車的調度方法。行車調度經過几次修改后,主要有以下几点規定:

1. 首先将平板編好号码:車間里有 16 块平板,我們把它們分成甲、乙、丙、丁四段,每段各有 4 块平板,即甲₁、甲₂、甲₃、甲₄,乙₁、乙₂、乙₃、乙₄,丙₁、丙₂、丙₃、丙₄,丁₁、丁₂、丁₃、丁₄,并且規定先浇单号平板或双号平板。

2. 平板交叉浇注:如先浇单号平板,則第一炉鋼浇甲₁ 平板,第二炉鋼浇丙₁ 平板,第三炉鋼浇乙₁ 平板,第四炉鋼浇丁₁ 平板,第五炉鋼开始浇甲₃ 平板,第六炉鋼浇丙₃ 平板,第七炉鋼浇乙₃ 平板,第八炉鋼浇丁₃ 平板,第九炉鋼开始浇双号平板,以后依次浇下去。

3. 行車的分工:按照我厂化铁炉在一边、轉炉在中間的排列,我們將 4 部行車作如下的分工:边上 #2(10 吨)行車專吊铁水;中間 #5(20 吨)行車負責調炉和浇注丙₁→丁₄ 的平板;中間 #3(10 吨)行車負責浇注乙₂→丙₄ 的平板,其中丙₂、丙₃、丙₄ 三块平板互相交叉浇注,这样一个行車发生故障时,可以互相帮助做;#4(10 吨)行車負責浇注甲₁→乙₂ 的平板,其中有乙₂ 一块平板交叉(見图)。

4. 鋼錠模的按次序使用:由于平板編了号码,我們把鋼錠模也按次序使用,先冷却的先吊,这样改善了鋼錠模的混乱状态,得到均匀冷却。



车间布置及主要设备图

5. 建立了平板鑄錠插旗制度,以紅旗为澆注信号旗,綠旗为澆注准备信号旗。

上述規定有以下几点好处:

1. 由于澆鋼的平板叉开,改善了劳动条件,并且使澆鋼和脫模、吊紅鋼的工作分开,行車工作互相不受影响。
2. 利用每部行車的分工,做到工作心中有数,不混乱。
3. 行車不空跑,来回都有工作做,如澆完鋼后,随即倒掉殘鋼殘渣,放下包子,然后做另一炉的吊澆口、脫模、排模、鉗紅鋼等工作。根据測定,我厂行車利用率平均达到 90% 左右。
4. 插紅旗为澆鋼标志,使行車在吊了包子后,可自动过去,不耽擱時間。
5. 鋼錠模按次序使用,先澆鋼的,先冷却,先冷却的,先使用,改善了鋼錠模的混乱情况,使鋼錠模得到均匀冷却。

六、保証进行正常生产的几个會議制度

1. 班前會議

時間——20 分鐘左右。

會議內容——布置班的生产任务。

为了开好班前會議,在會議前 30 分鐘,值班主任及各工段長在現場檢查工作,并了解上一班情况。

2. 班中會議

時間——每隔 2 小时一次,每次約 15 分鐘左右。

會議內容——檢查接班后的計劃完成情况,值班主任根据执行情况,布置下面 2 小时的工作。