

# 电子实训工艺

## 技术教程

— 现代SMT PCB及SMT贴片工艺

主编 沈月荣



北京理工大学出版社  
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

# **电子实训工艺技术教程**

## **——现代 SMT PCB 及 SMT 贴片工艺**

主 编 沈月荣  
副主编 申继伟 程 婧 张 晨  
主 审 孟迎军 蒋立平

## 内 容 简 介

本书包括基本实践技能训练、收音机实践训练、模拟电路实践训练、数字电路实践训练和单片机实践训练。注重体现实践技能培养,有理论,有实践,如常用电子元器件的认知与测量知识,印制电路板的设计、绘制与 PCB 板的雕刻、焊接装配技术与贴装技术。本书是编者在累积的多年教学实践经验的基础上,参考现代电子企业的生产技术文件编写而成,可作为高等院校电子信息工程及相关专业的电子实训教材,也可供从事相关工作的科技人员及各类自学人员学习参考。

版权专有 侵权必究

---

### 图书在版编目(CIP)数据

电子实训工艺技术教程:现代 SMT PCB 及 SMT 贴片工艺/沈月荣主编. —北京:北京理工大学出版社,2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5682 - 4269 - 1

I. ①电… II. ①沈… III. ①电子技术 - 教材 IV. ①TN

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 185568 号

---

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室)

(010)82562903(教材售后服务热线)

(010)68948351(其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 三河市华骏印务包装有限公司

开 本 / 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 / 23

责任编辑 / 封 雪

字 数 / 544 千字

文案编辑 / 张鑫星

版 次 / 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

责任校对 / 周瑞红

定 价 / 72.00 元

责任印制 / 李志强

---

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

# 前　　言

本书对各种常用元器件做了简要介绍，在其作用、性能、认知和检测方面进行了较多的介绍。学习电子电路离不开对元器件的识别、检测以及应用。本书内容通俗易懂，将常用元器件和 SMT 元器件结合在一起介绍，知识丰富，内容新颖易懂，具有很强的实用性，是不可多得的工具类书籍，同时，可作为教材使用。SMT 反映了新一代电子组装技术，经过 20 世纪 80 年代和 90 年代的迅速发展，已进入成熟期。SMT 涉及面广，内容丰富，是跨多学科的综合性高新技术。目前，SMT 进入了新的高速发展期，已经成为电子组装技术的主流。进行 SMT 的 PCB 设计有助于激发学生学习理论知识的兴趣，调动学生学习的积极性；电子实习有利于培养学生的团队协作能力；基于 SMT PCB 设计可培养学生的科技创新能力，促使软件设计与现代制作工艺有机结合。本书的第 1 章结合教学步骤介绍了常用仪器仪表的使用和元器件的测量、分类、测量、选用等，为后续学习打下了夯实的基础。Altium Designer 电路设计，利用绘图软件 Altium Designer 10 为平台，介绍了电路设计的基本方法和技巧。

本书内容包括 Altium Designer 10 概述、原理图设计和后续处理、层次化原理图设计、印制电路板设计及后期处理、创建元件库及元件封装、信号完整性分析、电路仿真系统、可编程逻辑器件设计和综合实例等，由浅入深，从易到难，各章相对独立，且前后关联。作者根据自己多年的经验及学习者的需求，对各方面知识进行了总结和提示。通过学习，学生可快速掌握所学知识。全书解说翔实，图文并茂，语言简洁，思路清晰。Altium Designer 10 电路设计可以作为初学者的入门，也可供相关行业工程技术人员以及各院校相关专业师生学习与参考。SMT 焊装介绍了 Altium Designer 10 软件设计电路的方法，雕刻机与 SMT PCB 印制电路板的方法，相应的 SMT 焊接装配技术与 SMT 贴装技术的应用。本书选编了多个实践项目，题材丰富多样、生动有趣，将软件设计与硬件雕刻技术融为一体，即将电路 PCB 板设计，雕刻机制备电路板工艺，焊接装配与 SMT 贴装技术，电路调试、修理、检验等一套流水技术融为一体。设计电路包括模拟电子实践、数字电路实践等。随书配套有扫二维码观看实例操作过程视频，读者可以通过扫一扫二维码，既方便又直观地学习本书内容。

本课程为 280 课时，各章的参考教学课时分配如下：

章节	课程内容	课时分配	
		讲授	实践训练
第 1 章	常用仪器仪表	8	16
第 2 章	AD 10 使用教程	16	48

续表

章节	课程内容	课时分配	
		讲授	实践训练
第3章	SMT 焊装简介	22	90
第4章	SMT 表面贴装设备	8	24
第5章	实践与创新	8	40
课时总计: 280		62	218

感谢北京七星天禹电子有限公司提供的 SMT 流水线设备资料以及实际操作设备和环境支持。感谢无锡华文默克有限公司的大力支持，感谢校领导，感谢院领导，感谢主审孟迎军、蒋立平，感谢副主编申继伟、程婧、张晨，感谢参考文献作者们，感谢编写团队，感谢学生们对本书编写实验给予大力支持。

由于编者水平有限，书中存在的不妥之处，恳请读者、专家、同行批评指正。

编 者

# 目 录

安全用电常识.....	1
<b>第1章 常用仪器仪表.....</b>	<b>2</b>
1.1 MF47型指针式万用表 .....	2
1.1.1 MF47型万用表的使用注意事项.....	2
1.1.2 MF47型万用表的基本功能与使用方法.....	3
1.1.3 直流电流测量 .....	5
1.1.4 交流电流、电压的测量 .....	5
1.1.5 直流电压的测量 .....	6
1.1.6 电阻挡测量 .....	6
1.1.7 音频电平的测量 .....	6
1.1.8 MF47型万用表的常见故障与解决方法.....	8
1.2 DT830型数字万用表的测量 .....	9
1.2.1 DT830型数字万用表的注意事项 .....	9
1.2.2 DT830型数字万用表的技术特性 .....	9
1.3 6502型双踪示波器 .....	12
1.3.1 各旋钮功能 .....	12
1.4 DS1000型数字示波器 .....	16
1.4.1 探头补偿 .....	17
1.4.2 数字示波器前面板的操作简介 .....	18
1.4.3 DS1000系列数字示波器显示界面说明 .....	20
1.4.4 数字示波器的使用要领和注意事项 .....	21
1.4.5 数字示波器的高级应用 .....	22
1.4.6 数字示波器测量实例 .....	31
1.5 EE1641B型函数信号发生器/计数器 .....	34
1.6 频率计 .....	35
1.6.1 测量参数 .....	35
1.6.2 面板上按键、旋钮名称及功能说明 .....	35
1.6.3 后面板说明 .....	37
1.7 YB2172型交流毫伏表 .....	37
1.7.1 按键、旋钮及功能 .....	38

1.7.2 交流毫伏表的使用 .....	38
1.8 DF1731SC 直流稳压电源 .....	39
1.8.1 主要技术参数 .....	39
1.8.2 使用方法 .....	39
<b>第2章 AD10 使用教程 .....</b>	<b>40</b>
2.1 印制电路板简介 .....	40
2.1.1 印制电路板的分类 .....	40
2.1.2 印制电路板的组成 .....	42
2.1.3 贴片元件封装 .....	44
2.1.4 印制电路板设计流程 .....	45
2.2 建立集成库 .....	46
2.2.1 创建集成库 .....	47
2.2.2 原理图库的创建 .....	47
2.2.3 PCB 库的创建简介 .....	54
2.2.4 生成集成库 .....	62
2.3 印制电路板设计 .....	64
2.3.1 原理图设计 .....	65
2.3.2 PCB 设计 .....	74
<b>第3章 SMT 焊装简介 .....</b>	<b>82</b>
3.1 SMT 的贴装技术特点 .....	82
3.1.1 SMT 及 SMT 工艺技术的基本内容 .....	82
3.1.2 表面贴装元器件 .....	83
3.1.3 表面贴装元器件的特点和种类 .....	83
3.2 表面贴装电阻器 .....	84
3.2.1 表面贴装电阻器的阻值读识 .....	84
3.2.2 表面贴装电阻器的尺寸 .....	85
3.2.3 表面贴装电阻器的相关参数 .....	85
3.2.4 排阻 .....	87
3.3 表面组装电容器 .....	88
3.3.1 表面贴装电容器的分类 .....	88
3.3.2 表面贴装电容器的主要参数 .....	88
3.4 表面组装电感器 .....	91
3.4.1 电感器的尺寸 .....	91
3.4.2 电感器量 .....	91
3.4.3 电感器的频率特性 .....	91
3.4.4 电感器的误差 .....	91
3.4.5 贴片电感器的特点 .....	93
3.5 表面贴装二极管 .....	94

3.5.1 二极管 (DIODE) .....	94
3.5.2 发光二极管 (LED) .....	95
3.6 表面贴装三极管.....	95
3.6.1 万用表欧姆挡判断三极管管型.....	96
3.6.2 判别集电极 c 和发射极 e .....	96
3.7 表面组装集成电路.....	97
3.8 三端稳压器.....	98
3.9 手机液晶屏与触控屏 (Touch panel) .....	99
3.9.1 触摸屏的分类.....	99
3.10 表面组装器件的规格.....	102
3.11 SMT 元器件的要求与发展.....	102
3.11.1 SMT 工艺组装分类.....	102
3.11.2 表面组装元器件的包装选择与使用 .....	103
3.11.3 SMT 等元器件的尺寸发展.....	104
3.12 表面组装工艺材料.....	105
3.12.1 焊膏的分类、组成 .....	105
3.12.2 焊膏的选择依据及管理使用 .....	107
3.12.3 SMT 贴片胶.....	109
3.12.4 助焊剂.....	110
3.12.5 清洗剂与其他材料 .....	110
3.12.6 表面组装涂敷与贴装技术 .....	111
3.12.7 贴片工艺和贴片机 .....	111
3.12.8 焊接原理与表面组装焊接特点 .....	112
3.12.9 SMT 教学实践生产线 .....	115
3.12.10 防静电工作区的管理与维护 .....	115
3.12.11 SMT 元器件的手工焊接与返修 .....	115
<b>第4章 SMT 表面贴装设备 .....</b>	<b>117</b>
4.1 TYS550 半自动印刷机 .....	117
4.1.1 机器印刷规格 .....	117
4.1.2 机器安装要求 .....	118
4.1.3 电气操作面板 .....	118
4.1.4 印刷机的网板 .....	120
4.1.5 设备的主要配件 .....	121
4.1.6 设备简易故障的排除 .....	122
4.1.7 设备的保养 .....	123
4.2 SMT 贴片机 .....	123
4.2.1 XP - 480M 自动贴片机 .....	124
4.2.2 贴片机软件应用 .....	125

4.2.3	贴片机的使用	128
4.2.4	供料架设置	131
4.2.5	创建一个“贴装设置”列表	133
4.2.6	线路板组	135
4.2.7	计算机视觉对中系统	137
4.2.8	自动换头系统	140
4.2.9	软件编程	141
4.2.10	如何装贴 IC	141
4.2.11	设定料盘的参数	142
4.2.12	贴装元件	143
4.2.13	Gerber 加工文件和 NC drill 钻孔文件的生成	147
4.2.14	做一个新的贴装程序	154
4.2.15	设置线路板原点	156
4.2.16	做 MARK 定位点	157
4.2.17	寻找所有要贴装元件的中心坐标	160
4.2.18	选择吸嘴号	160
4.2.19	设备的保养与维护	161
4.3	热风回流焊机	162
4.3.1	基本操作环境	163
4.3.2	操作前准备	163
4.3.3	故障分析与排除	164
4.3.4	设备使用注意事项	165
4.3.5	维护与保养	166
4.3.6	控制软件报警分析与排除	167
4.3.7	典型故障分析与排除	168
4.3.8	软件操作说明	168
4.3.9	Software specification 软件说明	169
4.3.10	打印当前显示的曲线	172
4.3.11	语言转换界面	173
4.4	TA - 60 自动光学检测设备	173
4.4.1	焊膏印刷检测	174
4.4.2	PCB 空板的检查	175
4.4.3	设备的主要用途与适用范围	176
4.4.4	AOI 的实施目标	176
4.4.5	产品工作条件	176
4.4.6	主要结构和工作原理	178
4.4.7	设备的安装和调试	179
4.4.8	设备调整	180

4.4.9	设备的使用和操作	182
4.4.10	界面功能介绍	183
4.4.11	新建一个程序	184
4.4.12	制作回流焊后（炉后）程序检测	187
4.4.13	权值图像	189
4.4.14	IC 短路（主要用于 IC 短路检测）	192
4.4.15	元件体检测的相似性	193
4.4.16	颜色提取（主要针对电阻电容焊点检测）	195
4.4.17	通路检测	198
4.4.18	OCR/OCV	199
4.4.19	常见标准注册举例	204
4.4.20	IC 桥接分析	210
4.4.21	元件的标准命名规则	213
4.4.22	CAD 数据导入编辑程序	214
4.4.23	调试技巧	216
4.4.24	颜色提取调试	218
4.4.25	元件标准修改	220
4.4.26	共用库使用的两种方式	223
4.4.27	拼板的复制与粘贴及屏蔽测试	226
4.4.28	系统参数	231
4.4.29	相机高度的调节	233
4.4.30	系统的安装及恢复	234
4.4.31	设备维修保养	236
4.4.32	各部件的详细检测过程	237
4.4.33	设备常见故障及排除方法	239
4.4.34	运输和储存的注意事项	241
4.5	TY-BF300 待检测接驳台	241
4.5.1	待检测接驳台旋钮功能介绍	241
4.5.2	电路图简介	242
4.5.3	注意事项	243
4.5.4	维护保养与主要零配件型号	244
4.6	TYE200 接驳台	244
4.6.1	操作	244
4.6.2	电路图解介	245
4.6.3	注意事项	246
4.6.4	维护保养与主要零配件型号	246

第5章 实践与创新	248
5.1 MF47型万用表的安装与调试	248
5.1.1 实验目的	248
5.1.2 实验器材	249
5.1.3 元器件清单	249
5.1.4 指针式万用表的基本工作原理	250
5.1.5 元器件识别与检测	253
5.1.6 整机装配	253
5.1.7 万用表整机的调试与检修	255
5.1.8 实验报告	258
5.2 DT9205A数字万用表的安装与调试	258
5.2.1 实验目的	258
5.2.2 实验器材	258
5.2.3 元器件清单	260
5.2.4 各种器件识别	261
5.2.5 整机装配	263
5.2.6 测试、校准及故障维修	267
5.2.7 实验报告	270
5.3 HX108-2七管半导体收音机组装与调试	270
5.3.1 实习目的	270
5.3.2 实验器材	270
5.3.3 元器件清单	271
5.3.4 收音机原理图	271
5.3.5 整机装配	273
5.3.6 整机调试工艺	275
5.3.7 实验要求	275
5.3.8 实验报告	276
5.4 ZX620调频调幅收音机制作与调试	276
5.4.1 实验目的	276
5.4.2 实验器材	277
5.4.3 元器件清单	277
5.4.4 收音机电路原理图	277
5.4.5 印刷电路板及四联电容器	279
5.4.6 集成芯片	279
5.4.7 ZX620收音机的调试	281
5.4.8 实验报告	281
5.5 ZX2031收音机的贴装与安装	282
5.5.1 SMT简介	282

5.5.2 SMT 主要特点 .....	283
5.5.3 SMT 工艺 .....	283
5.5.4 SMT 元器件及设备 .....	284
5.5.5 小型 SMT 设备 .....	287
5.5.6 再流焊设备 .....	288
5.5.7 FM 微型（电调谐）收音机 .....	291
5.5.8 安装前的检查 .....	294
5.5.9 贴片与焊接 .....	295
5.5.10 调试与安装 .....	296
5.5.11 实验报告 .....	298
5.6 频率显示器的设计与制作 .....	298
5.6.1 实验目的 .....	299
5.6.2 实验设备及器材 .....	299
5.6.3 频率显示器工作原理 .....	300
5.6.4 电源的制作与电路的仿真验证 .....	300
5.6.5 思考题 .....	300
5.6.6 实验报告 .....	300
5.7 LED 数码管显示电路 .....	302
5.7.1 实验目的 .....	303
5.7.2 实践设备及器材 .....	303
5.7.3 元器件清单 .....	303
5.7.4 LED 数码管显示电路原理图 .....	303
5.7.5 实验报告 .....	305
5.8 手机信号探测电路 .....	305
5.8.1 实验目的 .....	305
5.8.2 实验设备及器材 .....	305
5.8.3 元器件清单 .....	305
5.8.4 电路原理图 .....	305
5.8.5 PCB 板图 .....	307
5.8.6 元器件的识别 .....	307
5.8.7 实验报告 .....	307
5.9 超声波测距 .....	307
5.9.1 实验目的 .....	307
5.9.2 实验设备及器材 .....	308
5.9.3 元器件清单 .....	308
5.9.4 原理图设计 .....	308
5.9.5 结构方框图 .....	310
5.9.6 元件实物 .....	310

5.9.7 焊接、调试	312
5.9.8 实验报告	312
5.10 开关电源电路	312
5.10.1 实验目的	313
5.10.2 实验设备及器材	313
5.10.3 元器件清单	313
5.10.4 电路原理图	313
5.10.5 PCB 板图	313
5.10.6 元器件的识别	313
5.10.7 实验报告	314
5.11 基于 LM317 稳压器的设计与制作	315
5.11.1 设计要求	315
5.11.2 设计用到的设备和软件	315
5.11.3 电路原理图	315
5.11.4 实验报告	316
5.12 金属传感器	316
5.12.1 电路原理图	316
5.12.2 PCB 板图	318
5.12.3 元器件清单	318
5.12.4 实验设备及器材	318
5.12.5 调试数据记录	319
5.12.6 实验报告	319
5.13 彩灯控制电路 1	319
5.13.1 实验目的	319
5.13.2 实验要求、内容与进度安排	319
5.13.3 实验仪器及器件	319
5.13.4 实验原理	320
5.13.5 实验内容	322
5.14 彩灯控制电路 2	322
5.14.1 实验目的	322
5.14.2 实验要求、内容与进度安排	323
5.14.3 实验仪器及器件	323
5.14.5 实验内容与注意事项	324
5.15 基于 555 声光报警电路	326
5.15.1 实验目的	326
5.15.2 实验设备和工具及软件	326
5.15.3 元器件清单	326
5.15.4 555 定时器声光报警电路	326

5.15.5 555 定时器工作原理 .....	327
5.15.6 蜂鸣器与发光二极管 .....	329
5.15.7 电路板调试 .....	330
5.15.8 思考题 .....	331
5.15.9 实验报告 .....	331
<b>附录 .....</b>	<b>332</b>
附录 1 电子实习规章制度 .....	332
附录 2 常用贴片电阻阻值和表示方法速查表 .....	332
附录 3 英汉对照 .....	336
附录 4 SMT—表面组装技术常用语 .....	340
附录 5 表面组装技术术语分类 .....	340
附录 6 本书专业英语词汇 .....	348
<b>参考文献 .....</b>	<b>352</b>

# 安全用电常识

实验室在用电操作时需注意的几个问题：

(1) 在安装、检修、更换仪器设备时，首先要切断电源进行无电操作，同时，在电源总开关前应有人监护，防止其他人误操作合上电闸而造成触电事故。

(2) 在必须带电实验时，要牢记：脚下先踩一块干燥的木板，手只能触摸一根电线，在任何情况下，两手不能同时触摸两根电线。暂时不用的裸露线头，都要用绝缘胶布包好，防止发生短路和触电事故。

(3) 在接电源插头时，一定要防止两个插片上的接线头碰在一起，中间要用绝缘胶布隔开。在电源插座上接仪器设备前，先用万用表测一下插头两个金属插片间的直流电阻，防止短路现象的发生。

(4) 实验室的仪器设备都应该接上一根地线。在实验室设置的三孔插座里，要将地线接好。地线可用铜、铁、铝等金属板、棒做成，将其埋入 1.5 m 以下的土中，引出一根连接导线接到实验室的电源插座的接地端子上。

(5) 为了防止电气设备损坏后再造成其他事故，在电源线路上都要加装熔丝（也叫保险丝）。熔丝的粗细不一样，熔断电流也不一样。当熔丝熔断以后，千万不能用铜丝、铝丝、铁丝等代替使用。

常用熔丝是一种熔点很低的铅锡合金，铅的质量分数为 95%，锡的质量分数为 5%。这种熔丝的直径与额定工作电流之间的关系如下：

熔丝直径/mm	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.2	1.6
额定工作电流/A	2.0	2.5	3.2	4.0	4.6	7.0	10

(6) 交流电的使用参数叫安全电压。当变压器把市电变为 36 V 以下的低电压负载供电时，称为安全供电。36 V 电压称为安全电压。但是，也要注意安全用电。

(7) 双手出汗或湿润时，禁止触摸开关及实验设备。

(8) 实验结束，关好电闸和门窗。

# 第1章

## 常用仪器仪表

### 1.1 MF47型指针式万用表

人们在生活中离不开用电，所以每个人都必须掌握一定的用电知识及电工操作技能。通过电子实习，学生可以学会一些常用电工工具、仪表、开关元件等的使用方法及工作原理。学生在接触电学知识后，可用理论知识联系实际电路，为后续课程的学习打下一定的基础。

万用表是最常用的电工仪表之一。通过这次实习，学生应该在了解其基本工作原理的基础上，学会安装、调试、使用，并学会排除一些常见故障。

MF47型万用表是一种高灵敏度、多量程的便携式整流系仪表，能完成交直流电压、直流量、直流量、直流量等基本项目的测量，还能估测电容器的性能等。

有些万用表还可测量电容、电感、功率、音频电平、晶体管及其共射极直流放大系数 $h_{FE}$ 。指针式万用表主要由指示部分、测量电路、转换装置三部分组成。

下面简单介绍机械表的基本工作原理和使用方法，以供大家学习与参考。

#### 1.1.1 MF47型万用表的使用注意事项

学生进入实验室必须遵守实验室的安全规章制度进行操作，万用表虽然有双重保护装置，但为了避免意外发生，烧坏仪表，要按下列要求规范操作。

- (1) 测量高压或大电流时，为避免烧坏开关，应在切断电源情况下，变换量程。
- (2) 测量未知量的电压或电流时，应先选择最高数，待第一次读取数值后方可逐渐转至适当位置，以取得较准确的读数，并避免烧坏电路。
- (3) 发生因过载而烧断熔丝时，可打开表盒盖，换上相同型号的熔丝（0.5 A/250 V）后，才可使用。
- (4) 测量高压时，要站在干燥绝缘板上，只用一只手操作，防止发生意外事故。
- (5) 电阻各挡用的干电池需要定期检查、更换，以保证测量精度。平时不用万用表应将挡位盘打到交流1 000 V挡；如长期不用应取出电池，以防止电液溢出腐蚀损坏其他零件。
- (6) 每次测量时，须进行机械调零，否则测量结果不准确，测量电阻时每换一次挡位必须要进行欧姆挡调零。

(7) 使用万用表时,应将万用表水平放置在桌子上,读数时眼睛的视线应与指针垂直,以防读数出现误差。

### 1.1.2 MF47型万用表的基本功能与使用方法

MF47型万用表的面板如图1.1.1所示。MF47型万用表表头如图1.1.2所示。




图1.1.1 MF47型万用表的面板




图1.1.2 MF47型万用表表头

MF47型万用表是磁电整流系便携式多量程万用电表,其设计新颖、使用方便,可用来测量直流电流、交直流电压、直流电阻等,具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程。万用表采用磁电式高灵敏度表头,工作性能稳定;整个测试线路可靠、耐磨且维修方便;测量机构采用的是硅二极管保护,在过载时不损坏表头,线路设有0.5 A熔丝防止误操作时烧坏电路;具有湿度和频率补偿功能;低电阻挡选用2号干电池,整机容量大、寿命长;配有晶体管静态直流放大系数检测装置;表盘标度尺刻度线与挡位开关旋钮指示盘均为红、绿、黑三色,分别按交流红色、晶体管绿色,其余黑色对应制成,共有6条专用刻度线,刻度分开,便于