

防微杜渐——市政工程常见质量问题及处理

市政给排水工程 常见质量问题及 处理300例

SHIZHENG JIPAISHUI GONGCHENG
CHANGJIAN ZHILIANG WENTI JI CHULI 300 LI

徐晓珍◎主编



图书出版物(CIP)数据

市政给排水工程常见质量问题及处理 300 例

徐晓珍 主编



本书系由天津大学出版社出版，具有较强的实用性、权威性和先进性，可供广大工程技术人员参考使用。

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

市政给排水工程常见质量问题及处理 300 例 / 徐晓珍
主编 . 一天津 : 天津大学出版社 , 2011.3
(防微杜渐 : 市政工程常见质量问题及处理)
ISBN 978 - 7 - 5618 - 3873 - 0

I. ①市 … II. ①徐 … III. ①市政工程 : 给水工程 — 工程质量 — 质量管理 ②市政工程 : 排水工程 — 工程质量 — 质量管理 IV. ①TU991

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 031022 号

出版发行 天津大学出版社
出版人 杨欢
地址 天津市卫津路 92 号天津大学内 (邮编 :300072)
电话 发行部 :022-27403647 邮购部 :022-27402742
网址 www.tjup.com
印刷 北京市通州京华印刷制版厂
经销 全国各地新华书店
开本 185mm×260mm
印张 18
字数 443 千
版次 2011 年 3 月第 1 版
印次 2011 年 3 月第 1 次
定价 36.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

市政给排水工程常见质量问题及处理 300 例

编 委 会

主 编: 徐晓珍
副主编: 代洪卫 赵淑霞
编 委: 杜爱玉 郑超荣 孙邦丽 许斌成
邵建荣 高航海 张冬燕 巩 玲
万海娜 陈书军 梁帅婷 代洪卫
陈有杰 韩 轩

内 容 提 要

本书以严防质量通病、杜绝施工隐患为主旨,以“问题”、“问题表现”、“问题分析”、“正确做法”、“小结”为体例,条理性地阐述了市政给排水工程常见质量问题及其危害,并给出正确处理问题的方法,以供市政给排水工程施工人员学习使用。本书主要内容包括市政工程质量与质量问题、市政排水管渠土方及基础工程、市政工程管道主体工程、市政工程给排水管网安装工程、排水构筑物等。本书对提高市政给排水工程从业人员的施工质量意识,进而确保工程质量,杜绝重大施工质量问题,减少施工质量隐患具有现实性的意义。

本书可供市政给排水工程施工人员、监理人员使用,也可供高等院校相关专业师生学习参考。

前言

市政工程质量问题关系重大，市政工程质量的优劣，不仅直接关系到市政工程的使用功能和使用寿命，还关系到用户利益，人民群众生命与财产安全，以及社会经济的稳定。近些年来，我国工程质量总体水平虽有提高，可质量问题仍然时有发生。为坚持质量第一，确保建设工程使用的可靠性、安全性及寿命，应该重视工程建设质量通病的防治工作，加强对质量的事前控制、事中控制，从对产品质量的检查，转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查，防患于未然。

千里之堤，毁于蚁穴。事物的发展变化总有起因，而事物的摧毁消亡也不是一朝一夕之事，其总以细小事开始。因此，预见市政工程建设过程中可能存在的施工隐患，从细小之处着手，做到防微杜渐，严格把好建筑施工的质量关，杜绝施工隐患，是在施工与管理过程中都应该重视与推行的。

作为市政工程施工现场管理人员、施工人员，更应该深入了解施工过程中存在的质量通病，从而有效地预防质量问题的发生，对出现的质量问题进行有效的治理，确保工程安全、顺利进行，保证工程的使用质量。

《防微杜渐——市政工程常见质量问题及处理》系列丛书针对市政工程中经常发生的质量问题，从问题产生的现象入手，逐步分析问题产生的原因，重点提供解决质量问题的措施和方法，并对市政工程施工质量验收要求和检验方法进行总结，给市政工程施工技术人员和管理人员以参考，以期对市政工程中的质量通病能进行有效预防与整改。

《防微杜渐——市政工程常见质量问题及处理》系列丛书包括《城镇道路工程常见质量问题及处理 300 例》、《市政给排水工程常见质量问题及处理 300 例》、《城市桥梁工程常见质量问题及处理 260 例》、《市政燃气热力工程常见质量问题及处理 200 例》共四个分册。本套丛书与市面上同类书籍相比，具有以下几点特色。

(1) 丛书以《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1—2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2—2008)、《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28—2004)、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ 33—2005)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)等现行标准、规范为理论依据，从市政工程常见质量通病中提炼出典型质量问题，便于理论联系实际，为现场管理人员、施工人员解决实际工作中的问题提供理论依据，指明方向。

(2) 丛书体例新颖,结构清晰,问题一目了然。丛书以严防质量通病、杜绝施工隐患为主旨,以“问题”、“问题表现”、“问题分析”、“正确做法”、“小结”为体例,采用实例的形式,条理性地阐述了市政工程常见质量问题及其危害,并给出正确处理问题的方法,以供施工人员参考学习。

(3) 丛书内容全面,实例经典,解答详细。从书中每个分册针对不同专业工程,从实际施工中出现的质量通病中总结、精选出常见的实例,然后进行详细分析、解答,以提高市政工程现场施工人员、管理人员对质量问题的方法意识,加强对常见质量通病的防范,杜绝施工质量隐患。

(4) 丛书具有很强的针对性和实用性。丛书在其核心部分的叙述和表达上，注重可操作性，更大限度地满足实际工作的需要，增加了图书的适用性和使用范围，提高了使用效果。这对提高广大施工人员、监理人员重视施工质量问题的意识，进而确保建设工程的质量具有现实性的意义。

本套丛书在编写过程中,得到了有关专家学者的大力支持与帮助,参考和引用了有关部门、单位和个人的资料,在此深表谢意。限于编者的水平及阅历的局限,加之编写时间仓促,书中错误及疏漏之处在所难免,恳请广大读者和有关专家批评指正。

丛书编委会

| | | |
|------------|--------------------------|---------------|
| (31) | 第一章 市政工程质量与质量问题 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (31) | 第一节 市政工程质量 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (31) | 第二节 市政工程质量问题的分析和处理 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (31) | 第三节 工程质量事故处理程序与内容 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (32) | 第二章 市政排水管渠土方及基础工程 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (32) | 第一节 挖槽 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (32) | 问题 1 边坡塌方 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (32) | 问题 2 槽底超挖、被水浸泡 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (32) | 问题 3 槽底土基受冻 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (32) | 问题 4 沟槽断面未符合规定 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (32) | 问题 5 土方堆放位置不妥当或超高 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (32) | 问题 6 槽底隆起, 出现流砂或管涌 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (32) | 问题 7 横列板、钢板桩支撑失稳 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (32) | 问题 8 基底扰动 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (33) | 第二节 回填土工程 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (33) | 问题 9 沟槽沉陷 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (33) | 问题 10 管渠结构碰、挤变形 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (33) | 问题 11 填方边坡塌方 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (33) | 问题 12 填方出现橡皮土 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (34) | 第三节 平基管座 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (34) | 问题 13 管基不振捣 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (34) | 问题 14 平基厚度、强度不够 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (34) | 问题 15 管座与平基之间失土 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (34) | 问题 16 管座跑模 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (34) | 问题 17 管座混凝土出现蜂窝孔洞 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (35) | 第四节 土、砂及砂砾基础 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (35) | 问题 18 槽基不平, 砂基不规范 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (35) | 问题 19 管道支撑角不起作用 | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |
| (35) | | 朱桂英 教授 陈雷 范一策 |

| | | |
|---------------------------|-------|-----------------|
| 第三章 市政工程管道主体工程 | | (31) |
| 第一节 管道焊接技术 | | (31) |
| 问题 20 焊接连接时产生咬边 | | (31) |
| 问题 21 焊接连接时产生弧疮、弧坑 | | (32) |
| 问题 22 焊接连接时产生焊瘤 | | (33) |
| (1) 问题 23 焊缝金属中存在气孔 | | 施工质量已知市童一第 (33) |
| (1) 问题 24 热裂缝 | | 施工质量已知市童一第 (35) |
| (8) 问题 25 冷裂缝 | | 施工质量已知市童一第 (36) |
| (8) 问题 26 再热裂缝 | | 施工质量已知市童一第 (37) |
| (8) 问题 27 焊接变形 | | 施工质量已知市童一第 (38) |
| (8) 问题 28 管道焊接接口渗漏 | | 施工质量已知市童一第 (43) |
| 第二节 管道连接技术 | | (47) |
| (8) 问题 29 法兰连接处不严密 | | 施工质量已知市童一第 (47) |
| (10) 问题 30 螺纹连接处返潮或滴漏 | | 施工质量已知市童一第 (50) |
| (11) 问题 31 钢铁管承插连接, 捻口处渗漏 | | 施工质量已知市童一第 (52) |
| (8) 问题 32 阀门不起作用 | | 施工质量已知市童一第 (54) |
| (8) 问题 33 阀门填料函处泄漏 | | 施工质量已知市童一第 (55) |
| (8) 问题 34 阀门关闭不严或阀体泄漏 | | 施工质量已知市童一第 (56) |
| (8) 问题 35 疏水阀排水不畅 | | 施工质量已知市童一第 (57) |
| (8) 问题 36 减压阀工作不正常 | | 施工质量已知市童一第 (58) |
| (8) 问题 37 U形补偿器安装缺陷 | | 施工质量已知市童一第 (58) |
| (8) 问题 38 波形补偿器安装缺陷 | | 施工质量已知市童一第 (59) |
| (8) 问题 39 填料式补偿器安装缺陷 | | 施工质量已知市童一第 (60) |
| (8) 问题 40 套筒式补偿器安装缺陷 | | 施工质量已知市童一第 (60) |
| (8) 问题 41 球形补偿器安装缺陷 | | 施工质量已知市童一第 (62) |
| 第三节 明挖管道铺设 | | (64) |
| (8) 问题 42 中线位移超标 | | 施工质量已知市童一第 (64) |
| (8) 问题 43 管道反坡 | | 施工质量已知市童一第 (65) |
| (8) 问题 44 管道内底出现错口 | | 施工质量已知市童一第 (66) |
| (8) 问题 45 备管不封堵 | | 施工质量已知市童一第 (66) |
| (8) 问题 46 管道前进方向受阻 | | 施工质量已知市童一第 (67) |
| (8) 问题 47 管头外露过长或缩进井壁 | | 施工质量已知市童一第 (68) |
| (8) 问题 48 管道基础变形过大 | | 施工质量已知市童一第 (69) |
| (8) 问题 49 管道基础尺寸线形偏差、标高偏差 | | 施工质量已知市童一第 (70) |
| 问题 50 管道铺设偏差大 | | (72) |

| | | |
|-----------------|-------------------|------|
| (80) 问题 51 | 管道接口渗漏 | (73) |
| (80) 问题 52 | 护管(堵膀)不符合质量要求 | (74) |
| (80) 问题 53 | 拆除支撑、沟槽覆土时塌方或地面开裂 | (75) |
| (80) 问题 54 | 管道封堵渗漏水 | (76) |
| (80) 问题 55 | 排水受阻 | (77) |
| 第四节 井点降水 | | (78) |
| (80) 问题 56 | 滤管淤塞 | (78) |
| (80) 问题 57 | 气水分离失控 | (79) |
| (80) 问题 58 | 水质浑浊 | (79) |
| (80) 问题 59 | 干式真空泵排气缸体升温过高 | (80) |
| (80) 问题 60 | 井点出水量异常 | (81) |
| (80) 问题 61 | 井点周围局部地段出现流砂和险情 | (82) |
| (80) 问题 62 | 井点管漏水 | (82) |
| (80) 问题 63 | 扬水器失去作用 | (83) |
| (80) 问题 64 | 井点堵塞 | (83) |
| (80) 问题 65 | 井点周边冒水翻砂 | (84) |
| (80) 问题 66 | 水压不升高, 真空度太低 | (85) |
| (80) 问题 67 | 工作水压骤然下降 | (86) |
| (80) 问题 68 | 井孔弯曲 | (86) |
| (80) 问题 69 | 井孔坍塌 | (87) |
| (80) 问题 70 | 钻井时卡钻 | (88) |
| (80) 问题 71 | 井的进集水性能差 | (88) |
| (80) 问题 72 | 深井排水量不足 | (89) |
| (80) 问题 73 | 开挖面降水深度不够 | (90) |
| (80) 问题 74 | 大口径井点基坑外侧地下水位失控 | (90) |
| (80) 问题 75 | 大口径井点出水量太少 | (91) |
| (80) 问题 76 | 电极偏斜相碰 | (91) |
| (80) 问题 77 | 未达到预定降水要求 | (92) |
| (80) 问题 78 | 水平井点洞口有泥砂涌入 | (92) |
| (80) 问题 79 | 砂喷不出 | (93) |
| (80) 问题 80 | 顶进阻力异常 | (94) |
| (80) 问题 81 | 管段轴线偏离基准轴线 | (94) |
| 第五节 顶管工程 | | (96) |
| (80) 问题 82 | 顶管坑壁坍塌或严重变形 | (96) |
| (80) 问题 83 | 管道中心线、管底标高偏差较大 | (96) |
| (80) 问题 84 | 洞口止水圈撕裂或外翻 | (97) |

市政给排水工程常见质量问题及处理 300 例

- (87) 问题 85 导轨偏移 (98)
- (87) 问题 86 后靠背严重变形、位移或损坏 (98)
- (87) 问题 87 工作井位移、中位偏差较大 (99)
- (87) 问题 88 工作井浸水 (100)
- (87) 问题 89 掘土超挖 (100)
- (87) 问题 90 顶进初期,产生中心及标高偏差超标 (101)
- (87) 问题 91 顶铁外崩事故 (104)
- (87) 问题 92 顶管工作坑后背破坏 (105)
- (87) 问题 93 顶进中管节破裂 (105)
- (88) 问题 94 顶进误差严重超标 (106)
- (88) 问题 95 顶管工作坑回填严重塌陷 (107)
- (88) 问题 96 管端破损 (108)
- (88) 问题 97 管接口渗漏 (109)
- (88) 问题 98 T 形钢套环接口错口 (109)
- (88) 问题 99 管壁裂缝与渗漏 (110)
- (88) 问题 100 钢管接口断裂 (111)
- (88) 问题 101 中继间回缩、渗漏 (111)
- (88) 问题 102 中继间发生折点 (112)
- (88) 问题 103 注浆减摩效果不明显 (112)
- (88) 问题 104 开挖面前地面隆起较大 (113)
- (88) 问题 105 顶管机尾部上方地面隆起较大 (114)
- (88) 问题 106 后续管节处局部沉降过大 (115)
- (88) 问题 107 中继间处地面沉降较大 (115)
- (88) 问题 108 机头、管道偏转 (116)
- (88) 问题 109 手掘式顶管高程偏差过大 (117)
- (88) 问题 110 主顶油缸推力过大 (117)
- (88) 问题 111 泥水平衡式顶管泥水冒出地面 (118)
- (88) 问题 112 顶管机机头偏低 (118)
- (88) 问题 113 泥水管内产生沉淀、堵塞 (119)
- (88) 问题 114 土压平衡式顶管地面隆起与沉降较大 (120)
- (88) 问题 115 土压平衡式顶管螺旋输送机排土口喷泥水 (120)
- (88) 问题 116 土压平衡或顶管出洞时机头前倾 (121)
- (88) 问题 117 反铲式气压顶管漏气 (121)
- (88) 问题 118 泥水机械平衡式顶管机头前方地面隆起较大 (122)
- (88) 问题 119 泥水机械平衡式顶管泥水压力过高 (122)
- (88) 问题 120 泥水机械平衡式顶管管道明显不直 (123)

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-------|
| 问题 121 | 顶棚钢管变形严重 | (124) |
| 问题 122 | 深覆土顶进时管道倒退与推力过大 | (124) |
| 问题 123 | 双排平行顶进时轴线偏差过大 | (125) |
| 问题 124 | 斜穿河底顶进时轴线偏差过大 | (125) |
| 第六节 管道沟渠工程 | | (127) |
| 问题 125 | 基础表面不平顺 | (127) |
| 问题 126 | 基础养护不好 | (128) |
| 问题 127 | 沉降缝止水带产生位移变化 | (129) |
| 第七节 排水沟墙砌筑和现浇沟墙 | | (129) |
| 问题 128 | 砂浆和易性差 | (129) |
| 问题 129 | 砌筑砂浆不饱满,砂浆与砖黏结不好 | (130) |
| 问题 130 | 沟墙抹面空鼓裂缝 | (131) |
| 问题 131 | 沟墙倾覆 | (132) |
| 问题 132 | 沟墙与底板沉降缝倾斜或错位 | (132) |
| 第八节 排水沟盖板安装或现浇沟盖 | | (133) |
| 问题 133 | 预制或现浇沟盖的钢筋保护层过薄 | (133) |
| 问题 134 | 盖板底面使用土模不平 | (134) |
| 问题 135 | 钢筋混凝土沟盖板洇漏水 | (135) |
| 第四章 市政工程给排水管网安装工程 | | (138) |
| 第一节 给排水管网安装 | | (138) |
| 问题 136 | 管道坐标偏移 | (138) |
| 问题 137 | 沟道塌方 | (139) |
| 问题 138 | 给水管道水流不畅或管道堵塞 | (139) |
| 问题 139 | 管道主管甩口位置不准 | (140) |
| 问题 140 | 管道埋地深度不达标 | (141) |
| 问题 141 | 管件使用不当 | (141) |
| 问题 142 | 管道下沉、变弯,管道接口处有裂纹 | (142) |
| 问题 143 | 管沟内渗流地下水 | (142) |
| 问题 144 | 下管操作不当 | (143) |
| 问题 145 | 排水不畅 | (143) |
| 问题 146 | 混凝土排水管或钢筋混凝土排水管抹带接口渗漏 | (144) |
| 问题 147 | 沟底处理不达标,接口破坏 | (145) |
| 问题 148 | 给水铸铁管水泥接口连接不牢 | (145) |
| 问题 149 | 架空管道施工质量缺陷 | (146) |
| 问题 150 | 沟内铺管施工质量缺陷 | (147) |

市政给排水工程常见质量问题及处理 300 例

- (G81) 问题 151 排水混凝土管接口抹带出现裂缝或空鼓 (147)
(G81) 问题 152 排水管道局部管节位移,管道顺直度偏差大 (148)
(G81) 问题 153 管道标高有差错 (149)
(G81) 问题 154 止水带缝口渗漏 (149)
(G81) 问题 155 给水引入管与排水排出管的水平净距过小 (150)
(G81) 问题 156 排水管道管口损坏 (151)
(G81) 问题 157 排水管道运行后排水不畅或堵塞 (151)
(G81) 问题 158 给水管交付使用时,出现较长时间的黄水 (152)
(一) 第二节 接口工程 (152)
(G81) 问题 159 接口抹带空裂 (152)
(G81) 问题 160 接口抹带砂浆突出管内壁 (154)
(G81) 问题 161 钢丝网与管缝未对中,产生偏离 (154)
(G81) 问题 162 大管径雨水管接口不严 (155)
(G81) 问题 163 抹带砂浆质量不稳定 (156)
(G81) 问题 164 柔性接口不严密 (157)
(二) 第三节 检查井 (159)
(G81) 问题 165 检查井基础未浇筑成整体 (159)
(G81) 问题 166 井径、盖板人孔不圆,尺寸不符合要求 (159)
问题 167 井室抹面空鼓裂缝 (160)
(G81) 问题 168 砂浆和易性差 (161)
(G81) 问题 169 砌砖通天缝、鱼鳞缝、圆井收口不均匀 (162)
(G81) 问题 170 清水墙勾缝不符合要求 (162)
(G81) 问题 171 流槽未符合要求 (163)
(G81) 问题 172 污水管(合流管)跌落差不符合要求 (164)
(G81) 问题 173 踏步(爬梯)、脚窝安装、制作不规矩 (164)
(G81) 问题 174 井圈、井盖安装不符合要求 (165)
(三) 第四节 排水管渠闭水试验 (167)
(G81) 问题 175 闭水试验未达到标准 (167)
(G81) 问题 176 渗水量计算错误 (168)
(四) 第五节 防腐工程 (172)
(G81) 问题 177 漆膜返锈、有气泡 (172)
(G81) 问题 178 管道涂漆后,局部漏刷 (173)
(G81) 问题 179 漆层流坠 (173)
(G81) 问题 180 埋地管道防腐缺陷 (174)
(五) 第六节 附属构筑物 (177)
(G81) 问题 181 人孔尺寸偏差过大 (177)

| | | | | |
|------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| (80S) 问题 182 | 人孔渗漏水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (177) |
| (80S) 问题 183 | 雨水进水口及支管堵塞、开裂 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (178) |
| (01S) 问题 184 | 围堰渗漏水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (179) |
| (01S) 问题 185 | 套箱渗漏水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (180) |
| (11S) 问题 186 | 浆砌块石挡土墙砌筑缺陷 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (181) |
| (11S) 问题 187 | 浆砌块石挡土墙勾缝缺陷 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (182) |
| (11S) 问题 188 | 压顶成型后线形弯曲 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (183) |
| (11S) 问题 189 | 压顶混凝土强度不足 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (183) |
| (11S) 问题 190 | 护坡不稳定 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (184) |
| (11S) 问题 191 | 护坡斜面不正确 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (185) |
| (MS) | | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | |
| 第五章 排水构筑物 | | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (187) |
| (G1S) | | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | |
| (C) 第一节 土建构筑物 | | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (187) |
| (G1S) 问题 192 | 构筑物过量下沉 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (187) |
| (G1S) 问题 193 | 排水构筑物发生不均匀沉降 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (188) |
| (G1S) 问题 194 | 施工期间,水池、泵房等构筑物上浮 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (189) |
| (G1S) 问题 195 | 现浇混凝土池(井)壁裂缝渗水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (190) |
| (G1S) 问题 196 | 变形缝渗水或断裂漏水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (191) |
| (G1S) 问题 197 | 穿越池(井)壁、底板套管渗漏水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (192) |
| (G1S) 问题 198 | 预留孔装管后接口处渗漏水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (193) |
| (G2S) 问题 199 | 穿墙对拉螺栓处渗水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (193) |
| (G2S) 问题 200 | 混凝土表面洇水出汗 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (194) |
| (G2S) 问题 201 | 沉井底板与刃脚凹槽接合处渗水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (195) |
| (G2S) 问题 202 | 泵房出水,压力管与井壁连接处漏水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (195) |
| (G2S) 问题 203 | 池底表面找平层起壳、剥落 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (197) |
| (G2S) 问题 204 | 辐流式沉淀池底板不平整 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (197) |
| (G2S) 问题 205 | 大型轴流泵进、出水口变径流道缺陷 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (198) |
| (G2S) 问题 206 | 螺旋泵与泵槽壁间隙过大或不均匀 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (199) |
| (G2S) 问题 207 | 砖砌体排水构筑物壁面渗漏水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (200) |
| (G2S) 问题 208 | 砖砌体壁面裂缝渗漏水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (201) |
| (G2S) 问题 209 | 预埋管与砖砌池(井)壁间渗漏水 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (201) |
| (G2S) 问题 210 | 砖砌体构筑物局部倒塌 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (202) |
| (C) 第二节 机械设备安装 | | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (206) |
| (G2S) 问题 211 | 设备基础的定位偏差过大 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (206) |
| (G2S) 问题 212 | 设备预留地脚螺栓孔的偏差过大 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (207) |
| (G2S) 问题 213 | 地脚螺栓安置不当,紧固不牢 | 地基基础及主体结构 | 150 頁 | (207) |

市政给排水工程常见质量问题及处理 300 例

- (88) 问题 214 垫铁布置位置不合理 (208)
(88) 问题 215 设备安装平面位置超过允许偏差 (209)
(88) 问题 216 滚动轴承运行时, 轴承过热 (210)
(88) 问题 217 轴承运行时, 有异声或发生异常振动 (210)
(88) 问题 218 主、从动轮的传动平面调整不当 (211)
(88) 问题 219 传动带安装固定张紧程度调节不当 (212)
(88) 问题 220 链条跳动 (212)
(88) 问题 221 皮带跑偏 (213)
(88) 问题 222 齿轮运行有偏摆等不正常现象 (213)
(88) 问题 223 齿轮啮合不良 (214)
问题 224 液压润滑系统运行不畅 (214)
(88) 问题 225 油泵出油压力不正常 (215)
(88) 问题 226 液压润滑系统漏油 (215)
(88) 问题 227 水泵不能正常出水 (216)
(88) 问题 228 水泵电动机过载、发热 (217)
(88) 问题 229 水泵运行时频繁跳闸 (217)
(88) 问题 230 水泵管配件渗漏水 (218)
(88) 问题 231 潜水泵内部泄漏水 (218)
(88) 问题 232 水泵运转振动异常 (219)
(88) 问题 233 鼓风机机组运行时, 轴承温度过高 (219)
(88) 问题 234 鼓风机油压不正常 (220)
(88) 问题 235 鼓风机运行时, 有漏气、漏油现象 (220)
(88) 问题 236 中心传动刮泥机的旋转桁架不平衡 (221)
(88) 问题 237 撇渣机使用效果不佳 (221)
(88) 问题 238 刮吸泥机排泥不顺畅 (222)
(88) 问题 239 双周边传动吸、刮泥机的双臂驱动运行不同步 (222)
(88) 问题 240 滤带式脱水机滤带跑偏, 污泥堵塞 (223)
(88) 问题 241 离心脱水机主电机过载 (224)
(88) 问题 242 离心脱水机机组振动异常 (224)
(88) 问题 243 螺旋泵振动异常 (225)
第三节 泵站污水厂电气安装 (228)
(88) 问题 244 电力变压器安装中心位置偏差大 (228)
(88) 问题 245 电力变压器过热 (229)
(88) 问题 246 变压器电排直联 (229)
(88) 问题 247 变压器温度计指示不正常 (230)
(88) 问题 248 油浸式变压器渗油、漏油 (230)

| | |
|--|-------|
| 問題 249 油浸式變壓器瓦斯繼電器動作不正常 | (231) |
| 問題 250 高壓開關櫃手車進出不靈活，連鎖裝置不可靠 | (232) |
| 問題 251 抽屜式低壓開關櫃機械鎖緊裝置失靈，抽屜進出不靈活 | (232) |
| 問題 252 低壓無功功率自動補償達不到設計要求 | (233) |
| 問題 253 高壓就地補償電容櫃安全防護不齊 | (233) |
| 問題 254 變頻調整裝置工作失常 | (234) |
| 問題 255 高低壓隔離開關合閘不到位，或合閘時側向撞擊 | (234) |
| 問題 256 設備故障，越級跳閘 | (235) |
| 問題 257 高壓負荷開關合閘操作困難 | (235) |
| 問題 258 高壓電容器熔絲、熔斷 | (236) |
| 問題 259 母線弯曲處有裂紋 | (237) |
| 問題 260 硬母線(交流)接頭處或弯曲處過熱 | (237) |
| 問題 261 母線有閃爍現象 | (238) |
| 問題 262 母線及金屬構件油漆不符合要求 | (239) |
| 問題 263 電纜敷設表面損傷斷裂 | (240) |
| 問題 264 電纜投運開關跳閘 | (241) |
| 問題 265 電纜中間接頭處理不妥 | (242) |
| 問題 266 電纜走向張亂、標志不清、间距不當 | (242) |
| 問題 267 金屬電線管敷設外觀存在問題 | (243) |
| 問題 268 金屬電線管敷設不安全 | (244) |
| 問題 269 接地電阻超值 | (244) |
| 問題 270 接地線敷設隱患 | (245) |
| 第四節 自動控制及監視系統 | (247) |
| 問題 271 可編程邏輯控制器 PLC 不能正常使用 | (247) |
| 問題 272 中央控制接地不符合要求 | (248) |
| 問題 273 儀表控制櫃內控制元器件動作不可靠 | (248) |
| 問題 274 模擬數據通信失效 | (249) |
| 第五節 儀表儀器 | (250) |
| 問題 275 儀表盤外觀存在問題，部分附件設備空缺 | (250) |
| 問題 276 溫度儀表不起作用 | (251) |
| 問題 277 壓力儀表示偏離正常值 | (252) |
| 問題 278 浮筒式液位儀讀取存在問題 | (252) |
| 問題 279 電容式液位計顯示虛假液位 | (253) |
| 問題 280 超聲波液位計顯示不正常 | (253) |
| 問題 281 投入式液位計顯示失實 | (254) |
| 問題 282 插入式 electromagnetic flowmeter 指示不準確 | (255) |

市政给排水工程常见质量问题及处理 300 例

- (188) 问题 283 电磁流量计输出信号不正常 (255)
(189) 问题 284 孔板流量计输出信号不正常 (256)
(190) 问题 285 明渠流量计不准 (256)
(191) 问题 286 非满管式流量计输出信号不正常 (257)
(192) 问题 287 双光柱显示仪显示失实 (257)
(193) 问题 288 配电箱、盘、板安装外观不好, 接地不妥 (258)
(194) 问题 289 插座、开关安装有缺陷 (259)
(195) 问题 290 开关、插座、螺口灯头接线紊乱 (259)
- 第六节 驳岸与防汛墙 (261)
- (196) 问题 291 驳岸基础标高尺寸有差错 (261)
(197) 问题 292 驳岸线偏移 (261)
(198) 问题 293 重力式驳岸滑移, 倾倒 (262)
(199) 问题 294 驳岸沉陷 (263)
(200) 问题 295 驳岸承台外形缺棱掉角 (264)
(201) 问题 296 板桩缺损或错位 (264)
(202) 问题 297 块石墙体裂缝 (265)
(203) 问题 298 防汛墙渗漏 (266)
- 第七节 室内灯具、电气器具 (268)
- (204) 问题 299 吊装灯具安装不牢固, 不美观 (268)
(205) 问题 300 吊平顶内灯具周围无阻燃隔热材料 (269)

参考文献 (270)

- (210) 赵晓明, 李海英, 刘国华, 等. 城市排水工程手册 (270)
(211) 惠卿, 刘遵义, 陈国华, 等. 城市排水工程手册 (270)
(212) 袁新时, 盛又峰, 黄自强, 等. 城市排水工程手册 (270)
(213) 魏东, 常玉强, 不锈钢, 等. 城市排水工程手册 (270)
(214) 朱曼合, 孙丕杰, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(215) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(216) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(217) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(218) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(219) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(220) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(221) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(222) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(223) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(224) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(225) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(226) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(227) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(228) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(229) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(230) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(231) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(232) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(233) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(234) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)
(235) 韩平, 不锈钢, 周伟, 周伟, 等. 城市排水工程手册 (270)