

发电厂钳工装配工艺教材

第三分册

一般装配工艺

水利电力部生产司 编

中国工业出版社



发电厂钳工装配工艺教材

第三分册

一般装配工艺

水利电力部生产司 编

中国工业出版社

本书为发电厂钳工装配工艺教材的第三分册，内容介绍发电厂钳工的一般装配工艺。主要章节有：一般设备拆装常识、起重、找平衡、找中心、直轴、轴承装配、靠背轮装配、阀门检修、安全门检修等等。

本书供发电厂钳工培训之用，也可供发电厂钳工自学之用。

发电厂钳工装配工艺教材

第三分册

一般装配工艺

水利电力部生产司编

* 水利电力部办公厅图书编辑部编辑（北京阜外月坛南街房）

中国工业出版社出版（北京东城区南河沿西10号）

北京市书刊出版业营业登记证字第110号

中国工业出版社第一印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行、各地新华书店经售

* 开本850×1168¹/₃₂·印张6¹/₁₆·字数161,000

1966年3月北京第一版·1966年3月北京第一次印刷

印数0001—29,170·定价（科二）0.65元

* 统一书号：K 15165 · 4332（水电-598）

前　　言

电厂机械鉗工装配工艺是检修基本工艺。检修工艺关系到电厂设备检修质量，关系到设备运行寿命和安全生产。因此，提高鉗工装配工艺，就成为电厂一项重要工作。根据电力工业的特点，装配鉗工除了要具备一般鉗工的基础工艺外，还要具有鉗工、装配工、起重工的一部分技艺，要熟悉机炉专业知识、电厂设备性能、专业技术标准以及有关的規程制度等。因此，培养一个又紅又专的电厂装配鉗工，需要经过比較长的时间。为了迅速普及和提高装配鉗工的基本工艺，使之适合电厂机械检修的需要；为了减少基层編制教材的工作量，并统一标准規格和有关名詞，特编写这套教材，以供电厂举办鉗工训练班，练好基本功的需要。学习基本工艺可結合各专业设备构造、设备性能、检修工艺規程以及有关規程制度一起进行。本教材系初次編制，它引用了一些电厂鉗工教材和鉗工装配工艺书籍等有关資料，并增加了一些电厂检修方面的經驗。遗漏錯誤之处在所难免，各单位在試用中，如发现問題，請直接函告我司，以便补充修改。

水利电力部生产司

目 录

前 言

第一章 一般设备拆装常识	1
第一节 解剖清洗应注意事項	1
第二节 拆装的方法	2
第二章 起重工作	7
第一节 索具	7
第二节 起重机构	12
第三节 支持结构（桅杆、吊杆、起重机）	17
第四节 绳索的編結	18
第三章 找平衡	23
第一节 转子不平衡种类及其定义	23
第二节 转子找静平衡的方法	24
第三节 在平衡台上找动平衡的方法	30
第四节 转子在安装位置上找动平衡	43
第四章 找中心	50
第一节 找中心的意义	50
第二节 拉钢丝找中心	51
第三节 转子按轴封洼窝找中心	55
第四节 转子按靠背轮找中心	59
第五节 转子按三轴承找中心	67
第六节 带减速机构的转子找中心	69
第五章 直轴	75
第一节 总論	75
第二节 汽轮机大轴弯曲的原因	76
第三节 直轴前的准备工作	85
第四节 直轴方法的选择	90
第五节 局部加热直轴的方法	92
第六节 热力机械直轴法（局部加热加压法）	95

第七节 内应力松弛直轴方法	96
第八节 捻打直轴法	103
第六章 齿轮装配和修理	108
第一节 齿轮传动装置的装配	108
第二节 剖分式齿轮的装配	108
第三节 组合齿轮的装配	109
第四节 装配齿轮的检查	110
第五节 齿轮装配	112
第六节 齿轮工作时产生的故障	113
第七节 齿轮的修理	114
第七章 蜗轮的装配和修理	117
第一节 蜗轮传动装置的装配	117
第二节 蜗轮传动装置的修理	119
第三节 调整	119
第八章 轴承装配	121
第一节 滑动轴承的种类	121
第二节 轴瓦的间隙要求及检查	122
第三节 油槽的检查	126
第四节 轴承与轴承盖的装配要求	127
第五节 不可调节整体轴承的装配	128
第九章 滚动轴承的装配	130
第一节 轴承装配的一般要求	130
第二节 滚动轴承质量鉴定	134
第三节 滚动轴承装配方法及工具	140
第四节 滚动轴承的拆卸	145
第五节 滚动轴承的故障原因分析	152
第十章 靠背轮装配	160
第一节 靠背轮的种类	160
第二节 靠背轮装配注意事项	162
第十一章 阀门检修	166
第一节 电厂中常用阀门	166
第二节 汽水阀门经常发生的缺陷、原因和消除方法	172

第三节	修理閥門的一般順序	173
第四节	修理閥門的几种主要方法	174
第五节	閥門試驗	176
第六节	修理閥門的几点体会	177
第十二章	安全門检修	179
第一节	高压冲动式安全門、脉动式安全門	179
第二节	装配与运行情况	181
第三节	安全門的检修与維护	183
第十三章	皮带传动装置的装配和修理	194
第一节	皮带传动装置的主要技术要求	194
第二节	皮带端头的连接	194
第三节	皮带輪的装配	196
第四节	皮带輪装配后的检查	197
第十四章	管路装配	200
第一节	法兰联接	200
第二节	管子联接	201
第三节	管子支架与吊架	201
第四节	管路涂色	204
第五节	管材选择	204
第六节	伸縮节安装	205
第七节	管路保温	207

第一章 一般設備拆裝常識

發電廠機械設備檢修，需要經過解剖檢查和組裝的過程，如果解剖、組裝不好，對檢修質量和設備使用壽命影響很大。本章主要敘述一般設備拆裝常識。

第一节 解剖清洗應注意事項

1. 拆卸前必須了解設備內部構造、設備特性和解剖工藝。
2. 拆卸前要準備好合適的工具。
3. 拆卸前要注意打記號，避免錯亂。打記號時要注意打在側面，不能打在工作面上。打記號的方法如圖 1-1 所示。




圖 1-1 打記號的方法

4. 拆下來的零件，要放在乾燥的木板上，並注意遮蓋防塵和防止磕碰。
5. 細長的軸拆卸下來，應用多支點支持，或垂直懸吊起來，以免彎曲。
6. 易生鏽的零件應塗黃油。
7. 有些難拆的螺絲，需要摻入汽油。有些零件需要加熱以後才能卸下來的，不許用大錘打下。有些精密零件要用軟的工具，或用一般工具墊軟性材料拆裝。
8. 工作表面和配合表面應用汽油或煤油清洗，有防鏽漆要用煤油浸透，再用刷子刷掉。
9. 遇有軸頸上有鏽斑點，可用砂布打光再塗油。

10. 針對不同性质可选用不同的清洗液。如黃油，可用煤油清洗；干性透明漆片，可用酒精清洗；有锈蝕，用油无法除去时，可用棉紗蘸上醋酸擦掉。酸的浓度可按工作需要配制。除锈后用石灰水中和或用清水洗漂，最后用干净布擦淨。

11. 清洗时要根据不同精度的零件要求，选用布或棉紗；滾珠軸承清洗不能用棉紗。

12. 清洗机体内壁时，发现油漆剥落时要补刷。

13. 长管和弯管用蒸汽吹洗或用工业苯（苯80%，酒精20%）清洗。冷油器芯子必須用苯清洗。洗净后用木塞堵住。使用工业苯要严格注意防火，工作人员要戴好口罩。油管清洗后不要用铁丝綁布条拉洗。

14. 清洗后的零件，最好立即装配，暂不装时要注意保管防尘。

第二节 拆装的方法

1. 螺栓（螺絲）拆装：

（1）螺絲的种类很多，一般常用的有以下几种：

1) 带銷子的防冲击、防脫螺帽用螺絲（图1-2）。

2) 带弹簧垫圈的螺絲，主要用来防震的（图1-3）。

3) 带垫圈的双头螺絲（图1-4）。

4) 平帽螺絲，在一面需平面时才用的（图1-5）。




图 1-2 带銷子螺絲




图 1-3 带弹簧垫圈螺絲

5) 带背帽(锁母)的螺丝，防止松动用的(图1-6)。

6) 线对(双头螺丝)，用在厚壁或需要固定的地方(图1-7)。

7) 顶丝，防止脱落(图1-8)。




图 1-4 带垫圈的双头螺絲




图 1-5 平帽螺絲




图 1-6 带背帽(锁母)的螺絲




图 1-7 線對(双头螺絲)




图 1-8 顶絲

拆卸以上螺絲时，要注意设备运行性质，按防松、防震和防冲击的不同要求进行拆装。一般顺序是：先拆下销子，再拆螺帽。组装时，先放好垫，再上螺帽，最后装销子。

(2) 线对安装的方法是用背帽来上紧的，如图1-9所示。

(3) 螺丝折断后拆卸的方法，如果线对(双头螺丝)从根部折断，需要钻一个合适孔，利用专门工具(粗纹丝锥)边转边向下压，就能使已折线对头退出。

使用时正扣线对要用反扣粗纹丝锥。如图1-10所示。

2. “稳销”拆装：




图 1-9 絲对安装法




图 1-10 螺絲折断后拆卸的方法

稳銷一般設在机盖的对角上，可分为三种，如图1-11所示。图1-11a大头在上边，如将螺帽擰紧，就可把稳銷拉出来。

图1-11b大头在下边，拆时輕輕敲打可以退出；安装时，装上稳銷离开2~3扣再紧上螺帽，螺絲头不要露出过长。

图1-11c只要用手锤打小头即可退出，安装时用手按入即可。敲打时要用紫銅锤，防止打鈍螺絲头。




图 1-11 稳銷

3. 机体上盖拆卸：

揭开盖之后，要把垫的厚度和各部間隙記錄下来，以便修理。揭蓋的方法要用頂絲頂开，不宜用扁鏟打开，如图1-12所示。




图 1-12 机体上盖拆卸

4. 键的拆装：

由于各种键的形状不同，拆装方法也不一样。一般要求装配时，合乎公差要求，紧力适当。不能装配过紧，以免给以后检修造成麻烦。

拆装时应避免以下几点：

(1) 不要用手锤、大锤打击，特别是对精密设备来说，更是不允许的。

(2) 键和键槽的制造与加工如不合标准，有过松、过紧情况时，要进行修理或补救。

(3) 带头键的轮毂的键槽没有斜度，平行键轮毂孔不合适等。

拆卸时的方法一般可参考图1-13。




图 1-13 拆下斜键的情形

第二章 起重工作

起重工作就是移动和吊起物件的工作，可分四类：

1. 装卸设备的工作；
2. 在水平方向搬运设备的工作；
3. 起吊（垂直搬运）；
4. 小型搬运。

上述的每一项工作，都需要各种专门的起重设备和工具，本章将分别予以说明。

第一节 索具

索具包括麻绳和钢丝绳以及在起吊或移动大小物件时，所必不可少的滑轮、吊钩等。索具有两个作用：一是绑扎物件；另一是传递拉力。

1. 麻绳：

麻绳分油麻绳和麻绳两种，都由植物纤维（大麻）捻成。前者浸油，而后者未浸油。油麻绳的耐湿性好，但是较重（重量约较麻绳增加20%），强度也较弱，故通常安装时采用未浸油的。麻绳质轻而柔软，易于很快的捆缚打结，适用于起吊大量较轻的物件，也可作为在起吊较轻物件时的曳引绳。麻绳所吊物件通常以不重于200公斤为限。因为起吊较重物件时，麻绳的直径要增大，所配的滑轮过于笨重不便于使用。麻绳尺寸可用直径或横截面的圆周长度来表示，单位为毫米。在起重机械中，用麻绳的手动绞车滚筒及滑轮的滚轮直径不得小于绳子直径的10倍；至于滑轮组的滚轮直径可以容许等于绳子直径的7倍。

对于吊重用麻绳，计算拉伸应力时，可按着它整个截面（不去除空隙）来进行，它的截面按着绳子的外径计算。麻绳的容许应力见表2-1。

麻绳和油麻绳的额定容许应力(公斤/毫米²) 表 2-1

	吊重用绳	系重用绳
麻 绳	1.0	0.5
油 麻 绳	0.9	0.45

当已知起重物件的重量，要选择麻绳的时候，其直径可按下式求得：

$$d = \sqrt{\frac{4S}{\pi\sigma}} \text{ (毫米).}$$

式中 S —— 绳子的拉力，公斤；

σ —— 额定容许应力，公斤/毫米²。

国产油麻绳标准，如表2-2所示。

系重用的涂脂麻绳和滑轮直径 表 2-2

麻绳直径 (毫米)	每一米的 重量 (公斤)	容许负荷 (公斤)	滑轮的 最小直径 (毫米)	麻绳直径 (毫米)	每一米的 重量 (公斤)	容许负荷 (公斤)	滑轮的 最小直径 (毫米)
13	0.15	125	130	29	0.71	520	290
16	0.24	185	160	32	0.91	700	320
18	0.33	230	180	37	1.16	900	370
21	0.38	280	210	41	1.41	1100	410
24	0.52	380	240	45	1.74	1250	540

当采用油麻绳时，应该按上表的数据减少10%。对用过的绳子，其容许载荷需根据磨损的程度比表中数值减少20~40%。因为绳子两端会很快地磨损，在切割绳子时要比所需长度放长5~10米，作为安全余量。此外，吊重时麻绳不得有接头。

各种物件所需的系重绳可根据表2-3选择直径，它和绳子的数目以及绳子与垂直线的斜角有关：

2. 钢丝绳：

系重用白麻绳的容许载荷(公斤)

表 2-3

绳的 直 径 (毫米)	每一根绳可 以挂的载荷 (公斤)	系重绳为二根					系重绳为四根				
		绳和垂直线的斜角					绳和垂直线的斜角				
		0°	15°	30°	45°	60°	0°	15°	30°	45°	60°
11.1	50	100	97	87	70	50	200	194	174	140	100
12.7	65	130	126	113	90	65	260	252	226	180	130
14.3	80	160	155	139	110	80	320	310	278	220	160
15.9	100	200	194	174	140	100	400	388	348	280	200
19.1	145	290	280	252	200	145	580	560	504	400	290

钢丝绳有光皮的和镀锌的两种。镀锌的钢丝绳抗锈较好，但应用较少。钢丝绳有两种绕法：

(1) 每股钢丝绕的方向和多股绕成钢丝绳的方向相反时称为反绕(图2-1a)；

(2) 两者方向相同时称为顺绕(图2-1b)。



图 2-1 钢丝绳绕法

a—反绕； b—顺绕

在安装时多用反绕钢丝绳，因为绳子自己松开的倾向较小。

钢丝直径对钢丝柔性有很大的影响。钢丝直径愈小(即每一股中钢丝的数目愈多)，绳索愈柔软；但钢丝直径愈小，钢丝愈易磨损，并且价格也愈贵。因此，要根据用途来考虑，一般可采用下列标准：

拉紧绳、曳引绳等，受弯曲较少，可由6股(每股19根钢丝)组成。

吊重绳及滑轮组中的绳索，可由6股(每股37根钢丝)组成。

系重绳，由6股(每股61根钢丝)组成。

根据鋼絲材料质量的不同，計算时的强度极限可采用 130~200 公斤/毫米² 之間的数值。强度安全系数都应按“电业安全工作規程”規定。但在实践中，我們所用的鋼絲绳往往不是新的，其磨損情况可根据鋼絲绳中已断的鋼絲根数，或按鋼絲表面磨損和生锈的情况来决定。根据“电业安全工作規程”規定：鋼絲绳的磨損或锈蝕达到及超过原来直径的40%时，或被火烧过时应即报废（损坏的鋼絲数，超过总鋼絲数10%时就不能再用）。国产鋼絲绳标准見表2-4。

国产6×19机械用鋼絲绳

表 2-4

直 径		每 一 米 长 绳 的 重 量 (公 斤)	破 坏 载 荷 (吨)	
鋼 絲 绳 (毫 米)	鋼 絲 (毫 米)		一 級 $\sigma_B = 170$ (公 斤/ 毫 米 ²)	二 級 $\sigma_B = 165$ (公 斤/ 毫 米 ²)
10	0.66	0.365	6.04	5.54
12	0.80	0.526	8.70	7.89
14	0.93	0.715	11.80	10.80
16	1.06	0.934	15.40	14.10
18	1.20	1.185	19.50	17.90
20	1.33	1.460	24.10	22.10
22	1.46	1.767	29.20	26.80
24	1.60	2.102	34.70	31.90
26	1.73	2.647	40.80	37.40
28	1.86	2.862	47.30	43.40

如果鋼絲绳已有了表面磨損及生锈現象，那么表 2-4 中的数值应再减小一些，也就是乘一个小于 1 的系数 A ，其数值見表2-5。

在进行各项安装工作时，绳索是重要的起重用具之一，它在非常繁重的条件下工作，因而它的使用期限，比其他起重设备元件短得多，并且和正确的維护有很大关系。下面列举几点对鋼絲绳的保养与使用的主要規則：

1) 鋼絲绳不許有剧烈的折曲，也不許有被夹或被砸而发生的扁平部分。