

金属切削与冲压安全生产




金属切削与冲压安全生产



上海市劳动局劳动保护处编

王根勤 张强 沈荣海绘

上海科学技术出版社



金属切削与冲压安全生产

上海市劳动局劳动保护处编

王根勤 张强 沈荣海绘

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷十厂印

开本787×1092 1/4 纸张2.25

1979年2月第1版 1979年2月第1次印刷

印数1-72,000

书号: 15119·1939 定价: 0.19元


内 容 提 要

本书介绍了搞好金属切削与冲压安全生产，必须加强党的领导，充分发动和依靠群众，建立和健全合理的规章制度，实行专业人员与群众相结合的经验；同时，也介绍了基本的安全常识，内容包括：一般安全要求，常用机床安全操作，砂轮安全操作，冲床安全操作。


本书可供金属切削和冲压工人、有关安全员、安全干部等参考。




安全生产 人人有责




(1) 在以华主席为首的党中央英明领导下，我国工人阶级为在




本世纪内把我国建设成为现代化的、强大的社会主义国家而奋斗。




(2) 随着社会主义革命和建设的发展,机械加工任务越来越艰巨。广大机械工人以大庆人为榜样大干快上。



(3) 各厂矿企业要加强对安全生产工作的领导，建立和健全合理的规章制度，把安全生产工作列入议事日程，经常讨论，定期检查。




(4) 我们要以对革命、对人民负责的精神, 定期开展安全活动, 做到安全生产, 人人有责。




(5) 加强对新工人的安全技术训练，鼓励他们为革命学好业务技术，又红又专，为社会主义革命和建设多作贡献。




一般安全要求




(6) 工作前应穿戴好规定的个人防护用品。袖口要扎紧。女工要戴上工作帽,头发要压入帽内。




(7) 各种机床操作之前,要检查机床各部件是否正常,并进行空车试转,确认无问题后,方可正式运行。



(8) 要学习大庆人“三老四严”、“四个一样”的革命作风,坚守岗位,严格遵守安全操作制度。



(9) 在车、钻、铣、磨等机床上操作时不能戴手套。因为机器转速很快,手套的纱线会被转动部分缠住,手很容易被绞伤。



(10) 加工前,工件和刀具应该夹紧。操作时,应站在机床的适当位置,防止工件和刀具甩出伤人。