

高等工业专科学校交流讲义

画法几何及工程制图

上 册

(土建类专业用)

南京交通专科学校 编
扬州工业专科学校

江苏人民出版社

高等工业专科学校交流讲义

画法几何及工程制图

上 册

(土建类专业用)

南京交通专科学校 编
扬州工业专科学校

江苏人民出版社

内 容 提 要

本书上册系南京交通专科学校和扬州工业专科学校编写，华东水利学院指导。下册主要根据同济大学、陕西工业大学、唐山铁道学院教材改编。本书内容还有一部份取材于华东水利学院、华中工学院、北京工业大学等校的教材、讲义及资料。

本书暂分上下两册出版，上册内容包括：绪论、制图仪器、基本标准、几何作图、点线面的投影、体的投影、轴测投影、直线及平面与立体相交、立体相贯、立体表面展开、视图及剖视剖面、机械制图等章。下册内容包括：房屋建筑工程图、给排水及暖气通风管路图、水利工程图、桥梁工程图、工程结构图等章。

本书可作为三年制的高等工业专科学校土建类各专业的通用教材，教学时数为120—140课时。在选编时考虑了高等工业专科学校的特点，对制图仪器、基本标准、几何作图以及点线面的投影内容等作了较多的精简，体现了以图示为主的观点，着重在立体的投影及视图等方面的叙述。下册中包括了土建类几个主要专业的工程图样。

高等工业专科学校交流讲义 画法几何及工程制图

上 册

(土建类专业用)

南京交通专科学校 编
扬州工业专科学校

*

江苏省新华书店发行 南京日报印刷厂印刷

*

开本737×1092印1/16 印张15 字数338,000

一九六一年九月第一版

一九六一年九月南京第一版印刷

印数 1—2,500

目 录

總 論

第一篇 制图的基本知識

第一章 制图仪器和工具	5
§ 1—1 制图的必备仪器及工具	5
§ 1—2 制图仪器和工具的使用方法	6
§ 1—3 制图程序	13
第二章 基本制图标准	14
§ 2—1 图样幅面	15
§ 2—2 图线及其画法	16
§ 2—3 制图字体	18
§ 2—4 比例	25
§ 2—5 尺寸注法	26
第三章 几何作图	32
§ 3—1 圆内接正多边形的作图方法	32
§ 3—2 圆弧连接	33
§ 3—3 圆弧曲线	36
§ 3—4 非圆曲线	37

第二篇 点线面的投影

第四章 投影的基本概念	40
§ 4—1 投影法	40
§ 4—2 工程上常用的图示方法	41
第五章 点的投影	44
§ 5—1 点在二投影面体系中的投影	45
§ 5—2 点在三投影面体系中的投影	47

第六章 直線的投影	51
§ 6—1 直線的投影	51
§ 6—2 点与直線的相对位置及定比关系	52
§ 6—3 各种特殊位置的直線	54
§ 6—4 求綫段实长及其与投影面所成角度	57
§ 6—5 二直線的相对位置	59
§ 6—6 平面角的投影	62
第七章 平面	63
§ 7—1 平面在投影图上的表示法	63
§ 7—2 各种位置的平面	64
§ 7—3 平面內的直線和点	68
§ 7—4 平面真形的求法	71
附录：曲綫与曲面	73
一 曲綫	73
二 曲面的形成及分类	74
三 工程上常用的几种特殊曲面	75

第三篇 体的投影

第八章 体的投影	81
§ 8—1 平面立体	81
§ 8—2 曲面立体	83
§ 8—3 简单組合体	87
§ 8—4 物体的三面視圖	88
§ 8—5 視图中的尺寸註法	89
§ 8—6 画物体三視图的步骤	90
§ 8—7 讀視图	92
第九章 軸測投影	97
§ 9—1 軸測投影的基本知識	97
§ 9—2 軸測图的画法	100
§ 9—3 軸測图的选择	107

附录:

一、三种常用轴测投影的轴向变形系数，轴间角及椭圆长短轴方向大小的证明	108
二、轴测图中椭圆的近似画法	111

第十章 直线、平面与立体的相交 116

§ 10-1 直线、平面相交的特殊情况	116
§ 10-2 直线、平面相交的一般情况	117
§ 10-3 平面与立体相交	121

第十一章 立体相贯 131

§ 11-1 概述	131
§ 11-2 平面体与平面体相贯	134
§ 11-3 曲面体与曲面体相贯	136
§ 11-4 平面体与曲面体相贯	141

第十二章 立体的表面展开 143

§ 12-1 基本几何体的表面展开	143
§ 12-2 组合体的表面展开	148

第四篇 視图、剖視与剖面

第十三章 視图 151

§ 13-1 基本视图及辅助视图	151
§ 13-2 基本视图的选择	156

第十四章 草图 164

§ 14-1 草图的意义和特点	164
§ 14-2 草图的绘制技巧	165
§ 14-3 绘制草图的方法步骤	167
§ 14-4 轴测草图	169

第十五章 剖視和剖面 171

§ 15-1 剖视	172
§ 15-2 剖面	182
§ 15-3 轴测图中画剖视的方法	184

第五篇 机械图

第十六章 关于零件制造的一些知识	190
§ 16—1 金属零件的加工方法	190
§ 16—2 零件的常见结构	192
§ 16—3 表面光洁度及其注法	195
§ 16—4 公差与配合	197
第十七章 零件图	199
§ 17—1 零件测绘	200
§ 17—2 零件图的视图选择	200
§ 17—3 零件图上的尺寸配注	202
§ 17—4 零件尺寸的测量	204
§ 17—5 由零件草图画零件工作图	206
第十八章 螺纹及螺纹连接	207
§ 18—1 螺纹的基本知识	207
§ 18—2 螺纹的画法及规定代号	211
§ 18—3 螺纹连接件	213
§ 18—4 管连接	218
第十九章 齿 轮的规定画法	220
§ 19—1 圆柱齿轮	221
§ 19—2 圆锥齿轮	224
§ 19—3 蜗轮与蜗杆	225
第二十章 装配图	226
§ 20—1 装配图的表示方法和视图选择	228
§ 20—2 装配图中的尺寸标注	229
§ 20—3 装配图中的件号及明细表	229
§ 20—4 由实物画装配图的步骤	230
§ 20—5 阅读装配图的方法	230

緒論

一、学习本課程的作用和意义

一切现代化工程，不論是机器制造或土木建筑，它們在設計和建造的过程中都离不开图样。要确切地表达出物体的形状和大小，用語言詮明或文字記述，总不能象图样那样的简洁明确。因此图样已成为指导生产的基本文件之一，是总结和交流技术思想的良好工具。它常被喻为工程界的技术語言。

工程图样又和艺术图画不同，它需要精确和明显地表示出机器或建筑物的形状、大小和构造方法等内容，这样才能直接作为这些物体生产建造的依据。因此工程图样就必须运用一定的投影方法在平面上准确表示空间物体的几何形状和几何性质，并应结合工程技术上的规定和要求来进行繪制。

本課程即是研究如何利用投影方法在平面上图示空间几何形体和图解空间几何問題（一般称为画法几何），並研究具体运用这些方法和原理来繪制和閱讀工程图样。它是每一个工程技术人员所必須具备的基础知識。在我国各高等工业院校所开设的課程中，工程制图是一門基础技术課，这不仅是为今后工作的需要，同时也是学生繼續学习各专业課程时所必須具备的知識。

本課程的教学任务主要是：

- 1.培养學生掌握工程图样的图示图解理論和方法（图示是主要的）；
- 2.培养學生具有繪制和閱讀工程图样的基本能力和技巧；
- 3.培养學生树立辩证唯物主义的观点，科学的思维能力，細致、踏实、严肃、认真地工作作风及工作习惯。

在党的社会主义建設总路綫、大跃进、人民公社三面红旗的光輝照耀下，我国工农业生产上各项基本建設的技术水平和机械化程度都有了迅速的发展；全国人民在党的领导下正向着技术与文化革命大进军；文教事业坚决貫彻教育为无产阶级政治服务，教育与生产劳动相结合的方針，所有的高等工业学校都要使自己成为技术革命的学校。在这种大好形势下，学习和研究本課程，作为交流和表达技术思想的工具，更具有深刻的意义了。

二、本課程的学习方法

为了完成上述任务，学好本課程，在学习方法上除了应注意听课、复习和认真做习题外，根据本課程的特点还需注意下列几点：

- 1.本課程的研究对象是物体及几何要素的图示和图解法則，所以必须重視課文中的各种图形的作图方法和规律，即复习时不宜停留在单纯地閱讀，应在閱讀的同时依靠制图工具的帮助来研究各种图形的作图方法。这样，不但易于了解課文內容，而且能扎实地掌握住它的原理和具体应用。

2.在整个学习过程中必须善于根据图形来想象它的空间形状和位置，想象时若碰到困难，应随时利用一些容易取得的材料如泥土、纸片等制作简单的模型来帮助思考。

3.本课程的实习性较强，在学习过程中除了听课和阅读教材外，还必须通过完成一系列的作业才能掌握本课程的内容。因此必须充分重视作业，根据作业的要求认真完成，不断提高作业质量。在每次作业之前，首先需要认真阅读作业指示和有关资料，明确每次作业的目的和要求以及各种注意事项，在上习题课或做课外作业前必须对课文进行充分的复习以及做好绘图工具材料等方面的物质准备。

4.对全部作业或练习除指定用徒手画外，必须养成使用制图工具和仪器，准确作图和保持图画清洁的习惯。制图是一件非常细致耐心的工作，马虎了草和粗心大意是不可能绘出精美观合乎生产要求的图样的。所以同学们在制图工作上应注意培养细致，耐心，艰苦劳动的工作作风。

5.在本课程中有一部分内容属于制图标准规定，制图时必须加以遵守。但这些内容比较琐碎，不必死记，应当在完成各项作业的过程中随时翻阅资料，这样就能逐步加以掌握。


6.采用建立在自学基础上的集体讨论形式是提高学习效果的一个有效方法。一般可在自学的基础上，互相讨论解题方案；研究课程中的重点和疑难问题；或彼此校阅所作的作业等，这样不仅能检查个人自学中的不到之处，而且能相互启发和交流学习心得，使所学知识得到充实和提高。但也应该注意避免依赖集体讨论而忽视独立思考的偏向。

三、 制图科学的发展概况

任何一门科学都是从生产实践中总结和积累下来的，随着社会的发展和人类生活的改善，人们就要求交流思想，记录经验，于是逐渐产生了文字和图画。以后在人类长期与自然作斗争的过程中，由于各种工程技术发展的需要逐渐在一般的图画形式中分出了一支专门的工程图样，创立了工程制图这门科学。

我国远在三千年前，就创立了规、矩、绳、墨、悬、水等作圆弧、直角、直线的工具（见周官考工记）。秦汉时期（公元前210年左右）随着建设工程的扩大，建筑图样的绘制与应用已有了相当高的成就，如史记记载“秦每破诸侯，写放其宫室，作之咸阳北阪上”。又如汉书所载“汉武帝欲治明堂于奉高，未晓其制度，济南人公玉带及进皇帝时明堂图，于是上令奉高作明堂汶上，如带图”。唐代（公元800年左右）柳宗元的梓人传中有“画宫于堵不盈尺，而曲尽其制，计其毫厘而构大厦，无进退焉”的描述，更说明其时的图样不仅能明确地表示物体的大小和形状，而且还使用了比例。

宋代，李诫（明仲）著有“营造法式”一书。这是一部关于建筑标准和图样的辉煌巨著。全书共有三十六卷，其中六卷是图样。它总结了几千年来我国劳动人民在建筑技术上所积累下来的丰富经验。此书著成于宋元符三年（公元1100年）刊印于宋崇宁二年（公元1103年），实为世界上刊印最早的一部工程技术著作。书中所附图样，不论就其所用的图示方法或其繪制严密和准确程度来说，都与近代所用的工程图样极为相近。图1所示即为该书中的附图之一。



附图1 殿堂“举折图”

在元、明、清三代，图样的应用更为广泛，繪制技术也更见完备。宋应星所著的“天工开物”一书中，載有对农耕，交通，探治，加工和軍事等工业問題的图样。如程大位所著的“算法統宗”一书所画的“丈量步車”图(如图2所示)，在图上已出现了分图合图的画法，由单一的外形进入到拆卸另件，已具有现代的装配图和另件图的形式。图上不但有内外形状的表示，而且还有相当完备的註解，包括尺寸和技术要求等。




图 2

根据目前的資料可以证实，我国历史上不論在天文，地理，房屋，交通，水利以及机械等方面都有过不少的輝煌成就。但由于我們过去长期处于封建社会制度下，封建

統治階級不重視工程技術的發展，因而我國祖先在制圖方面的卓越成就，始終沒有獲得應有的總結和發揚。尤其在解放前的近百年來遭受了帝國主義的侵略和奴役，使舊中國淪為半封建半殖民地的國家，工農業受到了很大的壓制，科學技術文化一直處於落後狀態。在制圖方面也是混亂不堪，在各高等學校與工廠中一般都採用了十分陳舊的英美制的制圖規格和制圖方法。

在歐洲國家能較廣泛地運用正投影法是在十八世紀末葉，即資本主義發展的初期，1799年法國學者蒙吉(G. Monge)，總結了前人的經驗完成了一部畫法幾何學，系統地介紹了正投影法，從而為制圖奠定了理論基礎。

蘇聯在十月革命以後，對於制圖科學方面的成就是十分巨大的。突出的表現在對制圖理論的深入發展和將它擴大應用於其它知識領域內。同時改造制圖顯示方法，提高勞動生產率方面也具有許多杰出的成就，並且對於制圖工作機械化和自動化也進行了多方面的研究。

自從中華人民共和國成立以來，在中國共產黨的領導下，全國人民積極進行着社會主義工業化的建設工作，而隨著技術發展的要求，黨對工程制圖也給了很大的重視。我們一開始就廢除了英美那套陳舊的制圖規格而採用了先進的蘇聯標準，1955年我國國家建築委員會頒布了單色建築圖例標準，1956年第一機械工業部制定並頒布了“機械制圖標準”，這兩個規範都是在吸收蘇聯經驗的基礎上制訂的。1959年，我國國家科學技術委員會又相繼頒布了國家標準。這些統一標準的制定，對提高勞動生產率和技術水平等方面，都起了重要的作用。同時在社會主義建設的飛躍發展中，各部門技術人員學習本門科學的必要性日益顯著，特別是廣大技術工人迫切要求掌握制圖知識。黨在提高廣大技術工人制圖知識方面做了很多工作，在科學普及工作中出版了很多通俗速成課本，還攝製了看圖畫圖和教學用的電影。科學研究工作也得到了廣泛的發展，並取得了相當的成就。例如在提高繪圖速度，改進繪圖工具和圖紙生產方法方面，我國許多部門都有了不少新的創造。在黨的正確領導和社會主義制度無比優越的條件下，我國的制圖科學必將和其它工作一樣具有無比廣闊的前途，因而將獲得極其迅速的發展。

第一篇 制图的基本知识

第一章 制图仪器和工具

学习制图首先应学会怎样选用各种制图工具和制图仪器。养成正确使用和爱护工具、仪器的习惯，不仅能保证绘图的质量，提高制图速度，延长工具和仪器的使用时间，亦是我国青年应有的共产主义美德。

§ 1-1 制图的必备仪器及工具

学习本课程时，应选备表 1-1 所示的仪器及工具。

表 1-1

名 称	数 量	规 格	要 求	用 途
图 板	一 塊	大小为：61×46 厘米或 90×60 厘米	板面光滑平整，左右两边必须垂直	固定图纸
丁字 尺	一 支	木质、长度 63 或 100 厘米	尺边需平直光滑	画水平的线条
三 角 板	一 付	质料透明，大小为：25 厘米或 30 厘米	各边应平直光滑，角度必须准确	配合丁字尺画垂直线及各种倾斜线和作平行线
比 例 尺	一 支	木质公制	尺面凹槽处有色彩区分较好	量尺寸
圆 穹 板	一 塊	质料透明	最好有成套的	连接一切圆规所不能画的平面曲线
圆 规	一 支	约 16 厘米长	备有延长杆及画墨线的鸭嘴笔头和针脚	画圆，等分线段或圆弧
鸭嘴 笔	一 支	约 13 厘米长	笔叶薄而富有弹性内外两片长度形状相同	直线及曲线上墨
图 纸	根据作业数量而定	大小视作业需要一般用道林纸或方格纸	纸面洁白坚实能得起橡皮擦拭而不毛，上墨也不渗开	画作业
铅 笔	三 支	中华牌 2H, HB, 2B	六角棱形的绘图铅笔	作稿线及加深
刀 片	二 片	双面或单面	刀口锋利	削铅笔及修图
擦 及	一 塊	软硬合一的		擦线用
小 铅 笔	一 支	选择笔尖应流利尖细，笔杆不太要粗		写字，画徒手线及箭头
墨 汁	一 瓶	繪圖墨汁		上墨用

§ 1-2 制图仪器和工具的使用方法

一、铅 笔

铅笔应从无字的一端开始修削，保留硬度标号以便使用时鉴别，修削后用细砂皮(00号)磨尖铅芯如图1-1a，使成图1-1，V形式。




图 1-1

当铅笔沿尺边画线时，为求准确起见，应将笔尖和尺的底边接触见图1-1c所示。

二、丁字 尺

画线时以尺头贴紧图板左边(不能依靠图板其他各边画线)。如果所画水平线要上下移动很大距离时，握尺姿势见图1-2所示；移动微小距离时，握尺的姿势如图1-3所示。




图 1-2




图 1-3

用丁字尺画水平线时，应在手按住尺身，右手执笔自左向右画，如图1-4所示。不能用

丁字尺靠在图板的上边或下边来画铅垂线，因为这些边不一定和它的左边垂直（图 1—5）。丁字尺使用时应注意避免碰撞和切勿用刀靠尺身上边裁纸。




图 1—1




图 1—5 (错误的用法)

三、三角板

它是用来配合丁字尺画各种与水平线成特定角度的线的。图 1—6 是作各种角度线的三角板位置。图 1—7 是画垂线时的情形，三角板的直角边需朝向丁字尺头，以免背光，画线应从下往上。

塑料三角板应注意勿受烈日曝晒，以免翘曲变形。




图 1—6




图 1—7

四、比例尺

比例尺一般做成(图1—8)所示形式，俗称为三棱尺，是画图时量尺寸的工具。比例尺有三面，刻有六种不同的比例。可直接从尺面上截取尺寸，而不必另行计算。



图 1—8

不能用比例尺来画直线，以保持尺面刻度的清晰。

三角板和丁字尺的边沿虽有尺寸刻度，但不如比例尺准确，因此不宜用来量取尺寸。

五、曲 线 板

曲线板(图1—9a)是用来连接一般的曲线的。




图 1—9

作图步骤如下：

- 1) 用作图方法得到曲线上各点(图1-9b);
- 2) 徒手用细线轻轻地将各点圆滑地连起来(图1-9c);
- 3) 用曲线板逐段连接曲线。选择出适合此曲线性质的曲线板部分，连接时至少应使曲线上相邻的3点与曲线板重合，画线时少连一点，待下一步再重复连上，以保证连接成光滑的曲线(图1-9a)。

六、嘴咀笔

上墨是制图中较重要的一环，而上墨的好坏将直接取决于嘴咀笔的正确使用。使用时笔叶须保持干净，用鹅毛管或钢笔加墨水，注意笔叶外表不许有墨水沾上，否则会弄污图纸，一般加墨水约为5毫米高，见图1-10，但画粗线时可少加些。沿尺画线时笔的正确




图 1-10

图 1-11

图 1-12




图1-13 在各种不同位置上嘴咀笔所画出来的线条

- (a) 使用嘴咀笔正确的姿态 (b) 嘴咀笔含墨过多 (c) 嘴咀笔含墨不足
 (d) 嘴咀笔向外斜，只有一片钢片接触纸面 (e) 嘴咀笔向里倾斜

位置如图 1—11 所示，但上曲线时笔应稍垂直，同时执笔画线也应有正确的方式，见图 1—12。画线时速度要保持均匀，终点起笔应快，这样才能画出光洁的线条。图 1—13 是各种不良线画出的原因。

七、圆 规

圆规主要是画圆和圆弧的仪器。它的一条腿装置一钢针，钢针有两种不同的尖端如图 1—14 a；尖端 1 是圆锥形，当圆规作为分规时使用；尖端 2 是在画圆时定圆心用的，这样可以使针孔不致过于扩大；另一条腿，其端孔内可以装配三种不同用途的插腿(图 1—14 b)。




图 1—14 a




图 1—14 c




图 1—14 b

1. 装上图 1—14 b 的钢针插腿 1 可以当作分规使用。
2. 装上铅笔插腿 2 可以画铅笔线的圆和圆弧。图 1—14 c，说明装置铅笔芯时应磨成 75° 的向外斜角，针尖应较铅心略长少许，以便插入图板。
3. 装上鸭咀笔腿 3 可以画墨线圆和圆弧。

使用圆规时，将针尖照图 1—15 a 所示的方法插在圆心处，然后依顺时针方向转动圆规柄部，一次画成，如图 1—15 b。反时针方向转动或来回旋转都是不正确的操作方法。