

前 言

在当前世界性能源紧张的情况下，电厂热力过程最优化具有十分重要的意义。特别是我国社会主义四个现代化建设，迫切需要提高管理水平和经济效益。能源工业中应用最优化技术与电子计算机，将会使能源的节约、开发和生产管理水平的提高到一个新的高度。

本书是电厂热力过程最优化的入门书。编者力图反映这一领域内的最新成就。书中阐述的最优化技术不仅适用于热力过程，而且也广泛适用于其他领域。由于电厂热力过程的设计、施工、运行管理方面的最优化方法具有共同性，所以为节省篇幅，在内容安排上先阐明原理和方法，然后再介绍应用技术。

本书内容基本上由四个独立的部分组成。第一部分是第二章和第三章，阐述了线性规划的原理及其应用。第二部分是第四、五、六章，阐述了非线性规划及其应用。第七章介绍了新近发展起来的几何规划。第三部分是动态规划及其在电厂热力过程中的应用。

这三个部分没有多大的联系，读者完全可以在阅读第一章最优化问题概述之后直接学习第一部分、第二部分或第三部分。

为便于读者思考和提高解决实际问题的能力，书中例举了大量热力过程最优化的实际例子和习题。书末附有八个计算机程序，其中包括模型的拟订、线性规划、非线性规划和

动态规划等，以便读者解决生产实际问题时节约大量时间和精力。

本书曾在浙江大学热物理系、电机系使用多年。此次编写过程中，承南京工学院汪孟乐先生、西安交通大学瞿钰教授、浙江大学洪速吉教授提供了宝贵的意见。浙江大学数学系姚恩瑜同志详细审阅了原稿，范江、蒋裕伦同志协助调试了部分程序，西安机械学院章以强同志提供了热力系统资料，并承华北电力学院王加璇副教授主审。对此，作者深表谢意。

编 者于浙江大学

1983.12

目 录

前 言

第一章	最优化问题概述	1
1-1	基本概念	1
1-2	过程优化的数学表达式	9
1-3	数学规划最优化方法分类	13
第二章	线性规划	16
2-1	线性规划数学模型与图解	16
2-2	单纯形法	31
2-3	改进单纯形法	49
2-4	整数规划	58
第三章	热力发电厂生产过程最优化(一)	80
3-1	燃料混合燃烧最优化	80
3-2	发电厂燃料管理最优化	95
3-3	区域性能源系统	107
第四章	无约束非线性规划	116
4-1	基本概念	117
4-2	无约束一维寻查最优化	129
4-3	梯度法	140
4-4	共轭梯度法(Conjugate Gradient Method或FR 法)	145
4-5	DFP法	155
4-6	单纯形加速法	167
第五章	有约束非线性规划	177
5-1	有约束最优化的方法和特点	178

5-2	拉格伦日方法	180
5-3	惩罚函数法	190
5-4	可行方向法	205
5-5	逐步线性化方法	210
第六章	热力发电厂生产过程最优化(二)	217
6-1	凝汽式发电厂热力系统参数最优化	217
6-2	热电站厂内能源系统的优化方法	230
6-3	发电厂循环水系统最优化	241
6-4	热力网最优化	263
第七章	几何规划及其在热力过程中的应用	273
7-1	无约束几何规划	273
7-2	有约束几何规划	281
第八章	动态规划及其在热力过程中的应用	285
8-1	动态规划基本概念	285
8-2	最优化原理和子最优化概念	290
8-3	网络最优化问题	296
8-4	小型热电站的最优运行方式	301
8-5	发电功率的最优增长问题	311
习题		318
附录		328
一、平方逼近曲线拟合计算机程序		328
二、任意函数非线性拟合计算机程序		332
三、线性规划计算机程序		335
四、分派问题(匈牙利法)计算机程序		342
五、0.618法计算机程序		350
六、无约束单纯形加速法计算机程序		352
七、有约束单纯形加速法计算机程序		360
八、动态规划计算机程序		368

第一章 最优化问题概述

四十年代以前，主要用微分法、变分法等古典方法解决最优化问题。二次大战后出现了对解决最优化问题很有效的数学方法——数学规划。特别是电子计算机的发展和完善，计算技术的进步，使许多最优化方法得以实现。

火力发电厂在设计、施工、生产过程中存在着大量优化问题，如过程控制、计划管理、能源、资金和材料的节约、最优运行方式的选取等。这一章先介绍最优化问题的基本概念，最优化数学模型的一般格式、一般过程和最优化方法的分类。

1-1 基 本 概 念

一、最优化的含义

科学技术知识大体可分为两类——描述性的和规范性的。前者主要回答如何表现现象和过程的行为，现象是怎么产生的，过程是怎样进行的。后者主要回答如何使操作、运转效果更好，在一定的环境、技术条件和其他因素约束下，如何使生产过程的效果更好，如能耗最少、成本最低、可靠性最大、性能最好、重量最轻、风险最小和期望寿命最长，等等。这种寻求最优效果的内容和愿望，几乎渗透到生产过程的各个方面和各个领域。经过不断实践和提炼，产生了最优化的概念、理论和方法。数学规划就是这种优化理论。

广义地说，“最优化”的含义是从“可利用”的方案中选择最好的方案。其实，“可利用”一词本身就包含着在选择最好方案的过程中，受到“约束”的意思。如果在选择的过程中，相对地说没有受到任何条件的限制，就称为没有受到约束。例如，热力管道的热损失随绝缘厚度的增加而减少，随绝缘厚度的减小而增加；绝缘厚度的增加会使投资费用增加，绝缘厚度减小又会使投资费用减少。如果要求总的费用最小，从图1-1可以看出存在着一个最优的绝缘厚度，如图中A点的厚度。显然，这是一个无约束的优化问题，因为没有受到任何限制。




图 1-1 最优热绝缘厚度

汽轮机组热耗量一定时的最优背压问题，是有约束的优化问题。当循环水量增加时，背压降低，汽轮机输出功率增加，但循环水量增加又会使厂用电量增加。为了使汽轮机组净电能输出最多，应该确定最优背压。最优背压应该使汽轮机的发电量和循环水泵耗电量的差额最大。在这个问题中，因为循环水量受到水泵容量的限制，所以不能任意选择背压；即使水量不受限制，背压也要受到自然界温度和汽轮机极限真空的限制。这种带有条件的最优化问题，称为“有约

束”最优化。

二、最优化的一般过程

(1) 我们讲“最优化”一词时, 要强调是“系统的最优化”, 就是说要把研究的对象看作是一个系统(System)。系统是由相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用的事物和过程组成的具有特定功能和行为的整体。最优化, 第一步就是要确定系统, 通俗地说就是确定研究的范围。从系统的定义可知, 这个范围选取得正确与否是非常关键的, 否则会得出不正确的、甚至错误的结论。

系统无处不有, 有小系统和大系统。一个部件、一个设备都可看作是系统, 而它本身又可从属于更大的系统。

系统可以用一组基本参数表示, 一旦基本参数确定, 就单一地决定了系统的物理状态。这些参数可以是几何参数(结构参数)、热工参数或其它物理量。并非所有参数都是独立的。这些可独立变化的参数称为决策变量, 以 $\{X\}$ 记之。另一些参数是由独立变量决定的, 称为状态变量, 以 $\{Y\}$ 记之。也有些参数是根据工艺要求、环境条件、使用和安装条件确定的, 没有选择的余地, 如发电厂的冷却水温度。这种变量以 $\{X_0\}$ 记之。以后凡带大括弧的变量表示矩阵矢量。

任何系统总有它本身物理过程特性所决定的内部联系, 这种内部联系就是确定基本参数之间相互关系的数学方程式。所以一旦决定了决策变量, 状态变量也就随之决定了。如描述系统的基本参数为 $\{Z\}$, 则可表示为

$$\{Z\} = (\{X\}, \{X_0\}, \{Y\})$$

下面用几个例子来说明它们之间的关系。图 1-2 为工质的混合过程。令 D_i 、 p_i 、 i_i 分别表示工质的流量、压力和




图 1-2 工质混合热力系统




图 1-3 有能量变换的汽轮机系统

焓，则可写出如下方程式：

$$\text{能量平衡方程} \quad D_1 i_1 + D_2 i_2 - D_3 i_3 = 0$$

$$\text{质量平衡方程} \quad D_1 + D_2 - D_3 = 0$$

$$\text{压力平衡方程} \quad p_3 = \text{常数}$$

共有 3 个平衡方程式，而系统的基本参数 $\{Z\} = (\{Z_1\}, \{Z_2\}, \{Z_3\}) = (D_1, p_1, i_1, D_3, p_3, i_3, D_2, p_2, i_2)$ 有 9 个，所以决策变量数等于 $9 - 6 = 3$ 。只要决定 6 个决策变量，其它三个状态变量就可以从平衡方程组得到，例如

$$\{X\} = (\{Z_1\}, \{Z_2\})$$

又例如图 1-3 所示的有能量转换的汽轮机系统（也可以是风机、泵、压气机）。工质概念扩大为载能质，则汽轮机轴载有功率 N 也是工质。所以系统的参数 $\{Z\}$ 为

$$\begin{aligned} \{Z\} &= (\{Z_1\}, \{Z_2\}, \{Z_3\}) \\ &= (D_1, p_1, i_1, D_2, p_2, i_2, N) \end{aligned}$$

共有 7 个基本参数。而系统可写出 3 个方程式：

$$\text{能量平衡方程} \quad D_1 i_1 - D_2 i_2 - 860 N = 0$$

$$\text{质量平衡方程} \quad D_1 - D_2 = 0$$

$$\text{焓降方程} \quad h_1 - h_2 = \Delta h(p_1, i_1, p_2, M)$$

相对内效率 η_{oi} 是结构参数 M 的函数。讨论平衡方程式时，结构参数 M 已经确定。因此对有3个平衡方程式的系统来说，决策变量数等于 $7 - 3 = 4$ ，例如

$$\{X\} = (\{Z_1\}, p_2)$$

综上所述，系统的基本参数总大于描述它内部联系的数学方程式，所以这些方程组就有无穷多个解。正因为系统的这个特性，最优化研究就非常必要和有意义。

(2) 最优化是通过模型化进行的，所以需要建立这一系统的数学模型。数学模型是一组方程式，它能说明系统的构成和行为，是表达系统实质的一种科学方法。建立最优化模型首先要明确系统的目标和要求，并且把这个目标定量地表现出来。同时还要分析达到这个目标所受到的有关约束和环境条件。约束则往往用等式或不等式表示。

最优化模型可以是一个已经实现的系统，或者是一个有待于实现的系统。前一种情况建立模型的目的是通过模型分析提高现有系统的性能，即选取最优的运行方式，或者说决定最优的决策变量。后一种情况是在还无实体系统供我们观察和试验之前，可以凭借模型求得系统的最优设计参数，从而得到一个最优的设计方案。

(3) 一般说，最优化数学模型不是常规数学所能解决的，要应用数学规划方法并借助于电子计算机来求解。

综上所述，最优化实际上包括确定系统、建立模型和模型求解三个步骤。在明确目标的前提下，分析系统的功能、约束条件和环境，抓住系统的关键问题，然后通过计算机进行分析，以求得最优方案。这种有步骤的探索和分析的优化过程，称为系统分析。系统分析方法的应用有可能导致某些

技术问题、甚至某些学科的重大突破，为四个现代化创造出极大的物质财富。

应该强调，解决最优化问题可以是计算机在线控制，也可以是离线的。许多物理过程、生产管理中的优化问题就是离线进行的，简单的优化甚至可用手算。

三、生产过程的物理模型、目标函数和约束

(一) 生产过程物理模型

从最优化的观点出发，要求有能反映决策变量变化时系统响应的数学表达式。换言之，必须指出决策变量的效果如何。为此，就要对生产过程的物理模型用数学方法加以描写。在拟订生产过程的物理模型时，灵活地应用物理、化学定律是很重要的。生产过程的物理模型可能很不精确，有时甚至为了拟订和论证需要预测和推想。最优化问题一方面和模型的精度有关；另一方面也要注意花费很多精力去建立复杂的模型，不一定会比简单模型得到更好的效果。

在最优化问题中，生产过程物理模型的任务是建立决策变量和状态变量之间的关系。应当理解到最优化是目标函数的最优化，而不是生产过程模型本身。目标函数和约束条件经常都是决策变量和状态变量的函数。最方便的生产过程物理模型，是每一个状态变量用决策变量的函数来表达，形式如

$$Y_j = f_j(x_i) \quad (1-1)$$

式中 Y_j ——状态变量 ($j=1, 2, \dots, m$)；

x_i ——决策变量 ($i=1, 2, \dots, n$)。

线性代数模型，是生产过程物理模型中最简单和最方便的一种型式，它不难用回归方法求得。由于曲线可分段线性化，所以线性模型在一定意义上是具有普遍性的。经验指

出，研究非线性过程时，二阶多元形式的生产过程物理模型可以得到很好的效果。

对于规律性不好的物理过程很难用数学描写时，可用搜索法，也可以直接用实验方法使目标函数最优化。从某种意义上讲，生产过程物理模型不是绝对不可缺少的。

(二) 目标函数

技术管理上总希望用一数学式定量地评价生产过程的优劣程度，这种数学式称为目标函数。当目标函数以决策变量和状态变量表达时，为

$$Z = F(y_1, y_2, \dots, y_m; x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (1-2)$$

通常，目标函数只用决策变量表示

$$Z = F(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (1-3)$$

要使目标函数达到最大，以Max Z表示；要使目标函数达到最小，则以Min Z表示。

目标函数是物理过程结果的数学表达式，有时也称为准则函数或质量指标。拟订目标函数和寻找它的极大值或极小值，是最优化问题的核心。目标函数通常表示的不是物理量，而是质量、数量、时间、价值等。常用目标函数形式举例如下：

并列运行机组负荷最优化分配的目标函数，是各并列运行机组的总煤耗量T为最小，其形式是

$$\text{Min} \quad T = \sum_{i=1}^n T_i(N_i) \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

$T_i(N_i)$ 是第*i*台机组输出功率为 N_i 时的燃料消耗量。

这种形式的目标函数在火电厂应用很多，例如最优煤粉细度。煤粉细度增加会使磨煤机耗电量 q_m 增加，但同时也会使机械未完全燃烧损失 q_1 和化学未完全燃烧损失 q_2 减少，最

优化的目标函数为

$$\text{Min } F(q_1 + q_2 + q_m)$$

单元制锅炉燃烧经济性的最重要因素，是选择最优空气量。影响最优空气量的因素很复杂，如化学未完全燃烧损失为 q_1 ，排烟损失为 q_2 ，送引风耗电为 q_m ，机械未完全燃烧损失为 q_4 ，则最优过剩空气系数 α_i 的目标函数为

$$\text{Min } F(q_1 + q_2 + q_4 + q_m)$$

(三) 约束

对决策变量和状态变量的变化范围加以限制，或是规定它们之间的相互关系称为约束。在最优化问题中，约束是经常出现的。在一定意义上可以认为，对决策变量和状态变量的约束是生产过程物理模型的推广。

对决策变量最简单的约束，是规定它变化的上限和下限。在最优化过程中，约束是不可违反的，否则就会得出不好的、甚至毫无意义的结论。

静态最优化问题有两种形式的约束：

(1) 代数等式约束的形式为：

$$\text{s.t. } h_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \quad (j=1, 2, \dots, p < n) \quad (1-4)$$

以式(1-4)表示的约束说明变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 之间存在一个或多个函数关系式。显然，每一个这种函数关系减少了可以独立变化参数的数量。 s.t. 是 subject to 的缩写，意思是受约束于…。

(2) 代数不等式约束可用式(1-5)和式(1-6)表示：

$$\text{s.t. } g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0 \quad (1-5)$$

$$g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0 \quad (1-6)$$

代数不等式是对决策变量的极限加以限制，阀门行程的

上、下限是这种约束最简单的例子。一般等式容易运算，所以利用一个正的辅助变量 Z 使不等式变为等式，这个正的辅助变量称为松弛变量，则式(1-5)和式(1-6)变为

$$\text{s.t.} \quad g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) - Z_p = 0 \quad (1-7)$$

$$\text{或 s.t.} \quad g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) + Z_p = 0 \quad (1-8)$$

满足所有约束的一个方案，数学上称为一个可行点，所有可行点的集合称为可行域。由于每一种最优化方案必须满足约束条件，因此我们也只限于在可行域内搜索最优方案。

1-2 过程优化的数学表达式

数学模型一般是一个数学方程组。为了使求解简单和节约计算机的机器时间，或可能对实体系统的某些环节还缺乏了解，所以在不同程度上要对数学模型进行简化和近似。任何数学模型的功能，都取决于它能以多大的一致程度提供对实体系统的了解。因此建立数学模型时，进行简化和近似必须与模型的目标不自相矛盾，使其结果能达到必要的精确性。经过证实的数学模型就成为科学理论，可以普遍地说明实体系统的行为。

生产过程优化的数学模型是对实际生产过程的抽象。在明确决策变量、约束条件、目标函数的一些概念之后，可以写出优化问题的一般数学表达式。

研究的系统有 n 个决策变量，表示为

$$\{X\} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \quad \{x\} \in R^n \bullet$$

在满足

● R^n 表示只涉及实数运算的线性空间。

$$g_i(\{X\}) = g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0 \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

$$h_j(\{X\}) = h_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \quad (j=1, 2, \dots, p < n)$$

的约束条件下，求目标函数

$$F(\{X\}) = F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

的最小值，简记为：

$$\text{Min } F(\{X\}) \quad \{X\} \in R^*$$

$$\text{s.t. } \begin{cases} g_i(\{X\}) \leq 0 & (i=1, 2, \dots, m) \\ h_j(\{X\}) = 0 & (j=1, 2, \dots, p, p < n) \end{cases}$$

(1-9)

在式(1-9)表达的优化数学模型中，若目标函数是决策变量的线性函数，且约束条件是决策变量的线性等式或不等式，则称为线性规划问题。用线性规划模型来描述的生产过程，称为线性对象。如果目标函数 $F(\{X\})$ 、约束条件 $g_i(\{X\})$ 和 $h_j(\{X\})$ 中有一个或几个是 $\{X\}$ 的非线性函数，则称为非线性规划问题。用非线性规划模型来描述的生产过程称为非线性对象。若 $m = p = 0$ ，则问题为

$$\text{Min } F(\{X\}) \quad \{X\} \in R^*$$

称为无约束优化问题。发电厂生产过程中有无约束的优化问题，也有有约束的优化问题。对于无约束优化问题的研究，不仅实践上需要，而且为有约束问题提供了一个解题的基础。因为往往把有约束问题转变为无约束问题来求解，并且能使用一些有效的无约束最优化程序。

此外，根据数学模型中目标函数约束条件和决策变量的不同性质和特点，还可以分为整数规划、几何规划和动态规划等。

【例 1-1】 求单层热绝缘的最经济绝缘厚度。参看图 1-4，单位长度、单层热绝缘圆管的热损失的计算式为

$$q_1 = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{\pi d_0 \alpha_1} + \frac{1}{2\pi\lambda} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\pi d_2 \alpha_2}} \quad (1-10)$$

管内流体为饱和蒸汽时, α_1 数值很高, 可简化为

$$q_1 = \frac{\pi(t_1 - t_2)}{\frac{1}{2\lambda} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\alpha_2 d_2}}$$

式中 t_1 ——管内流体温度;

t_2 ——周围介质温度;

d_0 ——管的内径;

d_1 ——管的外径和热绝缘内径;

d_2 ——热绝缘的外直径;

α_1 ——管内流体到管壁的放热系数;

α_2 ——热绝缘外表面到周围介质的放热系数;

q_1 ——单位长度管道热损失。




图 1-4 单层热绝缘的管道热损失

最经济的热绝缘厚度应该使全年运行费用 Y 最小。全年的运行费用应为全年热损失价值 bQ 和每年偿还的投资 ps 之和。

$$Y = bQ + ps$$

$$= \frac{\pi m b (t_1 - t_2) \times 10^{-6}}{\frac{1}{2\lambda} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\alpha_2 d_2}} + p \frac{\pi}{4} (d_2^2 - d_1^2) \gamma a \times 10^{-6}$$

式中 Q ——单位长度圆管全年热损失;
 m ——全年运行小时数, 可取 $m=8760$;
 b ——每百万大卡 (4187MJ) 热损失的价值;
 s ——单位长度管道的初置费用;
 p ——热绝缘初置费用每年所应偿还的百分数, 一般为12~15%;
 γ ——热绝缘材料密度;
 a ——热绝缘材料价格。

显然, 这是个无约束优化问题, 可以用 Y 对 d_1 微分并使导数等于零, 就得到单层热绝缘最经济厚度的数学模型为

$$d_1^* \ln \frac{d_2^*}{d_1} = \sqrt{\frac{mb(t_1 - t_2)\lambda}{250pa\gamma}} \times \sqrt{1 - \frac{2\lambda}{\alpha_1 d_2^*} - \frac{2\lambda}{\alpha_2}}$$

式中符号意义同上。求解 d_1^* (*号表示最优) 必须采用试算法, 由此可见常规的微分法已显得困难。

【例 1-2】求多层复合热绝缘的最优化。现以两层为例, 参看图1-5。

要确定两层热绝缘的最经济厚度, 即确定直径 d_2 和 d_1 , 是一个二维有约束的最优化问题。

取决策变量为:

$$\{X\} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_2 \\ d_1 \end{pmatrix}$$

最优化模型为:

Min

$$Y = \frac{10^{-6} \pi m b (t_1 - t_2)}{\frac{1}{2\lambda_1} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2\lambda_2} \ln \frac{d_3}{d_2} + \frac{1}{\alpha_1 d_1}} + \frac{p\pi}{4 \times 10^3} [(d_2^2 - d_1^2)\gamma_1 a_1 + (d_3^2 - d_2^2)\gamma_2 a_2]$$




图 1-5 两层热绝缘的断面

d_1 —第一层热绝缘的外直径; d_2 —第二层热绝缘的外直径; λ_1 —第一层热绝缘的导热系数; λ_2 —第二层热绝缘的导热系数; γ_1 —第一层热绝缘密度; γ_2 —第二层热绝缘密度; t_1 —第一层热绝缘的外表温度; t_2 —第二层热绝缘的内表面温度。其它符号与[例1-1]同

$$s.t. \quad g_1(\{X\}) = d_2 - d_1 \geq 0$$

$$g_2(\{X\}) = d_3 - d_2 \geq 0$$

$$\frac{2\pi(t_1 - t_2)}{\frac{1}{2\lambda_1} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2\lambda_2} \ln \frac{d_3}{d_2} + \frac{1}{\alpha d_3}} = 90$$

常数90是根据技术要求限定的热损失。或归结为

$$\text{Min} \quad Y(\{X\}) \quad \{X\} \in R^n$$

$$s.t. \quad g_i(\{X\}) \geq 0 \quad (i=1,2)$$

$$h_j(\{X\}) \geq 0 \quad (j=1)$$

这是一个二维的有约束的非线性规划问题。

1-3 数学规划最优化方法分类

过去选择最优参数或决定最优的决策变量常用“网格”