

机械工程  
手册

# 机 械 工 程 手 册

## 第 9 卷 机械制造工艺(三)

机械工程手册 编辑委员会  
电机工程手册

SK01/09



机 械 工 业 出 版 社

本卷包括机床夹具、特种加工、机械装配、长度测量技术、热工测量与控制技术、工厂运输、安全技术与工业卫生技术等七篇。其内容介绍了各有关方面的工作原理和工作方法，并提供了一些主要技术数据和技术资料。

机 械 工 程 手 册  
第 9 卷 机 械 制 造 工 艺 (三)

机 械 工 程 手 册 编 辑 委 员 会 编  
电 机 工 程 手 册

\*

机 械 工 业 出 版 社 出 版 (北京阜成门外百万庄南街一号)  
(北京市书刊出版业营业许可证出字第 117 号)

国 防 工 业 出 版 社 印 刷 厂 印 刷  
新 华 书 店 北京 发 行 所 发 行 · 新 华 书 店 经 售

\*

开 本 787×1092<sup>1/16</sup> · 印 张 49<sup>1/4</sup> · 插 页 2 · 字 数 1480 千字  
1982 年 5 月 北京 第一 版 · 1982 年 5 月 北京 第一 次 印 刷  
印 数 00,001—23,700 · 定 价 6.20 元

\*

统 一 书 号：15033·4680  
封 面 设 计 王 伦

## 编辑委员会

主任委员：沈 鸿

副主任委员：周建南 汪道涵 张 维 史洪志

委员(按姓氏笔划为序)：叶 铮 孙 琦 许力以 张 影  
张大奇 陈文全 陈元直 寿尔康 金实蘧 施泽均 俞宗瑞  
陶亨咸 翁迪民 章洪深 曹维廉 程 光

### 《机械工程手册》特约编辑

(按姓氏笔划为序)

丁 淳 马恒昌 万定国 王万钧 王补宣 支少炎 史绍熙 匡 襄  
朱广颐 朱景梓 刘庆和 刘晋春 孙珍宝 余 俊 李 策 李 瀛  
李兴贵 李庆春 李华敏 陈力展 陈士梁 杜庆华 张作梅 张明之  
张国良 **张德庆** 张鼎丞 杨绍侃 闵学熊 邱宣怀 吴敬业 沈增祚  
孟少农 孟宪源 郑林庆 林宗棠 范景春 金福长 祝大年 胡茂弘  
陶 炜 陶正耀 陶鼎文 徐 瀛 高文彬 郭可谦 郭芷荣 凌业勤  
袁裕生 曹 泛 黄明慎 程干亨 舒光冀 蔡习传 薛景瑄

### 《机械工程手册》编辑及编辑组负责人

(按姓氏笔划为序)

王力中 王光大 王兴垣 王自新 王树勋 王崇云 王德维 冯子珮  
叶克明 刘 镇 刘向亭 朱亚冠 许绍高 曲彩云 任赞黄 陈 湖  
陈文全 陈元直 陈庚文 陈国威 张 端 张大奇 张劲华 张继铣  
张斌如 陆元章 杨谷芬 余果慈 李荫成 李增佐 **吴恕三** 吴曾评  
郑秉衡 施泽均 姚洪朴 钱寿福 徐佳瑞 黄克孚 崔克明 康振章  
曹敬曾 谢 健 栗 滋 韩云岑 韩丙告 韩宗贵 蒋聚培 蔡德洪

# 序

期望已久的《机械工程手册》和《电机工程手册》终于分卷合订成册，正式出版了。这是对我国机电工程科学技术领域的一个贡献。两部手册的编写队伍，由国内有专长、有经验的学者、专家所组成。这两部手册扼要地总结了我国机电工程各主要方面的科学技术成就，同时也吸收了一些国外的成熟经验。聚沙成塔，集腋成裘。名为手册，实则巨著。

读书不易，写书颇难，写工具书更难，写综合性工具书可谓难中之难。为了编好两部“立足全局，勾划概貌，反映共性，突出重点”，而又全面的、完整的、彼此协调的手册，同志们做了很大努力，从无到有，诸事草创，困难重重，艰辛备尝。恰似唐朝韩愈所说的：“贪多务得，细大不捐。焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年。”值此合订本出版之际，我谨向各主编单位、各编写单位和印刷出版单位，向数以千计的全体编审同志，向遍及全国的为两部手册提供资料和其他方便条件的单位和同志们，表示衷心的感谢。

两部手册的第一版，现在完成了。对编写者来说，已经有了成果。而对阅读手册的工厂、学校、院所、机关同志们来说，还只是两朵鲜花。在成千上万人的应用中使鲜花结成果实——发展机电工程科学技术事业，为现代化建设服务——才是更丰硕的成果。这才是我们的目的。

一般说来，工具书分两种类型：一种是综合性的，一种是专业性的。综合性的工具书从广度来说是较为全面的，从深度来说是不足的；而专业性的工具书则反之。二者各有所长，相辅相成。我们这两部手

册是综合性的工具书，主要供从事技术工作的各类人员查阅使用。对于搞专业性技术工作的人员来说，还可从中猎取相邻专业和其他有关专业的知识，帮助他们从专业分工的局限性中开拓思路，从科学技术各个环节的相互联系上，综合地、全面地研究和解决技术问题。也唯有以渊博的科学技术知识作为基础，才能不断创新。在编写这两部手册时，考虑到专业手册还比较少，而且一时又出不了那么多，因此在内容的深度上也予以顾及，以适当满足专业工作的需要。所以，它的篇幅已经超过一般常见的综合性手册了。实践是检验真理的唯一标准。我们将严肃认真地听取广大读者的反映和意见，作为评价和改进两部手册的主要依据。国外这类工具书已经有了几十年、甚至百余年的历史，而我们则刚刚开始。现在是从无到有，将来是精益求精。让我们在新的长征途中，戮力同心，再接再励，去完成时代赋予我们的光荣使命。

机械工程手册 编辑委员会主任委员 沈 鸿  
电机工程手册

一九八二年 北京

## 编 辑 说 明

一、《机械工程手册》、《电机工程手册》的分卷合订工作是在试用本的基础上进行的。试用本的编写工作始于一九七三年，一九七七年以后陆续出版发行，一九八一年出齐。这次分卷合订主要做了三方面工作：一是在技术内容上做了订正；二是尽可能用已颁布的新标准取代老标准；三是按卷编制了索引。

二、《机械工程手册》包括基础理论、机械工程材料、机械设计、机械制造工艺、机械制造过程的机械化与自动化、机械产品等六个部分，共七十九篇，二千余万字，分为十四卷。《电机工程手册》包括基础理论、电工材料、电力系统与电源、电机、输变电设备、工业电气设备、仪器仪表与自动化等七个部分，共五十篇，一千余万字，分为九卷。

三、参加这两部手册编写工作的，有全国许多地区和部门的工厂、科研设计院所、高等院校，近五百个单位，作者两千余人。提供资料和参加审定稿件的单位和人员，更为广泛。各篇在编写、协调、审查、定稿等环节中，既注意发挥学者、专家的骨干作用，又注意集中群众的智慧和力量。

四、这两部手册因系初版，囿于条件，所采用的名词、术语、符号、代号以及单位制，尚有不尽统一之处。此外，内容上也有重复、遗漏、甚至错误的地方；在设计、印刷、装帧等方面也还存在一些问题。我们将通过手册的不断修订再版，逐步改进。

五、手册合订本的署名，采用单位和个人相结合的方式。各篇的主编单位、编写单位和主编、编写人均按篇署名，置于相应篇的前面。编写人的署名以其编写的章号为序。特约编辑以姓氏笔划为序，集中署于卷首。编辑（包括总编辑、副总编辑）及编辑组负责人亦按姓氏笔划为序，署于卷首。

另外，参加两部手册编写、审查、组织、协调的单位和同志还很多，恕不一一署名。

机 械 工 程 手 册 编辑委员会编辑组  
电 机 工 程 手 册

# 目 录

序

编辑说明

## 第 48 篇 机 床 夹 具

### 第 1 章 概 述

1 机床夹具的作用和组成	48-1
2 机床夹具的分类	48-1
2·1 按应用范围分类	48-1
2·2 按动力源分类	48-1
3 工件的定位	48-3
3·1 工件自由度的限制	48-3
3·2 工件在夹具中的定位	48-3
3·3 过定位	48-6
3·4 与夹具有关的几种加工误差	48-7
4 工件的夹紧	48-7
4·1 对夹紧装置的基本要求	48-7
4·2 夹紧力的方向	48-8
4·3 夹紧力的作用点	48-8
4·4 夹紧力大小的确定	48-8
5 设计机床夹具时应注意的 几个问题	48-8

### 第 2 章 机 床 夹 具 常 用 零 部 件 结 构

1 主要支承	48-10
1·1 固定支承	48-10
1·2 可调支承	48-10
1·3 自动定位支承	48-10
2 辅助支承	48-11
3 导向件	48-13
4 对刀件	48-13
5 对定装置	48-14
6 偏心夹紧机构	48-15
7 螺旋夹紧机构	48-16
8 斜楔夹紧机构	48-17
9 铰链夹紧机构	48-18
10 联动夹紧机构	48-18
11 自定心机构	48-20

12 利用切削力与离心力夹紧的机构	48-21
13 辅助夹紧机构	48-23
14 其他机构	48-24

### 第 3 章 机 床 夹 具 设 计 中 的 常 用 计 算

1 用定位销定位时的有关计算	48-27
1·1 单销定位	48-27
1·2 单销-平面定位	48-27
1·3 双销定位	48-27
2 用 V 形块定位时的定位误差	48-28
3 小锥度心轴的尺寸计算	48-28
4 压入配合光滑心轴尺寸计算	48-29
5 利用切削力夹紧的滚柱心轴 尺寸计算	48-29
6 渐开线齿形定位时定位滚柱 尺寸的计算	48-29
6·1 直齿圆柱齿轮的定位滚柱计算	48-29
6·2 斜齿圆柱齿轮的定位滚柱计算	48-30
7 三圆弧自定心夹紧机构偏心线 尺寸计算	48-31
8 螺纹夹紧力计算	48-32
9 圆偏心夹紧力及夹紧行程的计算	48-33
10 斜楔机构夹紧力、夹紧行程及 自锁角的计算	48-34
11 铰链机构夹紧力、工作行程、 储备行程、受力点行程的计算	48-35
12 弹簧卡头夹紧力计算	48-36
13 液性塑料薄壁套筒主要参数及 夹紧力计算	48-36
14 离心力计算	48-37
附录 I 机床夹具通用结构	48-38
附录 II 机床夹具通用零部件规格	48-62
参考文献	48-103

## 第49篇 特种加工

### 前 言

### 第1章 电火花加工

1 电火花加工的基本原理和特点	49-1
1·1 加工原理	49-1
1·2 放电蚀除的物理过程	49-2
1·3 放电蚀除的极性效应	49-2
1·4 电火花加工的基本规律	49-3
1·5 加工特点和应用范围	49-6
2 电火花加工机床	49-6
2·1 脉冲电源	49-6
2·2 机床本体	49-6
3 电火花成形加工工艺及应用	49-10
3·1 成形加工工艺过程	49-10
3·2 工具电极	49-10
3·3 排屑	49-15
3·4 成形加工方法	49-16
3·5 典型加工实例	49-19
4 电火花线切割加工工艺和应用	49-22
4·1 加工原理	49-22
4·2 电极丝（工具电极）的选择	49-22
4·3 影响线切割加工工艺指标的因素	49-22
4·4 典型夹具和附件	49-23
4·5 线切割机床加工前的工艺准备	49-24
4·6 线切割加工的应用	49-25
5 其他电火花加工及应用	49-26
5·1 小孔加工	49-26
5·2 精密微细加工	49-26
5·3 共轭回转式电火花螺纹加工	49-27
5·4 电火花磨削加工	49-27
5·5 齿轮电火花跑合	49-28
5·6 电火花强化	49-28
5·7 去除折断工具	49-28
5·8 阳极机械切割	49-28

### 第2章 电解加工

1 电解加工的基本原理和特点	49-29
1·1 加工原理	49-29
1·2 电化学反应及阳极金属的溶解量	49-29

1·3 加工特点和应用范围	49-29
2 电解加工机床	49-31
2·1 机床组成和类型	49-31
2·2 机床本体	49-32
2·3 直流稳压电源	49-32
2·4 电解液系统	49-33
3 加工间隙、加工精度和表面质量	49-33
3·1 加工间隙	49-33
3·2 加工精度	49-35
3·3 表面质量	49-35
4 电解液	49-35
4·1 作用与要求	49-35
4·2 特点和配方	49-36
4·3 供给方式	49-36
5 混气电解加工	49-38
5·1 作用和特点	49-38
5·2 气液混合比	49-38
5·3 气液混合腔	49-38
6 典型电解加工的工艺要点	49-38
6·1 锯模型腔加工	49-38
6·2 叶片型面加工	49-40
6·3 整体涡轮加工	49-41
6·4 花键孔加工	49-41
6·5 去毛刺	49-42
6·6 刻印	49-42

### 第3章 电解磨削

1 电解磨削的基本原理和特点	49-43
1·1 加工原理	49-43
1·2 电化学反应	49-43
1·3 加工特点和应用范围	49-43
2 电解磨床	49-44
2·1 电解磨床的组成	49-44
2·2 绝缘和导电	49-44
2·3 防腐蚀	49-45
2·4 电解液系统	49-45
2·5 直流电源	49-45
3 导电磨轮	49-45
4 电解液	49-46

## 目 录 IX

5 主要工艺参数	49-47
5.1 电流密度	49-47
5.2 加工电压	49-47
5.3 磨削压力	49-47
5.4 磨轮线速度	49-47
5.5 工件走刀速度	49-47
5.6 电解液供给方式和供给量	49-47
5.7 电解液温度和浓度	49-48

### 第4章 电 铸

1 电铸加工的原理和特点	49-48
1.1 加工原理	49-48
1.2 加工特点和应用范围	49-49
2 电铸设备	49-49
2.1 电铸槽	49-49
2.2 直流电源	49-49
2.3 搅拌和循环过滤系统	49-49
2.4 加热和冷却装置	49-49
3 工艺过程及加工要点	49-50
3.1 原模材料	49-50
3.2 原模的前处理	49-50
3.3 电铸溶液成分及特点	49-51
3.4 电铸操作注意事项	49-52
3.5 衬背和脱模	49-52

### 第5章 激 光 加 工

1 激光加工的原理和特点	49-53
1.1 加工原理	49-53
1.2 加工特点和应用范围	49-53
2 激光加工机	49-53
2.1 固体激光打孔机	49-53
2.2 二氧化碳激光切割机	49-56
3 影响激光打孔的因素	49-57
3.1 影响打孔直径的主要因素	49-57
3.2 影响打孔深度的主要因素	49-58
3.3 影响打孔圆度的主要因素	49-58

3.4 影响打孔锥度的主要因素	49-58
4 激光切割参数及其影响因素	49-58
4.1 切割速度	49-58
4.2 切缝宽度	49-59
4.3 切割厚度	49-59

### 第6章 超 声 加 工

1 超声加工的原理和特点	49-60
1.1 加工原理	49-60
1.2 加工特点和应用范围	49-60
2 超声加工机	49-61
2.1 超声电源	49-62
2.2 加工机本体	49-62
2.3 超声振动系统	49-63
3 工具设计和工件安装	49-65
3.1 工具磨损与材料选择	49-65
3.2 工具设计及其与变幅杆的连接	49-66
3.3 工件安装	49-67
4 工艺参数	49-67
4.1 加工速度及其影响因素	49-67
4.2 提高加工速度的方法	49-68
4.3 加工精度	49-69
4.4 表面质量	49-70

### 第7章 化 学 加 工

1 化学铣切	49-70
1.1 加工原理和特点	49-70
1.2 工艺过程及加工要点	49-71
2 照相制版(凸版)	49-72
2.1 加工原理和特点	49-72
2.2 工艺过程及加工要点	49-73
3 光刻	49-74
3.1 加工原理和特点	49-74
3.2 工艺过程及加工要点	49-74
3.3 影响光刻质量的主要因素	49-76
参考文献	49-77

### 第50篇 机 械 装 配

#### 第1章 机械装配工艺概述

1 装配工艺方案的选择	50-1
-------------	------

2 装配工艺准备工作	50-2
3 装配工作注意要点	50-3

## X 目录

### 第2章 装配工作法

1 清洗	50-3
1·1 清洗方法	50-3
1·2 清洗液	50-4
1·3 超声波清洗	50-7
1·4 清洗装置	50-8
2 刮削	50-9
2·1 平面刮削	50-9
2·2 曲面刮削	50-11
2·3 刮削精度补偿	50-12
3 平衡	50-13
3·1 静平衡	50-13
3·2 动平衡	50-14
3·3 挠性旋转体平衡	50-17
4 螺纹联接	50-18
4·1 螺纹联接装配方法	50-19
4·2 光孔上丝	50-20
4·3 螺纹联接装配工具	50-20
5 过盈联接	50-21
5·1 过盈联接装配方法选择	50-22
5·2 压入配合法	50-23
5·3 热胀配合法	50-23
5·4 冷缩配合法	50-23
5·5 液压套合法	50-24
6 校正	50-25
6·1 机器装配中校正的程序与内容	50-25
6·2 平尺、角尺校正	50-27
6·3 水平仪校正	50-27
6·4 拉钢丝校正	50-28
6·5 校具校正	50-32
6·6 光学校正	50-32
6·7 激光校正	50-34
6·8 联轴器校正	50-35

### 第3章 典型部件装配

1 滑动轴承部件装配	50-38
1·1 剖分式轴承装配	50-38
1·2 整体圆轴承装配	50-39
1·3 整体锥轴承装配	50-39
1·4 扇形瓦轴承装配	50-41
1·5 推力滑动轴承装配	50-41
1·6 静压轴承装配	50-42
2 滚动轴承部件装配	50-45
2·1 滚动轴承的安装与拆卸	50-45
2·2 滚动轴承的预紧	50-48
2·3 精密机床主轴部件装配	50-49
3 齿轮及蜗杆传动部件装配	50-52
3·1 圆柱齿轮及圆锥齿轮传动	
部件装配	50-52
3·2 蜗杆传动部件装配	50-56
3·3 行星齿轮传动部件装配	50-59
4 丝杠螺母副装配	50-61
4·1 丝杠螺母副配合间隙的测量和调整	50-61
4·2 校正丝杠螺母副不同轴度及其中 心线与基准面的不平行度	50-62
4·3 丝杠螺母副转动灵活度的调整	50-63
4·4 丝杠回转精度的调整	50-64
5 接长丝杠和床身接长导轨	50-65
5·1 接长丝杠	50-65
5·2 接长导轨	50-69
6 管接头及密封件装配	50-72
6·1 管接头装配	50-72
6·2 密封胶	50-74
6·3 填料密封装配	50-74
6·4 油封装配	50-75
6·5 密封圈装配	50-76
6·6 机械密封（端面密封）装配	50-77
参考文献	50-79

### 第51篇 长度测量技术

#### 第1章 概述

1 测量的概念及方法	51-1
2 测量误差	51-2
2·1 测量误差的定义	51-2

2·2 测量误差的分类	51-2
3 测量过程及数据处理	51-4
3·1 直接测量的数据处理	51-4
3·2 间接测量的数据处理	51-4
3·3 组合测量的数据处理	51-5

**第2章 通用量具量仪简介**

- 1 关于量具量仪的一般知识 ..... 51-6  
 2 常用量具量仪的主要指标 ..... 51-6

**第3章 量块及线纹尺的检定**

- 1 量块的检定 ..... 51-17  
   1.1 量块的用途及其尺寸的定义 ..... 51-17  
   1.2 量块等级的含义、划分及研合  
    性要求 ..... 51-17  
   1.3 量块中心长度的检定 ..... 51-19  
 2 线纹尺的检定 ..... 51-20  
   2.1 线纹尺的用途及其技术要求 ..... 51-20  
   2.2 线纹尺的检定方法 ..... 51-21  
   2.3 比长仪的测量原理及测量结果的  
    修正 ..... 51-22  
   2.4 检定结果的精度计算 ..... 51-23

**第4章 长度测量**

- 1 光滑量规 ..... 51-23  
 2 轴径与孔径的测量 ..... 51-25  
   2.1 轴径的测量 ..... 51-25  
   2.2 孔径的测量 ..... 51-25  
   2.3 深孔直径的测量 ..... 51-30  
 3 大尺寸测量 ..... 51-31  
   3.1 大尺寸直接测量法 ..... 51-31  
   3.2 大尺寸间接测量法 ..... 51-32  
   3.3 大尺寸测量误差及减少误差的途径 ..... 51-33  
 4 花键的检验 ..... 51-33  
   4.1 矩形花键的检验 ..... 51-33  
   4.2 渐开线花键的检验 ..... 51-35

**第5章 角度测量**

- 1 锥体量规 ..... 51-36  
 2 角度和锥度的测量 ..... 51-36  
   2.1 直接测量 ..... 51-36  
   2.2 间接测量 ..... 51-37  
   2.3 小角度测量 ..... 51-38  
 3 多面棱体的检定 ..... 51-39  
   3.1 直接检定 ..... 51-40  
   3.2 组合法检定 ..... 51-40  
 4 度盘的检定 ..... 51-41

- 4.1 常角法检定 ..... 51-41  
 4.2 比较法检定 ..... 51-42

**第6章 螺纹测量**

- 1 螺纹量规 ..... 51-43  
   1.1 螺纹量规的分类 ..... 51-43  
   1.2 螺纹量规的使用规则 ..... 51-43  
 2 外螺纹几何参数的测量 ..... 51-44  
   2.1 牙形半角的测量 ..... 51-44  
   2.2 螺距的测量 ..... 51-44  
   2.3 中径的测量 ..... 51-44  
   2.4 外径和内径的测量 ..... 51-46  
 3 内螺纹几何参数的测量 ..... 51-47  
   3.1 螺距和牙形角的测量 ..... 51-47  
   3.2 中径的测量 ..... 51-47  
 4 圆锥螺纹的测量 ..... 51-48  
   4.1 中径的测量 ..... 51-48  
   4.2 螺距的测量 ..... 51-49  
 5 大螺旋角螺纹中径的测量 ..... 51-49  
 6 锯齿形螺纹中径的测量 ..... 51-50  
 7 精密丝杠的测量 ..... 51-50  
   7.1 静态测量 ..... 51-50  
   7.2 动态测量 ..... 51-51

**第7章 齿轮测量**

- 1 圆柱齿轮测量 ..... 51-52  
   1.1 圆柱齿轮的综合测量 ..... 51-52  
   1.2 圆柱齿轮的单项测量 ..... 51-55  
 2 蜗轮蜗杆测量 ..... 51-66  
   2.1 蜗杆测量 ..... 51-66  
   2.2 蜗轮测量 ..... 51-68  
 3 齿轮刀具测量 ..... 51-68  
   3.1 齿轮滚刀测量 ..... 51-68  
   3.2 蜗轮滚刀测量 ..... 51-72  
   3.3 插齿刀测量 ..... 51-73

**第8章 形状和位置误差的测量**

- 1 形状误差的测量 ..... 51-75  
   1.1 直线度误差的测量 ..... 51-75  
   1.2 平面度误差的测量 ..... 51-78  
   1.3 圆度误差的测量 ..... 51-80

## Ⅹ 目录

1·4 圆柱度误差的测量	51-83
2 位置误差的测量	51-83
2·1 平行度误差的测量	51-83
2·2 垂直度误差的测量	51-84
2·3 倾斜度误差的测量	51-85
2·4 同轴度误差的测量	51-85
2·5 对称度误差的测量	51-86
2·6 位置度误差的测量	51-87
2·7 圆跳动的测量	51-88
2·8 全跳动的测量	51-88

## 第 9 章 表面光洁度的测量

1 评定表面光洁度的基本原则	51-89
2 表面光洁度的测量方法	51-89
2·1 与表面光洁度工艺样板作比较	51-89
2·2 在选定的截面内测量表面光洁度 参数的数值	51-89
2·3 用印模法测量表面光洁度	51-91
2·4 间接评定表面光洁度	51-91
2·5 测量特殊表面的光洁度	51-91
参考文献	51-92

## 第 52 篇 热工测量与控制技术

### 常用符号

### 第 1 章 概述

1 热工测量与控制的意义	52-1
1·1 内容与作用	52-1
1·2 应用与发展	52-1
2 测量方法	52-2
3 测量误差	52-2
3·1 误差的种类	52-2
3·2 误差的表示方法	52-3
4 测量和控制仪表的分类	52-3
5 仪表的质量指标	52-3

### 第 2 章 温度测量

1 温度和温度仪表	52-4
1·1 温度和温标	52-4
1·2 测量温度的方法	52-4
1·3 温度仪表测温的范围	52-5
1·4 温度仪表的分类与性能	52-6
2 双金属温度计	52-7
2·1 工作原理	52-7
2·2 分类和用途	52-7
3 压力式温度计	52-7
4 玻璃液体温度计	52-8
5 热电阻	52-8
5·1 分类和工作原理	52-8
5·2 金属导体热电阻	52-8

5·3 半导体热敏电阻	52-9
5·4 热电阻的安装	52-9
6 热电偶	52-10
6·1 工作原理	52-10
6·2 构造分类	52-10
6·3 主要技术性能和用途	52-11
6·4 保护管材料	52-12
6·5 补偿导线	52-13
6·6 使用注意事项	52-13
7 光学高温计	52-16
7·1 工作原理	52-16
7·2 主要技术性能	52-16
7·3 使用注意事项	52-17
8 辐射温度计	52-17
8·1 工作原理	52-17
8·2 结构与分类	52-18
8·3 使用注意事项	52-18
9 部分辐射温度计	52-19
9·1 工作原理	52-19
9·2 主要技术性能	52-20
10 比色温度计	52-20
10·1 工作原理	52-20
10·2 主要技术性能	52-20

### 第 3 章 压力测量

1 压力与压力仪表	52-21
1·1 压力的概念	52-21
1·2 压力的单位	52-21

## 目 录 XII

1·3 压力仪表的分类与性能	52-22
2 液柱式压力计	52-23
2·1 结构和性能	52-23
2·2 常用工作液	52-23
2·3 安装使用注意事项	52-24
3 活塞式压力计	52-24
3·1 工作原理	52-24
3·2 结构与分类	52-24
3·3 安装使用注意事项	52-24
4 弹性式压力表	52-25
4·1 工作原理	52-25
4·2 主要技术性能	52-25
4·3 安装使用注意事项	52-27
5 压力传感器	52-27
5·1 主要技术性能	52-27
5·2 电位器式压力传感器	52-27
5·3 应变式压力传感器	52-27
5·4 压阻式压力传感器	52-28
5·5 霍尔式压力传感器	52-28
5·6 电感式压力传感器	52-28
5·7 振频式压力传感器	52-28
5·8 压电式压力传感器	52-29
5·9 电容式压力传感器	52-29
<b>第4章 流量测量</b>	
1 流量和流量仪表	52-29
1·1 流量、平均流量和总量	52-29
1·2 管流和雷诺数	52-30
1·3 流量仪表的分类与性能	52-30
2 节流装置	52-30
2·1 工作原理	52-30
2·2 结构型式	52-31
2·3 选用原则	52-32
2·4 安装使用注意事项	52-34
2·5 测量误差	52-35
2·6 特殊情况下的流量测量	52-35
3 差压计	52-35
3·1 分类	52-36
3·2 环称差压计	52-36
3·3 差动膜片差压计	52-37
3·4 双波纹管差压计	52-37
4 转子流量计	52-38
4·1 工作原理	52-38
4·2 基本结构	52-38
4·3 主要技术性能	52-39
4·4 特点	52-39
4·5 安装使用注意事项	52-39
4·6 刻度值的换算	52-39
5 速度式流量计	52-40
5·1 水表	52-40
5·2 涡轮流量计	52-41
6 容积式流量计	52-42
6·1 椭圆齿轮流量计	52-42
6·2 腰轮式流量计	52-42
6·3 圆盘流量计	52-42
6·4 湿式气体流量计	52-42
7 电磁流量计	52-43
7·1 工作原理	52-43
7·2 主要技术性能	52-44
7·3 特点	52-44
8 靶式流量计	52-44
8·1 工作原理	52-44
8·2 气动靶式流量计	52-44
8·3 电动靶式流量计	52-44
8·4 主要技术性能	52-45
9 旋进型旋涡流量计	52-45
9·1 工作原理	52-45
9·2 主要技术性能	52-45
9·3 特点	52-45
10 其他流量计	52-46
10·1 热式流量计	52-46
10·2 电导率式流量计	52-46
10·3 激光流速计	52-47
10·4 固体颗粒流量计	52-47
10·5 超声波流量计	52-47
10·6 动压测定管	52-47

## 第5章 物位测量

1 直读式液位仪表	52-48
2 浮力式液位仪表	52-51
3 差压式物位仪表	52-51
3·1 原理和特点	52-51
3·2 安装使用注意事项	52-52
4 电学式物位仪表	52-52

## XIV 目 录

4·1 电阻式物位仪表	52-52	2·4 气关、气开的选择	52-87
4·2 电容式物位仪表	52-53	3 自动调节系统的组成及其选择	
4·3 电感式物位仪表	52-54	方法	52-88
5 声波式物位仪表	52-54	3·1 自动调节系统的组成	52-88
6 核辐射式物位仪表	52-54	3·2 常用调节规律	52-88
7 其他物位仪表	52-56	3·3 复杂调节系统	52-90
7·1 射流式液位仪表	52-56	3·4 调节系统的选择	52-91
7·2 光学式物位仪表	52-56	4 调节器参数的工程整定	52-92
7·3 微波式物位仪表	52-56	4·1 单参数单回路调节系统的工程整定	52-93
7·4 重锤式料位仪表	52-57	4·2 串级调节系统的工程整定	52-96

## 第6章 显示、调节仪表和执行器

1 显示仪表	52-57
1·1 动圈指示仪表	52-57
1·2 自动平衡显示仪表	52-60
1·3 数字显示仪表	52-64
1·4 图象字符显示器	52-64
2 调节仪表	52-66
2·1 自力式调节阀	52-66
2·2 气动基地式调节仪表	52-67
2·3 气动单元组合仪表	52-67
2·4 简易电动调节仪表	52-68
2·5 电动单元组合仪表	52-69
2·6 组装式电子控制装置	52-72
3 执行器	52-72
3·1 气动执行器	52-73
3·2 电动执行器	52-75

## 第7章 仪表、调节系统的选用 和调节器参数整定

1 选用仪表的方法	52-77
1·1 温度测量仪表的选用	52-77
1·2 压力测量仪表的选用	52-78
1·3 流量测量仪表的选用	52-79
1·4 物位测量仪表的选用	52-80
1·5 显示仪表的选用	52-81
1·6 调节仪表的选用	52-82
1·7 执行器的选用	52-83
2 调节阀的选择和计算	52-84
2·1 流量特性的选择	52-84
2·2 流通能力的计算	52-86
2·3 调节阀口径的计算	52-87

## 第8章 加热炉的测量和控制

1 温度的测量方法	52-97
1·1 一般温度的测量方法	52-97
1·2 盐浴炉温度的测量方法	52-97
1·3 高频感应加热工件温度的测量方法	52-97
1·4 离子氮化炉热处理工件温度的 测量方法	52-98
2 压力、流量和气体成分的测量 方法	52-98
2·1 压力的测量	52-98
2·2 流量的测量	52-99
2·3 气体成分的测量	52-99
3 自动调节系统	52-99
3·1 电加热炉温度调节系统	52-99
3·2 煤气加热炉自动调节系统	52-101
3·3 天然气加热炉自动调节系统	52-102
3·4 燃料油加热炉自动调节系统	52-104
3·5 气体成分测量调节系统	52-106
4 仪表的安装	52-106

## 第9章 冲天炉的测量与控制

1 熔炼过程中需要检测和控制的 参数	52-107
2 熔炼过程参数的检测方法	52-107
2·1 炉料重量	52-107
2·2 炉内料位	52-108
2·3 加料批数	52-108
2·4 送风压力和风量	52-111
3 熔炼过程的自动控制	52-113
3·1 风量的自动控制	52-113

## 目 录 XV

3·2 送风湿度的控制	52-114	3·1 热电偶测量表面温度	52-120
3·3 热风冲天炉的控制	52-114	3·2 运动物体表面温度的测量	52-120
3·4 铁水温度的自动控制	52-114	4 锻件的测量和控制	52-121
3·5 冲天炉的自动配料、加料、计数的 集中控制	52-116	4·1 锻件尺寸的测量和控制	52-122
<b>第10章 冷热加工的测量和控制</b>		4·2 锻件温度的测量和控制	52-122
1 高温熔融金属液温度的测量	52-117	5 恒温控制	52-122
2 金属凝固过程温度场的测定	52-119	5·1 精密机床的局部恒温控制	52-122
3 表面温度的测量	52-120	5·2 恒温室控制	52-123
		6 木材干燥窑的温度与湿度调节	52-125
		参考文献	52-125

## 第 53 篇 工 厂 运 输

### 第 1 章 概 述

1 作用	53-1
2 提高工厂运输效率的主要措施	53-1
3 搬运装卸综合机械化	53-2
3·1 运输方式	53-2
3·2 装卸、运输机械化举例	53-3

### 第 2 章 集 装 工 具

1 托盘	53-4
1·1 平托盘的结构和尺寸	53-4
1·2 平托盘的型式与规格	53-5
1·3 立柱式、箱式及特殊专用托盘	53-6
2 料箱	53-6
3 集装箱	53-7

### 第 3 章 装 卸 与 起 重

1 绳、链、专用吊具及葫芦	53-8
1·1 绳、链	53-8
1·2 专用吊具	53-11
1·3 葫芦及气吊	53-12
2 起重机械	53-12
2·1 龙门起重机，装卸桥	53-12
2·2 单轨起重机、悬挂起重机、梁式 和桥式起重机、壁行起重机	53-13
2·3 固定式旋转起重机	53-15
2·4 随车起重装卸装置	53-16
2·5 自行式起重机	53-17

3 无轨自行式装卸运输机械	53-19
3·1 叉车	53-19
3·2 跨车	53-23
3·3 轮胎装载机	53-23
3·4 蟹爪式装载机	53-24
4 卸车机	53-24
4·1 链斗卸车机	53-24
4·2 螺旋卸车机	53-26

### 第 4 章 运 载

1 手推车	53-26
2 无轨光、电导向小车	53-28
2·1 光导向小车	53-28
2·2 电磁导向小车	53-29
3 气垫运输装置	53-29
4 小型机动车辆	53-30
4·1 蓄电池搬运车	53-30
4·2 内燃机搬运车	53-31
4·3 小型牵引车	53-31
5 载重汽车、自卸汽车和牵引车、 挂车	53-32
5·1 载重汽车	53-32
5·2 自卸汽车	53-33
5·3 牵引车、挂车	53-33
6 电动平车	53-35
6·1 低压电动平车	53-35
6·2 36 V滑触线路注意要点	53-35
7 转运台车	53-37

## XVI 目录

8 机车、铁路货车	53-38	7·2 气力输送装置的主要部件	53-72	
8·1 机车	53-38	7·3 气力输送装置的计算	53-73	
8·2 铁路货车	53-38	7·4 控制系统和管路支架	53-75	
9 缆车	53-40	8 振动输送机	53-75	
9·1 缆车组成	53-40	9 轶子输送机	53-76	
9·2 牵引力计算	53-41	9·1 轶子型式	53-76	
9·3 缆车码头布置	53-42	9·2 轶子输送机计算	53-78	
10 电梯	53-42	9·3 动力驱动蹊道	53-79	
<b>第5章 连续输送</b>				
1 悬挂输送机	53-43	10 滑道	53-80	
1·1 普通悬挂输送机	53-43	<b>第6章 高层货架仓库</b>		
1·2 推式悬挂输送机	53-45	1 发展高层货架仓库的意义	53-82	
1·3 吊具与装卸	53-48	2 装卸堆垛机械及配套设备和装置	53-82	
2 带式输送机	53-48	2·1 高架叉车	53-82	
2·1 带式输送机的类型及布置型式	53-49	2·2 桥式堆垛起重机	53-83	
2·2 带式输送机的组件及附属装置	53-50	2·3 巷道式堆垛起重机	53-83	
2·3 带式输送机输送量计算	53-55	2·4 配套输送设备和装置	53-86	
2·4 通廊	53-56	3 高层货架	53-86	
3 板式输送机	53-56	3·1 货架布置	53-87	
3·1 主要部件	53-58	3·2 货架结构	53-88	
3·2 输送量计算	53-59	3·3 基础工程和消防	53-88	
4 提升机	53-60	4 高层货架仓库的管理	53-89	
4·1 提升机的类型	53-60	<b>第7章 厂内道路、标准轨距铁路、码头</b>		
4·2 斗式提升机的主要性能	53-61	1 厂内道路	53-89	
4·3 斗式提升机的给料和卸料	53-63	2 厂内标准轨距铁路	53-90	
4·4 斗式提升机的设计计算	53-63	2·1 铁路线的布置	53-90	
4·5 斗式提升机的安装、检修平台、除尘和电气控制	53-64	2·2 厂内铁路的坡度和曲率半径	53-92	
5 埋刮板输送机	53-65	3 工厂码头	53-92	
6 螺旋输送机	53-67	<b>第8章 安全技术</b>		
6·1 螺旋输送机的技术特性、总体布置及输送系统	53-67	1 工厂运输事故	53-93	
6·2 螺旋输送机的主要部件	53-68	2 安全教育和安全操作制度	53-93	
6·3 螺旋输送机的给料和卸料	53-68	3 设备和工具的管理、维修和保养	53-94	
6·4 螺旋输送机的计算	53-69	4 运输线路布置	53-95	
7 气力输送装置	53-70	5 安全防护装置	53-95	
7·1 气力输送装置的原理、主要型式及性能	53-70	参考文献	53-96	