

石油与气体加工过程中 压力测量及特殊仪表

〔苏联〕 B.A.尼基金著

北京石油设计院专家工作室译

中国工业出版社

81.19
166

石油与气体加工过程中 压力测量及特殊仪表

〔苏联〕 B.A.尼基金著
北京石油设计院前专家工作室 譯
陈知等校訂

(苏联石油工业部教育司审定作为石油中等专业学校教材)



本書主要分压力測量和特殊仪表两部分。

压力測量部分主要叙述各种压力測量仪表操作原理、构造、校驗等。

特殊仪表部分叙述了各种气体自动分析器、測量比重、湿度、氢离子的浓度、含盐量所用的仪表及測量的方法。另外还介绍了各种信号设备的操作原理及其构造等。

本書可供石油工业、化学工业的工程技术人员及仪表工作者参考，亦可供有关院校师生参考。

В.А.НИКИТИН

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКЕ
ГОСТОПТЕХИЗДАТ Москва 1955

* * *

石油与气体加工过程中压力測量及特殊仪表

北京石油設計院前专家工作室 譯

陈知等校訂

(根据原石油工业出版社类型重印)

石油工业部石油科学技术情报研究所图书編輯室編輯 (北京北郊六號院)

中国工业出版社出版 (北京佳期南街丙10号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第111号

北京商标装潢印刷三厂

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

开本 850×1168 1/32·印张 8 9/16·插頁 1·字数 200.000

1958年3月北京第一版

1965年5月北京新一版·1965年5月北京第一次印刷

印数 0001—1,390·定价 (科四) 1.10元

统一書号: 15165·3876 (石油—333)

前　　言

生产过程自动检查和自动调节，在技术发展上具有很广阔前途。广泛采用以现代物理学，电子学，电工学和无线电工程学之成就为基础的仪表，将有助于苏联包括石油工业在内的整个工业技术的进展。

由于石油工业工艺过程的连续性及其特点，必须特别广泛地采用现代化检查测量和自动化仪表。

压力测量技术之发展，根据红外线光谱分析，紫外光谱和质谱分析最新原理制造的自动气体分析器之采用，自动测量比重，氯离子浓度仪表，工艺信号设备以及其他自动技术设备之采用，都将使生产过程的管理更加完善，减轻劳动和减少操作人数，以及提高工业技术水平。

除了在技术各部门中已广泛采用的检查测量及调节仪表外，还不断地创造和采用着结构更完善，并且经常按最新原理制造的新式仪表。因此，本書中不但叙述已经广泛采用的仪表，同时也涉及苏联生产革新者的创造方向，他们现在正从事创造新式结构的检查测量和调节仪表，例如应变压力计、光谱-音响气体分析器、质谱分析器、自动警报器以及技术文献中尚未充分介绍的其他检查仪表。

目前，苏联仪表制造工业生产大量构造、原理和用途都各不相同的仪表，关于这些仪表在参考书及文献中都有介绍。

最近，为了测量密闭设备中颗粒物质表面层和液体液面的高度，测定气体和液体密度及测量压力等，都已开始采用放射性测量法。由于工业上采用这些方法的经验还不多，所以本書未曾提及。

本诗是按照已批准的石油和天然气体制中等技术学校教学大纲编成的，但本诗中对重阳诗集中已规定过的其他测量仪表，如浮井压力计、动力仪及指重表等未作述及。此外，因教材篇幅有限，对一部分仪表，特别是某些特殊测量用仪表，本诗中未列入。

因此，教师和学生不应被本教材的基本内容所限制。为了充实知识，读者须阅读各种手册，如尚未所推荐的书和本诗参考文献中所列各书，以及国内外的期刊。

由于以前没有介绍过这些章用语以及，如新型工农用气体制器，自动量能分析器和温度计，自动数据采集器等等，而这些仪表都比传统和复杂的，所以，为了更好地掌握这一教材，必须补习一些理论和技术资料，安装及操作规程，而最主要的是在试验室和操作条件下实践去了解这些仪表的操作。

在编写本教材过程中，作者曾利用一些声学和声速中的技术资料，这些声学资料来源于本诗之外；亦曾利用一些个别仪表的品种说明书，例如，环形差压计的说明是根据黑色金属动力设计产品说明书，气体分析器的说明是根据B.A.巴甫连柯的学院的产品说明书，气体分析器的说明是根据B.A.巴甫连柯的文章。

最后，在本诗编写工作中B.A.巴甫连柯，T.K.佩多山斯基和B.P.雷吉尔斯提供了不少宝贵意见和资料，作者谨此致以谢意。

目 录

前 言

第一篇 壓力測量

緒論	1
第一章 基本概念，定義和分类	2
第1节 壓力的概念	2
第2节 壓力的單位	4
第3节 壓力測量儀表的分类	6
第4节 壓力測量儀表的校驗程序	8
第二章 液體壓力計	10
第1节 双管式及單管式壓力計	10
第2节 环形差壓計	19
第3节 活塞式壓力計	31
第三章 彈簧式壓力計	38
第1节 彈簧管壓力計	38
第2节 壓力計的傳動機構	43
第3节 彈簧管壓力計的型式和結構	45
第4节 螺旋彈簧管的壓力計	55
第5节 膜式壓力計	65
第6节 膜式抽力計	68
第7节 風箱式壓力計	71
第四章 电气式壓力計	75
第1节 电阻式壓力計	75
第2节 应变壓力計	78
第3节 壓電式壓力計	84
第五章 壓力計的选择、安裝和校驗	86

第 1 节 压力計的选择和安裝	6
第 2 节 压力計之校驗	90
第二篇 特殊仪表	
緒論	95
第六章 气体分析器	96
第 1 节 气体分析器的用途及分类	96
第 2 节 热化学式气体分析器	97
第 3 节 电导分析式气体分析器	118
第 4 节 体积压力計式气体分析器	121
第 5 节 光比色气体分析器	128
第 6 节 工業用光譜-音響式自动气体分析器	135
第 7 节 以测量气体导热率为基础的气体分析器	154
第 8 节 测定氧气的磁力式气体分析器	171
第 9 节 退極式氧气气体分析器	173
第10节 質譜分析仪	177
第11节 气体分析器的輔助设备及安装条件	185
第七章 测量液体及气体比重的仪表	193
第 1 节 密度和比重的概念	193
第 2 节 测量液体比重的仪表	196
第 3 节 测量气体比重的仪表	198
第八章 测量气体湿度的仪表	205
第 1 节 絶對及相对湿度的概念	205
第 2 节 测量湿度仪表	210
第九章 测量溶液浓度的仪表	216
第 1 节 pH值的概念	216
第 2 节 pH值測量法	218
第 3 节 测量pH值用电極的型式和特性	222
第 4 节 测量pH值的仪表	226
第 5 节 含鹽量的測量、鹽度計	230
第十章 各种殊特仪表	238

第 1 节 总論	238
第 2 节 СПДМ 型降压訊号器	239
第 3 节 液流替換器	244
第 4 节 气动电力信号设备	246
第 5 节 СУ-4 型信号设备	243
第 6 节 自动警报器	249
推荐文献	264
参考文献	264

第一篇 壓力測量

緒論

任何工艺过程中，压力总是起着重要的作用。石油加工过程的效率、进程和方向、造气、人造液体燃料生产、采油、气体压缩和沿气体干綫輸送气体以及各技术部門的其他过程都与压力大小密切相关。

为了說明这点，只須看看下列的事实：在热裂化中压力在20大气压(低温热裂化)和50—70大气压时(高温热裂化)可得最多的液体石油产品和很小量的气态石油产品，而在温度550°C和压力2—5大气压下进行气相裂化，以及在高温和常压下进行的热分解，则可得到最大量的气体。

固体燃料加氢过程的强度亦取决于压力的大小。

相反地，許多过程，例如潤滑油生产，溶剂的蒸出，酚类的精馏等，主要是在深度真空中进行，因为在真空中，一切液体在較低的温度下沸腾和蒸發，因而就保証了工艺过程的良好条件和取得最优质量的产品。水的沸点在常压(760公厘水銀柱)时为100°C，在100公厘水銀柱时为52°C，在30公厘水銀柱时为29.1°C，在5公厘水銀柱时为1.2°C；这些数据可以作为液体沸点随压力而变化这一現象的典型例子。

压力同时也决定了許多物質的狀態。例如，饱和蒸汽的温度就只是压力的函数。如甲烷，乙烷，丙烷等烃类，在常压下是气态，但在較高的压力下(对各种烃都有其一定的压力)则会变成液态。

为了正确地操縱生产过程，使生产过程循着所需的工艺方向进行，保証生产的安全和不至破坏设备的正常操作，就需要經常地檢查生产过程的操作压力。

測量压力所用的仪表种类甚多，其構造、用途和測量精确度各不相同，例如簡單的玻璃管压力計，彈簧压力計和真空計，帶远距离电动或气动傳訊设备的自动記錄，接触和調节仪表等等。同时压力測量范围从百万分之几公厘水銀柱至数百甚至数千个大气压。因此，測量技术越来越复杂，而检查測量仪表不断地得到改进。

本書第一篇就是研究压力測量用的各种控制測量仪表的結構、操作原理和用途。

第一章 基本概念，定义和分类

第1节 压力的概念

各种外界因素对固态、液态和气态物质所产生的承压状态通常以压力值来表示。

垂直作用在每單位表面积上的力，称为压力。通常認為，这一力均匀分佈在整个作用面上。

在液体中，压力均匀地傳到液体所有的質点，而液体又將压力垂直地傳到周圍的壁，因为液体本身是無压缩性的。

对于气体或蒸汽，压力亦是傳到气体或蒸汽所佔体积的每一点上。此时，在压力作用下，气体或蒸汽就被压缩而改变其体积，与此同时，气态物质的蒸汽压随着压力成正比而变化。气体或蒸汽因其自身的蒸汽压而把压力傳到容器壁上和各限制面上。

在测量压力的实践中，必然会遇到絕對压力(或称全压)、表压或相对压力、大气压力(或称气压)和真空度或残压(低于大

气压)。

現在来研究所有这些情况。

設容器A(見圖1)中压力等于 p_a ，而外面介質的压力为 p_b ，同时 $p_a > p_b$ 。

此时，在容器内部表压的作用下，U形管左边小管中的液体(水銀)就上升。当兩边作用于ab断面上的压力达到平衡时，可作出下面的等式：

$$p_a F = p_b F + F h \gamma, \quad (I, 1)$$

式中 p_a ——絕對压力； p_b ——大气压力； F ——管子断面积； γ ——比重，公斤/立方公尺； h ——液柱高度。

將(I, 1)稍加改变，可得

$$h = \frac{p_a - p_b}{\gamma}, \quad (I, 2)$$

亦即：平衡上述压力差的液柱，其高度与压力差(压力降)成正比，与液体密度成反比，但与管子的几何尺寸(断面)無关。

此时的压力差 $p_a - p_b$ 为1大气压，亦即10000公斤/平方公尺，则当充水銀时(水銀密度=13596公斤/立方公尺)，高度 h 等于

$$h = \frac{p_a - p_b}{\gamma} = \frac{10000}{13596}$$

=0.7356公尺=735.6公厘。

水銀柱这一高度与温度0°C相适应，因为只有在这一条件下，1立方公尺水銀的重量才等于13596公斤。

研究断面ab兩边压力的平衡(圖1)，就可求出絕對压力、表压和大气压力之間的关系：




圖 1 壓力測量圖

$$P_a = P + P_b, \quad (I, 3)$$

式中 P_a —絕對壓力； P —表壓； P_b —大氣壓力。

由此可知，絕對壓力等於大氣壓力與表壓之和。

根據這一等式，可以求出表壓 P ：

$$P = P_a - P_b, \quad (I, 4)$$

亦即：表壓等於絕對壓力與大氣壓力之差。這就是說，表壓表明容器中的壓力比大氣壓力高多少。表壓常常亦稱作表示壓力，因為任何壓力計測出的都是表壓 (amu)。

當絕對壓力低於一個大氣壓力時，表壓就成負值，亦即具有真空度 P_h ：

$$P_h = P_b - P_a. \quad (I, 5)$$

因此，真空計永遠表示大氣壓力與絕對壓力之差。當真空時，絕對壓力(或殘壓)等於大氣壓力與真空計所示壓力之差，更確切些說，就是大氣壓力與真空度之差：

$$P_a = P_b - P_h. \quad (I, 6)$$

大氣壓力用氣壓計來測量，因此通常也稱它為氣壓。

第2節 壓力的單位

科學、技術和工業上所需測量壓力的範圍很廣——從很小的壓力至高壓和超高壓。隨著所測壓力值和採用的單位制的不同，採取各種壓力單位。

既然壓力與作用力成正比，與力所作用的面積成反比，則壓力單位可根據單位面積上所受力的單位來確定。因此為了要以單位制去表示壓力單位，必須用相應單位制的面積單位除以力的單位。

在 CTC 制(公分，克，秒)中力的單位是達因(dyn)，面積的單位是平方公分(cm^2)，故壓力單位為達因/平方公分。在 MTC 制中(公尺，噸，秒)壓力單位為斯千 kg/m^2 ，稱為皮

茲(*нз*)。100 皮茲的單位稱為百皮茲(*мз*)或巴(*б*)，亦即 $1\text{mz} = 16 = 100\text{нз}$ 。

气象学中采用压力單位微巴(*мб*)，等于千分之一巴。

在技术單位制 *MkГС* 制(公尺，公斤(力)，秒)压力單位为公斤/平方公尺。

实用的压力單位有下列几种：物理大气压，工业大气压，公厘水銀柱，公厘或公尺水柱。

物理大气压 这是科学和技术中最早采用的一种压力單位，它是海平面上地球大气層空气柱的平均压力。一个物理大气压是假設高为760公厘水銀柱在 0°C ，水銀密度13.596克/立方公分和重力加速度为980.665公分/秒²时作用于水平面的压力。

目前，在工业測量中禁止采用物理大气压。

工业大气压 1 平方公分面积上均匀承受 1 公斤作用力时的压力称为 1 工业大气压；其因次是公斤/平方公分，工业大气压是工业測量中的基本單位。

工业大气压單位的缺点在于它不是从一种單位制引伸出来的，而是利用 *CGS* 制的面积單位和 *MkГС* 制的力單位，因此在計算时必須注意。

公厘水銀柱 1 平方公厘面积在 1 公厘高水銀柱 (水銀密度13.596克/立方公分(0°C 时)，重力加速度980.665公分/秒²)的作用下所受到的压力称为 1 公厘水銀柱压力。它用符号公厘水銀柱 (*ммрт.ст.*) 表示。

公厘水柱或公尺水柱 这是一种与公厘水銀柱相类似的單位，其区别只在于荷重由相应高度的水柱当温度在 4°C 和水的密度等于 1.0 克/立方公厘时所产生。公厘或公尺水柱用公厘水柱 (*ммвод.ст.*) 或公尺水柱 (*мвд.ст.*) 表示。

❶ 斯干(*Стан*)——*MTС* 制中力的單位。

必須指出，虽然上述單位沒有压力因次，但是，如果严格地遵守上述条件时，上述單位与其他基本單位仍是存在着简单比例关系的。例如，1公尺水柱相当于0.1公斤/平方公分，而公厘水柱正确相当于压力單位公斤/平方公尺，因而，这就使这些單位的使用大大地简化。

現在談談英制压力單位——磅/平方吋，这一單位在苏联不正式采用。

上述压力單位間具有一定的簡單比例关系，这些比例关系見表1。

各种压力單位間的比例关系 表 1

壓力單位	公斤/平 方公分	公斤/ 平方公 尺	百皮茲 或 巴(6)	公 厘 水銀柱	公 厘 水柱	公 尺 水柱	物 理 大 气 压	磅/平 方吋
公斤/平 方公分	1.0000	10000	0.9806	735.56	10000	10.000	0.9678	14.223
公斤/平 方公尺	0.0001	1.0000	0.000098	0.0735	1.0000	0.001	0.0000967	0.00142
百皮茲或巴	0.0197	10197	1.000	750.06	10197	10.197	0.9869	14.504
公厘水銀柱	0.00136	13.6	0.00133	1.000	13.6	0.0136	0.00131	0.01934
公厘水柱	0.0001	1.000	0.000098	0.0735	1.000	0.001	0.0000967	0.00142
公尺水柱	0.100	1000	0.09806	73.556	1000	1.000	0.09578	1.4223
物理大气压	1.0332	10332	1.0132	760.000	10332	10.332	1.000	14.696
磅/平方吋	0.0703	703	0.0689	51.715	703	0.703	0.0680	1.000

第3节 壓力測量儀表的分类

壓力測量儀表可按其測量值的类别(压力、真空、压力降)，操作原理和精确度来进行分类。除此以外，儀表按其用途又可分为标准儀表和工業(操作)儀表兩类。屬於标准儀表的是所有只作校驗用的儀表，而其他直接用于測量压力的儀表均屬工業儀表。

按測定值类别，儀表分成：气压計——用于測量大气压力；

压力計——用于測量表压；真空計——用于測量真空度（如燃燒室中真空度不高时可用抽力計）。測量絕對压力可使用所謂絕對压力計。如果沒有絕對压力計，可用兩個仪表来进行測量：若絕對压力高于大气压力，使用压力計和气压計，若絕對压力低于大气压力，则使用真空計和气压計。最后，还有測量压力差用的差压計和測量很小的表压（200公厘水柱以下）用的微压計。

按操作原理，所有压力測量仪表可分成三类：

1. 用已知力平衡未知压力的原理以測量压力的仪表；

2. 用彈性元件变形的方法測量压力的仪表；

3. 用某些物質在压力作用下改变其电气性質的仪表。例如改变电阻。

第一类仪表包括液体压力計，在此类压力計中，所測压力用具有适当密度的液柱平衡，压力值可直接在仪表刻度盤讀出。

此类液体压力計包括U形管压力計，單管（壺式）压力計或真空計，斜管微压計，鐘形抽力計，水銀气压計和环形差压計。

属于这一类的还有活塞式仪表，在此类仪表中所測压力以在一定面积的活塞上加上砝碼来平衡：帶簡單活塞（魯赫高里茨式压力机）的活塞式压力計和帶測量用倍加器的M.K.茹霍夫斯基式活塞式压力計等，这些压力計很少直接用于測量压力，而一般只作各种彈簧式压力計分度和校正之用。

第二类代表包括彈簧式（彈簧管），膜式，風箱式和其他压力計，在此类仪表中，因所測压力的作用而产生的彈性元件的变形，通过放大或傳动機構使仪表指針位移。此类仪表在工业中应用最广。按彈性元件形狀的不同，彈簧式仪表分成單彈簧管，螺旋彈簧管，膜式和風箱式压力計和真空計。

第三类包括电动仪表，錳銅合金电阻压力計，应变压力計或应变差压計，压电式石英压力計等。

按指示值的精确度，所有压力測量仪表，根据其不同用途可


分成若干級。

精确度的級數是相當于允許誤差最大值（以該儀表的測量範圍或刻度範圍的百分數表示）的數字。例如1級精度壓力計的允許誤差只能是刻度上限的 $\pm 1\%$ 。如果壓力計刻度為0—50公斤/平方公分，則允許誤差的絕對值為0.5公斤/平方公分。壓力測量儀表的精度級數如下：0.005; 0.01; 0.02; 0.03; 0.05; 0.1; 0.2; 0.35; 0.5; 1.0; 1.5; 2.5; 4.0; 6.0。

除此以外，壓力測量儀表還可分成就地安裝儀表和遠距離操縱儀表，指示式儀表和自動記錄式儀表，氣動遠距離傳訊儀表和電動遠距離傳訊儀表等。

第4節 壓力測量儀表的校驗程序

壓力及真空測量儀表校驗程序



校驗程序規定从标准仪表把正确的压力單位值轉給操作仪表的方法和程序。

在测量气体和液体压力方面使用的主要标准仪表，为精确度級數 0.005 的标准水銀压力真空計，其次是标准砝碼式压力計，这种仪表用来校准一等范型测量仪表——测量范围在 50 公斤/平方公分以下及 2000 公斤/平方公分以下的砝碼式范型压力計以及范型水銀压力真空計。二等范型仪表——精确度稍低的砝碼式压力計和水銀压力真空計——用一等范型仪表校驗。校驗程序中最后是三等范型仪表（砝碼式和彈簧管压力計，以及彈簧管式真空計），它按二等标准仪表校驗，而它本身又可用以校驗生产上及其他实际测量中所用的压力测量操作仪表。

下面列出压力测量仪表的極限誤差[15]。

标准水銀压力真空計	0.005%
砝碼式标准压力計 50 公斤/平方公分以下	0.01%
砝碼式标准压力計 250 公斤/平方公分以下	0.02%
砝碼式标准压力計 1000 公斤/平方公分以下	0.03%
砝碼式一等范型压力計 50 公斤/平方公分以下	0.02%
砝碼式一等范型压力計 500 公斤/平方公分以下	0.05%
砝碼式一等范型压力計 2000 公斤/平方公分以下	0.05%
砝碼式二等范型压力計 50 公斤/平方公分以下	0.05%
砝碼式二等范型压力計 500 公斤/平方公分以下	0.1%
砝碼式二等范型压力計 2000 公斤/平方公分以下	0.1%
砝碼式三等范型压力計 50 公斤/平方公分以下	0.2%
彈簧管式三等范型压力計	0.2—0.35%
一等范型水銀压力真空計	0.1 公厘水銀柱
二等范型水銀压力真空計	0.2 公厘水銀柱
彈簧管式三等范型压力計和真空計	0.2—0.35%
校驗液体比重計	0.001 公厘水柱
一等范型微压計	0.005—0.01 公厘水柱
二等范型微压計	0.02—0.1 公厘水柱
操作仪表	0.5—4%