


管工技术

徐庚章 赵宝康 编著



兵器工业出版社

管工技术

徐庚章 赵宝康 编著

兵器工业出版社

内容简介

本书根据《工人技术等级标准》对管道工的要求，比较系统地介绍了管道工的基本知识。书中汇集了管道工常用的一些数据资料，可作为简明手册供施工安装时查阅。

本书是管道工自学读物，也可作管工培训的参考材料。

管工技术

徐庚章 赵宝康 编著

*

兵器工业出版社出版发行

(北京市海淀区车道沟10号)

各地新华书店经销

北京昊海印刷厂印装

*

开本：787×1092 1/32 印张：7.25 字数：159千字

1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷

印数：1—13000 定价：4.00元

ISBN 7-80038-286-9/TU·3

目 录

第一章 常用工具和设备	(1)
第一节 量具及划线工具.....	(1)
第二节 切割、锉削和研磨工具.....	(3)
第三节 钻孔工具.....	(5)
第四节 螺纹加工工具.....	(5)
第五节 其他常用工具.....	(8)
第二章 主要器材	(11)
第一节 材料的一般分类.....	(11)
第二节 管材.....	(14)
第三节 管道连接件.....	(26)
第四节 管道附件.....	(30)
第五节 保温隔热材料.....	(38)
第六节 卫生器具.....	(41)
第七节 涂料及管道接口材料.....	(41)
第三章 水锤消除器和水表	(46)
第一节 水锤和水锤消除器.....	(46)
第二节 水表及流量孔板.....	(47)
第四章 锅炉及其辅助设备	(50)
第一节 锅炉.....	(50)
第二节 锅炉辅助设备.....	(56)
第三节 锅炉附件.....	(61)
第五章 管工识图和机械制图的基本知识	(65)
第一节 管工识图.....	(65)

I

第二节 机械制图基本知识	(71)
第六章 管道的安装与操作方法	(100)
第一节 管子的煨弯	(100)
第二节 管道焊接	(105)
第三节 管道法兰连接	(108)
第四节 管道螺纹连接	(110)
第五节 给水承插铸铁管接口	(115)
第六节 水泥砂浆接口	(120)
第七节 管道支吊架	(121)
第八节 各种管道的安装要领	(126)
第九节 常用阀件及疏水器的安装	(140)
第十节 暖气散热器的安装	(142)
第十一节 卫生设备的安装	(147)
第十二节 顶管技术	(150)
第七章 管道试压、防腐与保温	(151)
第一节 管道试压	(151)
第二节 管道除锈清洗与脱脂	(154)
第三节 管道防腐与涂漆	(157)
第四节 管道保温	(160)
第八章 管道工程施工安全技术	(163)
第一节 安全技术通则	(163)
第二节 管道工安全操作规程	(163)
第九章 钢管强度计算与热补偿计算	(166)
第一节 钢管强度计算	(166)
第二节 管道热补偿计算	(170)
第十章 水暖管道设计和计算的基本知识	(175)

第一节	介绍几个专门名词.....	(175)
第二节	基本公式.....	(179)
第三节	室内给水管道设计简图.....	(189)
第四节	热力管道的设计.....	(192)
第五节	房屋耗热量计算及供暖设计.....	(193)
第十一章	钳工基本知识.....	(206)
附录 I	常用计量单位.....	(219)
附录 II	常用计量单位与法定计量单位换算表.....	(222)

第一章 常用工具和设备

管工工具除为数不多的专用工具外，大部分与钳工工具通用。按用途可分为七类，下面分别予以叙述。

第一节 量具及划线工具

一、铁水平尺

它用于检查管道或设备的水平度和垂直度。主要规格有1200、250、300、350、400、450、500mm等。

二、钢卷尺

它用于测量距离，分大钢卷尺和小钢卷尺。大钢卷尺测量上限分5、10、15、20、30、50m；小钢卷尺测量上限分1m和2m。

三、不锈钢钢板尺

它用于测量距离和划线。主要规格有150、300、500、1000mm。

四、游标卡尺

它用于测量工件的长度、宽度、深度和内外径，是一种比较精密的测量用具。如图1-1所示。规格有100、125、150、200、300、400、500、600、800、1000mm十种。

五、角尺和量角器

它用于找正方角和测量角度。




图1-1 游标卡尺

六、划针和划针盘


它是在工件上划线和校正的基本工具。划针是在 $\phi 3\sim 4$ mm弹簧钢丝的端头焊上硬质合金窄条，然后用手工磨尖而成。也有直接用弹簧钢丝磨尖作划针的。划针盘分普通的和可微调的，后者多用于刨床和车床上校正工件位置。

七、划规(圆规)

常用圆规如图1-2(a)(b)两种形式，划直径的范围在 $12\sim 250$ mm。直径小于12mm时，最好用绘图仪器的小圆规划；直径大于250mm时，应该用大尺寸圆规，如图1-3。



(a)



(b)

图1-2 圆规




图1-3 大尺寸圆规

第二节 切割、锉削和研磨工具

一、手锯

手锯又称弓锯，分固定式和可调式。锯条长度一般为150~400mm（常用300mm）。按锯齿粗细分粗齿锯（25mm长度内有14~18个齿）和细齿锯（25mm长度内有24~32个齿）。一般说，粗齿锯适用于锯割紫铜、青铜、铝层压板、铸铁、低中碳钢等；细齿锯适用于锯割硬型钢、各种管子、薄板、电缆等。

锯管子时，先将管子固定在龙门台钳上，一般由二人操作，一推一拉协调进行。为防止管口锯偏，可在管子上预先划好线。划线的办法是用一条整齐的油毡圈在管子上，用石笔在管子上沿油毡边划一圈即可。

二、割管器

割管器外形如图1-4，规格如表1-1。操作时，逐步旋紧螺杆，让切割滚轮将管壁轧断。小口径管子只需一人操作，大口径管子需二人操作。

表1-1 割管器规格

号码	割管范围(mm)
1	15~25
2	15~50
3	25~80
4	50~100




图1-4 割管器

紧1—切割滚轮 2—被割管子
3—压滚轮 4—滑动支架 5—
螺母 6—螺杆 7—把手
8—滑道

三、凿削工具

它包括手锤（榔头）和各种錾子（凿子）。手锤分硬手锤和软手锤。软手锤有铜锤、铅锤、木锤、硬橡胶锤等；硬手锤由碳钢淬硬制成，有0.25、0.5、1kg等几种。常用錾子有扁凿（平口錾）、窄凿（尖口錾），如图1-5。布剪刀也是管工的常用工具，用于剪切胶皮、石棉橡胶板等较软的材料。




图1-5 常用錾子

(a) 扁凿；(b) 窄凿

四、锉削和研磨工具

锉削工具包括各种断面形状的锉刀，有平锉、方锉、三角锉、半圆锉、什锦锉等。按锉刀齿纹粗细等级分1~5号纹锉刀。1号用于粗锉刀，2号用于中锉刀，3号、4号用于细锉刀，5号用于油光锉。

研磨工具包括各种磨具和车床。管道工在检修阀门时，如果发现阀盘和阀座接触不严密，就会引起泄漏，需要进行研磨。

五、刮削工具

它包括校准平台、角尺和刮刀。刮刀又分为平面刮刀和曲面刮刀，主要用于零件装配时，在工件上刮掉一层很薄的金属。

第三节 钻孔工具

钻孔工具包括各种钻床：台钻，用于钻直径13mm以下




图1-6 麻花钻
(a) 锥柄 (b) 柱柄

的孔，一般手工进行；立钻，最大钻孔直径有25、35、40、50mm几种；摇臂钻，适用于钻笨重的大工件；手提钻，携带方便，操作灵活，分单相(220V、36V)和三相(380V)两种。三相有钻孔直径13、19、23mm三种。钻头形式分扁钻、复合中心钻、麻花钻和群钻。最常用的钻头是麻花钻，如图1-6。钻头的装夹工具有钻夹头和钻头套。工件的夹持工具有手虎钳、小台虎钳等。

第四节 螺纹加工工具

用丝锥（螺丝攻）加工阴螺纹称为攻丝，用板牙加工阳螺纹称为套丝。丝锥分普通丝锥和管子丝锥。丝锥一定要装在铰板上才能攻丝。加工阳螺纹的板牙分为加工棒料的圆板




图1-7 管子套丝板

1—牙体 2—前挡板 3—本体
4—带柄螺母 5—松扣柄 6—顶杆
7—管子外皮 8—后挡板手柄

管子的管螺纹)、25~32mm板牙(可套25mm和32mm两种管子的管螺纹)和40~50mm板牙(可套40mm和50mm两种管子的管螺纹)。

牙(装在套丝板上)和专门加工管螺纹的管子套丝板。管子套丝板如图1-7所示，规格见表1-2。

由表中可见，一种套丝板可配几种不同规格的板牙，如50mm套丝板配有三付板牙，即15~20mm板牙(可套15mm和20mm两种

(可套25mm和32mm两种管子的管螺纹)、25~32mm板牙(可套25mm和32mm两种管子的管螺纹)和40~50mm板牙(可套40mm和50mm两种管子的管螺纹)。




图1-8 ZG $1\frac{1}{2}$ "~ $1\frac{1}{2}$ "套丝板

1—螺母 2—顶杆 3—板牙 4—定位
螺钉 5—柄 6—调位销

转，如上海生产的J₁-B22"套丝机，北京新建动力厂生产的2"管螺纹套丝机。这种类型的套丝机重量较轻，便于转移和搬运。有不少企业自行加工制造的套丝机，大多是这种类型。另一种是固定套丝板，用电机带动管子旋转，也可进行

小型管子套丝板，如图1-8，只能加工15~40mm的管螺纹，只有一个板手，适合于地沟或者施工现场比较狭窄的地方加工管螺纹。

机械套丝设备，目前生产的套丝机主要有两种类型。一种是把管子固定起来，用电动机带动套丝板旋

表1-2 管子套丝板

规 格	扳牙副数	使 用 范 围(管径)
32mm($1\frac{1}{4}$ "①)	3	4~8mm($1\frac{1}{8}$ "~ $8\frac{1}{8}"), 15~20mm(1\frac{1}{2}"~8\frac{1}{4}"), 25~32mm(1\frac{1}{4}"~1\frac{1}{4}")$
50mm($2\frac{1}{2}$ ")	3	15~20mm($1\frac{1}{2}$ "~ $8\frac{1}{4}"), 25~32mm(1\frac{1}{4}"~1\frac{1}{4}"), 40~50mm(1\frac{1}{2}"~2\frac{1}{2}")$
80mm($3\frac{1}{2}$ ")	2	40~80mm($1\frac{1}{2}$ "~ $3\frac{1}{2}"), 65~80mm(2\frac{1}{2}"~3\frac{1}{2}")$
100mm($4\frac{1}{2}$ ")	2	65~80mm($2\frac{1}{2}$ "~ $3\frac{1}{2}"), 90~100mm(3\frac{1}{2}"~4\frac{1}{2}")$
125mm($5\frac{1}{2}$ ")	2	90~100mm($3\frac{1}{2}$ "~ $4\frac{1}{2}"), 110~125mm(4\frac{1}{2}"~5\frac{1}{2}")$

①英制长度单位符号：“为英寸，1"=25.4mm。

一切管。这种套丝机一般较重，搬运不太方便。

第五节 其他常用工具

一、管子钳

规格及使用范围如表1-3。

二、链条钳

规格及使用范围如表1-4。

三、起子(螺丝刀)

表1-3 管子钳

规格(手柄长度)	装管范围
150~300mm(6'~12")	15~20mm($1\frac{1}{2}$ "~ $3\frac{1}{4}$ ")
350mm(14")	20~25mm($3\frac{1}{4}$ "~1")
450mm(18")	32~50mm($1\frac{1}{4}$ "~2")
600mm(24")	50~80mm(2"~3")
900mm(36")	80~100mm(3"~4")

表1-4 链条钳

规 格	装管范围
900mm(36")	80~125mm(3"~5")
1000mm(40")	80~150mm(3"~6")
1200mm(48")	80~200mm(3"~8")

起子分标准起子、弯头起子和快速起子。使用快速起子时只须压紧起子手柄，使它的麻花杆通过来复孔而转动，这样不须用手转动起子，就能把螺钉旋紧。

四、克丝钳（老虎钳）

克丝钳用于夹持小器材和弯扭或剪断铁丝。

五、各种扳手

扳手用于旋紧螺母，分通用的、专用的和特殊的三种。通用扳手即活络扳手，按长度分有100mm(4")、150mm(6")、200mm(8")、250mm(10")、300mm(12")、350mm(14")、400mm(16")、450mm(18")等；专用扳手只能扳动一种规格的螺母或螺钉，分开口扳手（死扳手），如图1-9和整体扳手，如图1-10。整体扳手有正方形、六角形、十二角形（梅花扳手）和整套套筒扳手。梅花扳手和套筒扳手用于拆装螺母有障碍的场合。




图1-9 开口扳手




图1-10 整体扳手

六、塞尺

塞尺用于测量微小的间隙，如胀管时胀珠与检查环的间隙不应大于0.2mm，只有用塞尺才能测出。

七、龙门台钳和老虎台钳

两者都装于木制或铁制的台架上。前者主要用于套丝或

切断时夹紧管子，后者主要用于夹紧各种型钢，以便进行锯、錾、锉等加工。龙门台钳如图1-11，规格如表1-5。

表1-5 龙门台钳




图1-11 龙门台钳

号数	管径范围
1	15~25mm($1\frac{1}{2}$ "~1")
2	15~50mm($1\frac{1}{2}$ "~2")
3	15~80mm($1\frac{1}{2}$ "~3")
4	15~100mm($1\frac{1}{2}$ "~4")

八、样冲

样冲用工具钢制成并淬硬，亦可用废丝锥改制。管工用样冲的机会不多，主要用于在圆的中心处冲眼。




图1-12 捏凿 中、厚三种；麻捻凿的下部较长，以便插入承口打实油麻。