

测量误差计算

长沙铁道学院工程系测量教研组编

人民铁道出版社

测量误差计算

(日) 冈 积 满 著

长沙铁道学院工程系测量教研组 译

人 民 铁 道 出 版 社

1 9 7 5 年 · 北 京

内 容 简 介

本书讲述测量误差理论和计算方法，内容分两大部分：第一部分简要叙述测量误差的分布、最小二乘法等理论；第二部分分析距离、角度、高差测量时产生误差的原因、说明直接和间接观测值的误差和精度，叙述导线、视距、平板和三角测量的误差，其观测值的调整方法以及面积、体积测定计算误差等，书中对所述及的理论均列举了例题，另外附有习题和答案。书末附有计算公式汇总表和常用对数表、三角函数表等。

测 量 误 差 计 算

(日)冈积满著

长沙铁道学院工程系测量教研组 译

人民铁道出版社出版

(北京市东单三条14号)

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

人民交通出版社印刷厂印

开本：787×1092 $\frac{1}{32}$ 印张：9.875 字数：226千

1975年7月 第1版

1975年7月 第1版 第1次印刷

印数：0001—30,000册 定价(科三)：0.80元

原作者序

测量的成果中总是包含有误差。误差的大小除随测量范围内的地形地物状况而异外，还因所用仪器工具、测量方法和操作熟练程度不同而有很大差异。因此，要进行测量，必须注意要求的精度。

从事测量工作的人员，不能只满足于偶然获得的良好成果，而必须了解在观测距离、角度、高差等种种要素时，观测值能达到什么精度，由这些观测值来进行各种计算时，可靠的程度如何。

一般，在测量中要谋求检查观测值是否正确的方法，如果误差在容许范围以内，可以合理地加以调整。这就需要充分了解误差调整的理论根据。

本书系为上述目的而编著，供学习测量的学生和从事测量的工作人员参考。

在第一编中，简明扼要地阐述误差分布、最小二乘法等一般理论。

在第二编中，分析距离、角度、高差等测量三要素测定时产生误差的原因，说明直接和间接观测值的误差和精度，然后叙述导线测量、视距测量、平板测量和三角测量等的误差、观测值的调整方法以及面积、体积测定计算误差。

为了帮助读者阅读，在第一编、第二编中凡述及的理论均列举了例题，在第二编各章后面均附有习题，书末附有解答提示和答案。

书中不妥之处，请读者批评指正。

作者1971年9月

目 录

第一编 测量误差的基本原理	1
第一章 观测误差	1
§1. 观测的种类	1
§2. 误差按原因分类	3
§3. 误差按性质分类	4
第二章 最小二乘法原理	5
§1. 误差出现的或然率	5
§2. 误差曲线	6
§3. 最或是值	11
第三章 独立直接观测值的最或是值及其精度	13
§1. 带权平均	13
§2. 算术平均	15
§3. 独立直接观测值的精度	16
第四章 误差和权的传播	30
§1. 误差传播定律	30
§2. 权为 p 的观测值换算为单位权观测值的方法	38
§3. 权的传播	40
第五章 独立间接观测值的最或是值及其精度	43
§1. 一个未知量的独立间接观测	43
§2. 直接由观测值求最或是值的方法	46
§3. 近似值的改正法	54
§4. 未知量最或是值的精度	59
第六章 条件观测值的最或是值及其精度	67
§1. 条件式	67

§2. 消去法	69
§3. 拉格朗日待定系数法	74
§4. 条件直接观测值的精度	81
§5. 条件间接观测值的处理	89
第二编 测量误差的分析和计算	93
第一章 距离测量	93
§1. 卷尺丈量误差	93
§2. 直接量距的精度	97
§3. 间接量距的精度	103
习 题	112
第二章 角度测量	115
§1. 角度测量误差的种类	115
§2. 各种观测方法的测角精度	118
§3. 独立观测测角的最或是值及其精度	123
§4. 条件观测测角的最或是值及其精度	128
第三章 导线测量	138
§1. 导线测量的精度	138
§2. 角度的调整	142
§3. 经纬距的调整	147
§4. 方向角和坐标值的精度	149
习 题	153
第四章 水准测量	155
§1. 几何水准测量的误差分类	155
§2. 水准测量的观测误差	157
§3. 观测值的调整	161
§4. 水准网测量	166
§5. 三角高程测量	180
习 题	183
第五章 视距和平板测量	183
§1. 视距测量的误差和精度	188

§2. 平板测量的误差	191
习 题	200
第六章 三角测量	202
§1. 三角形的布置	202
§2. 测角和基线丈量的精度	204
§3. 条件式的数目	207
§4. 三角网的平差	212
习 题	232
第七章 面积和体积的计算	236
§1. 面积计算的误差	236
§2. 体积计算的误差	239
习 题	240
第二编 习题的提示和答案	242
附 录	255

第一编 测量误差的基本原理


第一章 观测误差

§ 1. 观测的种类

在测量中，有各种各样的观测方法，大体上可归纳为直接观测和间接观测两类。

1. **直接观测** 就是直接测定未知量的方法。如用经纬仪测角、用尺量距以及用水准仪测定高差等。

2. **间接观测** 就是通过测定其他的要素，而由计算推求未知量的方法。如第 1-1-1 图(a)，测定斜距 L 、高差 H (或倾斜角 α) 而由计算求水平距离 D ；或由视距测量求距离、高差；又如图 (b)，测定三角形的一边 c 及三个内角，而由计算求另外两边 a 、 b 等。



第1-1-1图 间接观测


间接观测测定的要素较多，因此求得未知量的精度取决于所测各要素的精度。例如图 (a) 的 D 值，由于斜距 L 、高差 H (或倾斜角 α) 的误差而产生误差；图 (b) 的边长 b ，由于基线 c 和夹角的误差而产生误差。因为间接观测可能产生

误差的要素较多，除非对各要素作极其精密的测定，通常都比直接观测的误差大。

此外，还可按观测性质分为独立观测和条件观测。

1. 独立观测 就是不受其他任何约束的观测。例如丈量两点间的距离，观测三角形的两个角，观测都不受任何约束，也就是说，各个观测结果本身，即是我们所求的值。

2. 条件观测 就是在观测值之间存在一定条件的观测。例如第 1-1-2 图中：



第1-1-2图 条件观测

图 (a) —— 丈量两点间的往返距离 x_1 和 x_2 时，必须满足

$$x_1 = x_2$$

图 (b) —— 观测三个方向间的夹角 x_1 、 x_2 、 x_3 时，必须满足

$$x_3 = x_1 + x_2$$

图 (c) —— 沿箭头方向观测两点的高差时，必须满足

$$x_1 + x_2 = 0, \quad x_1 = x_3$$

图 (d) —— 观测三角形的内角 A 、 B 、 C 时，必须满足

$$A + B + C - 180^\circ = 0$$

这些式子就叫做条件式或条件方程式。条件观测可以用条件式判断观测值是否正确，而且以后还要谈到，如何通过

满足条件式来改正观测值，所以条件观测的精度比独立观测的精度高。

无论是直接观测还是间接观测，都可分为独立观测与条件观测。

§ 2. 误差按原因分类

即使是熟练的观测者，用精密的仪器细心地测量，也不可避免地要产生误差，所以不可能求得真值。误差按其产生的原因分为下列五类。

1. 理论误差 如距离测量中，由于温度变化引起尺的伸缩而产生的误差；水准测量中，由于折光和地表曲率产生的误差；一、二等三角测量中，球面角超引起的误差等。这些误差可以从理论上求得，因此，观测值可在观测后予以改正。

2. 仪器误差 如由于尺的长度不准确；经纬仪、水准仪等校正不完善；标尺的零点误差；视距常数不准确等仪器不良的原因而产生的误差。工作之前，必须对仪器进行仔细的检验和校正，尽可能减小这些误差。

3. 人 差 即由于观测者的感觉和视觉上的限制所产生的误差。例如，估读分划值的尾数总是偏大，或者总是把望远镜十字丝对准花杆中央的一侧。

4. 错 误 如读数错误，记录错误，经纬仪、水准仪安置不牢而在观测过程中仪器发生移动等。这些都是由于疏忽所致，所以必须仔细地进行工作，以避免这类错误的发生。

5. 突然发生的误差 如由于温度的急剧上升这种突然发生的原因而引起的误差，对于这种误差，只要充分注意是可以避免的。

§ 3. 误差按性质分类

误差按性质可分为系统误差和偶然误差两类。

1. 系统误差 就是在某一条件下，经常发生同方向或同大小的误差。例如，用不准确的尺丈量距离时产生的误差。理论误差、仪器误差等多属于系统误差。理论误差如前所述，可在观测后改正之。仪器误差，例如用不准确的尺丈量距离，可以测定其系统误差的方向和大小，在丈量后，按丈量次数比例地改正；又如经纬仪的视准轴误差、置平误差、偏心差等可以通过正倒镜观测取平均值加以消除。

2. 偶然误差 就是正负符号及大小不一定的误差。如在距离丈量中，尺段之间衔接不准确产生的误差；角度测量中，望远镜十字丝没有对准花杆中央而引起的误差；分划值的尾数估读不准引起的误差等。

由于偶然误差的正负符号和大小不一定，所以不能在观测后按观测次数比例地改正，也不能用改变观测方法来简单地加以消除，而且不管怎样仔细观测，误差也不可避免，这就要用误差理论来进行处理。

第二章 最小二乘法原理

§ 1. 误差出现的或然率

在测量时发生的偶然误差的大小与该误差出现的或然率之间，有以下关系：

1. 绝对值相等的正、负误差出现的或然率相等。

例如，若多次丈量某两点之间的距离，得到误差为 -0.01 米与 $+0.01$ 米的测定值的次数是相等的。同样， -0.05 米和 $+0.05$ 米的误差出现的或然率也相等。也就是说，如果以座标 x 轴表示误差，以座标 y 表示该误差出现的或然率，把误差与误差或然率之间的关系绘成曲线，则该曲线对称于 y 轴。

2. 误差绝对值小的或然率大于误差绝对值大的或然率。

在测定某值时，只要一直细心地注意观测以求得准确的值，得到误差为 ± 0 的观测值的次数必然为最多。例如，用尺对 100 米的距离丈量 50 次，如果其中准确丈量的次数有 25 次，误差为 ± 0.10 米的丈量次数就比 25 次少，至于误差为 ± 0.20 米的丈量次数则更少，亦即准确测定的或然率为最大，误差的绝对值越大，出现的或然率越小，表示误差与误差出现的或然率之间关系的曲线，以误差为 ± 0 处为顶点，两侧逐渐降低。

3. 极大误差出现的或然率为 0。

例如在上例中，丈量误差为 ± 0.50 米的情况是很少的，更不会出现丈量误差为 ± 5.00 米的情况。亦即表示误差与或

然率关系的曲线为 x 轴的渐近线。

§ 2. 误差曲线

误差 (Δ) 和该误差出现的或然率 y 的关系, 如第 1-2-1 图所示。根据最小二乘法, 这一曲线为^[1]




图 1-2-1

$$y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 \Delta^2} \quad (1-2-1)$$

注〔1〕 对某一值有若干个测定结果时, 其算术平均值可称为最或是值。今设 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 为观测值, n 为观测次数, 则最或是值 l_0 为

$$l_0 = \frac{l_1 + l_2 + \dots + l_n}{n} = \frac{[l]}{n} \quad (1)$$

最或是值 l_0 与观测值 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 之差即为剩余误差 $v_1, v_2, \dots, v_n$:

$$l_0 - l_1 = v_1$$

$$l_0 - l_2 = v_2$$

.....

$$\begin{array}{l} +) l_0 - l_n = v_n \\ \hline nl_0 - [l] = [v] \end{array}$$

由式 (1) $nl_0 = [l]$

$\therefore [v] = 0 \quad (2)$

即最或是值的剩余误差之和为零。

设若真误差 Δ 与其出现的或然率的关系为 $y = f(\Delta)$, 如果真值为 x , 真误差 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ 为 $x - l_1, x - l_2, \dots, x - l_n$, 这些误差出现的或然率分别为 $f(\Delta_1), f(\Delta_2), \dots, f(\Delta_n)$ 。而 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ 等误差同时出现的或然率 P 为

$$P = f(\Delta_1) \cdot f(\Delta_2) \cdot \dots \cdot f(\Delta_n) \quad (3)$$

x 作为最或是值时的 P 应该为最大。对 P 取对数，求其最大值

$$\log P = \log f(\Delta_1) + \log f(\Delta_2) + \dots + \log f(\Delta_n)$$

$$\begin{aligned} \frac{d \log P}{dx} &= \frac{d \log f(\Delta_1)}{d \Delta_1} \cdot \frac{d \Delta_1}{dx} + \frac{d \log f(\Delta_2)}{d \Delta_2} \cdot \frac{d \Delta_2}{dx} \\ &+ \dots + \frac{d \log f(\Delta_n)}{d \Delta_n} \cdot \frac{d \Delta_n}{dx} = 0 \end{aligned}$$

因为

$$\Delta_1 = x - l_1, \quad \frac{d \Delta_1}{dx} = 1$$

同理

$$\frac{d \Delta_2}{dx} = \frac{d \Delta_3}{dx} = \dots = \frac{d \Delta_n}{dx} = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d \log P}{dx} &= \frac{d \log f(\Delta_1)}{d \Delta_1} + \frac{d \log f(\Delta_2)}{d \Delta_2} + \dots \\ &+ \frac{d \log f(\Delta_n)}{d \Delta_n} = 0 \end{aligned}$$

由此得

$$\begin{aligned} \Delta_1 \frac{d \log f(\Delta_1)}{\Delta_1 d \Delta_1} + \Delta_2 \frac{d \log f(\Delta_2)}{\Delta_2 d \Delta_2} + \dots \\ + \Delta_n \frac{d \log f(\Delta_n)}{\Delta_n d \Delta_n} = 0 \end{aligned} \quad (4)$$

又由(2)式, x 为最或是值时有

$$\Delta_1 + \Delta_2 + \dots + \Delta_n = 0 \quad (5)$$

要使(4)、(5)式同时成立, 则必须使

$$\frac{d \log f(\Delta_1)}{\Delta_1 d \Delta_1} = \frac{d \log f(\Delta_2)}{\Delta_2 d \Delta_2} = \dots = \frac{d \log f(\Delta_n)}{\Delta_n d \Delta_n}$$

$$= K$$

K 为常数, 即

$$\frac{d \log f(\Delta)}{d \Delta} = K \Delta$$

$$\therefore \log f(\Delta) = K \frac{\Delta^2}{2} + c$$

$$\therefore f(\Delta) = e^{K \frac{\Delta^2}{2} + c} = C e^{\frac{\Delta^2}{2} K}$$

因为 Δ 增大时, $f(\Delta)$ 减小, 设

$$\frac{K}{2} = -h^2$$

$$\text{则} \quad f(\Delta) = C e^{-h^2 \Delta^2} \quad (6)$$

$$\text{由于} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(\Delta) d\Delta = 1, \quad f(+\Delta) = f(-\Delta)$$

$$\text{因此} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(\Delta) d\Delta = \int_{-\infty}^{+\infty} C e^{-h^2 \Delta^2} d\Delta$$

$$= 2 \int_0^{\infty} C e^{-h^2 \Delta^2} d\Delta = 1$$

$$\therefore \int_0^{\infty} e^{-h^2 \Delta^2} d\Delta = \frac{1}{2C}$$

今设 $h\Delta = t$, $hd\Delta = dt$, 代入 (6) 式得

$$\int_0^{\infty} e^{-t^2} dt = \frac{h}{2C} \quad (7)$$

为了求这一定积分, 设

$$\int_0^{\infty} e^{-t^2} dt = \int_0^{\infty} e^{-v^2} dv = A, \quad v = tu$$

因为 $dv = tdu$ ，故

$$A^2 = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(t^2+v^2)} dv dt = \int_0^{\infty} du \int_0^{\infty} e^{-t^2(1+u^2)} t dt$$

$$\text{然而} \quad \int_0^{\infty} e^{-t^2(1+u^2)} t dt = \frac{e^{-t^2(1+u^2)}}{2(1+u^2)} \Big|_0^{\infty}$$

$$= \frac{1}{2(1+u^2)}$$

$$\therefore A^2 = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{2} \left[\operatorname{tg}^{-1} \infty - \operatorname{tg}^{-1} 0 \right]$$

$$= \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt = \int_0^{\infty} e^{-v^2} dv = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\text{故由(7)式} \quad \frac{h}{2C} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad \therefore C = \frac{h}{\sqrt{\pi}}$$

将这一 C 值代入(6)式，得到


$$f(\Delta) = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 \Delta^2} \quad (8)$$

由于观测的方法不同，第1-2-2图所示的误差曲线的峰高亦即 h 也不同。 h 的大小与这些曲线之间有如下的关系：

1. 误差曲线与 Δ 轴所围成的面积为 1。

例如，对相距约 100 米的两点间距离丈量了 100 次，如果

准确丈量的次数为 24 次，



第1-2-2图 不同精度的误差曲线

误差为 $+0.05$ 米、 -0.05 米的丈量次数各为 18 次；

误差为 $+0.10$ 米、 -0.10 米的丈量次数各为 12 次；

误差为 $+0.15$ 米、 -0.15 米的丈量次数各为 6 次；

误差为 $+0.50$ 米、 -0.50 米的丈量次数各为 2 次；


误差与丈量次数的关系如第 1-2-3 图所示。以上丈量次数总计为 100 次，误差曲线以纵轴 y 作为或然率，不管 h 值的大小如何，误差曲线与 Δ 轴所包围的面积总是等于 1。

2. 观测精度越高， h 越大。

由误差曲线可知，在观测中如果 h 比较大，误差为 ± 0 时的或然率也较大，亦即准确观测情况的或然率较大。

3. 观测精度越高，误差曲线下降越快。

由于误差曲线与 Δ 轴所包围的面积不管 h 的大小如何都等于 1，所以精度高的曲线，亦即 h 大的曲线与 h 小的曲线相比，误差曲线下降要快一些。



第1-2-3图 误差与其出现次数的关系

第1-2-2图(a)、(b)、(c)中，如果误差 ± 0 ， Δ_1 ， Δ_2 和 Δ_3 出现的或然率分别为 y_0 ， y_1 ， y_2 和 y_3 ，则 y_0 与 y_1 之差