




于颖 主编

制药工程制图



制药工程制图

于颖 主编



化学工业出版社
生物·医药出版分社

·北京·

内 容 提 要

本书以国家最新标准为基准，系统介绍了画法几何、制图基础、机械制图、计算机制图、制药设备及制药工艺图等内容。本书特点在于：①采用了最新的《机械制图》、《技术制图》国家标准及机械、制药、化工等行业标准；②结合多年教学、研究经验，精选点、线、面、立体的投影内容，精辟分析绘图及读图的方法，强化视图表达方法的训练，可增强读者的分析能力和空间思维能力；③结合制药工业实例，讲解制药机械、制药设备、制药工艺图的绘制和识读方法；④全书插图均由计算机生成与处理，图形清晰、形象逼真；⑤附带专业英文词汇。

本书可作为高等院校制药工程、药物制剂、生物工程等相关专业的教材，也可供制药与化工行业从事研究、设计、生产的工程技术人员参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

制药工程制图/于颖主编. —北京：化学工业出版社，
2009. 7

ISBN 978-7-122-05219-3

I. 制… II. 于… III. 制药工业-化学工程-工程制
图 IV. TQ050. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 050075 号

责任编辑：杨燕玲

文字编辑：李 琛

责任校对：王素芹

装帧设计：杨 北

出版发行：化学工业出版社 生物·医药出版分社
(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 刷：北京永鑫印刷有限责任公司

装 订：三河市万龙印装有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 16 1/4 插页 5 字数 408 千字 2009 年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888 (传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：39.00 元

版权所有 违者必究

前　　言

随着制药技术的发展及制药机械设备的不断更新，制药工业需要大批既懂工艺、又懂设备及机械的复合型人才，以满足药品生产的需求。

制药工程制图课程作为制药设备与机械设计、化工原理、制药工程学等课程的专业基础课，要求学生在初步熟悉《技术制图》及《机械制图》国家标准的基础上，掌握绘图及读图的基本理论及方法，并初步掌握制药机械与设备及制药工艺图的绘制及阅读方法。

全书分为 13 章，以《机械制图》及《技术制图》的最新国家标准为基准，系统介绍了画法几何、制图基础、机械制图、计算机绘图、制药设备及制药工艺图等内容；本书配有《制药工程制图习题集》供读者练习使用^❶。

该教材具有以下特点：

1. 以培养制药工业复合型人才为目标，精心选择和组织教材内容，可满足高等院校制药工程、药物制剂、生物工程等专业 50~72 学时工程制图课程的教学需要。
2. 采用了最新的《机械制图》、《技术制图》国家标准及机械、制药、化工等行业标准。
3. 结合多年教学及科研工作经验，精选点、线、面、立体的投影内容，精辟分析绘图及读图的方法，强化视图表达方法的训练，增强学生的分析能力及空间思维能力。
4. 结合制药工业实例，讲解制药机械图、制药设备图、制药工艺图的绘制及识读方法。
5. 附带专业英文词汇，便于双语教学。
6. 全书插图均由计算机生成与处理，图形清晰、形象逼真，有利于教与学。

本书由中国药科大学于颖担任主编，由刘先进、张锋担任副主编。本书的绪论、第 3 章、第 4 章、第 11 章、第 12 章由于颖编写，第 1 章由雷雪菲编写，第 2 章、第 10 章由张锋编写，第 5 章由戴小斌编写，第 6 章由于颖、曾昌凤、关琦编写，第 7 章、第 8 章由林文编写，第 9 章由刘先进、林文编写，第 13 章由于颖、汤青、张锋、关琦编写，附录部分由雷雪菲、林文编写。书中部分图例由林文绘制。全书由于颖统稿。由中国药科大学王志祥教授和王隆基副教授担任主审。

本书在编写过程中，得到了中国药科大学制药工程教研室及药学院老师、化工及医药设计院专家的支持、帮助和指导，研究生周波、张攀峰、曹文晖、王艳绘制了部分图例，在此一并表示感谢。

本书可作为高等院校制药工程专业、药物制剂专业、生物工程专业及相关专业教材，也可供从事制药与化工行业研究、设计、生产的工程技术人员参考。

由于编者水平有限，书中疏漏之处在所难免，敬请广大读者及同行指正。

编者

2009 年 1 月于中国药科大学

❶ 免费提供教学课件，以便于教师教学。若需要，请 E-Mail 至：yyinga@vip.sina.com。

目 录

绪论	1	6.1 视图	96
0.1 本课程的目的及意义	1	6.2 剖视图	100
0.2 本课程的主要内容	1	6.3 断面图	110
0.3 本课程的学习方法	1	6.4 局部放大图、简化画法和其他规定 画法	112
第 1 章 制图的基本知识	3	6.5 综合应用举例	114
1.1 制图国家标准	3		
1.2 绘图工具和仪器使用	13		
1.3 几何作图	14		
1.4 平面图形的绘制方法及尺寸标注	17		
1.5 绘制草图方法	20		
第 2 章 点、线、面的投影	22		
2.1 投影法的基本知识	22		
2.2 点的投影	23		
2.3 直线的投影	28		
2.4 平面的投影	37		
第 3 章 立体的投影	43		
3.1 平面立体及其表面上点、线的投影	43		
3.2 曲面立体及其表面上点、线的投影	47		
3.3 平面与立体相交	53		
3.4 两回转体表面相交	64		
第 4 章 组合体的视图及尺寸标注	70		
4.1 三视图的形成及其特性	70		
4.2 形体分析法和线面分析法	71		
4.3 画组合体的三视图	74		
4.4 组合体的尺寸标注	77		
4.5 读组合体的视图	82		
第 5 章 轴测图	90		
5.1 轴测图的基本概念	90		
5.2 正等轴测图	91		
5.3 斜二轴测图	94		
第 6 章 机件常用的表达方法	96		
第 7 章 标准件及常用件	117		
7.1 螺纹	117		
7.2 螺纹紧固件	123		
7.3 键和销	129		
7.4 齿轮	131		
7.5 弹簧	135		
第 8 章 零件图	138		
8.1 零件图的内容	138		
8.2 零件图的视图选择及尺寸标注	138		
8.3 零件图的技术要求	146		
8.4 零件结构的工艺性简介	155		
8.5 读零件图	157		
第 9 章 装配图	160		
9.1 装配图的内容	160		
9.2 装配图的视图表达方法	160		
9.3 装配图的尺寸标注和技术要求	162		
9.4 装配图中序号、明细表及标题栏的 规定	163		
9.5 装配图结构的合理性	164		
9.6 绘制装配图	167		
9.7 读装配图及由装配图拆画零件图	171		
第 10 章 计算机绘图	175		
10.1 计算机绘图系统及软件简介	175		
10.2 AutoCAD 的操作环境设定	175		
10.3 AutoCAD 常用绘图及编辑命令	181		
10.4 尺寸标注及文字注写	185		
10.5 三维图形绘制	188		

第 11 章 焊接图	193	性表	210
11.1 焊接方法及焊缝型式	193	12.5 制药设备图的绘制	212
11.2 焊缝的规定画法及其标注	193	12.6 制药设备图的阅读	214
11.3 焊缝尺寸的确定	198		
11.4 常见焊缝标注方法示例	199		
11.5 图样中焊缝的应用举例	200		
第 12 章 制药设备图	202		
12.1 概述	202	第 13 章 制药工艺图	216
12.2 制药设备图的表达方法及尺寸 标注	203	13.1 工艺流程图	216
12.3 制药设备图的技术要求	209	13.2 设备布置图	225
12.4 标题栏及明细栏、管口表、技术特		13.3 管道布置图	229
		附录	235
		参考文献	254

绪 论

0.1 本课程的目的及意义

制药工程制图是一门利用投影知识研究图样绘制及识读设计的学科。在现代制药工业中，无论是制药设备与机械零部件的制造，还是制药设备与机械的操作、维护、保养，药厂车间设计及 GMP 的认证过程，都离不开工程图样。工程图样是人们借以表达、构思、分析和交流设计的技术语言，又是指导和组织生产必不可少的重要技术文件。符合制药工程的图样包括机械零件图、制药机械装配图、制药设备图、制药工艺图及设备布置图等，这些图样分别指导零件的生产制造和检验，机器设备的安装及调试、操作和维修，GMP 的认证、药厂车间设计等。因此，制药工程技术人员必须掌握这种技术“语言”。

本课程以制药机械、制药设备、制药工艺方面的图样为主，结合最新国家标准及专业英文词汇，介绍工程图样的绘制及识读方法，以培养学生能够初步运用图示方法构思，表达工程问题的能力、空间想像能力、分析问题和解决问题的能力，以及认真负责、严谨细致的工作态度。

0.2 本课程的主要内容

本课程是一门既有系统理论知识，又有较强实践性的技术基础课。本课程的主要内容包括画法几何部分、制图基础部分、机械制图部分、计算机绘图部分、制药工程图部分。其中画法几何部分中的投影知识是本书的基础；制图基础部分主要介绍了绘图及读图的基本方法和技巧；机械制图部分紧密结合最新《机械制图》和《技术制图》的国家标准，以制药工程中涉及的机器为示例进行分析；计算机绘图部分深入浅出地介绍了采用 AUTOCAD 绘制二维及简单三维投影的方法及过程；制药工程图部分是专门为制药工程、药物制剂及其相关专业的学生和技术人员编写的，内容包括化工、机械及制药行业标准，制药设备的结构特点，制药设备图的绘制及识读方法，制药工艺流程图、制药设备布置图及管道布置图的绘制和阅读方法等。

0.3 本课程的学习方法

本课程的学习方法是理论联系实际，将课堂所学应用到具体的绘图及读图的训练中。

- ① 认真扎实地学好基本理论，通过严谨细致、全面的分析，构思物体的形状，训练绘图及读图能力。
- ② 认真听课，课后及时完成作业，可以起到事半功倍的效果。

③ 结合制药工程实际，有的放矢地进行学习。

随着科学技术的发展，计算机绘图技术在工程技术领域的应用越来越普遍。但计算机绘图的出现并不意味着可以不学制图的基础理论，相反，作为一名称职的工程技术人员必须娴熟地掌握制图的基本理论，机械制图、制药工程图等相关知识及国家标准，才能正确地从事设计，完成视图的合理选择，表达方案的正确确定，并编写程序进行计算机绘图。

第1章 制图的基本知识

本章主要介绍《机械制图》及《技术制图》国家标准的规定；绘图仪器和工具的使用方法；几何作图、平面图形的绘制与尺寸标注；绘制草图的方法。

1.1 制图国家标准

工程图样（engineering drawing）是现代工业生产中重要的技术资料，是设计、制造及施工人员进行技术交流不可缺少的工具，是工程界共同的技术语言。工程图样不能随意绘制，而应按照《机械制图》（mechanical drawing）及《技术制图》（technical drawing）国家标准来绘制。《机械制图》及《技术制图》国家标准对工程图样的图纸幅面、比例、图线画法、图样画法、尺寸注法、标准件和常用件等方面作出了统一的规定，这些规定是工程图样绘制和使用的准绳，工程技术人员必须严格遵守、认真执行。

本章主要介绍国家标准中图纸幅面和格式（GB/T 14689—1993）、比例（GB/T 14690—1993）、字体（GB/T 14691—1993）、图线（GB/T 4457.4—2002 和 GB/T 17450—1998）、尺寸标注（GB 4458.4—2003 和 GB/T 16675.2—1996）部分的规定内容。

以 GB/T 4458.4—2003 为例说明国家标准代号的含义，“GB”是国家标准的缩写，“T”指推荐使用，“4458.3”是标准的编号，“2003”表示该标准是 2003 年颁布的。

1.1.1 图纸幅面和格式（GB/T 14689—1993）

1.1.1.1 图纸幅面

基本图幅（drawing sheet layout）有 5 种，其代号分别为 A0、A1、A2、A3、A4，图幅尺寸见表 1-1。

表 1-1 图纸的幅面及图框尺寸/mm

幅面 尺寸	A0	A1	A2	A3	A4
$B \times L^{\textcircled{1}}$	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
e	20			10	
c		10			5
a			25		

① B 指图纸宽度， L 指图纸长度。

必要时，幅面允许加长，加长幅面尺寸按基本幅面短边尺寸成整数倍增加。

1.1.1.2 图框

图纸上必须用粗实线画出图框（border lines），图框分为留装订边和不留装订边两种格式，如图 1-1 所示，其规格尺寸见表 1-1。同一机件的图样需采用统一格式的图框。

1.1.1.3 标题栏及明细栏

每张图纸都应画有标题栏（title blocks），标题栏位于图纸的右下角，用来说明机件的




图 1-1 图框格式

名称、材料等内容；标题栏中文字的方向为读图的方向。装配图中，在标题栏的上方有明细栏（item blocks），用来列出装配图所包含的零件信息。《技术制图》国家标准 GB 10609.1—1989 和 GB 10609.2—1989 分别对标题栏及明细栏的内容、格式和尺寸做了规定，如图 1-2 所示。为简化起见，制图作业中的标题栏可采用图 1-3 所示的格式。

1.1.1.4 附加符号

为了使图样在复制和缩微摄影时定位方便，应在图纸各边的中点处分别用粗短线画出对中符号，如图 1-4 (a) 所示。当对中符号处在标题栏范围内时，伸入标题栏的部分省略不画，如图 1-4 (b) 所示。

当使用预先印制的图纸时，为明确绘图与看图方向，应在图纸的下边对中符号处画出方向符号。如图 1-4 (a)、图 1-4 (b) 所示。方向符号是用细实线绘制的等边三角形，如图 1-4 (c) 所示。

1.1.2 比例 (GB/T 14690—1993)

比例 (scales) 是指图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。

绘制图样时，可根据物体的形状、大小及结构复杂程度，合理选用绘图比例。比例有原值比例 ($1:1$)、放大比例 (比值大于 1，如 $2:1$) 和缩小比例 (比值小于 1，如 $1:2$)。在




图 1-2 国标规定的标题栏及明细栏格式

(图名)			材料	图号		8
制图		(日期)	(校名 班号)			32
审核		(日期)				
15	30	15				130

图 1-3 制图作业中标题栏格式

选用比例时，应尽可能选原值比例或放大、缩小比例中的优先系列值，见表 1-2。

一般而言，比例数值应注写在标题栏内；若图样中采用局部放大图时，放大比例标注在图内。无论采用何种比例绘图，图形上标注的尺寸数字均为物体的真实大小，与绘图的比例及绘图的精确度无关。

1.1.3 字体 (GB/T 14691—1993)

1.1.3.1 基本要求

① 在图样中书写字体 (lettering)，必须做到：字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。




图 1-4 对中符号与方向符号

表 1-2 比例系列

种 类	比例数字				
原值比例 (full size)	1 : 1 ^①				
放大比例 (enlargement scales)	5 : 1 ^①	2 : 1 ^①			
	5×10 ⁿ : 1 ^①	2×10 ⁿ : 1 ^①	1×10 ⁿ : 1 ^①		
	4 : 1	2.5 : 1			
	4×10 ⁿ : 1	2.5×10 ⁿ : 1			
缩小比例 (reduction scales)	1 : 2 ^①	1 : 5 ^①	1 : 10 ^①		
	1 : 2×10 ⁿ ^①	1 : 5×10 ⁿ ^①	1 : 1×10 ⁿ ^①		
	1 : 1.5	1 : 2.5	1 : 3	1 : 4	1 : 6
	1 : 1.5×10 ⁿ	1 : 2.5×10 ⁿ	1 : 3×10 ⁿ	1 : 4×10 ⁿ	1 : 6×10 ⁿ

① 为优先选择比例系列。

② 字体包括汉字、数字和字母。字体高度又称为字号，字号的公称尺寸系列为 1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20（单位为 mm）。汉字的高度 h 应不小于 3.5mm，其字宽一般为 $h/\sqrt{2}$ 。

③ 汉字应写成长仿宋体字，并应采用中华人民共和国国务院正式公布推行的《汉字简化方案》中规定的简化字。长仿宋体的基本笔画列于表 1-3 中。

书写长仿宋体汉字的要领是：横平竖直、注意起落、结构匀称、填满方格。

表 1-3 长仿宋体的基本笔画表

横	竖	撇	挑	捺	点
一	丨	ノ	フ	㇏	丶
二	丨丨	フフ	フフ	㇏㇏	丶丶
横弯—横折	竖钩	横折钩	横弯钩	弯钩	特殊偏旁
𠂇𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇𠂇

④ 在技术图样中，常使用字母和数字，包括拉丁字母、希腊字母、阿拉伯数字和罗马数字。字母和数字有 A型和 B型之分，A型字体的笔画宽度 d 与字高 h 之比为 $1/14$ ，B型为 $1/10$ ；此外，字体和数字有直体与斜体之分，斜体字的字头向右倾斜，与水平基准线成 75° 角。同一张图样上，宜选用同一类型的字体。

1.1.3.2 字体示例

汉字、字母和数字字体示例见图 1-5。

字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐

字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐

字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐

直体（阿拉伯数字）

0123456789

斜体（阿拉伯数字）

0123456789

罗马数字

I II III IV V VI VII VIII IX X

直体（拉丁字母）

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

斜体（拉丁字母）

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

图 1-5 汉字、字母和数字字体示例

1.1.4 图线 (GB/T 4457.4—2002 和 GB/T 17450—1998)

1.1.4.1 线型

工程图样是由各种型式的图线绘制而成的。GB/T 17450—1998 技术制图 图线中规定了 15 种基本线型 (line styles)，工程图样中常用线型有 8 种，其线型名称、图线型式、代号及其主要用途见表 1-4 所示。

表 1-4 常用的工程图线名称及主要用途

图线名称	图线型式	图线宽度	主要用途
粗实线 (continuous thick line)	——	d	可见轮廓线，可见过渡线
细实线 (continuous thin line)	——	约 $d/2$	尺寸线、尺寸界线、剖面线、辅助线、重合断面的轮廓线、引出线、螺纹的牙底线及齿轮的齿根线
波浪线 (continue thin irregular line)	~~~~~	约 $d/2$	断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
双折线 (zigzag line)	— —	约 $d/2$	断裂处的边界线
虚线 (dashed thin line)	— — [4] — ≈ 1 — —	约 $d/2$	不可见的轮廓线、不可见的过渡线

续表

图线名称	图线型式	图线宽度	主要用途
细点画线 (thin dot and dash line)	— — 15 — — 3	约 $d/2$	轴线、对称中心线、轨迹线、齿轮的分度圆及分度线
粗点画线 (thick dot and dash line)	— — 15 — — 3	d	有特殊要求的线或表面的表示线
双点画线 (double dot and dash line)	≈20 ≈5	约 $d/2$	相邻辅助零件的轮廓线、中断线、极限位置的轮廓线、假想投影轮廓线

注：其中 d 为线宽。常用线宽系列为 0.35mm、0.5mm、0.7mm、1mm、1.4mm、2mm。手工绘图时，点画线的长画长度宜取 $24d$ 。

图样中的图线分粗线和细线两种。粗线宽度为 d ，细线的宽度约为 $d/2$ 。

1.1.4.2 图线画法

① 同一张图样中，同类图线的宽度应基本一致。虚线、细点画线、粗点画线和双点画线的线段长度和间隔应均匀。

② 用点画线绘制圆的对称中心线时，圆心应是线段的交点。细点画线、双点画线的起始和结尾均为线段，且线段超出图形轮廓线约 2~5mm 为宜。

③ 绘制较小直径的圆时，允许用细实线代替细点画线。

④ 虚线、细点画线或双点画线相交时，应交于线段处，而不能交于点或间隔处。

⑤ 当虚线为粗实线或其他图线的延长线时，应在连接处留有间隙；当虚线与其他图线相交时，相交处不应有间隙。

⑥ 当两种或更多种图线重合时，通常应按照图线所表达对象的重要程度，选择优先绘制顺序，依次为：可见轮廓线→不可见轮廓线→尺寸线→各种用途的细实线→轴线和对称中心线。

图线的画法见图 1-6，图线的应用举例见图 1-7。




图 1-6 图线的画法

1.1.5 尺寸注法 (GB 4458.4—2003 和 GB/T 16675.2—1996)

图样中的图形只能表达物体的形状，物体的大小则必须由尺寸来确定。标注尺寸 (dimensioning) 必须严格按照国家标准的有关规定，做到认真仔细、一丝不苟；如有尺寸遗漏或错误，将给生产带来损失。




图 1-7 图线的应用举例

1.1.5.1 尺寸标注的基本规则

- ① 机件的真实大小应以图样上所标注的尺寸数值为依据，与图形的大小及绘图的准确度无关。
 - ② 当图样中（包括技术要求和其他说明）的尺寸以 mm 为单位时，不需标注计量单位的代号（或名称），如采用其他单位时，则必须注明相应计量单位的代号（或名称）。
 - ③ 对机件的每个尺寸，在图样中一般只标注一次，并应标注在反映该结构最清晰的图形上。
 - ④ 图样中所标注的尺寸，为该图样所示机件的最后完工尺寸，否则应另加说明。
- 标注尺寸时，应尽可能使用符号或缩写词，常用的符号和缩写词如表 1-5 所示。

表 1-5 常用的符号和缩写词

含义	直径	半径	球直径	球半径	厚度	均布	45° 倒角	正方形	埋头孔	弧长	斜度
符号	ϕ	R	$S\phi$	SR	t	EQS	C	\square	V	\wedge	\angle

1.1.5.2 尺寸的组成

一个完整的尺寸标注是由尺寸线 (dimension line)、箭头 (arrowheads)、尺寸界线 (extension lines) 和尺寸数字 (dimension figures) 组成，如图 1-8 所示。

(1) 尺寸线 表示尺寸度量的方向，应采用细实线绘制，不能用其他图线代替。标注线性尺寸时，尺寸线必须与所标注的线段平行。标注多个尺寸时，小尺寸在里，大尺寸在外，排列整齐。尺寸线间隔不得小于 7mm，保持间隔基本一致。标注直径和半径尺寸时，尺寸线应通过圆心。

(2) 尺寸界线 表示所注尺寸的范围，用细实线绘制。尺寸界线一般应与尺寸线垂直。尺寸界线可以从图形的轮廓线、轴线或中心线处引出，尽量画在图外，并超出尺寸线末端约 2~3mm。有时也可利用轮廓线、轴线或中心线作为尺寸界线。

(3) 箭头或斜线 表示尺寸起止的终端形式，如图 1-9 所示。在机械图样中一般采用箭头作为尺寸线终端，在建筑图样中常采用中短粗斜线表示尺寸线终端。




图 1-8 尺寸的组成




图 1-9 箭头及斜线画法

(4) 尺寸数字 表示物体的真实大小。线性尺寸的数字一般应注写在尺寸线上方，也可注写在尺寸线的中断处。同一张图样上尺寸数字的注写形式应一致。标注直径时，应在尺寸数字前加前缀 ϕ ；标半径尺寸时，应在尺寸数字前加 R 。

1.1.5.3 尺寸标注示例

表 1-6 列出了 GB 4458.4—2003 机械制图 尺寸标注中一些尺寸注法。

表 1-6 尺寸注法

项 目	图 例	说 明
尺寸数字 方向		水平尺寸字头朝上，垂直尺寸字头朝左，倾斜尺寸字头保持朝上的趋势，并尽量避免在30°范围内标注尺寸

续表

项 目	图 例	说 明
图线断开	 	尺寸数字不可被图线所通过，当无法避免时，图线必须断开，如图所示
圆与圆弧		<p>圆或大于半圆的圆弧尺寸标注直径，尺寸线要通过圆心，箭头指向圆周，并在尺寸数字前加注直径符号“Φ”。</p> <p>小于或等于半圆的圆弧尺寸标注半径，尺寸线从圆心引出指向圆弧，终端画出箭头，并在尺寸数字前加注半径符号“R”</p>
角度		角度标注的尺寸界线沿角度两边径向引出，尺寸线画成圆弧，其圆心是角的顶点。 角度的数字一律写成水平方向，一般注写在尺寸线中断处，必要时可注写在尺寸线上方或外侧，也可以引出标注
球面		<p>标注球面的直径尺寸或半径尺寸时，应在符号“Φ”或符号“R”前加注球的符号“S”。</p> <p>对于螺钉、铆钉的头部，轴和手柄的端部等，在不致引起误解的情况下，可省略符号“S”</p>