

上 海 交 通 大 学 出 版 社

高 等 学 校 教 材

# 机 械 制 图 习 题 集

本教材是根据上海市高等工业专科学校《机械制图》编写组编写的《机械制图》教材而编写的。教材中所讲的各部分内容，如制图的基本知识、零件图、装配图、轴套类零件、箱体类零件、盘盖类零件、叉架类零件、螺纹连接、键和销等，都已包括在内。教材中所讲的各部分内容，如制图的基本知识、零件图、装配图、轴套类零件、箱体类零件、盘盖类零件、叉架类零件、螺纹连接、键和销等，都已包括在内。

出版时间：1981年1月

印制时间：1981年1月

印制时间：1981年1月

## 内 容 提 要

本习题集与上海市高等工业专科学校编写的《机械制图》教材配合使用。全书共十四章。主要内容包括：字体练习、几何作图、尺寸注法；点、线、面的投影；几何体、组合体、积木构形、转位构形、多解构形；线面平行、相交、垂直及换面法；截交、相贯及展开；视图、剖视、剖面的读图以及第三角投影；轴测图及其草图练习；设计加工常识；公差与配合以及形位公差、表面粗糙度；螺纹、紧固件、键、销连接的画法；齿轮、弹簧的画法；画、看零件图以及零件图的设计构思；拼画、拆画零件图和部件的设计构思作业等。共有习题109面，内有大中小分题二百余题。本书可供机械类、近机类专业使用，也可供非机械类专业使用。

高等学校教材

**机械制图习题集**

上海交通大学出版社出版  
(淮海中路1984弄19号)

新华书店上海发行所发行

开本 787×1092毫米 1/8 印张 14.5 字数 343000  
1986年5月第1版 1986年7月第1次印刷

印数 1—11500 册

统一书号：15324·191 科技书目：129-224

**定价：3.40元**

## 前 言

本习题集与上海市高等工业专业专科学校编写组编写的《机械制图》教科书配套，可供全日制、业余、职大、函授等高校专科机械类、近机类专业使用，也可供非机类各专业选用。

本习题集包括练习和作业两部分，练习可直接做在习题集上，作业则要求画在绘图纸上。习题的次序与教科书一致，分全做与选做两类，有 $1/4\sim1/3$ 的裕量可供挑选，各专业可根据要求的不同自行处理。

参加本习题集编选的有上海电力学院杨日荣（主编）、上海化工专科学校郑竹英（副主编）、上海冶金专科学校陈兴邦、上海建筑材料工业学院李天标、上海机械专科学校曹力同、上海纺织专科学校张白华、上海轻工业专科学校孙志贤。上海建筑材料工业学院施中才、上海水产学院郑晓树、上海城市建设学院李怀健描绘了全部图样。上海交通大学出版社徐锦华编选了字体的习题。


全部习题由同济大学洪钟德（主审）、华东化工学院盛谷我、上海水产学院徐志言三位同志审核。

热忱希望读者提供宝贵意见，以便再版时加以改进。

编 者 一九八五年八月

## 目 录

字体(1-1).....	1
图线(1-2~1-4) .....	4
几何作图(1-5).....	6
尺寸注法(1-6~1-8) .....	7
圆弧连接(1-9~1-11).....	9
平面曲线(1-12~1-15).....	11
图线和几何作图作业(1-16).....	12
圆弧连接作业(1-17).....	13
点的投影(2-1~2-8).....	14
直线的投影(2-9~2-16).....	16
平面的投影(2-17~2-23).....	18
几何体的投影(3-1~3-5).....	20
画组合体的投影(3-6~3-9).....	22
读组合体的投影(3-10~3-15).....	25
组合体的尺寸注法(3-16~3-17).....	30
组合体综合作业(3-18).....	31
积木构形作业(3-19).....	32
转位构形(3-20~3-21).....	33
多解构形(3-22).....	34
镶嵌构形(3-23~3-24).....	35
平行、相交(4-1~4-5).....	36
相交(4-6~4-9).....	37
垂直(4-10~4-15).....	38
换面法(4-16~4-28).....	39
截交(5-1~5-4).....	40
相贯(5-5~5-16) .....	41
截切、相贯(5-17~5-18).....	42
展开(5-19~5-22).....	43
视图(6-1~6-3).....	50
剖视概念(6-4~6-7).....	52
全剖视之一(6-8~6-11) .....	54
半剖视(6-12~6-14) .....	58
局部剖视(6-15~6-17).....	59
全剖视之二(6-18).....	60
各种剖切方法(6-19~6-23).....	61
剖面(6-24~6-28).....	65
剖视结构形(6-29).....	67
读剖视图(6-30).....	68
表达方法综合应用作业(6-31~6-34).....	69
第三角画法(6-35).....	73
轴测图(7-1~7-5).....	74
设计加工常识(8-1) .....	80
公差与配合(9-1~9-4).....	81
形位公差、表面粗糙度(9-5~9-6).....	82
螺纹(10-1~10-2).....	83
紧固件连接的画法(10-3~10-4).....	84
键连接(10-5).....	85
销连接、焊接(10-6~10-9).....	86
零件连接作业(10-10) .....	87
齿轮(11-1~11-4).....	89
弹簧(11-5~11-6).....	91
综合作业(11-7).....	92
画零件图作业(12-1).....	95
看零件图(12-2~12-4).....	97
零件的设计构思作业(12-5~12-6).....	99
拼画装配图作业之一(13-1) .....	100
拼画装配图作业之二(13-2) .....	102
拆画零件图作业说明 .....	105
拆画零件图作业之一(13-3) .....	106
拆画零件图作业之二(13-4) .....	107
拆画零件图作业之三(13-5) .....	108
部件的设计构思作业(13-6) .....	109





字体练习(三)

配		
精		
餐		
箱		
管		
算		
筋		
粒		
粗		
料		
粉		
笔		
缸		
螺		
蝎		
船		
到		
领		
预		
裂		
空		
的		
百		
程		
称		
铬		
铁		
铝		
铜		
铅		

*ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz : + x ÷*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      III III IV V VI, VIII IX X

The diagram consists of two horizontal rows of rectangles. The top row contains 10 rectangles, and the bottom row contains 11 rectangles. A bracket on the far left covers the first 9 rectangles in both rows. An arrow originates from the 10th rectangle in the top row and points to the 11th rectangle in the bottom row.

123456789010

100  
101  
102

A faint, large circular watermark or stamp is visible across the page, centered vertically. The watermark contains some illegible text and a small emblem.

A HISTORY OF THE AMERICAN PEOPLE

A HISTORY OF THE AMERICAN PEOPLE

11/21/3/4/5/6/7/8/9/20

卷之三

卷之三

在《中庸》中，「中」被定义为「不偏不倚，无过不及」，是道德修养的最高境界。而「庸」则指「日常行为」或「普通生活」。因此，《中庸》强调的是在日常生活中实践「中庸之道」，通过调整自己的行为和思想，达到和谐、平衡的状态。


卷之三

卷之三


- 1-2 (a) 过各分点按图例抄画各种图线。  
 (b) 按三种线型，在原圆心位置分别作 $\phi 16$ 的圆。  
 (c) 按图例，续画 $45^\circ$ 斜线。

1-3 按1:1的比例抄画下列图形并标注尺寸。


(a)




(b)




(c)




(a)









(b)





(c)




1-4 在 $45^{\circ}$ 或 $60^{\circ}$ 斜格内抄画或设计格子图案。




1-5 按 1:1 的比例抄画下列图形并标注尺寸(分题)。







1-6 按下列图形实际大小(取整数)标注尺寸。




1-7 按下列图形实际大小(取整数)标注并补齐所缺尺寸。




1-8 注全下列各图的尺寸(按实际大小取整数)。




1-9 用 1:1 的比例按小图尺寸完成放大图的圆弧连接。




1-10 用 R40 和 R80 作连接弧，分别与  $\phi 40$  和  $\phi 50$  的两圆作外切和内切圆弧连接。



1-11 用 1:1 的比例按图中尺寸抄画练习，并标注尺寸(分题)。图(a)、图(b)均为图 1-10 所示零件。




(a)




(b)

• 擦除原图后按图示尺寸重新画出图(a)所示零件。


1-12 已知椭圆长轴为 80，短轴为 50，用四心圆法作椭圆。




1-13 已知共轭轴为 60，用八点法作椭圆。




1-14 已知椭圆长轴为 80、短轴为 50，用同心圆法作椭圆。



1-15 作已知圆的渐开线，起点为 A 按顺时针方向展开。



1-16 作已知圆的渐开线，起点为 A 按顺时针方向展开。



## 1-16 图线和几何作图作业

(一) 目的与要求:

学习制图仪器和工具的使用,按照“国标”有关图线的规定,掌握正确的画图方法。

抄画图1,其中几何形按教师要求在图(a), (b), (c)中选题。

(二) 提示:

- (1) 图纸: A4 竖放;
- (2) 比例: 1:1;
- (3) 图框线采用需装订的图样格式,按规定周边线为粗实线(0.7~1mm);
- (4) 作图步骤如(I)→(II)→(III)→(IV);
- (5) 估计时数约4小时。

图幅选择及尺寸(0.00式样表见图 1-1)

圆规步进圆规(0.06式样表见图 1-1)

圆规步进圆规(0.06式样表见图 1-1)










图 1




(IV) 画图线





(III) 定位

(I) 画图框标题栏




(IV) 画图线

(I) 固定图纸




(IV) 画图线

(I) 画图框标题栏



(IV) 画图线

(I) 画图框标题栏



(IV) 画图线

## 1-17 画机件的平面图形并描图。

(一) 目的要求：掌握连接的方法，学习描图。  
 (二) 提示：

- (1) 用可装订的 A3 图纸，横放，并画出图框和组合体用的标题栏。
- (2) 由教师按要求在右侧 (a) (b) 两题中选定一题，完成仪器绘图后再作一次描图练习。
- (3) 对连接部分要求准确地找出连接的圆心、切点并保留作图底稿线。
- (4) 本作业比例由同学从“国标”规定中选定，但应注意布置匀称。
- (5) 画中心线和虚线应避免图 1 和图 4 所指出的错误。

圆心应为中心线交点




图1 错误

图2 正确




图3 正确

图4 错误

