

土法上馬 遍地开花

# 土高爐煉鐵經驗



辽宁人民出版社

土法上馬 地開花  
土高爐煉鐵經驗

☆

辽宁人民出版社編輯，出版（沈阳市復興路二段宮廟里2號） 沈陽市書類出版社營業部司理文稿室第1房  
長治新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

787×1092毫米，1/16开本，34,000字，印量：1—50,000 1958年10月第1版  
1958年10月第1次印制 轴一书号：T 15090·79 定价：三元、12元。

## 前　　言

根据中共辽宁省委钢铁指挥部在10月7日召开电话会议部署钢铁大跃进的工作情况看来，我省到10月5日已建起小、土高炉二万四千三百多座，但投入生产的少，而正常生产出铁的更少（只两千多座）。所以怎样使小、土高炉顺利地出铁，这是大家最关心的问题。因此，我们将我省冶金工业局和土高炉技术指导工作组所总结的有关这方面的具体技术操作经验和中央冶金工业部钢铁研究院院长陆达同志写的“原料、土炉、土洋结合小炼铁炉”一文编辑出版，供各地小、土高炉炼铁工人参考。

编　者

1958年10月18日

## 目 录

楊樹沟煉鐵廠1:23立方式高爐生產技術總結.....	1
黑沟煉鐵廠1.14立方式土高爐生產總結.....	16
西豐土高爐煉鐵介紹.....	27
原料、土爐、土洋結合小煉鐵爐.....	34

# 楊樹沟煉鐵廠1.23立方米高爐 生 产 技 术 总 結

辽宁省冶金工业局

凌源楊樹沟煉鐵廠的1.23立方米高爐是在全民办工业的高潮中由手工业联社的基层社——木工社负责修筑的。这座爐子的性質應該說是屬於半土半洋的，爐缸全部是由耐火磚砌成，送風系統是由一台十馬力的鍋駝機帶動及一台五馬力的送风机所組成。但从外觀以及其筑爐材料上看来，外壳是由青磚砌成的，送风管道是由洋鐵皮做成的，既无热风设备又未使用任何鋼材和鑄件，因此这方面还可属于土的。这座高爐的內型設計是由东北工学院的学生設計的，我們进行了部分修改，实际生产所用的內型如圖。

有效容积1.28立方米。

鐵口中心标高60厘米，大小为 $120 \times 120$ 公厘方口。

鐵口中心至渣口中心150公厘，渣口大小与鐵口同，渣口中心至风口中心为250 公厘，风口直徑50公厘，与水平成15 度角。

該爐共有1个鐵口，1个渣口及3个风口，风渣鐵口的布置如圖所示。

从这座爐子的爐体結構及施工質量上来看是有些缺陷的，首先是內衬砌磚質量太差（磚縫过大），爐缸部分与外壳之間所填的培子土太厚、太湿，因此，在該爐第一次开爐时由于填料未曾烘干，而造成爐缸冻结，停爐后即发现风口及爐缸磚縫




图1 楊樹溝1.23立  
方米小高爐

量太差（包括耐火磚及砌磚在內），致使焦炭負荷未及提上而停爐檢修，加上開爐花費了大量焦炭，因此使生產每噸生鐵的焦炭消耗量大大的提高了（約9.5），這就直接的影響了生鐵的成本，可見如何提高小高爐中修壽命是降低小高爐生產成本的主要關鍵。在這個1.23立米高爐的開爐及生產上，所以能比較順利，並達到了全風快料順行的操作方法和達到較高的出鐵率，主要是由於下列幾個原因：

## 一、開爐前的幾項準備

在生產前我們做了比較充分的準備工作，因而避免了意外事故的發生，這是保證順利投入生產的關鍵，在這次開爐前我們做了如下幾項檢查：

1. 高爐的建築情況，高爐設備及附屬設備情況，其中着

已侵蝕相當嚴重。這已是1.23立米高爐的第二次開爐了。這次開爐是在58年9月6日12點10分開始投料的，至9月9日16點25分停止上料，19點35分最後一次出鐵，共計生產79小時25分，共產生鐵2,300斤（全部為灰口鐵），達礦石中生鐵理論含鐵量的80%以上。但由於爐缸耐火內襯侵蝕嚴重，不得已而停爐，進行中修。這座爐子以前在生產過程中一直是很順利的。基本上是按照預定的全風快料原則進行生產的，平均冶煉強度達3噸焦/昼夜/立米爐容，每分鐘的平均吃風量達6.5立米。但由於耐火磚村質

重檢查了送風設備及送風管道；

2. 高爐工具是否齊全，能否足夠操作需要；

3. 烘爐情況，主要檢查爐缸及爐底部分是否確已烘干；

4. 生產用原燃料的準備；

5. 添充爐料的準備，在開爐前我們把添充爐料事先進行過秤，並運至爐旁借以縮短裝爐時間及避免錯誤，這次填充爐料的組成是：木柴50公斤、木炭50公斤、淨焦120公斤、空料20批。空料的組成是：焦炭批重20公斤，第1～5批加石灰石6公斤、白雲石2公斤、螢石1公斤；第6～10批加石灰石5公斤、白雲石2公斤，每隔1批加螢石1公斤；第11～20批加石灰石4公斤、白雲石15公斤，每隔1批加螢石1公斤；

6. 在這座爐的開爐前曾向全體操作人員講解了基本操作原理，使他們理解到正確的操作對高爐出鐵的影響。因此操作人員能自覺嚴格遵守規定的方法進行操作，這是使高爐生產能夠順利進行的主要因素之一。

除此之外，我們較仔細的分析了原料的特點，比較正確的掌握了原料化學成分和特性，明確了操作方法及配料原則，並採取了各種措施，我們所採用的原料特點是：

(1) 本地的貧磁鐵礦，特點是含鐵低(36.12～35.96%)，二氧化矽高(40～44%)，質地致密難于還原。

(2) 地方土焦灰分高(20～25%)，氣孔率低，燃燒性差。

(3) 瓦房店的石灰石質量較好，氧化鈣高(46～53%)，二氧化矽低(1.16～4.22%)，因此我們在原料及燃料上採取了下列的措施：

①減少礦石粒度，以利于爐內的還原與熔化，所採用的粒度一般是10～25m/m，個別達到30m/m。

②減少焦炭粒度以加速爐缸燃燒反應，提高爐缸溫度，我們採用的粒度一般是 $20\sim40\text{m/m}$ 。

③減少石灰石的粒度，使石灰石在爐腹上部即能完全分解，以免留至下部分解時降低爐缸溫度，我們採用的粒度一般是 $10\sim80\text{m/m}$ 。

④要求粒度均勻，以保證爐料的透氣性，這是保證全風快料順行的主要因素。

根據我們所用的原料特性及生產生鐵的質量要求，在採用目前的原燃料的條件下，為了提高爐子的產量，保證爐子順行，我們在冶煉方法上是按下列原則考慮的：

1. 採取全風快料提高高爐冶煉強度，以提高爐子的產鐵量，這是在目前條件下提高產量的主要措施。

2. 保證原料及燃料品位的穩定，以免爐子的波動。

3. 結合小高爐的生產特點及全風快料的操作方法，保證爐子的熱量，以便加重負荷及保證爐子的順行。

4. 在配料上我們考慮的原則是：

①不考慮脫硫因素（實際在小高爐上以及在目前操作上所採用的燃料條件下是無法考慮的）。

②配低熔點爐渣並加入適量的白雲石，保證爐渣的流動性，並保持適當的礆度（約 $0.9\sim0.95$ 左右），以提高爐缸的溫度，並隨着爐溫的變化、負荷輕重及爐渣成分的改變，適當調整爐渣礆度，（主要考慮爐渣中氧化鈣與三氧化二鋁的比值）在開爐轉入正常生產的過程中，焦炭負荷逐步提高，對爐渣成分的波動很大，雖然礆度相同但性質上有很大區別。因此，必須考慮在各種負荷時選擇合適的爐渣成分，改變爐渣礆度，以利於二氧化矽的還原，保持爐缸溫度以及爐渣良好的流動性。根據計算，該爐礦石、焦炭、石灰石的配合比率大致在

这样的范围内：一百斤焦炭加23~25斤石灰石，一百斤矿石加75~80斤石灰石，石灰石之中可用 $1/3$ ~ $1/4$ 的白云石来代替，生产结果证实流动性极为良好。

③在开炉填充燃料的空料部分，每批料中加入适量的萤石（氟化钙）以改善炉渣的流动性。由于燃料灰分高，含三氧化二铝亦高，因此很容易造成粘性的难熔炉渣，而形成的炉缸冻结和炉腹挂料，因此加入萤石是最有效的措施，但必须注意，在加入萤石的同时应该适当提高炉渣碱度，以免造成炉缸部分的侵蚀。我们在开炉填充料中所考虑的渣碱度为0.95~1.0左右，在这样的碱度情况下还是保持了炉渣良好的流动性（灰石头渣）。

④在前40批的正常燃料中每批加入了1公斤廢鐵，以使提高炉缸温度。

⑤在装料制度上，正常料批的装入，开始时采用小材批倒装，目的是使成渣均匀。以后随着负荷的加大和渣量的增加而加大料批，我们开始时焦炭批重是15公斤，以后增至20公斤。

⑥采用稳步的提高焦炭负荷，由开炉时的8（焦矿比）逐渐提至停炉时的2.5。（估计能减至2以下，由于时间短未及时负荷提高）我们增加负荷的具体方法是每个冶炼周期加矿1公斤，并分两次（每次0.5公斤）来变料，以免炉温波动过剧。

以上各方面，经过实际生产的证实，说明了我们对情况的估计和决定的操作原则以及采取的措施基本是正确的。

## 二 烘炉及开炉

这次1.23立方米的开炉，实际上已经进行二次烘炉。第一次只供了两昼夜，由于炉缸及炉底未曾烘干，因而开炉24小时后即产生大量水气，而使炉缸冻结，不得不将燃料扒出进行局

部檢修之後，又連續了二昼夜的烘爐，所以這次烘爐是比較彻底的，并為第二次開爐創造了有利條件。我們採用爐頂投入木柴的方法進行烘爐，在烘爐的第一昼夜內應該用小火來烘以免使高爐內襯產生裂縫，在這個過程中爐口應該是揭開的，讓大量的水氣從爐內逸出，從第二昼夜開始即可加大火力，並蓋上爐口，閉死風口，大開渣鐵口，在這個過程中是讓爐牆和填料充分加熱，以利於填料和牆中水分的蒸發，使水氣從外牆的縫隙及預留的排水孔內逸出。（建爐時應先留出氣孔，並在烘爐前不能勾縫），在烘爐的過程中應經常除爐底的灰塵以利於爐底的加熱。對類似這樣的小高爐來說一般需經四昼夜才能將爐烘干，如果在某些小高爐結構上爐底具有小火炕的裝置時，可將火炕燒起加熱爐底，這對縮短烘爐時間及開爐時具有較高的爐底溫度都是有利的。我們認為火炕裝置並不是必需的，只要將爐能烘干，操作正確是能夠順利開爐進行生產的。不過在爐底下面留出防濕氣的通道，這還是必要的。

在某些爐子上也有採用爐外盤爐利用煙氣進行烘爐的（燒烟煤）這樣烘爐方法主要可以節省大量木柴，但比較費事，也不容易提高爐內溫度，這樣烘爐方法當高爐採用炭素搗料的情況時是比較合適的。

小高爐的開爐最好採用熱裝，因為對小高爐來說開爐填充料都是淨焦與空料，在爐料的預熱上作用不大。熱裝的方法，在烘爐的末期盡量掏淨爐底灰塵，並加足火力蓋上爐頂打開渣鐵口，在強烈的送風下充分加熱爐缸全赤紅，並吹淨灰塵。在強烈的加熱同時應仔細檢查爐缸及爐底是否確以烘干，（檢查方法在爐缸外牆上打去半塊磚，插入鐵棍片刻抽出觀察鐵棍上有無水氣附着）若確認干燥後，即可開始裝入添充爐料。

採用熱裝的開爐方法主要優點是（對3立米以下小高爐而

言)：

1. 充分利用烘爐的余热，在爐缸为高温的情况下进行开爐，給提高爐缸温度打下良好的基础。
2. 这不仅能减少焦炭的消耗，同时在开爐操作上也是有利的。
3. 由于爐缸是赤热的，因此投入木柴可立即着火，免去了麻煩的点火过程，并保証着火的均匀。

#### 热装开爐应注意：

1. 充分的做好裝料准备工作，事先将規定的填充料按重量称好，以便縮短裝爐时间。一般如果准备工作做的好，3立米以下的小高爐采用人力裝料时，一小时以内即可裝完。
2. 开始投入填充料的木柴后如燃燒良好，应立即将渣口、鐵口堵死，关闭风口切勿送风，以免上部淨焦未及加热木柴倒塌过快而降低爐缸温度。
3. 应随时注意风口的燃燒情况及填充爐料的裝入量，以便掌握送风时间及风量。
4. 一般在开始裝爐半小爐以后即可送暖风。(主要决定于风口的燃燒情况及爐料裝入量)
5. 在风口中能見到大量焦炭，并且以着火良好后即可按正常风量施风。
6. 正常施风后讓渣鐵口尽量多噴吹，尽可能的将灰尘吹出，同时即以提高缸下部温度，至渣口发生大量噴焦即可用圓木堵塞。鐵口的堵塞(同样采用圓木)應該在見渣以后。(約在施风后一小时中)
7. 开爐后，前三次的出渣均应在鐵口进行，这样能出尽爐底堆积的灰尘并提高爐底温度。掌握爐缸下部温度情况，开爐初期出渣及出鐵时最好按下料批数，根据渣鐵量多少定出此方式。

渣及出铁时间。至此，开炉第一阶段告一结束。第二步就应着手使炉况稳定逐步提高焦炭负荷，使高炉转向正常生产。

### 三 炉况控制及炉前操作

在高炉冶炼上正确的判断炉况和合理的操作方法是保证炉子顺利、避免事故发生的主要部分。尤其是对小高炉更加重要。小高炉的特点是反映灵敏，炉况容易波动，稍一疏忽即会发生事故。所以对于一个小高炉工作者来说必须是善于判断炉况，掌握高炉特性及学会正确的操作方法。

#### (一) 炉况判断及其控制手段

1. 炉温的判断及调节：调节小高炉温的手段是很简单的。因为在一般的小高炉上都没有热风设备，大部分都采用冷风操作，因而借风温来调节炉况就受到了限制，同时风量也受到了设备的限制。但在该1.23立米高炉的情况下送风设备具有足够的富余能力，(10马力锅炉机带动的风胡蔓)这对风温的调节及全风快料上是很有利的。增加小高炉的风量是提高炉缸温度最快、最有效的办法。但是应该注意：不是在任何条件下都是合适的，例如由于炉腹部分悬料而产生炉凉时，就不宜加大风量，而必须在悬料处理后才能加风提高炉缸温度，否则就会愈吹愈凉。此外，变更焦炭负荷是调节高炉炉温的最主要手段，变更焦炭负荷的办法有几点：

(1) 固定焦炭量，增减矿石量。

(2) 固定矿石量，增减焦炭量。

(3) 加空料——即当炉子因某种原因可能趋凉时，不改变正常料批的负荷。应当说调节小炉子温是不复杂的，但是问题在于作得及时与适量，为了作到及时与适量当然与操作经验

有关，而更主要的是正确判断爐子是凉了、热了、还是适宜。在小高爐上判断爐温一般可以根据下列几方面来判断：

(1) 从风口来看，通常风口愈明亮爐子愈热，暗紅色則趨涼，风口挂渣及出現生焦表示可能向涼。但在不帶冷却小套及采用冷风操作的，风嘴上是很容易挂渣的，应当注意分辨。

(2) 从风口觀察能看到焦炭表面燃燒，生成的灰尘被風吹得跳动，这表示焦炭燃燒良好，爐溫正常并可能向热。相反如果发现焦炭在风口前显得呆板，发黑表示爐溫向涼，但是在冷风操作时风口前的焦炭往往带有黑边，这种情况也必須加以分辨。

(3) 用通条从风口插入，料松表示正常，爐溫向热，料紧表示爐溫向涼，严重时能发现中心有死核。

(4) 从爐渣顏色及断面判断爐溫趋向，一般規律如下：  
黑色土状→黑色玻璃状→深黃色→深綠色→綠褐色→灰白色石头。由黑变白表示爐溫由凉向热发展，玻璃状与石头質表示硷度不同，前者較酸后者較硷，渣表面光滑表示較酸，粗糙表示較硷，表面有气孔表示有水侵入爐內。

(5) 在一定的爐渣硷度时，生鐵中含量的高低是判断爐溫高低的可靠标准。矽高表示爐溫高，矽低表示爐溫低。硫高矽低鐵的断口多呈白色（温度較高时打开的断口，则呈現紫色或藍色），矽增高断口邊逐漸变灰色，晶体愈明显則矽愈高（必須考慮在模內冷却時間相同，即同是沙模或鐵模，但一般矽高过 4 % 以上的不完全符合此种情况）。鐵的表面呈深灰色較光滑時則矽較高，即爐溫較高，灰色則矽較低，表面凹洞則表示矽低硫高，即爐溫很低，不成麻面但有薄鐵皮附在表面时也表示矽低，一般含矽 1.5 % 以上时即呈灰口，矽降低与硫提高都是使鐵呈現白口因素，可是二者互不影响。因此，必須逐漸熟

悉矽硫相互消長对鐵样外觀的影响。有条件时，應該及时化驗生鐵成分。爐渣化驗比較复杂，而化驗生鐵并不需什么复杂技术与设备，在全国各小城市中，完全有可能做到。从渣铁流动情况也可以判断渣铁温度。流动好及发亮的渣，温度較高，流动差而发暗的渣，则温度較低，铁水流出后，在铁沟中火花愈多则矽愈低，愈稀则愈高，凝固时有花纹则矽低硫高；很粘結时表示矽高硫低，硫很高时铁水流動也坏。

(6) 爐溫高时在爐頂放散管或爐口漏斗边缘能发现白色粉末，爐涼时則沒有，但在爐涼时必須注意不能把爐熱时余留的白色粉末誤認為爐涼时所产生的。总之，根据上述迹象去判断爐况不可能十分准确，但至少能明了爐溫的趋向，从經驗的积累中可以逐渐增加准确程度。

## (二) 小高爐常见的失常現象及事故处理

1. 出鐵出渣失常，小高爐最容易发生爐缸冻结事故，特別在开爐初期，爐缸冻结的預兆总是表现为渣铁不分，爐渣流动困难，造成这种情况的原因是因爐渣性能动不好，渣粘难流。爐缸温度低不能保証达到渣铁自由流动的温度，造成爐缸温度低的原因，可能是爐缸部分进入水气，原料化学成分的波动，气候的影响（下雨下雪等）以及其他事故的影响。如爐子不順行、悬料、崩料、生矿未經还原的矿石墮入爐缸都是造成爐缸冻结的原因。

消除爐缸冻结的办法，主要从根本上加以治理，即是保証燃料及原料的块度，切忌粉末及泥土带入爐內，保証爐料化学成分的稳定。

在操作上及时调节爐溫、爐渣成分，如果已經发生渣铁不分及初期的冻结現象时，可按下列步驟进行处理：

(1) 尽量增加风量（爐腹悬料情况例外）。  
(2) 迅速减低焦炭负荷，并連續加空料数批。  
(3) 大开铁口及渣口，噴吹，将渣铁混合物或粘性爐渣扒出，不得已时用氧气燒，使爐內煤气能由铁渣口吹出，切忌輕易将铁口堵住。如果铁口已經冻死則自铁口向上打斜洞讓煤气从铁口吹出，提高爐缸下部温度，同时开渣口放出凝結物，同样可用鋼钎机，将能够放出的东西应尽量放出，不要堵上，这样作都是为了把爐缸內的渣铁混合物除尽。等待新变更的爐料下降至爐缸以后，使爐温逐漸回升，新換的爐料中也可加入一些萤石作为溶剂以降低爐渣溶点或从风口投入少量食盐加速爐渣溶化。

2. 悬料及崩料，在小高爐上造成悬料及崩料的原因不外乎下列几点：

- (1) 爐渣过粘（初成渣）。
- (2) 爐料中带入粉料及泥土。
- (3) 爐型不合适。
- (4) 送风不均匀。
- (5) 装料制度及爐頂布料不合适。

因此，在处理悬料及崩料时，应对症下药进行根治，悬料的象征是料綫不降，通风口感到特別輕松沒有料。崩料的象征是綫下降忽快忽慢，如果发现这种情况时，应尽速处理，以免造成爐凉。处理方法可以先加數批空料，防止由于悬料和崩料带来的爐凉，然后拉风坐料或在爐頂用长杆将爐料通下，然后加大风量提高爐缸温度。

3. 难行：难行的象征是表現在爐料下降緩慢，由于难行的产生仅直接影响到爐子的产量，同时也很可能发展成悬料和崩料或結瘤。因此，在发现高爐有难行象征的，就应采取措施

及时解决。对于小高爐來說造成難行的因素大致有下列几个：

(1) 边緣負荷过重，影响了邊緣煤气的发展，因为在小高爐上邊緣面积所占的百分数比大高爐要大得多，因此，邊緣負荷过重的很容易造成難行。但是相反的也不允许讓邊緣过分发展，这不仅会浪费大量的化学能和热能的增高焦比，同时对于爐腹寿命也有很大的影响，因此当发现難行时，可以从邊緣負荷上进行适当調整。

原料粒度不匀或者带入大量粉末影响了爐內的透气性，加大了爐內的煤气阻力，在同样的鼓风条件下相应的减少入爐风量，同时也增加了爐料下降的阻力，在这种情况下，也会产生難行。

(2) 配料不适合会造成初渣的粘結，而影响爐料的透风性，甚至形成爐瘤。

在操作上，解决高爐難行办法，是根据产生的原因及严重的程度采取不同的方法来处理的，一般常用的方法有：

- ①淨焦疏松爐料；
- ②适当发展邊緣，可根据不同的情况采用正裝、倒裝、循环装料或混合装料；
- ③用淨焦加萤石进行洗爐（只有在估計爐腹腰可能結瘤的情况下才能这样作）；
- ④改变配料；
- ⑤均匀原燃料的粒度及避免粉末的入爐。

(3) 事故預防及爐前操作：

預防高爐事故的发生，这是保證快料順行和提高产量的前提。操作人員經常所注意的也就是这一点，下面談几点我們的操作体会：

- ①在原料方面，應該注意原料的粒度，是否符合要求，有

否粉末或泥土混入爐料內，块度是否均匀，成分是否稳定，因此最好采用带有篩孔的簸箕进行取料，并在同一时期内取用同一个矿堆。

②爐頂布料是否均匀（切勿讓石灰石分布在爐旁邊）是否按照規定的裝料程序裝料，根据爐喉下料的情况調整及改变裝料制度以达到适当的边缘和中心負荷以保証爐子的順行。

③下料速度是否均匀，料綫下降是否均匀，应随时注意以免爐子发展成偏行、悬料、崩料等事故，如已发现不正常現象应及时找出原因进行处理，造成偏行及下料不均匀的因素可能有几方面：

- a. 送风不匀忽多忽少；
- b. 爐料中混入粉末或泥土；
- c. 爐頂布料不匀；
- d. 个别风口堵塞或漏风严重；
- e. 可能有爐瘤的生成（可采用淨焦或螢石洗爐解决）。

④經常注意送风情况看风量是否足够。

⑤經常注意爐溫的趋向，随时采取措施进行調整。

⑥注意爐渣渣度的变动，及时分析原因进行調整，保持足够流动性及良好的性能。

⑦經常注意风口，发现挂渣应立刻通去，并探测爐料松紧情况，使风能順利的吹入爐內，保証爐內燃燒良好，但必須注意通口，次数不宜过多，每次通口时间应愈快愈好，以免損失风量。

⑧經常注意爐內侵蝕情況以免发生危險，判断的方法大致有下列几种：

- a. 风口侵蝕情况；
- b. 渣铁口侵蝕情况；