


教育部審定高工教科用書

金屬加工

(全冊)

郭正雄、廖信銳、鄭新有 編著

(本書遵照最新教育部修訂公佈課程標準編輯)



復文書局印行

金屬加工

著作權執照台內著字第 號

版權所有

翻印必究

(1984) 民國七十三年八月修訂四版

(1985) 民國七十四年八月修訂五版

上冊基價 1元7角4分

下冊基價 1元7角3分

全冊基價 3元3角7分

編著者：郭 正 雄

廖信銳・鄭新有

發行者：吳 主 和

發行所：復文書局

地址：臺南市東門路421巷28號

門市：臺南市林森路二段63號

電話：(06)2370003・2386937

郵政劃撥帳戶 0032104-6

No.28. LANE421 DONG-MEN
ROAD TAINAN TAIWAN REPUBLIC
OF CHINA
TEL: (06)2370003・2386937

本書局經行政院新聞局核准登記發給
出版事業登記證局版台業字第0370號

金屬加工／目 錄

第一章 製造方法簡介	1
1 - 1 金屬加工的意義	1
1 - 2 經濟生產原則	2
1 - 3 產品設計	3
1 - 4 工程材料	4
1 - 5 機器或製造方法之選擇	5
1 - 6 製造之趨勢	11
習題	12
第二章 鑄造	14
2 - 1 概說	14
2 - 2 鑄造程序	14
2 - 3 模型	16
2 - 4 鑄砂	24
2 - 5 砂模製造	28
2 - 6 砂心	36
2 - 7 機械製模	38
2 - 8 流路系統，冒口及凝固性質	42
2 - 9 鑄件之清理及檢驗	44
習題	45
第三章 特殊鑄造	47

3 - 1	金屬模鑄造法.....	48
3 - 2	離心鑄造法.....	55
3 - 3	精密或包模鑄造.....	57
3 - 4	連續鑄造.....	62
	習題.....	64
第四章 金屬的熱作.....		66
4 - 1	熱作的意義.....	66
4 - 2	滾製法.....	68
4 - 3	鍛造.....	70
4 - 4	擠製.....	76
4 - 5	管件製造.....	77
4 - 6	抽製.....	80
4 - 7	熱旋彎法.....	81
4 - 8	溫熱鍛造.....	81
4 - 9	特殊方法.....	82
	習題.....	83
第五章 金屬的冷作.....		86
5 - 1	冷作的影響.....	86
5 - 2	冷作的方法.....	87
5 - 3	抽製.....	88
5 - 4	壓擠.....	93
5 - 5	鍛模孔.....	97
5 - 6	彎曲.....	97
5 - 7	高能量成形.....	99

5 - 8	其他方法.....	102
	習題.....	105

第六章 量具、光度、公差及品質 107

6 - 1	量具及光度.....	107
6 - 2	公差.....	137
6 - 3	品質管制.....	143
	習題.....	147

第七章 鑽床及搪床 149

7 - 1	鑽床之分類.....	149
7 - 2	鑽頭.....	155
7 - 3	鑽床工作.....	159
7 - 4	鑽屑與鑽屑之關係.....	161
7 - 5	銚刀.....	162
7 - 6	搪床.....	166
7 - 7	搪床的種類.....	167
7 - 8	搪孔用工具.....	168
	習題.....	170

第八章 車床、自動床、六角車床 172

8 - 1	基本車床構造.....	172
8 - 2	車床的種類.....	178
8 - 3	機力車床.....	179
8 - 4	高速車床.....	179
8 - 5	抬式車床.....	180

8 - 6	工具製造車床.....	181
8 - 7	特殊目的車床.....	181
8 - 8	六角車床.....	185
8 - 9	六角車床與機力車床之區別.....	190
8 - 10	六角車床工具及工具準備原則.....	191
8 - 11	自動車床.....	195
8 - 12	車床所用車刀.....	198
8 - 13	錐度之車削.....	200
	習題.....	202

第九章 螺絲製造 205

9 - 1	螺紋各部名稱及命名.....	205
9 - 2	螺紋的種類.....	206
9 - 3	螺紋製造方法.....	209
	習題.....	216

第十章 牛頭鉋床及龍門鉋床 219

10 - 1	牛頭鉋床之分類.....	219
10 - 2	臥式牛頭鉋床.....	221
10 - 3	液壓式牛頭鉋床.....	228
10 - 4	拉鉋式牛頭鉋床.....	229
10 - 5	立式牛頭鉋床.....	229
10 - 6	龍門鉋床.....	231
10 - 7	牛頭鉋床及龍門鉋床之差異.....	233
	習題.....	234

金屬加工／目 錄 (下冊)

第十一章 銑 床	235
11-1 銑床之種類.....	235
11-2 銑床用刀具.....	243
11-3 分度頭.....	246
11-4 各種銑切工作.....	249
習題.....	254
第十二章 齒輪製造	256
12-1 齒輪的種類及用途.....	256
12-2 齒輪的各部份名稱.....	259
12-3 齒輪的表示法.....	261
12-4 齒輪的齒形.....	262
12-5 齒輪的製造法.....	265
12-6 齒輪精密加工.....	275
習題.....	279
第十三章 金屬鋸切及拉床	281
13-1 金屬鋸切.....	281
13-2 往復式鋸床.....	282
13-3 圓盤鋸床.....	285
13-4 帶鋸床.....	287
13-5 拉床.....	289
13-6 拉床的優點和限制.....	290

13 - 7	拉床的構造與操作.....	290
13 - 8	拉刀.....	292
	習題.....	294
第十四章	磨 床	297
14 - 1	磨料的種類.....	297
14 - 2	磨料之磨削效率.....	299
14 - 3	砂 輪.....	300
14 - 4	鑽石砂輪.....	308
14 - 5	砂輪選用表.....	310
14 - 6	磨床的種類.....	312
14 - 7	表面精光.....	322
	習題.....	325
第十五章	冲床及壓床	327
15 - 1	冲床及壓床的種類.....	327
15 - 2	冲床及壓床之機架構造分類.....	329
15 - 3	冲床及壓床之使用目的.....	333
15 - 4	冲床壓床之驅動機構.....	335
15 - 5	冲床壓床之進給機構.....	340
15 - 6	冲模種類.....	342
	習題.....	348
第十六章	粉末冶金	350
16 - 1	粉末冶金製品的製造過程.....	350
16 - 2	金屬粉末製造法.....	351

16 - 3	粉末的混合	354
16 - 4	粉末金屬的成形	355
16 - 5	金屬粉體之燒結法	357
16 - 6	粉末冶金製品的最後處理	359
16 - 7	粉末冶金製品	360
	習題	362

第十七章 熔接與焊接 364

17 - 1	熔接種類	364
17 - 2	焊接基本要求	388
17 - 3	基本焊接接頭的種類	389
17 - 4	施焊的基本位置	392
17 - 5	焊接符號	392
	習題	395

第十八章 塑膠加工法 397

18 - 1	塑膠材料之分類	398
18 - 2	塑膠之加工法	402
18 - 3	補強塑膠製作法	413
	習題	414

第十九章 電積成形及塗層法 416

19 - 1	電積成形	416
19 - 2	金屬塗層法	419
	習題	425

第二十章 特殊加工.....427

20 - 1 放電加工.....	428
20 - 2 爆炸成形.....	429
20 - 3 化學加工.....	430
20 - 4 電化加工與電化研削.....	437
20 - 5 熱電加工.....	443
20 - 6 超音波加工.....	445
20 - 7 噴射加工.....	445
 習 題.....	446

第二十一章 數字控制.....449

21 - 1 數字控制工具機.....	449
21 - 2 數字控制的軸向.....	453
21 - 3 數字控制的型別.....	455
21 - 4 數字控制的指令程式.....	457
21 - 5 數字控制指令信號的儲存.....	458
21 - 6 數字控制的步驟及實例.....	461
21 - 7 數字控制的優缺點.....	462
 習 題.....	464

圖 目 錄

第一章 製造方法簡介

圖 1 - 1	舊式架空天軸皮帶傳動之機器工廠.....	2
圖 1 - 2	連續式自動化加工設備.....	2
圖 1 - 3	傳統性機製法.....	8

第二章 鑄 造

圖 2 - 1	整體模型.....	17
圖 2 - 2	對合模型.....	17
圖 2 - 3	鬆件模型.....	17
圖 2 - 4	流路系統模型.....	17
圖 2 - 5	雙面模板模型.....	18
圖 2 - 6	單面模板模型.....	18
圖 2 - 7	骨架模型.....	18
圖 2 - 8	旋括板.....	19
圖 2 - 9	旋括板所製之砂模.....	19
圖 2 - 10	直括板模型.....	19
圖 2 - 11	直括板所製之砂模型.....	19
圖 2 - 12	型心座.....	23
圖 2 - 13	V 型塊製作考慮各項因表圖.....	23
圖 2 - 14	透氣率試驗示意圖.....	25

圖 2 - 15	壓力試驗機	25
圖 2 - 16	耐火性試驗	26
圖 2 - 17	模砂水份測定器	26
圖 2 - 18	砂箱	32
圖 2 - 19	各式鐵夾	32
圖 2 - 20	模板	33
圖 2 - 21	求水平之砂面	33
圖 2 - 22	敞開模	33
圖 2 - 23	一個砂箱的砂坑模	34
圖 2 - 24	兩砂箱製模之程序	35
圖 2 - 25	旋刮模之製模	36
圖 2 - 26	砂心盒	37
圖 2 - 27	整體砂心盒	37
圖 2 - 28	分塊砂心盒	38
圖 2 - 29	分裂砂心盒	38
圖 2 - 30	震 搗	39
圖 2 - 31	擠 壓	40
圖 2 - 32	震搗擠壓機	40
圖 2 - 33	軟膜製模機之壓製原理	41
圖 2 - 34	投砂造模原理	41
圖 2 - 34-1	金屬引入模穴之方法	43
圖 2 - 35	壓縮空氣之滾桶機	44

第三章 特殊鑄造

圖 3 - 1	柱塞式	49
圖 3 - 2	柱塞式之壓鑄連續動作圖	50

圖 3-3 空氣壓鑄式之構造.....	50
圖 3-4A 垂直柱塞式.....	50
圖 3-4B 水平柱塞式.....	51
圖 3-5 低壓鑄造裝置概略圖.....	53
圖 3-6 離心鑄造的原理.....	55
圖 3-7 離心鑄造法.....	55
圖 3-8 半離心鑄造.....	56
圖 3-9 離心加壓鑄造.....	56
圖 3-10 脫腊法之製作程序.....	58 ~ 59
圖 3-11 往復模製造法.....	63
圖 3-12 連續模鑄造法.....	63
圖 3-13 阿爾口直接冷卻法.....	64
圖 3-14 赫滋來薄板鑄造法.....	64

第四章 金屬的熱作

圖 4-1 热輥軋對晶粒結構的影響.....	69
圖 4-2 軋鋼機中各種滾子之安排.....	69
圖 4-3 將斷面 $100 \times 100\text{ mm}$ 的木塊減縮成圓形棒料的 程序和通過次數的圖解.....	70
圖 4-4 鐵 砧.....	70
圖 4-5 鉗子夾持方式.....	70
圖 4-6 開口架式蒸汽錘.....	71
圖 4-7 用閉合模子的落錘件.....	72
圖 4-8 重力錘.....	72

圖 4-8-1 水平衝擊鍛造機器.....	73
圖 4-9 製 C-5 A 主起落架外汽缸的鍛造模子.....	73
圖 4-10 端壓鍛造.....	74
圖 4-11 用於端壓鍛造中的圓筒鍛件之操作程序.....	75
圖 4-12 滾軋鍛造原理.....	75
圖 4-13 輪子熱軋的安裝.....	75
圖 4-14 直接與間接擠製的圖解.....	77
圖 4-15 生產對接熔接管.....	78
圖 4-16 從製管帶生產疊接熔接管.....	78
圖 4-17 製造無縫管的主要步驟.....	79
圖 4-18 大型管子旋轉無縫法.....	79
圖 4-19 製造連續無縫管的主要步驟.....	79
圖 4-20 挤製法製管.....	80
圖 4-21 從加熱坯料中抽製成厚壁圓筒.....	80
圖 4-22 热鍛造的窩頭帽螺絲.....	81
圖 4-23 用模子鍛造中的輔助衝頭.....	82
圖 4-24 從鋁珠軋成鋁片.....	83

第五章 金屬的冷作

圖 5-1 管子冷拉法.....	89
圖 5-2 管子減縮方法抽製.....	89
圖 5-3 橫過拉線模子的一面.....	90
圖 5-4 連續拉線機的一部份.....	90
圖 5-5 金屬旋壓操作.....	91

圖 5 - 6	製直徑 3 公尺鈦靴彈頭的金屬旋壓.....	91
圖 5 - 7	從平板成錐形的曲型剪切旋壓操作的成形步驟.....	92
圖 5 - 8	伸 展 法.....	93
圖 5 - 9	說明模子在壓擠機中之操作.....	94
圖 5 - 10	單衝程冷鍛頭機.....	94
圖 5 - 11	冷鍛頭機模子的型別.....	94
圖 5 - 12	內部成形的工作件、完成件和靜軸.....	95
圖 5 - 13	壓 花 法.....	95
圖 5 - 14	浮 雕 法.....	95
圖 5 - 15	旋轉浮雕法.....	96
圖 5 - 16	鉚接(左) 檻鍛接(右).....	96
圖 5 - 17	鍛模孔.....	97
圖 5 - 18	冷軋管成形機.....	98
圖 5 - 19	冷軋成形件.....	98
圖 5 - 20	彎板滾子.....	99
圖 5 - 21	各種摺縫形式.....	99
圖 5 - 22	高能量成形法.....	100
圖 5 - 23	獵槍彈殼之爆炸成形.....	101
圖 5 - 24	磁力成形線路.....	101
圖 5 - 25	磁力成形之三種方式.....	102
圖 5 - 26	冷撞擊擠壓軟金屬.....	103
圖 5 - 27	製造輪軸的高速冷擠壓機.....	104
圖 5 - 28	中碳鋼經珠擊後的表面狀況.....	105

第六章 量具、光度、公差及品質

圖 6 - 1 現行美國國家標準關於質量和 X 形公尺棒的歷史

照片.....	107
圖 6-2 112塊組塊規及附件.....	108
圖 6-3 方形塊規扭合密接法.....	110
圖 6-4 長方形塊規推疊密接法.....	110
圖 6-5 15公分長鋼尺	112
圖 6-6 帶鈎鋼尺.....	112
圖 6-7 鋼捲尺.....	112
圖 6-8 複角尺.....	113
圖 6-9 複角尺的使用方法.....	113
圖 6-10 游標深度規.....	114
圖 6-11 深度分厘卡.....	115
圖 6-12 游標卡尺原理.....	115
圖 6-13 游標卡尺及用法.....	116
圖 6-14 附錶游標卡尺.....	116
圖 6-15 直讀式游標卡尺.....	117
圖 6-16 游標高度規.....	118
圖 6-17 附錶高度規.....	118
圖 6-18 直讀式高度規.....	119
圖 6-19 外徑分厘卡.....	119
圖 6-20 內徑分厘卡.....	120
圖 6-21 直讀式外徑分厘卡.....	120
圖 6-22 複式分厘卡.....	120
圖 6-23 螺紋分厘卡.....	121
圖 6-24 盤形分厘卡.....	121
圖 6-25 附錶外徑分厘卡.....	121
圖 6-26 直讀式內徑分厘卡.....	122

圖 6-27 極限分厘卡	122
圖 6-28 點測頭分厘卡	122
圖 6-28-1 非旋轉式薄片分厘卡	123
圖 6-29 錐度分厘卡	123
圖 6-30 三點式內徑分厘卡	124
圖 6-31 台式分厘卡	125
圖 6-32 工具顯微鏡	125
圖 6-33 光學投影機	125
圖 6-34 固定式內、外卡	126
圖 6-35 移距式內、外卡	126
圖 6-36 分 規	126
圖 6-37 長 徑 規	126
圖 6-38 單腳卡及其用法	126
圖 6-39 彈簧式分規	127
圖 6-40 套管伸縮規及其用法	127
圖 6-41 游標角度儀	127
圖 6-42 游標角度儀之用法	128
圖 6-43 游標角度儀之讀法	128
圖 6-44 正弦桿放於塊規上，用以測量工作之角度	129
圖 6-45 平面規	129
圖 6-46 以光學鏡片量測平坦件之平面度	130
圖 6-47 表面測定器	130
圖 6-48 表示最大值的表面特性和符號	130
圖 6-49 用以決定表面粗度的算術平均值與 $r m s$ 值之關係	131
圖 6-50 各種加工法所得之表面粗度	131