

小轉爐煉鋼 簡易机械化

第一輯

北京开关厂炼钢车间 编



小轉爐煉鋼簡易机械化

(第一輯)

北京开关厂炼钢车间 编

冶金工业出版社

出版者的话

自从开展全民炼钢运动以来，全国各地，普遍采用小（土）转炉炼钢，而在这种炼钢过程中大多以手工操作为主，不但劳动强度大、所需人工多，而且效率低。

北京开关厂炼钢车间，经过技术革命后，在小转炉炼钢方面创造了一些简易机械化设备，使得大部分工序能以简单的设备来代替人工劳动，通过实践证明，这些设备对于减轻劳动程度、解放劳动力和提高生产率能起一定作用。因此，我们特把该厂的经验证明介绍出来，供大家参考，各使用单位可以结合具体情况，选择使用，并希望在这些经验的基础上不断加以改进。

小转炉炼钢简易机械化（第一辑）

北京开关厂炼钢车间 编

编辑：黄锡桥 设计：朱骏英

校对：赵崑方

1959年1月第一版 1959年4月北京第二次印刷 (累计10,500册) 5,000册

850×1168 • $\frac{1}{32}$ • 11,000字 • 印张 $\frac{26}{32}$ • 定价 0.11元

冶金工业出版社印刷厂印

新华书店发行

书号 1427

冶金工业出版社出版 (地址：北京市灯市口甲 45 号)

北京市新闻出版业营业登记证字第 033 号

前　　言

我厂炼鋼車間，今年十一月初才正式成立。除了两个化鐵爐（座爐）和几个小轉爐外，还有一些简单的工具，除此而外，再沒有別的了。由于刚刚开始，一切条件較差，所以整个生产过程中基本上都是笨重的体力劳动。

十一月初党委号召大鬧技术革命，改变笨重的体力劳动为机械化、半机械化，并要求在三天內作出成績。在党委的領導下，車間全体同志立刻行动起来，針對关键工序采取措施，进行改革。在苦战三昼夜的时间內取得了初步的效果。

这次技术革命过程中，由于条件限制和時間紧迫，我們采取了以土为主、自力更生的办法，所以取得效果也較快，不仅能够在三天之內制造出一些簡易机械化設備，且能立刻用到生产中去，真是立竿见影，大大地鼓舞了群众的情緒。

为了介紹我厂在这方面所取得的一些經驗，供大家参考，我們特編成这本小冊子出版，希同志們多提意見。

本書是由吳起、馬子堅、孙博智等同志編寫的。

北京开关厂炼鋼車間

1958年12月

目 录

前 言

一、材料准备、修爐組	1
1. 电碾子	1
2. 筒 篩	1
3. 电篩子	4
4. 电 锯	6
5. 搅拌机	7
二、化鐵組	7
1. 化鐵爐搖爐机构	7
2. 換爐机构	10
三、抬包組	10
1. 杠 杆	12
2. 鐵水、鋼水包（吊包）	14
3. 吊包架	15
四、炼鋼組	17
1. 裝卸爐吊杆	17
2. 运爐小車	19
3. 搖爐机构	20

一、材料准备、修爐組

材料准备、修爐組的任务是为化鐵、炼鋼准备各种材料和原料，修理烧坏了的爐子。这部分工作相当繁重，以前全用手工操作，經過这次技术革命后，我們創造了电碾子、筒篩、电篩子、电鋸、搅拌机等多种設備。大大地減輕了劳动强度，节省了很多人力，并提高了生产率几倍至几十倍。

现在我們把上述各种設備簡單介紹如下。

1. 电 碾 子

用途：粉碎耐火材料。

构造（见图1）。

机架，长1.2公尺，宽1.3公尺，高7公尺；

碾子，一般农村压糧食用的就可以了；

碾盘，直径約1.5~1.7公尺，厚150~160公厘；

主軸，长1公尺，粗40公厘；

碾架，长和宽比碾子大一些就可以；

伞齒輪和齒輪架，一般农村用的水車就可以，但是最好要大一点的水車；

皮帶輪，直径約780~820公厘；

电动机，大約需要3~3.5馬力。

效果：在技术革命之前，在粉碎耐火材料时需要用锤子一下一下地粉碎，大大地浪费人力，自电碾制成功以后，不但提高了工作效率40多倍，而且节省了四、五个劳动力。

2. 筒 篩

用途：筛搪爐用的耐火材料等。

构造（见图2）。

铁紗，围繞在圓筒篩上；




图 1 电碳子




图 2 筒篩

合叶門，裝耐火材料用；

木条，固定在两端圓木板上；

木板，直徑約 450 公厘；

軸，鐵質，長 1250 公厘，在軸上固定圓木板；

木架，方木，高 700 公厘；


底板，長 1200 公厘，寬 750 公厘，高 40 公厘。

操作方法：把合叶門打开，装入耐火材料，然后把門关上，摇动手柄，筒篩轉動，就把細的材料篩出來，而粗的留在篩子里。篩到一定程度，大約还剩 40~50 公厘厚度时，就把粗的耐火材料倒出来。

3. 电筛子

用途：筛搪炉耐火材料用。

构造（见图3）。






图 3 电锯子

篩子，宽 650 公厘，长 1200 公厘；
搖臂，6 公厘鋼板，长 20 公厘；
曲柄，鑄鐵；
連杆，6 公厘鋼板，長約 300 公厘；
皮帶輪，直徑 400~450 公厘；
机架，80×80 公厘方木；
电动机，功率 0.5~1 馬力。

注意事項：

- ① 篩子速度每分鐘不应超过 20~30 次来回，太快了耐火材料要飞出；
- ② 搖臂必須在中心垂直接線左右 30° 以內摆动。

4. 电 锯

用途：锯木材，引火用。

构造（见图 4）。




图 4 电锯

机架，用方木制成，长 1240 公厘，宽 1 公尺，高 1 公尺；
皮带，宽 40 公厘；
圆锯盘，直径 500 公厘；
主轴，长 270 公厘，直径 30 公厘；
轴承座，铸铁，它必须与滚珠轴承（205）压入配合；
电动机，功率 3~3.5 马力。

5. 搅拌机

用途：拌匀搪炉耐火材料。

构造（见图 5）。

汽油桶外壳，长 800~900 公厘，直径 500~550 公厘；
搅拌轮叶，搅拌轮叶分别成十字形焊在轴上；
轴，铁质，长 1250 公厘，直径 40 公厘；
木架，长 700 公厘，宽 80 公厘，厚 40 公厘；
底板，长 1200 公厘，宽 750 公厘，高 40 公厘；
上下合叶门，是长方口，用活动盖盖住；
支桶架，四根方木，用以将汽油桶固定在木架上。

操作方法：把耐火材料由上合叶门装入，热后摇动手把进行搅拌，摇 2 分钟左右时间就均匀了，而后把下合叶门打开，将材料卸出来。

效果：使用这种装置，由于力量分担在架子上，所以很省力，搅拌得均匀，提高工作效率 3.4 倍。

二、化铁组

化铁组主要改进了两种设备，即化铁炉摇炉机构和换炉机构，现把它们分别介绍如下：

1. 化铁炉摇炉机构

用途：翻转化铁炉，倒铁水用。




图 5 搅拌机

构造(见图6)。

滑輪，卷鋼絲繩用；

四方立柱，長約2.5公尺；

鋼絲繩，大約粗5公厘就可以了；

八字輪，一般农村使用的水車八字輪就行；

主軸，長0.8公尺，直徑30公厘；

軸承座，一般焊接圓管子就行；




图 6 化铁爐搖爐机构

机架，一般木架就可以；

化铁炉翻转把，长 2 公尺；

手摇把，长 0.6 公尺。

效果： 摆炉机构制成以后，大大节省人力，可省去 3 人，同时又能保证安全。以前需要 4 人翻转化铁炉倒铁水，现在只需一人轻轻摇动手摇把即可，同时又能使化铁炉平稳，不致浪费一滴铁水。

2. 换炉机构

用途： 更换化铁炉用。

构造（见图 7）。

撑杆，圆木，长 6.5 公尺，直径 100 公厘以下；

立柱圆木，长 5 公尺，直径 100~150 公厘；

转盘，铸铁，内装滚珠轴承；

滑轮，起重量随化铁炉大小而定；


拉绳，一般用钢丝绳或链子。

操作方法： 换炉时先用手往下拉动拉绳，等化铁炉稍稍升起后，即推动转盘，将旧化铁炉转到一旁放下，而后把新修好的化铁炉从另一旁吊到炉架子上即可。

效果： 以前换一次炉需要十七、八个人，现在一、两人就行，而且很省劲。

三、抬包组

抬包组的任务是：将化铁组出来的铁水抬到转炉内吹炼，然后再将转炉内吹炼出来的钢水抬到浇注钢锭地点进行浇注。这样抬来抬去，就需要四个人抬一个包，如果每包钢水重六十公斤，日产量三吨，就需要抬铁水、钢水 100 包次，需要很大的劳动强度，而且抬包人员的协作稍有不一致，就会造成铁水、钢水烫伤事故。



PDG

因此，这就成为我們技术革命的对象。在党委直接领导下，經過全組人員的討論，認為可以利用杠杆原理进行传送。本組的革新設備有以下几种。

1. 杠 杆

本組使用的杠杆共有三个。第一个杠杆用来把化鐵爐內化出的鐵水运到炼鋼轉爐內，經過吹炼成鋼水后，再将鋼水接出来，运到澆注处进行澆注；第二个杠杆設在鋼錠模旁，专门用来吊鋼錠过磅、把鋼錠吊上运输小車；第三个是卸錠杠杆，用来将鋼錠自小車吊到堆鋼錠处。

我們使用的杠杆每次能起重100公斤左右。用料是杉木（如果用黃松更好）两根，一根为立杆，另一根为橫杆（如图8所示）。橫杆能够自由轉動，轉动范围根据化鐵爐和轉爐的位置而定。澆注鐵錠可在它們之間或者在轉爐的左右側（可以根据现场的具体条件而决定）。第一个杠杆的立杆长度4公尺，埋入地下1公尺深，突出地面3公尺，橫杆的长度可根据爐子的位置决定。两根杆子准备好了，再用8号鋼絲將它們紮好。用 $\frac{1}{2}$ " 直径的鋼絲繩作为吊橫杠用，一端紮在立杆上，另一端套在橫杆上，繩长可根据轉动角度决定：如需轉 360° ，当然，繩要长些；如轉的角度小，繩子也就相应地短些。橫杆与立杆接触处应加补强鐵板。橫杆离地高度2公尺以上。然后在將橫杆的两端各紮上8号鋼絲作为吊包用。一切材料准备好后，可以确定立杆的位置。确定位置时，可先用一条繩子（繩子的长短不一定，只要求略大于化鐵爐与轉爐之間的距离之一半）以轉爐出鋼口为中心，在轉爐前面划一半圓周，而后再用此繩子以化鐵爐出鐵口为中心，在化鐵爐的前面同样划一半圓周，两圓周有一交叉点，該交叉点即是立杆位置。这一点距化鐵爐和轉爐的距离是相等的。根据这个长度可確定橫杆的重臂，而后就可确定橫杆的长度。按照杠杆原理，重臂短，力臂长，这样在操作时就很省力。现在可以将立杆埋入地下，如果地面松軟可以在立杆的下部作一个橫枕木桩，以免沉陷。