



宜興陶都

硅酸鹽工業研究所

# 陶瓷原料氧化鋁 的土法提煉

輕工業出版社

## 內容介紹

氧化鋁是提煉金屬鋁的原料，也是高鋁質陶瓷中的主要原料。在目前高級耐火材料缺乏，高强度陶瓷積極試制當中，氧化鋁的需要將與日俱增。

本書用極少篇幅，介紹了用土法提煉氧化鋁的方法；有簡單理論的說明，也有燒結工藝的介紹，很適合各地耐火材料廠、陶瓷廠以及鋁金屬冶煉工廠中的廣大工人及技術人員閱讀。



陶瓷原料氧化鋁的土法提煉  
宜興陶都硅酸鹽工業研究所編著

\*  
輕工業出版社出版  
(北京市廣安門內白廣路)  
北京市書刊出版業營業許可證出字第099號

北京市印刷一廠印刷

新華書店發行

\*  
787×1092 公厘  $\frac{1}{32} \cdot \frac{20}{32}$  印張 · 19,000 字  
1959年3月第1版  
1959年3月 北京第1次印刷  
印數：1—4,000 定價 0.12元  
統一書號：15042·635

# 陶瓷原料氧化鋁的土法提煉

宜興陶都硅酸鹽工業研究所編著

輕工業出版社

1959年·北京

# 目 录

## 前 言

一、概論.....	4
二、石灰燒結法的主要操作原理.....	5
三、原料准备及配料.....	7
四、燒結工艺.....	10
五、碱水溶出.....	12
六、脱硅.....	14
七、碳酸化分解.....	15
八、氢氧化鋁的焙燒.....	19
九、赤泥的處理及碳酸鈉的回收.....	20

## 前　　言

在党的关怀与总路綫的照耀下，我所同志在一九五八年十一月下旬开始突击进行土法制氧化鋁的試驗性生产。經過不分晝夜的努力，利用土法設備，从煤灰中提煉氧化鋁获得成功。

隨着祖国陶瓷工業的發展，陶都的面貌，日新月異。在以鋼為綱的偉大年代里，陶都人民与全国人民一起开展了全民性的大煉鋼鐵运动，同时在“以陶代鋼”的正确指导下，开始了陶瓷机械的生产，为祖国节省了大量鋼鐵。为了給發展高强度陶瓷及高級耐火材料准备条件，我所根据中国科学院冶金陶瓷研究所“土法煉鋁資料”进行了大胆的試驗。在試驗过程中並获得了中央輕工業部駐陶都工作組劉秉誠工程师的热誠指導，以及陶瓷實驗工場、衛生陶瓷厂的大力支持，在这里深表謝意！

由于我們技术水平有限，仅在較大規模的工業性生产中作了几次試驗；並因時間的限制，不能作較系統的探討，只把在生产中摸出的一些膚淺的知識，記錄下来供大家参考。其中錯誤和缺点，在所难免，希望同志們給予指正！

陶都硅酸鹽工業研究所

1959年1月

## 一、概論

氧化鋁是鋁的金屬氧化物。氧化鋁只生成一種氧化物 $\text{Al}_2\text{O}_3$ ，它大量存在於自然界的鋁矾土矿床中。氧化鋁薄膜能保護金屬內部不使其氧化及與水反應。同時又是兩性氧化物，它既能與酸作用，又能與鹼作用。

氧化鋁是提煉金屬鋁的原料。目前世界各國煉鋁工業都是分“兩步走”，即先用鋁矿石製造氧化鋁，再用電解的方法製成金屬鋁。鋁是最重要的一有色金屬之一，由於它質輕不朽，強度和導電性都好，因而廣泛地用於航空工業，汽車工業、電機工業及日用品工業中。

在陶瓷泥料中都含有較高的氧化鋁，特別是高強度陶瓷和高級耐火材料更需要這種原料。陶瓷工業的發展，其原料是一主要因素，高鋁質陶瓷原料將佔有很重要的地位。

工業上生產氧化鋁的主要原料是鋁土矿（鋁矾土） $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  和冰晶石  $\text{AlF}_3 \cdot 3\text{NaF}$ ，含氧化鋁在 40% 以上，更高的達 70%左右。此外，利用明矾石  $\text{K}_2\text{O} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  也是煉氧化鋁的主要原料，同時還可提煉鉀肥。煤灰、粘土是最易取得的含鋁原料，它們含氧化鋁一般約為 20~40% 左右。除氧化鋁外，主要含氧化矽和氧化鐵。

目前生產氧化鋁的方法主要有三種：濕碱法（拜爾法），干碱法（燒結法）及聯合法。

用濕碱法時頭一步（浸出）是用苛性碱溶液直接處理鋁矿石，使氧化鋁化合成可溶於水的鋁酸鈉。它有成本低，制出的氧化鋁純度較高等优点。但濕碱法對所用的鋁矿石有一定的要求，即二氧化矽不高于 2~5%。

用干碱法时，首先是使矿石与石灰石（或石灰）在迴轉爐中燒結，藉以获得固态的鋁酸鹽，因而可以采用含二氧化硅更高的原料。在湿碱法中用碱来中和矿石中的二氧化硅，而干碱法却是用更便宜的原料——石灰石。


我們所用之煤灰含二氧化硅較高（达 48.74%），因而最好的提煉方法是石灰（石灰石）燒結法，然后再以碱溶液处理所燒之熟料，使得可溶性的鋁酸鈉。

## 二、石灰燒結法的主要操作原理

把煤灰和石灰（或石灰石）粉碎，过篩混匀后，按一定比例配合，做成泥团。干燥后，在窑中燒到 1300~1400°C。煤灰和石灰便起了化学反应，一部份料熔化为液体，就形成硬塊，这叫做“燒結”。燒好的料叫“熟料”。熟料的化学成分是：硅酸二鈣 ( $2\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{Ca}_2\text{SiO}_4$ )，鐵酸二鈣 ( $2\text{CaO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$ ) 和三鋁酸五鈣 ( $5\text{CaO} + 3\text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow 5\text{CaO} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3$ )。


硅酸二鈣有一种奇特的性質，即当热的硅酸二鈣冷却时就能自动地碎成粉末，所以熟料塊冷却后就能自动碎裂成很細的粉末，然后再行过篩，去掉煤渣及杂质。如果燒塊不能自动碎裂时，就說明煅燒溫度或配料成份尚不适当。

把熟料粉用稀碱水溶出，三鋁酸五鈣与碱水作用，氧化鋁就溶解到碱水中变成鋁酸鈉。反应式如下：




氧化硅这时也有些溶解，可用石灰乳进行脱硅，使氧化硅能自动沉淀除去。但硅能否除尽是氧化鋁制造过程中質量上的关键性問題，操作时应仔細进行。

把不溶解的残渣滤去以后，将溶液通入碳酸气，纯碎的氢氧化铝就能沉淀下来和碱溶液分离。碱溶液可以回收循环使用。



氢氧化铝滤出后进行煅烧，就得到成品氧化铝。



### 三、 原料准备及配料

#### (一) 原料的选择及准备

适当的选择原料是用石灰（石灰石）燒結法土法制造氧化鋁的基本关键。

对煤灰的选择：應該尽量选择高鋁煤灰为原料。煤的品种及燃燒完全的程度对含鋁量的多少大有影响。現选烘房煤灰（通过 80 孔）进行化学分析。其化学成分如下：

氧化矽	48.74%	氧化鋁	34.08%	氧化鐵	5.40%
氧化鈣	1.99%	氧化鎂	微 量	氧化鉻	0.043%

所选高鋁煤灰，其化学成分应适合下列要求：

$\text{Al}_2\text{O}_3 > 30\%$ ;  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2 > 1.0$  (最低不应<0.7, 但也不宜>2.5);  $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2 < 10\%$ 。

把选定之煤灰以 60~80 孔 篩篩选，去其粗渣（因煤渣含鋁量低）堆放一起，准备配料。如选用过細的篩篩过之煤灰末，其含鋁量較高。如采用粗篩，其中夾杂一部分煤粉，虽可作为燃料，但就是含鋁量較低。

对石灰（石灰石）的选择：石灰（石灰石）燒結法中，石灰（石灰石）的化学成分对这一工艺过程有很大的影响。石灰石的化学成分是碳酸鈣 ( $\text{CaCO}_3$ )。在石灰石中， $\text{MgO}$  的含量在可能的条件下不应超过 0.7%；否则，將使燒成的熟料溶出率降低 10%。應該注意，石灰石中含有大量的  $\text{SiO}_2$  是很不利的。在配料时配入大量石灰石，会大大降低熟料的鋁硅比 ( $\frac{\text{Al}_2\text{O}_3}{\text{SiO}_2}$  比)，所以应选择含硅量較低的石灰石做原料。

石灰石在我国分佈很广，几乎每个省都有。陶都青龙山所

产之石灰石不但质量很好，而且蕴藏量很大，这是极为有利的。陶都青龙山石灰石之化学成分如下：

SiO <sub>2</sub>	0.51%	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.08%	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.71%
CaO	54.43%	MgO	0.77%	烧失量	43.33%

煅烧石灰石可获得石灰， $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{加热}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$ （碳酸钙受热分解，生成石灰，并放出二氧化碳）。

石灰的化学成分如下：CaO 86.97%。

对溶出时碱的选择：碱就是碳酸钠 ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )。在溶出熟料时，可完全利用  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液。在开始生产时，只需准备碱粉就够了。以后溶液中  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  可以循环使用，所以消耗量比较少。碱在生产过程中不能避免损耗，故需经常补充。当溶出、洗涤的条件进行较好时可以减少碱的损失。

对燃料的选择：烧结熟料需要很多燃料，如有条件可尽量采用灰份熔点较高的煤，以防炉渣结瘤现象。焦炭是最好的燃料，缺点是价钱高。无烟煤是中小窑炉比较经济的燃料。

碳酸气 ( $\text{CO}_2$ ) 的来源：可以利用在烧熟料时之炉气。如二氧化碳浓度不够，还可另外烧石灰石，把分解放出之二氧化碳送去进行碳酸化分解。

## (二) 配料

把准备好的煤灰及石灰用 60~80 孔的筛筛选，按一定配比均匀混和，然后加水制成团块，晒干后方可入窑烧结。

在混料时要特别注意其均一性。可在水泥地上、大敞缸或其它一些硬土地面上进行。但要注意不使泥土混入料中，混匀之料颜色应均一。

制团块时可用手以土法捏塑成团，也可用煤球机制成煤球状团块。这里与制煤球不同处是，料子很松，须压两三遍，并且料有粘模现象。可在模子上散些细干煤灰，即可基本上解决

問題。团塊要求越紧越好，这样好使化学反应过程进行得更完全。

团塊除可用日晒进行干燥外，也可利用一切可能利用的余热进行干燥。如利用龙窑背，倒焰窑頂上之廢热气进行干燥，当然也可在烘房內制团、干燥。

配料計算：配料之目的主要是燒結成硅酸二鈣 ( $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ )，鐵酸二鈣 ( $2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) 和三鋁酸五鈣 ( $5\text{CaO}\cdot3\text{Al}_2\text{O}_3$ ) 三种化合物。

經過計算得到一个簡單的配料計算公式：

100 公斤煤灰，需石灰量 =  $(1.87 \times \text{煤灰中 } \text{SiO}_2 \text{ 含量} + 0.915 \times \text{煤灰中 } \text{Al}_2\text{O}_3 \text{ 含量} + 0.35 \times \text{煤灰中 } \text{Fe}_2\text{O}_3 \text{ 含量}) + \text{石灰中 } \text{CaO} \text{ 含量}$ 。現举一例。

所选原料：陶都實驗工場煤房之煤灰，其主要化学成分如下：

$\text{SiO}_2$	48.74%
$\text{Al}_2\text{O}_3$	34.08%
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	5.40%

陶都青龙山石灰厂之石灰，自动粉碎后約含  $\text{CaO}$  60% 則  
100 公斤煤灰需要配入石灰量 =  $(1.87 \times 48.74 + 0.915 \times 34.98 + 0.35 \times 5.40) \div 0.6 = (91.14 + 31.18 + 1.89) \div 0.6 = 104.22 \div 0.6 = 207$  (公斤)。

石灰出窑自动粉碎后一兩天內，其中氧化鈣含量总是在60 ~ 70%左右。

用石灰石配料，則按所选之原料中氧化鈣含量进行計算，一般約 50% 左右。

## 四、燒結工藝

生料准备好以后，即可进行燒結。燒結可在不同形式的窑内进行。窑的选择應該适应燒結成物料的燒結特性。

### (一) 土窑構造

我們是采用土窑进行生产的。所謂土窑即类似土高爐之豎窑(似煤油灯罩式的)，为制取氧化鋁最主要設備之一。

土窑总高度 2800 公厘，中段直徑是 800 公厘，上端和下端直徑皆較小。在距底部 500 公厘处放置爐条，爐条以下設有一大出料口及一鼓風口。土窑內層用耐火磚砌筑，並鐘以耐火泥。爐子外層及爐条下面部分均可用青磚砌筑。在土窑上端設有兩個加料口（亦是投煤口），窑底以青磚舖平。窑頂設有烟囱（烟囱最好用适合口徑的鐵桶。在桶身的不同部位还得开兩個与除塵接管相适应的孔），在窑身不同高处开有数个看火洞以便觀察窑內溫度及高温帶位置。看火孔可用陶管砌成。在爐条以上可留个狹門，以便出料时作通料用。

在土窑周圍堆置泥土和乱磚塊，以达到窑內保温目的，並可作为加料台用，同时可对土窑起加固的作用。

土窑結構圖可參看圖 1。

### (二) 燒結作業

开爐——在土窑砌好后，可加入木材、硬柴和煤进行烘爐。但必須緩緩地进行，不使火力过猛而影响爐子的寿命。待土爐干燥后就可进行开爐。开爐时先加入些碎木材或其它易燃物起火，等底火相当好时就可加煤，並开始鼓風。当溫度燒至  $1300^{\circ}\text{C}$  左右，即可进行投料。投料前应有足够的底火，免得投料后溫度升不起来。

我們是用鼓風机鼓風，馬力約1~2匹。試驗結果，溫度可達 $1350^{\circ}\text{C}$ 。

為了在窯內能燒成熟料，且能保證窯的正常操作，要求物料有較寬的燒成溫度。在高溫下，燒結溫度能借人力所掌握的範圍，要求在 $40\sim 50^{\circ}\text{C}$ 以上。燒結溫度愈寬，愈容易掌握。石灰燒結法之燒成溫度，一般在 $1300\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 之間。在操作上應很好地控制溫度

及投料的均一性，以防止生燒及過燒的現象發生。生燒會使化學反應進行得不夠充分，因而會使熟料溶出率大大降低。過燒不但會影響熟料的溶出率，而且要多耗燃料，更嚴重的是熔融物將在窯壁上形成結瘤現象，使物料不能下降，迫使窯停止作用。

就燒結鋁酸鈣熟料來說，在燒結溫度下保持的時間應該大於一小時。時間過短會使熟料的溶出率和自動粉碎降低。燃料的燒結時間，在燒窯內決定於燃料的快慢，窯內通氣速度的快慢和窯內四周散熱量的多少。

加料及出料——第一次料投入後視窯內溫度情況可每隔15




圖 1 土窯結構圖

～25分鐘投煤或料一次，投煤和投料交換進行。煤燒時間應短於料燒時間。每次投煤及投料各為20～30公斤，投煤量應少於投料量。煤耗盡量控制在500公斤/每噸料。料投至窯頂2/3處高，即可停止加料。

如加料不勻，可用鐵條在狹門和看火孔處進行攪動，使之均勻分佈。這樣將使熱料燒結得更好。

出料時應打開出料門，並停止鼓風。取出之料稱為熟料。熟料在緩緩冷卻過程中會自動粉碎（這是硅酸二鈣的特性，在冷至600°C左右就能自動粉碎）。然後可過篩使之與煤渣分離。未自動粉碎的可進行粉碎（其中化學反應沒有進行得完全）。未燒結之白色生料，則可返回再燒。


由熟料在冷卻過程中自動粉碎的程度可判斷燒結作業的正常與否。自動粉碎的愈多，則燒結得愈好，也證明配料準確，並混合得均勻。如自動粉碎得不多，或根本沒有，則燒結是不成功的。

燒結用煤質量不好，是會發生結瘤現象的。如果發生結瘤現象，則可用鐵棒由爐頂或狹門處通刺。如情況嚴重，可停爐，待冷卻後瘤料自動粉碎後再行取出。

## 五 碱水溶出

### (一) 溶出的目的

經過篩後自動粉碎的熟料，用稀鹼（碳酸鈉）溶液進行處理，使熟料中的鋁酸鈣變成鋁酸鈉進入溶液中，矽、鐵等成分則留在渣中，可以用過濾的方法與溶液分離。這一過程叫做“溶出”。“溶出”的反應如下：



## (二) 溶出时碱量的計算

熟料进行溶出之前，必須进行一次分析，确定其中含氧化鋁的数量。按照这个数量来計算碱的用量。

碱重量 =  $1.7 \times$  氧化鋁的重量，

碱溶液的濃度，一般配成 7~9%，主要是看熟料中含氧化鋁的多少来决定。要是熟料中含氧化鋁的百分比低，必須用稀一些的碱溶液。否則，液体和固体的比例（即液固比）很小，“泥漿”很稠，操作很难进行。通常碱溶液的濃度，可以这样来控制，即計算溶出以后的鋁酸鈉溶液中每升含氧化鋁 40~60 克左右。現举例如下：

用煤灰作原料燒成的熟料，含氧化鋁 15~20% 上下，現以 15% 計算。

称 1 公斤（1000 克）熟料，其中含氧化鋁 150 克，

应加碱  $150 \times 17 = 255$  克，

若溶出率为 80%，則有  $150 \times 80\% = 120$  克的氧化鋁进入溶液。

現控制溶出的溶液每升含氧化鋁 40 克，則 120 克的氧化鋁需用碱溶液 3 升。即將 255 克的碱溶解在 3 升水中，此溶液的濃度 8.5%。

## (三) 溶出作業

在溶出的时候，先將碱溶液加热到 70—80°C 左右，然后加入熟料，同时进行剧烈攪拌。若有結塊現象必須搗碎。溶出的时间約半小时，熟料溶出后先將清液過濾。溶出后的固体殘渣謂之赤泥。溶液跟赤泥經旋流分离再過濾而得的溶液謂之粗液。溶液可送去脫硅，赤泥內尚含有鋁酸鈉溶液，应用热水洗涤数次。热水温度为 90~95°C 左右。洗涤水为赤泥的五倍，这样处理的赤泥可制硅酸鹽水泥。

溶液之过滤是用滑石粉布袋做滤布。把布袋拆开洗尽，并用四根竹杆支起，下放一普通陶缸。滤布应很紧密，故采用兩層已足可把溶液滤清，当然亦可采用真空过滤器过滤。

为了使熟料中的氧化鋁溶出得更多，而氧化硅溶出得较少，可以采取分段溶出的方案。

首先取熟料 $3/4$ 来作第一段溶出。此时，碱加入量较少，可足够与熟料中的鋁酸鈣全部發生作用。这样，大部分的鋁在这一过程溶出，而硅则溶出得较少。

其次，将第一段溶出后之残渣加上剩下的 $1/4$ 熟料做第二段溶出。第二段溶出时，碱重量为总的碱理論重量与第一段溶出时碱用量的差来计算。在第二段溶出时，时间尽可能缩短，这样可以防止大量的硅进入溶液。兩段溶出的优点，就是氧化鋁的提取率高（达80%以上），溶液中含硅量低。

## 六 脫 硅

### (一) 脫硅的目的


熟料溶出后，所得鋁酸鈉溶液中含有相当多的二氧化硅( $\text{SiO}_2$ )杂质(一般氧化鋁濃度为80~100克/升时， $\text{SiO}_2$ 含量約3~4克/升)。若不事先除去，將影响氧化鋁成品的質量。所謂脫硅，就是在一定的条件(温度及攪拌等)下，在溶液中加入石灰乳，使溶液中的二氧化硅生成不溶解的化合物沉淀析出，借以达到溶液淨化的目的。

### (二) 脫硅過程的作業


脱硅作業在灶上的鐵鍋中进行。先将鋁酸鈉溶液在煮沸的状态下長時間的加热，促使 $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$ 与 $\text{NaAlO}_2$ 的交互作用加速进行，使生成的鋁硅酸鈉晶体迅速成長析出，並可加入些硅

渣作为种子，使这一过程加速进行。

首先將待脫硅的浸出液中  $\text{Al}_2\text{O}_3$  的濃度提高到 100~120 克/升，这一点可以通过濃縮做到。然后加入石灰乳（由石灰加水制成）进行攪拌，加石灰乳脫硅所用的石灰，以每一升要脫硅的溶液加入 15 克  $\text{CaO}$  来計算。时间进行四小时以上。这样，硅就生成稳定的鋁硅酸鈣 ( $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ) 沉淀，这个沉淀物叫做“白泥”。其石灰脱硅的反应如下：



石灰的加入量不宜过多，过多时会造成更多的氧化鋁損失。其反应如下：



送去碳酸化以制造氧化鋁的鋁酸鈉溶液，其中所含氧化鋁和氧化硅的重量比不能低于 500 ( $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2 > 500$ )，这个比例叫做含硅指数。若含硅指数低，则表明硅的含量高。

脫硅以后，应采取沉降的方法將溶液与硅渣分离。分离时，仍可用瀘布將上層清液過濾。脫硅后的鋁酸鈉溶液謂之精液，可送到下一道工序——碳酸化分解。由于白泥中含有氧化鋁，必須从新进入燒結窯，加以回收。

## 七 碳酸化分解

(一) 原理 將脫硅以后的鋁酸鈉溶液通入二 氧 化 碳 气 ( $\text{CO}_2$ )，目的是使鋁酸鈉分解，使溶液中的苛性鈉变成碳酸鈉。

其反应如下：

