

画法几何及制圖科學論文選編

湖北省科學技術協會
湖北省制圖學會
湖北省科學技術情報研究所

1965.

前　　言

1963年12月湖北省制图学会举行成立大会暨科学报告会时，承全国33所高等工业学校制图教师提出论文88篇，计研究画法几何在生产实际或其他学科中应用的10篇，研究制图有关问题的20篇，研究画法几何理论和方法的34篇，可以说都具有一定参考价值和启发作用。会后由教育部高等工业学校画法几何及制图教材编审委员会编辑出版的《画法几何及制图教学工作通讯》陆续发表了十九篇。今年春，湖北省科学技术情报研究所同意出版论文选编；为此，组成论文选编委员会，并曾通过信征求参加会议代表对选编的意见。在此基础上，经委员会讨论研究，决定了如下的选编原则：

1. 能直接为祖国社会主义经济建设服务，或密切结合生产实际，并具有一定水平的，尽量选入。
2. 对画法几何或制图教学内容有较大参考价值的，择优选入。
3. 应用画法几何方法解决本门或其他学科问题的，择优选入。
4. 在几何理论或方法上有独到之处的，酌量选入。
5. 内容相近的，只选有代表性的一篇。
6. 已在《画法几何及制图教学工作通讯》上发表过的，一般不再选入。
7. 由于教学改革正在进行，制图标准还在修订，因此有关教学观点、方法或制图标准的均不选入。

在选编过程中，承论文作者精简修订原稿和参加过会议的代表提供宝贵的意见，在此表示感谢。

由于篇幅的限制，不少佳作未能一一选入，深感遗憾。再者限于编者的学识水平，取舍可能欠当，尚希读者指正。

编者 1964年11月

上接第3頁第2行：長軸半徑為大，圓曲率很大（極端情形）圓曲率為零（即爲直線）圓曲率為負（即爲凹形）。

汽車車身曲面的繪制問題

本文叙述了我們研究的兩個主要課題：

一、檢查曲線的性質和各塊表面間的光順連接。
二、汽車內複零件的繪制問題。

首先從1959年以來，我組與北京汽車廠車身設計組協作，運用Д. А. Вильямс提出的方法，解決“東方紅”小汽車車身外表面的繪制問題。經過生產實踐的考驗，初步證明運用這種方法，可以較為滿意地繪制出所需的車身表面。同時，在工作過程中，我們對於這種方法中某些尚不清楚的理論與實際問題進行了探討。1962年又與該組協作，研究了車身內複零件的幾何性質，並提出了繪制方法。

本文敘述了我們研究的兩個主要課題：

- 一、檢查曲線的性質和各塊表面間的光順連接。
- 二、汽車內複零件的繪制問題。

A. 檢查曲線的性質與各塊派生表面間的光順連接

一、檢查曲線的性質

1. 檢查曲線的幾何意義：將派生解圖中的直線4—4變成檢查因素曲線4—4(圖1)，意味着原始曲面（直紋的柱狀面）沿縱向經過不同的拉伸或壓縮，修正成一光滑的曲面，然后再以它為基礎繪制派生曲面。

修正後的曲面與原始柱狀面的關係是：它的每一截面都是由柱狀面的某個相應截面經過移動而得的。例如在圖1中，曲面在J₂W₂處的截面，與柱狀面在J₁W₁處的截面相當。

截面J₁W₁也稱輔助截面。從輔助截面的取法可以得出：在檢查曲線上各點高度變化迅速的地段（例如4—M₃），曲面是由柱狀面上很長的一段(B₂—W₂)壓縮而成。曲線4—M₃上各點所代表的截面與直線4—M₃上各點所代表的輔助截面一一對應。而檢查曲線上各點高度變化不大的地段（如M₃—4），曲面是由柱狀面上很短一段(W₁—D₁)拉伸而成。

由於原始曲面上的各截面與原始柱狀面的截面一一對應，因此這些截面曲線也必然是光滑曲線。所以，只要曲面的縱向素線（檢查曲線）是光滑的，是連續地逐漸變化的，曲面本身一定也是光滑的。




圖 1

所以，若希望派生曲面（汽車外表面）是光滑曲面，其必要条件是：檢查曲線必須是光滑曲線（其詳細證明見後）。

2. 檢查曲線的實際意義：利用檢查曲線所制定的派生曲面與原始曲面，除了邊界線完全重合以外，還有一條曲線素線（與檢查曲線相對應的曲線）完全重合。而其餘的各條素線均不重合。

所以檢查曲線實際上是一條控制曲線，使原始曲線面與派生曲面盡量接近。這是維氏法製曲面的主要特點之一。而檢查曲線則應根據曲面的不同性質來選取，以保證上述兩者最為接近。

3. 檢查點的選取原則：由於檢查曲線對於每一截面曲線只控制一個點。所以檢查點應取在對曲線（也即曲面）具有關鍵性的地方。例如側蓋板（維氏書中圖130）主要用檢查曲線來保證與後頂蓋的橫向連接，檢查點就取在連接邊界的附近。在一般情況下則取在曲線的矢點與光點附近。（曲線矢點的位置對曲線性質影響最大，而光點則是汽車曲面繪制中需要考慮的表面特性之一。）




圖 2

由於汽車曲面在分塊繪制時，每一块的各截面曲線的性質變化不大，也就是其矢點的矢位比 $k = \frac{OD}{OB}$ （見圖2，a）一般都較接近，因此用上述方法可使派生曲面與所設計的曲面相當接近。

但是，對於矢位比變化較大的地方（如維氏圖125中，行李箱蓋的EF截面附近），用這種方法直接派生誤差就比較大，會出現如圖2，b所示的情形。這時為了準確起見，應當把矢位比變化最大的截面取為已知截面（如維氏圖126），才能得到較準確的派生表面。

當然，也有可能是近似截面不合理（也就是原設計不合理），這時可以修正一下近似截面，使其矢位比變化不大（即表面變化性質不大），然后再直接派生。

4. 檢查曲線的形狀對派生表面的影響：由於因素較多，我們僅就下列幾種情況進行分析：

- ① 檢查曲線呈水平處，表示該處的相鄰截面曲線是比例曲線（圖3的4b和c4段）。
- ② 當解圖中柱狀面的直線素線向上趨近於一點時，說明該處截面曲線的上面近於水平（圖4）。
- ③ 當各截面的高基本不變，而底逐漸變長時，檢查曲線為水平或向下，表示截面曲線由胖變扁（因作圖時“底”總選得比高長）。見圖5。
- ④ 當各截面的底基本不變，而高逐漸變大（或小）時，檢查曲線為水平或向上（或向




图 3




图 4

下), 表示截面曲线由扁变胖(或由胖变扁)。见图6。当各截面的高与底的数值都逐渐变大, 而其比值基本相近时(图7): 检查曲线向下弯, 表示截面曲线由胖→扁; 检查曲线向上弯, 表示截面曲线由扁→胖; 检查曲线水平时, 表示截面曲线为相似曲线。

二、各种特殊形式的检查因素

1. 检查因素在中间部分出现了最高(或最低)点, 表示该处的检查比比两端截面处的检查比要大(或小), 如图8所示。




图 6

图 7

图 8

由于派生表面的中间截面性质总是介乎两个截面性质之间, 如果检查比超出两个端截面检查比范围, 则按此两端截面派生时, 将找不到辅助截面, 故此时需将最大(或最小)检查比处取为已知截面, 再派生表面。

2. 检查因素在中间某一长段的范围内出现了大致水平的现象。这时需要在此处取一近似截面检查一下派生曲线与它是否接近。若两者相差较大时, 则可按下列一法处理:

① 判斷一下截面性質變化較大是否必要，如非必要，可將此處近似截面修改一下使之與派生曲線相近。

② 如有必要，則需將此處近似截面曲線取為已知截面，再分兩塊來派生表面。

這是由於利用檢查因素來控制截面曲線，實際上除端點外，只控制其中的一個點（靠近矢點或光點的檢查點），因此有可能出現圖 2, b 的情形（截面性質變化較大）。

3. 檢查因素線呈現了波浪形。這時應首先判斷一下是否合理，由於汽車曲面縱向截面總是逐漸變化的，一般不應出現波浪形——即截面性質突然變化與突然不变迅速交替（或突然近於左端或右端的截面性質）這是不合理的。如判斷得出有一定原因，則在曲線呈水平處亦應取一系列中間近似截面來檢查是否與派生曲線相近。其理由與處理方法與上段相同。

三、派生表面的縱向光滑連接

用維氏法制表面時，在制完各分塊後，如何保證各分塊的光滑連接，是一個關鍵問題。現在從理論上來初步分析一下這個問題。

1. 若檢查曲線不連續，則派生表面的素線亦不連續。

證明：如圖 9 所示。設解圖的檢查因素的切線斜率為

$$t_1 = \frac{dz_1}{dx_1} \quad (1)$$




圖 9

派生表面的相應素線在相應點切線斜率為

$$t_2 = \frac{dz}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} \quad (2)$$

其中 $dx_1 = Kdx$

(因解圖的底與表面的底成比例)

$$dy = K_1 dx = K_2 dH$$

这里, H_1 是经过该点的截面曲线的底宽; 而 K 为常数; K_1 为派生因素水平投影在该点的切线斜率, 在 A 点为唯一定值; $K_2 = \frac{y}{H_1}$ 也是常数。

同时从正面投影中可以看出:

$$z = z_2 + \frac{H}{H_2} mz_1$$

其中 H 为派生曲线之高度, H_2 为解图之高, $m = \sin \theta$, 角 θ 为截面迹线对水平面的倾角。

$$\therefore dz = dz_2 + \frac{Hmdz_1 + Hz_1 dm + mz_1 dH}{H_2}$$

$$\text{或 } dz_1 = d\left(\frac{z - z_2}{mH}\right) H_2 = H_2 \frac{mH(dz - dz_2) - (z - z_2)(mdH + Hdm)}{m^2 H^2} \quad (3)$$

将②③代入①中, 得

$$t_1 = \frac{dz_1}{dx_1} = \frac{H_2}{m^2 H^2} \left[\frac{mH}{K} \left(\frac{dz}{dx} - \frac{dz_2}{dx} \right) - \frac{z - z_2}{K} \left(m \frac{dH}{dx} + H \frac{dm}{dx} \right) \right] \quad (4)$$

分析所得式④中的各组成元素。

设在检查因素上有一定点 A_3 , 相应于派生表面的定点 $A(A_1, A_2)$ 。则此点之 m 和 H 为定值。而 H_2 与 K 的数值在各处都相等, 是一个常数。

同时, 由于两条边界曲线都是连续曲线, 故 $\frac{dz_2}{dx}$ 和 $\frac{dH}{dx}$ 在定点 A 是唯一定值。

此外, 由于截面分布曲线是连续的, 因此截面迹线对水平面的倾角也应连续变化, 所以 $\frac{dm}{dx}$ 的数值在定点 A 也应为唯一定值。

$$\text{故式④可化简为 } t_1 = L_3 \frac{dz}{dx} - L_2 \quad (5)$$

其中 L_3, L_2 在定点 A 为唯一定值。

$$\text{而 } t = \frac{dz}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + K_1^2}} \cdot \frac{dz}{dx} = L_1 \frac{dz}{dx} \quad (6)$$

其中 L_1 为唯一定值。

从式⑤与⑥可以看出: t 与 t_1 之关系为直线关系。若解图因素的切线斜率 t_1 在 A_3 点左右不变, 则派生因素的切线斜率 t 在派生曲面的 A 点左右亦不变 (即派生因素连续)。

反之, 如 t_1 在 A_3 点左右有两个不同数值 (即解图因素不连续), 则 t 在 A 点左右亦有两个数值 (即派生因素亦不连续)。

同时, 由式④的分析中可看出, 截面分布曲线连续变化是派生因素连续的必要条件之一。

2. 在分块制表面时, 两块连接处检查曲线的切线必须水平。

若解图中的检查曲线在分块连接处的切线不水平（如图10所示），则当我们利用辅助截面的方法，将左右两个解图上的各直线因素派生成曲线因素时，在连接处左右两段曲线的切线斜率是不相等的，亦即曲线在此点不连续。其证明如下：




图 10

如 t 为检查曲线 PQ 在 A 点之切线斜率。

而曲线因素线 $1-D$ 在 B 点之切线斜率，左边一段为 t_1 ，右边一段为 t_2 。由于曲线 PA 与 $1-B$ ，曲线 AQ 与 BD 均为比例曲线。按比例曲线之性质可知：

$$t_1 = \frac{BB_1}{AA_1} t, \quad t_2 = \frac{DD_1}{QQ_1} t$$

但在一般情况下

$$H = \frac{BB_1}{AA_1} \neq \frac{DD_1}{QQ_1}$$

故如 $t \neq 0$ ，则 $t_1 \neq t_2$ ，即曲线因素 $1-D$ 在 B 点不连续。

由前节的结论可知：若解图上因素线不连续，则它在派生曲面上的对应因素亦不连续。由此得出结论：为了使两个分块在连接处是光滑连接，其必要条件是检查因素在连接处的切线呈水平，在这种情况下，如果截面分布曲线也是连续曲线，则两分块表面一定光滑连接。

3. 当连接处检查因素的切线不水平时的处理方法：

① 当这部分表面光滑性要求较高时（如顶盖、发动机罩…等），说明泥模的造型不合理，必须重新修顺原始曲面，使检查因素在连接处的切线呈水平，或使中间已知截面曲线的性质处于两个端截面性质之间，而不须再分块。

② 当这部分表面光滑性要求较低时（如行李箱盖、过渡曲面…），切线也可以不水平，如同 ZIM 车行李箱盖的情形类似。当然，这样作是不太精确的。因为，从理论上讲，它只保证了检查曲线的光滑连接，除各边界曲线外，其他因素线均不连续（当然这种情况也可在制主模型时加以修顺）。

4. 结论：要保证派生表面在分块处纵向光滑连接，除截面分布曲线要光滑以外，其充分与必要条件是分块处解图检查因素的切线呈水平。

假如不水平又必须分块，则分块处各因素线，除检查因素线一条外，均不连续。

四、派生表面的横向光滑连接

1. 用检查曲线来保证。参见第一节第3段检查点的选取原则。由于检查曲线是沿纵向的，所以一般都先用柱状面解图作出所求表面的初截面曲线，然后再作检查截面，画出已知表面被同一平面所截得的曲线（见维氏图130的截面 CD ），将两条曲线画在一起，把它修成一条光滑曲线。根据修改后的截面曲线，定出检查点。（为了横向光滑连接，检查点取在连接处附近的因素线 $1-1$ 上）画出检查曲线，作派生解图，再派生所求曲面。

当然，由于派生以后，各截面曲线的形状还会改变，这种方法显得不够精确。在一些要

注：如 $\frac{BB_1}{AA_1} = \frac{DD_1}{QQ_1}$ 对各因素均成立时，说明没有必要分两块制表面（不详细证明）。

求不很高的表面連接处可以适用。

2. 用定向切綫。例如在作具有已知光綫的表面时，是利用光綫上每一点对截面曲綫的切綫均保持 45° ，同时又采用斜座标作图，这样就保証了横向的光順連接。

关于为什么必須采用斜座标的理由，在維氏书中已經講得很清楚（見維氏图25和27），不再贅述。現在來討論一下：为什么当端截面曲綫在光点处的切綫为 45° ，派生出来的中間截面曲綫在光点处的切綫也必定是 45° 。

我們来分析一下派生表面与原始表面間的关系（图11）。




图 11

因为派生表面的端截面在 A 点与 C 点的切綫都是 45° ，同时又分別与座标軸 OB 和 OD 平行。当利用斜座标作比例曲綫时，若一直綫和座标軸平行，在比例变形后仍应平行。所以原始曲面的端截面 A,B₁ 和 C,D₁ 在点 A₁ 与 C₁ 的切綫也一定与座标軸 O₁B₁ 及 O₁D₁ 平行。即它们与水平軸 O₁A₁ 及 O₁C₁ 之夹角 α 相等。由于端截面 O₁A₁B₁ 与 O₁C₁D₁ 相互平行，所以切綫 A₁T₁ 与 C₁Q₁ 也彼此平行。它们在空間决定了一个切平面与原始柱状面相切于直綫 A₁C₁。現在來研究中間截面 O₁E₁F₁。因为它与两端截面是平行的，所以它在 E₁ 点的切綫 E₁R₁ 一定也在这个平面上，并与切綫 A₁T₁ 平行。所以它与水平軸 O₁E₁ 之夹角亦为 α 。因此，当我们根据原始柱状面繪制派生曲面时，它的比例曲綫 EF 在 E 点的切綫一定仍与軸平行，即与 OE 軸傾斜 45° 。上述关系可以推广到更寬的範圍：即边界綫 AC 上各点对截面曲綫的切綫与水平面都傾斜同一 θ 角时，仍能保証横向光順連接。

B. 汽車內復零件的繪制問題

汽車外殼的繪制問題，应用Д. А. Вильямс 所提出的方法，可以得到比較滿意的解决。但是有了外表面，如何繪制和它有一定几何关系的內复零件图，还是一个有待研究的問題。北京汽車厂車身設計組的同志們为了解决这一問題，曾經作过很多探索，并在61年底重新向我們提出这个問題。为此，教研組在62年2月派我組和他們一起研究。現在将解决办法叙述如下：

根据厂方所提供的情况，內复零件的繪制問題基本上可以分成四类。

1. 已知車身表面 Φ 上有一曲綫 m (图12)，要求經過曲綫上各点作直綫 MA 垂直于已知曲面、并使 MA 等于定长 L，求作 A 点的轨迹。

关于这个问题可以完全采用图解法来解决 (图13)。其具体作法如下：




图 12

設點 $M (M_1, M_2)$ 是曲線 $m (m_1, m_2)$ 與表面因素綫 $I (I_1, I_2)$ 的交點。過點 M 分別作曲線 m 和曲綫 I 的切綫 MT 及 MQ ，它們在空間決定一個平面，此平面與車身表面相切於 M 點。然後經過 M 點作此切平面的垂綫 $K (K_1 M_1, K_2 M_2)$ ，並在垂綫上量取一點 A ，使 MA 的實長等於 L ，則點 A 即為所求曲線上的一點。

為了減少作圖誤差，在作垂綫 K 時可以利用正平綫和水平綫來確定方向。使 $K \perp I_1, I_2$ ， $K_2 \perp I_2, I_2$ ，而不必找出切平面的迹綫。

為了在垂綫 K 上定出 A 點的位置，可以在垂綫上先任取一點 H ，求出 MH 的實長，在實長上量取一點 A_0 ，使 $M, A_0 = L$ ，再用定比關係返回去，找出 A 點的投影 (A_1 和 A_2)。

如果點 $M (M_1, M_2)$ 不在曲綫 m 與表面因素綫 I 的交點上，為了定出切平面的位置，可以經過 M 點作一垂直於 V 面的輔助中間截面。

對於有經驗的設計師來說，經過曲線上一點作該曲線的切綫是不困難的。一般說來，作圖誤差不會超過半度。如果再在切綫上任取一點，根據三個投影校正一下切綫的位置，則誤差當可更小。

2. 已知一直紋曲面，其導綫是位於某一光滑曲面 Φ 上的空間曲綫 m ，母綫 MA 是曲面 Φ 的法綫并在運動過程中長度保持不變。要求經過 A 點作出與已知直紋曲面垂直並等於定長的綫段 AB 的端點 B 的軌跡。

這個問題可以採用下述方法解決（圖 14）。經過 $A (A_1, A_2)$ 點作直線 AT 與曲綫 a 相切（曲綫 a 即上一小題中所得 A 點的軌跡）。切綫 AT 與母綫 MA 所決定的平面就是直紋曲面在 A 點的切平面。經過 A 點作切平面

的垂线（利用正平线12和水平线23）。并在垂线上取线段AB等于定长，则线段AB端点B的轨迹即为所求。

3. 已知车身表面 Φ 上有一空间曲线m，要求在表面内作一曲线C，使其上每一点与表面相距5mm，并和曲线m上相应点的距离（弦长）等于40mm（图15）。

现在说一下我们的解决办法。

先过M点作空间曲线m的切线MT。再过M点作平面 η 和它垂直。平面 η 就是曲线m的法平面。利用辅助平面法找出法平面 η 和车身曲面的截交线的投影，并借水平轴旋转法（或变更投影面法）求出法平面 η 的实形。在实形图上按照尺寸40和5定出C点的位置，再返回去找出C点的水平投影 C_1 和正面投影 C_2 ，即为所求曲线上的点。其具体画法如下（图16）：




图 14




图 16

图 15 是一个示意图，展示了如何在车身表面上找到满足条件的点。

首先，过M点作切线MT，再过M点作平面 η 和它垂直。

利用辅助平面法找出法平面 η 和车身曲面的截交线的投影，并借水平轴旋转法（或变更投影面法）求出法平面 η 的实形。

在实形图上按照尺寸40和5定出C点的位置，再返回去找出C点的水平投影 C_1 和正面投影 C_2 ，即为所求曲线上的点。




图 15



图 17

經過點 M (M_1, M_2) 作曲線 m (m_1, m_2) 的切線 MT ($M_1 T_1, M_2 T_2$)。經過點 M 作水平線 M 1 ($M_1 1_1, M_2 1_2$)，使 $M_1 1_1 \perp M_1 T_1$ ，作正平線 M 2 ($M_1 2_1, M_2 2_2$)，使 $M_2 2_2 \perp M_2 T_2$ 。直線 M 1 和 M 2 所確定的平面 η 就是曲線 m 在 M 点的法平面。

為了找出平面 η 和車身曲面的交線，可以利用在制表面過程中保存下來的中間截面 P (垂直於 V 面) 作為輔助平面。截面 P 與車身曲面的交線——曲線 P，在圖上是已給的。找出截面 P 與法平面 η 的交線 3 4 ($3_1, 4_1, 3_2, 4_2$)。直線 3 4 與曲線 P 的交點 K 就是所求截交線上的點。利用類似的方法可以找出許多這樣的點。用曲線 MK 把它們聯結起來，即為平面 η 與曲面的截交線。

用變更投射面法 (或繞水平軸旋轉法)，求出平面 η 的實形，並在上面畫出截交線 (曲線 MK) 的實形。根據尺寸 40 和 5 定出點 C_s 的位置，再返回去找出 C₁ 和 C₂。

當然，也可以把上述三個問題一次解決。不必單獨地繪制曲線 a, b 和 c，而是在法截面上一次畫出 A, B, C, D, E 各點 (見圖 12)，再返回去找出各點的投影。這樣畫起來就更方便。

4. 前柱的繪制。已知前柱的一條輪廓線 m (m_1, m_2) 位於車身表面上 (圖 17)，並給出門柱被垂直於此曲線的幾個法平面所截得的截面實形。求作前柱的投影。

由於法截面的形狀是變化的，畫出來的輪廓曲線是不平行的。同時對於前柱的設計要求，設計人員的意見也不很一致，因此這個問題在汽車廠一直沒有解決。

如果設計要求是象上面所說的那樣。我們建議可以這樣作 (圖 18)。

假設點 A, B, C 上的法截面實形是已知的。我們先過 B 点作曲線 m 的切線 BT ($B_1 T_1, B_2 T_2$)，再過 B 点作平面 η 與切線 BT 垂直 (用正平線 B 1 和水平線 B 2 給出)。找出此平面與車身表面的截交線 K (其求法見圖 16)。然後用繞水平軸旋轉法畫出平面 η 的實形及曲線 K 的位置。並以此曲線為基準在實形圖上畫出截面的實形，再返回去找出各頂點 E, F, G, H, I, J, K 等的投影。

用類似的方法找出法截面上 A-A, C-C 各頂點的投影。並將相應點聯成曲線，即為所求前柱的輪廓線 (為了清楚起見，在圖 18 上只畫出 B 点的法平面的投影及實形，而沒有畫出法截面的實形)。




圖 18

上面所提出的各種解決方法雖然還沒有經過大量的實踐驗証，但是在和北京汽車製造廠設計科車身組同志們一起討論中，一致認為這些方法在理論上是正確的，可靠的。並且畫起來也比較簡單，省時。至於作圖誤差問題，由於車身設計人員的作圖技巧一般都相當高 (例如作切線的偏差不會超過半度)，這些誤差可以減少到最低程度。

如果在制表面時，在有內復零件處，表面因素線和截面曲線取得較多，則畫起來就更加方便。Д. А. Вильямс 在“在車身製造中表面繪制法的發展” (1953) 一文中，曾經提到：“在最終的圖樣上，畫出為了製造骨架或主模型所必須的車身的所有曲線和截面。但是為了不畫補充截面，找出與表面相接觸的任何零件的形狀，這些截面常常不夠……”。據此

看来，在苏联，内复零件也可能是利用图解法来绘制的。

德文的“汽车技术”杂志1961年第2期曾经有一篇文章讨论过这个问题，但是它所提出的绘制方法只是近似的，不如我们所建议的准确。

附录

Д. А. Вильямс：在“曲面的绘制”一书中所提出的制表面方法的实质与画法：

一、实质

制表面的任务是通过给定的边界条件，绘制出一光滑曲面，使之与美术师塑出的模型非常接近。并且消除模型上存在的一切缺陷和不精确性。

Д. А. Вильямс 提出的制表面方法的实质，是将一复杂曲面看作是某一直纹曲面按一定关系变形的结果。此直纹表面称原始表面，所得复杂曲面称派生表面。

例如汽车顶盖前半部可看作是柱状面两次变形的结果：




图 19

1. 将柱状面（直纹）的中间截面按需要分别压缩或拉伸（即纵向移动）使之成曲面（图20）。通常将所得曲面的正面投影称派生解图（此时各截面形状不变）。




图 20

2. 在保持截面与底面垂直的条件下，经过拉伸、压缩、弯曲，将上述曲面变成汽车顶盖前部。两曲面间的关系是：

互相对应的截面曲线是比例曲线（一一对应）。

（比例曲线即二曲线相应分点的高成比例，底亦成比例。而高与底的比例可以不同。）

由此可知：派生曲面的每一截面曲线均与原始曲面（柱状面）的某一截面曲线成比例。

二、画法：根据上述变形的实质来进行作图（图19）。

1. 取中间截面：先按曲线BD上几个点，对曲线BD的法向作出几条中间截面。再以截面分布曲线校正之。截面分布曲线的作法如下：过任一截面（如 $E_2 F_2$ ）的外端点 (E_2) 作铅直线，过内端点 (F_2) 作水平线，二者交点 P_2 的轨迹即是。截面分布曲线应当是一光滑曲线。

2. 取对应点：在两端边界曲线上取底成比例的若干个分点（图上为三个）。

3. 作派生解图：一般用矩形解图。这时它的原始曲面为柱状面，而这个解图是柱状面的正面投影的变形。解图的高，取成任意的。两端线 $A_0 B_0, C_0 D_0$ 上各分点分别与两端截面正面投影 $A_2 B_2, C_2 D_2$ 上各分点成比例。将相应分点联成直线 $1_0 - 1_2, 2_0 - 2_2, 3_0 - 3_2$ ，解图的底 $B_0 D_0$ 可取成任意长，其上各分点分别与中间截面的位置成比例（在图上是与中间截面内端点的水平投影距离成比例）。由各该分点作垂直线，分别代表各该中间截面。

4. 从模型上取近似截面曲线，定出检查点，依此画出检查曲线。

为了使制出的表面与模型尽量接近，在模型上取出一系列的近似截面曲线（其位置与中间截面的位置相对应）。在近似曲线上选一个点作为检查点（与按柱状面画出的曲线差别最大的一个点，并最好与所选取的点1，2或3重合，在图上是2点）。将此点按比例画到解图的相应垂直线上去，用曲线将这些点联结起来，即得检查曲线 $2_0 - 2_2$ 。

5. 在解图上找出相应的辅助截面。

例如求截面EF的辅助截面。过解图上直线 $E_0 F_0$ 的检查点 Q_0 作水平线与解图直线 $2_0 - 2_2$ 交于 Q' ，过 Q' 作新垂线 $E' F'$ ，即为截面EF在解图上的辅助截面位置。

6. 作出中间截面的相应分点，联出截面曲线及纵向表面因素。


截面EF被认为与辅助截面 $E' F'$ 成比例。按此关系可求出截面曲线EF上各分点并联出曲线EF。

利用同样方法作出各中间截面曲线GH……等及其上分点1，2，3。

将各同名分点联成曲线 $1 - 1, 2 - 2, 3 - 3$ 。即得纵向表面因素。外表面制图到此完成。

参 考 文 献

Д. А. Вильямс. 曲线面的绘制, Машгиз, 1951.



确定迴轉面的投影条件 及其在斜矫、斜軋方面的应用

馬 香 峯

(北京鋼鐵學院)

§ 1. 前 言

在軋鋼生产和机器制造业中，广泛的应用着斜輶矫正机，并正在发展着斜軋机。在这些设备中，輶面的形状是决定产品质量的因素之一，所以关于輶型的研究，就具有了重要的实际意义。但自几何学的观点看来，矫正輶的輶面是迴轉面；斜軋輶的輶面是变螺距或断面形状的螺旋面，它可用无限多个迴轉面以这种或那种方式来近似。本文先研究迴轉面的确定問題，再把所得結果应用于确定輶型的生产实际。但由于作者初次研究这类問題，又缺乏实际知識，錯誤或不妥处，请同志們指正。

§ 2. 確定迴轉面的投影条件

一、形成及其特点

迴轉面是由某一条線（直線或曲線）繞定直線旋轉而成。前者叫母線，如图1中的AB直線，其投影是 $a'b'$ 和 $a'b'$ （以后为了书写方便，将写为 $AB(a'b', a'b')$ ）；后者叫迴轉軸，如 $OQ(o_0, o'_0)$ 。大家知道，这图表示的是单叶双曲迴轉面。

迴轉面的特点是：

1. 所有垂直于迴轉軸的平面（如 $P(p')$ ）截綫 $(M(m, m'))$ ，都是圓心在軸上的圓，它们叫做緯圓。在与軸垂直的投影面上反应实形。当所有这些圓的大小被給定时，該迴轉面就被唯一地确定了。

2. 所有通过迴轉軸的平面截綫（如 $EF(ef, e'f')$ ），都具有相同的形状，它们叫做子午綫。迴轉面又可方便的看作是子午綫繞軸旋轉所形成的。

二、确定迴轉面的投影条件

基本定理：若迴轉面的軸綫及其上任一条通过所有緯圓的綫已用投影給定时，则这迴轉面可由作图唯一确定。

这可由迴轉面的形成直接推出。

由基本定理，可得下面两条重要推論，它们是解决輶型問題的理論基础。

推論 1：若已知迴轉面与任一立体外接触（或相切），当在投影图上这立体和迴轉面的迴轉軸已用投影給定时，該迴轉面就可由作图唯一确定。




图 1

如图 2，迴轉面的軸 $O O(o', o'', o''')$ 及与它外接触的立体是以 $K(k', k'')$ 为心的球。为了便于作图，加一辅助投影。当作截面 $P(p'')$ 垂直于軸，即 $p'' \perp o''o'''$ 时，它与球的交綫是 $S(s'', s')$ ，再以 o, o' 为心作圆与 s 外切，这圆就是平面 P 截該迴轉面所得緯圆 M 的

輔助投影，它的侧面投影就是 m'' 。当作一系列的上述正截面时，就可确定一系列的該迴轉面上的緯圆，这样，該迴轉面就唯一的由作图确定了。

由图 2 可以看出，接触綫 $T(t', t'')$ 就是該迴轉面的母綫。

假如所給立体是任意的；要确定的迴轉面的軸的位置也是任意的（不穿过所給立体）。經投影改造将軸变成投射綫时，仍可用上法。所不同的是以 o, o' 为心所作的圆不是和圆相切，而是和某一条或几条閉曲綫外接触。可見該迴轉面仍可由作图确定。

如果所給立体是迴轉面，就产生了相




图 2

互确定的問題，为此我們有：

推論 2，若已知兩迴轉面外接觸，只有在它們的接觸線通過兩者的所有緯圓時，才能相互確定。

如圖 3，帶有凹陷部份的柱體 Q (q' , q'')，決定了以 $O O$ ($o'o'$, $o''o''$) 為軸的迴轉面 P (p'')。但由于接觸線 T (t'') 在 Q 的凹陷部份不通過小柱的緯圓（間斷），所以由 P 確定 Q 時，就得不出原有的形狀，即不能相互確定。




图 3

§ 3. 斜輶鋼管矯正機輶型的確定

一、矯正機的工作原理

圖 4 是六輶矯正機的工作原理圖，為了得到表面光洁的产品，所有輶子之間，必須形成一個與鋼管在矯正狀態下相同的“孔型”，也就是與具有一定的曲率和椭圓度的管子外接觸，但因在實際上兩者都很小，我們可用理想狀態的鋼管（正圓柱體），作為確定輶型的初始條件，然后再用角度的調整去適應矯正狀態。

二、輶型的確定

確定輶型的初始條件是：被矯正的鋼管直徑 $d = 2r$ ；輶子的最小直徑（喉徑） $D_0 = 2R_0$ 和有效長度 $L = 2l$ ；以及輶軸與管軸的夾角 α_0 。為了便於敘述，取 $A = R_0 + r$ ，叫中心距。

不難看出，根據這些初始條件，可以給定管子和輶軸的投影。又知兩者是外接觸的，按推論 1 可知輶子完全可以作圖確定。如圖 5，它與圖 3 的作法相同。圖中未畫管子的內孔。




图 4