

上海市1956年工業劳动模范先進經驗介紹

王新福的快速繪圖法

中國第一機械工會上海市委員會編

科學技術出版社

王新福的快速繪圖法

中國第一機械工會上海市委員會編譯

科學技術出版社出版

(上海福建西路368號1號)

上海市書刊出版社美術公司印製〇七九号

上海新華印刷厂印刷 新華書店上海發行所總經售

開本 787×1092 横 1/32 · 印張 1/16 · 3,500 字

一九五六年五月第一版

一九五六年五月購一次印刷 · 印數 1—10,000

統一書號：15119·174

定 价：(9) — 角

編 著 的 話

解放几年來，上海市機械、重工業工人在中國共產黨的領導下，由於廣大職工高度發揮了社會主義的勞動積極性，圍繞解決生產關鍵問題，不斷動腦筋，找竅門，提合理化建議，認真學習蘇聯先進經驗；對改進機械設備，改進生產工具，改進操作方法和改善勞動條件等方面，創造了許多價值重大具有推廣意義的先進工作法和先進生產經驗，因而大大提高了勞動生產率，加速了社會主義工業化建設。

為了使這些先進工作法和先進經驗得到廣泛的傳播，在國家社會主義建設中發揮更大的作用，特選擇了上海市機械、重工業一九五五年工業勞動模範們歷年來在生產上的創造和改進，包括車、鉗、銑、鑄工、電焊、出樣等工種及工程技術人員，如著名勞動模範國營上海機床廠車工盛利，銑工李永順，國營上海鍋爐廠鑄工李福祥，公私合營中國紡織機械廠車工任瑞華，國營上海自行車廠的王新福等所創造和改進的先進經驗，都是具有普遍推廣意義的，我們把它彙編出版，便於廣大職工學習各種先進生產經驗，開展先進生產者運動，以求共同提高，爭取

提前和超額完成我國發展國民經濟的第一個五年計劃。

但由于整理時技術力量的限制，時間急促，因此可能有很多不妥之外和不够全面的地方，我們誠懇地希望讀者和有關單位提供意見，以便更好的改進。

對各行政的大力支持，工程技術人員和工會干部的認真總結，及時供給資料，使這些冊子能順利出版，表示衷心的感謝。

中國第一機械工會上海市委員會

一九五六年四月

目 錄

編者的話

一、 前言	1
二、 快速繪圖法的儀器	2
三、	3
四、 矩形尺繪角度	8
五、 矩形尺上墨線	9
六、 矩形尺繪圓弧	10
七、 金屬剖面板	10
八、 标准件專用样板	12
九、 印圖法	17

一、前言

王新福同志是國營上海自行車厂的技术員，平时工作積極負責，不怕困难，努力鑽研技术，在繪圖工作中提出很多創造性的建議，提高了工作效率，有力地打破了过去認為繪圖工作無法改進的保守思想。

王新福同志創造了繪圖的矩形尺，用这种尺繪直線圖可提高效率 50%，繪圓弧可提高效率 3~5 倍；他創造了金屬剖面板，用这种板繪金屬剖面線可提高效率 50%；他还創造了標準件專用样板，对于標準件的設計繪圖，可提高效率 3~6 倍。此外，他还应用印圖法，提高繪圖效率 2 倍以上。

王新福同志的这些成就是經過相當長的試驗時間，并遇到很多困难的。在开始时，由于設計繪圖工作中標準件数量所占的比重很大，標準件是規格統一的零件，在每次設計繪圖时，时常会碰到許多重复的繪制工作。王新福就动腦筋研究怎样可以繪得快些。于是他每天回家費很多时间从事研究，首先想用影印，后来根据鐵皮印字的道理，想試制一套標準件專用样板。最初用硬紙、鐵皮、鐵板等做都失敗了，但他并沒有灰心；后来經領導上的支

持和同意買透明塑膠板來做，可是又發生買不到材料的困難，以至他自己每逢星期天也經常去買。後來黨和領導決定由車間加工，黨支部書記在支部會上將這工作作為決議，就更加鼓舞了他的信心。他每天總是在業余時間設計和創作這種樣板，可是車間試制兩次沒有成功，車間回復沒辦法解決，但他抱定“不成功不罷休”的決心，繼續試制，前后共費了八個月的時間，終於用複划辦法創造出了第一張專用樣板。

他在座標繪圖法的啟發下，又研究矩形尺繪圖法，同樣也失敗了好幾次。可是他本着“困難沒有克服不了的，但要看我們有沒有信心去克服困難”的信念，始終不懈地堅持着，只要發現有什么地方可以改進，總是立即實行，因此甚至將家里的鞋匣和瓶蓋等都做了試驗品。有一天深夜他睡在床上想到把尺改為方形，就再起來剪成試用，雖然結果也不方便，但是線索被他找到了，再經過幾次研究，最後將尺的內框剪去加上數字而獲得成功。王新福同志就是用這種深入鑽研的精神，創造了快速繪圖法的。

二、快速繪圖法的儀器

使用儀器名稱：矩形尺，金屬剖面板，標準件專用樣板。

儀器制造規格：原 料——透明塑膠板*（塑膠板的平面
要保持非常平服）。

厚 度——2~5 公厘。

精确度——里外邊緣的平行和垂直要十
分正确。 線條不得有粗細，
數字要清楚；刻線一面須與
圖紙紙面緊貼。划線邊緣須
放 0.20 公厘鉛筆位。

繪圖時注意事項：移動儀器須緊貼丁字尺的邊緣，儀器
上紅色中心線須與圖紙上中心線校
正。

三、矩形尺

制造規格：尺寸—— 50×100 公厘（圖 1）； 100×150 公厘
(圖 2)。


比例——1:1, 1:1.25, 1:2, ……。

使用方法：緊貼丁字尺，上下左右移動。

优 点：1. 可代替三棱尺、兩脚規、三角板，減少量尺
寸時間；
2. 縱橫線可同時一次繪出，提高工作效率
50%；

* 註：透明塑膠板可向上海徐家匯路華新文具廠訂制。

50×100 公厘矩形尺




刻数字及线条的一面

圖 1

3. 減少用圓規求圓心時間，可直接繪出圓弧；
 4. 可代替三角板及量角器求角度；
 5. 可在上墨汁未很干時即繪出垂直墨線。
- 舉 例：**使用矩形尺繪圖 3 零件時，僅將尺移動四次即可繪成。方法為：
1. 校正圖紙中心線，繪出縱線 80 公厘，橫線

100×150 公厘矩形尺



刻数字及线条的面

圖 2



圖 3

35 公厘的夾角線(見圖 4);

2. 將尺向左上方移動，對正夾角線頂端，作




圖 4




圖 5




圖 6




圖 7

成 80×35 公厘的長方形(見圖 5);

3. 依照圖 4 繪法，繪出 90×48 公厘的夾角線(見圖 6);
4. 將尺繪出最後 90 公厘橫線(見圖 7)。

四、矩形尺繪角度

应用范围：适用于繪 10° 、 15° 、 20° 、 25° 、 30° 、 35° 、 40° 、 45° 、 50° 、 55° 、 60° 、 65° 、 70° 、 75° 、 80° 。

使用方法：將選擇角度的平面緊貼丁字尺，即可繪出所需要的角度及長度。

优 点：可代替三角尺的角度及長度。




圖 8

舉 例：將矩形尺 40° 角度放正后，即可繪出 40° 角線，長 30 公厘（圖 8）。

五、矩形尺上墨線

使用方法：將矩形尺凹的一面貼于紙面，邊緣緊靠丁字尺左右移動。

優 点：可在首先上橫或縱墨線未很干时，即行繪上垂直墨線，減少等墨干的時間。

舉 例：將矩形尺凹的一面貼于紙面，即可向左右移動，不会触及橫墨線（未干的），沿矩形尺的邊緣繪出垂直墨線（圖 9）。




圖 9

六、矩形尺繪圓弧

应用范围：适用于繪圆角、直线与圆弧的联接、圆弧与圆弧的联接。

使用方法：将圆弧板放在需要繪圆弧的部分，用铅笔沿矩形尺的圆弧即可繪出。

优 点：减少圆规求圆心时间，
提高工作效率3~5倍。

举 例：使用矩形尺和圆规的比較：

1. 使用矩形尺圆弧繪圆角(圖 10 甲)；
使用圆规求圆心繪出的圆角(圖 10 乙)。
2. 使用矩形尺圆弧繪直线与圆弧线的联接(圖 11 甲)；
使用圆规繪直线与圆弧线的联接(圖 11 乙)。
3. 使用矩形尺圆弧繪圆弧线与圆弧线的联接
(圖 12 甲)；
使用圆规繪圆弧线与圆弧线的联接(圖 12 乙)。

七、金屬剖面板

制造規格：將塑膠板內制成 45° 的斜空格，空格寬度为 6 公厘，中心距为 12 公厘(圖 13)。





圖 10 甲





圖 10 乙





圖 11 甲

圖 11 乙




圖 12 甲




圖 12 乙




圖 13

使用方法：緊貼丁字尺，用鉛筆沿斜空格邊緣繪出 45° 金屬剖面線。

优 点：繪線均勻；

節省使用三角板時間，提高工作效率 50%。

举 例：

1. 旧法用三角板向后逐步移动，繪出 45° 剖面線(圖 14)；
2. 使用金屬剖面板繪線法(圖 15)。

八、標準件專用樣板

应用范围：适用于标准件的設計繪圖，例如冲模标准件