

019377

舞钢志

1970—1983



舞阳钢铁公司史志编纂委员会


舞钢志

1970—1983




舞阳钢铁公司史志编纂委员会

舞钢厂区生活区总平面图




图例	
	生活区
	主要厂房
 	厂内公路
 	铁路和公路桥
 	小河流
	水库
	山脉
	医院


舞钢运输示意图




13



炼钢厂远眺




轧钢厂区掠影




国产 75 吨电炉正在安装

焦化厂煤气发生站




煤气管道



机修厂 5 吨电炉正在出钢



6

国产四米二轧机正在轧制钢板



舞钢生产的大型铜钢复合板
展览样品


动力厂小石门地表水加压泵站



机修厂机加车间

寺坡车站





钢研所从国外引进的 SPECTROVAC
—1000 DV—4 真空直读光谱仪




INSTRON MODL 8035
动态万能材料试验机




上曹设备仓库一角

集体所有制的小型轧钢厂



舞钢机关办公楼

18




科技图书馆阅览室

职工学校




老年宫



子弟中学教学楼

舞钢子弟中学



舞钢子弟小学



舞钢机关幼儿园



幼儿活动剪影



职工住宅楼

闭路电视台工作人员
在野外摄像




舞钢文化宫






舞钢职工医院

舞钢招待所



寺坡市场一角



1	2
4	3
	5

16-1

甘江河以南铁路路基水毁情景之一；

甘江河以北小桥水毁情景之一；

甘江河大桥水毁情景；

舞钢职工抢修水毁铁路剪影；

舞钢职工紧密配合架桥队抢修甘江河大桥。

