LINDNER GRUNDRISS DER FESTKÖRPERPHYSIK

LINDNER · Grundriß der Festkörperphysik

Grundriss der festkörperphysik

Grundriß der Festkörperphysik

von Studiendirektor
HELMUT LINDNER
Mittweida

Mit 227 Bildern
und 12 Tabellen

VEB FACHBUCHVERLAG LEIPZIG

© VEB Fachbuchverlag Leipzig 1978

1. Auflage

Lizenznummer 114-210/16/78

LSV 1183

Verlagslektor: Dipl.-Phys. Klaus Vogelsang

Gestaltung: Lore Jacobi

Printed in GDR

Satz und Druck: Fachbuchdruck Naumburg

Redaktionsschluß: 15. 8. 1978

Bestellnummer: 546 361 5

DDR 12,— M

Vorwort

Aus den sehr zahlreichen gewordenen Sonderzweigen der Physik tritt das Gebiet der Festkörperphysik immer markanter und bedeutungsvoller hervor. In ihrem Mittelpunkt steht die Frage, wie die fast unerschöpfliche Fülle natürlicher und technologisch geschaffener Eigenschaften der festen Körper von Grund auf, d. h. aus ihrem atomaren Feinbau heraus, zu verstehen ist. Mit deren Beantwortung weist sie sogleich Wege und Möglichkeiten auf, diese für die verschiedensten Zweige der menschlichen Produktion gezielt zu verändern und neu zu synthetisieren. Die Festkörperphysik durchdringt daher fast alle übrigen Teilgebiete der Physik und ist im Grunde genommen nichts anderes als eine auf die speziellen Probleme der festen Körper angewandte allgemeine Physik.

Dabei zeigt sich, daß trotz aller Verschiedenheit der makroskopisch zutage tretenden Phänomene die mechanischen, thermischen, optischen, elektrischen und magnetischen Eigenschaften fast ausschließlich aus der Struktur, d. h. der Anordnung der kleinsten Teilchen, resultieren. Im Vordergrund aller Betrachtungen stehen daher immer wieder das Kristallgitter und die in ihm wirkenden Kräfte und Wechselwirkungen.

Jeder Studierende der technischen Wissenschaften, aber auch jeder Werktätige, der verantwortungsbewußt an der Weiterentwicklung der Technik mitarbeitet, sollte sich daher die Grundlagen, Anwendungsmöglichkeiten und Entwicklungstendenzen der Festkörperphysik zu eigen machen. In diesem Sinne soll das Buch helfen, einen ersten Einblick in die für dieses Gebiet typischen Begriffe und Denkmodelle zu vermitteln, die für ein weiteres Vordringen und die Bewältigung speziellerer Probleme unerläßlich sind.

Da besonders häufig auf Zusammenhänge der elementaren Atomphysik zurückgegriffen werden muß, wurden diese – auf das unumgänglich Notwendige beschränkt – in einem besonderen Abschnitt 14. zusammengestellt. In allen Gleichungen und Beispielen kommen ausschließlich SI-Einheiten zur Verwendung. Dies ist besonders bei den magnetischen Größen zu beachten, da die in den einschlägigen Tabellen stehenden Werte noch häufig in CGS-Einheiten angegeben werden.

Den heute allgemein eingeführten Richtlinien entsprechend sind alle vektoriellen Größen mit halbfetten Buchstaben gedruckt, z. B. **a**, **b**, **H**, **B**. Sie sind mathematisch

nach den Regeln der Vektorrechnung zu verknüpfen. Alle übrigen, mit mageren Buchstaben gedruckten Formelzeichen stellen lediglich skalare Größen dar. Hinweise auf Gleichungen, die im gleichen Abschnitt stehen, sind durch ihre jeweilige Nummer, z. B. (6), gekennzeichnet, während auf Gleichungen in anderen Abschnitten noch durch die zusätzliche Nummer des betreffenden Abschnittes hingewiesen wird, z. B. (14/6).

Verfasser und Verlag

Inhaltsverzeichnis

1.	Kristalle und Kristallgitter	15
1.1.	Kristallsysteme	15
1.2.	Das Gesetz der rationalen Indizes	16
1.3.	Das Kristallgitter	18
1.3.1.	Die primitive Elementarzelle	19
1.3.2.	Die BRAVAIS-Gitter	19
1.3.3.	WIGNER-SEITZ-Zellen	21
1.3.4.	Netzebenen	21
1.3.5.	Praktisch wichtige Gittertypen	22
1.4.	Die Ermittlung der Kristallstruktur	24
1.4.1.	Die Beugung von Röntgenstrahlen am Kristallgitter	24
1.4.2.	Die BRAGGSche Bedingung	25
1.4.3.	Experimentelle Verfahren der Röntgenbeugung	25
1.4.4.	Die Beugung von Neutronen am Kristallgitter	26
1.5.	Das reziproke Gitter	26
1.5.1.	Der Wellenzahlvektor	26
1.5.2.	Reziproke Vektoren	27
1.5.3.	Der reziproke Gittervektor	27
1.5.4.	Reziproke Gitter	28
1.6.	BRILLOUIN-Zonen	30
2.	Die Bindungskräfte im Festkörper	31
2.1.	Die Bindungsenergie	31
2.2.	Bindungsarten	31
2.2.1.	Die Kristalle der Edelgase	32
2.2.2.	Die Ionenkristalle	33
2.2.3.	Kristalle mit Atombindung	34
2.2.4.	Die Kristalle der Metalle	35
3.	Gitterfehler	37
3.1.	Kristallite und Korngrenzen	37
3.2.	Arten der Gitterfehler	37
3.3.	Einzelne Fehlstellen	38

3.3.1.	Leerstellen und Zwischengitterplätze	38
3.3.2.	Zur Entstehung der Leerstellen	38
3.3.3.	Die Ionenleitung	39
3.3.4.	Fremdstörstellen	39
3.3.5.	Farbzentren	39
3.4.	Linienhafte Fehlorderungen	40
3.4.1.	Stufenversetzung	40
3.4.2.	Schraubenversetzung	41
3.5.	Flächenhafte Fehlorderungen	42
3.5.1.	Stapelfehler	42
3.5.2.	Kleinwinkelkorngrenzen	42
3.6.	Sichtbarmachung von Gitterfehlern	43
3.6.1.	Ätzgrübchen	43
3.6.2.	Oberflächendekoration	43
3.6.3.	Röntgentopografie	44
3.6.4.	Elektronenmikroskopischer Beugungscontrast	45
3.6.5.	Spannungsoptischer Contrast	46
4.	Mechanische Eigenschaften der Festkörper	47
4.1.	Elastische Eigenschaften	47
4.1.1.	Das HOOKESCHE Gesetz	47
4.1.2.	POISSONSche Zahl und Schallgeschwindigkeit	47
4.1.3.	Elastizität von Einkristallen	48
4.2.	Plastische Eigenschaften	49
4.2.1.	Deformation durch Schubspannung	49
4.2.2.	Schubfestigkeit fester Körper	49
4.2.3.	Die Verfestigungskurve polykristalliner Festkörper	51
4.3.	Plastische Verformung von Einkristallen	52
4.3.1.	Entstehung von Gleitpaketen	52
4.3.2.	Gleitung und Versetzung	53
4.4.	Verformbarkeit und Versetzungsdichte	53
4.5.	Verfestigung und Versetzungen	54
4.6.	Reißfestigkeit und Bindungsenergie	55
5.	Gitterschwingungen und Phononen	56
5.1.	Die Entstehung von Gitterschwingungen	56
5.2.	Das Spektrum der Gitterschwingungen	56
5.3.	Die maximale Eigenfrequenz eines Gitterbausteins	57
5.4.	Phononen	58
5.4.1.	Phononen als Teilchen	58
5.4.2.	Arten der Phononen	59
5.5.	Phononenspektren	60
5.5.1.	Die Dispersionsrelation im Kristall	62
5.5.2.	Die Geschwindigkeit der Phononen	62
5.6.	Thermische Phononen	63
5.7.	Wechselwirkungen der Phononen mit anderen Teilchen	64

5.7.1.	Absorption und Streuung von Licht	64
5.7.2.	Stöße zwischen Photonen und Phononen	65
5.7.3.	Die BRILLOUIN-Streuung	66
5.7.4.	Streuung von Neutronen an Phononen	66
6.	Thermische Eigenschaften der Festkörper	68
6.1.	Die spezifische Wärmekapazität	68
6.2.	Charakteristische und DEBYE-Temperatur	69
6.3.	Die Wärmeleitung im Festkörper	70
6.3.1.	Streuprozesse zwischen Phononen	70
6.3.2.	Die Wärmeleitfähigkeit	70
7.	Die Metalle als Stromleiter	73
7.1.	Die klassische Elektronentheorie	73
7.1.1.	Die Dichte des Elektronengases	73
7.1.2.	Die mittlere thermische Geschwindigkeit der Elektronen	74
7.1.3.	Driftgeschwindigkeit und OHMSches Gesetz	74
7.1.4.	Die JOULEsche Wärme	76
7.1.5.	Das WIEDEMANN-FRANZsche Gesetz	76
7.1.6.	Das Versagen der klassischen Elektronentheorie	78
7.2.	Quantenmechanische Betrachtung des Elektronengases	78
7.2.1.	Der k -Raum des freien Elektronengases	78
7.2.2.	FERMI-Kugel und Grenzenergie	79
7.2.3.	FERMI-Geschwindigkeit und Temperatur	80
7.2.4.	Der elektrische Widerstand der Metalle	81
7.2.4.1.	Allgemeines Verhalten	81
7.2.4.2.	Die MATTHIENSsche Regel	82
7.2.5.	Das FERMISCHE Verteilungsgesetz	83
7.2.6.	FERMI-Verteilung und Temperatur	85
7.2.7.	Die Gasentartung	86
7.3.	Die spezifische Wärmekapazität des Elektronengases	86
7.4.	FERMI-Flächen in Metallen	87
7.4.1.	FERMI-Kugeln im reziproken Gitter	87
7.4.2.	Der DE-HAAS-VAN-ALPHEN-Effekt	89
8.	Das Bändermodell.	91
8.1.	Die Entstehung von Energiebändern	91
8.2.	Anordnungen von Energiebändern	93
8.3.	Die Struktur von Energiebändern	94
8.3.1.	Energieverteilung freier Elektronen	94
8.3.2.	Die Entstehung von Energielücken	95
8.3.3.	Energielücken und BRILLOUIN-Zonen	96
8.3.4.	Bandstruktur und effektive Masse	97
8.4.	Messung der Beweglichkeit und der effektiven Masse von Ladungsträgern	99
8.4.1.	Der HALL-Effekt	99
8.4.2.	Die Zyklotronresonanz	100

9.	Halbleiter	102
9.1.	Reine (undotierte) Halbleiter	102
9.1.1.	Arten der Halbleiter	102
9.1.2.	Herstellung reinsten Materials	103
9.1.3.	Die Eigenleitung	106
9.1.3.1.	Die Entstehung der Eigenleitung	106
9.1.3.2.	Elektronen und Löcher	107
9.1.3.3.	Die Bandstruktur der Halbleiter	108
9.2.	Dotierte Halbleiter	109
9.2.1.	Entstehung der n- und p-Leitung	109
9.2.2.	Das Bändermodell des dotierten Halbleiters	110
9.3.	Die Trägerdichte in Halbleitern	112
9.3.1.	Anwendung der FERMI-Statistik auf Halbleiter	112
9.3.2.	Zustands- und Intrinsicdichte	113
9.3.3.	Die Lage des FERMI-Niveaus	113
9.4.	Das Massenwirkungsgesetz	114
9.5.	Die Trägerbeweglichkeiten	116
9.6.	Die Messung der Driftbeweglichkeit	118
9.7.	Die pn-Kombination	118
9.7.1.	Der stromlose pn-Übergang	118
9.7.1.1.	Herstellungswege	118
9.7.1.2.	Vorgänge im pn-Übergang	121
9.7.1.3.	Die Entstehung der Sperrschicht	121
9.7.1.4.	Der Potentialverlauf	122
9.7.1.5.	Das Bändermodell des pn-Überganges	122
9.7.2.	Der pn-Übergang bei Stromfluß	123
9.7.2.1.	Polung in Flußrichtung	123
9.7.2.2.	Polung in Sperrichtung	123
9.7.2.3.	Die Kennlinie des pn-Überganges	124
9.7.3.	Anwendungen	124
10.	Optische Eigenschaften der Festkörper	125
10.1.	Die Wirkung elektromagnetischer Strahlen	125
10.1.1.	Allgemeiner Überblick	125
10.1.2.	Durchlässigkeit und Brechung	126
10.1.3.	Die Absorption von γ - und Röntgenstrahlen	126
10.2.	Die Absorption in Metallen	127
10.3.	Die Absorption in Halbleitern und Ionenkristallen	128
10.3.1.	Absorptionskanten	128
10.3.2.	Absorption und Elektronendichte	129
10.3.3.	Direkte und indirekte Übergänge	130
10.4.	Weitere Wirkungen der Strahlenabsorption	130
10.4.1.	Die Fotoleitfähigkeit	130
10.4.2.	Fotodioden	131
10.4.3.	Fotoelemente	132
10.5.	Lumineszenz	133
10.5.1.	Die STOKESSche Regel	133

10.5.2.	Arten der Lumineszenz in Festkörpern	133
10.5.3.	Injektionslichtquellen (Leuchtdioden)	135
10.5.4.	Leuchtcondensatoren	136
10.6.	Exzitonen	136
11.	Die Supraleitung	138
11.1.	Supraleiter I. Art.	138
11.1.1.	Sprungtemperatur und Dauerstrom	138
11.1.2.	Magnetfeld und Supraleitung	139
11.2.	Elektronentheoretische Deutung der Supraleitung	140
11.2.1.	Erste Anhaltspunkte	140
11.2.2.	COOPER-Paare	141
11.2.3.	Die Energielücke	142
11.2.4.	Die Messung der Energielücke	143
11.3.	Der Suprastrom als Quantenerscheinung	143
11.3.1.	Das Flußquant	143
11.3.2.	Messung des Flußquants	144
11.3.3.	Der JOSEPHSON-Effekt	145
11.3.3.1.	Der JOSEPHSON-Gleichstrom	145
11.3.3.2.	Der JOSEPHSON-Wechselstrom	146
11.4.	Supraleiter II. Art	147
11.4.1.	Kritische Größen	147
11.4.2.	Flußschläuche	148
11.4.3.	Harte Supraleiter	149
12.	Magnetische Eigenschaften der Festkörper	152
12.1.	Magnetische Grundeigenschaften und Grundgrößen	152
12.1.1.	Grundgrößen des magnetischen Feldes	152
12.1.2.	Allgemeines Verhalten der Stoffe im Magnetfeld	153
12.2.	Der atomare Ursprung des Magnetismus.	154
12.2.1.	Das magnetische Bahn- und Spinmoment	154
12.2.2.	Dia- und paramagnetische Festkörper	155
12.2.3.	Der Paramagnetismus der Metalle	156
12.3.	Struktureller Magnetismus	157
12.3.1.	Spinstrukturen	157
12.3.2.	Spinstruktur und Atombau	157
12.3.3.	Die Austauschenergie	158
12.4.	Der Ferromagnetismus	159
12.4.1.	Die Magnetisierungskurve	159
12.4.2.	Ferromagnetismus und Temperatur	161
12.4.3.	Domänen	161
12.4.4.	Die BLOCH-Wände und ihre Verschiebung	163
12.5.	Der Antiferromagnetismus	164
12.6.	Der Ferrimagnetismus	164
12.6.1.	Allgemeine Eigenschaften ferrimagnetischer Stoffe	164

12.6.2.	Zylinderdomänen in dünnen Schichten	166
12.6.3.	Bewegung und Detektion von Zylinderdomänen	167
13.	Die dielektrischen Eigenschaften der Festkörper	169
13.1.	Das elektrische Feld im Festkörper	169
13.1.1.	Die Feldgrößen	169
13.1.2.	Die Entelektrisierung	170
13.2.	Atomare Ursachen der Polarisation	170
13.2.1.	Die permanente Polarisation	170
13.2.2.	Die Verschiebungspolarisation	171
13.2.3.	Die Orientierungspolarisation	172
13.2.4.	Polarisierbarkeit und Dielektrizitätszahl	172
13.3.	Ferroelektrische Erscheinungen	173
13.3.1.	Ferroelektrische Dielektrika	173
13.3.2.	Die Sättigungspolarisation	174
13.3.3.	Ferroelektrizität und Temperatur	174
13.3.4.	Ferroelektrische Hysterese und Domänen	175
13.3.5.	Antiferroelektrische Kristalle	176
13.4.	Die Piezoelektrizität	176
13.4.1.	Piezoelektrizität und Druckspannung	176
13.4.2.	Atomare Ursache der Piezoelektrizität	178
13.4.3.	Ferroelektrische Keramiken	178
13.4.4.	Der inverse piezoelektrische Effekt	180
13.4.5.	Wirkungsgrad und Anwendungen des piezoelektrischen Effektes	180
14.	Atomphysikalische Grundlagen	181
14.1.	Anzahl, Masse und Raumbeanspruchung der Atome	181
14.2.	Ergebnisse der klassischen Wärmetheorie	182
14.3.	Das MAXWELL-BOLTZMANNsche Verteilungsgesetz	183
14.4.	Wellen und Teilchen	184
14.4.1.	Energiequanten	184
14.4.2.	Energie und Impuls von Teilchen und Strahlungsquanten	185
14.4.3.	Der Dualismus Welle-Teilchen	185
14.5.	Das BOHRsche Atommodell	186
14.5.1.	Die Bestandteile des Atoms	186
14.5.1.1.	Der Atomkern	186
14.5.1.2.	Die Atomhülle	187
14.5.2.	Die BOHRschen Postulate	187
14.5.3.	Das Wasserstoffatom	187
14.5.3.1.	Der Atomradius	187
14.5.3.2.	Die Energie des kreisenden Elektrons	188
14.5.3.3.	Anregung und Serienformeln	188
14.5.3.4.	Ionisierung	189
14.5.4.	Die weiteren Quantenzahlen	190
14.5.4.1.	Die Hauptquantenzahl n	190
14.5.4.2.	Die Nebenquantenzahl l	190
14.5.4.3.	Die magnetische Quantenzahl m	191

14.5.4.4.	Die Spinquantenzahl s	191
14.5.5.	Der Aufbau der größeren Atome	191
14.5.5.1.	Das PAULI-Prinzip	191
14.5.5.2.	Schalenbau und Periodensystem	192
14.6.	Das Orbitalmodell	193
14.6.1.	Die Weiterführung der Quantentheorie	193
14.6.2.	Die physikalische Bedeutung der Wellenfunktion	194
14.6.3.	Beispiele für Orbitalmodelle	194
Anhang:	Tabelle 11. Eigenschaften fester Körper	196
	Tabelle 12. Eigenschaften von Halbleitern	202
	Literatur- und Quellenverzeichnis.	203
	Bildquellenverzeichnis	204
	Sachwortverzeichnis	205

1. Kristalle und Kristallgitter

1.1. Kristallsysteme

Der systematischen Erforschung der Festkörper kommt ein sehr günstiger Umstand entgegen: Sie bestehen überwiegend aus Kristallen. Meist sind es winzig kleine Kriställchen, die mit dem bloßen Auge einzeln nicht erkennbar und zu einer äußerlich gestaltlosen Masse zusammengewachsen sind. In Ausnahmefällen aber treten sie uns in prachtvoll ausgebildeten Exemplaren entgegen (Bild 1.1). Schon der äußere Anblick läßt vermuten, daß ihre atomaren Bestandteile ein mathematisch exaktes Gefüge bilden. Körper, denen eine solche innere Kristallstruktur fehlt, stehen daher mehr am Rande der eigentlichen Festkörperphysik: Wir schließen deshalb die amorphen Stoffe, z. B. die (mitunter als besonders zähe Flüssigkeiten bezeichneten) Gläser, die aus unregelmäßig verschlungenen Riesenmolekülen polymerisierten Plaste und nicht zuletzt auch die organischen Feststoffe, wie Holz oder Knochen, aus unseren Betrachtungen aus.

Der Formenreichtum der Kristalle ist auf den ersten Blick verwirrend. Man findet kaum zwei natürlich gewachsene Exemplare, die sich in der Art der zur Ausbildung gelangten Flächen völlig gleichen. Wohl aber wurde schon frühzeitig (NIKOLAUS STENO, 1669) gefunden, daß an den Kristallkanten eines bestimmten Stoffes immer die gleichen charakteristischen Winkel wiederkehren. Dieses **Gesetz von der Konstanz der Winkel** fordert also für alle Individuen einer Kristallart die absolute Gleichheit der Winkel zwischen einander entsprechenden Flächen.

Ein auffallendes Merkmal vieler Kristalle ist ihre Symmetrie. Aufgrund von Symmetriebetrachtungen ist es dann schließlich auch gelungen, die Vielfalt der Kristalle auf **Kristallsysteme** zurückzuführen, indem man, ähnlich wie in der Geometrie, ein dem jeweiligen Kristalltyp angepaßtes Achsensystem (Bild 1.2) zugrunde legt, auf das sich dann alle Flächen des Kristalls leicht beziehen lassen.

Folgende Kristallsysteme werden unterschieden (Bild 1.3):

- a) **Das kubische System:** 3 gleich lange Achsen schneiden sich unter rechten Winkeln (Beispiel: der Würfel oder das von 8 gleichseitigen Dreiecken begrenzte Oktaeder).
- b) **Das tetragonale System:** 2 gleich lange Achsen bilden einen rechten Winkel, die 3. Achse von abweichender Länge steht senkrecht auf beiden (Beispiel: Säule mit quadratischem Querschnitt).
- c) **Das orthorhombische System:** 3 ungleich lange Achsen schneiden sich unter rechten Winkeln (Beispiel: Quader).

Bild 1.1 Natürlich gewachsene Quarzkristalle

Bild 1.2 Achsen- und Winkelbezeichnungen

- d) Das rhomboedrische System:** 3 gleich lange Achsen schneiden sich unter gleich großen, aber nicht rechten Winkeln (Beispiel: Rhomboeder, d. i. ein in Richtung der Raumdiagonalen zusammengeschobener oder gestreckter Würfel).
- e) Das hexagonale System:** 3 gleich lange Achsen schneiden sich unter Winkeln von 60° , eine 4. Achse von abweichender Länge steht senkrecht auf der von den anderen Achsen gebildeten Ebene (Beispiel: 6seitiges Prisma oder 6seitige Pyramide).
- f) Das monokline System:** 2 Achsen von ungleicher Länge schneiden sich schiefwinklig, die 3. Achse von abweichender Länge steht senkrecht auf den beiden anderen.
- g) Das triklone System:** 3 ungleich lange Achsen schneiden sich unter ungleichen Winkeln.

1.2. Das Gesetz der rationalen Indizes

Im allgemeinen Fall kann eine Kristallfläche so liegen, daß sie alle 3 Achsen schneidet. Damit ist ihre Lage durch die Angabe der 3 Achsenabschnitte, die mit a , b , c bezeichnet werden, festgelegt. Da eine Fläche sich während des Kristallwachstums nur parallel