



清华社“视频大讲堂”大系

CAD/CAM/CAE技术视频大讲堂

百万工程师
的首选学习模式
看视频演示+做经典实例+多交流请教

SolidWorks 2014 中文版

机械设计从入门到精通



CAD/CAM/CAE技术联盟◎编著

48集(段)
高清自学视频
70个案例 实例实践
用实例学习
更专业



视频演示 48集(段)高清多媒体教学视频,全程实例操作演示,让学习效率更高!



典型案例 70个不同类型、大小的实例、实践,用实例学习更专业!

超值
赠送

计算机机箱、平移台、手表3大工程图纸案例及配套视频,总计270分钟。



清华大学出版社



清华社“视频大讲堂”大系

CAD/CAM/CAE技术视频大讲堂

SolidWorks 2014 中文版机械设计 从入门到精通

CAD/CAM/CAE 技术联盟 编著

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

《SolidWorks 2014 中文版机械设计从入门到精通》一书详细介绍了 SolidWorks 2014 在机械设计中的应用方法和技巧，主要内容包括 SolidWorks 2014 概述、草图绘制、特征创建、装配体设计、工程图设计、曲面设计、钣金设计、焊接基础知识、有限元分析和运动仿真等知识。在叙述过程中突出了实用性和技巧性，使学习者可以很快地掌握 SolidWorks 2014 中机械建模的方法，同时还可以了解 SolidWorks 在各行各业中的应用。

另外，本书随书光盘中还配备了丰富的学习资源，具体内容如下：

1. 48 集（段）本书实例配套教学视频，可像看电影一样轻松学习，然后对照书中实例进行练习。
2. 3 套大型图纸设计方案及同步教学视频，可以增强实战，拓展视野。
3. 全书实例的源文件和素材，方便按照书中实例操作时直接调用。

本书适合广大的技术人员和机械工程专业的学生学习使用，也可以作为各大中专学校的教学参考书，同时也适合读者自学使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

SolidWorks 2014 中文版机械设计从入门到精通/CAD/CAM/CAE 技术联盟编著。—北京：清华大学出版社，2016

（清华社“视频大讲堂”大系 CAD/CAM/CAE 技术视频大讲堂）

ISBN 978-7-302-38412-0

I. ①S… II. ①C… III. ①机械设计-计算机辅助设计-应用软件 IV. ①TH122

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 251320 号

责任编辑：赵洛育

封面设计：李志伟

版式设计：文森时代

责任校对：王 云

责任印制：宋 林

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者：北京市密云县京文制本装订厂

经 销：全国新华书店

开 本：203mm×260mm 印 张：39.25 插 页：5 字 数：1137 千字
(附 DVD 光盘 1 张)

版 次：2016 年 1 月第 1 版 印 次：2016 年 1 月第 1 次印刷

印 数：1~4000

定 价：79.80 元

前言

Preface



SolidWorks 是世界上第一个基于 Windows 开发的三维实体设计软件，该软件以参数化特征造型为基础，具有功能强大、易学易用和技术创新等特点，使得 SolidWorks 成为领先的、主流的三维 CAD 解决方案。因为 SolidWorks 使用了 Windows OLE 技术、直观式设计技术、先进的 parasolid 内核以及良好的与第三方软件的集成技术，使 SolidWorks 成为全球装机量最大、最好用的软件之一。SolidWorks 能够提供不同的设计方案，减少设计过程中的错误并提高产品质量，使用户能在比较短的时间内完成更多的工作，能够更快地将高质量的产品投放市场。SolidWorks 内容博大精深，涉及平面工程制图、三维造型、求逆运算、加工制造、工业标准交互传输、模拟加工过程、电缆布线和电子线路等多个应用领域。自从 1996 年 SolidWorks 引入中国以来，受到了业界的广泛好评，许多高等院校也将 SolidWorks 用作本科生制造专业教学和课程设计的首选软件。本书将以目前使用最广泛的 SolidWorks 2014 版本为基础进行讲解。

一、编写目的

鉴于 SolidWorks 强大的功能和深厚的工程应用底蕴，我们力图开发一本全方位介绍 SolidWorks 在机械设计方面应用实际情况的书籍。我们不求将 SolidWorks 知识点全面讲解清楚，而是针对机械设计行业需要，利用 SolidWorks 大体知识脉络作为线索，以实例作为“抓手”，帮助读者掌握利用 SolidWorks 进行机械设计的基本技能和技巧。

二、本书特点

专业性强

本书作者拥有多年计算机辅助设计领域的经验和教学经验，他们总结多年的设计经验以及教学的心得体会，历时多年精心编著，力求全面、细致地展现出 SolidWorks 2014 在机械设计方面的各种功能和使用方法。在具体讲解的过程中，严格遵守机械设计相关规范和国家标准，这种一丝不苟的细致作风融入字里行间，目的是培养读者严谨细致的工程素养，传播规范的工程设计理论与应用知识。

实例经典

全书包含大小 70 个常见的、不同类型和大小的机械设计实例、实践，可让读者在学习案例的过程中快速了解 SolidWorks 2014 在机械设计中的用途，并加深对知识点的掌握，力求通过实例的演练帮助读者找到一条学习 SolidWorks 2014 的终南捷径。

涵盖面广

本书在有限的篇幅内，包罗了 SolidWorks 2014 在机械设计中常用的全部功能讲解，涵盖了草图绘制、草绘特征、放置特征、特征编辑、零件修改、装配体设计、工程图设计、钣金设计、焊接设计、曲面造型、动画制作、有限元分析和运动仿真等知识。可以说，读者只要有本书在手，SolidWorks 知识全精通。



突出技能提升

本书中有很多实例本身就是工程设计项目案例，经过作者精心提炼和改编，不仅保证了读者能够学好知识点，更重要的是能帮助读者掌握实际的操作技能。全书结合实例详细讲解 SolidWorks 在机械设计中的知识要点，让读者在学习案例的过程中潜移默化地掌握 SolidWorks 软件的操作技巧，同时培养了工程设计实践能力。

三、本书的配套资源

光盘中提供了丰富的学习配套资源，期望读者朋友在最短的时间学会并精通这门技术。

1. 配套教学视频

针对本书实例专门制作了 48 集配套教学视频，读者可以先看视频，像看电影一样轻松愉悦地学习本书内容，然后对照课本加以实践和练习，可以大大提高学习效率。

2. 3 套常见图纸设计方案及同步教学视频

为了帮助读者拓展视野，本光盘特意赠送 3 套设计方案，图纸源文件，视频教学录像（动画演示），总长 270 分钟。

3. 全书实例的源文件和素材

本书附带了很多实例，光盘中包含实例和练习实例的源文件和素材，读者可以安装 SolidWorks 软件，打开并使用它们。

四、关于本书的服务

1. “SolidWorks 2014 简体中文版”安装软件的获取

按照本书上的实例进行操作练习，以及使用 SolidWorks 2014 进行绘图，需要事先在电脑上安装 SolidWorks 2014 软件。“SolidWorks 2014 简体中文版”安装软件可以登录 <http://www.solidworks.com.cn/> 联系购买正版软件，或者申请使用其试用版。另外，当地电脑城、软件经销商一般有售。（注：因为版权问题，随书光盘中不附赠 SolidWorks 2014 的安装软件。）

2. 关于本书的技术问题或有关本书信息的发布

读者朋友遇到有关本书的技术问题，可以登录 www.tup.com.cn，找到该书后单击下部的“网络资源”下载，看该书的留言是否已经对相关问题进行了回复，如果没有请直接留言或者将问题发到邮箱 win760520@126.com 或 CADCAMCAE7510@163.com，我们将及时回复。

3. 关于本书光盘的使用

本书光盘可以放在电脑 DVD 格式光驱中使用，其中的视频文件可以用播放软件进行播放，但不能在家用 DVD 播放机上播放，也不能在 CD 格式光驱的电脑上使用（现在 CD 格式的光驱已经很少）。如果光盘仍然无法读取，最快的办法是建议换一台电脑读取，然后复制过来，极个别光驱与光盘不兼容的现象是有的。另外，盘面有脏物建议要先行擦拭干净。

五、关于作者

本书由 CAD/CAM/CAE 技术联盟组织编写。CAD/CAM/CAE 技术联盟是一个 CAD/CAM/CAE 技术研讨、工程开发、培训咨询和图书创作的工程技术人员协作联盟，包含 20 多位专职和众多兼职 CAD/CAM/CAE 工程技术专家。其中赵志超、张辉、赵黎黎、朱玉莲、徐声杰、张琪、卢园、杨雪静、孟培、闫聪聪、李兵、甘勤涛、孙立明、李亚莉、王敏、宫鹏涵、左昉、李谨等参与了具体章节



的编写工作，对他们的付出表示真诚的感谢。

CAD/CAM/CAE 技术联盟负责人由 Autodesk 中国认证考试中心首席专家担任，全面负责 Autodesk 中国官方认证考试大纲制定、题库建设、技术咨询和师资力量培训工作，成员精通 Autodesk 系列软件。其创作的很多教材成为国内具有引导性的旗帜作品，在国内相关专业方向图书创作领域具有举足轻重的地位。

六、致谢

在本书的写作过程中，策划编辑刘利民先生和杨静华女士给予了很大的帮助和支持，提出了很多中肯的建议，在此表示感谢。同时，还要感谢清华大学出版社的所有编审人员为本书的出版所付出的辛勤劳动。本书的成功出版是大家共同努力的结果，谢谢所有给予支持和帮助的人们。

编 者



Note

目 录

Contents



第1章 SolidWorks 2014 概述	1
1.1 SolidWorks 2014 简介	2
1.1.1 启动 SolidWorks 2014	2
1.1.2 新建文件	3
1.1.3 SolidWorks 用户界面	4
1.2 SolidWorks 工作环境设置	8
1.2.1 设置工具栏	8
1.2.2 设置工具栏命令按钮	9
1.2.3 设置快捷键	10
1.2.4 设置背景	11
1.2.5 设置单位	13
1.3 文件管理	14
1.3.1 打开文件	14
1.3.2 保存文件	14
1.3.3 退出 SolidWorks 2014	16
1.4 视图操作	16
1.5 实践与操作	22
1.5.1 熟悉操作界面	22
1.5.2 设置系统选项	22
1.6 思考练习	22
第2章 草图绘制	23
(视频讲解: 12分钟)	
2.1 草图绘制的基本知识	24
2.1.1 进入草图绘制	24
2.1.2 退出草图绘制	24
2.1.3 草图绘制工具	25
2.1.4 绘图光标和锁点光标	28
2.2 草图绘制	28
2.2.1 绘制点	28
2.2.2 绘制直线与中心线	30
2.2.3 绘制圆	31
2.2.4 绘制圆弧	32
2.2.5 绘制矩形	35

2.2.6 绘制多边形	37
2.2.7 绘制椭圆与部分椭圆	38
2.2.8 绘制抛物线	40
2.2.9 绘制样条曲线	40
2.2.10 绘制草图文字	42
2.3 草图编辑工具	43
2.3.1 绘制圆角	43
2.3.2 绘制倒角	44
2.3.3 等距实体	45
2.3.4 转换实体引用	46
2.3.5 草图剪裁	47
2.3.6 草图延伸	48
2.3.7 分割草图	48
2.3.8 镜向草图	49
2.3.9 线性草图阵列	50
2.3.10 圆周草图阵列	51
2.3.11 移动草图	52
2.3.12 复制草图	52
2.3.13 旋转草图	53
2.3.14 缩放草图	53
2.3.15 伸展草图	54
2.4 尺寸标注	55
2.4.1 度量单位	55
2.4.2 线性尺寸的标注	55
2.4.3 直径和半径尺寸的标注	56
2.4.4 角度尺寸的标注	57
2.5 添加几何关系	58
2.5.1 水平约束	59
2.5.2 垂直约束	60
2.5.3 共线约束	61
2.5.4 垂直约束	63
2.5.5 平行约束	64
2.5.6 相等约束	64
2.5.7 固定约束	65



2.5.8 相切约束.....	66	4.3 坐标系.....	103
2.6 自动添加几何关系.....	67	4.4 参考点.....	104
2.7 编辑约束.....	68	4.4.1 圆弧中心参考点	104
2.8 综合实例.....	69	4.4.2 面中心参考点	105
2.8.1 气缸体截面草图	69	4.4.3 交叉点	105
2.8.2 连接片截面草图	71	4.4.4 投影点	106
2.9 实践与操作.....	74	4.4.5 创建多个参考点	106
2.9.1 绘制角铁草图	74	4.5 实践与操作	107
2.9.2 绘制底座草图	74	4.5.1 创建基准面	107
2.10 思考练习	74	4.5.2 创建坐标系	107
第3章 3D 草图和 3D 曲线	76	4.6 思考练习	107
3.1 3D 草图	77	第5章 草绘特征	108
3.1.1 绘制 3D 空间直线	77	(视频讲解: 39 分钟)	
3.1.2 建立坐标系	78	5.1 拉伸凸台/基体特征	109
3.2 创建曲线	78	5.1.1 拉伸凸台/基体	109
3.2.1 投影曲线	79	5.1.2 拉伸薄壁特征	111
3.2.2 组合曲线	80	5.1.3 实例——大臂	112
3.2.3 螺旋线和涡状线	81	5.2 旋转凸台/基体特征	115
3.2.4 分割线	84	5.2.1 旋转凸台/基体	115
3.2.5 通过参考点的曲线	86	5.2.2 旋转薄壁凸台/基体	117
3.2.6 通过 XYZ 点的曲线	87	5.2.3 实例——油标尺	119
3.3 综合实例——暖气管道	89	5.3 扫描特征	120
3.4 实践与操作	92	5.3.1 凸台/基体扫描	121
3.4.1 绘制弹簧	92	5.3.2 引导线扫描	122
3.4.2 绘制平移台丝杠	93	5.4 放样凸台/基体特征	124
3.5 思考练习	94	5.4.1 放样凸台/基体	124
第4章 参考几何体	95	5.4.2 引导线放样	126
4.1 基准面	96	5.4.3 中心线放样	127
4.1.1 通过直线/点方式	96	5.4.4 用分割线放样	128
4.1.2 点和平行面方式	96	5.5 切除特征	129
4.1.3 夹角方式	97	5.5.1 拉伸切除特征	129
4.1.4 等距离方式	98	5.5.2 实例——小臂	131
4.1.5 垂直于曲线方式	98	5.5.3 旋转切除	135
4.1.6 曲面切平面方式	99	5.5.4 切除扫描	135
4.2 基准轴	100	5.5.5 异型孔向导	136
4.2.1 一直线/边线/轴方式	100	5.5.6 实例——螺母	138
4.2.2 两平面方式	101	5.6 综合实例——基座	141
4.2.3 两点/顶点方式	101	5.7 实践与操作	146
4.2.4 圆柱/圆锥面方式	102	5.7.1 绘制封油圈	146
4.2.5 点和面/基准面方式	102	5.7.2 绘制液压杆	146



Note

第6章 放置特征	148
(视频讲解: 68分钟)	
6.1 圆角特征	149
6.1.1 恒定大小圆角特征	149
6.1.2 多半径圆角特征	151
6.1.3 圆形角圆角特征	151
6.1.4 逆转圆角特征	152
6.1.5 变量大小圆角特征	153
6.1.6 实例——三通管	155
6.2 倒角特征	160
6.2.1 创建倒角特征	160
6.2.2 实例——法兰盘	162
6.3 圆顶特征	164
6.3.1 创建圆顶特征	165
6.3.2 实例——螺丝刀	166
6.4 抽壳特征	169
6.4.1 等厚度抽壳特征	170
6.4.2 多厚度抽壳特征	171
6.4.3 实例——移动轮支架	171
6.5 拔模特征	176
6.5.1 中性面拔模特征	177
6.5.2 分型线拔模特征	178
6.5.3 阶梯拔模特征	179
6.5.4 实例——圆锥销	180
6.6 筋特征	182
6.6.1 创建筋特征	182
6.6.2 实例——导流盖	183
6.7 包覆	186
6.8 综合实例——托架的创建	186
6.8.1 固定部分基体的创建	187
6.8.2 创建工作部分基体	188
6.8.3 连接部分基体的创建	189
6.8.4 切除固定部分基体	191
6.8.5 光孔、沉头孔和圆角的创建	192
6.9 实践与操作	194
6.9.1 绘制液压缸	194
6.9.2 绘制异型孔零件	196
6.10 思考练习	197
第7章 特征的复制	198
(视频讲解: 78分钟)	
7.1 阵列特征	199
7.1.1 线性阵列	199
7.1.2 圆周阵列	201
7.1.3 草图驱动阵列	202
7.1.4 曲线驱动阵列	202
7.1.5 表格驱动阵列	204
7.1.6 填充阵列	205
7.1.7 实例——接口	208
7.2 镜向特征	213
7.2.1 镜向特征	213
7.2.2 镜向实体	214
7.2.3 实例——管接头	214
7.3 特征的复制与删除	224
7.4 综合实例——壳体	226
7.5 实践与操作	238
7.5.1 绘制叶轮	238
7.5.2 绘制主连接零件	240
7.6 思考练习	243
第8章 修改零件	244
8.1 参数化设计	245
8.1.1 特征尺寸	245
8.1.2 方程式驱动尺寸	245
8.1.3 系列零件设计表	248
8.2 库特征	251
8.2.1 库特征的创建与编辑	251
8.2.2 将库特征添加到零件中	251
8.3 查询	252
8.3.1 测量	252
8.3.2 质量属性	253
8.3.3 截面属性	254
8.4 零件的特征管理	256
8.4.1 退回与插入特征	256
8.4.2 压缩与解除压缩特征	258
8.4.3 Instant3D	259
8.5 模型显示	260
8.5.1 设置零件的颜色	260
8.5.2 设置零件的透明度	262
8.5.3 贴图	263
8.5.4 布景	265
8.5.5 PhotoView 360 渲染	266
8.6 实践与操作	271
8.6.1 查询属性	271



8.6.2	更改颜色	271
8.7	思考练习	271
第 9 章	装配体设计	272
9.1	装配体基本操作	273
9.1.1	创建装配体文件	273
9.1.2	插入装配零件	274
9.1.3	删除装配零件	275
9.2	定位零部件	275
9.2.1	固定零部件	275
9.2.2	移动零部件	276
9.2.3	旋转零部件	277
9.3	设计方法	278
9.3.1	自下而上设计方法	278
9.3.2	自上而下设计方法	278
9.4	配合关系	279
9.4.1	添加配合关系	279
9.4.2	删除配合关系	280
9.4.3	修改配合关系	280
9.5	零件的复制、阵列与镜向	280
9.5.1	零件的复制	280
9.5.2	零件的阵列	281
9.5.3	零件的镜向	282
9.6	装配体检查	284
9.6.1	碰撞测试	284
9.6.2	动态间隙	285
9.6.3	体积干涉检查	285
9.6.4	装配体统计	286
9.7	爆炸视图	287
9.7.1	生成爆炸视图	287
9.7.2	编辑爆炸视图	288
9.8	装配体的简化	289
9.8.1	零部件显示状态的切换	289
9.8.2	零部件压缩状态的切换	291
9.9	综合实例——机械臂装配	292
9.10	实践与操作	297
9.11	思考练习	297
第 10 章	动画制作	299
<u>(视频讲解: 29 分钟)</u>		
10.1	运动算例	300
10.1.1	新建运动算例	300
10.1.2	运动算例 MotionManager 简介	300
10.2	添加动画	302
10.2.1	动画向导	302
10.2.2	旋转	302
10.2.3	实例——凸轮旋转	303
10.2.4	爆炸/解除爆炸	304
10.2.5	保存动画	306
10.2.6	实例——传动装配体分解结合 动画	307
10.3	动画进阶	310
10.3.1	基于关键帧动画	310
10.3.2	实例——创建传动装配体的 动画	310
10.3.3	基于马达的动画	311
10.3.4	实例——传动装配体动画	314
10.3.5	基于相机模的动画	316
10.3.6	实例——传动装配体基于相机的 动画	317
10.4	基本运动	321
10.4.1	弹簧	321
10.4.2	引力	322
10.5	更改视象属性	322
10.6	保存动画	322
10.7	综合实例——差动机构运动 模拟	323
10.8	实践与操作	327
10.8.1	创建动画	327
10.8.2	创建线性马达的制动器 装配体动画	328
10.9	思考练习	328
第 11 章	工程图设计	329
<u>(视频讲解: 24 分钟)</u>		
11.1	工程图的绘制方法	330
11.2	定义图纸格式	331
11.3	标准三视图的绘制	333
11.3.1	用标准方法生成标准三视图	334
11.3.2	超文本链接生成标准三视图	334
11.4	模型视图的绘制	334
11.5	绘制视图	335



Note

11.5.1 剖面视图	335	12.2.4 旋转生成退刀槽	374
11.5.2 对齐剖视图	336	12.2.5 打孔	375
11.5.3 投影视图	338	12.2.6 阵列孔特征	375
11.5.4 辅助视图	338	12.2.7 创建通孔、倒角	376
11.5.5 局部视图	339	12.3 齿轮泵后盖	377
11.5.6 断裂视图	340	12.3.1 创建齿轮泵后盖主体	378
11.5.7 实例——基座模型视图	341	12.3.2 创建螺纹特征	379
11.6 编辑工程视图	345	12.3.3 创建安装轴孔	381
11.6.1 移动视图	345	12.3.4 创建螺钉连接孔	381
11.6.2 旋转视图	345	12.3.5 创建圆角特征	383
11.7 视图显示控制	346	12.3.6 齿轮泵前盖设计	383
11.7.1 显示和隐藏	346	12.4 传动轴	384
11.7.2 更改零部件的线型	346	12.4.1 创建轴基础造型	384
11.7.3 图层	347	12.4.2 创建键槽	385
11.8 标注尺寸	348	12.4.3 创建螺纹和倒角特征	386
11.8.1 插入模型尺寸	348	12.4.4 支撑轴创建	388
11.8.2 注释	349	12.5 圆锥齿轮	388
11.8.3 标注表面粗糙度	350	12.5.1 创建基本实体	389
11.8.4 标注形位公差	350	12.5.2 创建锥齿特征	390
11.8.5 标注基准特征符号	351	12.5.3 拉伸、切除实体生成锥齿轮	393
11.8.6 实例——基座视图尺寸标注	352	12.6 齿轮泵基座	393
11.9 打印工程图	358	12.6.1 创建基座主体	394
11.10 综合实例——机械臂装配体 工程图	359	12.6.2 创建进出油口	396
11.11 实践与操作	365	12.6.3 创建连接螺纹孔特征	397
11.11.1 绘制透盖工程图	365	12.6.4 创建定位销孔特征	398
11.11.2 绘制阀门工程图	366	12.6.5 创建底座部分及倒圆角	398
11.12 思考练习	367	12.7 齿轮泵装配	399
第 12 章 齿轮泵设计综合实例	368	12.7.1 齿轮泵轴组件装配	399
(视频讲解: 114 分钟)		12.7.2 总体装配	404
12.1 螺钉	369	12.7.3 创建爆炸视图	409
12.1.1 创建圆柱形基体	369	12.8 齿轮泵装配工程图	416
12.1.2 切除生成孔特征	369	12.8.1 创建视图	416
12.1.3 创建切除圆锥面	370	12.8.2 创建明细表	417
12.1.4 创建内六角孔	370	12.8.3 标注尺寸和技术要求	419
12.1.5 创建螺柱部分	371	12.9 实践与操作	420
12.1.6 生成螺纹实体	371	12.9.1 绘制上阀瓣	420
12.2 压紧螺母	372	12.9.2 绘制阀体	421
12.2.1 创建圆柱形基体	372	12.10 思考练习	425
12.2.2 利用异形孔向导生成螺纹孔	373		
12.2.3 创建螺纹孔底面	374		
第 13 章 曲面造型基础	427		
(视频讲解: 45 分钟)			
13.1 曲线的生成	428		



Note

13.1.1 投影曲线.....	428	14.4 钣金特征	480
13.1.2 三维样条曲线的生成	431	14.4.1 法兰特征	480
13.1.3 组合曲线.....	432	14.4.2 边线法兰	483
13.1.4 螺旋线和涡状线	433	14.4.3 斜接法兰	485
13.1.5 分割线.....	434	14.4.4 褶边特征	487
13.2 曲面的生成方式.....	436	14.4.5 绘制的折弯特征.....	488
13.2.1 拉伸曲面.....	436	14.4.6 闭合角特征	489
13.2.2 旋转曲面.....	437	14.4.7 转折特征	490
13.2.3 扫描曲面.....	438	14.4.8 放样折弯特征	491
13.2.4 放样曲面.....	439	14.4.9 切口特征	493
13.2.5 等距曲面.....	439	14.4.10 展开钣金折弯	494
13.2.6 延展曲面.....	440	14.4.11 断开边角/边角剪裁特征	496
13.2.7 边界曲面.....	441	14.4.12 通风口	497
13.2.8 自由形特征.....	442	14.4.13 实例——校准架.....	499
13.2.9 实例——轮毂.....	443	14.5 钣金成形	504
13.3 曲面编辑	452	14.5.1 使用成形工具	504
13.3.1 填充曲面.....	452	14.5.2 修改成形工具	505
13.3.2 缝合曲面.....	453	14.5.3 创建新成形工具	506
13.3.3 延伸曲面.....	454	14.6 综合实例——硬盘支架	509
13.3.4 剪裁曲面.....	455	14.6.1 创建硬盘支架主体	509
13.3.5 移动/复制/旋转曲面.....	456	14.6.2 创建硬盘支架卡口	512
13.3.6 删除曲面.....	457	14.6.3 创建成形工具 1	515
13.3.7 替换面.....	458	14.6.4 添加成形工具 1	520
13.3.8 中面.....	459	14.6.5 创建成形工具 2	522
13.3.9 曲面切除	460	14.6.6 添加成形工具 2	526
13.4 综合实例——风叶建模	461	14.6.7 创建排风扇以及细节处理	528
13.5 实践与操作	471	14.7 实践与操作	532
13.6 思考练习	473	14.8 思考练习	533
第 14 章 钣金设计基础.....	474	第 15 章 焊接基础知识	535
(视频讲解: 49 分钟)		(视频讲解: 28 分钟)	
14.1 概述	475	15.1 概述	536
14.1.1 折弯系数	475	15.2 焊件特征工具与焊件菜单	536
14.1.2 折弯扣除	475	15.2.1 启用焊件特征工具栏	536
14.1.3 K-因子	475	15.2.2 焊件子菜单	537
14.1.4 折弯系数表	476	15.3 焊件特征工具使用方法	537
14.2 钣金特征工具与钣金菜单	477	15.3.1 结构构件特征	538
14.2.1 启用钣金特征工具栏	477	15.3.2 生成自定义结构构件轮廓	539
14.2.2 钣金菜单	478	15.3.3 剪裁/延伸特征	541
14.3 转换钣金特征	479	15.3.4 顶端盖特征	542
14.3.1 使用基体-法兰特征	479	15.3.5 角撑板特征	543
14.3.2 用零件转换为钣金的特征	479	15.3.6 圆角焊缝特征	545

**Note**

15.3.7 实例——鞋架	545
15.4 焊件切割清单	553
15.4.1 更新焊件切割清单	553
15.4.2 将特征排除在切割清单之外	554
15.4.3 自定义焊件切割清单属性	554
15.4.4 焊件工程图	555
15.4.5 在焊件工程图中生成切割 清单	556
15.4.6 编辑切割清单	557
15.4.7 添加零件序号	558
15.4.8 生成焊件实体的视图	559
15.5 装配体中焊缝的创建	560
15.5.1 焊接类型	560
15.5.2 焊缝的顶面高度和半径	560
15.5.3 焊缝结合面	561
15.5.4 创建焊缝	562
15.6 综合实例——轴承支架	564
15.7 实践与操作	569
15.8 思考练习	571
第 16 章 有限元分析	573
(视频讲解: 35 分钟)	
16.1 有限元法	574
16.2 有限元分析法 (FEA) 的基本 概念	574
16.3 SolidWorks SimulationXpress 应用	575
16.3.1 SolidWorks SimulationXpress 向导	575
16.3.2 实例——手轮应力分析	576
16.4 SolidWorks Simulation 2014 功能和 特点	582
16.5 SolidWorks Simulation 2014 的 启动	583
16.6 SolidWorks Simulation 2014 的 使用	584
16.6.1 算例专题	584
16.6.2 定义材料属性	585
16.6.3 载荷和约束	586
16.6.4 网格的划分和控制	587
16.6.5 运行分析与观察结果	588
16.6.6 实例——压力容器的应力分析 设计	590
16.7 综合实例——板中圆孔的应力集中 问题	594
16.8 实践与操作	599
16.8.1 分析受压失稳问题	599
16.8.2 计算疲劳寿命问题	600
16.9 思考练习	600
第 17 章 运动仿真	601
17.1 虚拟样机技术及运动仿真	602
17.1.1 虚拟样机技术	602
17.1.2 数字化功能样机及机械系统 动力学分析	603
17.2 SolidWorks Motion 启动	604
17.3 Motion 分析运动算例	604
17.3.1 马达	604
17.3.2 阻尼	604
17.3.3 接触	605
17.3.4 力	605
17.3.5 引力	607
17.3.6 实例——冲压机构	607
17.4 综合实例——自卸车斗驱动	609
17.5 实践与操作	614
17.5.1 运动仿真一	614
17.5.2 运动仿真二	615
17.6 思考练习	616


第1章

SolidWorks 2014 概述

本章简要介绍了 SolidWorks 软件的基本知识，主要讲解软件的工作环境及视图显示，使读者基本了解用户界面，为后面绘图操作打下基础。

- SolidWorks 用户界面
 - SolidWorks 工作环境设置
 - 文件管理

任务驱动&项目案例



**Note**

SolidWorks 公司推出的 SolidWorks 2014 在创新性、便捷性以及界面的人性化等方面都得到了增强，性能和质量进行了大幅度的完善，同时开发了更多 SolidWorks 新设计功能，使产品开发流程发生了根本性的变革；支持全球性的协作和连接，大大缩短了产品设计的时间，提高了产品设计的效率。

SolidWorks 2014 在用户界面、草图绘制、特征、成本、零件、装配体、SolidWorks Enterprise PDM、Simulation、运动算例、工程图、出详图、钣金设计、输出和输入以及网络协同等方面都得到了增强，比原来的版本至少增强了 250 个用户功能，使用户可以更方便地使用该软件。本节将介绍 SolidWorks 2014 的一些基本知识。

1.1.1 启动 SolidWorks 2014

SolidWorks 2014 安装完成后，即可启动该软件。在 Windows 操作环境下，选择“开始”→“所有程序”→SolidWorks 2014 命令，或者双击桌面上 SolidWorks 2014 的快捷方式图标，即可启动该软件。SolidWorks 2014 的启动界面如图 1-1 所示。

启动界面消失后，系统进入 SolidWorks 2014 的初始界面，初始界面中只有几个菜单栏和“标准”工具栏，如图 1-2 所示，用户可在设计过程中根据自己的需要打开其他工具栏。




图 1-1 SolidWorks 2014 的启动界面




图 1-2 SolidWorks 2014 的初始界面



Note

1.1.2 新建文件

单击“标准”工具栏中的“新建”按钮□，或者选择菜单栏中的“文件”→“新建”命令，根据个人习惯选择SolidWorks所使用的单位制和标准，单击“确定”按钮。弹出的“新建SolidWorks文件”对话框如图1-3所示，各按钮的功能如下。



图1-3 “新建SolidWorks文件”对话框

- “零件”按钮：双击该按钮，可以生成单一的三维零部件文件。
- “装配体”按钮：双击该按钮，可以生成零件或其他装配体的排列文件。
- “工程图”按钮：双击该按钮，可以生成属于零件或装配体的二维工程图文件。

单击“零件”按钮，再单击“确定”按钮，即进入完整的用户界面。

在SolidWorks 2014中，“新建SolidWorks文件”对话框有两个版本可供选择，一个是高级版本，一个是新手版本。

高级版本在各个标签上显示模板图标对话框，当选择某一文件类型时，模板预览出现在预览框中。在该版本中，用户可以保存模板，添加自己的标签，也可以选择Tutorial标签来访问指导教程模板。

在如图1-3所示的“新建SolidWorks文件”对话框中单击“新手”按钮，即进入新手版本的“新建SolidWorks文件”对话框，如图1-4所示。该版本中使用较简单的对话框，提供零件、装配体和工程图文档的说明。




图1-4 新手版本的“新建SolidWorks文件”对话框



1.1.3 SolidWorks 用户界面

新建一个零件文件后，进入 SolidWorks 2014 用户界面，如图 1-5 所示，其中包括菜单栏、工具栏、特征管理区、图形区和状态栏等。




图 1-5 SolidWorks 的用户界面

装配体文件和工程图文件与零件文件的用户界面类似，在此不再赘述。

菜单栏包含了所有 SolidWorks 的命令，工具栏可根据文件类型（零件、装配体或工程图）来调整和放置并设定其显示状态。SolidWorks 用户界面底部的状态栏可以提供设计人员正在执行的功能的有关信息。下面介绍该用户界面的一些基本功能。

1. 菜单栏

菜单栏显示在标题栏的下方，默认情况下菜单栏是隐藏的，只显示“标准”工具栏，如图 1-6 所示。



图 1-6 “标准”工具栏

要显示菜单栏，需要将光标移动到 SolidWorks 图标 上或单击，显示的菜单栏如图 1-7 所示。若要始终保持菜单栏可见，需要将“图钉”图标 更改为钉住状态 , 其中最关键的功能集中在“插入”菜单和“工具”菜单中。




图 1-7 菜单栏

通过单击工具栏按钮旁边的下移方向键，可以打开带有附加功能的弹出菜单，这样可以通过工具栏访问更多的菜单命令。例如，“保存”按钮 的下拉菜单包括“保存”“另存为”“保存所有”和“出