

高职高专教育精品规划教材

“教、学、做”一体化实训教材

AutoCAD

工程制图实训教程

张多峰 郭栋 唐诚 张建福 编著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

高职高专教育精品规划教材——“教、学、做”一体化实训教材

AutoCAD 工程制图实训教程

张多峰 郭栋 唐诚 张建福 编著



中国水利水电出版社
www.waterspub.com.cn

内 容 提 要

本教材采用“教、学、做”一体化的教学模式。全书共设计十四个实训，包括：直线段图形的绘制；绘图基本设置；圆弧连接作图；常见几何图形的绘制；图形编辑命令的应用；组合体三视图绘制；轴测图的绘制；简单体三维实体的创建；组合体三维实体的创建；建筑平面图绘制；建筑立面图绘制；水利工程图绘制；机械零件图绘制；机械装配图绘制。

本教材编写以工程实用为原则，内容由浅入深，层次清晰，图例经典，绘图技巧运用自然，任务与内容安排易于组织教学和自学，适合于高等职业院校建筑、水利、机械等专业作为教材使用，也适合各类工程技术人员作为自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

AutoCAD工程制图实训教程 / 张多峰等编著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2010.6

高职高专教育精品规划教材. “教、学、做”一体化实训教材

ISBN 978-7-5084-7563-9

I. ①A… II. ①张… III. ①工程制图：计算机制图
—应用软件，AutoCAD—高等学校：技术学校—教材 IV.
①TB237

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第117299号

书 名	高职高专教育精品规划教材 “教、学、做”一体化实训教材 AutoCAD 工程制图实训教程
作 者	张多峰 郭栋 唐诚 张建福 编著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
经 售	中国水利水电出版社微机排版中心 北京市兴怀印刷厂 184mm×260mm 16开本 10印张 237千字 2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷 0001—4000册 20.00 元
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京市兴怀印刷厂
规 格	184mm×260mm 16开本 10印张 237千字
版 次	2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷
印 数	0001—4000册
定 价	20.00 元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

为进一步落实教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》精神，突出学生实践能力培养，设计“教、学、做”一体化的课程教学模式，特开发新型教材，以更好地满足高等职业院校工程类专业人才培养方案的基本要求。

本课程是一门实践技能课，除了要熟悉基本命令和基本设置外，更重要的是掌握绘图方法和绘图技巧应用。本教材在编写过程中总结了多年教学经验，认真研究了 CAD 的教学规律，吸收了企事业单位先进的制图技术和经验，通过学习本教材，读者会对工程图的绘图过程、命令使用技巧有全面深入的了解，使初学者能熟练应用 AutoCAD 绘制工程图。

本教材以 AutoCAD 2007 版本为基础编写，本教材内容有两个特点：

(1) 教材内容按实训任务为模块将绘图命令和编辑命令进行结合，由浅入深、循序渐进地安排各个知识点，使每章的内容既符合学习规律也有利于组织课堂教学。

(2) 精选典型实例和实训任务，并配以详细的实训指导，方便学生的课外学习。

本教材适合于高等职业学院水利工程类、建筑工程类和机械类专业作为实训教材使用，也可作为工程技术人员的课外自学用书。

本教材由山东水利职业学院张多峰、山东省定陶水务局郭栋、山东省胶东调水局唐诚、日照建筑设计研究院张建福共同编著，在编著过程中得到了单位领导的支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

由于作者水平有限，书中难免存在不足之处，恳请读者批评指正。

编者

2010 年 4 月

■ 目录

前言	于落山童鼠等业地等高畏面全于矣》将育蝶寒暮造一且良 生其学之大成者也。故“学”者，善其生而致其学也。故特 以“学”为名。
实训一 直线段图形的绘制 1
实训二 绘图基本设置 10
实训三 圆弧连接作图 15
实训四 常见几何图形的绘制 24
实训五 图形编辑命令的应用 31
实训六 组合体三视图绘制 38
实训七 轴测图的绘制 48
实训八 简单体三维实体的创建 54
实训九 组合体三维实体的创建 66
实训十 建筑平面图绘制 75
实训十一 建筑立面图绘制 88
实训十二 水利工程图绘制 98
实训十三 机械零件图绘制 106
实训十四 机械装配图绘制 119
附录 1 常用快捷键 125
附录 2 AutoCAD 常见问题与解答 126
附录 3 AutoCAD 2007 常用命令集 129
附录 4 日照市建筑设计研究院 CAD 制图标准 134
附录 5 油泵零件图 140
附录 6 实训任务图 146
参考文献 156

青 鼎
技术学院

实训一 直线段图形的绘制

一、实训目标

- (1) 能够设置并应用“极轴”、“对象捕捉”、“对象追踪”功能按钮。
- (2) 能够应用“直线”命令的各种功能，绘制各种位置的直线段。
- (3) 能够进行平面图形尺寸分析，绘制各种直线构成的平面图形。
- (4) 能够进行尺寸样式设置，正确标注尺寸。

二、实训任务和标准要求

实训任务一：绘制图 1-1 所示平面图形。

标准要求：

- (1) 启用一次“直线”命令完成绘图，需反复训练，达到熟练作图，绘图时间不超过 3 分钟。
- (2) 新建尺寸标注样式，按图 1-1 所示样式进行尺寸标注，时间不超过 6 分钟。




图 1-1 平面图形一

实训任务二：绘制图 1-2 所示平面对称图形。
标准要求：

- (1) 启用“直线”命令完成绘图，不用作图辅助线，反复训练，达到熟练作图，绘图时间不超过 5 分钟。

(2) 按图 1-2 所示样式进行尺寸标注，熟练标注时间不超过 3 分钟。

实训任务三：绘制图 1-3 所示平面图形。




图 1-2 平面图形二

标准要求：

- (1) 启用“直线”命令完成绘图，最好不用作图辅助线，需反复训练，达到熟练作图，绘图时间不超过 10 分钟。
- (2) 按图 1-3 所示样式进行尺寸标注，熟练标注时间不超过 5 分钟。




图 1-3 平面图形三

三、有关命令学习**(一) “直线”命令****1. 直接给距离绘制直线**

将“极轴”按钮打开，利用极轴追踪功能，移动鼠标指定直线的方向后，从键盘输入要绘制直线段的长度，按回车键确认，即可绘出给定长度和方向的直线。此方法称为直接给距离法。

【例 1-1】 根据所注尺寸，用“直接给距离法”绘制图 1-4 所示平面图形。

作图步骤：

- (1) 打开状态栏中的“极轴”、“对象捕捉”、“对象追踪”按钮开关。
- (2) 启用“直线”命令，用鼠标指定一点作为 40 线段的上端点。




图 1-4 直接给距离法图例

图 1-5 端点对象追踪

(3) 用鼠标指引绘制直线的方向竖直向下, 输入距离 40, 按回车键; 然后用鼠标指引水平方向, 输入 80, 按回车键; 再用同样的办法绘出 70、30 直线段。

(4) 用鼠标在竖直方向上捕捉 40 直线段的上端点并追踪对齐点后单击左键, 如图 1-5 所示。绘出 30 左端的竖直线。

(5) 输入字符 “C”, 按回车键, 直线段与起点闭合, “直线”命令自动结束。

2. 输入相对坐标绘制直线

相对坐标的输入方式为 “@ x, y ”, 表示该坐标点是以该命令执行后的前一个输入点为坐标原点。

相对坐标法一般用来绘制标注水平和竖直尺寸的倾斜直线, 在绘制如图 1-6 所示的倾斜直线时, 如果先确定 A 为起点位置, 则输入相对坐标值 “@100, 60”, 然后按回车键; 如果先确定 B 为起点位置, 则输入相对坐标值 “@-100, -60”, 然后按回车键。

3. 输入相对极坐标绘制直线

相对极坐标的输入方式为 “@ $L<\theta$ ”, 该坐标点的计算是以该命令执行后的前一个输入点为极坐标原点。L 为直线的长度, θ 为直线的极轴角度。

系统对极轴角的默认设置是: 以直线的起点为中心, X 坐标轴的正向水平线为基准(0 角度), 逆时针方向为正角度, 顺时针方向为负角度。

相对极坐标法一般用来绘制标注长度和角度的倾斜直线, 如图 1-7 所示, 在绘制该直线时, 如果先确定 A 点为直线起点, 则输入相对极坐标值 “@120<31”, 然后按





图 1-6 相对坐标法图例



回车键；如果先确定 B 点为直线起点，则输入相对极坐标值“@120<211”，然后按回车键。





图 1-8 “相对上一段”追踪法图例
图形。

绘图步骤：

(1) 打开状态栏中的“极轴”、“对象捕捉”、“对象追踪”按钮开关，将极轴“增量角”设为 90，“附加角”设为 36，如图 1-9 所示。



- (2) 启用“直线”命令，35 线段的下端点作为绘图的起始点。
- (3) 用鼠标指引 36° 追踪方向，输入 35，按回车键。
- (4) 用鼠标指引相对 270° 追踪方向，如图 1-10 所示，然后输入 10，按回车键。
- (5) 再用鼠标指引相对角度 90° 追踪方向，然后输入 10，按回车键。
- (6) 再用鼠标指引相对角度 270° 追踪方向，然后输入 10，按回车键。
- (7) 鼠标指引竖直向下找到与起点水平追踪线的交叉点，如图 1-11 所示，然后单击左键。
- (8) 输入字符“C”，按回车键，直线段与起点闭合，“直线”命令自动结束。

4. 设置“相对上一段”追踪绘制直线
采用极轴设置中的“相对上一段”选项功能来绘制直线段的方法，称为相对上一段追踪法。此种办法主要绘制相互间有角度的直线段图形。下面举例说明“相对上一段”追踪法在绘图中的应用。

【例 1-2】 根据所注尺寸，用“相对上一段”追踪法绘制图 1-8 所示平面

图 1-9 “相对上一段”追踪法图




图 1-10 “相对上一段”极轴追踪




图 1-11 对象追踪

5. 利用“临时追踪点”绘制直线

如图 1-12 所示标注角度和垂直线性距离的倾斜直线，可借助于“临时追踪点”功能确定直线端点位置，这种绘制倾斜直线段的方法称为“临时追踪点”追踪法。

在绘图的过程中，按住 Shift 键，再单击右键，弹出临时追踪快捷菜单，最上的一个命令就是“临时追踪点”命令，如图 1-13 所示。




图 1-12 “临时追踪点”应用

图 1-13 临时追踪快捷菜单

(二) 尺寸标注设置

1. 尺寸标注样式的概念

尺寸标注样式控制尺寸标注四要素（尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号、尺寸数字）的大小、位置、格式，如图 1-14 所示。

尺寸标注是绘图设计中的一项重要内容，工程图中尺寸的标注样式必须符合相应的制图标准。在利用 AutoCAD 进行尺寸标注时，系统默认的标注样式为“ISO-25”，与目前我国各行业的制图标准都不完全一致，在标注时需要了解本行业尺寸标注的标准规范，新建或修改尺寸标注样式。

2. 尺寸标注样式设置

如果在“创建新标注样式”对话框中输入新样式名，如输入“建筑图”，单击“继续”按钮，则弹出“新建标注样式：建筑图”对话框，如图 1-15 所示。如果要修改已有的尺寸标注样式，在“标注样式管理器”对话框中单击“修改”按钮，弹出




图 1-14 尺寸标注样式和尺寸标注四要素

“修改标注样式”对话框。“新建标注样式”对话框与“修改标注样式”对话框内容完全相同，对话框中有“直线”、“符号和箭头”、“文字”、“调整”、“主单位”、“换算单位”、“公差”七个选项卡。

在尺寸标注时，可根据我国有关专业制图标准对各选项卡进行设置调整，有关内容将结合图例介绍。




图 1-15 “新建标注样式”对话框

四、实训指导

实训任务一指导：绘制图 1-16 所示平面图形。

(1) 从“图层”工具栏打开“图层特性管理器”，新建“图层 1”和“图层 2”线宽分




图 1-16 平面图形一

“别设置为粗实线线宽(0.6)和细实线线宽(0.15)。将“图层1”置为当前图层。(3)

(2) 确认已打开状态栏中的“极轴”、“对象捕捉”、“对象追踪”按钮。

(3) 启用“直线”命令，将图 1-16 中 110 直线的上端点作为起画点，用鼠标指引方向，用直接给距离法绘出 110、60 坚直和水平线段。

(4) 从命令区输入“@30, 30”，按回车键，绘出倾斜线。

(5) 用鼠标指引追踪水平方向，输入 120，按回车键。

(6) 将极轴“增量角”设置为 45，追踪对齐左边端点，绘制 135°的倾斜直线。如图 1-17 所示。




图 1-17 对象追踪和极轴追踪

(7) 将光标放置于 110 线段的下端点上约 1 秒钟，然后快速向右水平移动鼠标，光标稍微向线下放置，则出现如图 1-18 所示追踪线，这时，输入 295 画出底端最右的一段直线。




图 1-18 临时追踪点追踪

(8) 用直接给距离法绘出 80 坚直线段。从命令区输入“@50<143”极坐标值，用相对极坐标法绘出 80、45 的倾斜直线。

(9) 用直接给距离法绘出 90、65 的直线段。从命令区输入“@-20, -60”相对坐标值，用相对坐标法绘出上部的倾斜直线段。再用直接给距离法绘出 80、45 的直线段。

(10) 从键盘输入“C”字符后按回车键，图线与起点自动连接，“直线”命令结束。

(11) 启用“标注样式”命令，在弹出的“标注样式管理器”对话框中，单击“新建”按钮，又弹出“创建新标注样式”对话框，在“新样式名”一栏中输入自命名样式名，然后单击“继续”按钮。

(12) 在弹出的“新建标注样式”对话框中，单击“调整”标签，将“使用全局比例”输入框中的值改为2，单击“确定”按钮，返回“标注样式管理器”对话框。

(13) 在“标注样式管理器”对话框中，单击“新建”按钮，又弹出“创建新标注样式”对话框，在“用于”选择框中，选择“角度标注”，单击“继续”按钮。

(14) 在弹出的“新建标注样式”对话框中，单击“文字”标签，将其中的“文字对齐”选择为“水平”，在“垂直”选择框中，选择“外部”，单击“确定”、“关闭”按钮退出尺寸标注样式设置。

(15) 将光标放置于任一工具栏上，单击右键，弹出快捷菜单，从中单击“标注”按钮，则弹出“标注”工具栏。

(16) 应用新建样式，启用“线性”、“对齐”、“角度”等标注命令，对全图标注。

实训任务二指导：绘制图 1-19 所示平面对称图形。

此图作图方法较多，从直线练习的角度考虑，对称图形从对称轴为起点作图较方便。

(1) 启用直线命令，以左下角点为绘图的起始点，绘出 100×60 的矩形。

(2) 启用直线命令，追踪左边竖直线的中点，输入 10 后，按回车键，确定 20×35 矩形线框的中点为起点，绘出 20×35 的矩形，如图 1-20 所示。

(3) 启用直线命令，追踪右边竖直线的中点，输入 50 后，按回车键，确定 30 直线段的中点为起点，绘出 30 的直线段。

(4) 启用直线命令，追踪 30 竖直线的中点，如图 1-21 所示，输入 35 后，按回车键，确定 10 线段的中点为起点，绘出 10 的直线段，最后连接。

(5) 应用“ISO-25”标注样式，启用“线性”标注命令，标注全图。

实训任务三指导：绘制图 1-22 所示平面图形。

(1) 用直接给距离法绘制 23、90、50 直线段，启用“直线”命令，鼠标追踪左下角点水平向右方向，输入 294，绘制右边直线图形，如图 1-23 所示。

(2) 将“极轴追踪”的“增量角”设置为 30，应用“临时追踪点”绘制 60°直线，用




图 1-19 平面图形二




图 1-20 中点定位绘矩形




图 1-21 中点定位绘梯形




图 1-22 平面图形三



图 1-23 先画两端直线

同样的方法绘制 150° 直线。

(3) 从右边用鼠标追踪左边 60° 直线的端点, 如图 1-24 所示, 绘制右边 60° 直线, 再用同样的方法绘制 120° 直线。




图 1-24 追踪绘制倾斜线

(4) 新建标注样式, 设置“角度”标注子样式, 对全图进行标注。



图 1-25 完成标注

实训二 绘图基本设置

一、实训目标

- (1) 能够正确设置并应用图层。
- (2) 能够正确设置并应用线型比例。
- (3) 能够进行平面图形尺寸分析，绘制较复杂平面图形。
- (4) 能够正确设置尺寸标注样式，正确标注尺寸。

二、实训任务

绘制如图 2-1 所示平面图形。




图 2-1 绘图设置平面图形

三、实训标准要求

(1) 要求设置并命名粗实线、虚线、点划线、细实线、双点划线图层的颜色、线型、线宽符合国家标准。

(2) 设置合适的线型比例，以能在屏幕上清晰显示各种线型。

(3) 正确设置尺寸标注样式，正确标注尺寸。

(4) 反复练习，熟练绘图，图形绘制时间不超过 30 分钟，尺寸标注时间不超过 20 分钟。

四、绘图设置和应用举例

(一) 图层的设置

1. 图层“颜色”设置

在工程图中，为 CAD 标准检查的需要，相同类型的图线应采用同样的颜色。表 2-1 是我国 CAD 标准规定的图线颜色。

表 2-1

图线标准颜色

图线类型	屏幕上的颜色	图线类型	屏幕上的颜色
粗实线	黑色	虚线	黄色
细实线	蓝色	细点划线	红色
波浪线	绿色	粗点划线	棕色
双折线	紫色	双点划线	粉红色

2. 图层“线型”设置

在 AutoCAD 中，常用的线型型号及线型特性见表 2-2，在绘制工程图时，是根据国家标准规定以及打印出图的比例和方式来选择线型的。工程图中，虚线线型常用“JIS - 02 - 2.0”（小图）或“JIS - 02 - 4.0”（大图）；点划线线型常用“JIS - 08 - 15”（大图）或“JIS - 08 - 11”（小图）。

表 2-2

图线线型及特性

名称	线型样式	线型型号	间隙	短划长	长划长
虚线	- - - - -	HIDDEN2	1.5	3.0	
	- - - - -	JIS - 02 - 2.0	1.0	2.0	
	- - - - -	JIS - 02 - 4.0	1.5	4.0	
点划线	- - - - -	JIS - 08 - 11	0.6	0.6	11.0
	- - - - -	JIS - 08 - 15	0.75	0.75	15.0
	- - - - -	CENTER2	3.0	3.0	19.0
双点划线	- - - - -	PHANTDM2	3.0	3.0	16.0
	- - - - -	JIS - 09 - 08	0.5	0.5	8.0
	- - - - -	JIS - 09 - 15	0.9	0.9	15.0

3. 图层“线宽”设置

在工程图中，粗实线的线宽一般设为 0.5~0.6mm；中粗线一般设为 0.3~0.35mm；细实线、点划线、虚线的线宽设为 0.13~0.18mm。

4. 图层设置举例

(1) 按线型设置图层。如果图纸较简单，可以采用如图 2-2 所示的样式设置图层，

这种图层设置适用于学生的作业练习。




图 2-2 按线型设置图层

(2) 按图形内容设置图层。如果一个绘图界面上图形数量较多，内容较复杂，可以采用如图 2-3 所示的图层设置，这种图层设置适用于生产单位，有时图层数量需要设置多达几十个。




图 2-3 按图形内容设置图层

(二) 线型比例设置

“线型比例”的设置主要是调整虚线、点划线等短划间隔的疏密度，使之能够在屏幕上正常显示。方法如下：

在“格式”菜单中，单击“线型”选项，弹出“线型管理器”窗口，如图 2-4 所示。

其中，“全局比例因子”设置后，所有线型（包括已绘制和以后绘制的图线）的疏密随着比例值发生变化；“当前对象缩放比例”设置后，新绘制的图线线型疏密随着比例值