

《半導體手冊》



半導體材料

《半導體手冊》翻譯組譯

edding 2011

中華書局




SEU 41084849

TN304
13

半導體手冊(2)

半導體材料

『半導體手冊』翻譯組譯



中華書局

TN304/13

TK

7871

(臺) 藝術書院

85

p33

半導體材料

*

印行者 中華書局香港分局

印刷者 中華書局香港印刷廠
香港九龍北帝街馬坑涌道

發行者 中 華 書 局
香港九龍彌敦道七四〇號
星加坡大馬路七十一號

*

1971年9月印

定價港幣三元

目 录

第一章 锗和硅的化学提纯	(1)
1·1 锗的提纯	(1)
1·1·1 概述	(1)
1·1·2 原料	(1)
1·1·3 制法	(1)
1·1·4 锗的性质	(8)
1·1·5 鉴定纯度的化学方法及其灵敏度	(9)
1·2 硅的提纯	(10)
1·2·1 概述	(10)
1·2·2 原料	(10)
1·2·3 制法	(10)
1·2·4 硅的性质	(16)
第二章 锗和硅的物理提纯	(18)
2·1 提纯原理	(18)
2·1·1 分凝系数	(18)
2·1·2 正常凝固法	(21)
2·1·3 区域熔炼法	(22)
2·2 锗	(27)
2·3 硅	(29)
第三章 单晶制备	(34)
3·1 概述	(34)
3·2 拉制法	(34)

3·2·1	设备装置	(34)
3·2·2	坩埚	(36)
3·2·3	拉制速率	(36)
3·2·4	籽晶轴的旋转速率	(36)
3·2·5	保护气体	(36)
3·2·6	晶体中的应变	(37)
3·2·7	杂质分布	(37)
3·3	区域熔化法	(38)
3·3·1	设备装置	(39)
3·3·2	熔区的移动速度	(40)
3·3·3	杂质分布	(40)
3·3·4	实际方法	(41)
3·4	枝蔓晶体生长	(42)
3·4·1	拉制方法	(42)
3·4·2	杂质分布	(43)
3·4·3	晶体中的位错	(43)
3·5	从气相中生长晶体	(44)
3·5·1	真空蒸发法	(44)
3·5·2	化学分解法	(44)
3·6	其他方法	(46)
3·6·1	布里奇曼法	(46)
3·6·2	从溶液中生长晶体	(46)
第四章 杂质扩散	(48)
4·1	扩散的基本概念	(48)
4·2	扩散技术	(49)
4·2·1	从固相或液相中扩散	(49)
4·2·2	从气相中扩散	(52)
4·3	扩散层的测量法	(54)
4·3·1	扩散深度	(54)
4·3·2	表面浓度的确定	(57)

4·4 扩散技术中存在的问题	(58)
4·4·1 平整的面	(58)
4·4·2 热处理引起的电阻率变化	(62)
4·4·3 表面浓度的控制	(64)
第五章 锗和硅的电学性质	(68)
5·1 能带结构	(68)
5·2 杂质效应	(70)
5·3 电学性质	(75)
5·4 光学性质	(79)
第六章 化合物半导体	(81)
6·1 概述	(81)
6·2 III-V 族化合物半导体	(83)
6·3 硫化物系半导体(硫化物、硒化物、碲化物)	(104)
6·4 氧化物半导体	(108)
6·5 碳化硅(SiC)和硅化物半导体	(109)
6·6 光电材料概述	(109)
6·6·1 光电导	(109)
6·6·2 光生伏特效应	(111)
6·6·3 电发光	(112)
6·6·4 电子照相	(112)
6·7 温差电材料概述	(113)
6·8 特殊半导体(含有过渡金属的氧化物)	(114)
6·9 特殊半导体(有机半导体)	(115)
第七章 晶格缺陷	(118)
7·1 空位、隙间原子	(119)
7·2 异质原子	(120)
7·2·1 异质原子掺入隙间位置	(120)
7·2·2 Si 中的氧	(120)
7·3 位错	(121)

7·3·1	金刚石类型晶格的位错	(121)
7·3·2	位错的检验	(121)
7·3·3	位错的产生和消灭	(123)
7·4	交界面	(125)
7·5	位错、交界面的电学性质	(128)
7·5·1	位错对载流子浓度、迁移率的影响	(128)
7·5·2	位错对载流子寿命的影响	(128)
7·5·3	交界面的电学性质	(129)
第八章 复合和陷阱	(131)
8·1	复合的形式	(131)
8·1·1	不通过俘获中心的复合	(131)
8·1·2	通过俘获中心的复合	(132)
8·2	辐射复合	(133)
8·2·1	辐射复合的寿命	(133)
8·2·2	辐射复合引起的发射光谱分布	(133)
8·3	晶体缺陷和复合	(136)
8·3·1	杂质效应	(136)
8·3·2	位错效应	(139)
8·3·3	其他缺陷的效应	(140)
8·4	寿命的温度特性	(141)
8·5	陷阱效应	(142)
第九章 半导体测量法	(143)
9·1	导电类型的测量法	(143)
9·1·1	根据温差电动势判断的方法	(143)
9·1·2	根据整流特性判断的方法	(143)
9·2	电阻率的测量法	(144)
9·2·1	二探针法	(144)
9·2·2	四探针法	(144)
9·2·3	高频法	(145)
9·3	寿命测量法	(147)

9·3·1	扩散长度法	(147)
9·3·2	光电导衰减法	(149)
9·3·3	光电导法	(149)
9·3·4	高频法	(149)
9·3·5	海因斯-肖克莱法	(150)
9·3·6	其他测量法	(151)
9·4	腐蚀坑的测量.....	(151)
9·5	根据腐蚀坑确定晶轴.....	(153)

第一章 镉和硅的化学提纯

1·1 镉的提纯

1·1·1 概述 含锗(Ge)的矿石有锗石、硫银锗矿等^[1]。化学提纯的一般过程是：首先将不纯的锗(Ge)氯化，获得粗四氯化锗($GeCl_4$)，接着加以蒸馏，制成高纯度的 $GeCl_4$ ；然后水解，形成氧化锗(GeO_2)，再使氧化锗还原，从而制取金属 Ge。

1·1·2 原料 以锗为主要成分的矿石(硫银锗矿、锗石、硫砷铜锗矿)产量很少，此外，闪锌矿、硫砷铜矿、黄铜矿、白铁矿以至冶炼厂的中间产品及副产品(矿渣等)中也含有微量的 Ge。有些煤、褐煤中含有相当数量的 Ge。表 2·1、表 2·2 示出了含锗物的分析例子^[1,3]：

表 2·1 硫银锗矿的分析实例^[1] 单位[%]

编 号	Ag	Ge	S	Cu	Hg	Fe	Zn	Sn	As	H ₂ O
1	74.72	6.93	17.13	—	0.31	0.06	0.22	—	—	—
2	75.55	6.64	16.97	—	0.34	0.24	—	—	—	—
3	76.65	6.55	17.04	—	—	0.13	—	—	—	0.29
4	75.67	6.55	17.15	0.08	0.03	0.03	0.11	0.10	0.05	0.18

1·1·3 制法 半导体用的高纯度金属 Ge 的制取和提纯，大致可以分为如下的过程：由原料提取，提取物 GeO_2 氯化， $GeCl_4$ 的提纯， $GeCl_4$ 的水解，水解物 GeO_2 的氢还原，金属

表 2·2 含锗物的分析实例^[3]

矿物	Ge [%]	Au [克/吨]	Ag [克/吨]	Fe [%]	Cu [%]	Zn [%]	Pb [%]	S [%]	SiO ₂ [%]
金银矿	0.018	486	5084	4.68	0.02	—	—	0.75	81.70
	0.005	170	4254	—	—	—	—	—	—
白铁矿	0.08	—	—	45.81	0.03	0.05	—	53.71	—
	0.013	—	—	33.46	0.18	—	0.34	35.92	22.07
黑柱石	0.012	—	—	30.39	—	—	—	—	—
铜锌矿	0.016	—	—	21.52	10.36	21.20	—	39.54	—
黑 矿	0.020	—	—	4.36	2.75	31.77	18.52	23.37	—

冶炼副产品	Ge[%]	Cd[%]	Cu[%]	Zn[%]	As[%]
镉 矿 渣	0.02—0.04	30—33	5—6	30—33	6—7
镉浸滤矿渣	0.02—0.04	1—4	28—29	2—4	15—16
海 棉 镉	0.10—0.12	45—50	0.7	8—10	2—4

其 他	Ge[%]	灰分[%]
褐 煤	0.015	15.4
	0.185	6.5

Ge 的物理提纯等。

[1] 由原料提取 提取法因原料的种类而异，举几个典型例子如下：

(甲) 由硫银锗矿提取 Ge 的方法 图 2·1 的方法，是从硫银锗矿中提取和分离出了 Ge。这种方法应用了如下的原理：硫锗石具有溶解性，在它的溶液中添加大量盐酸时，Ge 便以硫化物的形态沉淀。这是最初发现和证实 Ge 的存在的方法，虽然具有历史意义，但并不是目前主要的 Ge 提纯法。



图 2·1 由硫银锌矿提取锗的方法

(乙) 由锌矿提炼 Ge 的方法^[6-8] 自 1938 年开始研究从锌矿回收 Ge, 1941 年由实验工厂试制成功了 GeO_2 。所采用的方法是: 从锌矿中选出锌精矿, 用焙烧炉焙烧成锌氧粉, 然后在烧矿中添加煤和工业盐, 在高温下烧结, 使 Ge 和 Cd 一道以硫化物的形态挥发, 自挥发物中将 Cd 分离出去, 然后把 Ge 改变成 GeCl_4 的形态, 再用蒸馏法加以提纯。这种提炼方法的流程如图 2·2 所示。

(丙) 由锌净液渣回收锗的方法^[1] 回收过程大致可以分为提取浓缩工序和提纯工序两步, 如图 2·3 所示。

提取浓缩工序是将规定浓度的硫酸溶液放进提取槽里,




图 2.2 提炼 Ge 的流程图

使液温上升到规定的温度后，加入含水率 50—60% 的淨液渣，搅拌数小时来提取 Ge，这样，可将 80% 以上的锗提取出来。接着，在提取液中加入 Ge 捕收剂，获得含 Ge 沉淀物，这种沉淀物的含 Ge 量为 1—2%。提纯工序是在含 Ge 沉淀物中添加盐酸并加热，这时 Ge 基本上全部变成 GeCl_4 蒸馏出去，将 GeCl_4 引入冰水中水解，收集 GeO_2 。这时， GeO_2 量约为全部




图 2·3 从锌净液渣回收 Ge 的流程图

馏出量的 90%，至于留在水解液中的 Ge，则另行处理回收。经过这样处理获得的 GeO_2 ，含有以 As(砷)为主(约占 10%)的杂质，所以必须再度溶解于盐酸中，在通入氯气的情况下蒸馏。以后反复提纯，最后通过精密分馏，进行极精密的提纯，取得纯 GeO_2 。

(丁) 从废料 Ge 中回收 Ge 在切削加工或研磨加工产生的废料 Ge，可用金属锗的形态直接卤化，也可以进行一次

氧化焙烧，制成 GeO_2 ，然后溶解于盐酸中，并在通入氯气的情况下蒸馏，得到 GeCl_4 。得到 GeCl_4 后，再用蒸馏法或溶剂处理法进行提纯，并按常法用纯水水解，制取 GeO_2 。

[2] 对提取的 GeO_2 、 GeCl_4 进行提纯 对 Ge 进行化学提纯时，所以要使用 GeCl_4 和 GeO_2 ，主要有以下几种原因：

(1) GeCl_4 在常温下是液体，它在常压下的沸点(83℃)比较低。

(2) 在 GeCl_4 的沸点温度下，Ge 中所含很多杂质元素氯化物的蒸气压很低。

(3) GeCl_4 不会和 AsCl_3 形成共沸混合物^[9]。

(4) 在 GeCl_4 、 H_2O 、 HCl 及 GeO_2 之间，存在着如下的平衡：



(5) GeO_2 在水中的溶解度比较小。

将经过上述工序获得的粗 GeO_2 溶解于盐酸中，在通入氯气的情况下加以蒸馏。所得的 GeCl_4 通常用精馏或溶剂处理等方法进一步提纯，并且在精馏的一定阶段中添加金属铜，以




图 2.4 各种氯化物的蒸气压

消除痕量 As^[10]。图 2·4 示出各种氯化物的蒸气压，图 2·5 示出 GeCl₄ 不和 AsCl₃ 形成共沸混合物的情形^[9]。




图 2·5 GeCl₄ 和 AsCl₃ 的溫度和氣液兩相兩種化合物的分子比的關係曲線

[3] GeCl₄ 的水解 高純度 GeCl₄ 用冷卻的純水加以水解，可得 GeO₂。將 GeO₂ 彻底洗淨後，在 150℃ 下烘干，再以 850℃ 左右的溫度灼燒

幾小時制取成品^[11]。這樣獲得的 GeO₂ 用分光分析法基本上不會檢查出杂质來。

[4] 水解得到的 GeO₂ 的氫還原 將高純 GeO₂ 置於高純氫氣流中在 550℃ 还原 1 小時，然后再在 700℃ 还原 2 小時左右，就能還原為金屬 Ge。將還原得到的金屬 Ge 加熱到 1000℃ 左右，即可熔化成 Ge 塊^[11]：




图 2·6 粗 GeCl₄ 的提纯



粗 GeCl_4 的提纯过程, 如图 2·6 所示。

[5] 金属 Ge 的物理提纯 将在本编第二章中详细讨论。

1·1·4 锗的性质

[1] 物理性质 Ge 的主要物理性质, 如表 2·3 所示^[12] (其他性质可参阅本编 5·4 节)。

表 2·3 Ge 的物理性质^[12]

原子序数	32	熔化热	8300 卡/克分子
原 子 量	72.60	气化热	119790 卡/克分子(近似值)
质量数及 出现频率	70: 20.4%	比 热	0.086 卡/克·°C(25°C)
	72: 27.4%	电 化 当 量	0.1881 毫克/库仑
	73: 7.8%	电 极 电 势	约 -0.15(H ₂ = 0.0 伏)
	74: 36.6%	线膨胀系数	$6.1 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ (0—300°C)
	76: 7.8%		$6.6 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ (300—650°C)
颜 色	灰白色	热 导 率	0.14 卡/秒·厘米·°C(25°C)
晶 体 结 构	金钢石晶格		~ 0.11 卡/秒·厘米·°C(100°C)
折 射 率	4.068—4.143	弹 性 常 数	$C_{11}: 12.98 \times 10^{11}$ 达因/厘米 ²
硬 度	6.25 莫氏硬度		$C_{12}: 4.88 \times 10^{11}$ 达因/厘米 ²
延 展 性	脆性		$C_{44}: 6.73 \times 10^{11}$ 达因/厘米 ²
比 重	5.323 克/毫升 (25°C)	体 积 压 缩 系 数	1.3×10^{-12} 厘米 ² /达因
体 积 度	0.188 毫升/克 (25°C)	介 电 常 数	16.1
熔 点	958.5°C	磁 化 率	-0.12×10^{-6} 厘米·克·秒电磁制
沸 点	2700°C (近似值)	德 拜 温 度	360 K

[2] 化学性质 金属 Ge 在空气中常温下是稳定的, 但

至 600—700℃ 便氧化。Ge 的原子价有二价和四价两种，所以它的化合物也有二价化合物和四价化合物两种，四价化合物是稳定的，它容易同卤族元素结合，形成四卤化物 (GeCl_4 , GeBr_4 , GeI_4)。Ge 的氧化物有 GeO 和 GeO_2 ， GeO 容易挥发；Ge 的硫化物也是这样。 GeS_2 在空气中加热或在氧化剂的作用下，可转变成 GeO_2 。

1.1.5 鉴定纯度的化学方法及其灵敏度

Ge、Si 等高纯金属的纯度鉴定法，主要有以下几种：

- (1) 吸光光度法：比色分析
- (2) 发光分光分析法：铜极火花法、石墨极直流弧光法
- (3) 焰色分析法：火焰光度法
- (4) 放射化学分析法
- (5) 电流滴定法

此外还有极谱分析法、质谱分析法、X 射线分析法（荧光 X 射线分析法）、微量气体分析法等。

各种方法对于主要元素的检测灵敏度的比较如表 2·4 所示^[13-17]。

表 2·4 检测灵敏度的比较^[13-17]

单位：微克
误差：10%

原 子 数	元 素	放射化学分析	铜极火花法	石墨极直流弧光法	火 焰 光 度 法	比 色 分 析	电 流 滴 定 法
5	B	—	0.1	—	10	—	—
13	Al	0.00005	0.1	0.2	20	0.02	300
15	P	0.01	20	50	—	0.01	15
31	Ga	0.00035	1	—	1	—	—
33	As	0.0001	5	10	—	0.1	0.4
49	In	0.000005	1	—	1	0.2	100
51	Sb	0.0002	5	4	—	0.03	10