

工业建筑

下册

技术科学付博士、付教授 阿·阿·连斯基讲稿

工业与民用建筑教研室整理

东北工学院

1957

苏联专家讲稿

工业建筑

下册

技术科学付博士、付教授 阿·阿·连斯基讲稿
工业与民用建筑教研室整理

—仅供内部参考—

东北工学院

1957

出 版 說 明

本講稿是根據蘇聯專家、技術科學付博士、付教授A.A.連斯基給我院建築學專業研究生和進修教師講課的講稿和听课筆記整理而成。考慮到教學和工業建築方面的迫切需要，我們將本講稿分上、下兩冊出版。這樣就可以解決一部分目前的急需。

本講稿上冊的內容是：工業建築設計原理和工業建築的構造，其中包括：一般情況及生產建築的設計原理，生活間，工業建築的骨架及骨架牆和工業建築的屋頂。下冊的內容是工業建築的構造（續上冊），其中包括：工業建築的窗戶、工業建築的采光天窗及通風天窗，工業建築的地板，工業建築的其他構件（隔牆、大門、樓板、樓梯和防火帶）和工業建築、天窗及窗戶开关机械化問題。

本講稿主要由譚天祐、雷茅宇兩同志整理，梁紹儉同志校對。同時工業及民用建築教研組的研究生和進修教師也參加了本講稿上、下兩冊的整理工作。由於整理時間匆促和我們學識水平所限，講稿中不妥之處一定不少，希讀者提出意見，以便再版時修正。

本講稿未經專家最後審校，如有錯誤，由編者負責。

第五章 工業建筑的窗戶

§ 1 . 工業建築窗戶的一般處理及其要求.....	(163)
§ 2 . 工業建築窗戶的構造處理.....	(169)

第六章 工業建筑的采光天窗及通風天窗

§ 1 . 天窗的用途及分類.....	(180)
§ 2 . 采光天窗的类型及其主要構件設置的概述.....	(180)
§ 3 . 玻璃的層數及傾斜度的選擇.....	(183)
§ 4 . 各種天窗的特點及其應用範圍.....	(186)
§ 5 . 在建築物屋頂上采光天窗的佈置.....	(187)
§ 6 . 在屋頂上佈置通風天窗的要求.....	(188)
§ 7 . 避風天窗.....	(202)
§ 8 . 天窗的構造處理.....	(213)

第七章 工業建筑的地板

§ 1 . 地板的类型及地板的設置.....	(228)
§ 2 . 抗化學侵蝕地板.....	(243)
§ 3 . 地板的構造細部.....	(255)

第八章 工業建筑的其他構件（隔牆、大門、樓板、樓梯和防火帶）

§ 1 . 隔牆.....	(265)
§ 2 . 大門.....	(270)
§ 3 . 樓板.....	(275)
§ 4 . 樓梯.....	(283)
§ 5 . 防火隔斷.....	(287)

第九章 工業建筑窗戶及天窗开关的机械化的問題

§ 1 . 一般情況.....	(291)
§ 2 . 机械的分类及对机械的要求.....	(292)
§ 3 . 軸式槓桿开关設備機械.....	(294)
§ 4 . 軸式齒條开关設備機械.....	(297)
§ 5 . 剛性拉桿單拉桿式機械.....	(300)
§ 6 . 剌性工作拉桿的雙拉桿式機械.....	(303)
§ 7 . 柔性拉桿的雙拉桿機械.....	(305)
§ 8 . 螺桿減速器的單拉桿式機械.....	(306)
§ 9 . 電器設備及機械行程限制設置.....	(310)
§ 10 . 開關機械化的經濟問題.....	(312)
§ 11 . 机械及其減速器的类型的選擇.....	(317)
§ 12 . 窗戶及天窗窗扇開關機械化的設計.....	(320)
§ 13 . 机械計算的某些資料.....	(323)

第五章 工業建築的窗戶

§ 1 工业建筑窗戶的一般处理及其要求

工业建筑中窗戶的大小、位置及構造形式与民用建筑（特別是居住建筑）有很大差別。其原因是因為对工业建筑的窗戶提出了很多特殊的要求，这些要求取决于房間的使用性质（生產過程）、室內溫濕度狀況的特点以及在很多情况下房間本身的大小。

在工业建筑中（和民用建筑一样），窗戶的主要作用是保証室內的天然采光（日光）。天然采光的强度及均匀性是根据生產過程的性质（工作視力条件），由規范來决定。

如果工作地点及房間采光好的話，那么就能減輕疲劳、降低事故率並能促進劳动生产率的提高。此外，采光好的房間也能很容易、很簡單地保持室內清潔，而符合衛生要求。

人的眼睛具有适应客观的特点，也就是說，它具有适应各种光强度的能力。但为了不使眼睛疲劳，清楚地看見物体，必須有不小于一定的極限的足够照度。加大照度达到相当限度並沒有害处，实际上也不影响所看物件的清晰度，但此时眼睛須要收縮瞳孔（瞳孔与照象机的光圈起同样作用）以減少進入眼內的光線。

有玻璃的側窗与天窓，其最初的建筑造价与管理費用大大超过（达 $1\frac{1}{2}$ 、2甚至更多倍）相应的牆与屋蓋部份的造价。因此，从經濟的觀点上來看是不允許把房間照度增加到大于需要的数值，因为这样就要求增大采光口的面積。

在民用及工业建筑設計規范中，定出了房間（或者准确地說就是工作面）照度的最小值（同时，該照度对看东西是足够的，不致使眼睛疲劳）。要求的照度以 $K_{e.o.}$ 值表示，并根据工作的視力条件（參看表6）而采取不同的数值。同时，当上部采光或混合采光时，天然照度系数規定用平均值 (e_{cp}^{neox}) 表示，而僅为侧面采光时，以房間工作范围内，距窗戶最远一点的最小值 (e_{min}^{neox}) 表示。

表1中的采光規范，是根据下述条件制定的：即在散發灰塵、烟和煤烟不多的房間中，一年內清扫玻璃至少兩次，圍护結構內表面的刷漿(粉白)每三年至少一次；而在大量散發灰塵、烟和煤烟的房間里，清扫玻璃一年內至少四次，牆与天花板內表面的刷漿(粉白)一年至少一次。

对于北緯 60° 以北与北緯 45° 以南的建筑物，表1中所給出的采光規范要減少25%。天然采光的計算值与規范值的誤差允許在士10%的範圍內。

表1

按工作的視力条件所划分的房間等級	房間內所進行的工作性質		要求的天然照度系数	
	按精确程度所划分的工作种类	物品或零件的尺寸(公厘)	上部及混合采光 e_{cp}^{neox}	側面采光 $e_{M_{ch}}^{neox}$
I	非常細密而精确的工作	<0.2	7	2.0
II	精确而細密的工作	0.2~1.0	5	1.5
III	中等精确度的工作	1~	3	1.0
IV	粗糙的工作	>1.0	2	0.5
V	非常粗糙的工作，例如，儲存大物品裝箱的材料和散粒材料的房間中工作	不規定	1	0.25

在下列表2及表3中，是按工作視力条件將公共与工業建筑物房間划分的等級。

表2

按工作的視力条件所划分的房間等級	公 共 建 筑 的 房 間 名 称
I	1. 繪画室与制圖室 2. 素描室及画廊 3. 展覽室
II	1. 圖書館的閱覽室 2. 陈列室 3. 体育馆
III	1. 學校及科学机关中的教室、办公室及实验室 2. 會議廳
IV	1. 圖書館的書庫 2. 休息廳、客廳 3. 会客室
V	門廳樓梯、通道及走廊

表3

按工作的視力条件所划分的房間等級	工 業 建 筑 房 間 的 名 称
I	1. 印刷廠的鑄版間 2. 光学仪器廠的研磨車間 3. 紡織廠的选毛車間 4. 精密机械廠及電机制造廠的檢驗車間 5. 紡織廠的試驗間和刻版間

II	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工具車間的機械加工工段及檢驗工段 2. 精密機械廠與電機製造廠的裝配車間 3. 印刷廠的排字間與印刷間 4. 縫紉廠的縫紉車間 5. 紡織廠的印花車間 6. 造紙廠的薄紙造紙机室和精工車間 7. 煙草廠的煙葉分類車間
III	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冶金工廠的軋制車間及拉絲車間 2. 機械製造廠的機械裝配車間、鑄造車間、壓延車間、鍛工車間及裝箱車間 3. 紡織廠的紗車間、備料車間、織布車間、漿紗車間及染色車間 4. 發電站的主電室 5. 玻璃廠的截切車間及陶工車間 6. 氮氣工廠的變換車間、壓縮車間及合成車間 7. 木材加工車間和鋸木車間 8. 面包工廠的面團拌和工段、烤面包工段以及面包貯藏庫 9. 肉類聯合工廠宰割車間、冷藏香腸車間、罐頭車間、毛骨廢品回收車間 10. 煙草工廠的煙草干燥車間及貯藏庫
IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冶金工廠的煉鋼車間、馬丁爐車間及貝氏麥爐車間 2. 水泥工廠的燒成車間和原料及水泥碾磨車間 3. 硫酸工廠的碾磨車間、燒成車間以及清洗車間 4. 肥皂製造廠的蒸煮車間和干燥車間 5. 皮革工廠的浸皮車間和鞣革車間 6. 选礦廠的选料車間、篩分和分离車間 7. 紡織廠的梳棉車間、破碎疏松車間和清理車間
V	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冶金工廠的露天配料場和型砂場 2. 金屬、水泥、熔接塊、鹽、面粉、糖、棉花等倉庫 3. 大型物品和中等大小物品的成品倉庫 4. 汽車和其他機車的停車庫 5. 過道、車道、走廊、樓梯

除了照度的大小外，規範對工作面采光的均勻度，也提出了要求。

當從黑暗到明亮處時，在最初一剎間，眼睛是發花的。只有經過一段時間，才能適應新的亮度情況。根據研究的結果，在這種情況下，需要6分鐘到10分鐘的時間。當由亮度大的地方向暗處走時，眼睛適應新的亮度條件，需要很久的時間。例如，從街上走進光線弱的房間時，需要幾十分鐘（一般是40~50分鐘）的時間眼睛才能適應。

考慮到眼睛適應過程的緩慢程度，必須避免從一個亮度的工作急劇地過渡到另一個亮度的過程，並力求保證在工作房間內，使光線比較均勻地分佈。當天然采光時，一般來說，只是上部采光才有可能滿足這個要求。因為側面采光，照度曲線必然在接近外牆處顯著地提高。

按規范的要求，在上部或混合采光的I、II、III等級的生產房間里，光線的不均匀性应不小于0.3，即最小的天然照度系数的与最大的系数的比例为： $\frac{E_{\text{Min}}}{E_{\text{Max}}} > 0.3$ 。

圖5—1是照度与窗户在高度上的位置的关系。为了增加房間深处的照度，窗户的上緣应当尽可能接近天花板。这种处理方案，如同以后我們看到的一样，从自然通風觀点來考慮，在很多情况下也是合理的。当窗户在高度上伸展过大时，为了縮小窗户的面積，可以用水平的窗間牆來分隔（多列的处理方法）。特別是，当具有吊車梁时，在吊車梁的水平上設置玻璃表面是没有意义的；在这里只設置在高度上

將窗户分成几部份的水平間牆（圖5—2）。





圖5—1

在工業建筑中（与居住建筑中不同）窗户不是房間与外界联系的工具。甚至相反，不希望有这种联系，因为工人可能被某些由窗户看到的外界事物所吸引，以致机床会伤及工人。因此，窗户的下緣（窗台），一般根据照度的要求及生產工艺过程的条件，可以佈置在地板面上的任何一个高度上。窗户的下部，建議采用花紋的散光玻璃（压花玻璃），这种玻璃能透光但是不能看清楚东西，或者把下部玻璃刷一層白色的透光塗料。

僅僅在特殊情况下（当工作台佈置在外墙边，工人坐着工作），地板面到窗台的距离可以采取和民用建筑的一样，采取80~90公分。在一般情况下，工人是站着進行工作的，这时窗台的水平不应低于工作面的水平，也就是說由地板面起不应小于1公尺。当工作桌緊靠牆佈置时，或离牆很近时，希望窗台比工作面高出一些（高10~20公分），这是为了防止偶然移动工具时不致于打破玻璃。当

圖5—2 沿外墙佈置要求照度不高的过道或車道时，窗户的下边缘可以抬高到离地面1.5公尺，2公尺或更高些。

垂直窗間牆的寬度（窗户之間的距离）变化的范围很大。当沿外墙佈置工作台时，窗間牆的寬度应当最小。如果牆的附近佈置过道或車道时，窗間牆的寬度特別是具有上部采光时，可以很寬：在某些情况下，可以达到6公尺。



在工業建築中窗戶常常是廣泛地利用來作為房間的自然通風。這裡自然通風的工具是開扇（可打開的）。

有時在熱車間中，為了空氣的排出和進入，牆上窗洞的面積可能要求得很大，以致按采光計算的窗戶大小，不能佈置需要的窗扇，這就必須增加窗扇的數目。

這樣一來，根據天然采光及自然通風所要求的強度，窗戶的面積及外形，牆上窗戶的位置可以是各種各樣的。圖5—3是幾種立面形式，這些立面是用在房間很深用側窗采光的采暖建築中，或者是用於有大量生產散發熱的車間中。




圖5—3

根據自然通風的形式，開扇可以佈置在牆的下部份，也可以佈置在屋簷下牆的上部份，有時在牆的整個高度上都有開扇。在暖和的季節里作為進氣窗扇的下緣，離地板面的距離應不大於1.5公尺；冬天作為打開的窗扇，離地板面的距離應不小於4.0公尺。後一要求是根據保護工人不受冷空氣侵襲的必要性所決定：當冷空氣由4.0公尺或4.0公尺以上流入時，冷空氣流往下降並與室內熱空氣混合，於是使進入室內的冷空氣的溫度提高了，因而，它沒有損害工人健康的危險。

在工業建築中，窗戶的開扇只是圍繞水平軸來旋轉。這種設置有下列優點：第一，在打開外窗扇時能夠保護窗洞不使雨水落入，同時能把水排到牆外去；第二，這種窗扇的開關容易機械化。

圖5—4是單層窗和雙層窗的懸掛及開關方法的基本形式。外扇窗懸掛在上軸上，而內扇窗懸掛在下軸上（圖5—4a及6）。這種懸掛方法在構造上很簡單；但是，這種窗扇，在開關時，需要加很大的力量來克服風的壓力（當採用單層外扇窗時，還需要克服自重）。中搖開扇（圖5—4b及c）則相反，雖然窗扇的處理要複雜些，但是，在開關時，要求的力量最小，只是克服軸中的阻力，因為在窗扇中的自重及風壓對軸來說是平衡的。

选择这种或那种的处理方法，在大多数情况下，取决于窗户窗扇总的构造方法。例如当采用木窗扇及钢筋混凝土窗扇的定型标准处理时，外窗扇经常是悬挂在上轴上，而内窗扇悬挂在下轴上，如图5—4a和6。当采用金属窗扇时，开扇做成中摇窗比较方便。

在工业建筑中，窗户可以做成单层（一排窗扇）或双层的玻璃窗（两排窗扇）。在采暖或有生产散热的建筑中，选择这种或那种方案是很复杂的任务，只有在考虑了一系列的经济、热工、卫生及使用管理各方面的因素，以及在考虑建造地区气候条件的基础上，这个任务才可以解决。

采用单层或双层玻璃窗的经济性，主要是取决于窗户的原始造价、折旧造价、使用管理费用、采暖季节的长短以及燃料的消耗与经费等。

从热工及卫生方面考虑，在北方地区双层玻璃窗比单层的有很多优点，双层窗能减少房间的热损失，并使窗户附近的工人避免身体受凉。

从使用管理的观点考虑，双层玻璃窗（两层窗扇）具有很严重的缺点，这些缺点是：

- (1)擦窗户中间的玻璃面很困难，同时要消耗很多劳动力；
- (2)设置开关窗扇的设备（五金配件及开关机械）很复杂；
- (3)当采用机械开关时，在实际上不可能保证外扇及内扇窗扇同时都关得很严密。

最后一个缺点应当加以解释。窗扇开关的五金配件及机械是布置在窗户的室内方面，因此，开关的力量只是直接作用在内窗扇上。为了能够同时打开内外两扇，互相间多用特殊的绞接装置——用连杆连接起来。图5—5是这种装置最简单的构造。但是，甚至在很仔细的设置连杆的情况下，经过一个时期，在使用的过程中，整个系统（窗扇及连杆）都要损坏的。这种现象的原因是：企口髒了、窗扇变形、连杆的铰链失去效能等。在这种情况下可能产生两种结果：只是内窗扇，或者只是外窗扇关得很紧。在第一种情况下，玻璃间的空间，冬天冷却得很厉害，并在内窗扇的内表面的玻璃上会出现凝结水；此外大气水份也可以渗入到玻璃间的空间去。在第二种情况下，室内的灰尘很容易透到玻璃间的空间内，将玻璃弄髒，而在外层玻璃上可能出现凝结水。在这两种情况下，都会减少窗户的保温性能。

一般來說，只是在木窗扇上，当其窗扇构件（窗边及窗檻）的厚度能够满足热工要




圖 5—4




圖 5—5

求时才有可能在一个窗扇上放置双層玻璃；为了达到这个目的，用金属及钢筋砼窗扇是不合适的，因为这些材料具有很大的导热性。一个窗扇设置两层玻璃与两层窗扇比较，其优点是设置窗扇的机械开关可以简化一些，从关闭的严密性的要求来考虑，也是很可靠的。

但是，在生产建筑中采用这种窗扇的经济性是有问题的。因为通过不严密的油灰缝隙进入到玻璃空间的灰尘及烟灰是很多的，而清扫这些灰尘及烟灰却是一件很繁重的工作，而且也是很贵的。这需要把玻璃从窗扇上取下来；同时，差不多是不可避免的要打坏一些玻璃。如果设置得比较紧密，并使玻璃的连接不透烟灰时，（例如，采用橡皮垫和压条）会使窗扇的造价大大增加，并使这种窗扇所有在经济方面的优点都化为乌有。

因此，在苏联工业建筑中，窗户上双层玻璃的主要处理方案是设置两扇窗扇，每扇各为一层玻璃。

在相应的技术经济研究及使用经验的基础上，在苏联工业建筑的实践中，为了选择单层和双层玻璃窗，规定了下面表4中所列举的情况：

表4

房間性質	室内外空气溫度計算差(度)	玻璃
空气湿度不超过正常湿度的采	小于35°	当窗户附近没有工作区时用单层，在窗户附近有工作区时按35~50°的情况处理
	由35°到50°	距地板3公尺以下用双层，3公尺以上用单层
	大于50°	在整个房间的高度上，都采用双层窗。（有适当的理由时，墙的上面部份可例外）
湿润及潮湿的采暖房间	小于30°	单层窗
	大于30°	双层窗
不采暖房间以及有多余散发热，而且散发热超过热损失25%以上的房间	任何角度	单层窗

当决定计算温度差时，可以采取最冷五天的平均温度做为室外温度，而室内温度则按卫生要求及生产工艺过程的条件来决定。

§ 2 工业建筑窗户的构造处理


工业建筑窗户的窗扇可以是木质的、钢的、及钢筋砼的，或者完全不用窗扇只用玻璃砖来填充窗洞。

一、木窗扇窗户


木窗扇用于空气温度正常或湿度较低的车间、辅助车间、以及附属建筑物中。当采用木窗扇时，窗洞是由木窗框、木窗扇及窗台板所填充。这种窗框和窗扇已经标准化了。

图5—6是标准木窗扇的主要尺寸及其构造。木窗扇在宽度上可以设置2块、3块或4块

玻璃，而在高度上可以設置 1 到 4 塊玻璃。玻璃的标准尺寸为 400×600 公厘，它直接裝在窗扇內不必剪切。玻璃一般是采用普通的方法固定，也就是用鋼插銷及油灰固定在槽內。



15--6



圖二




圖5—7是窗框的标准处理方案。窗框的宽度应当符合一个窗扇的宽度；在窗框的高度上可以佈置1~3个窗扇。窗框是由边框及横挺(如果在高度方向的窗扇多于一个时)所組成。因此，在窗框內的横挺可以是一个或二个。

边框、上框，以及中挺是用厚板做成的，板上有設置窗扇的企口。中挺下方向的企口（为了不消耗較厚的板子），是用窄而薄的板子釘成的。上框及边框的寬度是一样的；中挺用較寬的板子來做，挺子向外伸出一些，而用作排水的滴水。下框用板做成。

当采用双层窗时，外层及内层窗扇都用一个共同的窗框。




圖 1-8

圖5—8是用木窗扇填充的窗戶處理方案。窗框的填充物是設置在特殊的木安裝板上，該板的長度等於窗洞的長度，用釘子把窗框釘上。在下框和安裝板連接的地方，形成一個設置窗扇的企口。安裝板和窗橫挺一樣要往外伸出一些作成排水的滴水。

安装板是设在窗台板上，窗台板一般是钢筋砼的，并用纵向插销把它固定起来的（图5—8 6及B）。为了制造、运输、存放方便起见，窗台板是用单独的长约为一公尺的装配构件做成。制造时，窗台板的上表面要抹平（撒上水泥粉末，然后抹平），或者有时铺一层礦物碎块的磨石子并加以磨平。

与砌体或窗台板相接的木窗框构件和安装板的表面，需要进行防腐处理，并用焦油油纸或沥青纸包起来。窗框与砖砌体之间的缝隙用麻刀塞紧；当缝很宽时，除了塞紧还要用薄板填充一部份，然后再从缝的外面及内面，用钉在窗框上的木压条盖上（图5—86、d及e）。

木框是用普通一般的方法固定到磚牆上的，用釘子把它釘到放在砌體中的防腐木磚（填塊）上。

圖5—8 f, g是窗框間互相的連接方法；邊框之間的縫隙用麻刀填充，並在兩面釘以壓條。

实际最常用的木窗高度是三扇窗扇。假如该高度不足时，则在墙上设置多列（在高度上）窗户，上下窗户之间用砖砌体或钢筋砼过梁式的水平窗间墙分隔开。

窗户的开扇，也是用同样的标准窗扇做成的，它是用特殊的折页固定在上框或下框和窗挺上。当采用这种方案时，窗扇只是上摇或下摇，其开闭方法与图5—4的a及6处理相同。

用木窗扇填充窗户时，
也可以采用钢筋砼的窗框。

目前在工業建築中，鋼筋砼的窗框几乎是不采用的，也沒有定型處理的方案。但是根據居住建築中，鋼筋砼窗框安裝與使用的經驗可以得出結論，認為在工業建築中，採用這種結構是合理的。

在磚牆上采用鋼筋砼窗框，可以設置鋼筋砼過梁、窗台板、披水，窗戶側面也可以不抹灰。

設置整个的窗框有許多顯著的缺点：模板必須做成複雜的各不相同的結構形式，窗框的每一种类型尺寸都要求有自己特殊的模板。




圖 5-9

在狹窄的模板里澆灌砼是極其困難的；蒸氣養護室的面積和容積不能完全利用（利用率小於5%）。因此，最合理是用4個構件作成裝配式的窗框，構件之間的連接是在工廠或在現場把鑄在鋼筋砼構件中的鐵零件鉗接起來。木窗扇是固定在預先放在窗框中的木磚上。圖5—9是民用建築的鋼筋砼窗框的構造例子。

二 鋼窗扇窗戶

鋼窗扇的耐久性很大，在濕度與溫度的作用下不翹曲，擋光的程度也最小。此外，在使用過程中，它的開扇部分比木開扇要堅固，並能保證窗戶開關的嚴密性。最近的年代里在蘇聯的工業建築中，鋼窗戶得到了極廣泛地采用，首先是在熱車間（鑄工、鍛工、鍊鋼等車間中），在空氣濕度較高的車間，以及堅固性較高的大型建築物中，都廣泛地得到了采用。

製造鋼窗扇，要採用特殊的輕型的鋼斷面，軋成斷面及沖壓斷面（圖5—10a）。

鋼窗扇已經標準化了。圖5—10b是標準窗扇的型式，在窗扇的高度和寬度上可以設2～5塊玻璃。在鋼窗中，就象在木窗中一樣，採用了統一化的玻璃尺寸—400×600公厘。




圖5—10

高的窗扇（有5塊玻璃）很柔軟，同時在運輸和安裝時，經常被損壞。採用窄窗扇（在寬度上為兩塊玻璃）能引起鋼消耗量的增加，因此，在實際中，主要採用中等尺寸的窗扇，即採用圖5—10上用虛線所表示的窗扇。

鋼窗扇在窗戶中是固定死了的。這裡只可以開啟死扇窗扇中所切出來的個別部份。帶開啟的窗扇是在工廠中製造的，為了設置開啟部分的玻璃，需要把玻璃進行剪切，開啟繞中間軸轉動。圖5—10b是開啟的標準鋼窗扇的形式（開啟用相交叉的虛線條表示），有開啟的窗扇與有同樣數目的玻璃的死窗扇，其外形尺寸是沒有什麼區別的。

圖5—11a是死扇鋼窗扇的構造；圖5—11b是有開啟部分的窗扇的構造。




圖 5-11

鋼窗扇的玻璃是用鉛油油灰或瀝青油灰安裝的；此外，玻璃還需要用鋼插銷加以控制。為了設置插銷，在窗檻與窗邊的壁上需要穿一些洞。

當採用鋼窗扇來填充窗洞時不須要窗框。

當用一個窗扇填充不太大的窗洞時，窗扇一般是死固定在牆上（圖 5-11）。在側窗邊上鋸接用扁鋼做成的鋼條，然後，將這鋼條用倒刺釘以釘到木磚上，木磚埋在窗間牆的砌體中（圖 5-12b）。用鋼錨栓把窗扇的下窗邊固定在窗台板的砼中（圖 5-12c）；當窗台板為裝配式時，錨栓則穿到板間的縫隙里。上窗邊並不固定到窗過梁上（圖 5-12a）。雙層窗扇之間用條形扁鋼連結（圖 5-12a）。牆砌體與窗扇的窗邊之間的縫隙用水泥沙漿填充。

在高度與寬度上用幾列窗扇填充的大窗洞上，需要設置橫窗挺與豎窗




圖 5-12 a




圖 5-12 b




圖5—12B

挺(圖5—13)。橫窗挺是承重的，支承着上面所安裝的窗扇的重量，它一般是用槽鋼作成(圖5—13r)。豎挺是用來保證有風壓時窗扇的剛度，用丁字鋼作成。通常它直接固定到窗扇的側窗邊上。當窗扇高度小於2.0公尺時，豎挺並不是必須的，而窗扇的側框是用扁鋼做的窄板，把它們互相連接起來(圖5—13—6)。

為了把窗扇支承在牆上，在窗洞的下面和上面都設置有控制角鋼，而沿窗間牆設置扁鋼，控制角鋼用鋼板和螺栓固定在窗過梁與窗台板上(圖5—14a和14b)；當窗台板為裝配式時，螺栓穿過板與板之間的縫隙。扁鋼用鋼條固定在窗間牆上，鋼條是釘在埋




圖5—13

入砌體中的木磚上(圖5—13r)。

窗扇與窗洞的控制角鋼及窗挺的連接可以直接受用鉚接、螺栓接或者特殊的扒釘或角鋼，以及特殊的螺栓來連接(圖5—14e)。用螺栓固定有這樣一些好处，即在窗扇調換或修理的時候，可以很容易拆卸；用扒釘或角鋼固定，除上述优点外，還保證了窗扇因溫度變形而有移動的可能。

當採用鋼牆骨時，窗洞是用小支柱和梁即牆骨的構件所組成的框架加以控制的。圖5—15是有牆骨時，窗戶的處理方案。




圖 5—14

三 鋼筋砼窗扇窗戶

鋼筋砼窗扇的窗戶，从1927年到1933年的期間，在苏联工業建筑中，曾得到一度的




圖 5—15