

过氧化氢和亞氯酸鈉漂白

(增訂本)

紡織工業出版社

內容簡介

過氧化氫和亞氯酸鈉漂白是我国印染工业方面的重大技术革新项目，采用这些方法不仅能大大地縮短練漂時間，使退浆、煮練和漂白三个工序連續化，且能减少蒸汽、电力和劳动力的消耗。本書在1959年6月初版的基础上，进行了补充、增訂，內容上根据科学的研究和工艺試驗的进一步提高，而有所增加。書末还附有印染厂自制過氧化氫和亞氯酸鈉的經驗。

本書可供印染专业的工程技术人员和研究人員参考。

過氧化氫和亞氯酸鈉漂白 (增訂本)

*
紡織工业出版社編輯出版

(北京東長安街紡織工業部內)

北京市書刊出版業營業許可證出字第16號

北京京華印書局印刷·新华書店發行

*

787×1092¹/₃₂开本·6³⁰/₃₂印張·2插頁·155千字

1960年5月初版

1960年5月北京第1次印刷·印数0001~5000

定价(9)0.90元

过氧化氢和亞氯酸鈉漂白

(增訂本)

本社編

紡織工业出版社

目 录

过氧化氢漂白	(3)
过氧化氢漂白研究	
..... 纺织工业部纺织科学研究院 (3)	
绳状汽蒸过氧化氢煮炼漂白联合机工艺	
試驗研究 石家庄纺织工業局 (83)	
绳状汽蒸漂炼联合机机械試驗研究	
..... 纺织工业部纺织科学研究院 (105)	
棉布平幅汽蒸煮炼过氧化氢漂白	
..... 国营西北第一印染厂 (132)	
过氧化氢汽蒸煮漂 上海大新振一厂 (150)
过氧化氢绳状汽蒸煮漂 天津織染厂 (158)
过氧化氢用木染缸汽蒸漂練試驗 新乡漂染厂 (160)
亞氯酸鈉漂白 上海第四印染厂 (162)
容布器平幅汽蒸漂練联合机	
..... 纺织工业部纺织科学研究院 (181)	
附录	(196)
全国印染針織技术革命經驗交流會議漂染組	
关于过氧化氢和亞氯酸鈉漂白的意見 (196)
自制过氧化氢 (201)
亞氯酸鈉制造 (211)

过氧化氢漂白

过氧化氢漂白研究

紡織工業部紡織科學研究院

前 言

1958年以来，我国在党的总路綫的光輝照耀下，出現了史无前例的工农业大跃进。印染工业也不例外，工人、干部发扬了敢想敢干的共产主义風格，在大鬧技术革命中意气風发地向国际尖端技术进军，决心在现有的技术水平上大踏步地向前跨进一步。因此印染加工中比較繁复的前处理部分被列为革命对象之一，而过氧化氢漂白在58年末在全国印染針織技术革命經驗交流大会上确定为重要的革新方向之一。这是由于应用过氧化氢漂白具有使生产連續化，提高質量、提高劳动生产率、減省基建投資、减少占地面积等优点，为老厂改造与新厂設計的煮練部分指引了一条有利无弊的道路。特別值得一提的是，我国在应用过氧化氢漂白方面，虽然比較国外迟了一些，但是在党和紡織工业部的正确领导下，不但很快掌握了应用方法，設計了多种洋的和土的机器，而且应用厂自己还制造成了过氧化氢。这是国外所沒有的。首先制造成功了过氧化氢的为上海大新振厂，接着有石家庄印染厂及上海地区其他厂。

我院在1958年末至1959年通过与有关单位的协作及联系，进行了有关过氧化氢漂白工艺方面的研究，先后在西北第一印染厂及石家庄印染厂合作下作了平幅与繩状过氧化氢連續汽蒸煮練漂白試驗，并各自初步确立了工艺路綫，作出了总结。

应用过氧化氢漂棉織物的工艺方法是很多的。可利用煮布鍋漂白，也可分別与次氯酸鈉与亚氯酸鈉进行联合漂白。但目前認為效果好，产量高、操作方便而又能連續生产的方法則为燒碱汽蒸过氧化氢連續漂白法。国内大多数厂都朝这个方向发展。


在上述的基础上，我們进行了汽蒸煮練工艺条件选择、漂白工艺条件、不同等級棉及单程法漂白工艺、过氧化氢、硅酸鈉、燒碱三者关系，布身含碱量及重金屬离子对过氧化氢漂白影响等試驗，并对国外尚未成熟的磷酸盐用于过氧化氢漂白做稳定剂的选择进行了探索。均已初步得出結論，其中工艺条件选择和有关工艺条件部分于今年 6 月份在石家庄印染厂的协作下，于繩状汽蒸煮練过氧化氢漂白联合机上进行了第一次生产試驗，共計試驗了 168700 多米織物，得出与小样相一致的結論，并确定了工艺路線及联合机組成。

一、过氧化氢的一般特性

过氧化氢用于棉的練漂的发展过程大致是这样的：过氧化氢发明于 1818 年，而用于棉織物漂白則于本世紀 40 年代才开始。最先提出纖維素材料用碱液浸漬，而后用蒸汽加热的方法的是格巴德尔（1790 年）及多萊布尔（1800 年）。П.И.路基耶諾夫（1890 年）把棉制原坯織物的汽蒸煮練法应用于煮布鍋中，这方法現在已經成功地应用于苏联加拉巴諾夫工厂中。美国在 1938 年曾設計出織物碱法——过氧化氢連續汽蒸漂練法三种不同形状的机器。現在苏联也已經設計出了繩状及平幅織物的碱剂——过氧化氢漂白机器，而我国的連續漂白机是在学习了苏联及其他国家的經驗以后設計制造的。

过氧化氢的一般特性是：低于 35% 的过氧化氢是沒有任

何危險的。如果濃度高於65%和有機物接觸，就很容易引起爆炸。由於它的這種特性，近年來被用作炸藥和火箭的動力。100%的過氧化氫極不安定，90%雖相當安定，但在50°C時每小時分解率仍達0.004%，因此過氧化氫具有容易分解的特性。純的過氧化氫和它的水溶液都按下式分解，生成水和氧。



或 $\Delta H^\circ \approx -23450 \text{ 卡} \quad \Delta F^\circ = -30000 \text{ 卡}$


所以過氧化氫的分解是一個劇烈的放熱反應，光線和高溫都會加速其分解速度。而壓力一般對它的分解沒有什麼影響。據計算，在絕燃的情況下，1升90%的過氧化氫能產生589克氧和810克的水蒸氣，而使溫度高達750°C，可見其反應的猛烈了。

過氧化氫是弱酸，電解常數是 $K = 2.4 \times 10^{-12}$ ，在鹼液中比酸液中易於分解，顯然 OOH^- 禹子比中性分子不穩定，pH等於7以上漸漸失去固有的穩定作用，pH等於11.5~13是降低穩定度最厲害的範圍，漸漸使許多過氧化氫分子成為禹子。

二、過氧化氫漂白

纖維素材料用過氧化氫漂白時，氧化作用的機理還沒有可靠的建立起來，其原因之一，是因為到現在為止還沒有能完全了解棉花色素的化學本性。只能認為漂白作用時 HOO^- 及 OH 的原子團的連鎖反應比氧化反應要更活潑。

過氧化氫在鹼劑中對纖維所發生的化學變化，根據E. J. 卡維爾茲涅佛及其同事們的研究，証實過氧化氫與纖維素作用會使得高分子的纖維素分子出現新的官能團，並使得高分子纖維素分子中的葡萄糖甙鍵的穩定性減低，這些反應可用下列方程式表示：



在碱性溶液中所形成的醛基酮基数量，比在酸性介質及中性介質中氧化时为少。这种反应由二个因素来决定：(1) 在碱性液中醛基的氧化反应速度較快；(2) 因纖維素巨分子发生进一步的化学变化及粘度(聚合度)的減低而引起的异构作用。

过去有認為碱性过氧化氢漂白时， OH^- 是一种有效的催化剂，很易使 H_2O_2 分解，而且分解速度是根据 OH^- 的濃度的变化而改变，經有关資料指出，純度极高的燒碱对过氧化氢液的促进分解作用很少，而促使过氧化氢溶液起分解作用的，主要是由于銅鐵等重金属离子的存在， OH^- 本身未必是过氧化氢的分解因素。所以当水与化学藥品的純度很高时，不用硅酸鈉也有很高的穩定度，同样适宜于漂棉，假如这样是极不經濟的。

碱性过氧化氢漂白过程中，如过氧化氢分解速度过快，易招致纖維损伤及得不到好的漂白效果，往往需要加入各种稳定剂，而硅酸鈉即为通常使用的一种。关于硅酸鈉作为过氧化氢漂白的稳定剂的机理，有这样的說法，硅酸鈉的稳定作用是由

于它的緩冲作用以及同金屬离子形成絡合物的能力。然而不可否認，大量胶态沉淀物的存在，会促使吸收些催化物質，阻止这些催化物質使过氧化氢起分解作用。

在过氧化氢溶液中存在物質如鈣、鎂等与过氧化物形成一个稳定的絡合物，产生阻化作用，从而抵銷催化离子的影响。鈣、鎂离子的稳定性活力大部分归于这种稳定的过氧化物的形成。由于鈣、鎂离子存在于硬水中甚至棉纖維杂质中，结合硅酸鈉等作用，因此常获得比較好的稳定效果。所以常要求水的硬度在 $2\sim 7^\circ$ ，对过氧化氢漂白最相适用。

过氧化氢漂白棉纖維造成脆化原因的說法有：①有过量的碱存在时；②鐵、銅离子存在；③被漂物水洗不淨（极少量是不碍事的）；另有認為漂浴为中性时纖維的損傷較强。显然，纖維分子在中性液中，即使 H_2O_2 分解是慢的，也有很大的損傷。也有另外的看法，認為漂棉在中性範圍內損傷最少，在一定的酸和碱浴中才有最大的損傷。为控制漂白速度，充分利用并得到滿意的白度和纖維損傷最低，漂浴的穩定度是很重要的；同样的漂白条件与棉纖維在加硅酸鈉与不加硅酸鈉所得到的纖維損傷程度截然不同。国外研究报告也提供了一系列的数据，引証不加硅酸鈉的过氧化氢漂白，結果使纖維受到显著的纖維損傷。

三、燒碱——过氧化氢汽蒸練漂的工艺条件

过氧化氢漂白与次氯酸盐漂白不同，由于过氧化氢本身的除杂能力大及其氧化作用，不会在漂白过程中生成氯胺等黃斑物質，所以一般漂白前不需傳統的高压煮練，只需經過一定的燒碱汽蒸后，經碱性过氧化氢漂白即可得純淨洁白的漂白布或半漂制品。近来也有跳开燒碱汽蒸煮練直接以 H_2O_2 汽蒸漂白

的方法，也可进一步研究以肯定其效果（以下有試驗內容），加以适当的运用。所以我們的試驗从燒碱汽蒸条件开始。

1. 燒碱汽蒸条件試驗

如前所述，过氧化氢漂白同次氯酸盐漂白不同。次氯酸盐漂白时，如含杂和含氮較多，即易影响漂白效果及造成黃斑等缺性。而过氧化氢与纖維含氮并不会产生氯胺等产物，而且过于純淨的棉纖維素将得較差的漂白效果。这可能是由于棉纖維的伴生物及杂质使漂白产生了穩定性，而这稳定性又是使过氧化氢在高溫逐渐分解达到良好漂白效果。缺乏这些会使稳定性减弱，因而得不到良好的漂白效果。

由这些理由及实际施行后的結果可以說明，国外已經免除冗长的煮布鍋煮練这一环，而設計了燒碱汽蒸連續煮練，得使过氧化氢漂白成为需时短的連續工序。

为探索适合我国情况的燒碱汽蒸条件，作了以下几个方面的試驗。

試驗坯布是 23×21 原坏（下同），基本操作是通过二次浸湿，二次軋液，然后汽蒸，水洗，干燥。

（1）濃度条件

这里是根据純氫氧化鈉每公斤干布含 NaOH 克数計，純碱部分不計。如軋液适当（100%），可以得到与氫氧化鈉配制液的結果相同。如 10克/升的燒碱配制液，可使布身每公斤含 10克燒碱左右。又汽蒸前后含碱量測定是以电导法滴定，不然以一般的双指示剂滴定只能测，包括純碱的总碱量，而难以划分出純燒碱的量来。

濃度在 15克/升 以下，燒碱消耗达 100%，但純碱还是存在的。而燒碱成分已消耗掉，20克/升以上燒碱的消耗率分别都在 70% 以上。因此也可以这样說，在汽蒸时间 1 小时溫度

100°C 时，15克/升 NaOH 以下显得不敷布本身除杂消耗需要，而需有 20 克/升 以上的烧碱。从聚合度情况看，在这样的烧碱浓度范围内不会损伤纤维，同时从混浊度看出，20~35 克/升 之间的烧碱没有显著的差异。所以这样的坯布含杂条件以 20~30 克/升 之间作为汽蒸浓度是比较切合实际的。如超越所需浓度过多，则影响成本等，是不合算的。当然烧碱浓度也不是不变的，如棉布含杂增减，也必须适当调整浓度。




图 1. 汽蒸煮纤维烧碱浓度对烧碱消耗率及纤维分子聚合度的关系

汽蒸时间：1 小时，温度：100°C，△—消耗率，—○—分子聚合度

(2) 温度条件

温度条件的选择自 70°C 开始，主要是考虑同生产实际相符合，即根据一般的容布箱保温条件及烧碱适宜发挥作用的条件来进行试验。

通过试验，首先看到 NaOH 消耗与温度有密切关系，即温度低，烧碱消耗率也低，温度高，烧碱消耗率也高，所以在温度关系上是以接近或达到 100°C 最为适宜。

(3) 时间条件




图 2 烧碱汽蒸温度与消耗率
汽蒸时间：1 小时

到一定程度的除杂要求。分子聚合度都在 2000 以上，所以汽蒸时间长至 120 分钟以内，对纤维损伤没有影响。




图 3 烧碱汽蒸时间与消耗率、分子聚合度关系
汽蒸温度：100℃
—△—消耗率，—○—分子聚合度

时间得到与温度相似的规律，从烧碱消耗情况看，汽蒸时间短，烧碱消耗率低，说明作用时间不够，不能达到汽蒸煮炼除杂的要求。从混浊度的测定也说明这个问题，就是混浊度比较低表示着含杂量高，不及时长的去杂显著。一般看来，时间在 60 分钟左右，可达

表 1 烧碱汽蒸有关测定数据总表

试验条件		浸轧浓度	布身含实际 烧碱浓度 (对布重) (%)	蒸后烧 碱残量 (对布重) (%)	耗 烧 碱 率 (%)	分子 聚合度	清 洁 度	含 蜡 (%)
烧碱 浓度 (克/升)	5		0.562	0	100	2760	87	
	10		1.117	0	100	2560	89	0.452
	15		1.77	0	100	2350	87.5	0.416
	20		2.17	0.605	72.1	2240	88.5	0.411
	25		2.49	0.66	78.5	2270	89	0.410
	35		3.5	1.081	69.9	2150	87.5	0.328
温度 (°C)	70		1.93	1.443	27.15		70	0.348
	80	NaOH	1.845	1.17	36.5		75	0.355
	90	25克/升	2.64	1.55	41.25		76.2	0.340
	95		2.8	1.32	51.3		80	0.329
	100		2.459	0.66	73.5		86	0.366
时间 (分)	15	NaOH	3.11	1.84	40.8	2222	77	0.403
	30		3.1	1.98	49			
	45	25克/升	3.11	1.41	54.6	2234	82	0.441
	60		3.1	1.135	63.3	2164	86	0.363
	90		3.11	1.225	60.7	2199	87	0.384
	120		3.1	0.82	73.5	2065	87.4	0.290

2. 过氧化氢汽蒸漂白条件試驗

如前所述, H_2O_2 用于棉的漂白, 必須是处在碱性而分解緩慢的状态时, 才能达到纖維內损伤极小和滿意的白度。 H_2O_2 漂白和次氯酸盐漂白相比有很多优点: 包括优質簡便; 在溫度、時間和濃度上都比次氯酸盐有較寬的范围, 特別是在溫度上, 在高溫汽蒸的情况下, 可得到快速和极好的漂白效果。根据这些特点就可以用汽蒸法快速进行漂白, 从这一基本概念出发, 我們进行了以下一系列試驗。

試驗坯布是以 25 克/升 NaOH，溫度 100°C，時間 1 小時燒碱汽蒸的條件進行處理後，再作以下的試驗的。

基本操作是一次浸漬，一次軋液，汽蒸，水洗後干燥。

(1) 濃度條件

以硅酸鈉為穩定劑的鹼性過氧化氫漂白的合理濃度，應表現在既能達到一定的白度與去除棉籽殼效果，又能使纖維損傷度很小。根據這樣的條件進行試驗所得到的結果是：達到一定的濃度時，白度即不再上升，過高的 H₂O₂ 濃度沒有增進白度，相反，纖維損傷度很顯著。但在高濃度範圍內白度沒有減退。即如圖所示，H₂O₂ 濃度達到 5 克/升以上至 10 克/升，白度即穩定不上升，5 克/升至 3 克/升之間只低 1%。顯然，1 克/升 H₂O₂ 沒有達到所需的白度。與此相反，H₂O₂ 濃度低的分子聚合度高；H₂O₂ 濃度超過 6 克/升，逐漸下降；10 克/升 H₂O₂，聚合度最低。所以 H₂O₂ 濃度高會產生過度氧化而造成纖維損傷的。




圖 4 H₂O₂ 濃度與白度、聚合度的關係

汽蒸時間：1 小時；溫度：100°C；

1.41 比重 Na₂SiO₃ 用量：1~5 克/升 H₂O₂，Na₂SiO₃ 為

H₂O₂ 重 3 倍；6~10 克/升 H₂O₂ Na₂SiO₃ 為 18 克/升

漂浴 pH：10.8

—△—白度，—○—聚合度

从小样試驗看， H_2O_2 漂白在濃度選擇上達到一定白度，在3~5克/升時而纖維受損程度極為微小，優于次氯酸鹽很多，但在強力上顯示不出。

(2) 溫度條件

確定 H_2O_2 濃度後，作了溫度試驗。從試驗看來，汽蒸溫度與漂白關係很大。很顯然， H_2O_2 漂浴在織物上的消耗分解是隨溫度升高而增加的。在溫度條件下， H_2O_2 分解消耗少的白度也就低，分解消耗在90%左右時白度最高，此時的溫度是90~100°C。溫度對分子聚合度沒有影響。這一條件與有一些漂白劑如亞氯酸鈉相類似，在較低溫度下同樣能達到良好的漂白效果，不過時間需延長而已。現選擇相近100°C或100°C的溫度期於達到快速的目的。




圖 5 漂白溫度與白度、聚合度關係

H_2O_2 濃度：3.048~3.2克/升； H_2O_2 與 Na_2SiO_3 重量比為1:3；

燒碱調節pH 10.7~10.85；汽蒸時間1小時；

汽蒸溫度100°C

—△—白度，—○—分子聚合度

(3) 時間條件

確定 H_2O_2 濃度與溫度之後，進一步試驗在高溫下的時間影響。試驗結果如圖，說明汽蒸時間長短與白度，過氧化氫漂

后消耗率有一定的关系，分解率也与白度呈现了比例关系。即汽蒸时间短，布上过氧化氢分解率低，白度也比较低，如15分钟的分解率为70%，白度为87%；随着时间的增长，分解率也增高，白度也提高，到60分钟左右达到合适的要求，超过60分钟时白度不見提高，說明在3克/升 H_2O_2 浓度下和在具有催化活性的pH值及 Na_2SiO_3 稳定剂的作用下， H_2O_2 能在1小时左右按93%以上分解消耗，并达到一定的漂白效果。




图 6 漂白时间与白度、聚合度的关系

时间(分)

H_2O_2 浓度 8.04~8.18克/升; H_2O_2 与 Na_2SiO_3 :

重量比为 1:3; 烧碱调节 pH 10.7~10.8;

汽蒸温度 100°C

—△—白度, —○—分子聚合度

(4) pH 值条件

漂浴 pH 从来就是大部分漂白剂漂白时的很重要条件之一，对 H_2O_2 漂白也不例外，而 pH 却是影响纖維强度，漂浴稳定和漂白效果最主要的因素之一。

但对 H_2O_2 漂白的pH有一些說法：認為pH在酸性和碱性很强的情况下，对纖維损伤很大，也有認為在中性附近对纖維有破坏作用。根据我們試驗結果，还是漂浴在强酸浴pH等于2及强碱浴pH等于11.6时对纖維损伤最大，在中性浴时还没有

有发现纖維损伤的迹象。所以初步可以說明强碱性及强酸性漂浴是不利于纖維强度的，在白度上中性至酸性的白度却很差， pH 值为 2 时根本不起漂白作用，必須浸轧碱性漂浴才有漂白效果。所以从白度看比較好的漂白 pH 值条件是符合通常所提的 10~11 之間的，同时也不影响纖維强度，且能达到相当白度的 pH 值条件。




图 7 漂浴 pH 与白度聚合度关系

汽蒸时间 1 小时； 汽蒸温度 100°C

—△—白度，—○—分子聚合度

(5) 布身含碱对 H_2O_2 漂白的影响

这里的布身含碱量，是指燒碱汽蒸之后进入 H_2O_2 漂浴之前布身带碱即布面 pH 值而言。这一試驗的目的在于解决燒碱汽蒸之后，在进入 H_2O_2 漂浴之前織物水洗要求如何，是否必須經過酸洗以及关系整个机械設備等重要問題。基于以上要求，我們將汽蒸煮練的織物浸轧不同濃度的 NaOH (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1%)，在浴比 (1:3) 很小的情况下，分別浸轧相同