


商品知識小丛书

胶 鞋



黑龙江商学院編
上海科学技术出版社

内 容 提 要

这套丛书简单扼要地介绍了有关日用百货、文化用品、针棉织品等方面的基本知识，内容包括原料、生产知识、品种规格、用途、包装及储运等各项，并着重说明了商品的感官检验方法。可供商业部门从业人员作一般业务学习的参考资料，以及初级商业学校作为教材之用。

成 鞋

黑龙江商学院 编

上海科学技术出版社出版

(上海南京西路 2004 号)

上海市书刊出版业营业登记证 093 号

上海市印刷五厂印刷 新华书店上海发行所总经售

开本：787×1092 毫米 1/32 印张 7/8 字数 19,000

1959年4月第1版 1959年4月第1版第1次印刷

印数 1~20,000

统一书号：15119·1261

定价：(九) 0.10 元

一、概述	1
二、胶鞋的规格品种	3
三、胶鞋的原料	5
四、胶鞋的制造过程	15
五、胶鞋的几种主要质次现象和产生原因	20
六、胶鞋质量的外观检验方法	24
七、胶鞋的包装、储运和其他应注意事项	26

一、概

1. 胶鞋工业的

胶鞋是由橡胶、化学原料、纤维织品等所组成的，其中以橡胶为主要原料，故称为“胶鞋”。

世界上最早发现橡胶和利用橡胶制成胶鞋的是南美洲印第安人。远在15世纪末，哥伦布发现美洲后曾将橡胶作为珍奇物品带回欧洲，但不知用途，故未引起当时人们的注意。

1735年，法国科学家康达明去南美洲探险，他不仅也在当地发现橡胶，并且已有用橡胶制成的胶鞋等物品出现，后来他回欧洲时，就把采集到的全部橡胶标本带回欧洲，并详细叙述了印第安人怎样从树上采集橡胶和用它来制成胶鞋。这样世界各国才出现了胶鞋。

但那时制成的胶鞋经不起冷热的变化，受热发粘、受冷变脆，所以并未受到人们的欢迎。到了1839年，才发现橡胶中混入硫黄并经加热后，会使橡胶改变性质，制成的胶鞋再也不受温度的影响而变质了，这个发现就是我们现在一直称之为“硫化”的工序。

2. 我国的胶鞋工业

我国的橡胶制造业创于1919年，开始在广州，后来上海、天津、青岛等沿海城市都相继建立起来。在旧中国，胶鞋工厂为数虽不少，但由于受帝国主义和反动派压迫，只能勉维持；并且设备简陋、技术保守，大都是手工作坊，生产品种也很简单，质量

极低，所用原料又都要依靠进口，因此没有得到真正发展。

新中国成立后，在党的人民政府的领导下，橡胶工业很快得到了恢复与发展；几年来随着人民生活水平的不断提高，胶鞋产量也是逐年增大的。

胶鞋产量增加情况： 每人平均消费水平上升情况：

1952年(产量) 6,119万双 9.2人双

1957年(产量) 12,205万双 5.9人双

1962年(计划) 35,000万双

在产量提高的同时，胶鞋在质量上也不断得到改进，目前断底、断沿条、裂面等现象，已趋向消灭。胶鞋的穿着寿命，以大长球鞋来说，一般穿用日期平均已达300天；元宝雨鞋、轻便雨靴亦达240天以上。并且目前天津、上海等地已试制成功用微孔大底做的长球鞋，这种球鞋在耐磨性能方面，要比普通球鞋提高3倍左右，其他各种胶鞋也都有很多的改进。同时胶鞋工业并提出今后要在花色、品种、规格上，按不同消费对象，生产各式各样美观耐穿的胶鞋，来满足市场需要。

尤其是在1958年工农业生产大跃进的新形势下，胶鞋工厂在党的领导下，展开了轰轰烈烈的技术革新运动。过去制造胶鞋，很大一部分依靠手工操作，现在已将括鞋浆、上大底等工序改为机械化，这一成就给胶鞋工业生产力的进一步提高打下了基础。另一方面，广大农村已逐渐实现人民公社化，这一伟大的改变，标志着今后农村将出现一个崭新的面貌，农民生活水平将更进一步地提高，尤其是农村妇女劳动力的彻底解放，人人都参加生产，今后自己做鞋穿的一定减少，买鞋穿的将逐渐增多。从经济上来说，也是买鞋穿合算，并适于劳动时穿用。这一切都显示出在我国胶鞋工业面前，有着无限广阔的发展前途。

二、胶鞋的規格品种

1. 胶鞋的品种：

胶鞋的品种繁多，有軍用胶鞋、工业用胶鞋和民用胶鞋等，一般消费者常用的都是民用胶鞋。

民用胶鞋分为全胶鞋和布胶鞋两大类：

(一)全胶鞋——有元宝雨鞋、男女拉链雨鞋、皮鞋式雨鞋、放足雨鞋、尖足雨鞋、男女轻便水靴、高统女拉链水靴、元口雨鞋、高半统水靴等；

(二)布胶鞋——有长球鞋、短球鞋、网球鞋、力士鞋、女便鞋、女带鞋、童带鞋、男便鞋、长五眼胶鞋、棉胶鞋、凉鞋、皮鞋式胶鞋等。

2. 胶鞋的規格

上述各种胶鞋从号码上来分，可归纳如下：

37~42号 为大人胶鞋；

31~36号 为中人胶鞋；

25~30号 为小人胶鞋；

20~24号 为特小人胶鞋；

33~38号 为女用胶鞋；

1~5号 为尖足胶鞋。

胶鞋号码是标它的长度尺寸，除特殊品种如尖足雨鞋、少数民族用鞋外，其余均有统一的长度标准，即是“统一尺码”。长度的计算公式如下：

(一) 号碼 \times 差數(6) + 基數(22) = 實際尺碼長度(公厘)

(二) 号碼 \times 差數(6) + 基數(22) \times 0.03 = 實際尺碼長度
(寸)

例如：39號膠鞋的尺碼是：

$$39 \times 6 + 22 = 256 \text{ (公厘)}$$

$$(39 \times 6 + 22) \times 0.03 = 7.68 \text{ (寸)}$$

各號碼膠鞋的實際長度見下表：

號碼	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
公厘	142	148	154	160	166	172	178	184	190	196	202	208
寸	4.3	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.5	5.7	5.9	6.1	6.2

號碼	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
公厘	214	220	226	232	238	244	250	256	262	268	274	280
寸	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4	7.5	7.7	7.0	8.1	8.2	8.4

三、胶鞋的原料

1. 天然橡胶

自然界里能够取得橡胶的植物很多，目前世界上已发现的就有400多种，其中分草本和木本两类。除草本的可以在寒冷地带生长外，其他都只能生长在热带或亚热带地方。所以一直到现在，只有南美洲的巴西一带和亚洲的马来半岛、印度尼西亚、锡兰等地，出产天然橡胶最多。我国的海南岛等一带，由于靠近热带，也具有栽培橡胶树的条件，目前海南岛已经有了橡胶园，并且已经出产橡胶了。

橡胶树虽然种类很多，但产量最大、被利用最广的只有一种，那就是在植物学上属于大戟科的海维橡胶树。我们通常所称的天然橡胶，就是指这种树上的胶，据统计，目前世界上95%的天然橡胶，都是这种海维树所出产。

(一) 天然橡胶的采取和加工：


天然橡胶是由乳胶凝固而成的。

橡胶树在幼年时候就已有浆，但通常都要等它长到5~6年后，才开始采取。产胶量随树龄而不同，一般以30~35年为最盛时期，这时每株树每年能产乳浆约26~27磅。

为什么橡胶树能生产乳浆呢？

因为这种树与其他的树组织不同，我们锯断一般的树，可以看到它的组织是：外表皮、靠外表皮的栓皮层、中间是形成层和木髓。而橡胶树不同的地方是：在靠近栓皮层的里面和形成

层的外面排列有很多的乳管(如图),内含有丰富的乳汁,用这些乳汁就可以做成橡胶。



橡膠樹剖面圖

(1) 采胶:

从橡膠树里采取乳浆的方法,通常是在树干离地3尺上下高的地方,用刀子割破树皮,划出一道深沟,深度以划破乳管为标准,长度大約是树身粗度的 $1/3$ 左右。割口的形式大都呈半魚骨形(凸)或“V”字形,这样能够增加乳管的割破面积,同时胶浆也容易向下流出;另外在割口的下面綁上一个盛器,以便接取胶浆。乳浆最初流得很快,后来慢慢地变少,1~2小时后乳胶便凝固,把割口封起来。

刚从树上取得的胶为乳白色的液体,或稍带淡紅和黄色,其成份除了30~40%为橡膠外,其余绝大部分为水分、少量的蛋白质和其他物质。

(2) 加工:

从树上采集的乳胶也可以直接用来制成各种橡膠制品,但

绝大部分橡胶制品是用胶片制成的，把乳胶做成干燥的胶片，先要用筛过滤，除去里面的杂质和自动凝固的胶块，再加水稀释为含胶 20% 的液体，然后把它分别制成不同种类的胶片。

一) 烟胶片——在已經稀釋的乳胶內，加入約 0.5~0.6% 的醋酸或蠟酸做凝固剂，充分攪拌后，放在凝固器內进行凝固，大約經 3~4 小时，乳胶就凝固成胶块，上升到表面。

将这些已凝固的胶块，用漆速相等的炼胶机进行反复的压延，以挤去水份，再把它压成 2.5~3 公厘厚带花纹的薄片，然后浸在水中洗去醋酸。

經過水洗以后，即把胶片挂在熏烟室内使干燥，用椰子壳和湿木材做燃料，在胶片下面燒起很多的烟，就利用这些烟来烘干胶片。在 45°C~50°C 的室温下經 8~10 天的烟熏后，制成的胶片就带有很强烈的烟味，这就是橡胶厂里普遍使用的“烟胶片”。

二) 白織片——制法与烟胶片稍有不同，是在乳胶凝固前先加入一种漂白和防腐作用的药品(如亚硫酸鈉)，再加酸使它凝固起来，然后把凝固的胶块取出，用洗胶机仔細洗涤，除去里面的杂质，再把它压成一定的花纹和形状。压成的胶片，不需經過烟熏，而是挂在通风的房内进行空气干燥，大約經 2~3 星期就制成乳黃色的“白織片”。

乳胶的廢料及下脚还可以制成低級的橡胶如中等織片、褐織片和垃圾橡胶等。

(二) 天然橡胶的种类和成分：

天然橡胶的种类很多，一般可分为下列几种：

1. 烟胶片 —— 分 1、2、3、4、5 等号；

2. 白織片——分白織片、中等織片、深色織片等；
3. 是用褐織片——用乳胶自动凝固的胶块制成，质量不均匀的胶片；
4. 垃圾橡胶——分树皮胶、带泥胶等。

目前在胶鞋方面使用的以烟胶片为主。

天然橡胶的主要成份为橡胶烃，这是橡胶的基本物质，它是由“碳”和“氢”两种元素所组成的，一般又称它为“聚甲基丁二烯”。其次还有蛋白质、丙酮抽出物及无机物等杂质，下面是两种高级橡胶的成份：

	烟 胶 片	白 織 片
橡胶烃(平均数)	91.3%	91.6%
丙酮抽出物	2.9	2.9
树脂类物质	1	1
蛋白质	2.8	2.8
碳份	6.4	0.3
水份	0.6	0.4
水溶解物	1	1
	100%	100%

(三) 天然橡胶的性质：

天然橡胶具有很多宝贵的性能，如较高的扯断力和伸长率、优越的弹性、耐弯曲性、韧性和可塑性以及不透气、不导电、防震、耐磨等性能。

橡胶虽然具有很多的优良性质，但是也有很多缺点，如怕氧、怕光、怕热、怕酸和怕油类等。其中要算氧对橡胶的影响最大，在仓储保管部门中和消费者使用过程中，往往发现胶鞋或其

他橡胶制品有发粘、裂缝、失去弹性等现象，这就是因为储存时间太长或养护不当，而受氧化破坏的结果。尤其是在光和热的作用下，橡胶的氧化就更厉害，所以我们保管橡胶制品，不能露天堆放和靠近热源。

以上是天然橡胶的一般性质，由于天然橡胶具有这些特性，因此把它制成胶鞋后也同样具有这些特性，只是程度上不同而已。

2. 合成橡胶

合成橡胶又称人造橡胶，是从其他物质里用化学方法制得的。

自从科学家们知道了天然橡胶就是由碳氢化合物所组成的以后，不久又研究出构成碳氢化合物的是一种叫做“甲基丁二烯”的化合物。因此他们就寻找制造甲基丁二烯的方法。

1909年苏联科学家列别捷夫首先发明用酒精制造合成橡胶的方法，到1931年苏联就开始大量生产合成橡胶了。所以苏联是世界上第一个发明合成橡胶的国家。

(一) 合成橡胶的原料和制法：

制造合成橡胶的原料很多，有石油、煤、石灰、木材以及能够制成酒精的各种东西如马铃薯等，都可以用来制造合成橡胶。

现在把一般使用的酒精制造法介绍如下：

先把酒精放在一个蒸发器里加热，使酒精变成蒸气，然后把酒精蒸气通过管子导进有钢容器的灼热炉里，里面放接触剂的药品，在几百度高温下，酒精和接触剂发生化学变化，分解出“丁二烯”和其他物质，再把制得的“丁二烯”送到更大的耐高压的锅

里加上压力，另外用一种叫做“钠”的金属作催化剂（加速化学变化的药剂）就生成淡黄色的橡胶块，再经过精制就成为合成橡胶了（这就是列别捷夫的方法）。

（二）合成橡胶的性质和品种：

制造合成橡胶相当复杂，种类也很多，性质也各有不同，有的在某几点性能上比天然橡胶好，有的则不如天然橡胶。因此必须根据其不同特点和制品要求来加以采用，而不是每一种合成橡胶都能应用于任何橡胶制品的。胶鞋工业所用合成橡胶，一般有以下三种：

（1）丁钠橡胶——是丁二烯和钠的聚合物，性质与天然橡胶相似，有很强的耐磨性能，就是耐老化性能差，

（2）丁苯橡胶——为丁二烯和苯乙烯的聚合物，性能优越。它的特点是具有较大的强度、很高的弹性和良好的耐磨性，尤其是它的耐老化性能比天然橡胶还强；缺点是抗撕裂性低，当表面受损伤后，屈挠时就容易破裂，粘度也较小。

（3）氯丁橡胶——是氯和丁二烯的聚合物，有较强的抗氧化性能，同时由于分子中有氯，所以不易燃烧，只有在火的直接烧烤下才能燃烧，火源一断，燃烧就停止。另外它还有一个优良的性能，就是在矿物油中不溶解，只稍微膨胀，是一种很好的制造耐油制品的橡胶。

它的主要缺点是很难压型，混炼时药品也较难扩散，操作不便。

合成橡胶除以上几种外，还有很多种，如丁腈橡胶、丁基橡胶、聚硫橡胶和硅橡胶等。由于制法和条件不同，这些橡胶都具有不同的特点和用途。

3. 再生橡胶

就是将一些经硫化后的廢料，如轮胎、球套鞋、杂皮等廢旧橡胶，經過选级、去杂、压碎等加工程序后，再把它放在脱硫罐中，在一定温度、一定时间内用直接蒸气进行加热处理（脱硫），这样就使具有弹性的廢料变为可塑性的物质，成为一种可利用的橡胶，称为“再生胶”。

再生胶經过硫化，也具有一定强度，很多橡胶制品都普遍使用它。质量好的再生胶可以部分地代替生胶使用，如皮鞋底跟等制品。

再生胶的优点是：可塑性高、收縮率低、成型方便、容易吸收配合剂，并且在耐热、耐油、耐酸等性能方面，比天然橡胶都要好；其缺点是耐磨性和耐老化性能較差，因此不适宜制造高級产品。

4. 橡胶配合劑

(一) 硫化剂：

橡胶工业能这样发展，产品能这样受人欢迎，主要是因为在生胶里面加入硫化剂，在一定温度下进行硫化，使生胶改变了性质的原故。

現在橡胶工业上大多用硫黃作为硫化剂，它是用天然硫黃矿石經過加工精制而成，是具有一定細度的黃色粉末，在胶鞋里的用量是1.5~3%左右，若多用或颗粒太粗，容易产生发白现象。

(二) 硫化促进剂：

为了能在短时间内完成硫化过程，并提高橡胶的物理机械

性能，还必须加入一定量的“硫化促进剂”。

促进剂的种类很多，胶鞋里面常用的有两种，就是 M 促进剂和 DM 促进剂。这两种促进剂各具优点，因此很少单独使用，大都是并用，在胶鞋里的用量约为 0.5~1.5%。

(三) 防老剂：

防老剂的使用目的，是为了延迟硫化橡胶的老化，延长胶鞋的使用寿命，所以称为防老剂。

防老剂有尼奥棕 A、尼奥棕 D 两种（简称 A、D 防老剂），胶鞋中普遍使用的是 D 防老剂，用量一般为 1% 左右。

(四) 补强剂：

凡是能提高胶料的耐扯断力、耐磨性、抗撕裂等物理性能的物质，都称为补强剂。

胶鞋工业中使用的补强剂有炭黑、氧化锌、精制陶土、碳酸镁等。炭黑的补强效力最高，其次是氧化锌，再次是精制陶土和碳酸镁。它们在胶鞋中的用量一般是 5~10%。

炭黑性能较其他补强剂好，但由于是黑色，故一般只用于全胶鞋。但自 58 年开始，各地已陆续使用炭黑制造布胶鞋大底，称为黑大底球鞋。布胶鞋白大底大多用精制陶土作补强剂，因陶土价格便宜，原料来源多，补强性能尚好，故使用较广。碳酸镁有不易与生胶混合的缺点，实际上很少使用，但制造透明制品时尚有使用价值。

现在我国已在试制“白炭黑”，不久就能大量生产。供制造淡色的胶鞋作补强剂。

(五) 软化剂：

使用软化剂有利于配合剂在胶料中扩散，从而制得品质均匀的橡胶。橡胶软化剂主要有硬脂酸、松焦油、石腊、瀝青、凡士林等，其中以硬脂酸的软化效力最好。软化剂的用量一般为2~5%左右，在海绵底中的用量可达10%，如用量过多，会引起延缓硫化，造成各部分硫化不一致。

(六) 填充剂：

在不影响成品性能的条件下，为了增加胶料体积、重量，达到降低成本、节约原材料的目的，所使用的配合剂称为“填充剂”。

胶鞋中常用的填充剂有碳酸钙、硫酸钡、普通陶土、再生胶等。其中以碳酸钙和再生胶用量最大，硫酸钡则用于制造耐酸的制品。各种填充剂在胶鞋中的用量，最高的能和生胶各半使用。

(七) 着色剂：

为了要制成各种美观的彩色胶鞋和部件，必须在胶料里面添加各种染料。在胶鞋中一般都使用无机染料，约有下列数种：

白色	钛白粉、立德粉。
红色	氧化铁红、辰砂(硫化汞)。
黄色	锡黄 氧化铁黄。
蓝色	群青。
绿色	铬绿。
黑色	碳黑。

用量一般为5%左右。

(八)发孔剂：

主要是用来制造胶鞋中的海棉底和微孔大底，用作发孔剂的物质主要有碳酸氢钠、重碳酸氢等，这些物质在热的作用下能放出气体，而达到在橡胶内部形成微孔的目的。用量为10~15%左右。

配合剂主要的就是以上这八种，也就是一般所称的“八大剂”。但是其中有的配合剂能一物二用：如氧化锌既是补强剂，又是促进剂的活性剂；又如硬脂酸、石腊等橡胶软化剂，能在胶料表面结成一层薄膜，以防止氧的侵入，所以又是物理防老剂。