

机械除灰和水力除灰

捷克斯洛伐克工程师 P. 尼基金著

王行达譯

电力工业出版社

.5
2

序　　言

在建設大型鍋爐房時，不僅必須考慮燃料運入鍋爐的問題，而且還需考慮利用特殊運輸設備將大量的灰渣運至一定地點的問題。除灰設備可採用機械的或水力的，有時也可採用氣力的，在設計發電廠、熱電廠以及類似的工廠時，灰渣的運輸問題必須同時解決。

目前機械化運輸灰渣不僅在大型鍋爐房採用，並且亦在具有小於2噸/小時灰渣量的小型鍋爐房採用。當用人工操作時，由於熾熱的灰渣使除灰間充滿了煙氣，我們要減輕工人在除灰器旁的繁重勞動。機械化除灰能使從前的充滿灰塵、熱氣以及不衛生的工作環境成為舒適的工作場所。

遵循着這個目的，設計工作者必須正確了解灰渣如何運送並運往何處，以及灰渣如何存貯在堆灰場。鍋爐房及整個發電廠經濟與可靠的運行，決定於技術上對運灰系統及堆灰場的正確選擇。在選擇堆灰場時，必須注意到它的容量及防止塵灰飛揚的措施；對於水力除灰，必須注意把水引至河流以及淨化水的問題（除去酸分），在循環系統，還應注意灰水混合物的沉淀問題。如果廠址附近沒有自然的場所（山谷、洞穴等），則必須建造堆灰場，它往往是很昂貴的，圍繞堆灰場須建築堤或進行人工填土，以阻止灰水混合物的流溢。還應注意水的可靠的排出口以及雨水的排出口問題。在建造堆灰場時，必須考慮到所有的衛生措施，特別是當堆灰場建造在居民區附近，或由於堆灰場的建造可能影響到漁業和水利。

限於作者水平，本書不能介紹全部關於除灰設備及其元件的所有

資料，因此不可能起到全面的指導作用。

本書概述了除灰設備的各種系統，即水力除灰和機械除灰（氣力除灰設備除外），指出了這些設備在捷克斯洛伐克的發展情況，並介紹給讀者有關除灰問題的討論。在此書中敘述了運灰設備的系統，水力和機械除灰設備的運行原則，水消耗量的計算方法以及計算灰管和水管阻力的各種資料。

此書中作者利用了本人在布拉格的捷克高等技術學院機械系講課的講稿，並作了某些修正和補充。作者對給予編寫本書便利的赫魯吉姆（Chrudim）運輸企業以及 Fr. 施萬德楞克（Svandlenk）、J. 列文斯基（Levinský）、涅麥茨（Němec）和鮑爾（Paul）等同事在繪制本書圖表中所給予的協助表示感謝。

工程師 帕維爾·尼基金

1953年7月10日

目 录

序言	
緒論	4
除灰設備——概述	6
第一章 机械除灰	19
第 1 节 鍋爐房內的除灰	19
第 2 节 鍋爐房外的除灰	34
第二章 水力除灰	35
第 3 节 水力除灰設備的主要部件	35
第 4 节 鍋爐房內和鍋爐房外的噴射器系統	50
第 5 节 冲灰溝系統	52
第 6 节 混合系統	53
第 7 节 具有熔渣罐體的鍋爐的除灰設備	55
第 8 节 水力除灰設備的元件	57
第 9 节 水力除灰設備的計算原則	71
結語	79

緒論

目前由于現代化發電厂容量的增加，并利用含有大量灰分的低質煤作燃料，因此除灰就成为重要的、需从全面出发作徹底解决的問題。例如，10万瓩容量的發電厂，燃用褐煤，当煤耗为1.6公斤/瓩小时时，在24小时内負荷为200万瓩小时，其耗煤量为3200吨/日，当褐煤中灰分为17.5%时，全部灰渣量为880吨/日或37吨/小时。目前有些發電厂达到了更大的容量，因此有更多的灰渣需从發電厂的鍋爐房运走。

在都市內的發電厂及热电厂，特別是除灰問題存在着較大的困难，如何求得一个合理和經濟的解決方法，是設計工作者一个很艰巨的任务。实际工作証明，目前还不可能提到标准化的除灰方法，除灰可以是机械的，例如利用皮帶运输机、鏈条运输机和螺旋运输机等，或者以水力除灰，亦可以用气力除灰。必須在每一种情况下，考虑所有对除灰设备种类的选择有影响的条件。在小型或中型容量的發電厂所采用的手推車人工除灰已逐步地改进，并已創造出多种很合适或不十分合适的机械设备，其中有些已能满足运行的要求。

自1912年开始，技术工作者們采用了气力除灰的方法，以后采用了水力除灰，目前水力除灰一直佔着比較重要的地位。可以确信，水力除灰將迅速地成为各种除灰系統中最主要的一种。如果厂址附近有足够的水量，则水力除灰对中型和大型發電厂很适合。本書研究的只是机械和水力除灰。气力除灰主要适用于运输細灰。在这种情况下，細灰在干燥的状态自鍋爐灰斗及电气除塵器送至灰倉，并以湿润螺旋运输机送至特殊的灰車。

除了清除鍋爐房內的灰渣外，烟气的清洗、去掉烟气中的硫及其混合物也是很重要的。在現代化鍋爐房清除灰渣以及其它燃燒产物的問題是十分复杂的，需要与所有的問題同时解决。由于煤在爐膛內燃

燒，產生了硬的殘余物——灰，其成分已與原來在煤中的物質成分不一樣。在燃燒過程中礦物質有了很大的變化。碳酸鹽析出二氧化碳，硫化物遇到氧化物與硫酸鹽，析出化合的水，產生了各種硅酸鹽等等。經過化學分析可得到下列灰的主要成分：二氧化矽(SiO_2)、三氧化二鋁(Al_2O_3)、三氧化二鐵(Fe_2O_3)、氧化鈣(CaO)、氧化鎂(MgO)、鎇以及三氧化硫(SO_3)。

其他的物質在灰中含量很少。由不同煤種所產生的灰是很不一樣的，優質煤中有5—15%的灰分，低質煤有30—35%的灰分。如燃料中灰分超出40%，則視為片岩煤。有些低質煤含灰分至50%。

為了以下的說明，在表1介紹了渣與灰的物理性質：

表 1

渣或灰的類別	堆比重 公斤/公尺 ³	比重 公斤/公尺 ³
干渣	850	—
石煤渣	—	1200—2000
褐煤及泥煤渣	—	2000—3000
除鹽器干灰	600—880	1500—2200
濕灰及濕渣	1400	—
熔渣爐體玻璃狀灰渣	1500	2500
濕的玻璃狀灰渣(指平均值)	1800	—

灰渣比重的平均值可取為2000公斤/公尺³。計算灰倉漏斗壁和灰渣斜管坡度的自由堆置的灰渣內摩擦角與自然坡度介紹在表2中。實際所採取的坡度比表2所列的最小坡度要大得多。

表 2

當正確的計算賴德萊爾(Redler)鏈條運輸機時，內摩擦角是必須知道的。

由於渣爐篩得到的渣的硬度(俄斯特拉發的煤)為4°莫(Mohse)氏度或再大一些。如果將渣與具有

物質	內摩擦角	自然坡度
干灰	24°	38°
濕灰	27°	26°
干渣	30°	41°
濕渣	30°	34°

硬度為 7° 的含硅泥沙比較，則可見其對管子和彎頭的磨損較小。重渣經常有較大的圓角。輕渣是很銳利的，因此較重渣更不利于運輸設備。

除灰設備——概述

除灰設備可分為下列幾種(詳細說明見第一章)：

一、機械除灰

1. 鍋爐房內的除灰

1. 以小車直接自鍋爐灰斗將灰渣在干的或濕的狀態沿窄軌運至堆灰場。有時尚需採用升降機或與升降機組合的特殊小車，升降機將灰渣送至鍋爐房的灰倉再卸入鐵道車(圖1)。




圖 1

2. 以帶有碎渣機的馬丁(Martin)除渣器或連在皮帶運輸機系統的可轉移位置的除渣器除灰，皮帶運輸機將濕態灰渣運至位於軌道上方的灰倉。鍋爐輔助受熱面的細灰借螺旋運輸機或賴德萊爾鏈條運輸機運至除渣器的貯灰箱(圖1)。

3. 以賴德萊爾鏈條運輸機(見第1節3)將灰渣和細灰運至灰倉，此時灰渣必須經過碎渣機。瑞士鮑赫勒(Bühler)公司系利用此種設備運輸灰渣。當有大量細灰時，此種設備需有分別存放灰渣和細灰的灰

斗。細灰自細灰斗至湿润螺旋运输机再至铁道或远距离运输机。如细灰要供作工业用途，则必须在干状态以链条运输机运至缆索或地土轨道的特殊小车，这种小车是密封的灰渣不致飞扬。

4. 在铸铁槽中，以链条运输机运输干的或湿态的灰渣（图 2 及 27）。

5. 以刮板运输机运输（图 3）。

6. 以连在皮带运输机（图 4）及轮形除渣器或其它型式除渣器上的吊斗式运输机运输灰渣。

7. 在有水的沟槽中，以皮带运输机运输灰渣（图 5）。




圖 2

2. 鍋爐房外的除灰

1. 以带有固定轨道和牵引绳索的悬轨运输。

2. 以缆索道运输。

3. 以带有电动滑车或撒灰机的悬轨运输。

4. 以帶有牽引承重繩索的纜索道運輸。
5. 以遠距離皮帶運輸機(地勢平坦時)運輸。
6. 以特殊的鐵道車和汽車運輸(圖6)。

二、水力除灰

1. 水力除灰設備的主要部件

(說明見第二章)

2. 鍋爐房內和鍋爐房外的噴射器系統





圖 3

1. 噴射器系統運輸
灰水混合物直接至堆灰場。這種系統適用於堆灰場離鍋爐房距離較近者(700公尺以內)，不需回水(圖7)或需要回水(圖8)。

2. 在循環系統中灰水混合物運至沉淀池，沉淀後灰渣以攪灰機送入鐵道車，而水則重新返回鍋爐房(圖9,10)。


3. 帶有过濾池的循環系統，與1節所提到的系統相類似，但在此系統中，灰水混合物系送入一具有網柵的混凝土池即過濾池，經清潔的水進入清潔池，最後經反復清潔的水重新返回鍋爐房(圖11)。灰渣

自過濾池直接卸入鐵道車。

4. 噴射器與升壓水力冲灰器系統。堆灰場高鍋爐房較遠者，則採用混合系統。灰水混合物以在1節中所介紹的方式進入灰漿池中，再以莫斯卡里柯夫(Moskalkov)昇壓水力冲灰器運送至堆灰場(圖12)。

3. 冲灰溝系統

1. 冲灰溝引至具有灰漿泵的灰漿池。灰渣以冲灰溝或管子送入灰漿池，再以灰漿泵運送至堆灰場。水自堆灰場引入河流(圖13)。



■ 4

2. 与在1节所介绍的系统类似，但此系统具有回水。水在自然沉




圖 5




圖 6

沉淀池經清潔后回至鍋爐房。

3. 与在 1 节所介紹的系統类似，但此系統具有較多數目的灰漿泵。当远距离需要有較多數目的灰漿泵时，可采用此系統。

4. 冲灰溝連在鍋爐房旁的沉淀池。灰渣由冲灰溝或管子排至特殊的灰池，在此池中灰被沉淀。經清潔后的水重新引回鍋爐房(圖14)。

4. 混合系統

1. 噴射器运送灰水混合物至灰漿池并再以灰漿泵运至堆灰場。此系不需回水的系統。

2. 与 1 节所介紹的系統类似，但需回水，系循环系統。




圖 7

3. 灰渣由灰溝排至中央灰池。細灰亦可以冲灰器或噴射器運入中央灰池，再以升壓水力冲灰器將灰水混合物運入堆灰場(圖12)。

4. 以噴射器或冲灰器將灰渣送至灰漿池，并以灰漿泵將灰水混合物送至堆灰場(具有回水或沒有回水)。細灰則由氣力送至特殊的灰斗，再以濕潤螺旋運輸機送入鐵道車或在干燥狀態裝入特殊的鐵道車(圖13)。

5. 灰渣以噴射器或冲灰器送至過濾池再至鐵道車。水可循環或直接引入河流(圖13)。細灰以噴射器運至杜拉(Dorr)式濃縮器，至真空濾水器再至灰池。經濃縮的細灰以攤灰機送入鐵道車(圖39)。




圖 8

6. 鍋爐房內以噴射器除灰，鍋爐房外以架空溝道除灰。

5. 具有煤渣爐體的鍋爐的除灰設備

1. 以噴射器或灰漿泵將灰渣自干渣池運至過濾池，自過濾池運至鐵道車或以灰漿泵和管道運至堆灰場。經清潔的水回到循環系統或流入河流。細灰以氣力送入具有濕潤螺旋輸送機的專門灰斗(圖15)。見第一章第1節！。

2. 以冲灰溝將灰渣自干渣池運至灰漿池，再以攤灰機將灰渣送入鐵道車或小車中，再運至堆灰場。




圖 9

在選擇除灰設備時，下列因素具有決定性的作用：

電廠周圍環境是否靠近水源以及水量多少，堆灰場的距離，鍋爐和集灰室的結構和型式，灰渣的大小與化學及物理組成，地勢，水的化學組成，灰渣是否要作為工業用途等等。

我們認為，雖然灰渣的進一步利用需很好地考慮，但是仍不可能在任何情況下大量的灰渣都可以用鐵道車或汽車自現代化鍋爐房運




圖 10





圖 11



出。众所週知，虽然灰渣对某些部門是有用的，但直到現在为止，在捷克斯洛伐克实际上并沒有更多地加以利用。可以肯定，这种利用將会逐步增进，因此在設計除灰设备时，应正确地考慮到能以鐵道車或汽車运出灰渣的措施。通常大量的灰渣是堆放在鍋爐房附近合适的地点。同时也可以預期，將來灰渣顆粒会不断变小，因为采用得最多的現代化干渣爐腔所产生的灰渣是柔軟的，甚至是成細灰狀的。

現代化鍋爐房中約有80%細灰系自电气除塵器或机械除塵器得到的。細灰和軟灰渣必須利用冲积法进行堆儲，以防止被風吹散的現象（土池，漁塘），就是說需要采用水力除灰的方法。




圖 15