


中国高等职业技术教育研究会推荐

21世纪高等职业教育规划教材

刘哲 主编 吕瑛波 高健 副主编 孙钢 主审

# 机械基础



中国高等职业技术教育研究会推荐

21世纪高等职业教育规划教材


# 机械制图习题集

刘高孙

哲健钢

主编  
副主编  
编审

吕瑛波



国防工业出版社

·北京·

# 中国高等院校教材·机械制图

## 内容简介

本习题集与刘哲、吕瑛波主编的《机械制图》(国防工业出版社出版)配套使用。主要内容包括制图的基本知识、投影的基本知识、体的投影、轴测投影、组合体、机件的表达方法、标准件和常用件、零件图、装配图等。

本习题集可供高职高专院校机械类或近机械类专业使用,也可供有关工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

机械制图习题集/刘哲主编. —北京:国防工业出版

社,2006.9 21世纪高等职业教育规划教材

ISBN 7-118-04670-1

I. 机... II. 刘... III. 机械制图—高等学校:技术学校—习题 IV. TH126-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 084230 号

\*

国防工业出版社

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100044)

国防工业出版社印刷厂印刷

新华书店经售

开本 787×1092 1/8 印张 10 字数 219 千字

2006 年 9 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—5000 册 定价 16.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店:(010)68428422 发行邮购:(010)68414474  
发行传真:(010)68411535 发行业务:(010)68472764

《机械制图与识读》21世纪高等职业教育机电类规划教材  
编审专家委员会名单

- 主任委员 方 新(北京联合大学教授)  
刘跃南(深圳职业技术学院教授)
- (按姓氏笔画排列)
- 付文博(烟台南山学院副教授)  
刘 翠(国防工业出版社副编审)
- 刘克旺(青岛职业技术学院副教授)  
刘建超(成都航空职业技术学院教授)
- 闫大建(北京科技职业学院副教授)  
李景仲(辽宁省交通高等专科学校副教授)
- 杨 威(西安航空高等专科学校副教授)  
辛再甫(国防工业出版社副编审)
- 徐政坤(张家界航空工业职业技术学院副教授)  
蒋敦斌(天津职业大学教授)
- 韩玉勇(枣庄科技职业学院副教授)  
颜培钦(广东交通职业技术学院副教授)
- 总策划 江洪湖 刘 翠

在我国高等教育从精英教育走向大众化教育的过程中,作为高等教育重要组成部分的高等职业教育快速发展,已进入提高质量的时期。在高等职业教育的发展过程中,各高校在专业设置、实训基地建设、双师型师资的培养、专业培养方案的制定等方面不断进行教学改革。高等职业教育的人才培养还有一个重点就是课程建设,包括课程体系的科学合理设置、理论课程与实践课程的开发、课件的编制、教材的编写等。这些工作需要每一位高职教师付出大量的心血,高职教材就是这些心血的结晶。

高等职业教育机电类专业赶上了我国现代制造业崛起的时代,中国的制造业要从制造大国走向制造强国,需要一大批高素质的、工作在生产一线的技术应用型人才,这就要求我们高等职业教育机电类专业的教师们担负起这个重任。

高等职业教育机电类专业的教材——要反映制造业的最新技术,因为高职学生毕业后马上要去现代制造业企业的生产一线顶岗,我国现代制造业企业使用的技术更新很快;二要反映某项技术的方方面面,使高职学生能对该项技术有全面的了解;三要深入某项需要高职学生具体掌握的技术,便于教师组织教学时切实使学生掌握该项技术或技能;四要适合高职学生的学习特点,便于教师组织教学时因材施教。要编写出高质量的高职教材,还需要我们高职教师的艰苦工作。

国防工业出版社组织了一批具有丰富教学经验的高职教师所编写的数控、模具、汽车、自动化、机电设备等方面的教材反映了这些专业的教学成果,相信这些专业的成功经验又必将随着本系列教材这个载体进一步推动其他院校的教学改革。

方 新

## 《机械制图习题集》 编委会名单

主编 刘哲  
副主编 吕瑛波 高健  
编委 李文 影 王立芳 丁晓玲 王海琴  
主审 孙钢

## 前言

为了满足教学的需要,我们在总结多年教学经验的基础上,编写了这本习题集。本习题集采用了最新颁布的《机械制图》国家标准。为体现职业教育特色,本习题集具有以下特点:

- (1) 题量、难度适中,力求精练。
- (2) 内容实用,重点突出,注重应用能力和创造能力的培养。
- (3) 全书以图为主,配以精练的文字,图文并茂,题型多样化,知识型与智力型相结合。

在使用本习题集时应注意以下几点:

- (1) 一般每讲授两学时安排一定量的习题,由易到难,前后衔接。
- (2) 考虑到不同专业和不同学时数的教学要求,在保证满足基本要求的前提下,习题均有一定的余量,有些习题有一定的难度,可供机械类专业选择使用。
- (3) 在组合体的画图、构件的表达方法、零件的绘图与尺寸标注等教学环节,应加强实物与图形转换的实际训练,尽量安排依照模型和零件直接绘图的练习。
- (4) 装配图部分以画装配图及读图为主,对机械类和近机类专业应酌情安排部件测绘的内容。

本习题集与刘哲、吕瑛波主编的《机械制图》(国防工业出版社出版)配套使用。在本习题集的编写过程中,参考了部分同学科的教材及习题集等文献,在此向文献的作者表示谢意。

由于我们水平有限,习题集中难免有错误和不妥之处,恳请广大读者批评指正。

作者

第1章 机械制图的基本知识和技能	1
1.1 字体练习	1
1.2 线型、几何作图练习	2
1.3 尺寸标注练习	3
1.4 第1次作业——平面图形及尺寸	5
第2章 投影的基本知识	7
2.1 点的投影、直线的投影	7
2.2 直线的投影、平面的投影	8
第3章 体的投影	9
3.1 已知立体的两面投影,求作第三投影及表面上点、线的另两投影	9
3.2 已知平面截切几何体,求作截切后的三面投影	10
3.3 求作切口几何体的第三投影	11
3.4 求两回转体的相贯线,并判别可见性	13
第4章 轴测投影	14
第5章 组合体	17
5.1 根据轴测图补画组合体视图中所缺的图线或补画组合体的另外两个视图	17
5.2 根据轴测图,按所注尺寸用比例1:1画出组合体的三视图	18
5.3 补画视图中所缺的图线	19
5.4 根据组合体两视图,补画第三视图	20
5.5 检查并标注组合体的尺寸	23
5.6 第2次作业——组合体视图及尺寸	25
5.7 第3次作业——徒手绘图训练	27
第6章 机件的表达方式	28
6.1 视图	28
6.2 剖视图应用	30
第7章 标准件和常用件	46
7.1 螺纹的规定画法和标注	46
7.2 螺纹连接件的标记	47
7.3 螺纹连接件的连接画法	48
7.4 齿轮的画法	49
7.5 键及键连接的画法	50
7.6 销连接和滚动轴承的画法	51
7.7 第5次作业——标准件的画法	52
第8章 零件图	53
8.1 读零件图——轴类	53
8.2 读零件图——盘盖类	55
8.3 读零件图——叉架类	56
8.4 读零件图——箱体类	58
8.5 配合代号及形位公差的标注	61
8.6 表面粗糙度的标注	62
第9章 装配图	63
9.1 第6次作业——绘制千斤顶的装配图	63
9.2 第7次作业——绘制齿轮泵的装配图	65
9.3 第8次作业——根据装配图拆画零件图——减速器	68
9.4 第9次作业——根据装配图拆画零件图——微动机构	70
附录1 选择题	71
附录2 教学及练习用模型	74

## 1.1 字体练习

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

а б в д е ф г б и ю

а б в д е ф г б и ю

机 械 制 图 零 件 装 图 尺 寸 投 影 俯 仰 视

螺栓 钢母 垫圈 铆键 销 圆承 弹簧 箍

螺栓 钢母 垫圈 铆键 销 圆承 弹簧 箍

螺栓 钢母 垫圈 铆键 销 圆承 弹簧 箍

A B C D E F G H I J

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

K L M N O P Q R S T

标 准 序 号 名 数 量 重 材 料 比 例 审 核 筭


标 准 序 号 名 数 量 重 材 料 比 例 审 核 筭

标 准 序 号 名 数 量 重 材 料 比 例 审 核 筭


标 准 序 号 名 数 量 重 材 料 比 例 审 核 筭

## 1.2 线型、几何作图练习

1. 在空白位置处,照样画出并补全各种图线和图形。





2. 照给出图形用 1:1 的比例画出,并标注尺寸。



3. 照给出图形用 1:1 的比例画出,并标注尺寸。



4. 照给出的图形用 1:1 的比例画出,并标注尺寸。





### 1.3 尺寸标注练习(一)

3



#### 1. 尺寸数字和箭头。

在下列图中补画箭头并填入尺寸数值(从图上量取，并取整数)。




#### 3. 角度注法。

在下列图中,填入角度数值(从图上量取,并取整数)。





#### 2. 圆及圆弧尺寸注法。

在下列图中注出圆及圆弧的尺寸(数值从图上量取,并取整数)。





#### 4. 小线性尺寸注法。

在下列图中注出尺寸(从图上量取,并取整数)。



#### 5. 尺寸注法改错。







检查左边图形中尺寸注法的错误,并正确标注在右边图上。



### 1.3 尺寸标注练习(二)

标注下列图形的尺寸,尺寸数值直接由图中量取,并取整数。

4



## 1.4 第1次作业——平面图形及尺寸(一)

5

1.

图名:平面图形及尺寸  
图幅:A3图纸(横放)

### 一、作业内容

平面图形及尺寸练习。任选两个图形，并注尺寸。

### 二、作业要求

初步掌握国家标准《机械制图》的有关内容，学会绘图仪器和工具的使用方法。  
掌握圆弧连接的作图方法及图形尺寸标注。


### 三、作业要求

1. 比例选择适当，布局合理。  
2. 图线、线型正确，粗细分明，颜色深浅一致。  
3. 汉字、字母、数字写法符合国家标准的规定。  
4. 图形正确，尺寸正确。  
5. 标题栏填写正确、完整。  
6. 图面整洁、连接光滑。

### 四、绘图步骤及注意事项


1. 图纸固定在图板偏左下方位置，使图板的下方留有放丁字尺的余地，并使图纸的下边与丁字尺的尺边平行。
2. 绘制底稿，注意所有底稿线都用细实线轻轻绘制，可使用H或2H铅笔。
  - (1)画出图幅的边框线及标题栏。
  - (2)布置图形，一般是先画基准线、中心线。
  - (3)对所画图形进行分析，确定画图步骤：按先已知线段再中间线段、最后连接线段的顺序作图。
3. 加深图线。

注意加深图线时应先加深圆和圆弧，然后是直线段，这样能够保证图形的正确连接。水平线应从左上方开始成批往下进行，铅垂线应从左方开始成批往右进行。当粗实线全部加深完以后，再描虚线、点画线和其他细实线。因此加深图的顺序为：先粗后细、先曲后直、先上后下、先左后右、先实后虚。
4. 标注尺寸。
5. 加深图框线和标题栏，并填写标题栏。




## 第1次作业——平面图形及尺寸(二)



2.



۶



4




6

## 第2章 投影的基本知识


### 2.1 点的投影、直线的投影

1. 作出点A(10,0,15),B(0,15,10),C(25,5,20)三点的三面投影图和立体图。






4. 根据已知条件画出直线AB的三面投影。

(1) 已知AB平行V面。 (2) 已知AB平行H面。




(3) 已知AB平行W面。 (4) 已知AB垂直V面, 距W面20mm。 (5) 已知B点在V面上。 (6) 已知AB长20mm。




5. 判别下列直线相对于投影面的空间位置。

(1)




是\_\_\_\_\_线

(2)




是\_\_\_\_\_线

(3)




是\_\_\_\_\_线

(4)




是\_\_\_\_\_线

(5)




是\_\_\_\_\_线

(6)




是\_\_\_\_\_线

(7)



是\_\_\_\_\_线

(8)




是\_\_\_\_\_线

2. 作出以下各点的三面投影: 点A(25,15,20); 点B距离投影面W,V,H分别为20、10、15; 点C在点A之左10,A之前15,A之上5。




3. 已知点B距离A为15; 点C与点A是对V面投影的重影点; 点D在A的正下方20。补全各点的三面投影, 并表明可见性。




## 2.2 直线的投影、平面的投影

8

1. 已知直线AB的端点A在H面上方20,V面前方5,W面左方20;端点B在A点右面12,前面10,比A点低15,求作AB的三面投影和直观图。



2. 补作平面的第三面投影,并填写它们相对于投影面的空间位置名称和倾角。




$\Delta ABC$  是        面

$$\alpha = \text{_____}, \beta = \text{_____}, \gamma = \text{_____}$$


$\Delta ABC$  是        面

$$\alpha = \text{_____}, \beta = \text{_____}, \gamma = \text{_____}$$


3. 已知平面的V、H面投影,试作该平面的W面投影。



4. 补作平面ABC的另一个投影及平面上点K的另两个投影。



5. 已知正五边形ABCDE的对角线BE是正平线,试作该五边形的水平投影。




### 第3章 体的投影


3.1 已知立体的两面投影,求作第三投影及表面上点、线的另两投影

9


1.




2.




3.










4.



5.




6.




3.2 已知平面截切几何体,求作截切后的三面投影



1.




2.




3.



4.



5.



6.

