

土法炼焦

河南省冶金工业局编

河南人民出版社

内 容 提 要

本書詳細具体的介紹了土法煉焦的技術操作和基礎知識。介紹了煉焦煤的種類，洗煤選煤的操作技術，煉焦池的構造，煉焦的工藝程序及操作過程，以及提取焦油的技術知識等。各小型礦用土法或小型機械煉焦時，可以參考仿行。

土 法 煉 焦

河南省工業廳編

*

河南人民出版社出版（鄭州市行政區經五路）

河南省書刊出版業營業許可証出字第1號
地方國營鄭州印刷廠印刷 河南省新華書店發行

*

豫總書號：1298

787×1092耗1/32·1 $\frac{1}{8}$ 印張·19,000字

1958年10月第1版 1958年10月第1次印刷

印數：1—20,087冊

統一書號：T15105·31

定價(9)0.14元

前　　言

焦炭是冶金工業的主要燃料，主要用它來冶炼或熔化生鐵。但就目前我省焦炭生產情況來看，還是遠不能滿足當前鋼鐵工業發展的需要。在這種情況下，大力發展土法煉焦，是一項迫不及待的任務了。

大力發展土法煉焦，是目前增產焦炭促進發展鋼鐵工業的主要措施之一。根據因陋就簡和以土法為主先土后洋的精神，達到投資少，收效快的要求，為了大力支援鋼鐵工業的需要，為了對土法煉焦進行技術研究和交流經驗，我們特將梨元煤礦全體職工幾年來用土法煉焦的經驗，並結合參考了湖南省牛馬寺礦圓池子煉焦操作方法及有關書籍，寫了這本小冊子，供各地參考。由於我們業務知識和技術知識的水平都很低，加之時間倉促，難免會有錯誤，我們熱誠希望讀者提出寶貴意見，以便我們改進提高。

編　者

1958年8月

一、煉焦煤的种类

从前煉焦用煤的种类比較少，就結焦的性質來說，最好是中揮發份（20—25%）煤——主焦煤。这种煤能單獨的煉出質量很高的焦炭来；所有其他烟煤虽亦能單獨煉焦，但其質量均較主焦煤为差。

由于各种类别的烟煤都是煉焦的原料，因此用一定比例的混合煤配合煉焦，同样亦可煉出質量很高的焦炭。在通常的情况下配煤由肥煤，主焦煤、瘦煤、气煤所組成，甚至有时也配用長焰煤及貧煤（此兩种煤均不粘結，一般不适于煉焦），其特征如下表：

| 煤的商業类别 | 符号 | 揮發份% | 焦 骸 特 征 |
|--------|----|-------|-----------------|
| 長 焰 煤 | A | >42 | 不粘結，粉狀或稍粘結 |
| 气 煤 | Г | 35—44 | 粘結，熔融，有时膨胀 |
| 肥 煤 | ПЖ | 26—35 | 粘結，熔融，坚实或适度的坚实 |
| 主 焦 煤 | К | 18—26 | 粘結，熔融，坚实或适度的坚实 |
| 瘦 煤 | ПС | 12—18 | 粘結或熔融，由坚实到适度的坚实 |
| 貧 煤 | Т | <17 | 不粘結，粉狀或稍粘結 |

在選擇配煤标准时有以下兩個指标：①膠質層的厚度（以Y作代号），②膠質層的收縮度（以X作代号）。配煤膠質層的厚度，是由配煤內各个成分煤的

膠質層厚度所組成的，并以已拟訂的配煤內各種煤的
加权平均值來計算。例如：

| 配煤組成 (%) | 膠質層厚度 (公厘) |
|---------------|------------|
| ПЖ強(強肥煤) 40 | 30 |
| ПЖ收縮(收縮肥煤) 15 | 23 |
| Г (氣煤) 10 | 14 |
| К(主焦煤) 20 | 18 |
| ПС(瘦煤) 15 | 9 |

$$Y = (30 \times 40 + 23 \times 15 + 14 \times 10 + 18 \times 20 + 9 \times 15) \\ \div 100 = 21.8 \text{ 公厘}.$$

確定配煤的膠質層的收縮量X，則相當複雜，它不等於各成份的煤的收縮量之和。

按照蘇聯薩保什尼可夫的意見，煉焦工業用配煤，必須要用下列的膠質體指標，才能得到好的焦炭：膠質層厚度 $Y = 16 - 22$ 公厘，收縮度 $X = 20$ 公厘。

烟煤內也常夾雜一些雜質，其中含有灰分（不燃燒的雜質）及硫（系硫化物），對焦炭的質量有惡劣的影響。煤的灰分是煤的質量的主要特徵，因為在煉焦時灰分幾乎全部遺留在焦炭中，使焦炭中灰分的百分數增高，用高灰分的焦炭進行煉鐵時，便會使煉鐵爐生產率降低，焦炭消耗量增加。

為了獲得合乎標準的焦炭配煤中的灰分含量一般不得超過7.3%。

煤中硫的含量，也是煤的重要質量指标之一。煤中少量的硫，是以多种硫化物的状态存在着，炼焦时分解而逸入煤气中，但其中大部分硫则遗留在焦炭中。由于炼焦后的焦炭的重量，要比原来装入的煤的重量小，估计焦炭中遗留之硫（百分比）与在原配煤中的量大致相同。

在炼铁炉熔炼过程中，焦炭中含硫所引起的坏影响，要比灰分所引起的影响为大，焦炭中的硫，在炼铁炉内会转移到生铁中，使生铁变脆而减弱其坚韧性。

由于灰分及硫分对焦炭的影响很大，大部份炼焦煤都需进行洗选后再进行炼焦。


二、洗煤选煤

炼焦时所用之煤必需是净煤，但净煤又分为净原煤和净煤两种：所谓净原煤，即某些少数矿井，煤含灰分及硫分数量极少，无需经过洗选即能进行炼焦；净煤则是必须进行洗选以后才能炼焦的煤。就其多数煤矿原煤质量来讲，大部分属净煤，因此在炼焦之前，进行原煤洗选十分重要。


1. 人工洗选:

洗选及炼焦厂的选择必需靠近水源，尤其靠近小河流或灌溉渠道更为适宜。厂址选择后，即应进行厂面的清理工作，继之修建洗煤池、澄煤池、炼焦池及筛选所用之工具等。


人工洗选的布置:




洗煤机安装布置图(一)




洗煤机图样(二)




平 面




侧 面



正面



主軸



底面

| 符 号 | 件 数 | 名 称 | 材 料 |
|-----|-----|---------|---------|
| 1 | 1 | 主 軸 | 2½" 元 鐵 |
| 2 | 4 | 偏 心 | 鑄 鐵 |
| 3 | 4 | 拉 杆 | 鍛 鐵 |
| 4 | 4 | 手 把 | 鍛 鐵 |
| 5 | 4 | 放 碎 拉 杆 | 元 鐵 |
| 6 | 2 | 勾 背 | 木 |
| 7 | 8 | 勾 背 鐵 角 | 鍛 鐵 |
| 8 | 4 | 篩 子 | 鐵 板 |
| 9 | 4 | 瓦 蘭 | 鑄 鐵 |
| 10 | 4 | 瓦 蘭 套 | 鑄 鐵 |
| 11 | 2 | 放 煤 篩 子 | 鋼 線 |
| 12 | 1 | 进 煤 口 | 鐵 板 |
| 13 | 1 | 扒 身 | 木 |
| 14 | 9 | 瓦 蘭 | 曹 鐵 |

由井下提出之煤运往碎煤机，粉碎后由輕便道运往洗煤池煤場，以便进行洗选。


清水由 1 流到 2、由 2 到 3、到 4、到 5，最后流出之水可循环利用，若水源充足时則可將此水供給农民灌溉或流入其他河道中。

洗选的过程：在井下采煤时，即应想一切办法降低煤的含矸率，煤出井后經過篩煤机或鐵篩子，將大塊煤矸石及硫化鐵先行选出，繼之，用人工將碎煤运

往洗选池附近的儲煤場，供給洗煤工進行洗選。洗煤池的長、寬、深度可根據具體情況而定。大池上棚用木板將池子縱橫分為8個小池子，每個小池寬1公尺，長2.2公尺，兩人利用一個小池子，以便互相協作。洗煤工具每人用一個竹編的圓篩子（直徑約七公寸），篩子上有兩個木制的提綆，垂直高度約0.7公尺，每兩個人一付抬筐或一手推平車，容量約200市斤，每人一塊小木刮板及一個小鐵簸箕。洗煤工將碎煤用鐵鍬裝入篩中（每次約50市斤），然後兩手提綆，將篩子平穩的浸入水中，待水泡翻完後，即將篩子上部邊沿提出水面，平穩的左右旋轉四、五次，輕輕的再將篩子全部浸入水中（這時洗選物在水中由於比重的不同，可分為三層，其中硫化鐵及矸石的比重最大，落入篩中最下層；而含夾矸的煤其比重為1.4—2.5，即落在矸石及硫化鐵之上；淨煤的比重為1.2—1.4，所以最後落在含夾矸的煤之上），如此動作反復五次，礫石即可以全部墜底，這時即將篩子不穩的提出水面放置地下，即完成洗煤順序。此後用小木板將煤刮入簸箕中，然後裝于抬筐或手推平車運入焦地。（刮煤時篩內煤層不能亂刮，煤要留一指厚，不得見礫。五六次清一次底，清底時先將淨煤刮出，繼之將含矸煤、矸石及硫化鐵分別刮出，勿使混雜）。洗煤後所收的效果，以梨園煤矿為例：原煤灰分為13.4%，洗後灰分為7%；硫分原為1.74%，洗後

1.28%，工效每班2.3吨/工。

2. 小型机械洗选（見手工洗煤操作圖）



由于焦炭的需要量日益增加，落后的人工洗选方法，远不能满足大量炼焦的需要，因此在现有炼焦企业中采用机械洗选，对于提高效率，减少人工，降低

劳动强度，有着十分重要的意义。为此，仅就部分煉焦企業所采用的活塞式跳汰洗煤机洗选順序介紹如下：

洗选之前，將原煤运至煤場（或煤倉），用人工或机械裝入旋轉篩，篩子一头大一头小，借动力使旋轉篩旋轉，將煤分級选出，0—20公厘的煤，由旋轉篩直接漏到水槽，借助水力冲击力流入洗煤机內20公厘以上的塊煤出篩后即留入碎煤机，經破碎后再流入煤槽，繼之流入洗煤机內（煤內所含矸石、硫化鐵、及小木塊均由碎煤机給予分离），洗煤机所用动力为20KW电动机，或30Hp蒸汽机。洗煤机轉动后，洗煤室中的煤，礮石，及硫化鐵等，以不同的速度沉于容器的底部，礮石及硫化鐵首先沉底、煤和含夾矸的煤繼之沉于上部，这样在盛水的容器內（即洗煤室）混合物分成三層，洗煤室底部是篩網裝置，混合物在洗煤室中由于勾背（活塞）冲动作用，而在水中上下起伏，其結果使篩網上的混合物分为三層：下層为礮石及硫化鐵，中間層是含矸煤，上層是煤。随着勾背的不断运动，洗煤室之第一池的煤及含矸煤被冲入洗选的第二池（見圖二平面圖），在第二池再次經過起伏沉淀后，淨煤及含矸煤即可分清，最后，淨煤借助水力冲动源源的进入留煤篩子，进行裝車。其礮石及其它杂物随着勾背的不断运动亦逐漸从篩網泄出。

三、煉焦池的种类

煉焦池的种类，根据各地不同情况，在我省大体可分为以下几种。

1.長方形池子：

甲、長形一層封頂池：

一次出焦80吨的池子，在平地上周圍用磚砌成池牆，池內用青磚鋪底，池長40m，淨寬4m，池牆高0.85m，牆厚0.7m(見平面圖)。在池牆的兩头各留一个出焦門(活門)在煤裝竣时即封上(見側面圖)，兩邊每隔3m留一对通火門，每一边留13个火門，每个火門高外口0.55M、內口0.65M，外边低，里边高，成倾斜形，这样便于通風(見立面圖)砌池要求池內所有下部和周圍要全部減去死角。

池子建成后，將洗过的煤运入池內，产80吨的池子需裝煤130吨，煤的厚度兩邊稍低于池牆，中間凸出，高为1.33M，裝煤时中間插一标尺，以量煤的厚度均匀，裝成后用木板將煤打平打实，然后封頂，在煤上邊用磚(或磚坯)密密排成火道，一磚一趟，一橫磚為上蓋，一立磚為腿，一道挨着一道，三邊磚砌

成桥形（見頂部火道全部串通坯子結扣方法圖）頂磚要密，不能有空隙，防止漏土，影响質量。火道上下距离0.22M，左右磚腿間隙0.1M，扣頂時在火門口处一定要留0.2M，便于通風。

排火道时从兩邊向頂部排、每个火道都必須通頂部，中央留一順長的总火道（也是桥形），在总火道的中間排成六角形的烟囱，烟囱的多少以火門为根据，每兩個火門中間留一个烟囱，烟囱高0.7M，直徑0.4M，上邊小，下邊大，上邊五磚砌成，下邊六磚砌成，六角形，空隙大，便于通風。

火道烟囱完工后，接着用土封頂（也叫密閉），封頂土的厚度，第一次封0.2M，大火上来时再封第二次加上0.4M，共0.6M，封土不能过薄，不能少于0.6M，厚一点則可，免致爐內热度扩散，使溫度降低，（見裝成池的剖面圖）。

如果煉焦池子容积增大可以多产焦，延長至50M可产100吨焦炭，其構造与上述情况同。

这种池子的优点：①操作方便，易于燃燒，易裝池子，灭火出焦炭也較方便；②能及时掌握火色是否均衡，如遇火道塌陷或出其他問題，易于及时調整；③結焦率可达64—67%，易于提取焦油。

缺点：①池子最下邊有燒不透的地方，有虛煤根，②磚坯用的較多，占土地面积較大。

乙、長形兩層封頂池：

每池可产120吨焦其結構和一層封頂池相同，惟池牆深度加高为1.3m，裝煤2m深，在火門上邊留一風眼，便于二層通風。在排火道时有所不同，上層与下層中間0.7m处扣成X字形火道，由火門口分为兩道斜道，一个通向左边烟囱，一个通向右边烟囱（火道仍是桥形），每个火門均如此，砌成后火道成X字形，然后再加盖第二層煤，煤必須將火道挤紧，以免燃火后火道塌落，二層上部封頂，和一層封頂完全相同。

其优点：①可以縮短燃炭时间，提高产量，同样大的池子稍加高后，以同样時間，就能多出三分之一的焦炭；②減少材料消耗，結焦率和一層封頂相同。

缺点：①火道不好控制，对塌陷的火道不易調整修理，特別是第二層的火道如通風不好或塌陷更無法調整修理；②不易燃火、灭火和出焦；③炭層零乱，大塊炭少，有燃燒不透的地方。

丙、長形兩層不封頂池：

其結構完全同于二層封頂池子，惟在二層上邊不封頂，只在上邊中央用煤塊留一烟道（烟道距离也是兩個火門中間留一个），下邊煤燃燒后，逐漸燒在上邊，以及周圍頂部，越燃越大，在燒过的地方加盖黃泥，由中央以至四邊，一直將頂部蓋完为止，蓋黃泥时留一些空隙地方，使燒不透的煤，繼續冒出火焰。

其优点：与二層蓋頂池子同。