



中华人民共和国船舶检验局  
船舶材料試驗規范

1959

人民交通出版社



中华人民共和国船舶检验局  
船舶材料試驗規范

北　　京

1959

中华人民共和国船舶检验局  
船舶材料試驗規范

1959

\*

人民交通出版社出版  
(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版业营业許可証出字第〇〇六号

新华书店发行  
地質出版社印刷厂印刷

\*

1959年3月北京第一版 1959年3月北京第一次印刷  
开本: 787×1092<sup>11</sup>/25 印张: 4<sup>14</sup>/25 张 插页2页  
全书: 97,000 字 印数: 1—2700 册  
统一書号: 15044·5162  
定价(10) 0.70 元

目 录

<b>第一章</b>	<b>總則 (§ 1—21)</b>	<b>1</b>
<b>第二章</b>	<b>試驗方法及試樣</b>	<b>3</b>
<b>機械試驗 (§ 22—30)</b>		<b>3</b>
<b>工藝試驗 (§ 31—40)</b>		<b>8</b>
<b>分 析 (§ 41—43)</b>		<b>10</b>
<b>探 伤 法 (§ 44—47)</b>		<b>11</b>
<b>第三章</b>	<b>造船用鋼材——鋼板、扁鋼、型鋼 (§ 48—61)</b>	<b>12</b>
<b>第四章</b>	<b>鍋爐用鋼板、型鋼及管子 (§ 62)</b>	<b>17</b>
<b>鍋爐鋼板 (§ 63—74)</b>		<b>17</b>
<b>鍋爐牽條 (§ 75—80)</b>		<b>21</b>
<b>鍋爐用型鋼 (§ 81—83)</b>		<b>21</b>
<b>鍋爐用薄鋼板 (§ 84)</b>		<b>21</b>
<b>鍋爐用無縫鋼管 (§ 85—98)</b>		<b>22</b>
<b>第五章</b>	<b>鉚釘材料</b>	<b>23</b>
<b>鉚釘鋼 (§ 99—104)</b>		<b>23</b>
<b>鉚釘成品 (§ 105—111)</b>		<b>25</b>
<b>第六章</b>	<b>鋼鍛件 (§ 112—132)</b>	<b>26</b>
<b>第七章</b>	<b>鋼鑄件 (§ 133—146)</b>	<b>37</b>
<b>第八章</b>	<b>鑄鐵件 (§ 147—149)</b>	<b>41</b>
<b>灰鑄鐵鑄件 (§ 150—156)</b>		<b>41</b>
<b>可鍛鑄鐵鑄件 (§ 157—167)</b>		<b>44</b>
<b>球墨鑄鐵鑄件 (§ 168—174)</b>		<b>46</b>
<b>第九章</b>	<b>鋼管——蒸汽管、石油管、水管及瓦斯管     (§ 175—187)</b>	<b>47</b>
<b>第十章</b>	<b>空氣儲存器 (§ 188—195)</b>	<b>51</b>

<b>第十一章 有色金属材料(§ 196) .....</b>	53
<b>有色金属鑄件及鍛件(§ 197—209) .....</b>	53
<b>軸承合金(§ 210—215) .....</b>	54
<b>有色金属管子、板材及棒材.....</b>	55
(b) 无縫紫銅管(§ 216—227) .....	55
(c) 拉制及压制黃銅管.....	57
一、一般用途的管子(§ 228—237) .....	57
二、澱結器及熱交換器用的管子(§ 238—245) .....	60
(d) 紫銅板(§ 246—249) .....	62
(e) 黃銅板(§ 250—254) .....	63
(f) 紫銅棒(§ 255—260) .....	64
(g) 黃銅棒(§ 261—266) .....	65
(h) 其他有色金属材料(§ 267) .....	66
<b>第十二章 鐨(§ 268—292) .....</b>	66
<b>第十三章 船用鏈——錨鏈、索具用鏈及舵鏈(§ 293) .....</b>	72
<b>鍛接鏈條(§ 294—314) .....</b>	72
<b>鑄造鏈條(§ 315—327) .....</b>	76
<b>拉斷試驗(§ 328—334) .....</b>	79
<b>拉伸試驗(§ 335—340) .....</b>	84
<b>第十四章 鋼絲繩(§ 341—359) .....</b>	86
<b>第十五章 杂項材料.....</b>	91
<b>麻繩及棕繩(西沙爾繩、馬尼拉繩)(§ 360—367) .....</b>	91
<b>有机塑料(§ 368—373) .....</b>	92
<b>附录 1 拉力試驗用試样的推薦尺寸.....</b>	94
<b>附录 2 鍛制或軋制的碳素鋼或低合金鋼縱向試樣的延伸率 (<math>\delta\%</math>)數值.....</b>	99
<b>附录 3 鋼珠試驗<math>H_B</math>(布氏)、金鋼石圓錐體試驗<math>H_{RC}</math>和<math>H_{RA}</math> (洛氏)及金鋼石角錐體試驗<math>H_D</math>(威氏)的硬度對 照表.....</b>	100
<b>附录 4 碳素鋼和合金鋼<math>\delta_b</math>和<math>H_B</math>之間的關係.....</b>	101

附录 5	测定电弧焊接时合金鋼的加热敏感性.....	101
附录 6	用化学分析测定鋼內杂质含量的精確度.....	102
附录 7	鋼的晶粒标准 (放大100倍).....	插頁
附录 8	鑄鐵件內的缺陷.....	104
附录 9	船用軸承合金.....	105
附录 10	目前国产材料适用于本規范的一些牌号.....	106

中华人民共和国船舶检验局  
(58)船字第242号通知公佈  
自1959年1月1日起试行

## 第一章 总 则

§ 1 凡由船舶检验局及各港验船部门监督建造的船舶，所用材料及制品应符合本规范的要求。

註：本规范对于内河船舶，仅作参考。

§ 2 船舶建造所用材料及制品，如有不符合本规范的要求时，应经当地验船部门审查同意方可采用。

§ 3 修理船舶所用材料及制品，原则上亦须依照本规范的要求。当地验船部门应根据船舶的技术条件及材料的用途，对本规范妥为掌握。

§ 4 船舶材料的试验分为二种：

(1) 产品试验；

(2) 检查试验。

§ 5 产品试验系指成批生产的船用材料或制品，由制造工厂根据订货条件所作的试验。

註：船舶检验局或验船部门得指派验船师前往制造工厂监督其产品试验。

§ 6 船用材料或制品经产品试验后，应由制造工厂出具证明书。如试验时曾有验船师监督，则在产品上应打上验船部门检验合格的硬印。

§ 7 检查试验系指船厂(包括承制船用机器的工厂)参照本规范对其所用材料的抽查及补充试验，试验的范围和项目，可视原有证明书的完备情况，以及该项材料使用的特性而定。

§ 8 重要材料或制品的检查试验，应有当地验船部门的验船师到场监督，如经验船部门允许，也可由船厂自行负责试验，所有试验结果，应报告验船部门或通知验船师。

§ 9 船厂对所用材料原有的证明书，如认为其内容已符合本规

范要求，經征得驗船師同意，可不進行檢查試驗。

§ 10 產品試驗及檢查試驗必須使用良好狀態的試驗設備；

各項機械試驗設備的讀數誤差，不得超過±1%。此項誤差在計算試驗結果時，應予計入。

§ 11 提交試驗的材料與制品，應留有足夠的余量以採取全套試樣。

§ 12 鑄件的試樣如不便與制品一起鑄出，可允許單獨鑄造，但必須是與該制品同一爐熔煉的金屬。

§ 13 須經熱處理的制品，其試樣應於熱處理後截取；單獨採取的試樣應與該制品同時作熱處理。不准將試樣單獨予以機械加工或熱處理（如鍛打或退火等）。

§ 14 試樣的截取與加工，建議在機床上以冷作方式進行。如輥軋品在冷的狀態下以剪刀機截取扁平試樣時，應將其邊緣刨去原輥品厚度一半以上。如用氣焰或電弧割取試樣，則其截割的線應距試樣的邊緣至少為該材料的厚度，且不小于10公厘。

§ 15 試樣進行機械試驗時，如結果不合格，而於此時發現試樣上有意外的缺點，則准予再試其他試樣，該試樣須取自同一材料，並須在原有缺點試樣的附近處截取。

§ 16 如某項試驗結果不合格，並非由於§ 15所述的原因，則准許自同一材料中選出二倍數量的試樣，作重複試驗。經過重複試驗，雖在試樣中僅有一個不合格，所有該批或該件材料應予作廢。按具體情況對該批作廢材料還可作逐件試驗，試驗合格的可准許採用。

§ 17 當材料或制品試驗不合格時，廠方有權進行重複熱處理，再按照本規範予以試驗，重複熱處理的次數，規定如下：

(1) 鋼鑄件——不得多於二次。

(2) 合金鋼鑄件——不得多於四次。

(3) 碳素鋼鑄件——次數不限制。

§ 18 凡經驗船師監督進行試驗認為符合本規範要求的材料或制品，應打上表示此件已經驗船部門檢驗合格的硬印，其式樣如圖1。

合格硬印應打在明顯部位，為便於查看，可加繪白漆框。



图 1

§ 19 材料或制品打印时，驗船师必須在場，或經委託工厂技术檢查科代为执行。

制造和使用上述硬印，倘未經驗船部門授权，应依法查究。

§ 20 凡在船厂加工，建造或安裝过程中，发现原制材料或制品質量不良，則不論其以前有否註明書或驗船部門檢驗合格的印記，应予作廢，并可將該廢品同批所制的材料或制品，予以重新試驗。

§ 21 对于有缺点的材料和制品，不得用捻縫补塞或其他方法进行修飾，如經驗船师同意采用焊补方法时，应符合船舶檢驗局“船舶焊接規范”的要求。

## 第二章 試驗方法及試样

本章所述系試驗的一般通則，其各項標準于本規範以下各章內規定。

### 机 械 試 驗

§ 22 船用材料拉力試驗是用以測定抗拉强度 $\sigma_b$ 、屈服点 $\sigma_s$ 、延伸率 $\delta$ 、及斷面收縮率 $\phi$ 。

(1) 抗拉强度与屈服点以公斤/公厘<sup>2</sup>計算，精确度至0.5公斤/公厘<sup>2</sup>。

(2) 屈服点可根据試驗机上自动記錄的拉力曲綫圖求得（圖的縱座標每公厘所表示的試样抗拉力应不大于1公斤/公厘<sup>2</sup>）。如試样在抗拉时，用上法不能求得屈服点，则求其設定屈服点，即永久变形0.2%时的应力，以 $\sigma_{0.2}$  表示。

(3) 計算延伸率及斷面收縮率的精确度須至 0.5%。

(4) 所有机械試驗在室溫 (15°—25°C) 下进行。如訂貨技术条件另有規定，則須在其他溫度下进行。

(5) 不論試样長度如何，拉力試驗机夾头移动的速度，在屈服

点 ( $\sigma_s$  或  $\sigma_{0.2}$ ) 以前不应超过每分钟 4 公厘，在屈服点以后不应超过每分钟 20 公厘。

(6) 試样作拉力試驗时，如破裂发生在从夾头起不到試样二倍直徑或二倍寬度处，且延伸率不到标准，则試样应換新。倘形成兩处縮頸，試样亦应換新。



图 2

### § 23 拉力試样的形式和尺寸：

(1) 拉力試驗可用标准的和比例的圓形試样、扁平試样或管狀試样（有时用于管子）。

(2) 圓形試样（图 2）的尺寸如表 1、其允許偏差如表 2。

拉力試驗的圓形試样

表 1

試 样	計算長度 $L_0$ (公厘)	橫截面積 $F_0$ (公厘 <sup>2</sup> )	圓形試样直徑 $d_0$ (公厘)	長短試样的 標 記
标准	長的	200		$\delta_{10}$
試样	短的	100		$\delta_5$
比例	長的	$11.3\sqrt{F_0}$		$\delta_{10}$
試样	短的	$5.65\sqrt{F_0}$	任意	$\delta_5$

註：在个别情况下，准許采用計算長度对直徑或橫截面積成其他比例的試样（如鑄鑄件采用  $\delta_{2.5}$  的試样），惟在記錄內应予註明。

圓形試样的允許偏差

表 2

試 样 直 徑 $d_0$ (公厘)	試样工作部份的允許偏差 (公厘)		沿試样工作部分的長度內 最大及最小直徑的允許偏 差 (公厘)
	直 徑( $d_0$ )	計算長度( $L_0$ )	
10以下	$\pm 0.1$	$\pm 0.1$	$\pm 0.02$
10及以上	$\pm 0.2$	$\pm 0.2$	$\pm 0.05$

註：鑄鐵試样的直徑允許偏差可以增加一倍。

(3) 对于軋制的圓截面棒材，直徑在25公厘以下时（視試驗机拉力大小），試样应保持原軋制的表面。

(4) 各种比例的圆形及扁平試样尺寸，可參照本規范附录 1 的推荐尺寸。

試样尺寸不同时查对延伸率的数值，可參照本規范附录 2。

(5) 对于灰鑄鐵鑄件的拉力試样，其直徑可为10、15、20、25公厘；相当于原鑄件的平均厚度。

(6) 对于可鍛鑄鐵件，其試样尺寸应为： $d_0 = 16$ 公厘， $l_0 = 50$ 公厘；或 $d_0 = 12$ 公厘， $l_0 = 36$ 公厘。

(7) 对于錫青銅及黃銅鑄件，其試样尺寸应为： $d_0 = 10$ 公厘， $l_0 = 50$ 公厘；对于不含錫的青銅： $d_0 = 15$ 公厘， $l_0 = 150$ 公厘；对于鋁合金及鎂合金： $d_0 = 12$ 公厘， $l_0 = 60$ 公厘。

§ 24 抗压试驗用以測定脆性材料的抗压强度。鑄鐵試样用圓柱形，直徑为10至25公厘，相当于原鑄件的平均厚度，試样高度应等于其直徑。

試样經加工后，不得有砂眼及其他刀痕，試样的兩端平面必須完全平行，并与試样中綫相垂直。进行試驗时，試驗机的压头移动速度不应超过每分鐘 2 公厘。

§ 25 抗弯試驗用以測定鑄鐵件的抗弯强度和撓度。

(1) 試样用圓柱形，直徑为30公厘，長度为680公厘(支点間距离为600公厘时)，或340公厘(支点間距离为300公厘时)。試样表面的粘砂应清除乾淨，并且在不加工状态下作試驗；只有当試样表面不平时，才可用砂輪或銼刀將其不平处修去。試样上不許有外形缺陷(弯曲、气泡等)。

(2) 試样直徑在任何截面的偏差，不得超过±1公厘。試驗的結果按試样長度的中点，即用鍛加压处的直徑計算。測量此直徑的精确度应达0.1公厘；支座与压鍛具有半徑 15—20 公厘的圓角，机头的移动速度，不得超过每秒鐘0.1公厘。

(3) 按下式計算抗弯强度：

$$\sigma_{\text{弯曲}} = \frac{M}{W} \text{ 公斤/公厘}^2$$

式中： $M$ ——弯矩(公斤公厘)；

$W$ ——抗弯断面系数（公厘<sup>3</sup>）。

对于圆形試样，上式变成：

$$\sigma_{\text{弯曲}} = \frac{8Pl}{\pi d^3} \text{ 公斤/公厘}^2$$

式中： $P$ ——試样断裂时中点上的負荷（公斤）；

$l$ ——支座間的距离（公厘）；

$d$ ——試样直徑（公厘）。

§ 26 冲击韧性 ( $a_k$ , 公斤公尺/公分<sup>2</sup>) 試驗，在摆击机上进行，用方形截面  $10 \times 10$  公厘，長度为 55 公厘的試样，并有寬深各 2 公厘的切口；切口底的圓角半徑为 1 公厘。試样的精確度在截面与切口圓角半徑方面为士 0.1 公厘，在長度方面为士 2 公厘。

此項試驗可在室溫 (15°至 25°C) 或低溫 (-20°至 -40°C) 下进行。

为使試样冷冻至負度，可用固体二氧化碳（乾冰）置入汽油或酒精中，亦可加液体氮代替乾冰。經過冷却的試样应迅速取出，施行冲击試驗。

註：不准用液态空气及氧与汽油或酒精混合。

§ 27 硬度試驗可用鋼珠 ( $H_B$ )、金鋼石圓錐 ( $H_R$ ) 或金鋼石角錐 ( $H_D$ ) 以測定材料或制品的硬度，硬度对照表見本規范附录 3。

碳素鋼和合金鋼  $H_b$  和  $H_B$  之間的关系，見本規范附录 4。

不准用單鋼珠兩面压印法（一面压在標準板上，一面压在制品

上）进行硬度試驗，此法仅于不能用上述方法測得硬度时，才可使用。

§ 28 切口敏感性試驗，是測定材料抵抗裂縫伸展的性能，可用試样在靜压弯曲下进行試驗，并自动記錄弯曲曲線。




图 3

試样为方形截面  $10 \times 10$  公厘，長 55 公厘；切口开角为  $60^\circ$ ，試驗时

切口开角应位于材料受拉力的一面。試样放在跨距为40公厘的二个支点上（图3），用刀头向試样加压力使其弯曲，刀头半徑为 $1.0 \pm 0.2$ 公厘，試驗直至繪出折断的曲綫，見图4及图5。




图 4



图 5

參照图4，部分曲綫 $AB$  及 $BC$ ，為試样的彈性及塑性变形，可不必計算，而仅觀測在部份曲綫 $CD$ 下的阴影部分，這部份表示試样在裂縫以後的情况。如 $CD$ 部份并无平行于縱座标的撕裂（即直下綫段），或有此种撕裂而未超过縱座标最大压力的 $\frac{1}{3}$ （图5），則該項試驗認為滿意。

**S 29 鋼材时效敏感性試驗**是用計算長度不小于100公厘的試样，先予以拉伸，取得等于10%的永久伸長，然后从这試样的工作部份至少制成兩個縱向試样，用以試驗冲击韌性。

試驗前將試样置入 $250^{\circ}\text{C}$ 的油槽內或空气中进行回火，其時間按第四章§72的規定。試样在空气中冷却后，于室溫（ $15^{\circ}$ 至 $25^{\circ}\text{C}$ ）下試驗冲击韌性，此韌性与該鋼材在冷硬和时效以前的冲击韌性相比較，其數值的減低，即表示时效敏感性。

如在訂貨技术条件中另有規定，可把上述試样在試驗冲击韌性前置入水中（ $100^{\circ}\text{C}$ ）煮沸，以代替置入油槽中的回火（其時間亦按訂貨条件的規定）。

**S 30 測定制品的剩余应力**是指蒸汽汽輪机的鍛制机件（軸、轉子、叶盤等）在加工过程中产生的垂直（切向）应力，方法如下：

- (1) 將机件按橫剖面截开，并对截面附近予以修正光洁；
- (2) 在已加工并磨光的橫截面上，划出同心圓环；
- (3) 按四根成 $45^{\circ}$ 的中綫，精确地測量圓环的外直徑（或內直徑），求得圓环截开前的平均直徑；
- (4) 截开所标记的圓环，仔細地从机件分开；

- (5) 圓環自機件分開後，按(3)項所述方法再測量圓環的直徑；  
 (6) 決定圓環的直徑平均增加量；  
 (7) 按下式計算剩餘切向應力：

$$\delta_t = \frac{E\delta}{D},$$

式中： $\delta_t$ ——切向應力，公斤/公厘<sup>2</sup>；  
 $\delta$ ——環的直徑平均增加量，公厘；  
 $E$ ——20,000公斤/公厘<sup>2</sup>（彈性系數）；  
 $D$ ——圓環在截開前的直徑，公厘。

## 工 藝 試 驗

### § 31 弯曲試驗：

(1) 冷弯及熱弯試驗是用于試驗厚度在30公厘以下的材料（板材、扁材、型材），对于厚度在30公厘以上的材料，其試驗方法應另行議定。試樣寬度等於材料厚度的2倍，但不小于10公厘，試樣長度為厚度的5倍加150公厘；如試樣另有規定（本規範第三章），也可用其他尺寸的試樣。

試樣于試驗后，應查明沒有裂縫、撕裂、層剝或折斷。在個別情況下按材料的用途，可允許有某種程度的裂縫。

(2) 鋼材加熱至650°—700°C 幷浸入水中冷卻的弯曲試驗，是將試樣加熱到這個溫度，置於水中冷卻至20°—30°C，再將其弯曲至一定角度，應不發現裂縫、撕裂、層剝或破壞。

如試樣加熱到鋼的淬火溫度，則此試驗系測定鋼材的不淬硬性。

§ 32 可焊性試驗是觀察鍛接和熔焊焊接的性能，对于鍛接試驗可用§ 31所述試樣，並將試樣作成30°—45°的斜角搭接，用石英粉作為助熔劑（或不用助熔劑），鍛接後進行弯曲試驗。

对于電焊或氣焊焊接試驗，其試焊板的焊接工藝及所用焊條應與制品本身情況相同。試樣從試焊板割取，依照訂貨技術條件進行試驗。

材料焊接的受熱影響區域可用測量硬度法查定，在焊縫的橫截面上測量或用在鋼板上加焊道的方法來測量（參考本規範附錄5）。

§ 33 冷頂鍛和熱頂鍛試驗是用以試驗製造鉚釘、螺栓、和牽條等所用的材料。試樣直徑應等於所試材料的直徑，高度為直徑的二倍，試驗時用鎚或壓力機把試樣在冷或熱的狀態下壓到規定的高度，應不發生裂縫、裂口或破裂。

§ 34 鉚釘頭形成和打扁試驗是將鉚釘材料用手鎚打到規定的直徑。

§ 35 型鋼（角鋼等）的展平試驗是將任意長度的型材作為試樣，試驗時用鎚把型材的折邊展平，然後將展平處按型材的橫向彎折到議定的角度（此項試驗可代替型材的冷彎試驗）。

展平試驗可在熱或冷的狀態下進行，試驗結果不得有裂縫、折斷等現象。

§ 36 管子試驗：

- (1) 扩口試驗；
- (2) 翻邊試驗；
- (3) 壓扁試驗；
- (4) 縮口試驗；
- (5) 弯曲試驗；
- (6) 水壓試驗。

均依照本規範中有關章節的規定施行。

§ 37 金屬絲的試驗：

- (1) 反復彎折試驗（直到折斷）

用于直徑為0.8公厘至7.0公厘的金屬絲，試樣長度為100—150公厘，試驗在鉗床上進行，夾住金屬絲的鉗口處應有圓角。

- (2) 扭轉試驗（直至斷裂）

用于金屬絲直徑小於10公厘。試樣長度等於 $100 \times$ 直徑，但不短於50公厘及長於500公厘。試驗時以固定方向或交變方向進行扭轉。

§ 38 鑄鋼件的投落試驗是檢查鑄件有無內部缺陷，試驗條件依照本規範有關規定施行。

§ 39 斷口組織均勻性試驗是用以檢查鋼內有無長度超過第四章中規定的發裂和分層。在斷口處不應有能用肉眼或五倍放大鏡看出的

三夾層（鋼材表面與厚度中部金屬組織明顯差異）。

§ 40 淬透性試驗是用以測定鋼的淬硬滲入的深度。試驗可採用末端法，試樣為長度100公厘，直徑25公厘的圓柱形，將其加熱到淬火溫度後，垂直懸掛在空气中，下端用水噴射冷卻，歷時10—12分鐘。淬硬以後，在試樣上沿着兩相對的基線（柱面上與軸線平行的相對兩線）磨成0.4公厘深的狹條，沿兩狹條自末端每隔1.5公厘用金剛石圓錐（洛氏計）測定硬度。

試驗的結果數字，以硬度為縱座標，以試驗硬度處與冷卻端的距離為橫座標，在座標紙上繪制曲線，根據硬化層深度決定鋼的淬透性。

## 分 析

§ 41 化學分析是採用適當的方法測定材料的化學成份，廠方應保証其分析的可靠性和準確性（參照本規範附錄6）。

§ 42 光譜分析是使用攝譜儀攝取光譜，查定金屬成份中的元素。用普通看譜鏡測得的資料僅可供作參考。

§ 43 粗視分析和顯微分析。

(1) 粗視分析：用肉眼或低倍率（五倍以下的）放大鏡檢查材料的缺陷（縮孔、氣孔、疏松、裂縫、白點等），以及物理的和化學的不均勻性（偏析）。

1. 檢查含硫偏析：將溴化銀照相紙放入5%的硫酸溶液中，浸透3分鐘，取出用過濾紙稍稍吸干，除去過多的水份，然後緊貼在磨光試樣上，經過3分鐘，再取下照相紙用水沖洗，並用低亞硫酸鹽溶液定影，時間為10分鐘，最後在水中清洗15分鐘。紙上顏色變暗黑的區域，表示相對的金屬上含硫過多的地方。如果黑色斑點的數量過多，則該種鋼不適合於製造重要零件（汽輪機鍛件）。鉚釘材料的硫印試驗，在第五章中規定。

2. 用粗視方法檢查碳素鋼結晶的不均勻性（樹枝狀結構）、裂縫、縮孔及疏松時，可將試驗磨片浸入10%的硝酸水溶液中腐蝕3—5分鐘，然後將磨片洗淨，並用清潔濾紙吸干。

3. 為檢查合金鋼的上述缺陷和白點，可用鹽酸浸蝕法，以50%的

鹽酸溶液加熱到  $60^{\circ}\text{--}80^{\circ}\text{C}$ ，浸蝕30分鐘。如不切開試樣要檢查白點時，金屬表面應先用25%的硫酸銨溶液浸蝕，然后再用10%的硝酸水溶液浸蝕。

(2) 显微分析：為詳細研究材料的組織，應用顯微鏡作顯微分析，用浸蝕過的磨片在顯微鏡下放大100倍，根據標準照片（本規範附錄7）可以比較測定鋼的晶粒大小，符合標準中1—4號的是粗晶粒，符合5—8號的是細晶粒。

1. 各種非金屬雜質（氧化物、硫化物、矽化物）除碳化物外，可用未經浸蝕的磨片。碳化物偏析的查定可用經4%的硝酸酒精溶液腐蝕過的磨片。

2. 在顯微鏡下觀察鋼的各種雜質時，硫化錳呈灰色，錳矽化合物呈黑色、氧化物呈點狀、玻璃狀的熔渣呈帶狀、線狀及球狀。帶狀的顯微組織對鋼是不利的，但如無大量的非金屬雜質及其它缺陷，則不能當作報廢的根據。

3. 鋼在顯微分析下，如有網狀的游離滲碳體環繞在鐵素體顆粒的周圍，且衝擊韌性過低，則該材料或制品可予作廢。

4. 在制品滲碳層內（例如在活塞銷的滲碳層內），不允許有滿佈的網狀滲碳體。

5. 如果鋼的晶粒顯著地粗大（晶粒大小為1號或2號）並有過熱的組織，則不許採用。

6. 為查明鑄鐵中石墨的分佈；可用未經浸蝕或經4%硝酸酒精溶液浸蝕的磨片。在重要灰鑄鐵中，石墨含量的多少及其形狀應符合第八章的要求。

### 探傷法

探傷法是用來檢查制品中和焊縫中的缺陷，對於鑄件或其他重要零件，建議也用下述各法來檢驗。

#### § 44 X光檢查：

(1) 利用X光通過金屬，透射在膠片或照相紙上。在X光透照前，金屬兩面應清除鏽垢及熔渣。對於帶有二平行表面的制品，其一