


紙 風 道

清华大学土木系供热供煤气
及通风除尘研究小组著



建 筑 工 程 出 版 社

內容 提 要

紙風道是清华大学土木系供熱供煤氣及通風專業學生在半工半讀的生產勞動中所創造的一種新型風道材料。紙風道的應用不僅將為國家節約大量鋼材，而且製造成本也大為降低。

本書簡要地敘述了紙風道的性能、制作工藝和生產設備。供通風工程技術人員參考。

紙 風 道

清华大学土木系供熱供煤氣 著
及通風專業紙風道研究小組

編輯、設計：謝翰如

1958年12月第1版

1958年12月第1次印刷

4,060册

787×1092·^{1/8} · 25千字 · 印張 11/8 · 定價 (10) 0.17元

建筑工程出版社印刷厂印刷 · 新華書店發行 · 統一書號：15040·1486

建筑工程出版社出版（北京市西郊百万庄）

（北京市書刊出版業營業許可證出字第052號）

目



序 言	(3)
第一部分 制造紙风道的工藝及生产过程	(5)
一、工艺設備	(5)
1.打漿机	(5)
2.抄紙設備	(7)
3.乳化瀝青机	(9)
4.壓力机	(11)
5.干燥设备	(13)
二、生产过程	(15)
1.原料	(15)
2.成份比	(17)
3.紙板的制造	(18)
4.紙风道另件的制造工艺	(18)
第二部分 紙风道的性能及其应用范围	(22)
一、性能实验	(23)
1.抗拉	(23)
2.抗压	(25)
3.阻力实验	(26)
4.耐磨性能	(27)
5.防火性能	(28)
6.防水性能	(28)

7. 斷酸碱實驗	(28)
二、應用範圍	(29)
第三部分 紙風道的連接與安裝	(31)
1. 連接方法	(31)
2. 吊鈎	(33)
3. 紙風道的安裝	(33)
第四部分 紙風道和鐵皮風道的比較	(33)
1. 优点	(34)
2. 缺点	(35)

序　　言

在鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社會主義總路線的光輝照耀下，我國的社會主義建設在飛躍地向前發展。全民辦工業、全民煉鋼、為今年生產1070萬噸鋼而戰已成為帶動一切工作的綱。但是儘管我國鋼的產量是空前的，還是不能滿足大躍進形勢的需要。許多工礦企业和民用建築的通風工程因為鋼材的缺乏而被迫停工、窩工甚至取消，影響了工程進度，以及產品的質量和工人勞動條件的改善。這樣就向通風工作者提出了新的任務——應用代用品來代替鋼材。

我校部分青年教師與學生在黨的領導下，貫徹了教育為無產階級政治服務、教育與生產勞動相結合的方針，發揮了敢想敢干的共產主義精神，堅持土洋結合的道路，經過三個月的苦戰和无数次的失敗，終於試制成了紙風道。在試制過程中遇到了很大的困難，也受到了某些觀潮派的輕視與冷淡。但是我們有英明而偉大的黨的領導，大公無私的工人階級的支持，九十個外單位尤其是海澱區造紙生產合作社給我們大力的幫助，黨的親切关怀和全國各地的來信，給予了我們克服困難的動力。紙風道的試制成功，不但解決了通風工程因鋼材不足所帶來的困難，而且狠狠地打擊了觀潮派的歧視，証實了黨的半工半讀方針的正確性。

我們最初是用硫酸鹽木漿加乳化瀝青，用略為改裝的機器抄紙機作出紙風道。周總理參觀了木漿紙風道後說：“別的材料行嗎？甘蔗漿行嗎？稻草漿行嗎？”總理的指示給我們提出了新的战斗方向。因為草漿比木漿來源更廣，全國各地都可找到原料，

能更进一步降低成本。在“苦战十五天完成总理指示”的战斗口号下，我們在短短十五天就試制成功了草漿紙風道。我們又考慮到机器抄紙机造价高昂，目前在全国普遍推广还有困难，于是又用手工抄紙制成了紙風道。

用廢紙打成紙漿，加乳化瀝青，經手工抄紙、加壓、烘干、定形后即可制造紙風道。

經過大批的試驗，證明紙風道有一定的機械強度及防潮防火耐溫能力。民用及工業厂房中的一般通風系統中完全能使用紙風道。現在我校木工廠中已安上紙風道，作為清除木屑用，觀察結果，其效果與鐵皮風道沒有什麼差別。在我校電鍍車間、化學館、水泥廠與北京汽車製造廠、北京機械廠的通風系統中也裝上了紙風道，進行耐酸、耐硠、防潮、耐溫、耐磨試驗。

紙風道與鐵皮風道比較，節約金屬100%，降低成本90%，減輕重量70%，安裝方便。紙風道製造廠建廠快，投資少，來源廣泛，製造工藝簡單。

前一階段，在黨的領導下，我們取得了一定的成績，但是還有許多問題需要繼續解決。現在我們正在建立一個紙風道製造廠。為了使紙風道能更快地在全國推廣，我們把紙風道的初步技術總結發表如下，希望有關單位能廣泛提出意見與建議。

第一部分

制造紙风道的工艺設備及生产过程

紙风道是在紙漿中加入乳化瀝青，經手工抄紙，并将一張張抄出来的紙迭置在一起至相当厚度（約3公分左右）經加压脫水后成瀝青紙板。用此紙板即可做成各种形状的风道。

所需工艺設備計有：打漿机，手工抄紙竹帘，漿池，瀝青乳化机，压力机及干燥設備等。

一、工艺设备

1.打漿机

用以把廢紙或紙漿板的纖維切断和壓潰。常用的有以下几种：

(1)机械打漿机：

在现代化大生产中，一般都用机械打漿机。机械打漿机不論在节省劳动力，改善劳动条件及保証紙漿的質量上都有很大的优点。在产量較大，經濟条件許可的情况下可选用机械打漿机。

(2)半机械化与人工打漿机：

1)概述：这种打漿机与一譯农村中碾米用的设备基本上相似。可用人力或牲口来推动，也可用电动。

在不連續生产，产量較低或沒有电动設備的情况下，可用人或牲口来推动。

在連續生产，产量較大的情况下，为改善劳动条件尽可能采用电动。如果在碾子后面裝上耙或鏟自动翻动紙漿，碾子碾碾盘

的轉速可較高，一般可达60轉／分～100轉／分。若用人工翻动紙漿，為安全起見，轉速應控制在20轉／分左右。

2)构造：主要由碾子，碾盘及傳動機構組成。如果用人力或牲口來推動，可省去傳動部份，見圖1。現在把各部份簡單說明如下：




图1 打漿机

①碾子：形状为圓柱形，由石头制成。

②碾盘：可用石做，也可用混凝土或磚石砌成后再在上面抹层灰。碾盘的形状最好是外面高里面低，使紙漿不从碾盘上丢到地上来。

碾子和碾盘的表面为增加挤压的力量应刻有槽。一般槽的深度为5公厘，槽間寬为20公厘左右。

碾子和碾盘的相对大小应适当。碾盘太大后会使部份紙漿碾不着。太小后会使紙漿往外挤丢下来。

碾盘的高度应适当，便于操作。一般不超过0.75公尺。

③傳動机构：傳動机构愈簡單愈好；一般都用一对皮帶輪和一对圓錐齒輪的二級傳動。在缺少鑄鐵皮帶輪的情况下，可采用木头皮帶輪。

在电动机轉速特別高或受現有設備限制的情况下（如：現有的皮帶輪或齒輪傳動的特別小），可以适当地增加傳動級數，以

达到所要求的轉速。

傳動机构的布置应使占地面积小、安全和修理方便。

在設計机器的布置时，应考慮机器的拆卸、修理和潤滑的問題。

④使用方法：把用水泡后的廢紙放在碾盘上，开动馬达，在傳動机构的帶動下，碾子在碾盘上作平面圓周运动及滚动。一定時間后就把大張的廢紙碾成紙漿。

这种打漿机的产量与很多因素有关。如：碾子和碾盘的大小，轉速，廢紙的質量及碾以前廢紙的處理情況……等。一般若碾盘直徑为2公尺，碾子長为0.9公尺、直徑0.7公尺的打漿机，采用干的廢紙，在2.5馬力帶動下每小時能打漿10公斤左右。

2. 抄紙設備

(1) 概述：抄紙是制造紙风道的重要工序之一。抄紙技术的高低直接影响紙风道的質量。

(2) 設備：人工抄紙的設备很簡單，由漿池和抄紙竹帘(如图2)組成。




图 2

漿池的大小根据竹帘的尺寸及产量决定。在有自来水設备的地方，可在地面上用磚石或混凝土砌一抄紙漿池。如果无自来水設备，为了加水、換水方便，可直接在地面上挖一池，四周抹上灰。池的底面应有一坡度，使較多的紙漿能积聚在深的一端。

抄紙竹帘的大小可根据所要求紙板的尺寸选定。一般如果是一人抄紙，竹帘的最大尺寸不应超过 100×80 平方公分。否则工人操作就有困难。如果所要求紙板超过上尺寸时，可考慮用大的竹帘，两人同时抄一張紙。也可用拼接的方法将抄好的紙板湊成所需要的尺寸，如图3、4所示， $l \times h$ 为竹帘的尺寸，断面般处为拼接的地方。拼接时为了使抄出来的紙板厚薄均匀，可以移动竹帘的位置，不要在同一地方拼接，如图5所示，因为拼接处太厚会使紙板容易断裂且不易压好。




图 3




图 4




图 5

(3) 抄紙步驟:

- 1) 在漿池中加入瀝青紙漿和水，攪拌均勻。
- 2) 把竹帘放在木架上，左右兩端安上頂棍，用兩手夾緊木架和頂棍，放入水中撈漿。撈好漿後，拿下頂棍，把帶有紙漿的竹

帘放在一块已鋪好布的木板上，用手稍加压，拿下竹帘。重复以上动作直至木板上的紙漿厚达3公分左右时，即完成一張紙的操作。



图 6 手工抄紙

(4) 注意事項：

捞紙的厚度应适中，太厚不易压好，容易产生分层現象，影响紙板强度；太薄会降低产量。一般一張紙板捞紙二十次左右即可。

(5) 产量与抄紙的熟練程度及竹帘子的大小有关。一般来说，一个普通的抄紙工人用 80×50 平方公分竹帘每小时能捞紙70次左右。

紙风道的抄紙技术比抄一般紙張的要求低，普通入学几天就能掌握。

3. 乳化瀝青机（如图7所示）

(1) 概述：乳化瀝青机是一高速旋轉攪拌的机械，用以将高溫瀝青打成微小顆粒并使之悬浮在悬浮剂中。




图 7 乳化机

(2) 构造：如图 8 所示，由圆筒、叶片、电动机、调速装置、传动装置、固紧装置等组成。各部份分别说明如下：

1) 叶片：形状有多种，如下图 2,3，只要能达到高速搅拌并有切割及挤压力量就可。为增强搅拌，每对叶片上可加一对径向小叶片。叶片和圆筒下端及四周的距离最好不要大于 1 公分，否则搅拌不好。




图 8

2) 调速装置：如果电机是鼠笼式，不宜调速。若电动机较小，可用皮带的紧松来进行调速。具体方法如下：把电动机固定

在木底盘上，底盘下刻二道槽，使底盘能沿槽在支架上移动。在底盘上固定一螺母，旋入刻有螺纹的手摇杆。摇动摇杆使电机能左右转动，靠皮带松紧就能调节叶片的转速。

3) 固紧装置，用来固定圆筒，使圆筒不因搅拌而旋转。

圆筒的大小及马达的功率可根据产量而定。如： $\frac{1}{6}$ 马力的转子(如图8₂)，旋转半径10公分，长20公分的圆筒每次可制取乳化沥青2公斤。每小时可打二——三次。

若无电动设备，可考虑用手摇皮带传动。

4. 压力机

(1) 概述：抄出来的纸内含有大量的水份，且极为松软，压力机就是将纸中的大量水份挤出，并使每层纸粘结成整体。加压后的纸板一般由原来的3公分降到3公厘左右。

加压可分为初压和第二次加压：

1) 初压：

作用：增加每层纸间的粘结力和挤出一部份水，初压的时间一般为四小时左右。

方法：把纸抄完后，将带有木板的湿纸板放在地上，其上铺一张布，上放木板，木板上直接加重物，所加重物的重量由轻到




图 9

重，不能太快，否则会把纸压坏。

为了省力可应用杠杆原理，如图9所示。

2) 第二次加压：

用油压千斤顶，可用手摇也可用电动，如图10所示。用油压千斤顶作加压设备，可加到较大的压力。用油压表控制压力的大小。用千斤顶加压，压力上升较缓慢，便于挤出纸浆中的水份。




图 10

其构造的主要组成部份为压力盖、压力箱、千斤顶和钢架。也可加用真空泵抽水。

压力箱：为了保证压出来的纸板很平很光，箱的上表面亦应很平很光滑。

为了工作方便，箱的大小应大于纸板大小。

在压力箱的上表面应鑽有漏水孔，下表面应鑽有出水孔，孔的大小应适中，保证孔不被堵塞的条件下，孔应尽量小，孔不能太大，以免影响了纸板的强度和刚度。为防止漏水（有真空泵时还要防止漏气）除上表面外其他各处都应密封。

上盖板：要平、光、结实、轻便，能够移动，在压纸板时放到压力箱上，在从压力箱上面取纸板和放进纸板时压力盖移到压力箱的外面以便于取纸板和放纸板。

鋼架：可以作成固定的或可移动的。固定式支架的底部埋入地中，固定时应保証架子很稳定。移动式支架的底部与地接触，在底部横梁上应加上有足够抗弯强度的重物（千斤頂放在它上面）使受压支架不离开地面。

压力箱、压力蓋、鋼架的材料及断面尺寸都应根据压力的大小經計算决定。

③使用方法：在紙板上下兩面鋪上布或銅網并放在箱上，开动千斤頂加压至所需压力，經适当时间退压后拿出紙板。

2) 滚压机(如图11)：

把紙板放入两旋轉着的圓柱中，把紙压紧和磨光。圓柱轉速不宜过快，用手搖即可。

3) 螺旋压力机(如图12)：

压力机是制造紙风道紙板的重要设备之一。加压的大小及时间直接关系到压出紙板的强度。压力的大小和加压时间可根据具体条件作多次实验而得到結果。我們对紙板所加的压力是每平方公分24公斤左右。




图 11 滚压机




图 12 螺旋压力机

5. 干燥設備

除去紙板中的水分，使压出的紙板干燥到风干状态并使它定

形。紙板的强度是在干燥过程中逐渐增加的。干燥设备可根据当地具体条件来选用。常用有以下几种：

(1) 干燥箱(如图13)：




图 13

在有鍋爐房、通风机和加热器的条件下可选用。它是用經加热器加热的热风来干燥紙板的。一般紙板在溫度为攝氏40度至60度的干燥箱內約3小时即干。

(2) 用烟气加热(如图14)：




图 14 干燥房

煤在爐膛內燃燒所得的烟气經過繞在室內的鑄鐵管或缸瓦管，把熱放到室內，即可加熱室內支架上的紙板。這種方法設備簡單，投資少，效率高，宜于使用。

(3) 在鍋爐房中烘干：由于鍋爐房中溫度較高，可把紙板烘干，一般攝氏40度的鍋爐房就能使紙板干燥。但只在產量較小時才能利用。

(4) 在此種設備條件下，也可直接風干或在太陽下晒干。

烘干的溫度不應超過攝氏60度，因為瀝青在60度時開始熔化，使紙板發軟。

二、生產過程

1. 原 料

(1) 紙漿：把廢紙或紙漿投在打漿機上切斷和分離，纖維長度約一公分左右。

硫酸鹽木漿、棉杆皮漿、龍須草漿、報紙漿、廢紙漿及其他草漿都能用來製造紙風道，各種紙漿都具有它一定的優缺點，如：木漿做成的紙板表面很光滑、較美觀、強度很好、防水性能好，但成本較貴、來源不多。

在廢紙漿中加一定量的處理過的綫麻，強度就可大大提高，能