

簡明棉紡教程

(第二冊)

朱其祝 張福年 編著

上海科學技術出版社

目 录

第一章 梳理基本作用	1
一、梳理作用的应用	1
二、自由分梳	2
三、握持分梳	4
第二章 梳棉工程	6
一、概論	6
二、1181 C型梳棉机的給棉和刺輶部分	9
三、1181 C型梳棉机的錫林、蓋板和道夫部分	33
四、1181 C型梳棉机的剥棉和成条部分	59
五、梳棉机各主要隔距	68
六、包針、抄針和磨針	70
七、其他型式的梳棉机	88
第三章 梳棉机的傳動和工艺計算	93
一、1181 C型梳棉机的傳動系統	93
二、速度計算	94
三、牵伸計算	98
四、圈条机构計算	101
五、生产率計算	102
第四章 梳棉机上的廢棉、疵品成因与品質檢驗	104
一、梳棉机上的廢棉	104
二、梳棉机的主要故障和疵品成因与消除方法	104
三、梳棉棉条的品質檢驗	111
第五章 精梳工程	118
一、概論	118
二、精梳前的准备	119

三、A 201型精梳机的机构与作用.....	131
四、精梳工程对成紗质量的改善	163
五、其他型式的精梳机	165
第六章 条卷机和精梳机的工艺計算	172
一、条卷机	172
二、精梳机	176
第七章 精梳机上的廢棉、疵品成因与品质檢驗	181
一、精梳机上的廢棉	181
二、精梳落棉的測定	181
三、影响精梳落棉率的因素与控制精梳落棉的方法	182
四、精梳机的疵品成因和消除方法	184
五、精梳棉条的品质檢驗	186

第一章 梳理基本作用

一、梳理作用的应用

在现代开清棉工程中，虽然已采用了性能优良的各种新型机器，但由于开清棉机的角钉罗拉、打手等工作机件对原棉进行的加工不能十分细致。故在棉卷中还剩有相当数量的细小尘杂和棉结等，纤维尚纠缠在一起，呈小棉块或棉束状态。这样就不可能纺得品质优良的细纱。因此，必须对开清棉机械制成的棉卷作进一步的细致加工。

在棉卷中残留的细小尘杂，如带纤维破籽、籽屑、碎叶片、丝索、小棉团和棉结等，它们和在开清棉工程中被清除的大杂质性状不同，体积很小，重量很轻，而且粘附在纤维丛中，开清棉机械的打手很难把它们清除掉。如果在开清棉工程中对棉块进行过分剧烈的打击，不但得不到良好的结果，反而会使纤维受损伤，失去弹性，形成纤维性疵点，如丝索、棉结等。因此，必须采用作用缓和，不损伤纤维的梳理方法来进一步处理纤维，借梳理作用使原棉得到充分松展、分解成单纤维、均匀地混和并除去大小尘杂和短纤维等，以纺制成强力高、条干均匀而光洁的优良棉纱。这一工作是在梳棉机和精梳机上进行的。

梳棉机和精梳机上的一些主要工作机件，如刺辊、锡林、盖板、道夫和精梳锡林、顶梳等表面都包复带有针齿的金属锯条、钢丝针布或针排等，如图1所示。它们似同梳子或刷子，能用来梳理和分解纤维，使每根纤维都受到梳理，并将粘附在




图1 梳理机件

(甲) 钩条

(乙) 针布

(丙) 针排

纤维上的尘屑和短纤维等梳掉，同时纤维本身部分地被梳直。

由于梳理作用的效果对成纱的品质有直接影响，因此梳棉工程在棉纺生产中占有重要的地位。

二、自由分梳

根据纤维在被梳理时的握持状况，梳理作用可分为“自由分梳”和“握持分梳”。

自由分梳是当纤维在二工作机件的针面间被梳理时，纤维未被握持，而是在自由状态下受到梳理。

根据二针面间的针尖配置、运动方向和速度等条件的不同，二针面间的作用又可分为“分梳”和“剥取”。

1. 分梳作用

图2表示二针面间产生分梳作用的情况。二针面的针齿都向同一方向倾斜，相互平行配置，当纤维束受A、B二针面抓取，产生相对运动时，纤维束中间产生拉力R。由于二针面很靠近，故可认为此力平行于针面，并分为以下二个分力：

$$P = R \cos \alpha$$

$$Q = R \sin \alpha$$

P——沿针齿方向的分力

Q——垂直于针齿的分力

α ——针齿的倾斜角

分力 P 有使纤维沿针齿方向向针根移动的趋势，但分力

Q 却使纤维压向针齿，阻止纤维向针根移动，这样纤维就被针齿抓住，当二针面相对运动时，纤维束逐步被松解。在松解的同时，针面 A 抓住的纤维其尾端被针面 B 梳直，同样针面 B 抓住的纤维其尾端被针面 A 梳直。这种二针面相对运动时所产生的松解和相互梳直纤维的作用，即称为“分梳”。

二针面间产生分梳作用的条件是：(1) 二针面的针齿相互平行配置；(2) 任一针面的相对运动方向是逆对另一针面的针尖的；(3) 二针面间的隔距很小。






图 2 分梳作用




图 3 刺取作用

2. 剥取作用

图 3 表示二針面間产生剥取作用的情况。二針面的針齒傾斜方向相反，相互交叉配置，当二針面相对运动时，針面 D 的分力 P 使纖維向針根移动，而針面 C 的分力 P 却使纖維脱离針尖，这样針面 C 上的纖維就被針面 D 所剥取。

二針面間产生剥取作用的条件是：(1)二針面的針尖相互交叉配置；(2)二針面間的隔距很小(有时一个針面的針尖可插入另一針面內)。

三、握持分梳

握持分梳是纖維在被握持状态下受到带有鋸齒或梳針的工作机件的梳理，使尘屑、杂质和短纖維、棉結等被梳除，纖維被梳直。

按纖維是一端被梳理或是二端都被梳理，握持分梳又可分为“一端梳理”和“二端梳理”。

1. 一端梳理

在梳棉机中，如图 4 所示，常用表面包有金属鋸条的梳理

机件刺辊 3 来对一端被給棉罗拉 1 和給棉板 2 所握持的纖維层进行梳理。由于刺辊和給棉板間的隔距很小，刺辊的鋸齿可插入纖維层內，依靠刺辊高速回轉的作用力，使纖維前端受到梳理。同时由于給棉罗拉的回轉，纖維不断地輸入，使被梳理过的纖維脱离給棉罗拉的握持而被刺辊鋸齿抓住后向前方輸出。这种梳理方法仅使纖維的前端受到梳理，而后端是被握持的，故称为“一端梳理”。




图 4 一端梳理

1. 給棉罗拉 2. 給棉板
3. 刺辊

2. 二端梳理

在精梳机中,如图5(甲)所示,常用表面植有針排的梳理机件精梳錫林3,对一端被上下鉗板1、2握持的纤维层前端先行梳理,除去夹附在纤维层内的尘屑、杂质、短纤维、棉结等,并使前端梳直平行。然后,如图5(乙)所示,鉗板离开精梳錫林以矢向向前运动,将纤维输送给分离罗拉4、6和分离皮辊5、7。此时,另一梳理机件頂梳8插入纤维层内,由于分离罗拉的回轉,将纤维通过頂梳的鋼針間向前輸送,而粘附在纤维上的尘屑、杂质、短纤维、棉结等被阻留在頂梳針間,同时将纤维尾端梳直成平行状。梳理过的纤维借分离罗拉的作用向前方输出。




图5 二端梳理

1. 上鉗板 2. 下鉗板 3. 精梳錫林 4、6. 分离罗拉
5、7. 分离皮辊 8. 頂梳

此种梳理方法,能使纤维的二端都受到梳理,纤维的伸直平行度好,去除尘杂、短纤维的能力强,故常称为“精梳”。而前述的其他几种梳理方法,常称为“粗梳”。

第二章 梳棉工程

一、概論

1. 梳棉工程的目的

梳棉工程的目的是将棉卷进一步加工成清洁而均匀的棉条，供以后工序使用。

在粗梳紡紗系統中，梳棉工程是去除微細尘杂的最后一道工序，梳棉以后的并条、粗紗、精紗等工程很少有清除杂质和棉結的作用。因此，梳棉工程的工作效果对成紗品質以及以后工序牵伸过程中纤维的正常运动、精紗机的断头率等有很大影响。梳棉工程的主要任务有以下几項：

(一) 梳棉 将棉卷中的小棉块或棉束分梳成单纤维状态，并使纤维部分地伸直；

(二) 清棉 清除殘留在棉卷中的細小尘杂，如破籽、軟籽表皮、帶纖維籽屑、棉結以及部分短纖維等。一般要求梳棉棉条的含杂率不超过 $0.08\sim0.15\%$ ，即要求梳棉机的总除杂效率在 $80\sim90\%$ 左右；

(三) 混棉 将不同性状的原棉以单纤维状态进行细致地均匀混和，保证紡成的細紗品質稳定；

(四) 成条 将棉卷經過分梳除杂后，凝集成粗細均匀的梳棉棉条(俗称生条)，初步具有紗条的雛形，并有規則地盘放在棉条筒内，供下一工序使用。

2. 梳棉机的工艺过程

梳棉机有盖板式梳棉机、罗拉式梳棉机和混合式梳棉机

等。在棉紡工厂中廣泛采用蓋板式梳棉机。

蓋板式梳棉机的型式很多，但其結構、作用基本上相同，現以国产 1181C 型梳棉机为例，說明其机器构造和对原棉的加工过程。

图 6 为国产 1181C 型梳棉机的工艺过程示意图。

棉卷放在棉卷架 1 上，由于棉卷罗拉 2 的回轉，棉卷逐渐退解，經過給棉板 3 被給棉罗拉 4 握持，隨着給棉罗拉的回轉，棉层緩慢地喂給高速回轉的刺輥 5 进行梳理。

刺輥表面包复金属鋸条，轉速很高，喂入的棉层受到刺輥鋸齿的剧烈打击和分梳，其中 75~90% 的棉束被松解成单纤维，同时除去了部分尘杂和短纤维。刺輥下面装有除尘刀 6 和小漏底 7，用来托持刺輥表面鋸齿抓住的长纤维，并使尘杂和短纤维等落入后車肚內。

为刺輥抓住的纤维經過除尘刀和小漏底后与錫林 8 相遇。錫林表面包有鋼絲針布。錫林針面上的鋼針和刺輥鋸齿是交叉配置的，錫林表面速度大于刺輥表面速度，由于这些因素，刺輥上的纤维被錫林針面剥取，經過后罩板 9 进入錫林、蓋板工作区。

蓋板 10 表面包有条形針布，共有 106~110 根，用鏈条連接成蓋板針帘，复盖于錫林上方。由于錫林和蓋板二針面的針齿是平行配置的，二針面間的隔距又很小，纤维束在其間受到剧烈的分梳，松解成单纤维。同时由于蓋板針面在分梳过程中能抓取一部分纤维以及錫林离心力的作用，致有相当数量的纤维、尘杂等从錫林轉移到蓋板上，使蓋板針面逐渐被充塞。为了保証蓋板的分梳能力，蓋板慢慢地向前移动，被充塞的蓋板依次走出工作区，蓋板上的纤维、尘杂等被上斬刀 14 斬下，成为“斬刀花”(又称蓋板花)。被斬过的蓋板由螺旋毛刷 16 和小毛刷 17 刷清后，从車后刺輥上方重新回入工作




图 6 1181C型梳棉机

- 1. 棉卷架 2. 棉卷罗拉 3. 給棉板 4. 給棉板 5. 脱辊 6. 除尘刀
- 7. 小漏底 8. 錫林 9. 后罩板 10. 前罩板 11. 前上罩板 12. 抄針門
- 13. 前下罩板 14. 上断刀 15. 大漏底 16. 螺旋毛刷 17. 小毛刷
- 18. 道夫 19. 下断刀 20. 斩刀油箱 21. 成条喇叭口 22. 大压辊
- 23. 圈条喇叭口 24. 圈条器 25. 棉条筒 26. 机框

区继续工作。

经分梳的纤维被锡林带过前上罩板 11、抄针门 12、前下罩板 13，和道夫 18 相遇。道夫表面也包有钢丝针布，与锡林针面成平行配置，但由于道夫转速慢、植针较密、针面较清洁等缘故，使锡林上的纤维部分地转移给道夫，凝聚成稠密的纤维层。部分留在锡林针面上的纤维，经过大漏底 15 后，重新回入锡林、盖板工作区，继续受分梳，并和后来喂入的纤维相互混和。大漏底也有托持纤维和排除部分尘杂、短纤维的作用。另外，在分梳过程中也有部分纤维和尘杂沉积于锡林针间，使锡林针面逐渐被充塞，不利于分梳，故须定期地用抄辊抄除，抄下的纤维称“抄针花”。

道夫针面上凝聚的纤维层随道夫回转而到前方时，被下斩刀 19 剃下，形成棉网。棉网受大压辊 22 的牵引作用，通过成条喇叭口 21，被大压辊压成棉条。棉条再被向上引入圈条器盖上的喇叭口 23，为小压辊（装在圈条器内）加压后，由圈条器 24 有规则地盘放在棉条筒 25 内。待棉条筒纺满后，即可连筒取出，送往下一道工序使用。

如上所述，梳棉机按其结构和作用，可分为三大部分：(1) 给棉和刺辊部分；(2) 锡林、盖板和道夫部分；(3) 剃棉和成条部分。

二、1181C 型梳棉机的给棉和刺辊部分

梳棉机的给棉和刺辊部分包括棉卷架、棉卷罗拉、给棉板、给棉罗拉、刺辊、除尘刀和小漏底等机件。

给棉和刺辊部分在梳棉机中担负着重要的任务，它的工作效果将直接影响梳棉棉条的质量，故为梳棉机的一个重要组成部分。它的主要作用如下：(1) 均匀地喂入棉层；(2) 将棉卷中的棉束大部分松解成单纤维状态；(3) 清除残留在棉卷中

的部分尘杂和短纤维等；(4)将经过刺辊初步分梳的纤维转移给锡林，以便锡林和盖板作进一步梳理。

1. 棉卷架和棉卷罗拉

整个给棉部分是由棉卷架、棉卷罗拉、给棉板和给棉罗拉等组成，如图 7 所示。




图 7 给棉部分

- 1. 沟槽 2. 棉卷架顶端凹处 3. 棉卷架中部凹处
- 4. 沟槽下端 5. 棉卷架 6. 棉卷罗拉 7. 给棉板
- 8. 给棉罗拉 9. 棉卷

棉卷架是由生鐵制成，用以擋置棉卷。它的中間有一狹長沟槽 1，用来夾持棉卷杆，沟槽的下端 4 稍向后傾斜，目的是当棉卷直徑变小时，使棉卷杆向后偏移，增加棉层与棉卷罗拉的接触面积，增大摩擦力，易于退卷。頂端凹处 2 用来放置备用棉卷；中部凹处 3 为調換棉卷时擋置棉卷和整理棉层之用。在棉卷架的底部內側附裝一導卷鋼片，以引导和限制棉卷的左右位置，使棉卷在喂入时不致偏于一边，左右二導卷鋼片間距离应略小于机台寬度（如在 40 吋寬的机台上則是 39.5 吋），这样可防止喂入的纖維嵌于刺輥和复盘之間而造成刺輥軋住事故。

棉卷罗拉的直徑約 152 毫米，寬度与錫林相同，棉卷即擋置在上面。当棉卷罗拉回轉时，棉卷因本身重量所产生的摩擦力，使棉卷随棉卷罗拉的回轉而退解。棉卷罗拉的速度很慢，每分钟約 0.5 轉。

棉卷罗拉一般为生鐵制成，也有用熟鐵皮或木制的，內部空心。一般以木制外包鐵皮者为佳，它的优点是重量輕、坚固耐用、不易挂花衣。为了避免棉卷打滑，需要增加对棉层的摩擦力，使棉卷退解正常，故棉卷罗拉表面做成粗条凹槽。

2. 紿棉板和給棉罗拉

給棉板和給棉罗拉的作用是均匀地喂入、握持和托持棉层，使刺輥能良好地梳理棉层。

給棉板（俗称平板）是由生鐵制成，它的作用是引导棉层从棉卷罗拉喂給給棉罗拉，并与給棉罗拉配合后能很好地握持棉层供刺輥分梳，因此它的表面非常光滑，以利棉层运动。它的前端上部成圓弧形，可与給棉罗拉很好地吻合。前端鼻尖部分做成特殊的形状，以便刺輥梳理棉层。

給棉罗拉用中碳鋼制成，直徑為 57.15 毫米，为了增加对棉层的握持力，表面刻有細条沟槽，并經過淬火，以增加其坚

牢度、防止弯曲和表面碰伤起毛。給棉罗拉的表面速度比棉卷罗拉稍快，約有 1.06 倍牵伸，这样可使棉层呈紧张状态，在給棉板上保持平直，而不拥迭。

給棉罗拉的加压和給棉板鼻尖部分的形状对刺辊的分梳作用影响很大，現分別叙述如下：

(一) 給棉罗拉加压

为了更好地握持棉层，給棉罗拉应有足够的压力，虽然它的表面已刻有沟槽，但因本身重量有限，故还必須在二端用重锤加压。同时为了使給棉罗拉对棉层的握持点能尽量靠近給棉板的鼻尖，有利于刺辊的分梳，給棉罗拉的加压方向常向鼻尖方向倾斜 15° 角度。

給棉罗拉的加压方式一般有直接加压和間接加压二种。直接加压如图 8 所示，重锤 W 通过杠杆 1 直接加压于給棉罗拉轴承 2 上。間接加压如图 9 所示，重锤 W 通过杠杆 1 和加压鉤 2 再加压于轴承 3 上。当給棉罗拉需要較大压力时，可以采用复式杠杆加压，如图 10 所示，它是用二套杠杆来增加压力。

国产 1181C 型梳棉机上采用重锤杠杆間接加压，現举例




图 8 直接加压

1. 加压杠杆
2. 轴承
3. 給棉罗拉軸




图 9 間接加压

1. 加压杠杆
2. 加压鉤
3. 軸承
4. 給棉罗拉軸




图 10 复式加压

1、2. 加压杠杆 3. 加压钩 4. 軸承 5. 給棉罗拉軸

說明它的加压計算如下：

已知：重錘 = 6.36 公斤

重錘到支点距离 = 274 毫米

支点到軸承加压点距离 = 28.6 毫米

則給棉罗拉一端加压重量 $P = \frac{6.36 \times 274}{28.6} \approx 60$ 公斤

給棉罗拉二端加压的总重量为 $2 \times 60 = 120$ 公斤

由于給棉罗拉是以 15° 倾斜角加压于棉层，故給棉罗拉的总压力应为重錘压力与給棉罗拉、齒輪、軸承等本身重量在 15° 倾角方向的合力和。

如已知給棉罗拉、齒輪、軸承等重量为 25 公斤，

則在 15° 倾角方向的有效力为

$$25 \times \cos 15^\circ = 25 \times 0.966 \approx 24 \text{ 公斤}$$

故給棉罗拉的总压力为 120 公斤 + 24 公斤 = 144 公斤。

由于給棉罗拉是以整个寬度来握持棉层，故实用上都用单位长度所受的压力来表示加压的大小，計算方法为：

单位长度压力 = 总压力 ÷ 机台闊度 (即给棉罗拉宽度)。
如机闊为 1016 毫米 (40 吋)，则单位长度压力 = $144 \div 1016 = 0.14$ 公斤/毫米 (即每吋 7.8 磅)。




图 11 给棉罗拉纵向压力分布 分流作用，故在开清棉工程中应尽量提高棉卷的横向均匀度。

如果给棉罗拉加压不足，会使整块棉团、棉束被刺辊抓取，造成棉网呈云斑状，影响棉条品质。但如加压太重，会增加电力消耗，机件磨损，甚至使给棉罗拉弯曲，造成二端握持较紧，中间松弛，以致中间的大量棉束未曾梳开就被刺辊带去，故给棉罗拉的加压应恰当。一般情况下，每厘米压力为 1.5~2.5 公斤。可按需要移动重锤在杠杆上的位置，以调节加压。

加压是由重锤借杠杆作用通过一只步司着力在给棉罗拉上，使用日久，上步司容易磨灭，造成与下步司接触（原来是有些空隙的），压力着力在下步司上，不传递至给棉罗拉，加压装置就不起作用，故必须常加检查，保证正常的压力。另外，左右二重锤的位置应对称，务使两面的加压相等。

(二) 给棉板的形状