

甘蔗浸出制糖

四川龍山糖厂浸出法
制糖的經驗介紹

輕工業出版社

甘 蔗 浸 出 制 糖

四川龍山糖厂浸出法制糖的經驗介紹

四川省龙山糖厂著

輕工业出版社

1959年·北京

內容介紹

甘蔗浸出制糖自輕工業部在江西省東鄉縣召開現場會議后，各地都積極推廣。一般在生產上還存在於撕裂機生產能力低，浸出效率不高和浸出操作不便，資本糖品質不好等問題。

四川省龍山糖厂的浸出制糖车间日處理甘蔗180噸。該廠在東鄉經驗基礎上改造了撕裂機和甘蔗撕裂規格，實行三次浸出，保持浸出溫度，增加硫薰過程和設計簡易硫薰設備及回火爐等，特別在撕裂機的改造方面增加了入料器。入料控制板等，對提高撕裂機生產能力作出了較為顯著的成績，使日處理量由20噸提高到180噸，糖份抽出率達到95%左右，所產糖漿質量也好。這些經驗是值得各地參考的。本書是該廠浸出法制糖的經驗介紹，可供各地搞甘蔗浸出法制糖的建廠人員及制糖人員閱讀。

甘蔗浸出制糖

四川龍山糖厂浸出法制糖的經驗介紹

四川省龍山糖厂著

*

輕工業出版社出版

(北京市崇文門內白雲路)

北京市書刊出版業營業許可證字第099號

輕工業出版社印刷廠印刷

新華書店發行

*

287×1002公釐 1/32 · 24 ·印張 · 16頁 · 14,000字
32

1959年4月第 1 版

1959年4月北京第 1 次印刷

印 刷: 1—5,000 定 價: (10)0·15元
統一書號: 15042·073

目 錄

前言	(4)
工艺设备与操作	(5)
工艺规程	(15)
交接班制度	(18)
結語	(19)
附表 1 甘蔗浸出法成本概算	(20)
附表 2 劳动组合概况表	(21)
附表 3 日处理180吨甘蔗浸出法制糖工艺设备表	(22)
附表 4 建厂资金概算表	(23)
附表 5 甘蔗浸出法与土糖坊小机榨大机榨效果对照表	(24)

前　　言


我厂原为半机制糖厂，於1958年扩建为全机制糖厂。由於压榨机设备投入生产較迟，而农村在建成人民公社的基础上，甘蔗产量又激增，就有数万吨甘蔗急待处理。四川省輕工业厅食品局在內江田家場召开浸出法現場會議后，我們体驗到这是一个解决甘蔗制糖的好方法。於是，在今年元旦前夕在党委的正确領導下，动员技术人員和老工人試制甘蔗撕裂机，以此作为元旦的献礼。結果共費了三天的时间就完成了一部撕裂机，試車良好，撕裂机质量能够达到要求。但撕裂机投入正規生产时尚存在两个問題，一个是处理量不够大，每日只能处理甘蔗20余吨，另一个問題是甘蔗入輶困难，劳动强度大，因此尚不能滿足生产任务的要求。經技术人員及老工人等研究在齒輶筒增設一个入輶器，使甘蔗能自动入輶。这样，不但能使甘蔗自动入輶，喂蔗的劳动强度因而大大降低，甘蔗的处理量也由原来20吨达到提高到120吨。

我厂在推行甘蔗浸出法中，深深的体驗到浸出法设备簡單，鋼材耗用量少，易於操作，糖粉抽出率也較高。根据查定結果，一般正常情况均在94~95%左右，在生产条件好的情況下（換新齒輶时撕裂質量很好）可达到97%左右的先進成績，并不亞於一般机器压榨法。由此可知，甘蔗浸出法制糖可普遍推广。

茲将我厂有关生产设备及工艺过程介紹於此，供各地参考，并希讀者提出意見指正。

工藝設備与操作

一、工藝設備流程圖（見圖1）



代 号	名 稱	代 号	名 稱	代 号	名 稱
1	送車	8	鐵鏈塔	15	熱能鍋
2	壓榨機	9	中種箱	16	計量箱
3	蓄液箱	10	石灰乳池	17	溜槽
4	熱水鍋	11	液箱	18	蒸煮槽
5	送瓦斗	12	果汁器		
6	送斗裝	13	濃縮池		
7	統計器	14	統計器		

图 1 浸出工艺流程图

二、撕裂

撕裂甘蔗所用撕裂机为浸出法制糖的主要设备，它对甘蔗处理量及糖份抽出率极关重要，不亚于压榨法制糖的压榨机。在我厂有撕裂机三部，其中一部为轮修备用。所用动力一部为蒸汽机，其他二部为电动机。撕裂机在目前本属处理甘蔗的一种新设备，在使用上还在摸索经验。我厂在内江田家场召开现场会议所用锯片式的基础上进行了改进，增加了自动入料器，因此使工效提高了5~6倍，劳动强度也得以减轻。茲将其具体情况分述于后：

(一) 撕裂机的构造及其作用 撕裂机分齿辊、机架和入辊器三大部分(见图2)。齿辊系采用四公厘厚铁板切成之锯片形之圆盘，中心有方形轴孔，靠边有連結螺孔四个，以便组合齿辊时利用(见图3)。齿辊组后必须采用间隔擦齿，使齿尖均衡遍布，增加撕蔗能力。在齿辊的两锯片间隔以硬木，




图2 撕裂机示意图

硬木不能过厚，使两锯片间的距离为6~8公厘(见图4)。机架全系采用硬木制作，接头处因运转中振动甚大故以

代号	名称	规格	材料
1	小齿辊	Φ70	黄铜
2	小光辊	Φ32	-
3	支座	50×180	扁铁
4	面	Φ32	黄铜
5	螺钉	Φ15	元铁
6	销	Φ30	“铜”
7	垫片	600×500	木屑
8	螺钉	Φ15	瓦铁
9	V型皮带	C型	活动胶带
10	小皮带轮	Φ100	铸铁或木屑
11	机架	780×250	木屑
12	大齿辊	Φ350×500	4层铁板
13	排渣斗	1000×600	*24白铁皮
14	封面盖	200×100	-
15	大皮带轮	Φ300	铸铁或木屑
16	护罩	280×100	木屑
17			

角铁加固。落蔗丝斗应用白铁皮铺上，以减少蔗汁渗透损失。入辊器亦为撕裂机重要附件之一，它能提高撕裂量和减轻劳动强度，能使甘蔗自动扒入进行撕裂。其构造有小齿辊一根以作扒蔗进辊之用，下有光辊一根系作滑轮用，使甘蔗进辊更为顺利。二小齿辊与光辊所隔距离可相距5~10公厘，以不擦齿为准。在小齿辊轴承上装有自动弹簧一对，可使自由调节吃蔗压力。不管甘蔗大小，亦能自动扒入，是为自动入辊器特点之一。在入辊器与撕裂齿辊

之間并特裝設有入蔗控制板一付，下有橫置角鐵一根，使甘蔗入輶撕裂時能承受其摩擦壓力，並能嚴格規範控制甘蔗入口與齒輶間的空隙距離，是提高撕裂效率的必要因素（見圖5）。除上述主要結構外，並在撕裂機前設置喂蔗槽，可使甘蔗能按需要量隨槽下降進入在喂蔗槽中。為了使甘蔗順利行動，另裝設有木質滑輶八根，甘蔗放置於上亦能半自動的從上至下的連續帶入小齒輶。




图3 切片





图4 齿 輶



代号	名	代号	名
1	小齿耙	8	下子序
2	小齿耙	9	搅翻机
3	布司上	10	道口角铁
4	布司下	11	垫木
5	螺钉	12	螺钉
6	丁头	13	Y型皮带
7	弹簧	14	销子

图 5 自动入辊器

(二) 撕裂机的安装方法

1. 机架的安装：撕裂机转速大，每分钟达1,500~2,000转，加之采用木架结构，在安装时除机架要求成水平外，对基脚亦应力求稳固，采用硬石或水泥基脚均可。

2. 齿辊的安装：齿辊在安装前或安装中，必须进行间隔擦齿以增强扒蕉及撕裂能力。擦齿角度不能过大，否则易使齿形倒伏。在安装中要注意轴承叠合不可过松或过紧，否则易使发热，更应注意油令是否活动正常，能带油到轴上。所有轴承螺丝因振动较大以采用双层螺丝为好。

3. 入辊器的安装：入辊器的安装较为严格，稍有不当就会形成阻塞或失掉入辊器的作用，抑或造成撕裂效率不高，成长线长块掉出。经我厂两个多月的摸索，有以下几点经验，提

供参考：

(1) 入輶器后的角鐵板与齒輶中心線应成直角安装。其与齒輶所隔距离以5~10公厘为当，过小易使輶齿损伤，过大易使甘蔗短节滑过或撕裂成长块，影响糖分抽出效率。

(2) 入輶器齒輪与光輶相隔距离以不超出5~10公厘为宜。小齒輶轉速与大齒輶轉速約为3:1，即大齒輶轉速为1500轉/分鐘，入輶器齒輶則为500轉/分鐘，其直徑比为7:1即齒輶为350公厘直徑，则入輶器为50公厘直徑，如此配合对入蔗較为适当。入輶器与撕裂齒輶之間装有硬木質控制板一付以使甘蔗能規范進入，其進口高約为50公厘，出口为30公厘，长以400公厘为当。在裝入輶器时并应注意与撕裂輶的間隔距离，过远易使甘蔗成节阻塞其中，影响進蔗撕裂；在我厂目前采用相隔距离以60~80公厘为当，愈接近愈好。入輶器轴承以銅套軸承为优并应保持能上下移动。

(3) 彈簧的选择与安装亦很重要。彈簧压力不够或太大，都会影响甘蔗入輶。在我厂目前采用12鋼絲卷成直徑30公厘長約70~80公厘，使用起来很好。总之在裝上运转时能使彈簧自动上下跳动为优，并且随时注意在彈簧压死或折斷而失掉作用时加以拆換。

4. 喂蔗槽的安装：喂蔗槽的安装較为简单，只要注意槽子与入輶器略成傾斜角度（約为15度）即可，并以在入輶器光輶的三分之一高处为好。

(三) 撕裂机的运转管理方法 撕裂机的运转管理方法，詳見操作規程中所述。今将其一般注意事項介紹於后：

1. 因撕裂机系高速运转一般以1,500~2,000轉/分鐘進行操作，故开始运转前必須先行联系，待开車正常后方能入蔗进行撕裂。進蔗量力求均匀，不可过多或过少，以免造成阻塞或

空轉現象。

2. 在开车运转时应随时注意加油，并检查各部零件螺絲有无松动现象。

3. 在操作中应注意安全，双手不可进入甘蔗板，以免发生事故。金属物件不得掉入机中影响齿辊损伤。

4. 在停車运转前可将甘蔗停止或少量入辊，以便停車后再行开车更为方便。

5. 撕裂机齿辊之齿尖易於磨损，根据我厂经验约每处理甘蔗1,000吨左右即须进行检修，可采备用辊维修办法解决。

(四) 撕裂机所用材料 我厂撕裂机在未增設入辊器前日处理仅为20余吨，通过改進增設入辊器后，在試車中确可提高达120~140吨，但齿尖磨损較大，因此，齿辊的齿形要锋利，但不可过於单薄，以4~6公厘厚铁板制作较为优。如以2公厘厚油桶皮代替，在使用中易於损伤或歪曲倒伏，不堪应用，这也是我厂在制作撕裂机中的一点教训。目前撕裂机易於耗损可采用勤修勤換的办法来解决。如有条件用4公厘厚钢板代替铁板，或是以焦钢進行翻制法南式尖錐形齿釘可使便於組合，减少钢材耗用，提高使用寿命。如此与一般压榨辊子相比不但造价可以减低，且其使用效果更为提高。

撕裂机所用轴承，最好使用彈子轴承。我們使用油冷轴承代替，稍为安装或管理加油不当，轴承較易燒坏。傳动皮带輪以三角皮带三根組合为当。

三、滲浸操作

(一) 滗透方法及其效果 我厂滲浸操作采用的三次滲浸法，即原蔗絲桶的为第一次浸出汁，送到澄清工段，第二次浸出桶的浸出汁为第二次浸出汁，送入原蔗絲桶。白水加入第三次浸出桶为第三次浸出汁，加入第二次浸出桶。白水使用量以

1:1 (对甘蔗計算)，其浸出汁濃度第一次为12~14錘度，第二次为7~8錘度，第三次为3.5~4錘度。第三次是以热水洗滌，流至最后，濃度約在0.5~1錘度之間为准。如此通过化驗測定蔗渣傳光度在0.5~1.3之間，糖份抽出率亦可提高到95~97% (見表1)。如为蔗流轉光度再行降低或糖份抽出率再行提高，则必須多耗用白水或增加滌洗次數，但因增加耗煤及劳力，是否經濟，有待今后研究。

表1 滌浸記录表

日期 月 日	第一次滌浸				第二次滌浸				第三次滌浸			
	序 号	滌浸 水 温 度 °C	升 数 Bx	浸出 汁 温 度 °Bx	升 数 Bx	滌浸 水 温 度 °C	升 数 Bx	浸出 汁 温 度 °Bx	滌浸 水 温 度 °C	升 数 Bx	浸出 汁 温 度 °Bx	升 数 Bx
2 13 1	7.0	80	900	12.6 5.6	3.5	80	850	8.0 4.5	0	85	920	3.5 3.5
2 8.0	80	900	12.5 1.5	3.5	80	900	7.0 3.5	0	80	880	3.5 3.5	
3 7.0	80	900	12.5 5.5	3.5	80	850	8.0 4.5	0	85	900	3.7 3.7	
4 8.0	80	900	12.0 40	3.2	86	880	7.5 3.5	0	80	900	3.6 3.6	
2 20 5	6.5	80	950	12.2 5.7	3.2	80	940	8.0 4.8	0	80	900	3.2 3.2
6 8.0	80	900	11.6 4.6	3.2	80	980	7.5 4.3	0	80	950	3.5 3.5	
7 7.5	80	1150	12.0 3.5	3.5	80	980	8.0 4.5	0	85	950	3.6 3.6	
8 8.0	80	950	12.0 40	3.6	80	900	8.0 4.4	0	80	900	3.2 3.2	
平均	8 7.75		994	12.2 47	35	80	901	7.8 4.3	0		900	3.5 3.5

說明：爲了提高蔗汁濃度減少耗煤，我厂采用三次滌浸法已可達到技术要求12~14°C BX，如采用二次滌浸則只能達到7~8°C BX。

(二) 滌浸中的改造事項 滌浸工效是否提高与設備安装和使用关系至大。我厂使用的滌浸桶，其底部均安置竹制甑籤底一块，以使滌浸时滤水性強，同时不致使蔗渣隨浸出汁流出。为使糖汁流出加快，縮短运转时间，除在底部开大排水孔外，并特在假底裝設蒸气管，使蔗絲在入桶时即可進行先行加热，提高蔗絲溫度增加其溶解能力。如此以第二次浸出汁進行滌浸原蔗絲可使其糖份滌出率大大提高，使其滤水性也可增强。在滌浸工作中为使糖份抽出率提高，在最后一次使用白水滌浸洗

滌時也要加熱，與第二次溫度相同約在攝氏80~90度之間進行處理。在最後白水加熱滌浸後，為使糖份不致轉化起見，進行加灰，使酸鹼值達7.4~7.6。

我廠的滌浸工作是每次操作時用較短時間使水進入桶中，桶底可不用木塞控制，可以立即排除。這樣操作的優點是洗水快，糖份可以漸逐洗淨，不致因浸泡關係使糖份回復渣中再行吸收流出，這樣對糖份抽出率的提高與簡化操作，縮短空運轉時間，起到良好作用。

(三) 滌浸工作中存在的問題及今后意見 目前我廠所用滌浸設備均以容積2,000升杉木桶代替，並採取間斷式操作方法進行工作。每4~5個桶子成為一組，每組必須特設泵浦一台專供滌浸應用，並須另設浸汁桶4~5個專供容納滌浸汁運轉使用，如此在處理180噸甘蔗的設備中對滌浸工作目前耗用容器設備及勞動力是比較大的，並在操作過程中，對洗水量控制鍾度掌握確於穩定。今后可以改為連續式滌浸，或增加一些起絲、運輸設備以減輕勞動強度，減少設備，對今后走向甘蔗浸出法制糖是有裨益的。

四、硫熏中和

(一) 硫熏的管理

1. 硫熏塔的安裝：我廠目前使用硫熏塔是1957~1958年制糖期中試制成功的百葉式硫熏塔（見圖6），它的效果較之一般篩板式或隔板式可以提高硫熏強度50~60%。塔的安裝比較簡單，只須安平安正，各層格板放平穩，能使蔗汁在運轉中均勻地從各片竹葉上曲折滴下，以充分的與二氧化硫接觸。如此使硫熏效率易於達到理想要求（每升含二氧化硫1~1.2克），對幫助蔗汁澄清或漂白起到良好作用。在安裝硫熏燃燒爐時，僅以石

料或磚块砌成，只要能够达到通风，使在燃燒中不致倒烟即行。

2. 硫熏的操作：蔗汁由木盆控制，均匀地由塔頂直接放入分水板上，使蔗水能分布均匀自由洒下；保証硫黃燃燒正常，并与蔗汁向流大小相应，如此在正常的操作情况，一般均可达到每升蔗汁含二氧化硫量1~1.2克。耗用硫黃也以每万公斤甘蔗3.5~4公斤，为标准。

硫熏前的蔗汁由於經滲浸后溫度較高，为了使硫熏后不致酸度急增而使蔗糖易於轉化，在熏前将蔗汁進行預灰使酸碱值达7.2~7.4。

所用硫熏设备应經常保持清洁，以免塔內阻塞影响生产。

(二) 中和的管理 蔗汁澄清效率的高低，在於加灰中和酸碱值的控制过高，則胶質增加，泥脚亦多，影响煮炼；过低，則澄清汁純度低，易使蔗糖轉化損失。我厂目前将酸碱值控制在7.2~7.4。所用石灰乳必須先行消和，并保持濃度在波美14~18度。

五、澄清与熬煮

(一) 澄清的管理 澄清所用容器系以容量2,000升圓桶代替，總計需用12个。利用浸出法，因大部泥沙杂质早被滲浸过程中蔗渣所吸收，故在澄清后所剩泥脚極為稀少，每4~5盆才放出泥脚一次，可利用蔗髓或蔗渣作为助滤，較为方便。

(二) 熬煮的管理 我厂熬煮所用糖灶型式为迴形灶（見图7），蒸发效率高，煤耗少。共用四付灶总共加热面積为117.2平方公尺。使用大小鍋共計为90口（直徑300的，56口；直徑1,040的，34口）。单位耗煤量每公斤糖漿約为0.9公斤（以7,000大卡煤发热量为准）。熬糖漿規格以70.5錘度为标准，按甘蔗生产糖漿率19%計，日处理甘蔗180吨，可熬制糖漿34吨以上。

(見表2)。采用圓形灶的优点較之一般炉灶不但大可降低煤耗，对劳动力亦可显著降低，一般工人操作均公認較之炉灶为便，在今后大搞小土群的蒸發設備中采用圓形灶是可解决蒸發設備的有效办法。

六、廠房布置（見圖8）。

工藝規程

一、撕裂工段工艺規程

(一) 开机前的准备操作

1. 引擎及撕裂机在开机前，必須对机身各个部分（如轴承、皮带、销子、滑板、螺钉、及汽缸等）進行安全运转工作的检查，检查是否正常、有无松弛現象、内壁和入辊器部位是否恰当等。

2. 引擎及撕裂机通过安全检查后，對於各个傳动部分必須進行加油工作。

3. 开机所需甘蔗，必須先進行过磅。

4. 操作时所需各項工具（如锯条、铁耙、撮撮等）必須准备妥当。

(二) 正常运转操作

1. 撕裂机轉动正常后，始得喂蔗入辊。如用引擎带动，则必須严格控制引擎轉速在100~120轉/分鐘。

2. 甘蔗入辊时必须蔗头向前，均衡平鋪。入辊蔗层不得过厚与中断，以防止阻塞和空車运转，影响均衡撕蔗。

3. 輸蔗槽內的蔗叶必須檢尽，以免纏辊，影响進蔗。

4. 喂蔗手在喂蔗时，双手不得越过保險擋板，以保証人身安全。

5. 撕出蔗絲，必須及时除去，不得停滞，以免造成阻塞。运絲途中严格防止沿路抛洒。

6. 撕蔗机在正常运转中，每小时停車檢查一次（時間約2～3分鐘）。

7. 除隨檢查电动机溫度及油环油槽外，每5分鐘左右适当加油一次。

（三）停机操作

1. 停机时必須先行停止甘蔗入轆。待入轆器下无蔗时，方得拉去电动机的开机，或停止引擎的开动。

2. 引擎停止后必須立即排除廢汽。

3. 停車后，立即進行設備的安全檢查和清洁工作，并作好下次开车的一切准备。

二、浸出工段工艺规程

（一）裝桶操作

1. 蔗絲入桶采用邊裝邊加熱的方法，在裝滿後，待有大量蒸汽透出蔗層表面時，即停止加熱。

2. 裝桶時必須均勻踩緊和裝滿。

（二）浸洗操作

1. 渗浸程序採用三次浸洗法——第一次浸出汁，供下工段硫熏用，第二次浸出汁，供下桶浸第一次用，第三次浸出汁，供下桶第二次用，每桶第三次均採用白水浸洗。

2. 每次洗水溫度為攝氏80～90度。

3. 各桶白水用量（第三次）為900升（與蔗絲比為1:1左右）。

4. 第一次浸出汁濃度，蘆蔗為10錘度左右，良蔗為13錘度左右。

5. 每桶第三次浸出汁，最終流出濃度為1錘度以下，否則應予加水再洗，直到規定要求，方得出渣。

6. 各次浸出汁均必須控制其酸鹼度（第一次蔗汁酸鹼值