

# 乳制品生产先进經驗

(1958年彙集)

食品工业部食品工业管理局生产技术处編

輕工業出版社

# 乳制品生产先进經驗

(1958年彙集)

食品工业部食品工业管理局生产技术处編

輕工業出版社

1958年·北京

## 內容介紹

本書選自 1958 年春食品工業部召開的“全國乳制品代乳品技術經驗交流會”中乳制品方面的主要先進經驗，加以整理彙編而成。計分乳粉製造、煉乳製造、奶油製造及其他乳制品製造四部分。最後，附錄民主德國乳品專家對我國乳品工業的意見，亦極有參考價值。

本書可供我國各地乳品工廠技術人員、管理人員及有關食品工業工作從業人員的參考或學習，並可供食品工業、畜產加工等學校、訓練班作教材或參考書。

## 乳制品生產先進經驗

(1958 年彙集)

食品工業部食品工業管理局生產技術處編

輕工業出版社出版

(北京廣安門內官房路)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 099 號

北京市印刷一廠印刷

新華書店發行

書

787×1092公厘 3 單印張 67,000 字

1958 年 8 月第 1 版

1958 年 8 月北京第 1 次印刷

印數：1-3500 定價：(10)0.50 元

統一書號：15042·273

# 目 录

## 乳 粉 制 造

經真空濃縮鍋濃縮后再利用平鍋制造奶粉的

- 經驗 ..... 札賣諾爾乳品厂( 4 )  
用平鍋制造乳粉的操作法 ..... 石头河子乳品厂( 7 )  
在外地加工濃乳运厂后制造乳粉的

- 經驗 ..... 長春市公私合營華康食品工業社( 12 )  
用制造奶油的副产品酪乳制造酪乳粉的經驗 ..... 札賣諾爾乳品厂( 14 )  
利用酸度較高的牛乳制造成人服用甜奶

- 粉的經驗 ..... 青海康爾素乳品厂( 18 )  
在奶粉中加維生素提高营养价值的

- 方法 ..... 內蒙古自治区工業厅工業試驗所( 19 )  
麦精奶粉的制造方法 ..... 安達乳粉厂( 20 )  
關於保証奶粉溶解度的經驗 ..... 上海益民食品三厂( 24 )  
乳及乳粉化學檢驗方法的研究 ..... 上海食品工業科學研究所( 25 )

## 煉 乳 制 造

- 用水牛乳制造甜煉乳的經驗 ..... 福建华侨投資公司漳州罐头厂( 40 )  
甜煉乳的标准化 ..... 温州百好乳品厂( 43 )  
用淀粉糖漿代替部分砂糖制甜煉乳的經驗 ..... 旅大罐头厂( 46 )  
甜煉乳的乳糖結晶研究總結 ..... 温州百好乳品厂( 48 )

## 奶 油 制 造

- 提高奶油品質的研究 ..... 內蒙古自治区工業厅工業試驗所( 57 )  
酸性奶油操作要点 ..... 內蒙古自治区工業厅工業試驗所( 72 )

## 其 他 乳 制 品 制 造

- 生产特級品干酪素的經驗 ..... 海拉爾牛乳化工厂那吉分厂( 75 )  
試制蛋乳露的經驗 ..... 安達乳粉厂( 76 )  
試制冰淇淋粉的經驗 ..... 安達乳粉厂( 79 )

## 附 彙

- 德国乳品專家对我国乳品工業的意見 ..... ( 89 )

## 乳粉制造

### 經真空濃縮鍋濃縮后再利用平鍋制造 奶粉的經驗

札賽諾爾乳品厂

在沒有噴霧設備，而牛奶收購量又較多的工厂，采用先行真空濃縮，然后再用平鍋蒸發的方法来进行奶粉生产，有下列优点：(1)可縮短生产过程的时间；(2)減少平鍋設備及其所佔用的車間房屋；(3)減少工人，提高劳动生产率；(4)保持牛奶的新鮮度，为产品質量提供有利的条件；(5)減少牛奶冷却、保管的設備及費用，避免牛奶保管中变質的損失。茲將操作过程和生产过程中的要点介紹于下：

#### 一、操作過程

(一)牛奶的保管、淨化、杀菌： 1. 牛奶进入車間必須經兩層紗布(潔淨的)过滤；2. 不能立即进行加工的牛奶均应于冷却池中短時間內冷却到 $15^{\circ}\text{C}$ 以下；3. 离心淨乳(离心分离机开动前应經檢查是否安裝妥善及安全)；4. 經淨化的牛奶以每鍋 200 公斤  $75^{\circ}\text{C}$  消毒。

(二)真空濃縮： 1. 濃縮鍋內溫度  $130^{\circ}\text{F}$  左右(不高于 $140^{\circ}\text{F}$ )，真空度不低于 580 毫米水銀柱沸騰液面保持在  $\frac{2}{3}$  高处； 2. 每鍋濃縮牛奶量 1200~1600 公斤，濃縮程度至原乳的 24~26%，濃奶放出溫度不应高于  $50^{\circ}\text{C}$ 。

(三)平鍋蒸發： 1. 每平鍋一次蒸發按 20 公斤鮮奶折合

濃奶放入之(如 100 斤鮮奶 濃縮為 25 斤, 則每 5 斤濃奶相當于 20 斤鮮奶。); 2. 蒸發起溫為  $63^{\circ}\text{C}$ , 直至抹鍋, 出鍋時其溫度不宜低於  $58\sim60^{\circ}\text{C}$ 。中途溫度不得忽高忽低, 以免影響溶解度或脂肪上浮; 3. 抹鍋時片要小要薄, 半成品出鍋時要出淨, 并隨即于冷卻室鋪成薄層冷卻, 放置冷卻時間夏季不宜超過 4 小時, 冬季不宜超過 8 小時。

(四)粉碎: 1. 經粉碎的乳粉以 100 碼羅過篩; 2. 經粉碎的乳粉應及時干燥不得積壓, 夏季每班清取四次, 冬季兩次或三次; 3. 粉碎乳粉所剩餘的渣子每班每人不得超過 1 公斤, 可摻入下一班進行粉碎, 每周要收回兩次(溶解於鮮奶中重新淨化、濃縮、蒸發)。

(五)干燥: 1. 每班操作前必須將干燥器內外 打掃干淨方可使用; 2. 每布盤一次可上 0.6~0.8 公斤, 均勻平鋪, 開始干燥時將汽門打開, 經 30 分鐘上升到  $40^{\circ}\text{C}$ , 將上下通風口打開, 并開始攪拌靠管的三層盤子, 30 分鐘後再攪拌其他盤子(均使用竹扒子攪拌), 1 小時後關閉汽門, 使保持  $55^{\circ}\text{C}$ 左右, 不得超過  $60^{\circ}\text{C}$ , 在下干燥前 40 分鐘將全部通風口的关口關閉(溫度表放在中部靠汽管第二個盤子上); 3. 倒動盤子和下盤子應先由下部開始, 逐次進行, 以免雜物塵灰落入, 下盤要下淨; 4. 干燥完畢的奶粉放在專用的容器內自然冷卻到室溫, 幷在 24 小時內包裝。

(六)包裝: 經過檢驗認為合格後, 分別產品等級進行包裝工作。

## 二、生產過程中的注意點

(一)牛乳濃縮程度不可過高, 以  $24\sim26\%$  為宜, 否則濃奶中干物質比例太高, 濃縮時有困難, 濃奶不便保管, 并大量

析出大結晶的乳糖，如果出現了这种情况就大大影响奶粉溶解度。

(二)凡是不能立即加工的濃奶，必須进行冷却保管，并經常攪拌，使温度降到 15°C 左右。

(三)脂肪和糖都应有一定的比例，脂肪太多和蔗糖太少或不加，都会使生产过程造成很大的困难和降低溶解度。奶粉中脂肪佔乳固体以不超过 38% 为宜，过高則在平鍋蒸發中会造成脂肪游离，并使过篩困难，成品脂肪析出严重。平鍋生产奶粉中加入蔗糖，对生产操作和溶解度有很好的作用，加入蔗糖能提高溶解度，这并不是因为蔗糖本身的溶解而提高(因計算是按乳固体的溶解度为标准的)，而是因为蔗糖存在时能引起各成分間的状态發生变化。

(四)平鍋蒸發的疙疽，含水分以 12~14% 为宜，水分太高使粉碎發生困难，影响效率，同时疙疽是水分很高的半制品，容易發酵变質，所以冷却后应及时粉碎，不能积压。

(五)粉碎室要保持适宜的温度，以 20~25°C 为宜，太低粉碎困难。粉碎的湿粉必須及时干燥，为此須坚持夏季清取 4 次，冬季清取 2 次。湿奶粉堆积時間太長会使溶解度显著降低。

(六)蔗糖漿以在最后即將濃縮的 2~400 公斤牛奶 中掺入为宜加入过早会妨碍罐內牛奶沸騰蒸發，太迟 蔗糖在濃奶中不能充分混合。

(七)平鍋的奶粉生产过程中，制品長時間接触空气，極易污染細菌，可采用每星期兩次乳酸气燻蒸的方法消毒，空气消毒后奶粉中細菌数可大大減少(以前奶粉細菌数达数十万，通过空气消毒及其他方面加强衛生后降到 5 万以内)。

# 用平鍋製造乳粉的操作法

石头河子乳品厂

## 一、鮮乳的驗收与貯藏

### (一) 鮮乳生产的衛生指導，要点如下：

1. 加強牛舍、牛体、飼料的清潔衛生，及時清除糞尿，經常將牛体清刷干淨，飼料不得有辣味及其他妨礙鮮乳質量的刺激性物質。

2. 挤乳前應先用 $30^{\circ}\text{C}$ 的溫水將乳房、乳頭擦洗干淨，用溫碱水將乳桶消毒，再用開水沖洗揩干，然後開始擠乳，頭兩把乳不准擠在桶內，以防止鮮乳增多細菌。

3. 挤出的鮮乳，要用3層紗布過濾，在進廠前，必須用 $10^{\circ}\text{C}$ 以下的冷水冷卻，以保持乳的新鮮。

4. 送乳時，乳桶必須加蓋，防止細菌、灰塵侵入。

5. 對有乳房病牛的乳與產犢前15日內的胎乳及產犢後7日內的初乳，工廠不得收用。

6. 每季協助農業部門召開一次乳牛專業會議，除交流飼養與衛生管理經驗外，並對質量一貫優良的合作社與個體乳牛戶，給予物質和榮譽的獎勵，以推動乳牛畜牧業的發展。

7. 每年春秋兩季協助獸醫站檢查乳牛體質情況兩次，從而督促合作社和個體乳牛戶提出防疫與醫療措施。

### (二) 鮮乳的驗收，要点如下：

1. 鮮乳進廠後，先經感官檢查，必須是健康牛擠出的新鮮天然乳汁，形狀均勻無沉淀的液体，色澤應呈現出白色和稍帶微黃色。比重要在 $29\sim33$ ，脂肪不低於 $3.2\%$ ，酸度不得超過 $20^{\circ}\text{T}$ 。有異味的(腥、苦、酸味等)和色澤呈現紅色、綠色及顯

著的黄色者应拒收。

2. 檢查合格后將鮮乳換到本厂的容器里，用八層紗布過濾，清除乳中所含的杂质。

3. 所有裝乳器具，每次必須用溫碱水刷洗消毒，然后再用沸水冲洗干淨，揩干使用。

### (三) 鮮乳的貯藏

1. 夏季必須將收購的鮮乳及時送到貯乳桶，然后放到 $10^{\circ}\text{C}$ 以下冷水槽冷却，每小時攪拌一次，冷水槽的水必須高於乳的平面，或用天然冰窖進行冷却，以防止乳的酸度增高和細菌的繁殖。

2. 入厂的鮮乳必須當日加工完畢。

## 二、蒸發

(一) 为适应平鍋乳粉生产技术条件，便于粉碎、保管与有利于色澤，应加部份脫脂乳，脫脂乳的数量以使乳粉含脂肪不 少于 17% 为标准，加糖要按鮮乳总量的 3% 計算。

(二) 鮮乳在下鍋之前，要用分离机或淨乳机除去乳中杂质。

(三) 鮮乳下鍋蒸發时，要掌握“三定”，就是要定温、定时、定量。温度最高不得超过 $65^{\circ}\text{C}$ ，最低不得低于 $57^{\circ}\text{C}$ ，每鍋蒸發時間从下鍋到出鍋 90~120 分鐘，下乳量以乳層深度 1.5~2 厘米为标准(鍋面積 90×180 厘米)。

定温  $65^{\circ}\text{C}$  有兩方面的意义：一方面 是因溫度超过  $65^{\circ}\text{C}$  以后，乳中所含的可溶性蛋白質即开始凝固，变为不溶性的沉淀物，这样就会降低乳粉的溶解度，減低乳粉营养价值；另一方面，如果溫度低于  $65^{\circ}\text{C}$  則不便于蒸發和不利于杀菌。

定时 90~120 分鐘，一方面是因溫度  $65\sim57^{\circ}\text{C}$  的条件

下，如果加强技术操作，在这个时间內，完全可以將 1.5~2 厘米的鮮乳蒸發成为含水分 15% 的乳片；另一方面，如果蒸發時間過長，將影响乳粉質量，如果要把時間縮短，則下乳量應相應地減少。

定量 1.5~2 厘米，也有兩方面的意義，一方面是便於攪拌，又便於蒸發，下乳量過多蒸發就慢，時間將長，下乳量過少雖然蒸發較快，但攪拌困難；另一方面按着這個下乳量，根據作業時間的要求，每班可完成四鍋的生產作業。

(四)要三段定溫：第一段溫度為  $65^{\circ}\text{C}$ ，時間 40~50 分；第二段溫度為  $62\sim 60^{\circ}\text{C}$ ，時間 20~30 分；第三段溫度為  $60\sim 57^{\circ}\text{C}$ ，時間 30~40 分。

三段定溫的意義有三個：一個是根據這三段不同的時間內，使用三種不同的工具；另一個是溫度在  $65^{\circ}\text{C}$ ，時間 40~50 分的蒸發條件下，已有微量蛋白受到破壞，所以以後要降低溫度；再一個是乳汁經過相當時間的蒸發，已變成糊狀，傳熱系數下降，故必須相應地降低溫度，以防糊鍋。

(五)蒸煮時要用草根刷子、四眼耙，回旋攪拌，攪時波浪要大，要既快又穩，不跑乳、不膨鍋●。

草根刷子的作用，在於它能夠刷掉鍋巴和防止粘鍋；四眼耙的作用能在一定程度上減低勞動強度，攪拌靈活不膨鍋；回旋攪拌波浪大才能保證攪拌均勻、蒸發快，一般要求每分鐘回旋 40~50 次。

(六)操作時先搗板、後鐵罐、摸鍋快，勁要猛，片要薄、不丟行、不糊鍋●。

搗板的作用是在四眼耙已不能適應操作，而在摸鍋之前

---

● 跑乳、膨鍋是攪拌時濺出鍋外的意思。

● 糊鍋是在鍋內發焦的意思。

所使用的一种工具，以保証水份繼續蒸發；只有猛勁才能使乳片摸的薄，只有摸的快，不丢行才能防止糊鍋。要求乳片厚度在5毫米以下。并要求每分鐘摸鍋一遍。

(七)加糖的时间，要掌握适在乳片含水25%左右时，比較最适当。

(八)出鍋时要成片狀，不要成为塊狀●，水分不高于15%。

(九)勤看火、勤看溫，溫度低了輕通爐、薄添煤，溫度高了，小開門、壓煤核。

(十)檢查溫度以貼鍋底乳層的溫度为准。

(十一)衛生清潔工作：(1)操作人員或非生產人員，进入車間前，必須穿白工作服、戴帽子与口罩，然后換上專用鞋，洗手后方准入內，操作人員外出时需將工作服及專用鞋、口罩脫掉，要回車間必須用肥皂水洗手。(2)每班生产前必須將平鍋、攪乳耙、鐵鑊等工具用沸水消毒。(3)操作时不准用手摸、口嚥。(4)下班前必須將所用的工具用35°C溫水洗刷，然后用55~75°C熱鹼水洗刷，最后再以清水冲刷。(5)下班前必須將車間清扫干淨。

### 三、粉碎与干燥

(一)晾片：(1)將出鍋的乳片薄而勻的放在晾板上，厚度为一層，及时翻动，使乳片尽速晾透。(2)室內保持清涼干爽，室內溫度，一、四季度18~20°C，二、三季度溫度不超过20°C，以利于乳片水份散發和不增加乳片酸度。(3)晾片室內与晾板保持清潔，揩板应用紗布罩好。

(二)粉碎：(1)一、四季度乳片在粉碎前，应加溫到

● 出鍋时如成为塊狀，則不但不易粉碎，品質也較次。

30~35°C，使乳片温度适当，易于粉碎；二、三季度的乳片可不加温，但乳片水份必须在13~15%之间。（2）将乳片放至粉碎案上，用铁压板粉碎，使成细粉后用110号铜罗过筛，余渣掺入乳片内继续粉碎，再过罗、再粉碎，至不能粉碎为止。残渣不准超过0.2%，在粉碎操作中不得用手收粉和操粉。

（三）低温干燥：（1）将湿粉用80号罗过筛，使湿粉松软，用铁撮子移在干燥盘内均匀铺平（每盘厚度不超过1厘米）。（2）干燥箱温度在干燥盘初放入时，应保持40~43°C，逐渐升到50~55°C，如超过55°C时，应用温度调节板降温，最高不得超过55°C（箱内温度以最下层干燥盘为准）。（3）干燥盘在干燥箱内，每隔25分钟调换上下位置，使每个干燥盘经过底层循环烘干，在水份降到10~11%时，应用木耙搗散，免致结块，并利干燥。（4）根据以上的温度及粉的厚度，干燥时间需要90~120分钟。（5）经过充分干燥后，水份在3%以下时，即可倒入晾粉箱中，进行降温，再用100号铜罗过筛，交下一工序。（6）保持室内卫生清洁，并须设有通风设备，工具使用前后必须刷洗烘干，粉碎案、粉箱等须用白布罩好。工作服、工作鞋、帽、口罩应经常保持清洁。头髮必须拢在帽子里，袖口必须扎紧，毛衣或绒衣不得露在工作服外。操作前和外出回来后，必须用肥皂水洗手。

#### 四、成品包装与贮藏

（一）成品包装：（1）乳粉过罗降到常温，应不超过24小时即予以包装。（2）散装的用潔白新布袋，内襯防潮紙一層，将粉装入袋内，过秤后袋口封严，装入经过干燥的木箱内，箱内襯防潮紙一層，每箱裝兩袋。（3）紙盒裝的紙盒內先裝入腊紙、硫酸紙各一層，将称量过的粉裝盒，盒口用腊或不透水物

封固。(4)瓶裝的包裝前將瓶子輕放于冷水槽中，用洗瓶机或用手刷洗，再用清水漂洗放入烘瓶箱內或干燥室，烘干后將秤好的粉裝入瓶內，再把消毒后的瓶蓋墊上膠圈，將瓶口緊密封严。(5)包裝箱外需標制造廠名、成品名稱、件數、淨重量、生產日期等項目。

(二)成品貯藏及運輸條件：(1)成 品 应 堆 放 干 燥 的 倉 庫 中，倉 庫 温 度 在 20°C 以 下，濕 度 在 75% 以 下 为 宜。(2)堆 放 时 要 与 四 周 墙 壁 隔 离 20 厘 米 以 上，离 地 10 厘 米 以 上，并 不 应 与 潮 湿、易 生 虫 或 異 味 的 物 品 堆 放 一 起。(3)运 送 时 要 用 厚 布 遮 盖，避 免 日 光 照 射 或 雨 水 浸 入，同 时 要 小 心 輕 放，避 免 剧 烈 震 动。(4)在 以 上 保 管 条 件 下，乳 粉 成 品 不 得 短 于 下 列 的 保 管 期 限(自 生 产 日期 起 算)。

散 裝 乳 粉 1 个 月；紙 盒 裝 乳 粉 3 个 月；瓶 裝 乳 粉 6 个 月。

## 在外 地 加 工 濃 乳 后 运 厂 制 造 乳 粉 的 經 驗

長 春 市 公 私 合 营 华 康 食 品 工 業 社

我 社 因 当 地 奶 源 不 足，故 采 用 在 外 地 把 鮮 奶 加 工 濃 縮 到 全 量 的  $\frac{1}{2}$  后，运 厂 再 制 成 成 品 的 办 法，从 55 年 开 始 就 这 样 做 了。

收 購 地 是 在 黑 龙 江 省 內 的 哈 尔 濱、肇 东、昂 昂 溪 等 处，距 厂 近 的 有 六 百 公 里，远 的 一 千 公 里 以 上，三 年 来 都 能 够 防 止 濃 縮 后 的 奶 变 坏，其 基 本 关 鍵 有 二，即：(1)冷 却 温 度 要 低；(2)运 送 要 快。

在 加 工 运 送 过 程 中，应 掌 握 住 下 面 几 項 措 施：

(1) 鮮 奶 用 平 鍋 濃 縮 为  $\frac{1}{2}$  后，要 在 一 小 时 內 用 水 冷 却 的 办 法 使 濃 縮 后 的 乳 的 温 度 降 低 到 4~10°C (夏 季 不 得 高 于 大

井中的水溫的 $1\sim2^{\circ}\text{C}$ ),一直保持到發送時止;

(2)在冷卻過程中,要不斷地充分攪拌,以免砂糖結晶  
並可促進降溫;

(3)白天濃縮,晚間運送,利用夜間快車直運長春,由  
啟運到收乳時間約為10小時,收到後檢查濃乳溫度不高  
於 $10^{\circ}\text{C}$ ;

(4)收到後立即加熱,用八層薦紗布濾過,進行噴霧加工  
製成乳粉;

(5)濃縮的鮮奶按批數,鍋數分裝容器內,以免在手工操  
作中由於有變質的鮮奶混入,發生彼此的媒介感染作用,使變  
質濃乳局限在最小限度內。

根據以上措施,三年來凡是由外地加工濃乳製的成品溶  
解度在 $97\sim99\%$ ,其他檢查項目亦不低於噴霧式的一級品標  
準,但因大半是手工操作,雜質度較高,有時降低為二級品。

三年來我們經常的加工過程,也就是經驗積累過程。如在  
冷卻要低的問題上,哈爾濱市夏季自來水溫度較高,濃乳在地  
面上不能久放,我們就挖一深窖,在窖內攪拌冷卻,這樣就以  
地窖作為濃乳的保管場所。在王崗鄉因未很好利用當地實際  
條件,在冷卻過程中發生了問題,我們依靠當地工廠職工,利  
用了當地大井,把濃乳放在井內攪拌,就把大井做為濃乳的保  
管場所。在利用井水的時候,要尽可能利用底部的水,因底部  
較上部約低 $4\sim5^{\circ}\text{C}$ 。總之,必須根據當地條件,因地制宜地進  
行,不能生搬老辦法。

在運送問題上的關鍵是快,但這裏面也有種種問題,如在  
肇東加工濃乳時,先用直达快車運至長春,以後因鐵路運量問  
題,快車不給運了,我們就利用夜間客車運送,日入把奶運站,  
日出到長春,使躲過白天的炎熱氣候。在王崗鄉收購濃乳時,

仅距車站四华里，本应到就近站發送，但該車站不能保証按时發送，我們就宁可送到四十华里外的能保証按时發送的濱江車站去發运，在这里虽然多花了些运费，但却保証了按时發出快运的要求。所以在运送問題上，也应根据客觀实际情况，千方百計地使能滿足我們所需要的技术条件。

在加工濃縮过程中，我們一般是在鮮奶內加入3%的砂糖，冬季可以不加，春秋季根据气候有时加到6%，到厂后和没加糖的奶混合噴粉。加糖目的是为了防腐，除加糖以外，不另加任何防腐剂。可是在盛夏(7~8月分)，我們工厂和加工場所相距数百公里，运送須10小时的条件下，则不能进行此項加工，因运送途中温度控制不了，影响濃乳的酸度增高、变質，不适于制奶粉之用。

再次，我們認為在加工場所負責檢查操作过程、控制溫度和負責运送的工作人員，必須具有一定技术水平，熟悉乳制品性質，善于依靠加工場所职工搞好工作的人員。因为如何能根据当地条件，加以灵活有效的利用，主要是人的問題，所以这一点也应加以重視。

这种濃縮后运送半成品的办法，除解决由分散点运送鮮奶到工厂地区加工的問題外，对节约費用上也有很大意义。

## 用制造奶油的副产品酪乳制造 酪乳粉的經驗

札賽諾爾乳品厂

酪乳是加工奶油过程中排出的乳漿，所含的成分除脂肪低于原乳外，其他与牛乳类似，尚含有干物質8~10%。这种含

有丰富营养成分的酪乳，过去都作廢品处理，大部分被扔掉。在增产节约运动中，本着勤俭建国的精神，力求充分利用资源，經鑽研把酪乳制成乳粉，以过去抛棄的廢品制成有丰富营养成分的产品，这对經濟上是有一定意义的，茲將酪乳制乳粉的方法介紹于后：

### 一、原料选择

制乳粉用的酪乳，一般以制甜性奶油后剩下来的酪乳为佳，制發酵奶油剩下来的酪乳，当然亦可制乳粉，但制出的乳粉，風味就較差一些。

保持酪乳新鮮，是生产气味較好的乳粉的关键。乳油在物理成熟期，不要积压延長時間，应及时組織加工，剩下来的酪乳不能及时加工时应放于冷却池中保管，并要按时进行攪拌，如这几方面作的好，制甜性奶油的酪乳，酸度可保持在24~28度之間，如冷却条件好，酸度尚能降低。

为減少酪乳損失量和含水量、增加干物質含量、提高蒸發效率，当奶油攪成时，应加少量冷水冲洗，使奶油粒內含的酪乳減少，以提高酪乳的产率。但是加水量亦不要过多，以避免增多酪乳中的水分，降低蒸發效率，浪費燃料。

經我們試驗，一百公斤乳油攪成时，將酪乳放出，然后加入8公斤的冷水，冲洗后放出混入于酪乳中，这样酪乳內干物質含量，尚能保持在9~10%。

### 二、操作方法(平鍋)

(1)在加工前先檢查酪乳酸度，如酸度超过23度者，在

蒸發前必須以小蘇打溶液進行中和，小蘇打溶液的配制按10%比率，并根據酪乳含酸量來掌握加入小蘇打量。要使酪乳酸度降低一度，每百公斤酪乳可加入小蘇打0.0084公斤，一般要求酪乳酸度中和到20~23度即可，但不要中和酸度过低，以免因加小蘇打量多而影響奶粉的氣味。

(2) 每鍋蒸發量為20公斤，在酪乳下鍋前應以紗布過濾，或用淨乳機除去雜質。在下鍋同時，每鍋加入砂糖0.4公斤，乳油(稀米旦)0.3公斤，用以增加成品的脂肪含量和調節奶粉的氣味。

(3) 酪乳下鍋後起溫為75°C，5分鐘後降到65°C，60分鐘後降到63°C，直到模鍋，自下鍋到出鍋全部時間共計1.5小時，在蒸發過程中必須加速攪拌，使受熱均勻，並保持蛋白不受破壞，提高蒸發效率，模鍋時要模成薄片，以利縮短冷卻時間，保證奶粉質量，便於粉碎。

(4) 奶粉塊出鍋後，應放於清潔、透風、涼爽的地方，進行冷卻，室內溫度以不超過15°C為適宜，經過3~4小時後即可進行粉碎，冷卻時間不宜過長，更不要使粉塊積存時間過長，時間過長，會使酸度增高或腐敗，影響奶粉質量。

(5) 在粉碎過程中，因為這種奶粉帶有一定的黏性，手工操作不易壓成均勻細粉，所以要用80號羅篩過篩。

(6) 粉塊粉碎成粉後，立即進行干燥，干燥器的溫度應由低逐漸昇高，起溫40°C，逐步提高到55°C，嚴禁超過60°C。每盤干燥量不要過多，一般每盤以0.6~0.8公斤為適當。在干燥過程中並要經過2~3次攪拌，這樣經3~4小時後，水分達到3%以下的時候，即可從干燥器取出，送到清潔的地方，待涼透即可包裝出售。