

鐵路員工技術手冊第八卷第十四冊

# 鐘表、火警和防护信号、 供 电 設 备

苏联铁路員工技术手册編纂委员会編

85  
136

人 民 鐵 道 出 版 社

鐵路員工技術手冊第八卷第十四冊

鐘表、火警和防护信号、  
供電設備

苏联铁路員工技术手册編纂委员会編

方振鐘譯  
劉宗汗校

人民鐵道出版社  
一九五八年·北京

苏联铁路员工技术手册是苏联铁路工作人员必备的書籍。本社决定将第八卷分为十五册陆续出版。

本册内容主要是鐘表设备的構造和类型、火警信号裝置、汲水信号裝置、通信设备的供电方式、設計和运用問題。

本卷主编为M·И·瓦合宁。本册由工程师 В·И·苏尔和А·Б·費爾得曼编写。

### 铁路员工技术手册第八卷第十四册

### 鐘表、火警和防护信号、供电设备

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ТОМ 8

ЧАСОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

苏联铁路员工技术手册編纂委员会編

苏联国家铁路运输出版社(1952年莫斯科俄文版)

ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ

Москва 1952

方 捷 鮑 謐

刘 宗 汗 校

人 民 铁 道 出 版 社 出 版

(北京市霞公府17号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第010号

新华書店發行

人 民 铁 道 出 版 社 印 刷 厂 印

(北京市建国門外七號院)

書号1014 开本850×1168千 印張3 字数76千

1958年8月第1版

1958年8月第1版 單1大印刷

印数0001—900册 定价(10)0.55元

## 目 录

鐘表設備 .....	2
機械鐘.....	2
電鐘.....	3
組繼電器.....	10
電鐘站和電鐘分站.....	12
電鐘網的供電.....	14
時隔鐘.....	14
火警和防護信號裝置 .....	17
信號器械.....	17
音響信號裝置.....	27
汲水信號裝置.....	30
鐵路運輸通信設備的供電 .....	35
概述.....	35
通信設備的供電方式.....	39
供電設備.....	45
供電裝置的設計和使用.....	76

## 鐘 表 設 备

苏联铁路上採用机械鐘和电鐘。

### 机 械 鐘

机械鐘具有以下主要部分：

1. 运动机构。
2. 齿輪系統，用来使指針和調速器轉動。
3. 摆錘，或平衡摆，用以达到均匀的运动为使摆錘所採用的长度於温度变动时不致有所改变，摆錘系以温度膨胀系数极微的合金制成。某些时鐘系統內，摆錘桿是以木料或在温度改变时本身长度的改变不同的两种材料制成。对於高度精确的时鐘，还使其摆錘桿能随温度而自行补偿。

怀表和拂帶式鐘表內，起摆錘作用的补偿式平衡摆是以鉀合的两个輪圈即銅外圈 $M$ 和鐵內圈 $C$ 制成的（图379）。这个輪圈在相对二点上被切开。在温度改变时，被切分的二圈弧即向內或向外弯曲，借以修整平衡摆的摆动频率。



圖379. 补偿式  
平衡摆

4. 鐘壳。
5. 报时装置，由齒輪傳动系統和与計时机构相联的横桿所組成。与計时机构相联的横桿，在到达报时的时间，就使报时机构自动地釋放报时傳动裝置，后者受本身重錘或彈簧作用开始轉动，并将帶鏈橫桿时降时升，而将鈴和彈簧敲响一定次数。报时傳动裝置能自動停止。

报时机构的速率，以风輪进行調整。

报时机构有不同的构造，最普遍採用的是带《計數輪》的报时机构，較为完善的是《梳狀》报时机构，还有《怀表报时机

构》，后者除能报整点和半点外，还能报刻。

计时机构的各部分，均固装於有齿轮轴眼的金属板 I 和 II（图 380）。指针  $C_4$  和  $C_6$  分别装至分轴和时管上。

时钟的运动机构以擒纵器与摆锤相联。

擒纵器有不同的制式。目前，计时机构中多半採用锚形擒纵器。

在锚形擒纵器（图381）中，锚  $A$  与摆锤轴  $a$  连接，它於每次摆动时即放过一个由於弹簧或重锤作用而旋转的动轮  $\Gamma$  的齿。这个轮

齿，当它走靠锚尖时即給锚一个冲力，此冲力通过枢叉传至摆锤，将摆锤的摆幅增大从而保持了摆锤的摆动




圖380. 計時機構的結構



圖381. 錨形擒縱器

摆锤式时钟的速率，以上昇或降落摆锤的重锤来调整。重锤上升，使速率加快，重锤降落，使速率减缓。

平衡摆式时钟速率的调整（平衡摆的速率决定於弹簧（游丝）的弹性），利用所谓温度计来使游丝的有效部分伸长或缩短，亦即改变其弹性。

时钟的经常维修，即机构的分解或除尘，应定期於修配所内进行。此外，经过一定时期，必须对时钟机构进行预防性的除尘以及用鐘表油潤滑軸孔。时钟的大修平均应每三年进行一次。

## 电 钟

苏联铁路上广泛採用电钟，它最初是在1840年提出的，並較机械鐘有許多优点。这些优点归纳如下：

(a) 在調速器正确走行的电鐘網內，各子鐘的显示可以完全取得一致；

(б) 显著的温度变化，並不影响电鐘的显示；

(в) 电鐘不需发条，因此，可以裝置在不能悬挂机械鐘的地方；

(г) 电鐘的机构不甚复杂，維护簡便，而且价格远較机械鐘低廉。

电鐘有下列类型：(1) 单独的电鐘，不依靠其他设备独立运转，並具有摆锤电气传动装置或具有彈簧或重锤电动卷繞装置；(2) 母鐘（主导电鐘），具有調速器和閉合由电池組往線路发送电流的回路以及改变电流方向的接点系統；(3) 子鐘，依靠来自母鐘的脉冲电流而运转；(4) 同步电鐘，裝有借頻率50赫的交流电源运转的同步电动机；利用齿輪系統使指針走动；速率的精确度要看交流频率的稳定程度而定；《金属仪表》工厂的同步电鐘是根据电压110伏，电流32毫安，功率3.5瓦而設計的。

在苏联铁路上被广泛应用的是並联在双線線路中的所謂子鐘系統，由母鐘送来的方向交变的电流脉冲送到这个系統中。

### 母 鐘

母鐘分为：电流为基本动力的母鐘和具有电动卷繞装置的母鐘。后者的彈簧卷繞或重锤的上昇，均以电流来实现。

#### ЭПЧ型和ЭПЧМ型母鐘

此两种母鐘的特性，列於表272中。

此两种母鐘的外形相同（图382）。

此两种母鐘的基本区别在于：ЭПЧ型母鐘是直接由母鐘接点向子鐘網发送方向交变的直流脉冲，而ЭПЧМ型母鐘，则通过設於鐘壳內的帮电电碼繼电器КДР。

ЭПЧМ型母鐘線路可接入60个以下的子鐘，ЭПЧ型母鐘線路

可接入35个以下的子鐘。

### ЭПЧ型和ЭПЧМ型母鐘的特性

表 272

特 性 性	計 量 單 位	鐘 型	
		ЭПЧ	ЭПЧМ
每日误差.....	秒	±10	±5
电磁铁的线圈电阻.....	欧	320~360	320~360
电磁继电器的电磁铁电阻.....	»	—	250±14
摆锤电磁铁的电流消耗.....	安	0.07	0.07
由离合器电器的电流消耗.....	»	—	0.085
电接触电器的接点负荷.....	»	—	0.6
子钟机架的电磁铁的电功率消耗.....	»	0.01	0.01
外壳的外形尺寸.....	公厘	1220×335×158	1295×335×158
重量.....	公斤	15.5	18




圖332. ЭПЧ型母鐘




圖333. ЭПЧ型母鐘电路图

最简单的母钟，由摆锤构成（图383）。摆锤的底部装有衔铁，上部装有横臂，横臂带一梳板，梳板上锯齿。摆锤摆动时，梳板即在易于移动的舌片下面通过。摆锤的摆幅较大时，梳板将舌片推向一旁，并无阻碍地在舌片下面通过。摆幅减小时，梳板即不能在舌片下面通过，舌片尖端被阻遏于梳板上的二齿之间；因此，当摆锤反向摆动时，梳板即向上推压舌片使弹性片9上抬，而闭合对摆锤传输冲力的电磁铁回路（接点10, 11）。于是摆锤的摆动，即由于隔一定的调整摆数而传来的冲力得以继续维持（ЭПЧ型母钟平均隔10次，ЭПЧМ型母钟平均隔30次）。接点闭合时，电磁铁的绕组即接灭弧电阻而成闭路。摆锤每次摆动时，与计时机构连接的齿轮借助于两个掣子转一个齿，摆锤每分钟摆动80次，在这时间内心秒盘行程为半个圆周。

送脉冲电流至子钟机构（子钟、时钟、考勤钟）是以接点装置（图383）、突块A以及固装于棘轮上的秒盘来实现的。接点装置系由两组簧片所构成，一组（1, 2, 3, 4）送某一方向的电流，而另一组（5, 6, 7, 8）则送反方向的电流。子钟接至簧片2和7。电池正极接至簧片3和6，电池负极接至簧片1和8；簧片4和5通过100欧的灭弧电阻与电池负极相连。

静止状态时，线路的两条导线，接至电池正极。当突块A接近某一接点组时，接点2—4（或5—7）首先闭合，簧片2（或7）然后接至电池负极。于是脉冲电流被送至线路，脉冲的延续时间为1至2秒。

在接点断开时，线路首先从电




图384. ЭПЧМ型母钟原理图

池負極斷開，連接電阻 100 欧而保持閉路狀態，然後直接連至電池正極。為監視母鐘，可裝設監視子鐘。用撥針鍵可撥動所有子鐘的指針。方向交變地扳動撥針鍵，可人工地向線路發送脈衝電流。

ЭПЧМ型母鐘的原理圖示於381。

### 不以電流為基本動力的母鐘有兩種：

(a) 帶鑰匙卷繞裝置的母鐘，由下列各部分組成：計時機構，向外回路發送脈衝的接點裝置，擺錘，兩枚重錘（大重錘，供使接點轉換器動作；小重錘，用以保證計時機構的速率）以及用以調節外部回路電流的增長和減輕接點間火花的附加電阻；

(b) 帶電動卷繞裝置的母鐘，由計時機構，擺錘以及向線路發送脈衝電流的接點裝置所構成。電動卷繞是這樣來實現的，即發送電流脈衝時，重錘被專用電磁鐵向上昇起，其昇起的一段高度等於重錘在時鐘走一分鐘的時間內向下降落的一段距離。在電磁鐵中的電流供應停歇時，這種母鐘即和重錘機械鐘一樣工作，只是不能向子鐘線路發送電流脈衝。

ЭПЧГ型帶電動卷繞裝置的母鐘是由列寧格勒電鐘工廠生產的。擺錘用鎳銅合

金制成，並帶溫度補

償裝置。母鐘還有《脈衝儲存器》。因

此，在電能供應中斷後（不超過15小時）

所有的子鐘亦能自動調到準確時間，

ЭПЧГ型母鐘的特性列於表273中。

### ЭПЧГ型母鐘的特性

表 273

特    性	計量位	數    據
每日速度.....	秒	± 1
擺錘的擺動次數.....	分/次	60
擺錘桿的全長.....	公厘	1184
卷繞電磁鐵的電阻.....	歐	110±6
卷繞電磁鐵的電流消耗.....	安	0.267
子鐘接點負載.....	»	0.45
容許的子鐘數.....	個	35
鐘殼的外形尺寸.....	公厘	1545 × 420 × 220

## 子鐘

子鐘是沒有一般計時机构的時間指示器。採用電的方法使指針走動。

電流流經子鐘內所裝的電磁鐵線圈時，借助於銜鐵和齒輪系統使指針走動。

子鐘分為：

1. 依安裝地點分：（a）室外安裝用，（b）室內安裝用。帶密閉鐵殼的子鐘用來安裝在潮濕的、有塵埃或充滿氣體的室內，帶木殼或普通鐵殼的子鐘用來安裝在乾燥的室內（牆式和桌式）。

室外安裝用的子鐘，具有玻璃的半透明字碼盤。

2. 依字碼盤大小分：直徑為20, 30和40公厘的字碼盤，用於室內安裝；直徑60公厘的字碼盤，用於室外安裝。

3. 依字碼盤數量分：有單面、雙面、三面和四面的。

4. 依機構分：帶旋轉銜鐵的（10M）或帶擺動銜鐵的（11M）。

**機構內設有10M型旋轉銜鐵的子鐘**，用來在室內安裝，此種子鐘具有雙線圈有極電磁鐵（圖385），其極靴間有一Z形銜鐵在轉動，銜鐵經常向一方轉動，

依據四個變向的電流信號轉一整週，指針的運動是由齒輪系統傳來的，分針依據每個電流信號，跳動一個分鐘刻度，子鐘的機構設計，應使銜鐵在電磁鐵線圈電流改變時轉90°，亦即轉四分之一週，而分針此時則移動六十分之一圓周。電磁鐵的線圈串聯；其繞組的總電阻為2400歐，每個線圈的圈數為13000匝，以直徑0.1公厘的П3型導線繞成。




圖385. 帶旋轉銜鐵的子鐘機構動作圖

列宁格勒电鐘工厂生产下列各种带10M型机构的子鐘 (图386)：

(а) ЭВЧМ型——装於金属壳中，字碼盤直徑为30和40公厘；




圖386. 子鐘：

a——金属壳的； b——木壳的

(б) ЭВЧГ型——

密閉式机构，字碼盤直徑为40公厘；

(в) ЭВЧД型——

装於木壳中，字碼盤直徑为20和30公厘；

(г) ЭВЧХ型——装於硬木壳中，字碼盤直徑为20和30公厘。

ЭВЧМ, ЭВЧХ, ЭВЧГ и ЭВЧД型子鐘，可以是两面、三面和四面的。每面字碼盤均各連一单独的10M型机构。

ЭВЧН型子鐘为桌式的。壳是木制的，鑲以硬木胶合板。字碼盤直徑为175公厘。ЩКЧ型子鐘是盘式，壳是金属制的，鑲以镀镍圆框。字碼盤直徑为150公厘。它可採用於电鐘站作监视机构之用。

机构內設有11M型摆动衔鐵的子鐘，用来在室外安装（站台，線路，客运車站等处）(图387)。此种子鐘由两个电磁铁 $K_1$ 和 $K_2$ （其铁心装至永久磁铁 $NS$ 的 $S$ 极）与装於两个金属板間的齒輪系統所构成。




圖387. 带摆动衔鐵的子鐘机构

相反方向的电流脉冲流經線圈 $H_1$ 和 $H_2$ 繞組时，衔鐵 $A$ 向某一方摆动，借助於掣子 $A$ 和 $B$ 使小棘輪 $X$ 和与該小棘輪相連結的分針轉動六十分之一週。电磁铁每一線圈的圈数为10000匝，以

直径 0.14 公厘的 ПЭ (ПЭЛ) 型导线绕成。电磁铁线圈的总电阻为 1400 欧。

工厂生产 ЭВЧМ-I-60 型单面子钟和 ЭЗЧМ-II-60 型双面子钟。

此种子钟有玻璃的无光泽的字码盘，字码盘的照明利用六个小型电灯泡，每面字码盘均各有一个单独的 11M 型机构。

**塔钟**，此种电钟的字码盘达一公尺以上。可装在站舍的建筑物或专用塔上。

塔钟有下列各种制式：

(1) 带电动卷绕装置的重锤机械钟：重锤在钟走动时降落一定距离，并闭合电动机回路，电动机再将重锤升到原位

(2) 子钟依据来自母钟的方向交变的直流脉冲运转：电动机在脉冲到来时接通，通过齿轮或蜗轮传动装置，将指针搬动一个分钟刻度，同时并自动断开；此种子钟备有《脉冲储存器》。

在供给电动机的电能中断和运转停歇时，指针此时虽不移动，但脉冲电流却仍流入《储存器》电动机恢复运转时，指针此时已不是被搬动一个分钟刻度而是按照有多少个脉冲流入《储存器》来搬动，亦即自动调到准确时间：

(3) 带电动擒纵器的重锤钟，其机构在收到电流脉冲时动作，并将指针搬动一个分钟刻度，然后自动停止动作。此种重锤钟可接入总的子钟网中。重锤的上升借助于电动机，电动机的回路在重锤落下时闭合。

## 組 繼 电 器

为了保证电钟装置能可靠地工作，一对线路里如采用 ЭПЧ型母钟至多容许接入 35 个子钟，如采用 ЭПЧМ型母钟至多容许接入 60 个子钟。接入较多数量的子钟，需要提高通过转换器接点的电流，这会使接点烧坏。因此，为了使总的子钟网内所连接的子钟数量增加，应采用随来自母钟的变向电流脉冲而动作的帮电继电器

繼电器的銜鐵被电磁鐵時而吸向這一極靴，時而吸向另一極靴，銜鐵上的簧片因而將繼电器接點轉換，於是從接點向子鐘送出電流脈衝。組繼电器，採用1-РН或1-РПУ型有極繼电器和1-РМ型無極的高功率繼电器。

1-РПУ型繼电器接點可連接35個以下的子鐘機構。

1-РПУ型有極繼电器示於圖388。1-РПУ型繼电器的電磁鐵有兩個線圈，每個線圈的電阻為 $700 \pm 30$ 歐，銜鐵上裝補助接點簧片。為避免接點燒壞，連接50歐的電阻。

在ЭПЧ型母鐘供給的脈衝中斷時，為減小繼电器繞組中所產生的瞬間電流，在繼电器的輸出端子上連接 $R = 600$ 歐的電阻。

工作電壓為24伏。接點容許電流為0.4安。

消耗功率為0.41瓦。外殼尺寸： $180 \times 156 \times 100$ 公厘。重量1.6公斤。

1-РМ型無極繼电器，只能和ЭПЧ型母鐘或1-РПУ型繼电器一起使用。

1-РМ型繼电器，由四個電碼繼电器所組成（兩個КДР-1型繼电器和兩個КДР-2型繼电器）。繼电器是成對使用。每組由一個КДР-1和一個КДР-2繼电器構成。

各接點簧片應依次閉合，以使電流脈衝能通過一系列純電阻線圈流入線路中。這樣就能使大電流通過繼电器接點並使接點火花減小。

這種繼电器能使子鐘增設到140個。

工作電壓為24伏。消耗的額定功率為4.1瓦。接點的容許電流為2安。




圖388. 1-РПУ型有極繼电器的電路圖

外壳尺寸： $280 \times 180 \times 165$ 公厘。重量3.9公斤。

为便於电源的維护和对繼电器的动作进行監視，繼电器均設於同一地点並接至母鐘接点。

### 电鐘站和电鐘分站

当电鐘網內的子鐘数量超过母鐘和繼电器的接点系統所容許的負載时，装設电鐘站。电鐘站能够：

(a) 对任一組子鐘或所有子鐘同时进行撥針；

(b) 測量全部电鐘装置或个别一組子鐘消耗的电流值，同时也能測量充电电流值；

(c) 确定不良導电線；

(d) 收得每一环線的保險絲燒坏的信号。

工业部門生产牆型和落地型电鐘站（表274和275）。每个电鐘站均备有主导母鐘和备用母鐘。从主导母鐘可自动或人工地換接至备用母鐘。电流脉冲以同样符号自备用母鐘流入線路，但落后於主导母鐘所送脉冲25~30秒。




圖389. 三組式牆型电鐘站




圖390. 六組式落地型电鐘站

牆型电鐘站是按 2—3—6 个环線装配的，並裝設在不超过 180 个子鐘的电鐘網內，母鐘应与电鐘站分開裝到牆上。三組式牆型电鐘站示於图389上。

表 274

### 牆型电鐘站的特性

牆型电鐘站的型式	电內鐘 網子量	外 形 尺 寸 (公厘)	重 量 (公斤)
ЭЧЦ-2 二組式.....	80	575×480×275	15.5
ЭЧЦ-3-4 三組或四組式.....	120	800×520×275	19
ЭЧЦ-6 六組式.....	180	850×550×420	25.5

落地型中央电鐘站，用於連接子鐘在 100 个以上的电鐘装置。子鐘的連接，採用环線方式，每一环線接入 50 个子鐘。中央电鐘站上备有电池充电用的二极管整流器。落地型电鐘站的技术数据示於表275中。

表 275

### 落地型电鐘站特性

落地型中央电鐘站的型式	山內鐘 網子量	外 形 尺 寸 (公厘)	重 量 (公斤)
ЭЦС-3三組式.....	150	1800×1300×500	60
ЭЦС-6六組式，帶兩個1-PM繼 電器.....	300	1800×1300×500	69
ЭЦС-9九組式，帶三個1-PM繼 電器.....	450	1800×1300×500	75

母鐘裝在电鐘站的控制盤上。图390表示六組式电鐘站。子鐘數量超過 1000 个以上的處所，應裝設能帶動子鐘組數較多的 ЭЦС-12，ЭЦС-15，ЭЦС-18和ЭЦС-21型电鐘站。

在大电鐘站，可裝設重錘式母鐘。裝設這種母鐘，能使該母鐘與最近氣象台的天文鐘同步，或氣象台如有晶體鐘時亦可從該晶體鐘取得同步脉冲。

电鐘分站裝設在遠離中央电鐘站集中有大批子鐘的處所。這裡的子鐘顯示應和接受中央电鐘站脉冲的电鐘顯示一致。

电鐘分站接受中央电鐘站来的脉冲，同时並將該脉冲傳送到自己的子鐘組中。中央电鐘站来的脉冲中断时，即自動轉接至备用母鐘。这时，电鐘分站即如同电鐘站一样工作，电鐘分站和电鐘站的不同点是在电鐘分站接入I-PЛУ型繼电器来代替主导母鐘。

工业部門生产ЭПЧ-3三組式（外形尺寸 $1800 \times 1025 \times 500$ 公厘）和ЭПЧ-6六組式（外形尺寸 $1800 \times 1050 \times 500$ 公厘）电鐘分站。

三組式电鐘分站示於图591上。



圖391. 三組式电鐘分站

在电鐘分站上，可以裝設向主导电鐘站供应控制脉冲的反向控制装置。

### 电鐘網的供电

电鐘網的供电由一次电池（在至多能連接35个子鐘的电鐘裝置中）或由24、36、48或60伏的蓄电池实现。最好裝設碱蓄电池，因为碱蓄电池能容許較大的瞬間放电电流。ЭПЧ型和ЭПЧМ型母鐘动作电压所容許的最大变动为士2%。子鐘端子上的电压不应小於18伏。带10M机构的子鐘，其工作电流为0.01安；带11M型机构的子鐘为0.018安。

### 时 隔 鐘

莫斯科地下铁路所採用的《指示器》型时隔鐘，能保証使列車間有相等的間隔並使列車牵引的电能消耗降低。