

# 铁路交通事故

## 典型案例分析与警示

□ 北京铁路局 编

TIELU JIAOTONG SHIGU  
DIANXING ANLI  
FENXI YU JINGSHI

中国铁道出版社  
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

# 铁路交通事故典型案例 分析与警示

北京铁路局

中国铁道出版社

2014年·北京

## 图书在版编目（CIP）数据

铁路交通事故典型案例分析与警示 / 北京铁路局编 . —  
北京：中国铁道出版社，2014.4（2014.4 重印）

ISBN 978-7-113-18157-4

I . ①铁… II . ①北… III . ①铁路运输—交通运输事  
故—案例—汇编—中国—学习参考资料 IV . ① U298.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 039377 号

---

书 名：铁路交通事故典型案例分析与警示

作 者：北京铁路局

---

责任编辑：罗桂英 曾亚非 编辑部电话：010-51873179

封面设计：崔丽芳

责任校对：龚长江

责任印制：赵星辰

---

出版发行：中国铁道出版社（100054，北京市西城区右安门西街 8 号）

网 址：<http://www.tdpress.com>

印 刷：中国铁道出版社印刷厂

版 次：2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 2 次印刷

开 本：880 mm × 1 230 mm 1/32 印张：6.5 字数：186 千字

书 号：ISBN 978-7-113-18157-4

定 价：19.50 元

---

## 版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书，如有印制质量问题，请与本社读者服务部联系调换。电话：（010）51873174  
打击盗版举报电话：市电（010）51873659

# 《铁路交通事故典型案例分析与警示》

## 编委会

主任：尹占胜 张居才

主编：马德亮

编审人员：李明金 高军 郝庚戌 李强 王远生  
范颖 房永超 张连春 姚磊 陈同喜  
赵斌 许冰 王京琪 王雪容 王德荣  
魏博 王寒水 高嘉蕾 叶壮 李滨汀

责任编辑：邓洪 韩志强

## 前 言

为保障铁路运输安全和畅通，维护铁路从业人员人身和财产安全，我们组织专业人员，以图文并茂的形式，从铁路交通各类事故中，精选 90 件事故，汇编成 11 部分、71 个典型案例，编写了《铁路交通事故典型案例分析与警示》一书。

本书内容包括：关键岗位作业人员当班睡觉引发的重、特大事故；机车乘务员不熟悉规章、误解规章引发的重、特大客车冲突事故；疏忽大意，误认信号、误听联控引发的重、特大事故；作业人员违反作业纪律和劳动纪律引发的行车事故；简化作业、盲目求快、防溜不当、臆测行车引发的各类调车事故；违章施工引发的重大行车事故；设备不良引发的行车事故；装载加固不良引发的行车事故；当班离岗引发的客车火灾事故；违章作业、违反作业纪律、劳动纪律引发的人身伤害事故；汽车司机盲目抢越、火车司机措施不力引发的路外伤亡事故。

在编辑过程中，我们力图真实、客观和准确，实事求是地分析、还原和再现事故的经过及原貌，以利于广大职工切实汲取前人的教训，做好安全风险防控工作。

我们还原的事故，“经过”是根据历史档案、文件和当事人的回忆编辑而成；“教训”是根据客观事实总结而成；“启示”是经过研究分析、深入思考，对安全风险无处不在的现实感悟。

提炼而成。谨以本书忠告工作在一线的兄弟姐妹：珍爱生命、珍惜美满的家庭和幸福的生活；凡事必须观于细微、善思慎行；事要前思免后悔，船到江心补漏迟；安全风险无处不在，前车之鉴，一定要认真汲取。

本书案例中所列事故等级和规章标准，均依据事故发生时的《铁路交通事故调查处理规则》定性标准和当时的《铁路技术管理规程》、《北京铁路局行车组织规则》和《车站行车工作细则》。

虽然案例中涉及的人和事以及作业场景已发生巨大变化，有些作业方式和设备已淘汰、更新，但作业项目仍然存在，对今天从事相关作业的人员仍有鲜明的借鉴和指导意义。

本书集知识性、史料性、警示性于一体，内容丰富、通俗易懂，可作为各单位职工劳动安全教育、案例查询和新职人员培训用书，亦可供广大职工在岗位应知应会学习时参考。

本书由北京铁路局安全监察室、职工教育处组织编写，马德亮主编，范颖、房永超、张连春、姚磊、陈同喜、赵斌、王德荣、魏博、王寒水、高嘉蕾、叶壮、李滨汀等参加编写。全书经李明金、邓洪、高军、郝庚戌、王远生、李强、韩志强、许冰、王京琪、王雪容等集体审定。

本书中有不妥之处，敬请读者指正。

编者

2014年2月

# 目 录

## 第 1 部分



### 关键岗位作业人员当班睡觉引发的重、特大事故

案例 1 运行睡觉，列车冒进，造成客货列车追尾冲突重大事故 .....	2
案例 2 习惯性作业“两违”，酿成震惊中外的客车特大事故 .....	4
案例 3 车站信号员当班睡觉，助理值班员错排进路，阳泉站 调车冲突大事故.....	6
案例 4 当班打盹睡觉，错误使用按钮，造成两列车追尾冲突 .....	8
案例 5 行车睡觉，列车冒进，丰台西站列车追尾冲突重大事故 ..	11
案例 6 全班运行睡觉，列车失控溜逸，与后续列车冲突重大 事故.....	12
案例 7 值乘司机异室睡觉，学习司机运行睡觉，迁曹线京唐 港站列车冲突重大事故.....	14
★ 事故留给我们的启示.....	17

## 第 2 部分



### 机车乘务员不熟悉规章、误解规章引发的重、特大客车冲突事故

案例 8 误解规章导致震惊中外的北京站客车相撞事故 .....	20
---------------------------------	----

案例 9 误解命令内容, 导致客车惨烈事故 ..... 23

★ 事故留给我们的启示 ..... 27

## 第 3 部分



### 疏忽大意, 误认信号、误听联控引发的重、特大事故

案例 10 误认信号, 盲目指导, 津浦线列车追尾重大事故 ..... 30

案例 11 误认信号, 起复不力, 京包线西八里站调车脱轨

重大事故 ..... 33

案例 12 以黑代绿, 冒进信号, 京包线列车追尾重大事故 ..... 34

案例 13 错听联控, 瞭测行车, 银城铺站挤道岔一般 D 类事故 ... 37

★ 事故留给我们的启示 ..... 39

## 第 4 部分



### 作业人员违反作业纪律和劳动纪律引发的行车事故

案例 14 间断瞭望, 列车冒进, 新坡站列车正面冲突重大事故 ... 42

案例 15 私心过重, 严重失职, 道口客车撞汽车重大事故 ..... 44

案例 16 违纪违法偷坑木, 简化作业漏试风, 口泉支线调车列  
放飏重大事故 ..... 46

案例 17 风险意识轻, 侥幸心理重, 2535 次旅客列车脱轨  
大事故 ..... 48

案例 18 当班偷煤, 慌中出错, 秦皇岛港区车列放飏重大事故 ... 52

案例 19 多环节简化作业, 太原线列车脱轨重大事故 ..... 56

案例 20 多个作业环节违章, 胶济线“4·28”铁路交通特别重 大事故.....	60
案例 21 违章作业, 精力分散, 列车冒进.....	64
案例 22 心存侥幸, 简化作业, 石太线列车脱轨一般 A 类事故 ...	66
★ 事故留给我们的启示.....	69

## 第 5 部分



### 简化作业、盲目求快、防溜不当、臆测行车引发的各类调车事故

案例 23 师傅未履行责任, 徒弟单独顶岗作业, 被机车碾轧 死亡事故 .....	72
案例 24 盲目图快, 忽视安全, 邯郸站调车冲突重大事故 .....	74
案例 25 盲目求快, 违章蛮干, 开平站调车冲突重大事故 .....	77
案例 26 副司机操纵, 司机未监督, 泊镇站调车冲突大事故 .....	79
案例 27 调车员臆测指挥行车, 连结员盲目显示信号, 造成 调车冲突大事故 .....	80
案例 28 铁鞋准备不足, 作业中出场晚, 德州站调车冲突大事故 ..	82
案例 29 司机简化作业程序, 副司机互控不到位, 造成机车与 车辆冲突大事故 .....	83
案例 30 随意变更计划, 导致调车冲突 .....	85
案例 31 连结员不会制动, 客车底溜入区间, 与 3138 次列车 正面冲突 .....	87
案例 32 值岗聊天忘扳道, 牵引进路不确认, 调车脱轨重大事故....	90

案例 33 盲目溜放作业，导致调车冲突 .....	92
案例 34 调车长抢钩作业，制动员忽视安全，职工死亡一般 B 类事故 .....	93
案例 35 盯控不到位，拉铁鞋开车.....	95
★ 事故留给我们的启示 .....	97

## 第 6 部分



### 违章施工引发的重大行车事故

案例 36 安全风险意识差，基坑下纳凉休息，京原线重大施工伤亡事故 .....	100
案例 37 系列违章指挥，现场盲目蛮干，京包线货物列车颠覆重大事故 .....	102
案例 38 违章指挥，胀轨跑道，京广线 150 次客车脱轨重大事故 ..	106
案例 39 违章施工，盲目蛮干，141 次旅客列车脱轨重大事故 ..	109
案例 40 违规作业，装反辙叉，客车脱轨重大事故 .....	111
案例 41 作业疏忽大意，酿成极其惨烈客车特大事故 .....	113
案例 42 桥梁支座存缺陷，安全预想不周全，京广线 38 号桥更换桥枕发生梁体倾覆 .....	121
案例 43 线路大修后未执行“阶梯提速”要求，导致万吨列车脱轨重大事故 .....	124
案例 44 取物心切忽视瞭望，横越线路被撞身亡 .....	126
案例 45 违章摆放设备，盲目开通线路，造成行车事故 .....	128

案例 46 车辆超期使用，缺乏日常检修，轨道车脱轨险性事故	130
案例 47 不听防护指令，违章上线作业，导致人身伤亡事故	132
★ 事故留给我们的启示	136

## 第 7 部分



### 设备不良引发的行车事故

案例 48 管理漏洞大，设备问题多，造成“2·25”列车脱轨重大事故	138
案例 49 设备隐患整改不及时引发客车脱轨	140
★ 事故留给我们的启示	142

## 第 8 部分



### 装载加固不良引发的行车事故

案例 50 货物装载加固不良，圆木窜出侵限脱落，京山线两列车脱轨颠覆重大事故	144
案例 51 小疏忽酿成大事故	147
★ 事故留给我们的启示	149

## 第 9 部分



### 当班离岗引发的客车火灾事故

案例 52 当班离岗，机械漏油，客车火灾大事故	152
案例 53 闲杂人员扒车触电，导致客车火灾事故	153

案例 54 设备带病出库，引发客车火灾 .....	155
案例 55 电线线路老化，检修不到位，施工宿营车火灾事故 .....	159
★ 事故留给我们的启示 .....	162

## 第 10 部分



### 违章作业、违反作业纪律、劳动纪律引发的人身伤害事故

案例 56 2 起道路交通事故 .....	164
案例 57 9 起上道作业事故 .....	165
案例 58 3 起高处作业坠落人身伤亡事故 .....	173
案例 59 4 起触电人身伤亡事故 .....	175
案例 60 2 起起重人身伤亡事故 .....	178
案例 61 5 起车辆人身伤害事故 .....	180
★ 事故留给我们的启示 .....	185

## 第 11 部分




### 汽车司机盲目抢越、火车司机措施不力引发的路外伤亡事故

案例 62 军车抢越，官兵伤亡 .....	188
案例 63 道口相撞，二次事故 .....	188
案例 64 抢越道口，死伤惨重 .....	189
案例 65 无照驾驶，又死又伤 .....	189
案例 66 中巴抢行，不顾死活 .....	189
案例 67 正线相撞，机车小破 .....	190

案例 68 大雾抢道，群死群伤 .....	190
案例 69 被撞汽车，造成塌网 .....	191
案例 70 抢行重卡，路内伤亡 .....	191
案例 71 装载不良，殃及行人 .....	192
★ 事故留给我们的启示 .....	193

## 第①部分

关键岗位作业人员**当班睡觉**  
引发的重、特大事故





## 【案例 1】

运行睡觉，列车冒进，造成客货列车追尾冲突重大事故

1971 年 12 月 7 日，京广线琉璃河站内发生 839 次货物列车与 451 次旅客列车尾追冲突事故，造成 14 人死亡、14 人重伤、8 人轻伤，机车大破 1 台、客货车报废 18 辆、大破 7 辆、小破 1 辆。

### 一、经过

1971 年 12 月 7 日 22 时 09 分，北京站开往松林店站的 451 次旅客列车，在琉璃河站 3 道停车 11 分后，按信号显示和发车程序起动开车。此时，保定机务段建设型 5582 号机车牵引 839 次货物列车，以 75 km/h 的速度冒进琉璃河站进站信号机，冲进站内 3 道，与正在起动的 451 次旅客列车尾部剧烈相撞，两列车相撞涌起后，砸（倒）向站台，造成站台行车设施损毁并起火，14 人死亡（其中铁路职工 7 人、琉璃

河水泥厂职工 1 人、旅客 6 人）、14 人重伤（其中铁路职工 10 人、旅客 4 人）、8 人轻伤，机车大破 1 台、客货车报废 18 辆、大破 7 辆、



小破 1 辆，构成重大行车事故。

## 二、原因

造成事故的直接原因是，839 次直达货物列车机车乘务员运行中打盹睡觉，列车失控，以 75 km/h 速度冒进琉璃河站关闭的进站信号机，闯进 3 道，与正在启动的 451 次旅客列车追尾相撞，造成重大人员伤亡和财产损失。



## 三、教训

事故虽已过去了 40 多年，相关事故细节已无法查证。但教训却极为深刻。

1. 839 次列车机车司机、副司机运行中双双打盹睡觉，司炉在列车进站时仍在焚火，未瞭望信号，列车失控，冒进信号，冲入站内，是造成事故的直接原因。

2. 重效率，轻安全。由于 839 次货物列车在丰台西站至长辛店站间运缓晚点，列车调度员为保正点率，一路催促司机赶点，并指示琉璃河站节省时间接 839 次货物列车，为事故埋下了隐患。

3. 车站不坚守规章，作业中存在一系列违章，为事故的发生创造了条件。车站值班员为图省事，违反规章，在451次客车进入3道后，没有按照当时《铁路技术管理规程》第189条规定及时恢复3道道岔定位，失去了隔开和规避最后风险的机会；扳道员同时不坚守规章、不落实作业标准，没有及时恢复道岔定位。



## 【案例2】

习惯性作业“两违”，酿成震惊中外的客车特大事故



震惊中外的杨庄事故发生地点

1978年12月

16日，陇海线杨庄站发生368次旅客列车与87次旅客列车侧面相撞事故，造成旅客死亡106人、重伤47人、轻伤171人。