



中文版 SolidWorks 2013 技术大全

陈旭 编著

- 超厚手册、超大容量、技术全面 · 107个实训案例，理论结合应用
- 24章教学内容，软件功能全覆盖 · 收录18.5小时书中所有拓展训练的教学视频



包含书中案例的素材文件和最终文件，以及所有案例的教学视频



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS


中文版SolidWorks 2013技术大全

本书部分实例效果展示

第1章 Solidworks 2013入门



▲创建基准面、基准轴、基准点和坐标系



▲管件设计示例



▲渐开线齿轮实体模型




▲蜗杆实体模型


第2章 SolidWorks 2013基本操作



▲阀体零件设计




▲使用鼠标笔势绘制草图



▲支座零件设计




▲使用三重轴复制特征




▲使用Instant3D功能修改特征

第3章 草图设计




▲棘轮草图


第4章 基本特征




▲拔叉草图




▲手柄支架草图



▲垫片草图



▲摇柄草图




▲连杆草图

中文版SolidWorks 2013技术大全

本书部分实例效果展示

第5章 创建基本特征



▲轴承架



▲阶梯轴




▲豆浆机盖子




▲豆浆机底座


第6章 创建高级特征




▲弯曲特征



▲玩具飞机



▲伞




▲QQ造型

第7章 特征编辑与操作



▲随形阵列




▲圆周阵列



▲管接头




▲轮胎




▲宝石造型


第8章 3D草图与曲线




▲小猪音箱建模



▲风扇叶建模



▲编织造型



▲工艺瓶模型

中文版SolidWorks 2013技术大全

本 书 部 分 实 例 效 果 展 示


第9章 曲面特征




▲花瓶造型




▲大堂装饰灯造型



▲田螺造型



▲汤勺造型



▲塑胶汤匙造型



▲烟斗造型



▲兔子头造型




▲帽子造型




▲宠物狗造型


第10章 SolidWorks文件数据管理



▲修改外部参考关系



▲识别特征并修改特征




▲应用Toolbox标准件


中文版SolidWorks 2013技术大全

本书部分实例效果展示


第11章 属性检测与质量分析



▲测量与移动




▲检查与诊断线



▲分析与修改



▲通风器模型




▲面罩模型




▲吸尘器外壳模型


第12章 装配建模




▲MPO配线模块装配设计



▲分光箱装配设计




▲螺钉装配设计




▲油门电机装配设计


第13章 工程图设计



▲阀盖工程图



▲分光配线箱左门焊接工程图



▲轴承座工程图

中文版SolidWorks 2013技术大全

本书部分实例效果展示


第14章 渲染设计



▲篮球渲染




▲钻戒渲染



▲渲染的灯泡




▲三轮车渲染




▲烧水壶渲染


第15章 钣金设计



▲ODF单元箱主体设计



▲终端盒抽屉设计




▲添加加强筋



▲镜像侧板


第16章 焊接设计



▲铁门设计



▲防护栏设计



▲游泳池扶手设计




▲茶几架设计


中文版SolidWorks 2013技术大全

本书部分实例效果展示

第17章 注塑模具设计




▲风扇叶分模




▲手机壳分模

第18章 管道与管筒设计



▲钢架线路管道




▲钢架线路管道


第19章 SolidWorks应用于机械零件设计




▲泵轴零件



▲叉架零件



▲阀盖零件




▲箱体零件

中文版SolidWorks 2013技术大全


本 书 部 分 实 例 效 果 展 示

第20章 SolidWorks应用于产品造型设计




▲电吹风造型

第21章 SolidWorks应用于装配设计




▲电源箱装配设计




▲脚轮装配设计


第22章 SolidWorks应用于钣金设计




▲顶盖



▲光缆盒



▲机箱门




▲配线箱

中文版SolidWorks 2013技术大全


本书部分实例效果展示

第23章 SolidWorks应用于模具设计



▲吸尘器外壳模具设计

第24章 SolidWorks应用于工程图设计



▲挂墙式分光模块盒体工程图

基础入门篇

| | |
|------------------------------|----|
| 第1章 SolidWorks 2013入门 | 22 |
| 1.1 SolidWorks设计意图体现 | 23 |
| 1.1.1 零件建模与加工工艺分析 | 23 |
| 1.1.2 在建模过程中体现设计意图 | 24 |
| 1.1.3 装配体约束关系、要求 | |
| 体现设计 | 26 |
| 1.2 SolidWorks 2013的安装 | 27 |
| 实训01——安装SolidWorks 2013 | 27 |
| 1.3 SolidWorks 2013用户界面 | 30 |
| 1.3.1 菜单栏 | 30 |
| 1.3.2 功能区 | 31 |
| 1.3.3 命令选项卡 | 31 |
| 1.3.4 设计树 | 31 |
| 1.3.5 状态栏 | 32 |
| 1.3.6 前导视图工具条 | 32 |
| 1.4 任务窗格 | 32 |
| 1.4.1 SolidWorks资源 | 33 |
| 1.4.2 设计库 | 33 |
| 1.4.3 文件探索器 | 34 |
| 1.4.4 查看调色板 | 34 |
| 1.4.5 外观/布景 | 34 |
| 1.4.6 自定义属性 | 34 |
| 1.5 参考几何体 | 35 |
| 1.5.1 基准面 | 35 |
| 实训02——创建基准面 | 37 |
| 1.5.2 基准轴 | 38 |
| 实训03——创建基准轴 | 40 |
| 1.5.3 坐标系 | 40 |
| 实训04——创建坐标系 | 41 |
| 1.5.4 创建点 | 42 |
| 实训05——创建点 | 42 |
| 1.6 环境配置 | 43 |
| 1.6.1 系统选项设置 | 43 |
| 1.6.2 管理功能区 | 44 |
| 1.7 查看SolidWorks帮助 | 45 |
| 1.8 入门案例——管件设计 | 46 |

| | |
|----------|----|
| 1.9 课后习题 | 50 |
|----------|----|

第2章 SolidWorks 2013

| | |
|-------------------------|----|
| 基本操作 | 51 |
| 2.1 SolidWorks 2013文件管理 | 52 |
| 2.1.1 新建文件 | 52 |
| 2.1.2 打开文件 | 53 |
| 2.1.3 保存文件 | 55 |
| 2.1.4 关闭文件 | 56 |
| 2.2 选择对象 | 56 |
| 2.2.1 选中并显示对象 | 56 |
| 2.2.2 对象选择方法 | 57 |
| 实训06——高效率选择对象并进行特征设计 | 61 |
| 2.3 控制模型视图 | 64 |
| 2.3.1 缩放视图 | 65 |
| 2.3.2 定向视图 | 66 |
| 2.3.3 模型显示样式 | 67 |
| 2.3.4 隐藏/显示项目 | 68 |
| 2.3.5 剖视图 | 69 |
| 2.4 键鼠应用技巧 | 70 |
| 2.4.1 键鼠快捷键 | 70 |
| 2.4.2 鼠标笔势 | 70 |
| 实训07——利用鼠标笔势绘制草图 | 72 |
| 2.5 三重轴的应用技巧 | 74 |
| 2.5.1 三重轴 | 74 |
| 2.5.2 参考三重轴 | 75 |
| 实训08——利用三重轴复制特征 | 76 |
| 2.6 注释和控标 | 78 |
| 2.6.1 注释 | 78 |
| 2.6.2 控标 | 78 |
| 2.7 Instant 3D | 79 |
| 2.7.1 使用Instant 3D编辑特征 | 79 |
| 2.7.2 Instant 3D标尺 | 82 |
| 2.7.3 活动剖切面 | 82 |
| 实训09——修改特征 | 83 |
| 2.8 拓展训练——支座零件设计 | 85 |
| 2.9 课后习题 | 88 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 第3章 绘制二维草图 | 90 |
| 3.1 SolidWorks 2013 草图环境介绍 | 91 |
| 3.1.1 SolidWorks 2013 草图界面 | 91 |
| 3.1.2 草图绘制的基本操作方法 | 91 |
| 3.1.3 草图约束信息 | 92 |
| 3.2 草图动态导航 | 94 |
| 3.2.1 动态导航的推理图标 | 94 |
| 3.2.2 图标的显示设置 | 94 |
| 3.3 草图对象的选择 | 96 |
| 3.3.1 选择预览 | 96 |
| 3.3.2 选择多个对象 | 97 |
| 3.4 绘制草图基本曲线 | 97 |
| 3.4.1 直线与中心线 | 97 |
| 实训 10——利用“直线”和“中心线”命令绘制直线和圆弧图形 | 99 |
| 3.4.2 圆与周边圆 | 102 |
| 实训 11——利用“圆”命令和“周边圆”绘制草图 | 103 |
| 3.4.3 圆弧 | 105 |
| 3.4.4 椭圆与部分椭圆 | 107 |
| 实训 12——利用“圆弧”、“椭圆”和“椭圆弧”绘制草图 | 109 |
| 3.4.5 抛物线与圆锥双曲线 | 110 |
| 3.5 绘制草图高级曲线 | 111 |
| 3.5.1 矩形 | 111 |
| 3.5.2 槽口曲线 | 112 |
| 3.5.3 多边形 | 114 |
| 3.5.4 样条曲线 | 115 |
| 3.5.5 绘制圆角 | 118 |
| 3.5.6 绘制倒角 | 119 |
| 实训 13——绘制轴承座草图 | 120 |
| 3.5.7 文字 | 124 |
| 3.6 拓展训练 | 125 |
| 3.6.1 训练一：绘制棘轮草图 | 126 |
| 3.6.2 训练二：绘制垫片草图 | 131 |
| 3.7 课后习题 | 135 |

| | |
|-------------------|-----|
| 第4章 编辑二维草图 | 136 |
| 4.1 草图实体的操作 | 137 |
| 4.1.1 剪裁实体操作 | 137 |
| 实训 14——绘制拔叉草图 | 139 |
| 4.1.2 延伸实体操作 | 140 |
| 4.1.3 等距实体操作 | 141 |

| | |
|--------------------|-----|
| 实训 15——绘制连杆草图 | 142 |
| 4.1.4 镜像实体操作 | 143 |
| 实训 16——绘制对称的零件草图 | 144 |
| 4.1.5 复制实体 | 145 |
| 实训 17——绘制摇柄草图 | 148 |
| 4.1.6 草图阵列 | 151 |
| 实训 18——绘制法兰草图 | 153 |
| 实训 19——绘制槽孔板草图 | 155 |
| 4.2 草图几何约束 | 156 |
| 4.2.1 几何约束类型 | 156 |
| 4.2.2 添加几何关系 | 157 |
| 4.2.3 显示/删除几何关系 | 158 |
| 实训 20——几何约束在草图中的应用 | 159 |
| 4.3 草图尺寸约束 | 161 |
| 4.3.1 草图尺寸设置 | 161 |
| 4.3.2 尺寸约束类型 | 167 |
| 4.3.3 尺寸修改 | 168 |
| 实训 21——尺寸约束在草图中的应用 | 169 |
| 4.4 修改草图和修复草图 | 173 |
| 4.4.1 修改草图 | 173 |
| 4.4.2 修复草图 | 175 |
| 4.5 拓展训练——绘制花形草图 | 175 |
| 4.6 课后习题 | 178 |

特征建模篇

| | |
|-------------------|-----|
| 第5章 创建基体特征 | 179 |
| 5.1 凸台/基体工具 | 180 |
| 5.1.1 拉伸凸台/基体 | 180 |
| 实训 22——轴承座设计 | 184 |
| 5.1.2 旋转凸台/基体 | 187 |
| 实训 23——创建轴零件 | 188 |
| 5.1.3 扫描 | 191 |
| 实训 24——炉架设计 | 194 |
| 5.1.4 放样凸台/基体 | 199 |
| 实训 25——创建放样特征 | 201 |
| 5.1.5 边界凸台/基体 | 203 |
| 5.2 材料切除工具 | 204 |
| 5.2.1 拉伸切除 | 205 |
| 5.2.2 异形孔向导 | 206 |
| 实训 26——零件中的孔 | 206 |

| | |
|-------------------|-----|
| 5.2.3 旋转切除 | 208 |
| 5.2.4 扫描切除 | 208 |
| 5.2.5 放样切除 | 210 |
| 5.2.6 边界切除 | 211 |
| 实训 27——利用扫描切除设计 | |
| 阀体零件 | 213 |
| 5.3 拓展训练 | 216 |
| 5.3.1 训练一：豆浆机上盖设计 | 216 |
| 5.3.2 训练二：豆浆机底座设计 | 221 |
| 5.4 课后习题 | 226 |

第 6 章 创建高级特征 227

| | |
|------------------|-----|
| 6.1 形变特征 | 228 |
| 6.1.1 自由形 | 228 |
| 实训 28——自由形形变操作 | 230 |
| 6.1.2 变形 | 231 |
| 实训 29——变形操作 | 237 |
| 6.1.3 压凹 | 239 |
| 实训 30——压凹特征的应用 | 240 |
| 6.1.4 弯曲 | 241 |
| 实训 31——弯曲特征的应用 | 244 |
| 6.1.5 包覆 | 247 |
| 6.1.6 圆顶 | 248 |
| 实训 32——设计飞行器 | 249 |
| 6.2 扣合特征 | 253 |
| 6.2.1 装配凸台 | 253 |
| 6.2.2 弹簧扣 | 255 |
| 6.2.3 弹簧扣凹槽 | 256 |
| 6.2.4 通风口 | 257 |
| 6.2.5 唇缘/凹槽 | 258 |
| 实训 33——设计塑件外壳 | 259 |
| 6.3 拓展训练——玩具飞机造型 | 262 |
| 6.4 课后习题 | 268 |

第 7 章 特征编辑与操作 269

| | |
|----------------|-----|
| 7.1 常规工程特征 | 270 |
| 7.1.1 圆角 | 270 |
| 7.1.2 倒角 | 272 |
| 实训 34——倒角与圆角操作 | 273 |
| 7.1.3 筋 | 275 |
| 实训 35——筋操作 | 276 |
| 7.1.4 拔模 | 277 |
| 7.1.5 抽壳 | 278 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 实训 36——拔模与抽壳操作 | 279 |
| 7.2 特征阵列 | 281 |
| 7.2.1 线性阵列 | 282 |
| 实训 37——线性阵列操作 | 283 |
| 7.2.2 圆周阵列 | 284 |
| 实训 38——圆周阵列操作 | 285 |
| 7.2.3 曲线驱动的阵列 | 286 |
| 实训 39——曲线驱动的阵列操作 | 287 |
| 7.2.4 草图驱动的阵列 | 288 |
| 7.2.5 表格驱动的阵列 | 289 |
| 实训 40——表格驱动的阵列操作 | 289 |
| 7.2.6 填充阵列 | 290 |
| 实训 41——填充阵列操作 | 290 |
| 7.2.7 随形阵列 | 291 |
| 7.3 复制与镜像 | 292 |
| 7.3.1 镜像 | 292 |
| 7.3.2 复制 | 293 |
| 实训 42——复制与镜像操作 | 294 |
| 7.4 修改实体特征 | 296 |
| 7.4.1 移动面 | 296 |
| 7.4.2 分割 | 297 |
| 7.4.3 利用 Instant3D 修改实体 | 300 |
| 实训 43——Instant3D 修改实体 | 300 |
| 7.5 拓展训练 | 302 |
| 7.5.1 训练一：创建梯子 | 302 |
| 7.5.2 训练二：创建管接头 | 305 |
| 7.5.3 训练三：工作台零件设计 | 307 |
| 7.6 课后习题 | 310 |

第 8 章 3D 草图与曲线 312

| | |
|-------------------|-----|
| 8.1 认识 3D 草图 | 313 |
| 8.1.1 3D 空间控标 | 313 |
| 8.1.2 绘制 3D 直线 | 314 |
| 实训 44——绘制零件轴侧视图 | 315 |
| 8.1.3 绘制 3D 点 | 318 |
| 8.1.4 绘制 3D 样条曲线 | 319 |
| 8.1.5 曲面上的样条曲线 | 319 |
| 8.1.6 3D 草图基准平面 | 320 |
| 实训 45——插入基准平面绘制 | |
| 3D 草图 | 321 |
| 8.1.7 编辑 3D 草图曲线 | 324 |
| 实训 46——手动操作 3D 草图 | 324 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 实训 47——利用草图程序三重轴 | 397 |
| 修改草图 | 326 |
| 8.2 曲线工具 | 327 |
| 8.2.1 通过 xyz 点的曲线 | 327 |
| 实训 48——输入坐标点创建空间 | |
| 样条曲线 | 328 |
| 8.2.2 通过参考点的曲线 | 328 |
| 8.2.3 投影曲线 | 329 |
| 实训 49——利用投影曲线命令创建 | |
| 扇叶曲面 | 330 |
| 8.2.4 分割线 | 334 |
| 实训 50——以【交叉点】类型 | |
| 分割模型 | 337 |
| 8.2.5 螺旋线/涡状线 | 338 |
| 实训 51——创建螺旋线 | 339 |
| 8.2.6 组合曲线 | 340 |
| 8.3 拓展训练 | 340 |
| 8.3.1 训练一：风扇叶片建模 | 340 |
| 8.3.2 训练二：小猪音箱建模 | 346 |
| 8.4 课后习题 | 358 |
| 第 9 章 曲面特征 | 360 |
| 9.1 曲面概述 | 361 |
| 9.1.1 SolidWorks 曲面定义 | 361 |
| 9.1.2 曲面命令介绍 | 361 |
| 9.2 基本曲面特征 | 362 |
| 9.2.1 常规曲面工具 | 362 |
| 9.2.2 平面区域 | 365 |
| 实训 52——饮水杯造型 | 366 |
| 实训 53——田螺曲面造型 | 369 |
| 实训 54——海豚曲面造型 | 371 |
| 9.3 高级曲面特征 | 380 |
| 9.3.1 填充曲面 | 380 |
| 实训 55——产品破孔的修补 | 383 |
| 9.3.2 等距曲面 | 384 |
| 实训 56——金属汤勺曲面造型 | 385 |
| 9.3.3 直纹曲面 | 391 |
| 9.3.4 中面 | 394 |
| 9.3.5 延展曲面 | 394 |
| 实训 57——创建产品模具分型面 | 395 |
| 9.4 曲面控制 | 396 |
| 9.4.1 替换面 | 396 |
| 实训 58——替换面操作 | 396 |
| 9.4.2 延伸曲面 | 397 |
| 9.4.3 缝合曲面 | 398 |
| 9.4.4 剪裁曲面 | 399 |
| 实训 59——塑胶小汤匙造型 | 400 |
| 9.4.5 解除剪裁曲面 | 403 |
| 9.4.6 删除面 | 404 |
| 实训 60——烟斗造型 | 405 |
| 9.5 曲面加厚与切除 | 412 |
| 9.5.1 加厚 | 412 |
| 9.5.2 加厚切除 | 412 |
| 9.5.3 使用曲面切除 | 413 |
| 9.6 拓展训练 | 414 |
| 9.6.1 训练一：花瓶造型 | 414 |
| 9.6.2 训练二：大堂装饰灯造型 | 418 |
| 9.7 课后习题 | 426 |
| 第 10 章 SolidWorks 文件 | 428 |
| 数据管理 | 428 |
| 10.1 SolidWorks 文件结构与类型 | 429 |
| 10.1.1 外部参考 | 429 |
| 实训 61——修改外部参考关系 | 429 |
| 10.1.2 SolidWorks 文件信息 | 431 |
| 10.1.3 SolidWorks 文件类型 | 431 |
| 10.2 版本文件的转换 | 432 |
| 10.2.1 利用 SolidWorks Task Scheduler | |
| 转换 | 432 |
| 10.2.2 在 SolidWorks 2013 软件窗口 | |
| 中转换 | 434 |
| 10.3 文件的输入与输出 | 435 |
| 10.3.1 通过 SolidWorks Task Scheduler | |
| 输入、输出文件 | 435 |
| 10.3.2 通过 SolidWorks 2013 窗口 | |
| 输入、输出文件 | 436 |
| 10.4 输入文件与 FeatureWorks | |
| 识别特征 | 437 |
| 10.4.1 FeatureWorks 插件载入 | 437 |
| 10.4.2 FeatureWorks 选项 | 438 |
| 10.4.3 识别特征 | 438 |
| 实训 62——识别特征并修改特征 | 441 |
| 10.5 管理 Toolbox 文件 | 443 |
| 10.5.1 生成 Toolbox 标准件的方式 | 443 |
| 10.5.2 Toolbox 标准件的只读选项 | 444 |
| 实训 63——应用 Toolbox 标准件 | 444 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 10.6 SolidWorks eDrawings..... | 446 |
| 10.6.1 激活 eDrawings..... | 447 |
| 10.6.2 转换为 eDrawings 文件..... | 447 |
| 第 11 章 属性检测与质量分析..... | 449 |
| 11.1 测量工具..... | 450 |
| 11.1.1 设置单位/精度..... | 450 |
| 11.1.2 圆弧/圆测量..... | 451 |
| 11.1.3 显示 XYZ 测量..... | 452 |
| 11.1.4 面积与长度测量..... | 452 |
| 11.1.5 零件原点测量..... | 452 |
| 11.1.6 投影测量..... | 453 |
| 11.2 质量属性与剖面属性..... | 453 |
| 11.2.1 质量属性..... | 453 |
| 11.2.2 剖面属性..... | 455 |
| 11.3 传感器..... | 456 |
| 11.3.1 生成传感器..... | 456 |
| 11.3.2 传感器通知..... | 457 |
| 11.3.3 编辑、压缩或删除传感器..... | 457 |
| 11.4 统计、诊断与检查..... | 458 |
| 11.4.1 统计..... | 458 |
| 11.4.2 检查..... | 459 |
| 11.4.3 输入诊断..... | 459 |
| 11.5 分析..... | 460 |
| 11.5.1 几何体分析..... | 460 |
| 11.5.2 拔模分析..... | 461 |
| 11.5.3 厚度分析..... | 463 |
| 11.5.4 误差分析..... | 464 |
| 11.5.5 斑马条纹..... | 465 |
| 11.5.6 曲率分析..... | 466 |
| 11.5.7 底切分析..... | 466 |
| 11.5.8 分型线分析..... | 467 |
| 11.6 拓展训练..... | 468 |
| 11.6.1 训练一：测量与移动模型..... | 468 |
| 11.6.2 训练二：检查与诊断..... | 471 |
| 11.6.3 训练三：产品分析与修改..... | 475 |
| 11.7 课后习题..... | 477 |

实用功能篇

| | |
|-------------------------|------------|
| 第 12 章 装配建模..... | 479 |
| 12.1 装配概述..... | 480 |
| 12.1.1 计算机辅助装配..... | 480 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 12.1.2 了解 SolidWorks 装配术语..... | 480 |
| 12.1.3 装配环境的进入..... | 481 |
| 12.2 开始装配体..... | 482 |
| 12.2.1 插入零部件..... | 483 |
| 实训 64——插入零部件..... | 484 |
| 12.2.2 配合..... | 485 |
| 实训 65——配合..... | 489 |
| 12.2.3 控制装配体..... | 490 |
| 12.3.1 零部件的阵列..... | 490 |
| 实训 66——零部件的阵列..... | 491 |
| 12.3.2 零部件的镜像..... | 492 |
| 实训 67——零部件的镜像..... | 494 |
| 12.3.3 移动或旋转零部件..... | 494 |
| 12.4 布局草图..... | 496 |
| 12.4.1 布局草图的功能..... | 496 |
| 12.4.2 布局草图的建立..... | 496 |
| 12.4.3 基于布局草图的装配体设计..... | 497 |
| 12.5 装配体检测..... | 498 |
| 12.5.1 间隙验证..... | 498 |
| 实训 68——间隙验证..... | 499 |
| 12.5.2 干涉检查..... | 499 |
| 实训 69——干涉检查..... | 500 |
| 12.5.3 孔对齐..... | 500 |
| 实训 70——孔对齐..... | 501 |
| 12.6 控制装配体的显示..... | 502 |
| 12.6.1 显示或隐藏零部件..... | 502 |
| 12.6.2 孤立..... | 503 |
| 12.7 其他装配体技术..... | 504 |
| 12.7.1 智能扣件..... | 504 |
| 12.7.2 智能零部件..... | 505 |
| 12.7.3 装配体直观..... | 506 |
| 12.8 大型装配体的简化..... | 507 |
| 12.8.1 零部件显示状态的切换..... | 507 |
| 12.8.2 零部件压缩状态的切换..... | 507 |
| 12.8.3 SpeedPak..... | 508 |
| 12.9 装配体爆炸视图..... | 509 |
| 12.9.1 生成爆炸视图..... | 509 |
| 实训 71——生成爆炸视图..... | 510 |
| 12.9.2 爆炸视图编辑..... | 512 |
| 实训 72——编辑爆炸视图..... | 512 |
| 12.9.3 爆炸的解除..... | 513 |
| 12.10 拓展训练..... | 513 |
| 12.10.1 训练一：自上而下装配设计..... | 513 |

12.10.2 训练二：自下而上装配设计 520

12.11 课后习题 524

第 13 章 工程图设计 526

13.1 工程图概述 527

13.1.1 设置工程图选项 527

13.1.2 建立工程图文件 528

13.2 标准工程视图 531

13.2.1 标准三视图 531

13.2.2 模型视图 532

13.2.3 空白视图 534

13.2.4 预定义的视图 535

13.2.5 相对视图 535

13.3 派生视图 536

13.3.1 投影视图 536

13.3.2 辅助视图 537

13.3.3 局部视图 538

13.3.4 剪裁视图 539

13.3.5 断开的剖视图 540

13.3.6 断裂视图 541

13.3.7 剖面视图 541

13.3.8 旋转剖视图 543

13.4 标注图纸 544

13.4.1 尺寸标注 544

13.4.2 公差标注 547

13.4.3 注解的标注 548

13.4.4 材料明细表 550

13.5 操作与控制工程图 553

13.5.1 对齐视图 553

13.5.2 视图的隐藏和显示 554

13.6 工程图的打印、输出 554

13.6.1 一般工程图打印输出 554

13.6.2 为单独的工程图纸指定设置 556

13.6.3 打印多个工程图文件 556

13.7 拓展训练 557

13.7.1 训练一：阀盖零件工程图 557

13.7.2 训练二：分光箱焊接工程图 564

13.8 课后习题 570

第 14 章 PhotoView 360**高级渲染 571**

14.1 渲染概述 572

14.1.1 认识渲染 572

14.1.2 PhotoView 360 简介 572

14.1.3 启动 PhotoView 360 插件 573

14.1.4 PhotoView 360 菜单及工具条 573

14.2 PhotoView 360 渲染功能 574

14.2.1 渲染步骤 574

14.2.2 应用外观 574

14.2.3 应用布景 578

14.2.4 光源与相机 579

14.2.5 贴图和贴图库 584

14.2.6 渲染操作 587

14.3 拓展训练 589

14.3.1 训练一：渲染篮球 589

14.3.2 训练二：钻戒渲染 594

14.4 课后习题 597

第 15 章 钣金设计 599

15.1 钣金设计概述 600

15.1.1 钣金零件分类 600

15.1.2 钣金加工工艺流程 600

15.1.3 钣金结构设计注意事项 601

15.2 SolidWorks 2013 钣金设计工具 601

15.3 钣金法兰设计 602

15.3.1 基体法兰 602

实训 73——创建钣金法兰 603

15.3.2 薄片 605

实训 74——创建薄片 605

15.3.3 边线法兰 606

实训 75——创建边线法兰特征 606

15.3.4 斜接法兰 608

实训 76——创建斜接法兰特征 608

15.4 折弯钣金体 610

15.4.1 绘制的折弯 610

实训 77——创建绘制的折弯特征 610

15.4.2 褶边 611

实训 78——创建褶边特征 612

15.4.3 转折 613

实训 79——创建转折特征 613

15.4.4 展开 615

实训 80——创建展开特征 615

15.4.5 折叠 616

实训 81——创建折叠特征 616

15.4.6 放样折弯 617

实训 82——创建放样折弯 617

| | |
|------------------------|-----|
| 15.5 钣金成形工具 | 618 |
| 15.5.1 使用成形工具 | 619 |
| 实训 83——成形工具 | 619 |
| 15.5.2 编辑成形工具 | 620 |
| 15.5.3 创建新成形工具 | 621 |
| 15.6 编辑钣金特征 | 624 |
| 15.6.1 切除-拉伸 | 624 |
| 实训 84——创建切除-拉伸 | 624 |
| 15.6.2 边角-剪裁 | 625 |
| 实训 85——创建边角-剪裁 | 625 |
| 15.6.3 闭合角 | 627 |
| 实训 86——创建闭合角 | 627 |
| 15.6.4 断开-边角 | 628 |
| 实训 87——创建断开-边角 | 628 |
| 15.6.5 将实体零件转换成钣金件 | 629 |
| 实训 88——将实体零件转换成钣金零件 | 629 |
| 15.6.6 钣金设计中的镜像特征 | 630 |
| 实训 89——创建镜像特征 | 630 |
| 15.7 拓展训练——ODF 单元箱主体设计 | 631 |
| 15.8 课后习题 | 634 |

第 16 章 焊接设计 636

| | |
|--------------------|-----|
| 16.1 焊件设计概述 | 637 |
| 16.2 焊件特征工具与命令 | 637 |
| 16.2.1 【焊件】工具栏 | 637 |
| 16.2.2 【焊件】工具条 | 637 |
| 16.2.3 【焊件】菜单 | 637 |
| 16.3 焊件特征工具的应用 | 638 |
| 16.3.1 焊件 | 638 |
| 实训 90——创建焊件 | 638 |
| 16.3.2 结构构件 | 638 |
| 实训 91——创建结构构件 | 639 |
| 16.3.3 生成自定义结构构件轮廓 | 640 |
| 实训 92——生成自定义结构构件轮廓 | 640 |
| 16.3.4 剪切/延伸 | 641 |
| 实训 93——剪切/延伸 | 641 |
| 16.3.5 拉伸凸台/基体 | 643 |
| 16.3.6 顶端盖 | 643 |
| 实训 94——顶端盖 | 643 |
| 16.3.7 角撑板 | 645 |
| 实训 95——角撑板 | 645 |

| | |
|---------------------|-----|
| 16.3.8 圆角焊缝 | 647 |
| 实训 96——圆角焊缝 | 648 |
| 16.4 焊件切割清单 | 649 |
| 16.4.1 更新切割清单 | 649 |
| 16.4.2 排除特征至清单外 | 649 |
| 16.4.3 将焊件切割清单插入工程图 | 650 |
| 实训 97——将焊件切割清单插入工程图 | 650 |
| 16.4.4 配置焊件切割清单 | 651 |
| 16.4.5 自定义焊件切割清单属性 | 651 |
| 16.4.6 焊件工程图 | 652 |
| 实训 98——焊件工程图 | 652 |
| 16.4.7 生成子焊件 | 653 |
| 实训 99——焊件工程图步骤 | 653 |
| 16.5 装配体中添加焊缝 | 653 |
| 16.5.1 焊接类型 | 653 |
| 16.5.2 焊缝的顶面高度和半径 | 654 |
| 16.5.3 焊缝结合面 | 654 |
| 16.5.4 创建焊缝 | 655 |
| 实训 100——在装配体中创建焊缝 | 655 |
| 16.6 拓展训练 | 656 |
| 16.6.1 训练一：铁门设计 | 656 |
| 16.6.2 训练二：防护栏设计 | 661 |
| 16.7 课后习题 | 664 |

第 17 章 注塑模具设计 666

| | |
|------------------------|-----|
| 17.1 注塑模具种类与结构 | 667 |
| 17.1.1 注塑模的结构 | 667 |
| 17.1.2 注塑模的分类及其结构 | 668 |
| 17.2 SolidWorks 模具工具 | 671 |
| 17.2.1 产品分析工具 | 671 |
| 17.2.2 分型线设计工具 | 671 |
| 17.2.3 分型面设计工具 | 672 |
| 实训 101——设计平面分型面 | 676 |
| 17.2.4 分割型芯与型腔 | 678 |
| 实训 102——分割型芯与型腔 | 678 |
| 17.2.5 分割镶件 | 679 |
| 实训 103——分割型芯镶件 | 679 |
| 17.3 IMOLD V12 简介 | 680 |
| 17.3.1 IMOLD 特征设计工具 | 680 |
| 17.3.2 IMOLD 设计流程 | 682 |
| 17.3.3 IMOLD V12 工具 | 683 |
| 17.3.4 相关 IMOLD 模具设计术语 | 683 |

| | | | |
|---|------------|-------------------------|-----|
| 17.4 IMOLD 数据准备过程 | 683 | 实训 104——利用连接点创建 末端接头 | 736 |
| 17.4.1 输入模型 | 684 | 18.2.2 线路点 | 739 |
| 17.4.2 数据准备 | 684 | 18.2.3 设计库零件 | 739 |
| 17.4.3 拔模分析 | 686 | 18.2.4 管道和管筒零件设计 | 740 |
| 17.5 IMOLD 项目管理 | 687 | 18.2.5 弯管零件设计 | 742 |
| 17.5.1 创建新项目 | 687 | 18.2.6 法兰零件 | 743 |
| 17.5.2 项目存储 | 689 | 18.2.7 变径管零件 | 743 |
| 17.5.3 打开项目 | 689 | 18.2.8 其他附件零件 | 744 |
| 17.5.4 关闭项目 | 689 | 18.3 管道线路设计 | 744 |
| 17.5.5 编辑项目 | 690 | 18.3.1 管道步路选项设置 | 745 |
| 17.5.6 复制项目 | 690 | 18.3.2 通过拖/放来开始 | 745 |
| 17.6 IMOLD 型芯/型腔设计 | 690 | 18.3.3 手动步路 | 746 |
| 17.6.1 分型线设计 | 690 | 18.3.4 自动步路 | 747 |
| 17.6.2 分型面设计 | 692 | 18.3.5 开始步路 | 748 |
| 17.6.3 侧型芯分型面设计 | 693 | 18.3.6 编辑线路 | 749 |
| 17.6.4 补面工具 | 694 | 18.3.7 更改线路直径 | 749 |
| 17.6.5 创建型腔/型芯镶块 | 696 | 18.3.8 覆盖层 | 750 |
| 17.6.6 复制曲面 | 697 | 实训 105——支架管道设计 | 751 |
| 17.7 IMOLD 模腔布局 | 698 | 18.4 管筒线路设计 | 755 |
| 17.7.1 模腔布局类型与方向 | 699 | 18.4.1 创建自由线路的管筒 | 755 |
| 17.7.2 模腔数量 | 700 | 实训 106——自由线路设计 | 755 |
| 17.8 IMOLD 浇注系统设计 | 700 | 18.4.2 创建正交线路的管筒 | 756 |
| 17.8.1 浇注系统设计概述 | 700 | 实训 107——正交线路设计 | 757 |
| 17.8.2 浇口设计 | 702 | 18.5 拓展训练——锅炉管道系统设计 | 758 |
| 17.8.3 流道设计 | 703 | 18.6 课后习题 | 766 |
| 17.9 IMOLD 模架设计 | 704 | | |
| 17.10 IMOLD 顶出系统设计 | 707 | | |
| 17.10.1 顶杆设计 | 707 | | |
| 17.10.2 滑块设计 | 708 | | |
| 17.10.3 内抽芯（斜顶）设计 | 710 | | |
| 17.11 IMOLD 冷却系统设计 | 711 | | |
| 17.12 拓展训练 | 712 | | |
| 17.12.1 训练一：风扇叶分模 | 712 | | |
| 17.12.2 训练二：手机壳分模 | 721 | | |
| 17.13 课后习题 | 729 | | |
| 第 18 章 管道与管筒设计 | 730 | | |
| 18.1 SolidWorks Routing 概述 | 731 | | |
| 18.1.1 Routing 插件的应用 | 731 | | |
| 18.1.2 Routing 选项设置 | 731 | | |
| 18.1.3 Routing 文件命名 | 732 | | |
| 18.1.4 管道、管筒及线路设计术语 | 732 | | |
| 18.2 Routing 零部件设计 | 734 | | |
| 18.2.1 连接点 | 734 | | |
| | | 综合应用篇 | |
| 第 19 章 SolidWorks 应用于 机械零件设计 | 768 | | |
| 19.1 轴套类零件设计 | 769 | | |
| 19.1.1 设计思想 | 769 | | |
| 19.1.2 泵轴零件实例 | 769 | | |
| 19.2 盘盖类零件设计 | 774 | | |
| 19.2.1 设计思想 | 774 | | |
| 19.2.2 阀盖设计 | 775 | | |
| 19.3 叉架类零件设计 | 779 | | |
| 19.3.1 设计思想 | 779 | | |
| 19.3.2 叉架设计 | 780 | | |
| 19.4 箱体类零件设计 | 785 | | |
| 19.4.1 设计思想 | 785 | | |
| 19.4.2 箱体设计 | 785 | | |