

萬有文庫

第2集七百種

王雲五主編

續行水金鑑

(六十二)

黎世等序等纂修

內印印館發行

鑑金水行續

(六十二)

修真等序世黎

書叢本基學園

續行水金鑑卷第一百二十六

運河水草牘五十四

嘉慶二十二年三月二十六日葉觀潮奏臣據運河道洪範詳稱捕河廳壽東汛南壩頭工長一百二十八丈壩後坐臨深水坑塘壩前緊對沙趙二河迎溜埽灣每逢伏秋汛漲水勢增長該壩兩面防風俱被浸刷蟄場自嘉慶十二年拆修後又經十載雖節次加鑲總未拆修到底歷久浪激水渦根底已屬空虛更值上年六七月間大雨時行汶運與沙趙二河同時漲發致河面埽壩坍塌殘缺坡面防風渺朽蟄裂須拆鑲堅實壩後填築尾土並因上河廳官隄民堰現已奏請加高豫爲蓄汶敵衛之計該壩本屬卑矮亦應加高壩頂俾得一體擡高汶水以資捍禦造冊估報當因銀數浮多嚴駁刪減茲復據遵減確估共銀四千二百九十四兩請動支節省八束銀兩辦理詳請具奏臣覆加確查委係應辦之工應乘時興修以禦汛漲奉硃批依議辦理工部知道運河道冊

六月初八日葉觀潮奏運河設立閘座專爲節宣水勢挽輸漕運必須閘身完固方能啓閉得宜並恐運河暴漲隄堰喫重又設滾水壩以資分洩實關漕運修防臣於上冬並本年春夏往來南北運道逐細查勘見有年久損漏蟄場急應徹底拆修當飭運河道查估茲據詳稱運河廳濟寧汛在城閘建修年久無案可稽該閘北距天井閘河道僅長里許地形高下相承勢如建瓴每逢糧艘經行天井閘放船全賴在城板擎托實爲東省運河最要關鍵歷年伏秋大汛汶水漲發奔騰下注急溜衝擊歷年久遠底椿朽腐

牆石酥損金門由身轉角雁翅等工全行贓裂閘底衝掀槽石破碎通身滲漏難以下板擎蓄急應徹底拆修且該閘地勢低窪閘牆卑矮如遇水勢盛漲輒漫閘背糧艘每易觸碰須加砌厚石二層較舊制高三尺二寸並東西兩岸雁翅礮岸一律拆修加高又西岸南頭接連礮岸應估接長除選用舊石連挑河築壩共估例幫價銀一萬七千九百八十兩又上河廳堂博汛梁鄉閘建自前明自乾隆二年重修後已閱八十年並未修辦閘底椿木朽爛底石爲冰凌鏟擊兩牆尾土酥滲兼之糧船往來磕碰致兩牆透水襯裏甄石均被掣傷金門槽石由身閘耳上下轉角雁翅裏頭俱已贓裂酥損石塊脫落損傷難資啓閉必須拆修倒底閘頂加高三層其西岸下雁翅原有接修防風應將該防風下移鐵築卽於接連裏頭處改修石礮岸以利繩挽連挑河築壩等工除選用舊石共估例幫價銀一萬二千六百二十餘兩又堂博汛東岸魏灣滾水壩原備宣洩運河暴漲該壩建自前明雍正六年重修乾隆二十三年改建石底落低一尺三十三年拆補兩牆並礮心加寬展長鑿砌槽石安放閘耳加添板繩與閘座同資啓閉頗爲得力緣歷經漳衛異漲倒灌入運並西岸坡水匯流東注撞擊損傷致兩牆由身並礮心二座贓裂蟄塌椿木朽腐石塊酥損閘耳斷折不能下板底石衝掀橋梁盡失其兩牆分水迎水及上下雁翅椿木亦皆鬱朽不堪應通身拆修完整以利漕運而衛民田選舊添新共估例幫價銀七千二百三十一兩以上兩閘一壩前因所估銀數稍多嚴駁刪減茲據遵減詳請具奏臣復查該閘壩實係通身損壞不能啓閉漕運民田攸關洵屬難緩之工仰懇皇上天恩俯准動撥山東司庫銀兩辦理奉硃批依議辦理務期鞏固運河道冊

是月十八日黎世序奏洪湖水勢自六月初七日至十七日又長水一尺五寸高堰誌椿已存水至一丈六尺七寸山盱各壩河定制湖水長至一丈五尺卽行啟放以資減洩臣前因時方六月揚州下河田禾正當長發之時恐早啓山盱壩河高郵車遷等壩卽需一體啓放未免有礙秋成是以奏明得守且守今湖水續長若再不趕爲減洩堰盱卽形危險是以卽飭淮揚道先將義字河智字壩趕爲啓放查下河秋稼向種早稻立秋後即可收穫現在距立秋僅有旬日計山盱壩河減洩之水循序下注高寶諸湖尙需時日下游歸江各閘壩久經飭令將芒稻閘人字河啓放使歸江宣洩之路加多則高郵車遷等壩即可緩至立秋後啓放裏河揚河揚糧等廳承受洪湖漲水下注兩岸隄工有卑矮單薄之處均已趕爲加培邵宿運河上游來源亦旺六月以來又陸續長水八尺餘寸拍岸盈隄駱馬湖尾閔劉老澗及鹽閘均已啓放分洩鹽閘外鉗口壩並上下護埽及閘下遙隄鹽河兩岸迎溜之處應做護埽均分別加鑲搶鑲中河廳兩岸縉隄尙形卑矮亦趕佔加培以資修守南河成案續編

七月二十九日葉觀潮奏泇河廳嶧滕二汛運河西岸湖口閘南龍亭起至郗山迤北止臨湖大石碎石等工共長五千二百一十餘丈因上年以來湖水異漲隄根多有滲水之處甚爲險要經欽差兵部尙書臣吳璥前河臣李逢亨先後親勘擇要估鑲護埽共長七百八十七丈保護隄工最爲得力自鑲修至今埽料逐日浸泡兼之風浪撞擊掀揭致各埽工蟄場卑矮漫浸入水四五尺及三四尺不等現在湖水已積存一丈五尺秋汛正長上游來源甚旺各坡河之水無不匯注入湖勢必增長一遇西北大風埽在水底巨浪鼓盪石工實難抵禦亟應酌量加鑲高出水面蓋壓頂土方資保護前據該道廳詳估銀數過多

嚴加駁飭茲據遵減共估料物夫工銀六千六百五十餘兩臣逐段確覈均無浮多仰懇恩准動撥山東司庫銀兩飭廳趕緊興修並飭運河道稽查督辦不任稍有草率弊混俟工完臣親加查驗另繕清單恭呈御覽運河道冊

是月奉上諭孫玉庭奏查明鎮江運河應辦各工請借項挑修攤捐還款一摺鎮江府屬徒陽運河爲江浙漕船必由之路江潮灌注易致停淤前給事中陶澍條奏濬治修建各事宜發交該省確勘今據該督勘明分別應緩應修詳議具奏其應辦各工著即照所議辦理至攤捐歸款殊可不必地方應辦公務朕初不存惜費之見此項工程既爲利漕所必需所估工料土方價銀八萬零一百五十餘兩著即在於江蘇藩庫抄案變價及鹽規匣費項下如數動支飭屬勒限興修但必須工歸實用帑不虛糜該督等認真查察如有草率偷減情弊據實嚴參工竣覈實報銷毋庸攤捐歸款睿皇帝聖訓

八月初九日奉上諭葉觀潮奏微山湖隄護埽卑矮難禦風浪自應酌量加鑄以資保衛所有估需料物夫工銀六千六百五十餘兩准在山東司庫動撥飭令趕緊興修工竣覈實報銷運河道冊

九月二十日葉觀潮奏據運河道洪範詳稱捕河廳陽穀主簿汛荆門上閘建自元代乾隆三十七年重修迄今四十餘載歷經伏秋大汛汝運沙趙各河水勢合流匯注奔騰撞擊閘牆雁翅石塊酥損滲漏過水頻年以來俱係隨時拘抿暫資啓閉無如該閘歷時過久本年水勢漲發湧注金門閘牆雁翅螯裂坍卸閘底衝掀椿石損壞若不徹底拆修難資關束查該閘上至戴廟閘塘長四十餘里河勢建瓴啓閉擎

蓄較各閘最爲緊要。且現在上河廳隄工加高爲蓄汝敵衛之計。該閘地居上游。閘形本屬卑矮。必須加高二層。俾資蓄洩而利漕運。並將舊石選四添六。又挑河築壩等工。共估例幫二價銀一萬五千六百六十三兩。臣於五月間查催運河各工。曾親赴履勘。實係應修。伏秋以來。通身損壞更甚。閘板不能啓閉。來歲重運經臨。攸關緊要。必須乘時趕辦。所估銀數並無浮多。仰懇天恩俯准。動撥山東司庫銀兩。以資修理。奉硃批依議。工部知道。運河道冊

十一月二十八日葉觀潮奏。每年新漕將到。啓放微湖口新舊兩閘鋪水灌注。山東八閘及江省邳宿運河底水鋪足之後。將舊閘嚴閉。仍留新閘漫板水。源源挹注。俟重空兩運過竣。再將新閘閉板關蓄湖水。留爲次年之用。是湖口新舊兩閘爲節。宣湖水最要關鍵。查新閘現在完固。足資啓閉。惟舊閘建自前明乾隆四十八年重修。嘉慶四年補修閘耳。十六年補修閘底。迄今又閱數年底。石衝刷跌塘金門由身及兩岸雁翅閘牆俱蟄裂錯縫。椿木朽壞難以下板關蓄。必須徹底拆修。又沛汎珠梅閘一座亦建自前明。於雍正四年拆修。此後雖節次擇要粘補。而閘底椿木經歷年久。全行朽腐。由身雁翅兩牆石均形蟄陷。槽石跟墊錯縫多有脫落。不能啓閉。均應通身拆修。前據運河道廳稟請估辦。因銀數過多。駁飭刪減茲臣親赴勘驗。實係殘損。難資啓閉。擎蓄均屬應辦之工。並據道廳遵照減估照例選舊添新。計湖口舊閘連築壩。每水實估例幫二價銀八千八百三十一兩。珠梅閘連築壩及挑挖月河。實估例幫二價銀九千七百八十五兩。按工確覈。並無浮多。仰懇恩准。於山東司庫內撥項應用。以資趕辦。奉硃批依議辦理。運

十二月二十九日黎世序奏運口惠濟越閘近十數年來漕船均由該閘行走現在閘牆間有損壞石塊脫落若不早爲修補恐損壞日甚轉致多費查惠濟正閘於嘉慶十六年興修完工尙未啓放已飭道廳將上下裏頭及兩岸縫隙護埽鉗束升關各壩一律鑲修完竣並疏挑河身以便重運挽行騰出越閘趕爲估辦至邳宿運河連年刷滌漸深停淤之處無多無庸煞壩興挑致滋糜費止須擇淺撈浚前經奏明現飭徐州道嚴烺確估派員辦理工完後臣再親爲驗收重運首幫例應於年前渡黃現已行抵河口三閘之下因冰凌甚大未能上閘渡黃暫爲守凍一俟凌消即可儕渡南河成案續編

正月初二日孫玉庭黎世序奏奉上諭御史盧浙奏江南山東運河一帶閘壩漕船經行提溜打閘雇用人夫向來閘官漕委互相爭競以致無所責成閘官係地方實缺人員水勢人情皆所素習所有關繩人夫應責令閘官專管欽此查淮揚所屬之惠濟通濟福興清江等閘筭束洪湖下注之水來源廣遠霜後水定時閘門溜勢已屬湍急若當汛期水長之際則溜勢倍爲勇猛且有水未長發連遇西南大風將湖面波濤鼓蕩外出河口之水卽陡長數尺閘門水勢亦因而驟增是以漕船挽上各閘每閘每船需用絞關二十餘部至五六十部續繩數十條至一二百條人夫三四百名至八九百名不等需費浩繁經理不易此外尙有筭水各壩相近各閘挽拽之難情形相仿向奉漕督分派諸練備弁專住各該處於漕船未到以前飭令夫頭豫備關繩人夫迨漕船到境督率幫丁察看水勢大小商定所用夫繩之多寡按照定章給發價值隨時挽拽儕行彼此相安歷經照辦無誤亦無漕委閘官互相爭競情事蓋緣旗丁幫弁與漕委等氣誼相關一切提溜打閘派集關繩人夫之費事悉經於熟手幫丁莫不樂從至於各閘閘官水

勢人情固所深悉而本閘額設人夫無多關纜無幾只能幫同漕委隨時照料若責令另爲雇備臨時向各幫派費幫丁非其所屬必致呼應不靈爭多較少邳宿運河各閘及中河楊莊各壩情形亦大略相仿臣等伏念漕委員弁多一人即添一人需索之費如果實在可省自應欽遵諭旨辦理惟查南北情形不同清江惠濟通濟福興等四閘河口頭二三草壩楊莊口門內各壩以及邳宿運河各閘重運逆流提挽向聽弁丁自行酌量風色水勢雇用人夫多寡公平給價閘官祇不過照料稽查迨後因各幫旗丁每逢閘不肯多雇人夫以致漕運滯遲有誤例限嘉慶五年間經前漕臣鐵保灼見情形勢難照舊始准設立夫頭悉聽漕委約束各閘閘牌人等不得干預此後每當重運經臨各閘壩均經漕臣衙門遴派委員專司其事視水勢之高低風色之順逆酌定關纜人夫之多寡照數給價幫丁不敢不遵夫頭率領散夫挽拽不致遲誤閘員在閘照應從不干預其事歷年循行已久若改歸閘員經營則幫丁非其所屬不聽用夫較多必須於幫船未經抵閘之前責令夫頭集夫等候若無漕委經理其事夫頭慮恐糾費爲難墊項無著不肯豫爲雇備臨期愈費周章臣等查重運渡黃例有定限必須按日提船刻期挽運方克源源前進若使稍有耽延即至壓前等後且閘員旣管漕夫即不能不用閘牌管領轉難保無從中浮設關纜多索夫價等事易啓彼此互爭之漸縱使臨時加之參辦業已有誤漕行於事無益臣等再四籌酌實屬事多窒礙不敢稍事遷就所有江南境內各閘壩應請仍照舊章辦理十二日奉上諭孫玉庭等奏江南運河各閘壩提溜打放關纜人夫請仍照舊章派員經營一摺前據御史盧浙奏漕船經過閘壩駕纜人

夫由漕委經管每多需索是以降旨責成閘官經營茲據孫玉庭等奏江南運河各閘壩關纜需用人夫衆多前因幫丁惜費誤運漕督始派員經理歷久相安運行無誤若改歸閘官經營幫丁非其所屬轉恐互相爭持有稽挽運自係實在情形且裁撤漕委原慮其借端需索閘官賢愚不一於雇夫給價等事亦難保其不浮多濫索著准其仍照舊章分派漕委經理但每閘壩祇許派委一員專司其事如有額外多委及本員勒派苛索情弊查出隨時參處其閘官職司啓閉飭令稽查彈壓人夫俾責有攸歸不致互相推諉以利漕運南河成案續編

嘉慶二十三年二月初七日葉觀潮奏運河廳鉅嘉汛蜀山湖周圍六十五里官隄民堰共長一萬一千餘丈定制收水一丈一尺當重空漕船經行酌啓利運金綫二單閘宣濟南北運行爲山東省運河北路第一水櫃最關緊要連年廣籌疏濬源旺盛湖瀦有盈無紓濟運極爲充裕而伏秋大汛時湖水異漲溢堤拍岸隄堰迎風受浪多有衝刷殘缺其尤爲險要之馮家壩迤北並季家路口起至傅家橋北止嘉字二十八九兩號碎石隄工共長一千二百八十丈自十八年估修後又閱四載有餘該工坐當埽灣頂衝歷被風浪撞擊掣卸坍塌隄身陡窄實難捍禦亟應加築高寬以禦汛漲前據道廳詳估銀數過多經臣親加履勘內有高寬丈尺尙可節省批飭刪減茲復據運河道洪範逐一復估除舊添新實需銀九千九百四十五兩並以道庫節省八束銀款無多不敷動用請撥司庫銀兩辦理臣查該工碎石坦坡實係坍塌殘缺自應照估如式修築仰懇聖恩俯准動撥山東司庫銀款俾得乘時興辦奉硃批依議辦理運

是月十八日孫玉庭、黎世序奏揚河揚糧二廳西岸隄工間段卑薄殘缺坍塌無存。查揚河境永安高郵二汛西隄共長一萬三千二百五十九丈八尺。今幫培卑薄殘缺舊隄四千二百十三丈二尺補築坍塌無存。隄工四千九百三十三丈就石工後幫培長四百二十九丈五尺又間有石工後已臨運河地勢窄狹不能用土幫培需鑲柴埽接築之處計長二百七十七丈揚糧境西岸隄工共長三千三百五十九丈卑薄殘缺今估幫培計長三千三百二丈總計兩廳培築隄工共長一萬三千一百二十五丈新頂估寬一丈至一丈五尺不等底照收分估築高出盛漲水痕一律三尺大汛時捍禦漲水東隄亦藉資重障漕船繩挽便利仍復從前規制現在督令承辦各員分投興築於大汛前一律完工以資防守仍時刻查察不任工員稍有草率偷減。南河成案續編

是月奉上諭王松年奏查勘泉源情形通籌運道全局各一摺山東運河全賴泉源接濟汶泗之間出泉處所本多聞地方官因恐報出新泉越時衰涸致干吏議往往隱匿不肯造冊送驗莫若量爲變通如該州縣境內報出泉源不認真疏滯任聽淤塞自應加以懲處若實係源流涸竭該管上司查驗明確准予寬免處分庶地方官無所畏忌探有新泉即行呈報可廣收挹注之益。睿皇帝聖訓

三月二十四日孫玉庭、黎世序奏裏河惠濟正閘金門水勢高下三尺餘寸湍溜倍常幫船提挽未能迅速督率道廳等妥爲察商復於閘上添築鉗水壩一道以平閘門溜勢並於鉗水壩上添築升關壩一道以便安關提挽幫船揚河廳西岸汜水汛風水洞隄工長二百四十餘丈高郵汛三元閣對過石工長二百三十餘丈該二處西面臨湖水勢寬闊犯風最甚土石各工易致掣場該道將廳營籌議用碎石於臨

湖一面築砌坦坡以禦風浪而資穩固臣等察商尙屬合宜准其照辦南河成案續編

是月二十九日奉上諭孫玉庭等奏稱揚河廳西岸汎水汛風水洞隄工二百四十餘丈高郵汛三元閣對過石工二百三十餘丈該二處西面臨湖水勢寬闊犯風最甚土石各工易於掣場議用碎石砌築坦坡一節近日河工習氣往往於奏報情形摺內將另案工程附敍數語經朕批覽後將來卽作爲奏准工程報部題銷卽如此案碎石坦坡築砌若干丈尺需用石料若干動用銀數若干摺內俱未聲敍且僅據道將廳營等籌議該總督河督等亦並未親赴閱看將必應辦理之處先行據實奏明殊屬草率孫玉庭黎世序俱著傳旨申飭其此案碎石坦坡工程共用工料價銀數目著卽確切估計據實具奏候旨飭遵

南河成案續編

四月奉上諭陳預奏濰嶧二縣分管泉務並查勘支河情形一摺濰嶧二縣泉務知縣事務繁多自應令佐貳分管以專責成著照所議濰縣泉務以地方縣丞爲專管嶧縣泉務以河務縣丞爲專管均仍以知縣總理其事如有諉卸廢弛分別參處其挑挖四女寺支河應由直隸山東兩省各按地段接續疏濬使一律深通庶足以備盛漲宣洩若偷減挑工又或將起迄之土堆積兩岸竣工未久旋即淤墊仍屬有名無實著該督撫各將境內應挑工段責成承辦之員務按原估丈尺如式疏挑報竣後乘未經放水以前派員確勘收工其堆土處所亦必令距兩岸稍遠如有偷減草率者一經查出據實參奏懲處仍責令賠修以杜浮冒睿皇帝聖訓

五月十九日孫玉庭黎世序奏承准軍機大臣字寄奉上諭前已恭載欽此伏查南河另案工程向遵工

部議定先將辦理情形隨時具奏工完後將工段丈尺用銀數目開列清單具奏再行造冊題估題銷蓋緣另案工程辦理既非一時情形多難預定是以均於奏報水勢工程摺內隨時敍述大概情形統俟工完再行開單具奏此常年辦理之章程也查揚河西岸汜水汛風水洞地方西隄向無石工形勢兜灣西面迎湖形如箕口易於窩浪每遇西風汕刷土隄即致塌通湖河一片東隄即形喫重若於臨湖築做大石工程不但錢糧較費且形勢坐灣兜浪石工亦難堅立不如用碎石築做坦坡浪來不致激怒可資據護至三元閣對過臨湖石工亦因形勢兜灣河面寬闊風浪易於掣場歷年承修之員固知是工險要辦理無不倍爲認真無如但經數次風浪無不損動工員照例賠修已非一次而工程終不能經久該處東岸卽係高郵州城西岸石工一經塌通全湖風浪直逼州城所關非細臣黎世序每到該廳查勘工程據道將廳營逐一指陳情形講求修守之法惟有於石工外築砌碎石坦坡可期經久臣孫玉庭自江寧來往清江亦曾親爲查勘應行照辦是以附摺奏聞惟期聲敍簡明未將曾經親勘一切詳細情形並估計石方銀數確切具奏實屬疎漏仰蒙皇上天恩僅加申飭悚惕之下感愧倍深茲臣黎世序復覆加查勘臣孫玉庭昨自江寧來至清江亦順道親爲察看情形會同妥商該二處築做碎石坦坡可以化險爲平舍此別無善策督率淮揚道徐承恩確切估計風水洞西岸隄工兩段共長二百四十二丈西面已經幫寬築做三收坦坡地勢高下不一今就坦坡估用碎石包砌斜寬一丈八尺至二丈四尺不等均厚二尺三元閣對過臨湖石工外應築碎石坦坡長二百三十五丈先用土築三收坦坡外用碎石包砌牽計斜寬三丈六尺六寸厚二尺兩處工程共計用碎石二千七百七十方五分用土五千二百四十六方共需

銀一萬八千二百三十四兩謹將情形繪圖貼說恭呈御覽奉硃批尙書吳璥覈議具奏尋吳璥奏竊臣遵將孫玉庭等原奏並圖說詳加閱看揚河西岸一帶隄工東面臨運西面臨湖僅隔一綫單隄情形本屬險要該二工坐灣兜風尤爲喫重風水洞兩隄向無石工固易刷塌三元閣對過雖有石工歷年湖漲衝擊亦多殘損此二處隄身儻致塌通湖河卽連成一片不特風浪直抵高郵州東岸關係匪輕且水面寬闊繩挽難施漕艘往來亦恐有險自應築做堅固以資捍禦惟修砌大石需費較繁而形勢壁立風浪轉易撞擊不若碎石坦坡隨波上下免致激怒該督等奏請包築碎石坦坡可期經久仰懇聖恩俯准辦理於州城運道均有裨益但此項碎石拋入水中雖有收分丈尺可量其未經拋出水面之時究易浮混請飭令該督等責成該管道員嚴督工員認真填築於工竣後該督等親往履勘照估驗收儻稍有偷減浮冒卽行嚴參以重工帑南河成案續編

九月初七葉觀潮奏運河閘座專爲漕運而設必須閘身完固方能節宣水勢啓閉得宜茲據運河道洪範詳稱上河廳清平汛戴灣閘建自前明自乾隆九年及五十年兩次拆修後又歷三十餘載該閘金門牆石損壞底樁朽爛石縫滲漏上下雁翅歪斜地平石板衝陷致重運經臨難以擎蓄水勢雖經嘉慶十四二十等年詳請補修止係修砌上層並未拆修到底兼之連年伏秋汛漲渾流撞擊淘刷浸沙致將襯裏石掣傷閘耳斷拆樁底及牆後尾土亦俱滲漏若不徹底拆修難資啓閉再該閘地勢本窪上承土橋閘三十五里下至甄板閘四十里河道縣長全賴此閘關蓄必須加高三層其東岸下雁翅舊有石岸亦因年久蟄場底樁朽爛一併拆修加高以保閘工並選舊添新及築壩戽水等工造冊具詳又捕河廳

陽穀汎七級上閘。建自前元乾隆十八年重修。迄今六十餘載。歷經汛漲。汶運沙趙各河。水勢合流匯注。溜急浪湧。奔騰撞擊。致閘牆雁翅坍塌殘缺。滲漏過水。頻年雖隨時均抵止。係水面上層暫資啓閉。其底椿久已朽腐。石塊酥損。通身毀壞。本年正打放重運糧船。閘牆雁翅蟄裂坍塌。幾至貽誤漕運。亟應徹底拆修完整。照例選舊添新。並築壩辱水。挑挖月河等工。造冊詳估。當因所估銀數過多。分案嚴駁刪減。茲復據覈實減估。先後由道轉詳到臣。計戴灣閘估例幫價銀一萬二千七百四十七兩。七級上閘估例幫價銀一萬四千六百三十八兩。臣按冊復覈。俱無浮多。仰懇天恩俯准。動撥山東司庫銀兩。以資修理奉上。諭葉觀潮奏。拆修運河閘座。並籌備來歲料物各一摺。東省戴灣閘七級上閘二座。修建年久。閘身多有損壞。該處每歲漕運經臨。關係緊要。據該河督確估。請修著照所請。戴灣閘估需例幫價銀一萬二千七百四十七兩。七級上閘估需例幫價銀一萬四千六百三十八兩。准於山東司庫動撥。俟回空過竣。即行趕緊興修。限明歲新運未到以前竣工。覈實查驗報銷。其豫東二省額辦歲料外。近年俱添辦防料。並准於豫省添備料二千垛。東省曹河糧河二廳添備料五百垛。所需例幫價銀。各於河南山東司庫籌款撥發。俟歲料辦足之時。即接續購運。該河督認真查驗。務令年內如數辦足。儻有短少虛報情弊。據實嚴參。毋稍寬縱。運河道冊。

十月初十日葉觀潮奏。泇河廳嶧汎韓莊閘。坐當汶水南行尾閔。必須閘身完固。啓閉由人。方可擎蓄上游水勢。濟送往來漕艘。實爲運河各閘最要關鍵。茲據運河道稟稱。該閘建自前明。迨乾隆十五年重修。二十三年加石一層。四十九年補修。迄今歷年久遠。閘底椿木朽腐。不能擎載。致金門由身各牆石脫落。

錯縫兼之石塊酥損參差不齊滲漏串水。閘底衝刷掀揭下板不嚴不能攔束水勢亟應循制徹底拆修。除遵例選用舊料計新添料匠並築壩厚水挑挖月河等工共估例幫二價銀一萬四千五百二十六兩並聲明所估銀數業經嚴加覈減臣復查韓莊閘座因年久損壞係必應趕辦之工所估銀數覈與漕規相符難以再減仰懇皇上天恩俯准動撥山東司庫銀兩以資修理又奏微湖爲東省八閘及江蘇邳宿等處濟運最要之區必須廣籌收蓄常保充盈方可灌輸不匱除收納上游汶泗諸河及各路坡水其在泇河廳境所收之水以彭口十字河爲最大來源而該河每當山水漲發猛驟異常雖濰汛舊有雙孔二閘可資分洩入湖而二閘下游僅一引渠窄狹縣長進水不暢其朱姬馬令三里等減閘地勢窪下湖水至一尺以外卽已高於河面不能進水是以南行宣洩不及大半倒漾而北茲查泇河廳沛汛運河西岸舊有呂壩一道築自前明在十字河以北居昭陽微山兩湖之中渠道廣闊逼近湖心最得建瓴之勢疊經開放收水著有成效惟該壩舊係土築放水日久易至刷深卽難一時堵合當漕運盛行之時恐河水洩枯多有窒礙臣因於收蓄順利之處力求經久撙節之方節經委員勘籌妥議據稟應建立三孔橋滾水石壩庶可操縱由人宣洩得宜垂諸久遠臣仍恐該處土性是否堅實建壩能否經久事關創始不可不慎之又慎復令運河道洪範同該廳及委員等逐細復勘據稱壩身原寬十八丈長二十二丈三尺內南首長八丈爲每年冬挑閉放宣洩運河底水之路十九年及本年皆由該處收水入湖衝跌較深根底不固未便建壩應仍留爲冬挑空水之路其北首長十四丈三尺以內土性堅凝卽於該處建立滾水石壩可期穩實以壩脊高於運河底五尺爲度上設三孔橋每孔寬一丈五尺共長十二丈如運河水深

五尺以外聽其漫壩入湖以增瀦蓄設有淺灘卽下板攔蓄以濟漕行實可歷久無弊所需料匠並築壩
戽水等工撙節確估例幫二價銀八千四百六十九兩臣詳加體察該處建立橋壩土性堅實收水得勢
兼可相機啓閉操縱由人實於漕運收瀦兩有裨益委係應辦之工可垂永久所估銀數覈之漕規亦無
浮多仰懇天恩俯准動撥山東司庫銀兩以資辦理奉上諭葉觀潮奏韓莊閘日久損壞准其拆修估需
例幫價銀一萬四千五百餘兩及添建呂壩三孔橋滾水石壩估需例幫價銀八千四百餘兩俱准在山
東司庫動撥該河督卽分飭妥辦仍隨時嚴查毋任稍有偷減草率工竣覈實報銷運河道冊

是月二十六日葉觀潮奏東省運河兩岸向來建有單閘以爲收蓄湖水宣濟漕運之用最關緊要必須
閘身完固方能蓄洩得宜茲據運河道洪範詳稱運河廳汶水汛馬踏湖新河頭單閘一座坐當運河東
岸蓄水濟運最爲得力建自雍正三年至乾隆二十七年重修歷經五十餘載疊經大汛啓閉溜勢衝激
多年致金門雁翅閘底兩牆等石臘裂坍塌蟄陷酥損底椿朽腐難資啓閉亟應徹底拆修該處地係淤
泥必須釘下長椿方期堅穩撙節確估除選用舊料連築壩戽水橋梁閘板等項共估例幫價銀一千九
百九十七兩造冊詳請具奏臣復查該單閘關蓄馬踏湖水宣濟北行漕運現因年久損壞委係緊要亟
應拆修之工所估銀數覈之漕規並無浮多應於道庫節省八束銀內動支起辦毋庸另請籌撥仰懇天
恩俯准辦理卽日回空過竣購料興修奉上諭葉觀潮奏運河廳閘座損壞應拆修完整以資蓄洩一摺
山東省運河廳馬踏湖新河頭舊建單閘坐當運河東岸蓄水濟運該河督查明年久損壞應行拆修所
估例幫價銀一千九百九十九兩准在道庫節省八束項下動支修整工竣照估驗收覈實報銷運河道