



土办法遍地开花

# 怎样炼出焦炭来

中共湖北省委办公厅編

湖北人民出版社

## 編者的話

目前，我省全党全民办鋼鐵工业的运动，正在高速度的向前发展着。大量的土爐、高爐“上馬”以后，原料、燃料問題，是一个突出的問題。当前如何解决这个問題？是伸手向上級要，还是自力更生、发揚主观能动性自己解决？这是两种截然不同的态度和方法。

我們編出这本土法炼焦的小册子，目的是帮助大家解放思想，用自力更生的办法来积极主动的解决炼鐵的燃料不足問題。这本小册子的內容，給我們介紹了比較成熟的土法炼焦的經驗，大家可以参考。

1958年8月

## 第一新生磚瓦厂土法炼焦的經驗

我厂炼焦工作，从1956年用小爐燒結試驗成功以后，一年多來已經煉出焦炭1万余斤。1958年为了支援工农业生产大跃进，自7月中旬起扩大生产。我厂曾經派人到河南梨园參觀土法炼焦，根据土洋結合的办法，又进行了改革。在边建窑、边生产、边改进的方針下，我們已經开始了大量生产，年产量計劃由1190吨跃进到1万吨，产量翻了8番。

### 一 試驗過程中的失敗与改进

过去，由于焦炭供应不足，我們的鐵工厂往往停工待料，影响生产。焦炭是炼鋼、化鐵不可缺少的燃料，为了保証生产需要，就要自己炼焦，来克服燃料不足的困难。起初我們虽然毫无經驗，但是信心很大，“一定要炼成功”。

在試制工作中，曾經遭遇到多次失敗；由于我們接受教訓，繼續改进，終于成功了。第一次是按土窑外形筑爐，既沒有烟道，又沒有火路，而且加热少，扒爐后毫无焦炭，完全失敗了。第二次采用地爐爐齒，鼓风試驗，因为缺乏操作經驗，成焦率只有23%。但是这次試驗的結果，使我們更坚定了炼焦的信心。于是扩大地爐3倍，装煤300斤再炼，可是因为不敢大燒就閉了火，結果成焦率只达33%。但这比以前是又跨进了一步。

在这个基础上，又改砌了圓窑，直徑大約1.5公尺，下面設有风門，风門上架柴燃燒；火門上裝爐齒，爐齒上裝煤，这次虽然燒火大胆些，成焦率也只有38%。后来用大鐵桶放在鍛工爐子上去燒，成焦率显著上升，达到46%。这次証明了最初必須用大火燒透，才能充分发挥原煤的自燃力。可是这种方法不好生产，所以又改燒圓窑；在裝爐时多在煤上打眼子，周圍压緊爐壁，不留空隙，結果成績比較好，成焦率达到55.55%。

由于当时鑄造的需要，又設計一个长10公尺、寬8公寸的長形窑，由地平掘下去4公寸作为风道，架一层爐齒燃煤加热，上面再架一层爐齒裝煤，窑出地面1公尺。因为不容易燒旺，成焦率反而降低到42.64%。随后又搭一个长爐，因为通风太大，煤燃着以后，热量散失，不容易上升，炼制時間加長一倍，成焦率仍然很低。后来，等起火以后，用土壤死烟囱，時間縮短了两天，成焦率达到50%以上。随后又改为狭长窑，窑分隔成3段，烟囱設在每段的中間，試驗結果，成績很好，成焦率达到60%以上。1957年我們曾經改筑地下爐，这种爐是由地平掘下去1.80公尺，底上設风道(2公寸)，风道上架一层爐齒燒柴，再隔2公寸便是煤层爐齒，周圍一直用磚砌到地平面，裝煤時必須留圓眼，容量是1500斤，結果出焦率达到63—66%，用开灤煤炼制，最高曾經达到75%。

在試制中我們摸索出的經驗是：

(1) 地爐比較好，容易控制，不漏气，操作簡便，散热少。但是如果炼制得不匀，表面上的一层不能成焦。

(2) 原煤必須舂碎，減少杂质。原煤以开灤矿最好，峰峰矿次一点，西山煤不容易成焦。

(3)裝爐以前最好先進行洗煤，把煤浸透，加的水分大約20%為合適。

(4)燒火應該注意均勻。爐齒紅了以後4—6小時，就可以閉住火門，使它自燃。火升起以後，風道要逐漸縮小，以便進行熬煉。風道的調節，要結合火的情況。

(5)出焦以前，焦面鋪灰一層，淋水熄滅。每隔1—2小時水干了再淋。淋水不要過多。出爐以後，最好用沙蓋住，防止接觸空氣。

## 二 長形容

總結了過去小爐煉焦的經驗，並且吸取了外廠煉焦的優點，在這次擴大生產中，我們建成了30噸長形容（如圖1）。


這種窯是我們結合外廠經驗加以改進製成的。外廠的長方窯，兩旁有火門，兩端沒有火門，所以有燒不到的死角。我們在兩端除了留出一個裝煤、出焦的門以外，並且砌成圓角牆，加設火門，結果消滅了燒不透的現象。在火門上也有所改進：本來從火門加煤比較費力，我們就在火門上開一道凹槽，裝上爐齒，從上面加煤，加好，用磚蓋上，操作方便，也減少了人力。另外我們還增加了抽風和提取煉焦油的設備，加速燒結，提高了成焦率。

### (一)第一爐的失敗

在開始用大窯煉制時，因為缺乏操作經驗，第一爐成焦率很低，一大半都沒有成焦，所以又重新煉制。這次失敗的原因是：

(1)過去窯小，火龍碼的低，改燒大窯時，火龍沒有相應提高，結果抽力小，不容易扯火。

(2) 起初認為小火可以自燃，火燒的小了，結果火涼了，再燒也燒不起来了。



剖甲——甲面 比例1: 100 单位 公分

图1 容量30吨长形炼焦爐

(3)火龍碼的不規矩，火道空隙不均勻；碼的不牢固，塌了，擋住了火道，影響扯火。

(4)認為上面有煤灰，恐怕影響燒煉，把頂部扒開，灰扫盡了，同時上面埋土太薄；結果漏了氣，再燒也不結焦了。

## (二)經驗教訓

(1)燒火時，必須一火成功，注意保溫，以便防止火涼燒不起來。

(2)火龍、火道必須碼牢，空隙要勻，做到四通八達。火龍應該結合窯室大小，適當提高。現在我們碼的是一磚半高(168公厘)。

(3)埋土最少需要30公分以上，第一次加土15公分，第二次加土10公分，第三次加土10公分(一般以30—40公分厚為適宜)。

我們接受這次教訓後，目前成焦率已經達到65.94%。

## (三)有關技術的體會

(1)裝爐和碼龍：靠火門的地方，裝爐要成斜坡，大約45°左右。挨火門口的地方，用塊煤(大約15斤)碼成拱形，以便燒火。碼龍要注意四通八達，頂部每4個火門中間碼烟囱一個。

(2)燒火、看火與閉火：點火的地方，應該往窯內伸進200公厘。點着後，火門上半截用磚擋住，添煤可以由上面添，下部留有兩批磚的空隙，以便進風。燒火時，應該採用勤添、少添的辦法，既省燃煤，火力又大。等到烟囱冒大火時(大約1天半的時間)，把火門下部進风口封住，上半截抽去一塊磚的空隙，作為通氣孔。看見上火逐漸衰降，冒出綠色火焰時(大火燒3—4天後才有綠焰)，在火門外用磚圍上，全部用土封緊，進




图2 容量20吨圆形炼焦炉

比例  
单位  
公分  
：08

6

行內部熬炼。这时白天看不見火，夜間由烟囱向下看，發現有裂紋，并且紅透了底，焦就算炼成了。这时可以把烟囱拆掉，用磚蓋平，上面用土封死，等待出焦。

注：如果火扯的很大，可以把烟囱拆下两批来，口上用磚少擋住一点，把烟囱口縮小一些，以防止扯火过大，超过飽和点，燒成了煤泡。一般烟囱碼8批挂磚高（92公分）。

(3)出爐：在閉火后12小时左右出爐，每吨焦炭澆1吨冷水。水多焦容易炸裂；水少焦火不熄，不便出窑。在出窑后，應該即時搶裝熱爐，可以省煤。

### 三 圓窯的試驗

我們認為長形窯占用面積大、容量小、管理人員較多，又試建循回火道輪窯（如圖2）。

這個窯內徑4公尺，高2公尺，容煤量20噸。地下的一層，在每對進風口中間，用單磚分別砌成小烟道，一長一短，沿着窯牆砌成環形烟道，和各個支烟道相通，並且選一個烟道直穿窯牆，接上抽油設備。在窯中心用磚砌總進風口，下伸60公分，下口75公分，上口15公分，由窯底直通室外（基層風口），以便點火、進風。圍繞中心孔，用塊煤堆碼，和地平碼齊，外邊平鋪碎煤。在碎煤上用磚坯分別碼成10個火道，內到中心孔，外與窯牆火道相連。這時，把少許木柴放在中心孔里點火，等火燃起以後，用磚坯蓋住（和10個火道相平），使火焰順着火道向外發射。然後繼續裝第二層碎煤，裝滿後，上部堆成錐形，煤上用磚再碼火道，使火道四通八達。上面平蓋一層磚，磚上用土蓋緊，頂部中央砌一烟囱；火焰由中心孔發出，順火道沿

窑墙上升，經上部火道一直到达烟囱。

这种窑，点火时必須燃透，可以在中心孔里橫架一块焦，用木柴扎成圓把，送入孔里。等周围块煤燃着以后再盖磚，并且适当留出空隙，便利燃燒。靠中心孔的各个火道里應該放少許块煤，便利火的发展。

这一改进，节省了燃煤1 400斤，还节省了人力，管理也更簡便了。

## 附：龙坪生鐵厂用土办法炼焦煤

广济县工业局 曹紹成

广济县龙坪生鐵厂，是1950年建立的。生产是手工操作，技术水平也很低，30个工人平均只有三級技术水平。生产上所需要的原材料，主要是焦煤和生鐵两种。

从1957年以来，特別在大跃进的新形势下，焦煤供应很緊張，这就給生产上带来了新的問題。当时厂里有的人提出自力更生，用土法炼焦，但是有的人強調困难，依賴上級調撥。这个厂的党支部批判了單純依賴調撥的錯誤思想，发动全厂职工开动脑筋想办法，經過多次試驗，終于用土法炼出了焦煤，解决了焦煤供应不足的困难。

他們在开始試驗第一窑土法炼焦时，由于缺乏經驗，准备工作不够，試驗失败了，1 800斤煤只炼出了349斤焦煤。这时

党支部立即发动工人在現場进行总结分析。他們找出了失败的3个原因：①窑下的茅柴、木炭垫多了，不能透气，片柴放少了，不能起火。②气眼少（只打了1个），又小了，火不能上升。③窑是新的，沒有干好，降低了温度。

通过总结检查，找出原因后，党支部紧接着领导职工进行了第二、三、四次的試驗，結果一次比一次好。第二次1800斤煤下窑，出了450斤焦；第三次1600斤煤，出了950斤焦；第四次1050斤煤，出了703斤焦。

这个厂所建的窑是用土构成的：

①窑的規格：窑深1公尺，窑口直徑1公尺，窑身1.2公尺，窑底1.3公尺，垫上鐵桥10—20根，底下燒火，窑的全身是土制，可以燒1吨。

②原料：主要原料是烟煤，加上刨花、木炭作輔助原料。首先用一个大木桶洗煤，煤鉗不要。再从窑底下先放刨花和10斤木炭，同时插上24根木棒做气眼（每根有1.5公尺长，直徑每根3—4公厘，插的距离13—20公分）。煤上窑每层1公寸左右，用錘打結。上煤5层后，再上一层片柴或刨花，以便通风，成焦后好出窑。

③时间：点火后燒24—32小时，再用鐵板盖火，把周圍空洞和火門閉好，不能通风，閉24—32小时后可以出焦。

④出焦率和質量：經過4次試驗，出焦率达到70%以上。質量比江西焦煤好，耐温高，身份重些；比湖南兰田白焦要差，耐温低，身份輕些。現在这个厂正在进一步研究改进，并且准备建立3个窑，保証焦煤自給自足。



土窑炼焦示意图

1. 鐵蓋子 2. 窯口 3. 窯身 4. 窯底 5. 火門

怎样炼出焦炭来  
中共湖北省委办公厅編

\*  
湖北人民出版社出版（武汉解放大道332号）  
武汉市书刊业营业許可証新出字第1号  
湖北省新华书店发行  
汉口新华印刷厂印刷

\*  
787×1092耗  $\frac{1}{32}$  开 ·  $\frac{3}{8}$  印張 · 7,000字  
1958年9月第1版  
1958年9月第1次印刷  
印数：1—10,000  
统一书号：T15106 · 70  
定 价：(7) 0.06元