

鐵路航空勘察能技術汇編

(6)

攝影測量

鐵路專業設計院航空勘察能處編

人民鐵道出版社

# 目 录

## 第一篇 平面摄影测量网的加密

第一章 准备工作	1
§1-1 所需资料及对资料的一般要求	1
§1-2 研究资料及确定工作方法	1
第二章 辐射三角测量	2
§2-1 辐射三角测量的原理	3
§2-2 选点及刺点	3
§2-3 繪制辐射紙模片	17
§2-4 建立辐射三角菱形鎖	18
第三章 空中三角测量的資料准备工作	24
§3-1 概述	24
§3-2 选点及刺点	24
§3-3 航摄负片刺点	25
§3-4 編制技术作业計劃图	25
第四章 三角網的縮放	28
§4-1 图幅布置	28
§4-2 底图轉繪	28
§4-3 網的縮放	30

## 第二篇 象片糾正及編制象片平面图

第五章 編制象片平面图的可能性	39
§5-1 編制象片平面图的三个决定性的因素	39

§5-2 在平坦地区及丘陵地带編制象片平面图的 可能性.....	39
第六章 象片糾正.....	40
§6-1 糾正准备工作.....	40
§6-2 糾正.....	43
§6-3 晒印糾正象片和对糾正象片的要求.....	46
第七章 編制象片平面图.....	46
§7-1 准备工作.....	47
§7-2 拼接象片.....	47
§7-3 切割象片.....	48
§7-4 分带镶嵌与一般镶嵌的区别.....	50
§7-5 象片平面图的审核.....	51
§7-6 整飾.....	52
第八章 象片略图的編制.....	52
§8-1 概述.....	52
§8-2 单航綫象片略图的編制.....	53
§8-3 多航綫象片略图的編制.....	58
§8-4 在象片略图上进行测量的精度.....	61
第九章 比例尺象片略图的編制.....	64
第十章 立体象片略图的編制.....	65
§10-1 概說.....	65
§10-2 編制立体象片略图的方法.....	65
附录	
I. 一般用的器材	
II. 賽璐珞胶水配方	
III. 精密电动坐标仪	
IV. 糾正仪	

# 第一篇 平面攝影測量網的加密

## 第一章 准備工作

### §1-1 所需資料及對資料的一般要求

一、外業控制點刺點象片：象片上刺點位置及整飾要正確清楚，平面控制點必須都繪有平面草圖和檢查點；高程控制點要有 $\frac{1}{3}$ 以上的檢查點。刺點及檢查點均需在同一位置。在地面不平處的刺點還須有斷面圖。所有外業點均應有簡要的說明。

二、鑲嵌復照圖：上面應注有航攝儀焦距，航攝比例尺，復照比例尺等技術資料。此外，應標出控制點的位置和編號繪有制圖範圍線等，必要時還應繪有線路的位置。

三、測段布置示意圖及相鄰線連接示意圖。

四、航攝負片。

五、座標成果表。

六、空白象片（在立體量測儀上描繪地貌時用玻璃象片）。

七、空中三角網縮小片。

八、地貌描繪象片（分帶糾正時用）。

### §1-2 研究資料及確定工作方法

所需資料齊全後，就可以根據資料的情況和制圖要求，結合技術任務書的規定，確定刺點象片及描繪象片的數量，並最後確定工作方法。在研究資料時，對制圖質量及方法有影

响的地方必須明确指出，并采取补救措施。

确定作业象片数量时必須遵守下述两个原則：

一、所确定的象片要滿足平面加密的要求。

(一) 平面控制点必須在航線两端的象主点以内(图1)。




图 1

(二) 航向和旁向要有足够的重疊。两条航線縱向連接时須重疊 1—2 条基線，并应选在平面高程横导線上(图2)。




图 2

二、确定的象片必須能滿足描绘地貌和制图的要求。

## 第二章 辐射三角测量

辐射三角测量是根据象片上三片重叠处的同名点，在相邻象片上轉刺，用交会法确定地面点平面位置，分为模片类

会法及测角计算法两种。采用这种方法可以在室内根据加密野外平面控制点进行平面点的加密，作为制图（象片平面图及地形平面图）的根据。

### §2-1 辐射三角测量的原理

在近似垂直摄影的象片上，由辐射中心（主点、底点、等角点或中心点）向其他象点所引的辐射线间的夹角可认为与地面上相应方向线间的水平角相等。并用交会法构成菱形锁或三角网，以确定各点的平面位置。

### §2-2 选点及刺点

辐射三角测量首先进行选点和刺点工作。通常这项工作可以在航摄负片上或象片上进行。由于象片的不平均变形的影响较大，所以利用负片可以获得较高的精度。但是，在实际工作中这项工作很多是在象片上进行的，这样使用较为方便；同时象片不均匀的收缩可在晒象时加以调整，合格的象纸不会使方向线间的夹角发生变化而降低辐射三角测量的精度。有时在工作中还可以采用适当的放大象片来提高它的精度。此外，在象片上进行这项工作可以更好地保护航摄负片。但是，用作辐射三角测量的象片必须平整，晒印的质量要高，而且它的伸缩性要比较均匀的。

作为进行辐射三角测量根据的野外平面控制点、三角点以及高程加密用的野外高程控制点（如 Pen, Bon 等），必须首先由外业选点象片上转刺到作辐射三角测量的象片上。此外，必须在象片上选刺出：1) 辐射中心点，2) 三片重叠点，3) 联结点等。

做好选点及刺点工作是保证辐射三角测量质量的首要条件，它不仅要求刺点有高度的正确性，而且还要求选在位置

R&P 24 09

合适的地方。通常对刺点的精度要求为 0.1 mm。而刺孔則在能見的情况下越小越好。在一般情况下，点的轉刺必須采用識別相应地物的方法，而当輻射中心点不在明显地物上时，通常以用沿着方位線找相应地物的方法可以使輻射中心点的轉刺达到較高的精度。此外，觀察立体的方法亦可使各种点的轉刺得到較高的精度。

象片上所选的点最好位于直線构成的地物上，而且其交叉角应近似于直角，如田角、小徑和狹路的交叉等等。象片上所选的点不应当选在交叉角小于  $30^{\circ}$  或大于  $150^{\circ}$  以及不明显或平滑线条的地物上，例如大路的交叉点、河岸等等；也不应选在能被針孔完全遮蔽的地物上，如小草堆或灌木、土堆等；还应避免选在可变动的地物上（水面的船、道路上的馬車、汽車、火車等）。更不可以选在房屋或树林的影子上。在选內业点时还需考慮尽可能滿足立体描繪的要求，使所选的点位于沟底或較低的平坦地物上，而必須避免在斜坡上选点。

### 一、轉刺野外控制点

(一) 根據鑲嵌复照图及外业控制点象片，将所有控制点轉刺到內业象片上，轉刺时須根据外业象片刺点的針孔，象片背面所繪之草图及說明，并須参考檢查点的位置。

(二) 每一控制点在內业象片上必須相互轉刺，特別是航線和相邻測段之間更应注意。

(三) 控制点的轉刺必須以識別相应地物点的方法，其轉刺精度为 0.1 mm。

### 二、选輻射中心点

#### (一) 輻射中心点的选择

通常象主点、象底点、等角点以及中心点均可作为輻射中心，但选择那一种点作輻射中心却往往直接影响輻射三角

測量的精度。因为，当象片倾斜时，对不以等角点为辐射中心的方向綫就会产生方向偏差；而地面起伏时，会使不以象底点为辐射中心的方向綫发生偏差。由于象片倾斜角一般不容許超过 $3^{\circ}$ ，所以由倾斜而引起的方向偏差可以忽略不計，而对选择辐射中心点直接有关的主要地形起伏的影响。

在地形起伏不大的地区可用象主点作辐射中心，但由于象主点往往不在明显地物上，因此在相邻的重叠象片上就不容易轉刺它的位置，所以在工作中通常都以主点为圆心、半徑为 $\frac{f}{40}$ 的范围内选择明显地物点作辐射中心，如該范围内无明显地物点时，则仍以象主点作辐射中心。


在地形起伏較大的山岳地区，需以近似底点作辐射中心。象底点的位置需經立体坐标量测仪量測上下視差和計算，将所得的坐标 $x_n$ 、 $y_n$ 借特制的胶片刺到象片上。但是，这样做的手續是相当麻烦的，特別在綜合成图时更难应用。根据不久前我处綜合法科学研究实地試驗的结果，初步認為可以采用近似底点的地物点作辐射中心，其方法如下（參閱图3）：

象底点与主点間距离（ $On$ ）的計算公式：

$$\overline{On} = f \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

式中： $f$  为航摄焦距，采用放大象片时应乘上放大系数；

$\alpha$  为象片傾斜角，最大为 $3^{\circ}$ 。



一 图 3

当  $\alpha$  在  $3^\circ$  以内时，  
每  $1^\circ$  所对的边长为：  
 $On_1$ 、 $n_1n_2$ 、 $n_2n_3$ ，并  
认为是相等的(图 4)。

在象片上水平气泡  
移动的方向即为象底点  
离开主点的方向(图 5  
)，而根据上面的计算  
与气泡的位置就可决定  
底点的位置，但是它只  
能是十分近似的。而在  
这个点的附近如有明显  
地物点时就可选它为幅  
射中心点。

以中心点作为辐射  
中心时可利用事先作好  
的模板(以透明胶片作  
成)，可以使工作方便  
许多(图 6)。

## (二) 辐射中心点的轉刺

辐射中心点选出后  
必须即时轉刺到左右相  
邻的两张象片上。轉刺  
辐射中心点对辐射三角  
测量的精度起着很重大的  
影响，因为方位線不  
正确会使航線方向发生




图 4




图 5




图 6

偏扭。

轉刺輻射中心点除采取識別相應地物点的方法以外，當中心点不在明显地物点上时，还可以用下述几种方法：

1. 根据附近明显地物点的关系位置用閃視法轉刺：

根据地物将兩張象片重疊。上下閃动上面的象片，以目觀察，用逐步接近的方法将中心点周圍的相應地物重合。然后根据这些地物与中心点的相互关系在相邻象片上将輻射中心点轉刺出来。刺出后还須上下閃动象片，仍使周圍的相應



地物重合，然后再看轉刺出的中心点与相應点是否重在一起，如重在一起則證明轉刺是正确的。但用这种方法轉刺点的精度与作业者熟練程度和經驗有密切关系。

2. 以方位綫上相應的明显地物来轉刺中心点，其情况有两种：



(1) 两相邻的輻射中心点中有一个在明显地物上时，則先将該点以識別相應地物的方法轉刺〔图7(a)〕，然后先在已轉刺出中心点的象片上用細針划一段方位綫的延长綫(图7(b))，再在延长綫上找



(a)



(b)



(c)

图 7

出2—3个明显地物点，然后在另一張象片上找出这些点的相应地物，引这些点与辐射中心点的联綫（所有点都应在此直线上）即为轉刺所得的方位綫〔图7(c)〕。如有必要需轉刺辐射中心点的位置，用交会法就不难在此方位綫上刺出来。

(2) 当相邻的辐射中心点均不在明显地物上时，可以在象片上置一明胶直尺先确点方位綫的位置（当航向重叠小于50%时，描繪方位綫亦可采用此法）。明胶直尺可用长約为象片边长的2.5倍、寬約10cm的长条透明胶片或玻璃板制成，在胶尺背面沿水平位置刻有相距約3~3.5mm的三根平行直綫，綫粗不超过0.1mm (图8)。




图 8

工作时将明胶直尺置在不相重叠的两張相邻象片上，并用图釘或重錘将尺的两端固定在桌上，使两个辐射中心点位于中間的直线上，然后旋转象片用逐渐接近法使直线正确地通过相邻两張象片上的相应地物，此时中間的直线即为方位綫。通过中央直线在象片重叠的边缘刺一小孔，并标记之 (图9)。




图 9

### 3. 用立体觀察的方法轉刺輻射中心点（方位綫描繪）

#### (1) 用立体觀察沿直綫定向好的象对描繪方位綫法：

这种方法系用立体鏡同时觀察在正常情况沿直綫定向好的象对。直綫系刻在玻璃或明胶直尺上，使直尺上直綫通过两張象片的主点及同一地物点。工作时首先觀察象片的主体模型，如定向不准，当把注意力集中在直尺綫划时，就会感到地物分离和不清晰。可如上述用逐渐接近法旋轉象片，以消除上下視差，最后将方位綫的位置标记于象片边缘。利用这种方法可以得到較高的精度，但效率較低。

(2) 零立体描繪方位綫法：此种方法是把上下視差轉变为左右視差，而以两平行綫的立体印象与模型表面相切的方法来同时找出两張象片的方位綫位置。

图10-1a是在立体觀察时两張象片应处的正常位置，




图 10-1




图 10-2

这时它们的相应方位綫在一直綫上， $a_1, b_1$ 和 $a_2, b_2$ 是方位綫上的两对相应象点。把两张象片以主点为中心朝一个方向同时旋转 $90^\circ$  [图10-1b]，然后用明胶制成的两尺分放在象片上。这尺上刻有互相平行的細綫，放置时每一細綫應該通过一张象片的主点，而細綫間的距离必須小于立体鏡扩大了的觀察基綫长度。这样，在立体鏡下觀察两象片，就可以看成一个立体印象，不过沒有高低之分，地面几乎都是平的（即零立体）。如果細綫已与方位綫严格重合，那么我們会感到細綫的立体印象恰恰是落在地面上。

3. 沿方位綫沒有显著地物点时确定方位綫的方法：由左象片的主点  $O_1$  描繪三条方向綫，其夹角应大于 $80^\circ$ （如图10-2）。然后在航摄影象片重叠部份的方向綫上找出距离較远的两个地物点，把这些点轉刺到右边象片上。右象片上每两点的連綫交于一点 $O_1'$ ，这就是左象片主点  $O_1$  在右象片上的相应点。 $O_1$  和  $O_1'$  点的連綫就是所求的方位綫。左象片上的方位綫，可以用同样的方法求得。

4. 若用立体坐标量測仪或精密立体量測仪，用立体觀察法也可描繪出方位綫，且是最精密的方法。




图 10-3

### 三、选三片重叠点：

三片重叠点（又名连接点）选在辐射中心上下两方三张

象片重疊的中間部份(图10-3)，它只起連接本航線的作用。根据它来建立本航線的三角鎖，因此要求它对相邻的三个辐射中心都要有良好的交会角度。

在象幅为  $18\text{cm} \times 18\text{cm}$  的象片上，假定航向重疊为 60%，则三片重疊点最理想的位置、應該是距离象片边缘为 2cm 的那一点。但实际工作中均以該点为圆心、直径为 1cm 的范围内选明显地物点作三片重疊点(图11)。

一般在工作中可以用事先准备好的模板来选点，但当工作很熟練时，则不用模板也能很快地选出位置适当的点来。

选三片重疊点必須同时在三張象片上进行，首先将选好的点在中間一張象片上刺出，然后就轉刺到相邻的兩張象片上。

如三片重疊点的附近有控制点时，则可利用它代替三片重疊点。




图 11




图 12

#### 四、选联結点(又名糾正点)

联結点是为联結相邻两航線及糾正象片用的，因此它应

选在相邻航綫旁向重疊的中間部份，且对周圍的四个辐射中心均要有良好的交会角度。它一般都接近于每張象片測繪面積（又称有效面积）的角隅。

因此联結点最合适的位置应选在相邻四个辐射中心点对角綫交点附近1cm的范围内（图12）。

联結点的数量，原則上每条基綫范围内不应少于一个；如在連接点附近有野外控制点时可不另选联結点；如三片重疊点接近联結点的位置时，也可利用它作联結点。此时須将三片点在相邻航綫上轉刺出来，不过这种情况只有在旁向重疊很小的情况下才能遇到。

由于两条航綫象片上的地物往往变化很大，尤其是在高山地区和补摄影象片的情况下更是这样，但作为联結点的地物点至少在相邻的四張象片上都是明显的。

#### 五、点的整飾及編號

选点及刺点結束以后必須将所有的点用明显的符号清楚地表示出来，并加以編号。象片整飾的整洁美观与否，不仅可以使人在一种舒暢的感觉，而且还可避免发生錯誤，給地貌描绘工作带来方便。因此，符号及字体的尺寸大小要一致，线条要清秀；所有点的編号及注記要避开明显地物和影象很深的地物，而且要尽可能写在描绘面积的外面。互相靠近的点的圓圈不能交叉，注記亦要易于分辨（图13）。



图 13




图 14

点的刺孔应位于圓圈的中心，各点的編号应按一定的先

后次序(图14)；所有内业点的编号均可按测段为单元。

### (一) 点的整饰

在我們工作中，点的整飾一般均以点的針孔为圆心、划一直徑为 8mm 的圆圈，其中平面高程控制点用紅圈，其他各点一律用黑圈；而所有的编号及标高等注記則一律用黑色，其規定如表 1 所示：

表 1

点的名称	代用号	示 意
平面高程控制点	On	○ <u>On121 134.2</u>
高程控制点	Bon	○ <u>Bo.110 127.1</u>
水准基点	Pn	○ <u>Tn7 121.0</u>
水位标高点	Ypb	○ <u>Yp b13 109.4</u>
辐射中心点		○
三片重叠点		○ 13
联结点	cb	○ cb4
三角点		○ <u>× × × 三角点 147.6</u>

如整飾的象片不直接用来描绘地貌时，可以不填标高。

### (二) 点的编号

#### 1. 三片重叠点的编号

三片重叠点的编号按航線次序由左往右从上到下进行，如遇利用野外控制点作三片重叠点时，则将号码空着，因此所有位于象主点上方的三片重叠点都应为单号，而在象主点下方的则都应为双号，而总的编号为象片总数的两倍(图 15)。




图 15

編完一条航線后以同样的方法編第二条，在同一測段內所有編號應該連續。

## 2. 联結点的編号

联結点先由第I II航線間自左往右进行編号，在各点的編号前加一联結点符号“cb”，对利用作联結点的野外控制点則不必重新編号，而对利用作联結点的三片重疊点也不必重新編号，但須在三片重疊点的編号前冠一联結点的符号“cb”（图16）。




图 16

## 六、划象片描繪面积綫

描繪面积綫包括象片有效面积綫、自由接边綫及相邻測段間的接边界綫。

### (一) 划描繪面积綫应注意下列事項

1. 描繪面积綫应接近于相邻相片重疊的中間部份，并要避免穿过居民点等重要地物，也不要沿重要的綫状地物划分（如铁路、公路等）。