


# 推荐几种高效的 薯类加工工具

农业部机械局試驗鑑定站編  
河北省工具改革委員會办公室



农业出版社

## 推荐几种高工效的薯类加工工具

农业部机械局試驗鑒定站編  
河北省工具改革委員會办公室

\*  
农业出版社出版  
(北京西总布胡同7号)

北京市書刊出版业营业許可証出字第106号

新华書店科技发行所发行 各地新华書店經售

北京市印刷三厂印刷

\*

850×1168毫米 1/32·1 $\frac{3}{4}$ 印張·插頁 2 頁·50,000字

1960年4月第1版

1960年4月北京第1次印刷

印数: 0,001—5,400 定价: (9) 0.30元

统一書号: 15144.157 60.3 .京型

## 前　　言

为了保証甘薯和馬鈴薯的及時加工貯藏，不受损坏，在1959年5月全国薯类加工工具評选会~~上~~上，通过反复試驗鉴定和与会代表的評議，从各地制造与推广的近百件薯类加工工具中，选出了14件发表。其中，有切片的、切条的、刨絲的，有洗薯的，也有粉碎的，还有磨粉的；有人力的，也有畜力的，还有机械动力的；有适合人民公社使用的，也有适应加工厂使用的。这些工具的共同特点是：結構簡單，取材容易，制造方便。成本低廉，便于操作，效率高，質量好。为了便利各地制造、推广、使用，特編印成册，供各地参考，不妥之处，請批評指正。

农业部农业机械管理局試驗鉴定站  
河北省工具改革委員会办公室

## 目 次

一、切絲(刨絲)工具 .....	3
刨絲機 .....	3
刨絲、切片、剝草三用机 .....	7
切片、切絲兩用机 .....	11
二、切片工具 .....	14
手搖多刀快速甘薯切片机 .....	14
手搖簡易甘薯切片机 .....	18
动力飞刀甘薯切片机 .....	22
手搖雙盤甘薯切片机 .....	25
自行車式脚踏甘薯切片机 .....	28
手搖往復式甘薯切片机 .....	32
三、粉碎工具和洗薯工具 .....	34
动力簡易甘薯粉碎机 .....	34
薯干破碎机 .....	36
自動圓羅小鋼磨 .....	38
自動聯合甘薯制粉机 .....	41
手搖洗薯机 .....	46
附:	
对研究和改制薯类切片(絲)工具的几点意見 .....	49

# 一、切絲(刨絲)工具


## 刨 線 机

全国薯类加工工具评选会资料

創造单位 湖南省农业机械研究所


构造

1. 机架: 全部用杂木制造。其长、宽、高为  $638 \times 600 \times 841$  毫米。



(图一) 刨絲机示意图


1. 机架; 2. 刨刀輪; 3. 刨絲刀; 4. 喂入斗; 5. 主軸; 6. 軸承; 7. 曲柄;  
8. 連杆; 9. 脚踏板; 10. 出料斗。



(图二) 喂入斗

材料: 灰鑄鐵

单位: 毫米




(图三) 刨絲刀盤圖

材料: 鑄鐵

四脚和横直桁都用 50 毫米 × 50 毫米 的方杂木，縱梁两端做成圆把手，以便抬运。

2. 传动装置：該机传动方式为单脚踏，踩动踏板，通过連杆，带动刨刀輪軸上的曲柄，直接传动刨刀輪，即进行刨絲。

3. 刨絲装置：刨刀輪中間为 V 字弧形，上面开有三个斜口，安装3块 V 字弧形刨絲刀。刨絲刀是用白鐵皮冲成两排絲孔。刨刀輪后面裝有进料斗，上面有一护罩，下面有两侧有 2 个出絲斗。



(图四) 刨絲机零件图——刨絲刀

单位：毫米

1. 刀片；2. 螺钉；3. 刨絲刀孔。

## 使用方法及注意事項

1. 开始踩动踏板时，打开刨刀輪上护罩的盖板，用手捉住刨刀輪向后轉動，当踏板上升到最高点开始下降时，再用力向下踏，等刀輪轉動达到一定速度后，再将紅薯投入进料斗，进行刨切，并随即将护罩上的盖板盖好。
2. 在工作时不能将紅薯大量倒入进料口，应一个一个投入，否則就踏不动了。

**效能** 該机专作紅薯、馬鈴薯等块根茎作物的刨絲，刨絲質量良好，粗細均匀，余蒂和渣滓能在进料斗下端掉出，与絲分开。每小时可刨紅薯 400—500 公斤。

**价格** 每部价格約 50 元左右。

# 刨絲、切片、鋤草三用机

全国薯类加工工具评选会資料

創制单位 湖南省农业机械研究所

## 构造

1. 机架部分：全部用杂木制成。长、宽、高为 $950 \times 964 \times 750$ 毫米，四腿和横直桁均用 50 毫米  $\times$  60 毫米方杂木，从梁两端刨成把手，以便抬运。

2. 传动部分：传动方式为单脚踏，踩动踏板，通过连杆带动大齿轮和两个小齿轮，传动两个喂料滚筒。上喂料滚筒轴上安有欧式联轴节，可以自动调整两喂料滚筒中间的间隙。


3. 刨丝切片部分：刨丝，切片的刀片安装在刀盘上，刀盘直径为 650 毫米。切片时只安 4 个刀片，刨丝则加装切丝刀 4 片。刀盘右上边安一喂料斗和储料斗，左下边安一出料溜斗。刀盘上面安一护罩，以防人伤事故。

4. 鋤草部分：鋤草刀滚要装在刀盘的同一轴上，刀滚上有切刀三片，刀滚后方有两个喂料滚，喂料滚下面有一固定刀片，后面有一喂料斗。草料通过喂入斗送入两个喂料滚中间，通过喂料滚，自动送到固定刀片上面，刀滚转动，即将草料鋤断，从前下方出料斗溜出。


## 使用方法及注意事项

1. 使用方法大致和刨丝机相同。
2. 将刀片上下移动就可以切 2 — 6 毫米厚的片，刨 2 — 6 毫米厚、5 毫米宽的丝。
3. 工作时如发现不良的响声，可立即停止使用进行检查。

**效能** 每小时能刨絲(3毫米厚、5毫米寬)350—500公斤，如果切片，可切1,000公斤。切片厚薄可以調整，适合紅薯、馬鈴薯、蘿蔔等块根(茎)作物的加工需要。同时更換刀片方便，刨絲切片厚薄均匀一致。




1. 正視圖




2. 左視圖

(图一) 刨絲、切片、铡草三用机图

单位：毫米



1. 右視圖




2. 頂視圖


(图二) 刨絲、切片、铡草三用机图

单位：毫米

**对仿制者的一点意见** 該机的鋤草部分构造比較复杂，成本較高，且鋤草效率低，各地在仿制时，可根据实际情况也可不安装鋤草部分。




(图三) 刨丝、切片、铡草三用机零件图——机架



(图四) 刨丝、切片、铡草三用机零  
件图——刀盘 单位: 毫米

1. 刀盤；2. 切片刀；3. 螺釘；4. 切絲刀。



单位：毫米

(图五) 刨丝、切片、铡草三用机零件图——喂入斗

## 切片、切絲两用机

全国薯类加工工具评选会资料

**創造单位** 安徽省宿县夹沟机械厂木工程茂章、陈計畫、张景春三同志集体創造。

**构造** 此机由机架、喂入箱、刀盘及脚踏板传动装置所构成。

1. 机架：机架为一长方形木框，其长1,300毫米，高1,100毫米，宽450毫米，四角立柱高1,900毫米，宽、厚各为45毫米。两根底梁长、宽、厚为 $1,300 \times 50 \times 70$ 毫米。两根横梁长320毫米，宽70毫米，厚50毫米。

2. 喂入箱：为木制方形箱，外形长、宽、高为 $540 \times 450 \times 420$ 毫米，其底部两侧与刀盘接触处，分别设有牛角形的喂入斗。

3. 刀盘：两个铁制圆形刀盘，安装在驱动轴两端，刀盘直径384毫米，每个盘上装有三个长、宽为 $150 \times 50$ 毫米的刀片。刃口前端设有切丝小齿刀，小齿刀间距为3毫米，齿高2.5毫米。


4. 脚踏传动装置：由座位、脚踏板、链轮、链条及驱动轴组成。座位高820毫米，链条长2,000毫米，脚踏板、链条、链轮都是自行车零件，链条前端与驱动轴相连，用脚踏动，就可驱动刀盘旋转切割。

**效能** 二人操作，每天切丝1,000公斤。

**成本** 45元。


**特点** 结构比较简单，刀片安装合理，切丝均匀，粗细一致，调节方便，切粗丝时把小齿刀减去一半；切片时，摘下小齿刀。

**改进意见** 刀盘直径小，又无惯性轮，操作费力，影响工效。应加大刀盘或安设惯性轮。




(图一) 切片、切丝两用机示意图

1. 链轮；2. 机架；3. 座位；4. 扶手；5. 刀盤；6. 刀片；7. 脚踏板。



(图二) 喂入斗图

单位：毫米



(图三) 刀盘装配图      单位: 毫米

1. 刀片; 2. 刀盘; 3. 切丝刀; 4. 螺丝。

**注:** 一刀片前装有切丝刀时, 另两个切片刀调整到不工作位置。

## 二、切片工具

### 手搖多刀快速甘薯切片机

創造單位 河北省保定专区定县邢邑公社侯家店村。

构造 此机由机架、刀盘、喂入斗及搖把四部分組成。除刀片及軸承鉄制外，大部分是木料制成。

1. 机架：为切片机的主体，刀盘、喂入斗及搖把都固定在机架上。机架是长 1,830 毫米、寬 630 毫米、高 700 毫米的长方框。两根縱梁长、寬、厚为 $1,830 \times 130 \times 75$ 毫米，橫梁为 50 毫米的見方，四角裝有高、寬、厚为 $700 \times 80 \times 50$ 毫米的支腿。每个腿上与縱梁連接有长 80 毫米、50 毫米見方的加强拉板。

2. 刀盘：为切片机的主要工作部件，刀盘直径为 1,160 毫米，厚 40 毫米，內裝有 18 根寬厚为 $30 \times 40$ 毫米的幅条。刀盘外側共裝有 18 个長、寬、厚为 $252 \times 61 \times 2$  毫米的刀片，刀片的安装間隙垂直方向为 7 毫米，縱向为 12 毫米，与刀盘面所成夹角为 11 度，刀片与半径的傾斜角为 22 度。刀片刃部与喂入斗底部間隙为 1—2 毫米。另外，刀盘的中心距喂入斗最小的相对位置为 340 毫米，与喂入斗底面垂直距离均为 200 毫米。


3. 喂入斗：喂入斗在長、寬、深为 $460 \times 260 \times 200$ 毫米薯的盛槽下方，为木制。內側用鉄皮包起来呈半圓牛角形，上口半径为 100 毫米，垂直高度为 250 毫米，斜面长度为 280 毫米，其下部尖端順着刀盘轉向稍有弯曲，再加刀盘的轉向压力，使薯块沿喂入斗斜面往下移動，当轉动刀盘时，每个刀片刃口約在距喂入斗底面高 200 毫米处平行接触薯块，而开始切削，随着刀盘繼續旋轉。刀片外部切断面較大，切削距离长。同时刀片刃口中部和尾部也进行切削。这样，不仅刀片

的工作过程中的负荷分配合理，同时薯块不易跳动，所切之片大部分是长方形，而且均匀整齐。

4. 摆把：在刀盘的中心，橫貫穿着一根长 650 毫米，直径 50 毫米的木軸，分別在縱梁上，用滾珠軸承固定着，方法是将內套固定在木軸上，外套用木制压板固定住。在木軸右侧安装有搖把，其轉向半径为 210 毫米，搖把中心距地高 700 毫米。

**效能** 1人操作，配合1—2人喂薯，切片厚度为6毫米，每小时可切薯片2,400公斤。

**特点** 1. 构造简单，坚固耐用，制造容易，造价低廉，一般公社铁木工人都可仿制。



(图一) 手搖多刀快速甘薯切片机示意图  
1. 機架； 2. 刀盤； 3. 刀片； 4. 木軸； 5. 盛薯槽； 6. 喂入斗。